



W. 6.19.

Lieumahy Googl

Tokot IIII

DESCRIPTIONS

DES ARTS ET MÉTIERS,

FAITES OU APPROUVÉES

PAR MESSIEURS DE L'A CADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES DE PARIS.

AVEC FIGURES EN TAILLE-DOUCE,

NOUVELLE ÉDITION

Publiée avec des observations, & augmentée de tout ce qui a été écrit de mieux sur ces matieres, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie.

Par J. E. Bertrann, Professeur en Belles-Lettres à Neuchatel, Membre de l'Académie des Sciences de Munich, & de la Société des Cavieux de la nature de Berlin.

TOME XVIII.

Contenant uns Table analytique des maiteres de l'Art d'exploite its mines decharbon de terre. Un Supplemar à la noite des opérations tenties en Normandité de ne Bourgogne, annoncées dans le voissime article de la denieux partie; de plossitus et divisors de correttions. Une nouvelle Méthode pour divisse les infiremens de Mathistons de d'Asfronomie. La Discription d'un microssope de dissiftentes micrometres, dessinés à mésurer des parties circulaires ou droites, avec la plus grande précisson.



A NEUCHATEL,

DELIMPRIMERIE DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE.

M. DCC. LXXXI.

ART

D'EXPLOITER LES MINES

CHARBON DE TERRE.

Par M. MORAND, médecin.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES,

Servant de précis pour la feconde partie de l'ouvrage relative à l'extraction, au commerce & aux ufages du charbon de terre, principalement à Liege, en Angleterre & en France; avec un dictionnaire des termes & exprefiions du métier en différentes langues.

SUPPLÉMENT

A la notice des opérations tentées en Normandie & en Bourgogne, annoncées dans le troisseme article de la derniere partie; & plusieurs additions & corrections.

Tome XVIII.

CATALOGUE ALPHABÉTIQUE

Des differens charbons de terre, & des fublances minérales qui fe rencontrent en les exploitant, ou dans leurs environs; augmenté des divers noms que les ouvriers de différup pays donnent aux uns & aux autres, & des termes qu'ont employés les naturalifies & les chymifles, tant pour les dépuir que pour les diffinguer. (a)

[Nota. Les mots ufités en Angleterre sont désignés par an. En Auvergne, ar. En Hollande, hosl. En Allemagne, asl. En Haynault, hoy. En Espagne, esp. Dans le pays de Liege, liss. Dans le Lyonnais, lyon. En Languedoc, lang. En Saxe, Jax. En Suede, su. En Ecolle, scof.]

-

ACEROSUS (lapis) fibris rigidis.
Asbeflus immaturus viridis. Caryflus lapis.
Agaric minéral. Craie coulante. Fa-

rine fossile. Lait de lune.
Agay (mort). Voyez Glaise veine de

charbon. Alana & famius lapis nonnullorum.

Tripoli,

Apyre. Réfractaire.

Ardaile (charbon de terre) . all

Ardoise (charbon de terre), all. Schieffer - stein. Glaise ardoisée.

(a) Nous nous étions proposé de faire entre dance se supplement & dans la table des matieres une traduction complete d'une feconde étition de l'ouvrage allemadin-1a, imprimé à Chemnitz en 1743, fous le titre: Levique des nouveaux ét des pais plusicieux totaux des mitres et minéraux des proposes de la completa del completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del complet

Arenofus (lapis) glutine argillaceo. Arenaceus (lapis) glutine argillaceo. Argilla.

Argilla apyra. Terra porcellanea. Grifea. Nigra. Croco tinda. Humofa fufca, inquinans. Linn. Sylt. nat. tom. III. énit. 1768. Argila pidoria fufca, Voll. Min. Humus nigra brunna, Waller. Min. Terra umbria. Baum. Min.

Argilla ladea. Lepiamonofo farinacea, feticulofa, tenera, maculans.

manipulations qu'ille exigent; mais nous avons reconnu que l'auteur, M. Zeifig, affeffeur du tribunal qui décide fur le droits des mines, n'éatipoint par lui-même au fait de la masière, & par confisquem n'a point été en état de juge des mellieurs mineralogites ou écrivains dans cerce partie. Ce couvrage n'el point un guide fur; M. le bason d'Obac en juge de même: fans a confisquem l'auteur de la contra del contra de la contra de l

DII CHARBON DE TERRE

D. Gadd. Argille blanche, fablonneuse , altérée de smolandie. Plaftica indurata fubtilis macra, ufibus mechanicis aut polituris inferviens. Wolfterd. Glarea indurata cohærens aspera. Creta flavescens. Terra Tripolitana. Tripela. Alana & famius lapis. Marga luteo alba friabilis. Tripel. Trippel. Tripela. Tri-

Argillaceum (firatum), fu. Leers kiol.

Argille. Corroy, an. Clay grife, fu. Lera. Pure. Terre à potier, all.

Letten. Voyez Letten.

Argilleux (charbon de terre), all.
Thon kohlen. (Guhr.) V. Cloya.

Argilleufe (marne), an. Clay marle. Arfénical (charbon de terre), qualité attribuée fauisement à ce foilile par quelques auteurs modernes.

(Pyrite) le mundick est quelquefois arfénical. Asbefte. Asbeftus immaturus , viridis.

Lapis acerofus fibris rigidis. Caryftius lapis. Asbestus immaturus. Viridis. Voyez

Lapis acerofus. Voyez Asbeste.

Baed, fu. Couche Banne - mettle , an. Voyez Mettle. Bafs. Shale. Slate, an. Baffering, an.

Bat, an. (Soft) an. Bauge (terre à), an. Cowshut marle.

Voyez Loam. Becheux. Couche.

Bed, an. lit, couche. Coal, an. Beed , fu. Couche , (col) fu. couche de charbon. (Sten.) Couche de pierre. Berg (Walch.) Fett. all. Schwefel-

arten, Sorte de bitume ou de ma-

tiere fulfureuse, dont le charbon de terre est une espece. (Groe) fu. Voyez Groeberg.

Bett. (Ober) all. Couverture. Bezy. Bezin.

Bief. Picardie. Bisuminofa (terra), lenis, arida, all. Reiffeltein kohlen ; espece de

Bituminofum (lithantrax), feu pi-

ceum. Blanc (nerf), raffon.

Bleudtre. Voyez Bleu marle. Bleu marle , bleuatre. Marle à boulets. Hann.

Bleu (tuf).

Bleue (glaife). Bloc de cuivre ou plutôt pyriteux, an. Brafs lump. Voy. Dewils. Pape.

Voyez Bras. Bois (charbon de bois). Tourbe. all. Holtz kohlen.

Bolis. Del Pec. Bolus indurasa.

Bonne haavreie. Bouillardee (veine). Voyez Krein. Bouillons. Rognons.

Boulets (marle à), Bleue marle, Bouroutte, mine en niaye, lie. Boutons (pierre à), all, Knopfftein.

Brand Shiffer. Bouyaz (le), mines par tombes. Brand - Shiffer, all. Schiftus phlogifticatus. Ardoife qui brule, pierre à

bouton. Brandur (Sortiir) , alli Gagas vel lignum petroleo imbutum, ebenum fossile, lithoxylon, pseudo gagas. Ebene de mine.

Brafier. Tuf glaiscux ou pierreux.

Rouge. Brafs, an. Cuivre. Car. an. Calamine. Lump, an. Bloc de cuivre ou plutot pierre pyriteufe, ou marcailite

ordinaire des mines de charbon de terre. Brazil, an.

Bryne, fu. Cos fablonneux qui forme le toit des veines.

Caillouteufe (terre).

Calamine. Calcinée (marne); an. chalky land.

Lime. Voyez Stone. Carbo marinus. Sea coal Dans Mathieu Paris, au tems de Henri III, roi d'Angleterre, le charbon de Newcaîtle elt défigné de cette ma-

niere. Carbones lignei ex mumia regetabili. Lishantrax cum carbonibus lignets.

Voyez Mumia. Carrege. Redinog ferne ston, an. Carystius lapis. Asbestus viridis. La-

pis acerosus, sibris rigidis. Casses. Pyrites. Macheser fossile des glaisseres.

Cafual, an. Chalk, an. Craie. Pierre à chaux.

Chalk, an. Craie. Pierre à chaux. Chalks flones, an. Craie en pierre. Chalky land, an.

Ch. bon. Feffy. Foffile. Ne point confondre cette dénomination avec celle du charbon de terre niinéral. De terre. Jayet. Sin. Moui. Ardoife, all. Shifterfein. Argilleux. all. Thon kohlen. Micacé ou granulé. Oeufs de. Charbon bois tourbe. Pyriteux. Terreux. Semelle de.

Chaux (pierre à), an. Lime stone. Chevau (rein de). Dos de cheval, lié.

Chien (koyon de). Klavay. Koumaille.

Clay. Mud. Dirt, an. Terre graffe. Argille. Marle, an. Marne argilleuse. Lond, an. Fire, an. Stone, an. Clod coal. D'après la description que

feu M. Jars donne de ce charbon, c'est un charbon qui se colle trespeu en biùlant, & dont quelques feuillets contiennent une poudre de charbon, comme de charbon de saule qui tient aux doigts. Voyez

Crow. Clova. Hann. Lit argilleux.

Cour. Clunch, a n. Ces deux noms, felon la divertite des emfortes, externient cotojours une agrille compacte & pelante conjugate & pelante la financia de pullate de pulla la financia judqu'an charbon dans les mines aurres de Dudyr. Dans celles de Summerfet & deux environs, de même qu'au nord de l'Anglettere, orfog'elle ell placé à la furface ou près de la furface, & d'une épailleur confidérable, elle un indice certain qu'il y a du charbon de tetre au defioux.

Clanch (clum), an. Voyez Clum. Coal (bdd), an. Couche de charbon. (Edge.) Pot vein. (Clod.) Fire quater, an. Felling. Main, an. Charbon ferme. (Marlin). (Sea). P. Carbo marinus. (Thrée) vein, an. Veine de trois charbons. Top. Topp. Splin. (Crow). Coal (slipper). Semelle du charbon.

Coal (slipper). Semelle du charbon. Coeffe. Couverture de charbon. Col bedde, fu. Couche de charbon. Common damp. Foul air. Stith, an.

Combuftibles (mines).
Cos porcellana Linn. Cos particulis
arenaceis argillaceisque, feu lapis
arenaceus giutine argillaceo. Porcellano anom. Min. Dans les fouilles de Bofiup.

Cos fablonneux. Bryne, fu. Coulance (craie), agaric mineral.

Farine fossile. Lait de lunc. Cowshut-marle, an. Terre à bauge. Cowstu-marle, an. Terre à bauge. Coyons de chien, lié. Klavais. Crave coulante, Agaric minéral, Farine fossile. Lait de lune. Craye en pierre, an. Chalks stone. Vitriol de craie. Vitriolum cretaceum. Sélénite gypfeufe. Creta flavescens. Terra Tripolitana.

Waller. Vovez Argilla. Cretacee (terre), marneule. Terre à chaux , an. Chalky land. Crétaceum vitriolum. Vitriol de craie.

Sélénite gypfeufe. Cryftal minéral. Miroir des volcans. V. Pierre obsidienne.

Cuivreux, cuivreuse (pyrite), an. Mundick, quelquesois arsenical. Voyez Mundick. Culm, an. Kolm. all. Cut a leat gurt. Trenche , an.

D

Dead, an. Terre commune ou substance déplacée avec le minerai. Débauchement. Krein. Deerinyck. Tourbes du voisinage de Bruggen, décrites par Anselm Boot. liv. II, de gemmis, chap. 158. Deile. Terre de porcelaine. Détour (terre du), glaife. Dieve. Terre glaife, guieve. Diving. Twing-marle. Peat-marle. Dire , an. Clay mud. Douce (roche). Gorre. Douceur. Havreie. Pec.

Eart loos , an. Terre primitive , terre meuble friable. Dans les mines de Cornouaille on donne ce nom à la

terre primitive, parce qu'elle n'a pas encore été remuée. Earth. Grewt, an. Terre.

Ebene de mine , Sortur. Brandur , all. Ebenum fossile. Gagas vel lignum petroleo imbutum. Pfeudo gagas. Lithoxylon . all. Sortur. Brandur. Ecuille , all. Schale.

Ecailleuse (ardoise). Helvet. Lavege.

Farine fossile. Agaric minéral. Craie coulante. Lait de lune. Faiance (terre à).

Edge coal , an.

Felling. Coal, an. Fer (mine de). Combustible fixe. Ferru (charbon) , ar. Mejeux.

Ferri (minera) phlogistica. Voyez Minera Feffy (charbon)

Fett (berg) , all. Voyer bergfett. Feta kol, fu. Charbon gras. Feu (pierre faifant). Pyromaches. Fire clay , an. Stone. Peldon , an? Quater coal, an.

Fiffilis fchiftofus (lichantrax vel) , cum pauxillo porcellaneæ albæ. Fliut ware , ftone ware , flints ftone , an. Pierre à faïance, pierre à poterie. Floor, an.

Fossile (ebenum). Lithoxylon, gagas vel lignum petroleo imbutum. Pfeudo gagas, all. Sortur. Brandur. Foulon (terre à). Four (terre à).

Gagas vel lignum petroleo imbutum. Pfeudo gagas. Ebenum fossile, lithoxylon, all. Sortur. Brandur.

Gaife. Terre particuliere aux carrie- Gurt. Trenhe. Cut à leat, an. res d'ardoise, espece d'agai. Gangue signifie quelquefois parmi les

mineurs la matrice du minéral-Gemss. Pierre feuilletée & tendre. La pyrite s'y trouve quelquefois. Gypfeuse (selénite) Vitriol de craie.

Vieriolum cretaceum. Glaife ardoifée, bleue, verdatre, grife. Marne. Dieve. Guieve, Terre du

détour. Glarea indurata cohærens afpera. Creta flavescens. Terra Tripolitana. Waller. Tripoli. Voyez Argilla. Glarea Linnai. Leptamnes. Moz, fu.

Sablon en poussiere. Glareæ lapis. Glittering Stone. Spar, an.

Gorre. Roche douce. Groeberg, fu. Pierre de roche graniteufe.

Granie. Roc vif. Graniteuse (pierre de roche), su.

Groberg. Granico rosso. Syenices. Piropæcilon antiquorum. Granit.

Graffe (terre), an. Mud. Graften, fu. Saxum commune grifeum.

Grewt. Earth , an. Grind flon , an. Pierre à meule , pierre à remouler, à aiguifer, à polir, très-commune dans plusieurs mines

de charbon. Grise (argille), su. Lera. (Glaise). (Roche), su. Groeberg. Grizzle, an. Couche claire obscure. Groeberg, fu. Roche grife.

Groler moer - Stein , fu. all. Grouene (terre). Terre pierreuse. Ground. Land. Soil , an. Terre. Sandy , an. Terre sablonneuse.

Guhr argilleux. Guide, Iyon. lie.

Guieve. Dieve.

Haavreie. Douceur. V. Pec. (Puante). (Bonne).

Holez - ko hlen. Charbon de bois tourbe.

Houage, lié. Terre noire, douce, qui divise quelquefois une veine de houille en deux couches ou membres, ou qui se trouve souvent entre la veine & le sol; ce terme n'est que dans M. Genneté: il revient à ce que les houilleurs appellent à Dalem douceur. Pec. Haavreie.

Humus. Mud , an. Limon. Hutton, an. Charbon.

Jam. Rubbe, an. Jayer grotlier. Lithantrax larvatum. Joint, an. Seam.

K

Kalck, an. Chaux, craie calcinée. Kohlen (holtz), all. Charbon de bois tourbe. (Thon), all, Charbon de terre argilleux.

Klavay. Koumaille , lie. koyons de chien. Kieffel , all, Cailloux

Kiol (Lecrs), fu. Stratum argillaceum.

Klapur, Su. Glareæ lapidis species. Klavais. Knaver. Les ouvriers appellent sou-

vent ainsi la pierre de taille. Knopfflein , all. Pierre à bouton. . Brandskiffer. V. Bouton. Kohlen (tage), fu. Tak-stein, fu.

Pierre de toit. Kolm, all, Culm, an. Voyez Culm. Koumaille. Klavay, lié. Koyon de chien. Koyon de chien.

Krein. Débauchement.

L

Lait de lune. Agaric minéral, Craie coulante. Farine fossile. Land (chalky), an. (clay), an. (Ground), an. Terre. V. Ground. Lapidea , lapidescens (terra). Terre tufiere, tuliere, celle qui approche du tuf. Lapidescens (terra). Voyez Lapidea. Lapis arenofus glutine argillaceo. Arenaceus glutine argillaceo. Acerofus, fibris rigidis. Asbeflus immaturus viridis. Caryftius lapis. Caryftius. Asbeftus immaturus viridis. Lapis obfidianus. Miroir des volcans. Voyez Pierre obsidienne. (Samyus). Alana nonnullorum. Tripoli. Vov. Argilla. Suillus , all. Orlten, Wolf. Voy. Pierre de porc. Larvatum (lithantrax). Jayet grof-

Lepeamnos, Glarea Linnki, Moz, fu.
Sablon en pouliere.
Lera (fijik), fu. Terre à potier,
Argille grife.
Letten, all. Argille. Terre à potier.
Lichte torffen. Tourbe des Pays-Bas.
Voyez Deerinick.
Lignum peroleo imbutum. Gagus.

Leers kiol. Stratum argillaceum.

Pseudo gagas. Ebenum fossie. Lithoxylon, all. Sortur Brandur. Lime, an. Chaux. Marne calcinée, quelquesois synonyme des mots clay, mud. Stone, an. Pierre à chaux. Loam. Malm, an. Terre grasse, terre à bauge.

Liehoxylon. Ebenum fossile. Pseudo

gagas. Gagas vel lignum petroleo imbutum, all. Sortur Brandur. Lithantrax vel fiffilis fchiftofus cum pauxillo porceilanea alb.a. Bituminofum feu piceum. Cum carbonibus

ligneis. Durius. Fiffile. Fragilius. Larvatum.

Ligneum. Metallisatum seu mineralifatum. Petrosum. Piceum seu bituminosum, Terrestre. Terrestre at-

que mixtum. Verficolor mutabile. Lump, an. Maife, peloton. (Cafual) an.

Lune (lait de). Agaric minéral. Craie. Coulante. Farine fossile.

M

Machefer, fossile des glaisieres. Pyrites. Casses.

Maillefer. Maniefer.

Manne, Segulum. Merga. Marga luceo - alba, friabilis Linnæi. Tripoli. Voyez Argilla.

Marle ou moëlle de terre. (clay), an.
Marne argilleuse. (Bleue). Bleuatre.
Marle à boulets. Martelle.

Marle (Steel), an. (Cowshut). Terre à bauge. (Diving), an. Statte, an.

Twing. Diving, an.

Marlin coal, an. Charbon à cuire la

chaux, ou marne.

Murne. Glaife.

Murne argilleufe. Clay marle, an. Calcinée, an. Lime. Voyez Lime.

Marneufe (terre). Crétacée, terre à chaux, an. Chalkyland. Martelle. Marle. Hann.

Matafala. Lugd. Stratum de l'enveloppe du charbon.
Merga. Segulum. Manne.

Métallique (pietre), Metallifatum (lithantrax), feu mineralifatum.

Mettle >

Mettle, an. Lit de terre noire ou noiratre très - dure , qui separe le corps de la veine; il est très-dur, vitriolique & s'effleurit à l'air. (Banne)

Mine, all. Grube.

Mine à fer. Pyrite des glaisieres. (Ebene de). Combustible. De fer combustible fixe, Mine par tombe. Boyaz, lie.

Minera ferri phlogistica. Saxea. Ni-

dulans. Minéral (charbon). Fausse dénomination. Agaric. Craie coulante. Farine fossile. Lait de lune.

Mineralifatum (lithantrax), feu metallifatum.

Miroir des volcans. Pierre obsidienne. Voyez Lapis.

Mo, fu. Moëlle de terre. Marle. Moer (Grolet). Stein, all. fu.

Molylbdena. Potelot. Mort agay , lié. Moui. Sin. Charbon de terre,

Mud , an. Humus. Moules. Mouffes, nœuds dans les ar-

doifieres. Mouton (faut de), lie. Rihoppement. Moz, fu. Glarea Linnai. Leptamnos. Sablon en pouffiere.

Mud. Dirt. Clay, an. Terre graffe. Mulm. Terre noire combustible, felon M. de Genssane, appellée ainsi en Aliemagne & en France, connu

fous le nom de houille. Mumia vegetabilis. Partie constituante des charbons de bois tourbe. Mundick, an. Pyrite cuivreuse, quelquefois arfenicale.

Mylla. (Swart), fu.

Nerf. Blanc. Raffon , lyon. Tome XVIII.

Næuds. Krins. Torrings. Nidulans (minera), lié. Bouroutte.

Obfidienne (pierre). Miroir. Crystal des volcaus.

Œufs de charbon. Lugd. Clous pierreux. Orfien. Wolf , all. Pierre de porc.

Voyez Lapis suillus.

Parafite (bande, couche).
Paving. Stone.
Peat. Peat turf, an. Terre maréca-

geuse. Tourbe.

Pear marle. Diving marle, an. Pec. Bolis. (Del) lie. Peigne. Charbon d'Irlande.

Peldon. Fire stone, an. Peerofum (lithantrax). Peyrat (charbon).

Phlogistica (minera ferri) Phlogiflicatus (schiftus) Brand-schi-

fer. Helric. Piceum (lithantrax), feu bitumino-

Pierre à chaux, an. Lime stone. Chalk (Craie en) an. Chalks stone, Faifant feu. Pyromaches. Graniteufe. Métallique. De porc. Orften. Wolf. Lapis fuillus. A boutons, all. Knopfitein. De roche, fu. Gracberg. De roche groffiere. Weacken. Saxum rude. Contenant ordinairement du spath fusible. De toit. Takstein. Tage kohlen, all. A remouler, an. Grind Stone. Voyet Agay.

Pierreux , an. Rubly. Pierreufe (grouette). Terre. Pipe (terre à).

Piropacilon. Syenites. Granito roffo.

Pitch , an. Poix , bitume.

Plastica (argilla), indurata , bolo indurato cinda.

Plate mettle, an. Branche clifte.

Porc (pierre de). Orften. Wolf.

Lapis fuillus. Spatum opacum fatidum. Gente de pierre calcaire de
la claffe des spaths & non des gypses.

Porcellana alba. Cos Linn. Voyet
Cos alba.
Porcellana (cossa)

Porcellana (terra). Argilla apyra. Pot vein coal, an.

Pottlot. Mine de plomb. Plomb de mine. Plomb mineral. Crayon. Plombagine. Plomb de mer. Molybdene. Pfeudo g1g1s, g2g2s vel lignum pe-

troleo imbutum. Ebenum fossile. Lithoxylon, all. Sortur Brandut.

Puante haavreie, lié.
Pyromaches. Pierre faifant feu. Voy.

Pyrite cuivreuse, an. Mundick, quelquesois arsenicale. Pyriteux (charbon).

0

Quarte, an. Firestone. Fire quater

R

Raffon, & non raffou. Nerf blanc,

Rag stone. Ragged stone, an. Pierre

eu blocaille. Blocage.
Rupillo. Cineres conglomeratæ. Voy.
Cineres, espece de pozzolane.

Réfradaire. Apyre. Remouler (pierre à), an. Grind stone. Rihoppement. Saut de mouton, lié. Roc vis. Voyez Granit. Grise, fu. Groeberg.

Roche douce. Gorre. Sauvage, c. a. d. qui ne contient rien de métallique,

du moins qui ne renferme point du métal que l'on cherche. Rock fand, an. Roc fableux.

Rosso granito. Syenites. Piropæcilon antiquor. Rubbly Rubble, an. Rubles. Rubbly, an. Rude (faxum) all. Waacken. Pierte

de roche groffiere. Voyez Saxum.

Sable (verd). V. Roc. Sablon en pouffiere. Glarea Linnæi. Leptamnos, fu. Moz. Voyez Cos

fablonneux.

Samius lapis nonnullorum. Tripoli.

Voyez Argilla.

Sand (rock), an. Roc fableux. Saut de mouton, Rihoppement, lie. Saxum commune grifeum. Comme il

fe trouve fous terre & dans les mines métalliques. Gresten , fu. Rude, all. Waacken. Schwefel arten, all. Voyez Bergfett.

Schwefel arten, all. Voyez Bergfett. Schale, all. Ecaille, an. Shale. Slate. Bass, an. Ertz. V. Ertz Wande. Voyez Table des matieres.

Schiftofus (fiffilis), vel lithantrax cum pauxillo porcellanæ albæ. Schifer, all. Ardoise. (Brand), fu. Ardoise qui bruse.

Schifer-flein, all. Charbon de terre ardoifé. Schirri lapidei. Pierres dures qui se

trouvent dans d'autres masses. Schistus terestris bituminosus. Phlogesticatus, all. Brand schiser. Schistus phlogisticatus. Brand schiser,

Seal. (Sope). Soup.
Seam, an. Joint.
Selénite gypfeuse. Vitriol de craic. Vitriolym cretaceum.

Semelle du charbon, an. Slipper coal. Shale. Voyez Slate.

Shelly stone, an. Pierre feuilletée. Vein, an. Couche coquilliere vraiment semée de coquilles. Shiffer (brand), all, Schiffus phlo-

rifticatus.

Shifferig, all. Pierre ardoifée. Siare. Shale. Bass , an.

Slipper coal, an. Semelle, fol, plancher du charbon, petite couche

friable. Soft , holl, an.

Soil. Ground, an. Terre végétale. Sope feal, an.

Soreur. Brandur , all, Gagas feu lignum petroleo imbutum. Pseudo gagas. Lithoxylon. Ebenum foffile.

Soup. Sope. Seal, an. Spar. Glubtering, gliftering ftone, an. Spick lera , fu. Terre à potier , argille.

Splint coal. Square, an. Monceaux épars de forme

applatie qui ne sont point en veine, & qui sont interrompus. Stak ften , fu. Bloc de pierre.

State marle, an.

Sieel marle , an. Sten. (Tak), fu.

Stein. (Grolet). Moet, fu. all. Stith. Common damp. Foul air, an. Stein (Shiffer). Charbon, de terre ardoifé. (Knopf). Pierre à boutous. (Grolet moer). (Tak). Pierre de

Srock, all. Bloc de minéral. Stone (lime) , an. Pierre à chaux.

(Chalks) , an. Craie en pierre. Clay). Cleaving, an. Pierre par feuillers qui fe fendent. Fire. Peldon. an. Free, an. Glittering. Gliftering. Spar, an. (Shelly), an. (Grind), an. Pierre à remouler. (Paring), an.

(Rage). Ragged, an. Pierre en blo-

caille. (Ware). Flins. Flintware. an. Pierre à faiance, pierre à poterie. (Fern). Carreg - Redynog, an. Stratum argillaceum, fu. Leers kiol.

Swart mylla , fu. Syenites. Piropæcilon. Granito rollo.

Tabac, Tourteau. Tage-kohlen, all. Tak-stein, fu. Tak-ftein , Ju. Pierre de tost. Tage kohlen.

Terra bituminosa lenis arida all. Unreitfe Stein-kohlen.

Terra lapidea , lapidescens. Terre tufiere, tuliere. Celle qui approche du tuffe.

Terra porcellanea. Tripolitana, Tripoli. V. Argille.

Terre, an. Dead.

Terre à bauge , an. Cowshut marle. Glaife, Dieve, Graffe, an. Mud. A pipe. Marneuse. Crétacée. Terre à chaux, an. Chalky land. Marécageuse. Tourbe , an. Peat. Terre à four. A foulon. A faïance.

Terrestre (lithantrax) Terre (moelle de). V. Marle. Terre gronette. Terre pierreuse de porcelaine. Derle. D'ombre. Pourrie. Tuffiere. Tuliere. Terra lapidea , terta lapidescens. Celle qui approche du tuf. Végétale, an. Soil. Ground. A potiers. Argille. Letten,

all. Terreux (charbon). V. Lithantrax. Thon - kohlen, all, Charbon de terre argilleux.

Thrée coal vein , an. Veine de trois charbons.

Toit (pierre de). Tak-stein, fu. Tombes (mines par). Bouyas, Top. Topp coal, an.

Torf. Turf. Turfe. Zorff. Zurb, al. Tourbes celtiques, an. Peat. Turf. Torfen (lichte). Deerinck. Tourbe (charbon de bois). Holtzkohlen.

Tourreau. Tabac. Tripel, all. Trippel, fu. Tripela, an. Tripoli. V. Argilla.

Tripela cartheus & mercati. Tripoli. V. Argilla. Tripoli. Terra Tripolitana. Waller.

Tripoli, Terra Tripolicana. Waller. Tuf. V. Brasier. Tuffiere, tuliere (terre). Terra lapi-

dea, terra lapidescens. Terre qui approche du tus. Tuliere (terre).

Twing marle. Diving marle, an.

coal vein. Bouillardée, Vegetabilis (mumia). Verd (fable).

Vif (roc). Granit,
Vitriol de craie. Sélénite gypleule.
Vitriolum cretaceum.
Vitriolum cretaceum.

Volcans (pierre de). Voyez Pierre obsidienne.

Wacken, all. Voyez Sazum rude.

Voyez Saxum.


Ware (thone). (Flints). Flints flone,
an. Pierre à faïance. Pierre à poterie.

Wasch berg, all.

Z

Vézétale. V. Tetre, an. Soil. Ground.
Vein, an. Veine. Pot vein coal, an.
Peine de trois charbons, an. Thrée
Zurb. Zorff. Zurb. Tourbe.
Zurb. Zorff.





PRÉCIS DE L'OUVRAGE

AVEC ADDITIONS

POUR SERVIR

DE TABLE DES MATIERES

A LA SECONDE PARTIE,

QUI TRAITE DE L'EXTRACTION OU EXPLOITATION;

Précédée d'un Distionnaire des termes & expressions en différentes langues; concernant les usages & le commerce du charbon de terre dans plusieurs pays.

Note publions, falon que nous en avous pris l'engagement auprès de nos lecteurs, la Table des matieres relative au travail de M. Morand fuir les charbons de terre & qui doit le compléter. Elle remplit feule avec quelques additions un cahier volumineux dans l'éditon ia - foio y mais après en avoir fait un examen attentif, nous nous fommes affurés qu'elle continen des termes de l'art en diverfes langues, des définitions de certains objets intérefinas, & fur rout un très grand nombre de détails que lon trouve mot à mot dans let tables du contenu dans les fections & les articles, placées: à la fin des volumes VI, XVI & XVII de notre collection. Nous avons obfervé enfin que l'auteur, en travaillant à cette Table générale, y a fait entrer fur certaines matiers de nouvelles connaîfainces , acquifes depuis la composition de fon

ouvrage, & qui par conféquent n'ont pas pu y entrer. Toutes ces confidirations nous out fait fenir la néceffité de ne point imprimer cette mème table eu entier, mais d'en retrancher ce qui n'est que pure répétition des Tables particulheres, en conservant cependant tout le reste, & en supprinant les renvois devenus manifellement inutties, puisque coux qui font marqués dans ces dernières suffisent pour remplir le but auquel toute table des maiteres ets déslinée.

Λ

ABANDONNÉ. Axhué, lié. Bure abandonné, interrompu. Differentes circouftances obligent d'abandonner ou d'interrompre les fosses & les ouvrages: au pays de Liege on en connait un graud nombre qui sont travaillées.

Abattement , lie. Canal , tranche pour décharger les eaux. Abattissement , abattement d'eaux .

lié.

Aboette (verge d'), lié. Soude.

Tarriere.

Abouter. Avant - bouter.

Abtenfen, fu. Excavations.

Abus qui se commettent touchant le fait des mines, se rédussent à trois chess. Moyens imaginés par le gouvernement pour y obvier.

Abus des compagnies exploitantes par privileges, méritent la plus serieuse attention de la part de ceux qui veulent entrer dans les sociétés des mines.

Abzieden (das) derer Gebande. Den Grubenzug, all. Mensura subcerranea.

Accaparment, Espece de monopole consistant à faire des levées considérables de marchandises pour s'en approprier la vente à soi seul, pour les vendre à si haut prix que l'on voudra.

Dans ces derniers tems, en 1773. le sieur Jacques - Christophe Mathieu de la Salle, se qualifiant ingénieur des mines, s'annonça dans Paris, lui & fa compagnie, comme entrepreneurs genéraux des mines de charbon de terre ; il avoit pris les mefures les plus contraires à l'esprit & à la lettre des ordonnances, pour faire cet monopole fur le charbon de terre , & avait cherché à s'affurer lui & sa compagnie d'un privilege exclusif pour le commerce des charbous de terre d'Auvergne, du Forez & du Bourbonnais. La Gazette du commerce du 11 mars raffura les particuliers faifant ce négoce, en annoncant que le sieur Mathieu n'avait point réuffi dans ses sollicitations pour cet effet ; mais les suites de l'accaparement entrepris par le fieur Mathieu ne fe firent pas moins fentir, par la ceffation presque subite du commerce, par la difficulté de se procurer du charbon de terre, quoique d'abord on affectat de vendre ce combustible à un prix modéré. L'annonce que fit cette compagnie (dans des avis imprimés) foit de cette circonstance, soit de l'indication de leur bureau au port S. Paul , le foin qu'elle eut de répandre ces avis dans Paris& dans les provinces, étoient une tentative faite pour suppléer au manque de fuccès dans l'obtention d'un privilege exclusif qu'on s'arrogeait ainsi dans le fait ; & réellement , des l'année 1773, cette compagnie avait patfé, avec MM. de Brassac & de Frugeres , propriétaires de la plupart des mines d'Auvergne, un traité par lequel ces deux feigneurs avaient vendu au fieur Mathieu, exclusivement à tous autres, pendant le tems & espace de vingt années entieres & confécutives, tous les charbons de terre de la meilleure qualité qu'ils pourraient faire extraire dans toute l'étendue de leurs poffetfions. Par le même traité, MM. de Frugeres & de Brassac s'étaient obligés envers le sieur Mathieu de ne pouvoir vendre ni faire vendre directement, ni indirectement aucun charbon fur les mines ni au port, pour être embarqué, à l'exception des charbons propres seulement à cuire la chaux . & de ceux qui seraient transportés par terre.

Cette compagnie s'était emparée de même des autres fources d'approvisionnement de ce combustible pour Paris : pareil arrangement était fait pour la mine de Fims en Bourbonnais , & vraisemblablement pour celles de Forez.

Les procès-verbaux justificatifs des refus faits à la mine de Finns & celles d'Anvergne, aux marchands qui s'y présenterent pour acheter du charbon, ou des offres arbitraires. & conditionnelles d'en délivrer, ont mis à découvert la manœuvre par laquelle

le sieur Mathieu entendait se rendre maître de modérer ou d'étendre à fon gré la circulation d'une marchandife de cette importance, sous le prétexe d'en avoir acheté tous les charbons extraits & à extraire. Un traité de cette espece, pour arrher les charbons de terre destinés sur-tout à l'approvisionnement d'une capitale, rentre absolument dans un des cas prévus par l'art. II du ch. III de l'ordonnance de décembre 1672. Les marchands forains, voituriers de charbon de terre pour la provision de Paris, présenterent au conseil une requete pour faire caffer & annuller le traité du fieur Mathieu & compagnie avec les propriétaires & fermiers des mines de charbon.

Accapara, Faire des levées de marchandifes permites, afin de les rendre rares i il fuit clairement que cette manœuvre est illicite; aussi en bonne police est-elle défendue, sous peine de confication des marchandises accapareés, d'amende pécuniaire, & même de punition corporelle, en cas derécidive.

doux, par le moyen d'une chaleur déterminée, une foupleffe encore plus grande, en l'empéchant d'une part de perdre fon phlogifique & en lui donnant de l'autre occasion de s'en faturer; ce qui procure à fes parties conflituantes le moyen de prendre une texture égale.

Acide, maniere d'être qui fait l'effence de tout sel qui se rencontre dans les végétaux comme dans les minéraux, & qui se marque à la langue par un goùt piquant, en caufant un fentiment d'aigreur. Les acides le reconnaillent à l'effervelcence qui fe fait quand on les mèle avec une autre forte de corps appellé alkalis: les acides minéraux font l'acide vitrolique, l'acide du nitre, & l'acide du fel commun.

Acide fulfurux volatil, c'est celui formé par l'acide vitrolique, le phleg-me & la portion de l'esprie entirement brûlé par l'acide: l'exhalaison légere d'acide fulfureux volatil ne se remarque, selon M. Venel, dans les charbons de terre, que dans un certain tems de l'ignition.

Acide vitriolique. Voyez Vitriolique. Acidum (fulphureo) lithanthrax, charbon pyriteux, dans lequel la pyrite furabonde au bitume.

Acier, fer plus pur & plus fouple, & qui porte différens noms, felon les endroits où il se fabrique.

Aimanté.

Fondu.

Ade de société, est un point important de l'examen des personnes qui veulent s'intéresser dans les mines,

Actionnaires, affociés, ou intéresses dans les mines. Parere, ou avis & conseils sur les so-

ciétés pour les entreprises des mines. Acus magnetica. Versorium. Aiguille aimantée.

Adhérité, terme de coutume de Limbourg, de Liege, du Hainaur, Luxembourg, Namur; c'est celui qui, par les œuvres de loi, a acquis le droit foncier en la chose, ce qui s'appelle en matiere de mines, utès-fond.
Adjacus venarum pars. AORIC.

Anzines du pas , lié.

Adversa vena pars. Ag. V. Vena.
Adversum caput fodinarum. AGRIC.
Vov. Fodina.

Ajournement, pour airage, pour obtenir visite.

Æqua vona, all, Flacher Gang.

Æv, V. dir, Mamobilis, Asolic, Feu,
flagnans; pgfillens aura, all, Bofe Weter, air flagnans; pgfillens aura, all, Bofe Weter, air flagnant. Naturellement & fimplement cette exprellion d'Agricola
pourrais fer traduire par le mot air fixe
dont il eff fi fort queltion parmi les
physiciens, & dont les effects font abfolument les mèmes que cet air flaernant ou immobile des mines.

Æfluarium. Soupirail d'aqueduc. Bure de xhorre.

Aiwes , lie. Eaux.

Affinage. Purification en grand de l'or, de l'argent, & de tout métal étranger.

Affinage à l'Allemande. Affinage

Des mattes.

Affinerie. Creufer qui ne fert qu'à diffoudre & travailler une portion de la gueufe, pour la porter au gros marteau. Au fortir de ce creufer, la gueufe s'appelle loupe. Au fortir du gros marteau. c'êt une piece.

Affloxhement d'eaux , lik. Affrétement , fret , fretage.

Affoncer, lié.
Agent (coal) an. facteur de char-

Agent, moteur, agens appliqués à l'action des pompes.

Agraffes, lieus de fer pour retenir des pieces de menuiserie.

Agger.

Agger, va!lum, Stein - Walle, fu. rempart, parapet, mur; lié, faille. Agricola, fon traité latin de rs me-

tallica, ouvrage précieux, fur - tout concernant la partie de l'exploitation des mines.

Ahover, axhuer, lié. murailler dans fon pourtour un bure abandonné ou interrompu.

Aides de l'avalleur, trairesses au jour.

Aides des officiers chableurs & mattres des ponts fur la Seine. Aiguille d'un cadran, ftyle, gnomon

d'une bouffole de mine.

Aiguilles ou coins, lié. aweye.

Aiguille à caillou, à pierre.

Aiguille à veine, ou à charbon.

Aiguille des carriers,
Ailes, dents du pignon.

Aimant (pierre d') pierre héraclienne de Platon , pierre d'héraclée , pierre ferriere , en vieux françois calamite, marinette , magnes.

Air de l'athmosphere, employé pour faire mouvoir des machines, aidé par quelque puissance.

Faire le tems, faire communiquer ou faire circuler l'air, all. Wetter bringen. Auram suppeditare.

Air naturd, ou 'libre, fon état naturel. Compression habituelle do l'air, telle que si cet air venait à perdre toutà - coup sa pesanteur, il tendrait à s'écarter de toutes parts avec une force considérable; on peut aussi entendre par sut naturel de l'air, la densité qu'il avait avant d'être comprimé.

Changement d'air naturel dans les mines, est celui qui est le résultat na-

turel de la profondeur des puits ouverts, sur une étendue de galerie. Nous croyons devoir en rapprocher ici ce qui se trouve dans le chapitre VIII de l'ouvrage de M. Delius, où cette matiere est traitée avec beaucoup de fagacité. Pour l'intelligence de cet article, il observe dans la section précédente, qu'en confidérant l'air comme un corps fluide, il s'enfuivrait que dans les mines l'air devrait toujours entrer par les ouvertures les plus élevées . & fortir par les ouvertures les plus baffes; cela arriverait auffi néceffairement, si l'air n'était pas en même tems élastique, & si en conséquence de cette propriété expansive il ne produisait des effets tout différens de ceux qui font produits par d'autres corps fluides : par cette railon, dit M. Delius, l'expérience fait reconnaître que les courans d'air n'entrent pas toujours par les ouvertures les plus élevées. pour fortir par les puits ou ouvertures les plus bailes; mais on fait que quelquefois, fur - tout en hiver, l'air entre par les ouvertures bailes . & ou'il fort par les plus élevées, tandis que précisement le contraire arrive en été. Au printems & dans l'automne, lorsque ce cours de l'air change, il arrive par conféquent que le courant est entiéremont arreté pendant quelque tems, jusqu'à ce qu'il ait pris son chemin ordinaire. Voici comment M. Delius rend raison de ce fait.

Jusqu'ici l'on a pensé que c'était le changement de pesanteur de l'air qui était la cause de ce phénomene : on est dans l'opinion qu'en hiver l'air extérienr est plus pesant que l'air de la mine, & qu'il cft au contraire plus léger en été; par conféquent on a dit que si en hiver la colonne d'air a descend de la superficie de l'athmosphere, & preife l'air contenu dans le puits b, il fallait nécettairement que la colonne d'air c, qui est dans le puits & élevée au-deflus, cédat, & qu'ainfi le courant d'air entrat par un premier puits b, & fortit par un autre puits d , puisque la colonne d'air a ferait dans ce moment plus pefante que la colonne e, qui devrait être dans toute fon étendue plus légere que la colonne a, parce que fa partie contenue dans le puits était plus légere. En été, au contraire, la colonne a serait plus légere que la colonne c, parce que celle - ci deviendrait plus pefante par la partie d'air plus lourde contenue dans le puits; & par fa pression il devrait arriver que le courant entrât par le deuxieme puits d, & reffortit par le premier b.

Mais il y a de très-fortes objections à faire contre cette opinion : car en pofant qu'en hiver la colonne a foit plus pefante jusqu'à l'entrée de la mine, que la partie de cette colonne contenue dans le puits, il s'enfuivrait qu'un corps plus pefant pourrait repofer fur un corps élaftique moins pelant fans le comprimer, ce qui est contre toutes les loix de la pefanteur, Car deux colonnes d'air, égales en hauteur, doivent ètre prefées l'une comme l'autre en égale proportion par l'air supérieur, & par conféquent elles doivent être d'une pesanteur égale. Le centre de la galerie b ferait donc en c le point de féparation où les deux colonnes presse-

raient d'une force égale l'une contre l'autre : il réfulterait de là qu'il n'v aurait aucun courant d'air. Il en réfulterait encore que tous les hivers & étés ce phénomene devrait se manifester dans tous les puits & galeries différens en hauteur, puisqu'en hiver l'air ferait toujours plus léger dans le puits d, & plus pefant en été que le grand air & par conféquent la nature ne pourrait point se changer dans les loix de la pefanteur & du monvenient. Cependant rien n'est plus commun que les exceptions à cette regle, & l'expérience nous apprend plutôt que les courans d'air dans les onvertures hantes & bailes prennent quelquefois un chemin tout oppose. Il faut donc qu'il y ait une autre caufe que la pefanteur qui produife cet événement, & nous la trouverons en la cherchant principalement dans la vertu expansive de l'air.

Changement artificiel d'air; moyen par lequel on obvie au défaut de circulation d'air, provenant de l'égalité de la profondeur des puits, entre lefquels il n'y a aucune communication.

Air des mines, altéré de différentes manières, ou chargé de vapeurs, ou condenfé au-delà de fon état ordinaire. Manque d'air, ou défaut de circu-

lation de l'air dans les mines. Mauvair sir, mauvais brouillard. Air muijble. Air flagmant. Air fixe. Esfrit follet des mines, touffe, pouffe. Famus virofia, aura pofiliens, aer immobilis, aer gravis. Agric. Air figffocant. Meffette. Cobelt. all. Schwaden. Bad Air. Vergiit Lutie. Bergmanslein. L'expresion latine, aer immobi-

lis , dont s'est servi Agricola , qui s'interprete naturellement par air flagnant, peut de même se rendre par le mot d'air fixe, adopté depuis quelques années parmi les physiciens pour exprimer une substance dont la nature est ignorée. & dont on ne connaît que des propriétés lingulieres, qui le rapportent affez avec celles de différentes fubstances, particulièrement avec celles de l'air méphitique des fouterreins dc mines, des puits de la ville d'Utrecht, des cuves de biere en fermentation, &c. M. Black, physicien d'Angleterre, qui a introduit le mot d'air fixe, entend une espece d'air, différent de l'air élastique commun , répandu néaumoins dans l'athmosphere, à peu près aulli pefant, qui, se combine avec la vapeur du foufre & des rélines, qui se dégage des matieres en putréfaction, qui est renfermé aussi dans les alkalis fixes volatils , & qui réfulte de la terre calcaire. M. Baumé estime que cette substance n'est que l'air de l'athmosphere diversement altéré. Comme l'air des fouterreins de mines. l'air fixe éteint la flamme & les charbons allumés; respiré par les animaux, il leur cause la mort. Il se combine avec l'eau, &c.

Air inflammable, ou vapeur détonnante ou fulminante. Retour de l'air inflammable fur lui-même, après avoir exercé sa force expansive.

Embouter, conduire l'airage, faire paifer le vent.

Airage des montées, des vallées.

Bure, ou josse d'airage, burtay, lié.
tuyau d'airage, boyau d'airage, cass.

plancher d'airage.

Waxhieux, lié. ou repasseur d'airage. Différens moyens de changer l'air des mines.

Voie d'airage, reuwallette, lié. Voie

de troussement, cassi, boyau.

Aire, (géométrie) [uperficie, efpace renfermé entre plusieurs lignes, ou quelque figure que ce foit, area, aire d'une superficie plane. L'aire d'une figure plane et l'espace qu'elle contient, lequel se mesure par de petits quarrés.

Airure, lié. Fibra recumbens în dio tedi. AGRIC. Waime de vone, lié. Ajutage, robinet, ou petit tuyau

adapté à l'ouverture d'un jet d'eau.

Alage atou, alage alentour, lif., Quand les maitres d'une folic ne font point encore parvenus dans les ouvrages au point de binéficie, ou lorf, qu'en les pourfuivant on vient à tomber court, les maitres doivent contribner chacun en proportion de leur part; pour cela, on leu en voie à chacun une cédule: cela s'appelle un alage aton, ou al entour.

Alais (charbon de la mine de la foret pres), fort terreux.

Alambic dans les machinet à vapeur. On appelle de ce nom le vaifleau delliné à contenir & à faire bouillir plusieurs tonnes d'eau, qui sont sans celle recentées par de l'eau froide. Albieçois, petit pays dont Albi est

Active and a capitale. On y trouve près la ville de Blaye, à fix cents pieds de profondeur totale, une veine de charbon fous une couverture pierreufe, qui commence à fe montrer à 248 pieds

de la superficie; elle est composée dans son épaisseur, d'un premier roc de couleur noire, suivi d'un roc gris de 160 pieds, au-dessous duquel vient un autre roc noir de 50 pieds d'épais.

Alfraton, province de Derby en Angleterre. A quelques milles d'Alfreton, l'on exploite la mine de charbon de Swanwich; il n'en est point fait mention dans notre ouvrage.

Algebre. Science du calcul des grandeurs en général.

Algue marine. Rien n'est comparable à cette plante, pour donner au seu de la chaleur.

Milade. Milade. Index ou regle mobile, qui parant du centre d'un infrument attronomique ou géométrique, et que le graphometre, l'aftrolabe, peut en parcourir tout le limbe, afin de montrer les degrés qui marquent les anglés avec lefquels on détermine les ditlances, les hauteurs,
&c. L'alidade porte deux pinnules élevées perpendiculairement à chaque
extrémité.

Allier, Bec d'Allier, entrée en Loire.
Alluchons, alichons, terme de riviere,
qui défigne l'espece de pointes ou de
dents de bois des roues de moulins.

Elles different des dents, en ce que celles-ci font corps avec la rone, & font polées fuer elle, an lieu que les alluchons ne font que des pieces rapportées la partie qui fait dent, & qui Pengene, s'appelle la téte de l'alluchon; celle qui elle ammortaifée ou affemblée de quelque façon que ce foit avec la roue, s'appelle queme de l'alluchon.

Allure, Direction des veines vers quelque point de l'horizon.

alluvium (terre d') terre limonneufe, déposée par les caux des rivieres.

Alta vena. AGRIC. Veine profonde. Altemberg, Alteberg: petite ville dans la hante-Saxe au cercle d'Ertzgeburg; c'eft. à dirc, dans la province du Margraviat, où font des mines d'argent.

Alumelle, charbonniere de houille.

Alveus, auge, cuve, passage de
communication.

Amende, amendes, forte de peines pécuniaires, qui dans la coutume de Liege appartiennent au procureur général, quand le feigneur du lieu ou Pofficier font négligens à faire exécuter les ordonnances concernant les bures abandonnés ou interromous.

Amas [mines en] blocs de mines appellées auffi mines de rencontre, parce qu'elles fe rencontrent par hafard, comme celles d'Altemberg. Minera cumulata.

Amiranté, juridiction royale, qui juge en dernier reflort jusqu'à la concurrence de 50 livres & connaît, tant au civil & criminel que police, de tout ce qui concerne la marine & le commerce martime.

Amont - pendage [mahire d'] ou d'athier [fosse d'].

Amorceux, an. womble, tête de la verge à forer, ou de la tarrière.

Analogie, en mathématiques, est la même chose que proportion, ou égalité de rapport.

Dans l'analogie, qui fait partie des problèmes relatifs à la géométrie fouterreine, tome XVII, pag. 69 après le petit angle, 56° 57', lif.z, fur les lignes logarithmiques on apperçoit les quarrés & leurs racines au premier coup.d'œil; puis ajoutez,

Le plus grand angle A 80° 3'
Le plus petit E 16° 17'
180 Les trois angles.

Angle compris. D 43°

137 ... Somme des angles inconnus. 68.30 La moitié de la fomme. 11.33 Moitié de la différence.

80.03 Le plus grand angle.

56. 37 Le plus petit angle.

Le finus de É 16526942
au côté A D 98337833

Sinus de D 11.4864775 Au côté de A E 9.9233450

Valeur de la base AE 36.57.1.5631325.

Recherche du quarré de l'hypoténuse A B.

Quarré de AE 36,57 pi. 1737,7549 Quarré de AD 9,125. 0083,265625 La fomme ou quarré AB 1420,65925 dont la racine est un peu moindre de 38 pieds; on 37,69 pieds, qui valent enfin 37 pieds 8 pouces 3 lignes §.

Dans cette analogie on compte la déclination du plan, non du fud ni du midi, mais de l'est ou de l'ouest.

Analysis chymiques du charbon de terre. De toutes les productions des trois regnes, le charbon de terre est celle qui préfètne plus de lingularités & de difficultés à l'analyse. Parmi les analyses nombreuses qui ont été faines à ma connatifience de quantité de charbon de terres, & par divers savans, ecui ides mines de S, George en Anjou

vient d'être examiné chymiquement, dans le plus grand détail, par MM. Parmentier & Defyeux. La voie des menstreux simples & composes n'a donné aucune lumiere fur la nature de ce charbon ; on n'en a retiré qu'une petite quantité de terre qui s'est combinée avec les acides. & une matiere colorante extractive , dont l'eau bouillante s'est chargée. Les résultats de la distillation de ce charbon à la cornue fe font trouvés absolument les memes que ceux qu'ont fourni les charbons de Newcaltle, d'Ecosse, de Nowogorod, de Wellin, de Silélie, &c. analyses par MM. Model , Hyerne, Kurella & autres. De l'amalyse à feu nu, il a réfulté que l'alkali volatil & le foufre contenus dans les produits qu'on en avait retirés, étaient entiérement l'ouvrage du feu, n'ayant rien été apperçu de semblable en examinant le même charbon par le moyen des réactifs. Ces différentes recherches concourent à affigner à ce charbon une nature movenne entre le charbon bitumineux proprement dit, & celul vulgairement nommé foufreux, & celui que l'on appelle proprement bitumineux, dont il s'éloigne néanmoins. Les résultats des charbons de terre de plusieurs pays sont tous différens.

Analyse (mathématique) est le moyen d'employer l'algebre à la folution de plusieurs problèmes en les séduisant à des équations, ann de trouver les inconnues au moyen des connues, Angin. Virevaut. Singe. Angin à pompe, Bouriquet.

Angle. Ouverture que forment deux

lignes, ou deux plans, ou trois plans qui se rencontrent. Angle droit est celui qui est formé par une ligne qui tombe perpendiculairement fur une autre ; ou bien c'est celui qui est mesuré par un are de 90 degrés. Angle aigu est un angle plus petit qu'un angle droit, c'est - à - dire, qu'il est mesuré par un arc moindre que l'are de 90 degrés. Angles correspondans des montagnes, Angles égaux, font ceux dont les côtés font inclinés les uns aux autres de la même maniere, ou qui font mefürés par des ares égaux d'un même cercle, ou par des arcs semblables de cercles différens.

Angle horaire est l'angle au pole formé par le cercle horaire & par le méridien.

Angle d'incidence, angle d'inclinaifon. Quelques auteurs d'optique appellent angle d'inclinaifon ce que les autres nommunément ongle d'inclinaifon ce mais plus communément on appelle en optique angle d'inclinaifon; l'angle compris entre un rayon incident inr un plan, & la perpendiculairé tirée fur le plan au point d'incidence; quelquies auteurs nomment angle d'incidence le complément de ce dernier angle.

Angle oblique est un nom commun aux angles obtus & aigus. Angle obtus est un angle plus grand que l'angle droit, c'est-à-dire, dont la mesure excede 90 degrés. Rettiligne, celui dont les cotés sont des lignes droites.

Angleterre (commerce du charbon d') dans la capitale & dans l'étendue

de ce royaume. Quelques commercans font venir de ce charbon à Paris. Ils font de la plus grande qualité; mais les droits de transport & ceux dont ils font chargés à l'entrée du royaume, les rendent fort chers; ils reviennent à plus de 90 livres la voie.

Annenberg (S.) ou S. Annoeberg (Mine de) dans laquelle Agricola fait mention d'un accident occasionné par le mauvais air, ou l'air fixe.

Antigraphus, antigrapheus. Scriba partium, Agricolæ. all. Berg - Schreiber. Controleur fermenté.

Août (mois d'). Les maîtres de fosses doivent poursuivre leur ouvrage de jour à jour, si ee n'est par force d'eaux, ou saute de lumiere, au mois d'août, ou en tems de guerre.

Appareil de pompe, barillet. Nom donné quelquefois au piston, dans une pompe à bras, qui n'a pas de corps de pompe.

Apprès du charbon de terre, avec des argilless avantages particulieres de cette fabrication , pour mitiger fa fumée, réprimer fon odeur au feu, pour donnet un chauffage économique en retardant fa conformation , & augmentant la durée de ce feu. Contequences, deux propriétes diffunêtes qui appartiement à la façon donnée au charbon de terres ja voir , une économie fur la matiere même, & une forte de correctif des vapeurs de la houler cettif de vapeurs de la houler cettif de vapeurs de la houler de correctif des vapeurs de la houler de correctif de vapeurs de la houler de la correction de la correc

Appropriation du charbon de terre au travail des mines de fer.

Appui, (statique) point fixe & immobile, eapable de résister aux plus grands efforts. Ce point, nominé aussi

point d'appui, a lieu dans le levier & dans le treuil , où il est quelquefois appellé hypomochlion, centre du mouvement.

Appuie - pot, trépied, ustenfile de cuifine fait de fer, en demi-cercle ou en triangle, qui fert à appuyer un pot ou un coquemar, afin qu'il ne se renverfe pas.

Aquagium , jus cuniculi , droit de faire un aqueduc dans les terres des autres.

Aquarius fulcus, tigole pour conduire les eaux.

Aqueduc, canal, xhore, lie. Cuniculus. Wattu Troumma. fu. Percement , galerie de pied,

Arbeit (Feld), Galeries.

Arbetare (Kol) fu. ouvrier de mine de charbon. Houilleur.

Arbristolle Occitan. Galerie, Gralle. Arbue, herbue, aubue, espece d'argille ou de terre vitrifiable, employée dans les forges, comme fondant & correctif. Communément c'est une espece de pierre à chaux.

Arc, en géométrie, est une portion de courbe ; par exemple, d'un cercle, d'une ellipfe, ou d'une autre courbe. Arc. Une veine de charbon , avant

d'arriver à une faille, s'étend fouvent à une grande distance en formant une

espece d'arc.

Architedure, est en général l'art de bâtir, qui ordinairement est divisé en trois especes; favoir, l'architecture civile, ou l'art de composer & de construire les batimens pour les différens usages de la vie ; l'architecture militaire, ou l'art de fortifier les places pour les défendre de l'effort des bombes & du canon ; & l'architecture navale, qui a pour objet la construction de tous les bâtimens flottans & de tous les édifices qui se construisent sur le bord de la mer : les différentes constructions relatives à la conduite & au tranfport des caux d'un endroit dans un autre, font défignées par quelques écrivains sous le nom d'architecture hydraulique. Les principes sur lesquels fe conduit la pourchasse des ouvrages fouterreins relatifs à l'exploitation. des mincs, permettent de comprendre cette partie de la science des mines fous le nom d'architecture fouterreine des mines. Elle se trouve développée. pour ce qui concerne l'épaulement ou l'étançonnage, dans le mémoire de M. dc Tilly. L'architecture souterreine est un point intéressant de l'exploitation; fa connaisfance est nécessaire à un ingénieur de mines.

Ardent (del puech), montagne du Montet dans le Rouergue. Scedali.

Areine, xhorre. Canal. Mahay, lié. Poly, an. fu. Stoll. Wallu, Espece de chemin couvert, construit à chaux & à pierres , nommé dans quelques endroits percement, galcrie de pied, cuniculus, via arenata. Lorfque dans une montagne à charbon on peut former un aqueduc fouterrein au fud ou au nord, les eaux s'évacuent fans frais. & on peut extraire le charbon de la mine, fans l'enlever par des bures. Une areine pent etre pourchasse au travers d'une veine, ou dans le corps de la montagne. L'obiet qu'on se propole dans la construction de ces aqueducs, est d'extraire le charbon, & de

Arine de communication. Les entrepreneurs des mines ont deux moyens pour communiquer avec une areine, ou en poudant une galerie à travers les veines & rochers, ou en forant des trous; ce que l'ou appelle communiaux par des boleux.

Ariente Mediade, arnines franches, Dans la ville de Liege on dillingue ces deux forres d'areines el sa criciue franches , en écoulant les caux des mines, en fournillent dans tous les différens quarteres de la ville de Liege , les places publiques, les maifons particulirers , à ceux qui veulent les payer, & Les arcines batardes font celles dont les caux ne font d'aucun ulage, & dont l'embouhere el en particular lufféreures aux premières, il ett ellentiel pour la ville d'en empècher la communication.

Argilles, terres graffes en abondance dans les différentes couches des mines de charbon de terre. Dans ce genre de terres il s'en trouve de diversement colorées.

Argilles de la premiere qualité, argil.

Les de la feconde qualité, argilles camunes, argilles terres, argilles fables.

Sous ces différens uoms, fout comprifes des matieres terreules placées
fuperficiellement fur le globe, qui à
la confifiance etrerule joigenet plus
ou moins feufblement les qualités vifquentés & cenaces de la glaife proprement dite.

. Argilleuses , terres argilleuses &

marneuses en Angleterre.

Arithmétique, l'éleuce ou art de démontrer cette partie des mathématiques qui confidere les propriétés des nombres.

Arniers, ou propriétaires d'une galerie d'écoulement.

Arpenteurs de mines , all. Marks-Schei-

de. Fodinarum mensores. Finitores metallici.

Arrivage à bord des marchandises.

ou des bateaux au port. (Déclaration d')

Arfénical: aucun charbon de terre

ne participe de cette flubfance. Afrhyxie, dont les ouvriers de mines peuvent être furpris, foit par la commotion de la vapeur fulgurante, foit par l'effet de la vapeur fundocante, ou de l'air fixe, à la finite desquels l'homme relite & peut reiter long-tems fans mouvement, comme frappé de la foudre, & mourit. Mobus attonitus,

morbus fyderatus.
Afpirant (wyau) fax. Auster kiel.
Afpirante (pompe) ou commune.
Afpirante & resoulante (pompe).
Afpiration (tuyau d') ou tuyau
montant.

Affainier, Lyon. Tarir, fecher les eaux.

Assers, Tigilli, membrures ou grosfes pieces de bois de sciage, servant aux ouvrages de charpenterie & de menuiserie.

Assigne jus, lil.
Assignation, tendante à hausser le prix des charbons de terre, à l'usige de Londres & de son voisinage, défendue, Loi contre ces associations.
Existe

Existe de même en France, consignée dans une ordonnance de François I, nécessaire pour avoir le plus grand effet possible relativement à l'approvisionnement de Paris , en l'année 1520, qui a fervi de base à l'art 24, titre 15, de l'ordonnance de 1669. Cette loi porte qu'un traité de fociété qui paraitrait avoir pour objet d'envahir une partie considérable d'une sorte de marchandise relative à la provision de Paris, serait annullé, comme étant chose prohibée par les loix pour cet approvisionnement. La profeription de ces traités est prononcée par un arrêt du parlement, du 10 juin 1633, rendu fur la police & réglement des marchands de bois & de charbon, tant de la ville de Paris, que forains. Cet arret enjoint à tous marchands de faire les achats, vente & débit de leurs marchandifes, chaeun séparément & à part, suivant l'ancienne forme, à peine de confiscation desdites marchandises. & d'etre privés du trafic, & d'amende arbitraire; & où ils auraient des à préfent fur les ventes ou port en cette ville de Paris, amené marchandises en commun, seront tenus de les lotir dans trois mois ; & des-lors la cour a casse & annullé toutes affociations pour le trafic des marchandifes , fous les mêmes peines de confiscation. Voyez Accapa ement.

Associé de mine, all. Berggenosse.

Associé de mine, all. Berggenosse.

Associé de mine de la Berggenosse.

Associé de mine de la Berggenosse.

Associé de la Berggenosse.

vrages, lié,

Assurance [ligne alidade, d'] de
Pastrolabe. [Soupape d'].

Tome XVIII.

Aftalle, lié. Aftechut, stikay, stiket, peta, lié. Fourche destinée à empêcher le her-

naz de révrograder.

Afringent [tinture médicinale],
qui peut se tiret du charbon de terre.

Afrolabe, lat. afrolabium, cofmolabium, afrolapfus, fufpenforium, armilla fafponforia, planiphorium, arlentica, afbannia. Arab. Waragora.

Plateau de cuivre qui reprédente sur un plan les principaux cercles de la

[phere.

Astrolabe particulier. Universel.

Athier [mahire d'] ou d'amont-pendage.

Athour [fosses de grand], hernaz double, lié,

Fosses de petit athour. Athmosphere. L'air de l'athmosphere, d'après quelques observations, peut être considéré comme un fluide compose de deux fluides, dont les pesanteurs spécifiques sont prodigieusement inégales. M. le Roi , docteur & professeur en l'université de médecine de Montpellier , agrégé à la faculté de Paris, a prouvé que ces deux fluides se trouvent melés ensemble dans des proportions différentes, suivant le plus ou moins grand éloignement de la terre: d'où il suit qu'indépendamment de l'inégalité de condensation réfultante de ce que les couches supérieures de l'athmosphere sont moins comprimées que les inférieures, la pefanteur spécifique de l'air doit varier encore, & se trouver d'autant plus grande dans les couches voifines de la terre, & d'autant plus petite dans celles

D

qui en sont plus éloignées.

Que l'un tonte pius ciongness. Cette conditération paraît avec ralion à M. le Koi, a devoir entrer pout a quelque choie dans l'elimantial finitire de la comparti del la comparti de la comparti del la comparti de la c

Atteliers de mine. Les deux principaux font une forge & un chantier, où s'exécutent les ouvrages en gros bois.

Equipage d'un attelier, ou dénombrement des approvisionnemens nécessaires pour l'exploitation d'une carriere de charbon.

Attelier de fabrication pour un établiffement en grand du chauffage de houille appreté, peut être regardé comme celui d'une briqueterie.

Attributions. Droits ou privileges qui donnent à une jurisdiction la connaissance de tout ce qui concerne un objet.

Aube, abe, arbre de fosse.

Aubes ou vannes ; leur nombre pour opposer au courant de l'eau, est difficile à déterminer.

Audi, mesure de charbon. Aufs-chage-water, all. Conduite des

eaux.
Auge, cuve.

Auger, augar, augre, Whimbe,

Augets (roues à pots), Moteur de la machine pour la mine de Pontpéan en Bretagne.

en Breugne. Aulae, alna, orgya. Il eft trèsordaulae, alna, orgya. Il eft trèsordinaire dans plusieurs pays de melitre les ouvrages à cette métire, qui
eft aussi celle des mines. Beaucoup
d'auteurs anciems & modernes ne donment à l'aune de Paris que 39 pour
guete vouls parie de l'aune des drapiers, qui est de 2, pouces 9 signes,
& qui ne fert qu'à melitrer les draps;
l'aune de Paris est de 44 pouces du
pied de roi, & contient aussi quatre
pieds romains antiques. L'aune Suédois est d'environ demi-aune de Paris.

Aura pestilens, all. Vergiste Lust.

Aurgases, sax. Dégorgeoir.

Aurioles, auruols, castarnous, shá-

Aurioles, auruols, castagnous, châtaignes blanches.

Auster kiel, sax, Tuyau aspirant.
Auzat (mines de charbon). Dans
la Limagne.
Aval pendage (ouvrages d'). Vei-

ne d'aval pendage. Pendage (la pareis d'aval), peut, si l'on veut, se travailler par une gralle, ou par une vallée, sur lesquelles on prend des queftresses. Fosses d'aval pendage. (Mahire d'). De descente, ou mahire descendante.

Avallereffe, lie. Burtay. Baume.

Avant-bouter, abouter, lié. Avantman, c'elt-à-dire, ligne de l'ouvrage quand on commence l'exploitation; le niveau est une voie pourchassée de cette manière. Vaine en avant-main, dreu de stoc, dans la partie d'aval pendage. Avant-mener, bouter, poursuivre, conduire. Avant - pendage (bure d').
Spouxheux, spuiseux.

Avarié, marchandife qui dans le voyage a éprouvé un déchet quelconque, par échouement ou autrement. Awcie, lié. aiguille de veine.

Axx, ou siffeet (Mécanique) cathetes, elt proprement une ligne ou un morceau de fer ou de bois, qui paife par le centre d'un corps, & qui fert à le faire tourner fur loi-mème. C'est en ce fins que l'on dir lax d'une sphere ou d'un globe, l'axe ou l'essieu d'une roue, qui quelquefoi se nomme en particulier, goujon, boulon, courillon, axiculus,

Ax de l'horizon, de l'équateur, de l'écliptique, du zodiaque, &c. lignes droites qui paffent par les centres de ces cercles, & qui font perpendiculaires à l'horizon. L'axe du cercle s'appelle autrement fon diametre.

Axe dans le tambour, ou effieu dans le tour, axis in peritrochio, est une des cinq forces mouvantes, ou une des machines simples, imaginées pour élever des poids.

Axe de l'aimant, ou axe magnétique, ligne droite dont les extrémités sont les poles de l'aimant.

Axiculus, clavis orbiculorum, boulon, goujon, all. Welechin. Axis in peritrochio. Moulinet, treuil ou tour. Voy. Treuil. Aiffieu dans le tambour ou dans le tour. Les leviers s'appelleut rayons

Axis recta cylindri basium centra connections.

Axis flatutus, all. Spille. Axis Stratus, all. Wille.

Azellus, axis parvus qui fucula nuncupatur. Baudet, finge, bouriquet. Azimutal, (cadran) cercle (du foleil.

Azimuth (cercles verticaux d'), c'eft - à - dire , cercles qui , passant par le zénith d'un lieu, font compris également par l'horizon, sur lequel ils tombent perpendiculairement. On compte ordinairement autant d'azimuths que l'horizon a de degrés: ainsi l'on peut fixer leur nonibre à 360, fi l'on veut; & si on ne le veut pas, on est libre d'en compter autant que l'on peut concevoir de parties dans l'horizon, quoique les azimuths foient tous égaux, en ce qu'il n'y en a pas un qui soit le premier plutôt que les autres. Cependant le méridien, qui est un azimuth, puisqu'il est coupé par le zénith & par l'horizon à angles droits, de même que le cercle qui le divise en deux, c'est-à-dire, le premier vertical, font les deux principaux azimuths. Ces azimuths partagent l'horizon en quatre parties égales. C'est sur les azimuths qu'on mesure la hauteur des astres, La partie de ces cercles, depuis l'horizon à l'astre, marque leur hauteur; & celle de l'astre au zénith en est le complément. Les astronomes font usage des azimuths, pour déterminer la parallaxe de hauteur, ainfi que la réfraction, On s'en sert ausli pour observer la déclination de la boutfole.

Azimuth du folcil, ou d'une étoile, est l'axe de l'horizon compris entre le méridien d'un lieu, & un vertical quelconque donné, dans lequel se trouve le folcil ou l'étoile.

Azur, verrebleu, bleu d'émail, azuré (churbon). Charbon verron, lithan-trax versicolor.

R

 $B_{{\scriptscriptstyle AC}}$, bage , bache ; par ce terme on déligne en général tout uftenfile propre à contenir quelque chose que ce foit : dans les forges on appelle de ce nom un petit panier servant à porter au fourneau la mine & la castine; en hydraulique, comme dans le jardinage, on entend par bache, ou bac, un coffre ou une cuvette de bois, qui reçoit l'eau d'une pompe aspirante à une certaine hauteur, où elle est reprise par d'autres corps de pompes foulantes, qui l'élevent plus haut. Les planches dont est composé pour l'ordinaire un bache, ou bac, & toute espece de construction en planches, pieces à plat, se nomment de même dans l'idiome des houilleurs Liégeois, bache, c'est-à-dire, plancher. Le fol, ou un ouvrage basché, joxhlé, signifie planchéié.

Bacneure, espetteure. Utilité de ces chemins pour passer d'une veine à une autre.

Bacquet, diminutif de bac, pour exprimer toute espece de capacté propre à recevoir de l'enu. Dans une taille ou dans une veine on fait un ouvrage crux, baché, nommé baquet, pour y laisse écouler les eaux, & les décharger ensuite. Dans les carrierés de charbon d'Anglectere, le vaisse au detiné à enlever le charbon hors des mines, & qui contient environ un gallon, s'appelle backet. Bada, lié. outil des xhaveurs. Bad air, foul air, an Schwaden,

all. Mauvais air.

Bugnes, baignes, eaux ramaffées dans des vuides fouterreins. On dit en langage de houillerie Liégoife, donner dans une baigne, percer au pic.

Begnette divinatoire, Jaquette divine, ou meraniale. Verge metallo - Jophique, Virgula divina. On a donné ces noms différens à une branche que l'on prend d'un coudrier , d'un fuhe le ou d'un muirer. & qu'il fuut employer fraichement coupée ; quelques – uns cou d'un muirer. & qu'il fuut employer fraichement coupée ; quelques – uns l'entouraient de fil de cuivre. Agricola, dans fon traité de re mesellica ; parle de l'utilié de cette baguette, dont on a tout fujet de douter. La nature des couches que l'on rencontre dans une fouille , font des guides bien plus affurés.

Bahire de planches. Planchéiage.

Bailliage de mines, all. Berguemeifter. Jurisdiction en Allemagne pour les mines; grand & petit bailliage.

Baille , paniers du poids de 280 livres net.

Bakom, kasta watuet, fu. Jeter l'eau derriere soi.

Balancier, ou manivelle. (Hydr.)
La partie qui dans une machiue regile le mouvement, est nommée du terme générique balancier. Cest un morceau de bois fretté par les deux bouts, qui fert de mouvement dans une pompe; pour faire monter les triangles des corps. La construction de cette principale pièce est variée (felon les machines. Quelquesois son assembles, comme représente une forte d'échelle, comme

dans les Feldgestang. Dans la machine à vapeur, connue vulgairement sous le nom de machine à seu, plusieurs pieces portent le nom de balancier.

Balancier repréfenté lorsque l'injection d'eau froide ayant condense la vapeur renfermée dans le cylindre, le poids de la colonne d'air fait baiffer le piston.

Balichage de port, & nettoiement de riviere,

Ballon (exhalaifon en), an, Glob.

Banc de niveau. Platteure qui fuccede à une roisse, Banck (Berg).

Barbelures de fonde. Dents ou pointes ménagées dans la ferrure de la tarrière.

Bardeur, homme de journée employé dans les atteliers à porter le bou ou la civiere.

Baraque, hutte à air, de l'invention de M. Triewald : espece de récipient à air, dans le genre de celui d'Agri-

Baril, vaisseau de bois rond, en forme de tonneau.

Barillet, tambour. Appareil de pompe, ainsi appellé à cause de sa forme de baril.

Barometre. Instrument propre à mesturer le poids de l'air, ou plutôt les différens états de compression de 2 Pathmosphere. Il y en a de plusseurs especes; dans le nombre, le barometre simple, aquest lous les autres quant au sond se réduisent, n'est autre chose que le tube de Toricelli, appliquis contre une planche verticale divisée en pouces, à competre de la surface du mercure contenu dans une cuvette, & fubdivilié en lignes ou demi - lignes dans fa partie fupérieure. Ces graduations font connaître la marche du mercure, ou les variations qui arrient dans la preffion de l'athmosphere.

Quand on choisit un barometre, il faut choisir celui d'une certaine groffeur, qui, par exemple, ait deux ou trois lignes de diametre intérieur, afin que le mercure qui y est contenu n'éprouve pastrop fensiblement l'impreffion de la chaleur qui tend à le dilater; fouvent les hauteurs de deux barometres ne s'accordent pas enfemble. parce que l'effet de la chaleur fur le mercure devient plus ou moins fenfible, felon que le tube est plus ou moins étroit ; à cette cause peuvent s'en joindre d'autres, comme quelque petite inégalité dans les pefanteurs spécifiques du mercure de chaque barometre, la difficulté de les purger également d'air , les différentes aspérités des parois des tuyaux, le vuide plus ou moins parfait dans leurs parties supérieures.

Barres à tourner, an, Geer. Radii, Scalle, De manivelle, fax. Korb flange. Barres du trait, fax. Zug stangen. Barres. Tirans all. Kunst. Fermantes, ou montans, fax. Schlosser. Barre, Pince. Levier.

Barrouws (weel) an. Brouettes
Bas (levay, lié. ou niveau) de l'eau
Avallé (bure bas). Bouxtay, torret,
lié.

Bafchole, coffre ou baquet employé dans le quartier de Decize à enlever des mines les eaux & le charbon, Bascholee, baschole employé comme mesure, faisant la sixieme partie d'un tonneau

Bascules, montans, fax. Schwinger.

Bufficot. Dans les ardoifieres, on appelle ainfi le traineau connu parmi les houilleurs Liégeois, fous le nom de foloyon.

Bassins, labra, bassin de décharge. Lacusculus. Faste ou taite.

Batelier, an. Kcelman, confrairie, ou fociété de gens de mer & batcliers ayant, pour l'exportation du charbon, la police de la Tamisc depuis le port de Londres jusqu'à la mer, & audelà.

Autre semblable confrairie à Newcastle. Voyez Hoast men. Bateliers d'allege.

Corps de batelicrs à Condé, jouiffant du privilege exclusif du transport du charbon sur l'Escaut.

Bâtimens pour l'importation du charbon de Newcastle en Angleterre.

Batillum, all. Schauffel. Pelle de

Battitures, chaux de mars, attirable par l'aimant, qui sc détache par écailles du ser rougi & calciné.

Battre les eaux. HANN. Se débarraffer d'une partic d'eaux, fans chercher à les épuiser en entier.

Baudet, bouriquet. Dénominations unitées parmi les feieurs de planches, pour défigner les treteaux ou chevalets fur leiquels ils placent leurs pieces élevées pour travailler: la feconde dénomination est appliquée, dans quelques pays de mines, au petit treuil à bras. Baume, Bome. Percement. Ce même nom est donné dans quelques pays de mines de charbon, à une argille dont il est plusieurs especes.

Bayle (charpenterie).

Bec d'Allier. Entrée en Loire.

Beche, hoyau. Haw. Ligo rutrum.

all. Fraze. Beche à pierre. Pic. Beche Parificune.

Beel Cornish , Tubber , an. Pic.

Belandes, belandres. Petits bâtimens de mer, en ufage dans la baffe-Flandre pour emporter le charbon de terre.

Bele, poteau d'étai.
Bene, mesure du Lyonnais.

Bénéficier, lié. Décharger, épuiser une grande partie des eaux. Par xhorre ou areine.

Berk Borer, fu. Mitznghohr Leupoldi. an. Auger. Tarriere.

Berg-ount, Berggerdeht, all. Bergfting, fu. Tribunal des mines, pour les réglemens & loix de mines.

Berg Banck, all. Mauvaise espece de charbon pictreux, ou d'arete du ners charbonneux.

Berg brunte, all. Officier des mines. Berg-compas, all. Boussole de mines. Bergeang, all. Veine métallique. Bergenosse, allem. Qui a part aux mines.

Bergkappe Bergmant. Helv. Cappe ou bonnet de mineur.

Bergharkig, all. Bitumineux.
Berghauptmann, all. Intendant des
mines. Prafectus metallorum.

Berghauptmanfchaft, all. Intendance des mines.

Berghaver , all. Fossor. Bergmannlein , all. Esprit follet des mines. Cobolt. Voyez Vapeur ou ex-

Berg Meister, all. Maître, directeur, inspecteur des mines. Magister metallorum.

Bergmerf , all. Mine , miniere.

Berg mors, all. Terme de mineur. Bergricht, Bergordung, all. Jurifprudence de mines. Loix, droits, réglemens & ordonnances concernant les mines.

Berg Richte. Cour des mines. Il y en a de fupérieures & de subalternes. Berg Richter, all. Juge pour les affaires des mines. Judex metallicus.

Berg Schreiber, all. Contrôleur des mines. Scriba partium. Agricola. Berg Sting, all. fu. Tribunal.

Berg Theil, all. Part ou portion de mines.

Berg Trog. all. Passage de communication.

Berme, clôture, parapet, rempart,

terre-plein; agger, vallum, fu. Steinwalle. Voyez Faille.

Bertos, AND. Bricolle. Bretelle.

Berwette, lié. brouette. Berwettereffes, lié.

Beflieg, befleg, fax. Ligament. Beflwaer, fu. Empechement, faille.

Bejwaer, ju. Empechement, raile.
Bei , fu. Cours de charbon, kol bei.
Beton (mortier ou maçonnerie
de), compose d'une partie de màchefer.

Beufe. Dans les mines de Namur, on appelle ainsi un coffre qui porte l'eau sur les aubes des roues de la tréfilerie.

Biche (pied de) ou de chevre. Bief. Terre onclueuse, quelquefois caillouteufe, de plufieurs pieds d'épais, placée dans quelques endroits au - deffous d'une couche de glaife pure.

Bielt. Piece de fer tournante, adaptée à l'œil d'une manivelle, & qui à chaque tour fait faire un mouvement de vibration à un varlet, en le tirant à foi, ou en le poussant en avant. Biez, canal un peu élevé & un peu

biaife, qui conduit les eaux pour les faire tomber fur la roue d'un moulin.

Billes , billettes , charpenterie. Bifmuth, bifmuthum, pyrites, plumbi cineres , Agricola. Stamnum cinereum quorumdam. Marcassite par excellence, tedum argenti , parce qu'on supçonne ordinairement une mine d'argent dansfon voitinage, fouveut délignée par le nom d'étain de glace. Dans les livres des alchymiftes, qui font grand cas du bismuth, comme pouvant être important dans leurs recherches, on trouve le bismuth désigné sous quantité de noms, felon ses rapports & fa ressemblance avec plusieurs métaux a quelques - uns l'appellent mine brillante de saturne, dragon de montagne, fleur des métaux . electrum immaturum. Saturne philosophique. C'est un demi-métal très-cailant, & facile à réduire en poudre ; il resfemble assez par fa couleur, lorfqu'il est récemment extrait de sa mine, à l'étain & à l'argent; mais à l'air il devient bleu2tre; il ressemble sur-tout beaucoup au régule d'antimoine & au zinc : aucun demi-métal n'est aussi aise à fondre que le bismuth; il futfit de l'appro-

cher d'une chandelle pour qu'il entre

en fusion. La propriété qui rend ce

demi-métal remarquable, eficelle qu'il a de se mèteaux, mème les plus durs, excepté le zinc, ce qui lui a valu de la part de quelques écrivains le nom d'aimant des métaux; mais il les rend plus légers & plus cailans, à ration de la quantité qu'on y en a ajouté.

Biraha machina. Agric. grand hernaz pour enlever plusieurs charges.

Bitume. Scul principe inflammable dans quelques charbons. La houille graffe contient plus de bitume pur que les autres elpeces. Art d'extraire le bitume du charbon de terre, connu en Angleterre. Pratiqué aux forges de Sulzebach, par ditifilation. Le bitume qu'on obtient par ce moyen, peut être tublitué au meilleur cambouis.

Bitume favonneux. Factice pour imiter les eaux minérales favonneuses.

Bitume de tourbe. Diltinct par sa mauvaise odeur particuliere; limonneux, grossier, plus sec, moins gras que le bitume propre aux charbons de terre, quoique tres-analogue.

Black Baft. Schiftus terreftris niger, carbonarius. Espece de pierre d'ardoise noire, placée à 130 pieds de prosondeur en terre, & à 30 pieds au-dessus du Kennel coal.

Black Burne. Black Borne. Black Bourne. Petite ville d'Angleterre où il y a une mine de charbon de terre.

Bleu d'émail, azur, verre bleu. Vitrification du fmalt ou schmalt, dont la calcination peut s'exécuter au seu de charbon de terre.

Blyth (Scoth), charbon d'Ecosse.

Bobine, cylindre de bois, traverse

dans fa longueur d'une broche qui lui fert d'axe.

Bos w.tter, all. Loft, fu. Mauvais air.

Bocte , Panier , coffre , boite de foupape.

Boue (droit de), droit de fait des marchands. Droit établi dans pluficurs endroits du cours de la Loire; à Moulins, à Nantes, à la Charité, à Saumur, en faveur des marchands fréquentant cette riviere, & autres qui viennent s' rendre.

Bauf (cheminée en wil de) pour le chauffage au charbon de terre. Boccage, pays Bessin. Mine de char-

bon à Littry.

Boifle, village près Meulan-fur-Seine.

Boigne, til, borgne, borgne vallée. Boigne levay, borgne niveau. Coiftresse, questresse de niveau.

Borgnir. Faire la vallée.

Bois d'arbres forefliers, qui font propres à être emmagafinés pour les entreprifes de mines. Bois d'étai, Bois d'étançonnage des puirs & des galeries. Bois débité. Bois à elige. Bois de rotte de marcin. Beis de many ou de pari bure, lié. Faux bois, Bois de cornouiller.

Bois fiffile. Arbors fubterrance carbonaria, igne fatentes. Charbons de bois fiffile, on Carbon de bois sourke, pour dittinguer le bois fossile encore dans fon état ligneux non altéré, du bois fossile bitumineux. Charbon de bois fosfile, convertien jayet. Boifige. Fuslaye.

Boiffeau. Mefure de bois, de forme

Boiffeur,

Boisseur, boisseu, faiseur de voie. Bolleux, lié. trou de tarré, ainsi appellé parce qu'au moyen de la di-

rection dans laquelle il est foré de bas en-haut, l'eau fort avec précipitation, comme en bouillant.

Bonnet, ou cape de mineur, allem. Bergkappe.

Bonnys, an. Squatte. Applati. Booren, (Jord) fu. Tarriere qui creuse à 60 brasses.

Bora, fu. Forer.

Borax , baurach Arabum. Chryfocolla. Agricola. Aphronitron veterum. Substance fossile, faline, affez ressemblante à l'alun, & qui se range au nombre des fels alkalis. En ne confidérant ici le borax que relativement à la métallurgie, dans laquelle il est d'un grand ufage, nous observerons qu'il ne se dissout que dans de l'eau trèschaude; que mis au feu, il forme une espece de verre assez beau, & qu'il rend vitrifiables toutes les terres auxquelles il est melé. Mais sa principale propriété est de faciliter infiniment la fonte des métaux, après avoir été fondu à part avec toutes les précautions convenables pour qu'il ne se vitrifie point; ce qui le rendrait moins propre aux différens ufages auxquels on l'emploie, qui font de braser & fouder tous les métaux. Il y a du borax falfifié avec l'alun. Il n'est ni si blanc, ni si léger, & ne gonfle pas au feu comme le borax pur, qui se reconnaît à fa clarté & à fa transparence . & qui, goûté fur la langue, n'a que très - peu de faveur.

Bore, an. Trou de tarriere.

Borer , (Berk). Mitzngehohr. Tar-

Borgne levay. Borgne vallée. Avantageule lorsque la veine pend en talud. Boring, an. Percement avec la tartiere.

Bornoyer, c'est regarder avec un ceil en sermant l'autre, pour mieux juger de l'alignement, ou connaître si une surface est plane, ou de combien elle penche.

Bofe Wetter , all. Air ftagnant.

Bot, lié. Hotte. Born. (Waters). Coal an. charbon noyé dans l'eau,

Bottereffes, lié, femmes qui se chargent de porter les fardeaux.

Boucaut, grande futaille.
Bouche, ail du bure.

Boues médicinales factices, aifées à fe procurer avec le charbon de terre.

Boueurs, débacleurs, &c. petits officiers des ports à Paris.

Bougnou, lié. puifard pratiqué dans les ouvrages fouterieins. Petit bougnou, fommier de bougnou.

Bouillant (fable).
Bouillardée (veine).

Bouillaz. Tas de charbon. Charbon en bouillaz, mine en taye, mine en tas.
Bouillon, tas de charbon dans les mines du Forez.

Boulage, lyon. Mensuration fou-

Boulets, briquettes de houille. Pelottes de charbon de terre empaté avec des terres grasses faites à la main.

Bouleur, lyon. Arpenteur de mi-

Bouleversemens occasionnés par les

explosions de l'air détonnant, ou du teu grieux.

Bouriquet, singe. Asellus, bouriquet angin à pompe, bouriquet, tourniquet bouriquet à bras.

Buroir à poudre, à terre.

Boussole de mines, boussole manuelle, boussole de main, ou à la main; compas de mines, all. Berg-Compass. an. Dial.

Bout (tire) de la pompe refoulante, outil des mines de Montrelay. Boute à port. Officier des ports de Paris.

Bouter un trou de tarré.

Bouteux ju.

Bouton de mine, lyon. Bower. (Erde) all. Terebra, tar-

riere, fonde.

Bouxtay, bure bas availt, lié. Defcendaire, torret. Cette forte de bure des ouvrages intérieurs, et vraifemblablement, ainsi que les tourets ou torrets, ce qui est appellé dans Agricola fiffa latentes. Premier bouxtay, lecond bouxtay, trossieme bouxtay.

Bouxtures. Maifes ou blocs de charbons pyriteux qui se rencontrent dans quelques veines, & qui donnent en brûlant une odeur très-forte.

Boyau de mine, voie souterreine, ga-

Boyau, ou galerie pour faire le tems.

Voie d'airage. Caffi.

Braifes de charbon de terre, an. Coaks. Cinders, tyon. Grefillons, recuits; prov. escarbilles; ar. escarbilles; ik. krahays; han. grouesses. Fabrication des braifes de charbon de terre; escaircie dans quelques points

afin d'en déduire des regles qui affurent le fuccès de cette pratique dans l'appareil préliminaire, & enfuite dans la manière de gouverner le fen-

Braisine. Nom donné à Ville-Dieules-poeles, en Normandie, à un mèlange d'argille & de fumier de cheval, dont on enduit les pierres des moules

où l'on coule le métal en tables.

Branche de la tarriere. Branched clife

an. Rocher à impressions.

Brand, all. Fumeron. Le même nom brand est donné au rouge fin d'Angleterre.

Bras (hernaz à). Hernaz à main, hernaz simple, bouriquet à bras, bure à bras, fosse de petit athour, tourret à bras, grand hernaz à bras, œuvre de bras, bras de levier.

Braser, serruminare. Maniere de souder très-médiocrement le ser avec le ser, en faisant sondre du cuivre mèlé avec du borax dans la jonction des parties.

Brasil. Corn an. Sorte de marcassite charbonneux, espece de bouxture.

Brafque. Couche de frasin seche, c'est-à-dire, de charbon de terre en poudre, mèlé quelquesois avec de l'argille.

Braffac. Quartier de la Limagne, où il le trouve des mines de charbon de terre.

Braffager (port de) où s'embarque fur l'Allier le charbon de terre des mines d'Auvergne.

Brasse. Orgya. Mesure de la longueur des deux bras étendus, & qui est ordinairement de 5 pieds de roi. Cette mesure est souvent employée pour les ouvrages fous terre, pour les fouilles de puits & de mines.

Bretelle , bricolle, Burgeau , bertot. Brinqueballe, brinchale, Barre ou verge qui fait jouer une pompe; ce mot a un peu vieilli, il convient mieux de dire la tringle de fer attachée d'un bout à la manivelle. & de l'autre au piston qui fait son ieu dans le corps de la pompe. Dans les machines à moulettes, on appelle quelquefois brinqueballe, la piece qui conduit les seaux.

Briques. Entrent dans les matériaux de mines, pour mesurer & soutenir l'intérieur des bures.

Brocques , lié. chevilles pour broquettes de minc. Brondir, marteau à brondir.

Brendissoir. Comme si l'on avait voulu dire brunisfoir.

Brott , fu. Exploitation. Brouettes , an. weel barrows. Lie. berwette.

Bryn fu. Salbande, lisiere.

Bukets , an. baquet. Bure, fosse à houille, appellé dans les mines de Decize croc, an bore. lié. choc. Avaller, folloyer, escondire un bure , ratteler , discombrer un vieil bure. Choix des endroits propres à affeoir un bure. Plomb de bure, flampe, lie. Profondeur d'un bure, en proportion de l'enfoncement de la veine que l'on veut atteindre. Bouche, œil du bure, buse du bure. Chargeur au bure, tralneur, petit chargeur chaffeur au bure, conducteur des chevaux, coistresse, questreile du niveau du bure. Pas du

bure, levay, niveau du bure, sployon du bure ou du hernaz, parti bure, bois de many , ou bois de parti bure , bure à bras , foffe de petit athour , hernaz fimple , bure qui pitte, profonde à thier de bure. Grand bure, maitre bure, bure de chargeage, bure à tirer, puits de jour, bure d'extradion.

Bure de xhorre, bure d'areine, astuarium. Bure profondé sur une franche areine.

Bure avant - pendage , spouxheux , [pui]eux.

Bure à pompe. Bure bas, avalle, torret, bouxtay, ou bure fouterrein.

Bure de la machine à vapeur. En Angleterre le bure de la machine à vapeur le place toujours à l'endroit le plus bas où est la couche de charbou, dans l'arrondiffement qu'on a acquis. Par ce moyen toutes les eaux s'écoulent dans le bougnou, & on charrie avec bien plus de facilité le charbon jusqu'au burque, le transport étant toujours en descendant.

Bure d'airage, burtay. Bure on puits que l'on approfondit en même tems. Son effet de faciliter la circulation de l'air.

Bufe. A l'endroit où les foufflets dégorgent leur vent, on adapte un petit tuyau ou conduit en fer, qui fe nomme bufe. En hydraulique les bu. fes, dans une digue, font composées de gros arbres de 18 pouces, coupés. par tronçons, sciés sur leur largeur pour les creuser de s pouces de profondeur, & de 10 de largeur. On rejoint ces tronçons par entailles bien Eij

culfatées & goudronnées avec des chevilles de buis, ce qui forme un corps ou conduir pour communiquer l'eau d'un refervoir fupérieur dans une écufe, ou pour la jeter quand elle eft fuperflue. Dans les mines de chabon, on appelle buife, ou buife du burr, un tuyau de fer-blane, & un canal de bois fervant de communication entre les puits, dans les mines, & qui y conduit l'air.

· С

CABESTAN, vindas, on machine a mouffle.

Cadentes crypta, all. Fallende. Galeries en peme inclinée.

Cadran azimuthal, cadran horizontal, décrit par les azimuths ou verticaux du foleil.

Cadre du piston de pompe refou-

Cake of coals, an. état du charbon qui s'est pris & collé en brûlant, qui a formé par la chaleur du feu une espece de croûte ou tourteau en voûte. Caillou (aiguille à), coin.

Caillou (marteau à).

Cailloux du Rhône, ou gallets employés fur les bords de ce fleuve à faire de la chaux dans des fours chauffés avec du charbon de terre.

Calamine, ou mine de zinc, an. Brase car. Calamine d'Angleterre.

Brafe car. Calamine d'Angleterre.

Calamite, marinette, diophyta magnes, aimant.

Calcination, calcinage des calamines, ou mines de zinc, & de quelques mines arfénicales, au feu de charbon de terre. Cale, assula.

Calfater. Matieres à calfater les pieces de différentes machines.

Calibré (métal).

Canal de Briare, fervant de communication de la Loire avec la Seine,
& par lequel les charbons de terre
d'Auvergne, du Forez & du Bourbonnais arrivent à Paris.

Canal de Bridgwater, près de la ville de Manchelter, au comté de Lancat tre. Ouvrage des plus furprenans que l'on puisse citer dans l'hitloire des navieations dans l'intérieur des terres-

Canal de Monsseur, creusé nouvellement en Anjou, pour favoriser l'exportation du charbon de terre de la mine de S. Georges de Chastelaison.

Canalis, cuniculus, all. Waffer-Seige, arcine, xhorre.

Capitale (bascule) fax. Haupt-Schwinge. Capital (courant) , maîtresse ou

principale veine. Capfa, corbis, All. Trunnen. Capfa longa, all. Rollen. Paines, all. Hund. Putealis, all. Taw. Panier, coffre, coufade. Vedoria, Chien.

Caput fodinarum, all. Fund Grube. Tête de veine, partie qui approche plus de la fuperficie, & où la veine commence à prendre sa pente. Caput adversium. Cauda, pied ou extrêmité de la veine.

Carbonaria (terra), tourbe.

Carbonilla, mortier composé de terre à sour & de charbon en poudre délayés ensemble avec de l'eau, & servant d'enduit ou de garniture extérieure aux catins. Carbonum (Mons). (Area). Montagne d'Elide en Olimpe.

Car (brase), calamine.
Cardinaux (points). Du mond

Cardinaux (points). Du monde, Cargaijon, carguaijon. Chargement d'un vaiifeau și anti toutes les marchandites dont le vaiifeau et chargé, compofent la cargaifon. On entend aufi quelquefois par ce mot la facture des marchandifes qui font chargées dans un vaiifeau marchand. Quelques - uns fe fervent du mor de cargailon », pour fignifier l'action de charger ; ou temp propre à charger certaines marchandifes. En ce dernier fens 10 joure les most, tems de cargui/fon.

Caribou, ité. puifard qui le ménage dans plufieurs endroits d'une houilliere, comme dans le pied de la mahire d'aval-pendage. Faire un caribou, fe fervir d'un caribou, dans le langage des houilleurs Liégeois, c'est fe rendre maitre des eaux dans quelques occasions skées par l'exoérience.

Carmeaux (charbon de), nommé

l'entrepôt de cette mine.

Carpe (rocher faisant).

Carpe à charbon, ou charbon faifant carpe.

Carreau de S. Severe. Granit.

Careabelle, mémorial, tablettes faites à Dalem de feuilles d'ardoifes. Pugillaria,

Caryflius lapis , asbefte.

Cafa putealis. Agric. Hernaz, hutte. Cafcanes, terme de fortification,

puits, escoule, trou ou cavité en forme de puits, d'ou l'on pousse une galerie. Ce mot, qui a veilli, est cependant employé dans quelques mines métalliques pour fignifier des galeries en cafcades ou gradins, que les mineurs Allemands nomment Stroffen,

Cassant, dur, est oppose à ductile, à malléable; ces deux termes, dur & cassant, se rendent par celui d'écroui. On dit du fer, un ser cassant à chaud, su. Bood Brecht. Fer cassant à froid, su.

Kalbrecht. Voyez Fer.

Casse, cassure du charbon de terre; renseignemens que l'on en tire sur la qualité de ce fossile.

Cassi boyau d'air.

Caffin, soyer où se rend le métal à

meſure qu'il se fond.

Caslint, chat, all. Gatzen-Stein,
dont on se sert pour la sonte du ser,
dérive peut-être de Kasskiin, pierre à
chaux. Dans quelques pays, c'est une
terre; dans d'autres, c'est une pierre,
souvent un gros gravier calcaire.

Cassiad, sump, an, bloce masste

cidentelle. Casus, pente, inclinaison du char-

bon d'une galerie.

Cathete, cathetes, en géométrie finus
droit, ligne perpendiculaire à plomb,
cathete d'incidence, ligne droite tirée
d'in point de l'objet, perpendiculairement à la ligne réfléchiffante.

Catin, foyer de forge. Catinus,

Cauda, pars jacens vena.

Cimentation du fer. Trempe en paquet.

Cendrée de cuivée. Cendrée de Tournay, appellée en Languedoc, cendrilles, cendrée, cendrier, couche qui fert de tedum aux bancs de glaife. Cendres du charbon de terre. Ce réfidu de l'ignition, foit dans les charbons qui se réduisent entiérement en cendre, soit dans ceux qui ne s'y-ne dujient qu'en partie, indique par sa quantité, la balé constituante du charbon que l'on a soumis au feu, quant à la quantité de base terreule qui a altéré le birume.

Cendreux (fcr , acier) barres cendreuses, filandreuses, terreuses.

Cens d'areine (premier, second, troificer (jus cuniculi). L'entrepreneur qui a acquis les mines de houille & charbons, par rendage, permission, ou droit d'areine, paie ce droit sur le pied fixé.

Certa, Melure de géométrie. La melure naturelle de la circonférence du cercle el fun arc. La raifon en elt, qu'une ligne droite ne pouvant toucher une courbe qu'en un point, il est impossible qu'une droite foit appliquée immédiatement à une portion de cercle quelconque : ce qui est nécedifier cependant afin qu'une grandeur punie ètre la mesure d'une autre grandeur; c'est pourquoir les géométres ont divisé le cercle en 360 parties, ou petits arcs qu'on nomme degrés.

&c. Il en résulte qu'un cercle est de 21600, de 1296000, de 77760000" &c. & qu'un degré est de 3600, de 216000". &c.

Cercle géométrique des mineurs; division de la circonsétence. Demi-cercle, graphometre. Hemicyclium, quan de cercle, appellé par Pline dioptra.

Chableurs, officiers commis fur les

rivieres.

Chaidaurs. Dans les mines d'Alface, on donne ce nom aux ouvriers qui pilent la mine à bras. On pourrait transporter ce nom aux ouvriers qui feraient employés à battre le charbon de terre, pour le préparer à être corroyé avec de l'argille, & mis en formes ou briquettes.

Chaine pour la mensuration des mines. Echaine. Arvipendium,

Chaines du bure, auxquelles s'attachent les coufades, tinnes, & autres cuiffons qui s'enlevent au jour, faites en fer, pour tenir lieu de cordes, & composées de mailles liées ensemble les unes aux autres.

Chalans, bateaux qui viennent de la Loire, & qui apportent quelquefois du charbon jufqu'à Paris: ils font
étroits, médiocrement longs, & peu
étroits, médiocrement longs, & peu
étevés, à caufe des canaux & des
éclufes par lefquels il faut qu'ils paffent. Ils ont quatre piedls de bord :
on les appelle autrement marnois.

Chaldern, chaldron, mesure d'Angleterre. Chambon (Carrieres de) dans le

Forez. Chambray, chambreau, fourneau, lié. Ouvrage fait pour l'écoulement des eaux, dans les serres des serremens.

Chambre, en général, exprime parmi les houilleurs Liégeois, toute efpece de dilatement.

pece de dilatement.

Chambre d'écluse. Espece de canal qui est compris entre les deux portes d'une écluse.

Chambre de tonlieu, lieu où se paie le droit de tonlieu dans nombre de feigneuries, pour raison des marchandises qui passent, ou qui se tirent sur le territoire.

Chames. Terme de charpenterie, à

Dalem.

Chancissur, (cspece de) ou de poussier très - deitée, d d'un beau janne citron, que l'on pourrait prendre pour du soufre, & qui se trouve sur quelques fragmens de charbon de terre restés long - tems exposés à l'air.

Changeage. Petit dilatement ménagé dans les houillieres de Houfe & de Sarrolay, pour que les hiercheurs, qui viennent à se rencontrer, puissent se détourner, & laisser le paslage libre.

Changement d'air artificiel, c'est-àdire, résultant d'une construction appropriée dans le puits d'une mine. Changement de charge inévitable dans la navigation. Chape, chappe, écharpe, lié, win-

day. Etau dans lequel font contenues les poulies. Capfa, capfula, loculamentum orbiculorum. Chapeau de mins. Lyon. Couver-

Chapeau de mine. Lyon. Couvertures des veines.

Chapeau des ésançons. Traverse de

bois qui surmonte l'étauçon. Chapeau mobile de la hutte, ou baraque à air. Chapeau (affinage fous le) ou af-

finage à l'allemande.

Chapeau (fourneau à). Chapeau (si taufii d'un préfent, ou d'un efipece d'exaction qui a lieu dans certains commerces, au-dei des conventions. Un maitre de usavire demande tant pour le fret, & tant pour fon chapeau. Dans la coutume de houillerie du Limbourg, le coup de chapeau est une espece de remerciement dù en certains cas.

Charbon. Outre les deux especes générales de charbon dur , compacte, gras, noir lussant, disside à s'allumer, se qui est répuré le meilleur ; de de charbon tendre , friable , facile à le décomposer à l'air & à s'allumer au sieu, en donnant une samme plus vive que l'autre : on en distingue, par les déponinations , quantité de fortes, soir à raison des arts auxquels elles sont propres, soir à raison de l'espece de feu vist ou léger qui en résulue, soir à traison de leurs quaitres extrénuers , soir à raison du lieu ou de la mine mème d'où elles sont triées.

Charbons d'ardojfe, on charbons da toti, all. Tage kohlen. Biuminaux. Lithantrax bituminofo fulphuruum. Hoffmann. Qui contient du bitume dans une proportion au moins égale à la pyrite. Les charbons de cette nature font d'une exture ferré & compacte, d'une couleur luifante & inaltérable à Pair libre. Dans l'analyfe lis fourniffent une grande quantié d'huile & d'alkaii volatil, peu d'acide, de foufre & de résidu; ils sont lents à s'enflammer, jettent une flamme vive, qui se soutent long-tems, en donnant une sumée épasite, onclueuse, que l'on pourrait appeller bas/famique. Les charbons bitumineux sont adoptés par présernce dans les travaux de forges. Charbon chaud, maigre ou léger, c'est

la même chofe.

Charbon doux, charbon tendre, employé à Liege pour les feuderies dans

les fours à réverbere.

Charbon ferré, lié. charbon décidément folide, plus analogue à la pierre, & d'un beau noir luisant.

Charbon ferru, mejeu, medjeu, ar. Charbon fin, net; houille en piece flambant, est très - bitumineux. Sa flamme fournit beaucoup de phlogiftique.

Charbon de forge, propre aux forgerons.

Charbon gras , charbon maigre.

Charbon grele, ou charbon de grille, pour les poeles & pour les grilles. Charbons (gros, goimbe), galliete, pros rodelot.

Charbon jayet, ainsi appellé par M. de Genssane. Mollasse, & de peu de consistance.

Charbon leger, ou menu charbon gras, charbon qui manie bien le ser,

Charbon menu, nommé petite houille, charbon moyen, charbon noyé, nyez; tié, charbon peyrat, charbon de poids, de poix.

Charbon pur, c'est - à - dire, exempt de tout mélange, qui diminue ou qui gène son phlogistique, ou qui lui fait contracter des défauts particuliers.

Charbon pyriteux , lithantrax fulphureo acidum. On peut décider qu'un charbon est de cette nature, lorsqu'il est tendre & friable, qu'il est plutôt d'une conleur terne que noire, quand il est sujet à s'altérer ou à se décompofer à l'air , à s'enflammer spontanément, en devenant falin & terreux ; lorsqu'à l'analyse à seu nu, il donne beaucoup de foufre & d'acide, peu d'huile & d'alkali vo'atil; qu'il prend feu aufli-tot ; qu'il donne une flamme légere dont la chaleur est peu considérable; qu'il répand une fumée tirant fur l'acide, & pénible à l'odorat. Les charbons de cette nature se confument plus ou moins lentement, felon qu'ils font plus ou moins pyriteux. Ils font exclus des travaux de forges. Charbon foufreux , veine puante , an.

Stinking Vein.

Charbon fuant. J'appelle ainsi le charbon de terre affez abondant en bitume pour qu'au feu cette partie onctueule venant à se liquéfier, coule

en gouttes comme de l'huile. Charbon gras. Charbon tendre. Il en est de si tendre, qu'il se sépare en pieces de toutes sortes de formes,

Charbon de verrerie. La grande vivacité du feu que donne le charbon de Fims, le rend très-propre en général pour les fourneaux de verrerie.

Charbon verron, charbon queue de paon. Lithantrax variegatum, all. Azur Kohl. Place qu'occupe ce charbon dans le corps des veines. Charbon xhorré, lié.

Charbon à yeux de crapaud, lié, charbon bon dont les molécules représentent tées composent la voici dans leurs furfaces des écailles ou facettes spéculaires rondes.

Charbon de bois fossile, ou charbon de bois tourbe, bois fossile imprégné de bitume terrestre groffier , all, holtz kohlen.

Charbonnage (cour des jurés du) à Liege. Charbonnier, magasin de charbon pour les atteliers de fabrication de

houille apprétée.

Charbonniere, port dans le Nivernois. Charbonniere, nom donné dans les anciennes ordonnances aux carrieres de charbon.

Charbonniere , allumelle ; fourneau à lécher, griller, ou brûler à demi le charbon de terre, à la maniere du charbon de bois.

Charge de charbon à dos de jeunes filles, dans quelques mines d'Angleterre. A dos de mulet.

Charge, mesure de port & de vente de différens poids, en différens pays. Charge, en métallurgie, signifie aussi une quantité déterminée de matériaux qui doivent opérer & subir les effets de la digestion dans les fourneaux de forges.

Chargeage, lié, changrage. Repos, dépôt.

Chargeur au bure, traineur.

Charrée. Quantité de charbons que peut contenir un tombereau, confidérée comme mesure ; c'est le terme usité en plusieurs endroits, comme en France le mot charretée.

Charretée à S. Rambert est compofée de quatre benes, & quatre charre-Tome XVIII.

Charriot des hiercheux , sployon , lie, Charriot à charbon, charriot à levier an. coal waggon. Voiture à quatre roues, imaginée pour transporter le charbon de terre de la mine à l'em-

barquement. Charroy age de la mine au port d'embarquement. Facilité par un planchéiage particulier, lorsque le chemin est en pente.

Charte partie, acte d'affrétement fur l'Océan, ou de nolissement sur la Méditerranée : c'est un écrit contenant la convention pour le louage du vailfeau, ou la lettre de facture, & le contrat de cargaison.

Chaffe, méchanique, terme appliqué à un grand nombre de machines : presque toujours il signifie un espace libre, qu'il faut accorder soit à la machine entiere, foit à quelqu'une de fes parties, ann d'en augmenter ou du moins d'en faciliter l'action,

Chaffe, dans la pratique des travaux fouterreins, signifie des dilatemens continués dans une longueur confidérable, pour faire des galeries ou des boyaux de mines; de maniere que ce terme pourrait dans certains cas être synonyme à galerie. Une chasse d'ouvrages exprime une fuite de travaux en avant dans la mine.

Chaffer , éloigner les mines, Chaffer les ouvrages. La vallée.

Chaffeur au bure, lit.

Chaffis, dans les machines hydrauliques, tringles de fer qui font le long du tuyau montant d'une pompe, pour donner le mouvement au piston, & ftein.

qui font attachées aux manivelles, foit fimples, foit à tiers point.

Chaffis à couliffes.

Chaffic d'une poulie. Mouffle. Chat, winday, th'. our, chape. Le charpente appelle chat, fixée foidement à la tête la vallée où finit le pied du bure, dans la mahire d'athier, & répondant à peu près au hernaz de jour, fe trouve dans une position telle que le chief, qui tombe dans le bure après voir embrailé en. deflous le grand rolle par la gorge opposée à celle qui regarde le petit rolle, se rameu vers et dernier, afin de jouer sur la gorge dans la partie d'en-haut, & d'attiret le vay ou le ghyot du fond de la vallée. Chat de vallé, chat ; all. Catren

Chatelaine (montagne de) au quartier de Moncenis en Bourgogne, & qui fournit du charbon de terre.

Chaude, Degré de chaleur que doit éprouver le fer pour être forgé.

Chaudiere, cucurbite, fond de l'alambic de la machine à vapeur pour fournir la vapeur nécessaire au cylindre; ordinairement cette bouilloire est en fer.

Ce fond de Palambie est fujer, à Poccasion de l'Ébullition continuelle de l'ean, à s'encraster plus ou moins, quelquefois mème à s'incruster de couches très -épaistes & très -compactes de vase ou de limon, selon la nature du terrein dans lequel ces caux se font sibrées. La même chofe s'oberve dans une marmite de la cui-fine des Invalides : dans ce cas on juge facilement que le métal dont est fornice.

la cucurbite, ne touchant plus immédiatement à l'eau, 'n'est plus défendu contre l'action du feu, & se brûle plus ou moins vite : on est obligé alors d'y mettre de tems en tems des pieces neuves, quelquefois même de renouveller entiérement tout ce fond , ce qui oblige alors de suspendre le travail pendant cette réparation. Lorsqu'on reconnaît cette disposition par la nature de l'eau, il faut avoir foin de nettover la chaudiere plus ou moins fouvent, pour enlever ce dépôt de vase qui s'attache aux parois & y forme une croûte pierreufe. Dans la machine à vapeur de S. Gilles, près de Liege, on a vu un fond entiérement neuf à l'alambic, brûler en trois jours de tems; ce qu'on attribuait à ce que la machine ne tirait que de vieilles eaux chargées de fédimens de vieux bois, de décombres, &c. & à la négligence de nettoyer la chaudiere. Depuis que la machine ne tire que des eaux vives & claires, la chaudiere crasse très - peu. L'incrustation qui se forme dans le fond de la chaudiere de la machine d'Ingrande en Bretagne, est pierreuse, très-dure & très - épaisse.

Chauffage, an. fewel.

Chauffe de fer, chauffe suante. Chaufferie en général est un creuset destiné à recevoir les pieces pour les chauffer à mesure qu'on acheve de les battre.

Chauffrettes, fe chauffent à Liege avec l'espece de charbon la plus faible, emparée avec de l'argille.

Chauffine , charbon de chaufourniers ,

charbon pour cuire la chaux, est toujours, comme le charbon de maréchal, un charbon menu, charbon maigre, léger, appellé par les houilleurs Liégeois det fouaye.

Chaux noire des Chinois; mèlange de chaux blanche, & d'un mauvais poussier de charbon de terre.

L'auteur du traité de la connaiflance générale des grains & de la mouture par économie . M. Beguillet . à la suite de l'énumération des échantillous de charbons de terre de Chine, a pris de cette chaux noire une idée qui n'est point du tout conforme à celle qu'en donne le mémoire inféré dans les Transactions philosophiques, qui est celui dont nous avons donné la traduction ; il parle de cette chaux , comme d'une matiere graffe , qui demande à être employée fur - le - champ, à mesure qu'on l'extrait de la mine, & qui , pour peu qu'elle vienne à se deffecher , perd cet ondueux d'où elle emprunte toute sa qualité : en consequence

M. Beguillet croit que ce pourraitire une chaux naturelle, telle qu'on la tire des eux de Bath en Angleterre, & qui fair, dit-on, une effervefeence confidemble avec Peau fioide : extre opinion lui a donné lieu d'inférer chance en ême endroit de fon ouvrage, tome il, partie i, une note fur les pierres à chaux noires.

für les pierres à chaux noires.

Chauther, Mesure de charbon à Londres, pesant deux mille trois cents livres.

Cheminte d'appareement. En chapelle. Fornix. Camera. De cuisine. En ail de bauf, à plusieurs usages. Cheminées à la prussienne, no sont point favorables aux cheminées où l'on veut se fervir de charbon de terre.

Caifes ou petits baquets portatifs, pour garder près de sa cheminée, ou ans son anti-chambre, une pente provision de chautture.

Cheminée de l'alambie de la machine d vapeurs, en cuivre, va abourir hors du bâtiment, & dans cet endroit est fermée d'une foupape chargée de plomb, nommée veutouse.

Chemife de veine. Enveloppe.

Chiffas, Ill. dérivé de chaiffneau. Chaiffasa dans quelques provinces, échimas par corruption, complovium, terme d'agticulture. Cantal de bois recoit les euss d'un toit, & les conduit en-bas; c'elt apparenment de la qu'ett venu le nom donné au canil! par lequel on fist couler dans la mine Peau que l'on exte métrer.

Cheteur, til, tuyau, ou espece de chemines élevée en brique, au-dessus des fosses de grand athour.

Cheval (vallée à) grande, droite. Dos de cheval. Rein de chevau. Saut de rocher d'une forme particuliere.

Cheval d'eaux. Maniere de parler des houilleurs Liégeois, pour expirmer une quantité d'eaux déterminée. Hernay ou machine à chevaux.

Chevalet, support (méchanique) treteau qui sert à échafauder, & porter des tringles de ser dans les machines hydrauliques, sax. Stage.

Chever. Sol. Semelle de la veine, all. Liegende.

Cheville, espece de fort clou à tète, ayant ordinairement depuis trois pouces jusqu'à quinze & dix - huit de longueur, pour arrêter les ailemblages de charpenterie, afin de mettre en place les ouvrages, & les retenir jufqu'à ce qu'ils foient polés à demeure. On emploie aufsi en houillerie force chevilles de bois : les foreurs ont toujours la précaution d'en avoir de la groifcur des forets, & de toute longueur, afin que lorsqu'ils viennent à donner dans une bagne, ils puident boucher promptement les trous de fonde. Il arrive quelquefois qu'ils font obligés d'abandonner la place, ou de construire à l'entrée de l'ouvrage, que l'on fait alors plus étroit . un ferrement pour y construire & renfermer ces eaux avec foin, de maniere qu'elles ne puissent pas pénétrer dans les ouvrages inférieurs.

Chevre (pied de) ou de biche, Efpece de hamainte, ou levier. Chevron, (charpen.) pieces du ba-

lancier de la machine à vapeurs.

Chief, chivre, lié, chaine du bure ou de foste, ou cowette de la vallée. La chaine du bure, munie d'un crocher à chaque extremité, ne doit avoir de longueur que celle nécessaire pour aller & venir du fond du bure au jour : elle est composée dans fa longueur de deux membres & divifée en deux parties éga'es, pour qu'ils puissent se separer & se réunir a volonté. La portion qui descend dans la vallée est plus forte que la chaine du bure; on l'appelle chaine de vallce, ou cowette. Enfin une troisieme chaine qui s'adapte au cul du couffat, & qui en s'enlevant tire un panier attaché a cette

chaine, Metre la main au chief. Combie de chief. Chrefà cowe, chief à queue, tié. Conduire les ouvrages d'un bout à l'autre fans interruption. Chief à queue. Chief de torret, chaîne de petit bure.

Chien, coffre, traîneau roulant, ci-

Chine (charbon de) espece prisée par les Chinois, pour l'usage de leurs forges. Parmi les échantillons de charbon de terre envoyés de Chine à la société royale de Londres par le pere Grammont, avec la description des étuves Chinoifes, il s'en trouvait deux especes générales en deux paquets: l'un était étiqueté charbons de bonne qualité , l'autre était inscrit , mauvais charbons : ceux qui étaient dans le premier paquet étaient numérotés vraisemblablement dans l'ordre de leur position en terre. Voici leur description sommaire. Numéro 1 , peu charbonneux & de peu de qualité : . espece de quartz noir schisteux, avec des veines spatheuses blanches; ce premier échantillon était accompagné de trois petits morceaux d'une pierre très - mince en lames plates, de deux lignes d'épaisseur, transparentes comme de l'albatre : c'est un spath à filets . qui a été comparé à la pierre transparente, qu'on croit être du marbre, fur laquelle les Chinois font ces magnifiques peintures, & dont ils font

des paneaux de paravent. Le num. 2 à peu près comme le num. 1, mais moins spatheux & plus charbonneux : la pierre de charbon, proprenent dite, est encore veinée de quelques légers filets de spath blanc. Le num.; un peu meilleur que le précédent, mais encore peu bitumineux; il est grenu, à petites lames : il y en a un second paquet du même num. qui est moins bon, & mèlé même de petits filets de spath blanc.

Le num. 4 n'est point veiné; mais il est à lames brillantes, & de bonne qualité.

Le num. 5, bon charbon à grandes lames brillantes, mais inférieur à un charbon de terre de France.

Le fecond paquet, inferit mauvais carbons, contient un num, 6, qui eft fichileux & trés-pyriteux ; un ndm. 7 de mème efpece, qui n'est point bitumineux ; un num. 8, inferit trèsmauvais pour la fanté : ces morcaus font pleins d'une efpece d'ochre ferrugineuse, comme nos charbons d'Auvergne; sils ne font point grax.

Les num. 9, 10, 11, 12, paraiffent être des morceaux de mâchefer vitreux, de couleur très-rouge.

Chlique, fchich (métallurg.) minerai en poudre.

Choc, croc. Puits de mine.
Choin (pierre de) rouge.
Chommage, fétoyage des puits de mines.

Chorobatte, niveau, all. Wafferwaage, Grad Bogen, Libella.

Chocque, fié. premiere ouverture produite par l'entame d'une veine dans sa laye, & dont il résulte nécefairement des débris de mauvaise houille, ou d'un genre de terroule, qui prend quelquesois le nom de chocque.

Chymie, premier moyen par lequel il eft à propos de commencer l'examen d'un charbon de terre, avant de paifer à l'analyfe par le feu immédiat & la voic des menftrues fimples & compofées. C'est le moyen le plus favorable pour donner une idée générale des parties constituantes de ce fossile.

Chymie analytique, en décomposant le charbon de terre, y décele des principes médicamenteux, & procure même des remedes propres à différentes maladies. Des boues miuérales. Analysé du pétrole. Máchefer.

Ciel ouvert (extraction ou exploita-

Cimens, mortiers, dans lesquels on fait entrer la houille brute, ou ses cendres, ou sa suie.

Ciment perpétuel, ou ciment de fontainier.

Ciment ou mortier de beton. Cinders, an. Frasil, braises qui approchent d'un état de calcination, qui in cineres abeunt.

Ciners conglomerate. Rapillo. Les Italiens donnent ce nom à des terres brûlées, comme réduites en cendres, d' donc colleur grife plus ou moins fonche : ces cendres environnent les bouches des volcans, & fe rapportent beaucoup aux terres calcinées qui fetrouvent en Auvergue & à la porrolans.

Circulus ferreus, all. Eiserner ring. Das eiserne Redlein. Anneau, cercle de fer servant à attacher ou à faisir une piece quelconque.

Circulus horarius , all. Stunden-Scheilen.

Cifeau , herpet , lie. cifeau ou trepan de la fonde à forer.

Cifium , all. Laufftarn , traineau

monté fur roues.

Cité de Liege (areines de la). Leut garde confiée aux jurés du charbonnage, qui doivent en conféquence les connaître parfaitement, pour veiller à leur confervation.

Clains (jurisprudence Liégeoise). Acquisition prohibée, contraire à l'esprit de l'article de la loi , comme l'était, par exemple, autrefois l'acquisi. tion de parties de fosses, par les jurés du charbonnage: ce qui est aujourd'hui licite, ou toléré

Claignes (debouter à) jurisprudence Liegeoise, signifie par voie de fait.

Clan, terme de charpenterie, bout des pieces de lieures qui sont sous les portelots, pour attacher les rebords & bordages des bateaux.

Clapet, petite soupape de fer ou de cuivre, que l'eau fait ouvrir ou fermer, par le moyen d'une charmere.

miné dans les concessions. Clavis. Axiculus orbiculorum. Boulon , goujeon.

Clavettes.

Clavus, cuneus, cheville.

Clays propres à suppléer aux cribles , pour séparer le charbon menu du charbon en morceaux, ou roulans, lorsqu'on veut faire des briques ou pelotes de charbon.

Clos des pares. Préparation qui s'exécute dans ce quartier, pour corroyer les terres graffes que l'on veut allier au charbon de terre, afin de faire des briquettes.

Clef , ou courne - à - gauche , pour viffer & dévisser les différentes pieces de la tarriere auglaife.

Clerck , an. contrôleur.

Cliquet , soupape de sureté , cliquet de marionnette, placé au - desfus des alambics de la machine à vapeurs de Griff & de Wasington.

Cloche (puits de la) en Auvergne, dont on prétend que le charbon est. d'une qualité approchante de celui d'Angleterre.

Ciod coal, charbon ainsi nommé dans les mines d'Ecosse.

Cloture , parapet , mur , rempart , agger , vallum , fu. Stein. Valle. Berme, Clous, noyaux pierreux, marrous pyriteux dans les mines de charbon.

Clufte, all. Foeders, an. Fibres. Veinettes, clutte, charbon, espece de petite terroule.

Coaks, an. charbon réduit par une simple defficcation ou évaporation, dans un état de braife plus ou moins décidé, selon le feu qu'on a fait essuyer Claustrum, quarré de terrein déter- au charbon brut, privé ainsi ou de son humidité, ou de son acide onclueux. Fabrication de coak à Carron en

Ecosse. Coal, agent, an. coal (cake of), croûte en gâteau que le charbon de terre gras forme en brulant. Coal , caking. an. Commis. Felling. Charbon. qui se gousse (main.) charbon ferme. Owner , an. propriétaire. [Pit] charbon de mine. [Pitch] charbon de poix, charbon de forge, charbon de maréchal.

Coal wagon, an. charriot à charbon. Cobalt, minéral propre à colorer le vetre en bleu.

Cobolt, anciennement les mineurs ignorans appellaient de ce nom Pexhalaifon fuffocante, qu'ils prenaient pour un esprit follet, ou pour un mauvais génie.

Cochlea exterior, écrou.

Cochlea interior, strie cannelée qui regne en spirale dans l'intérieur d'une

Codax , alt. Kapffe.

Cog - wheel, an toute espece de grande roue armée d'alluchons.

Coins, an. Wedges. fu. Kyla. Coins ou aiguilles, coins à caillou, à pan ter-

miné en pointe.

Coistresse, questresse à droite & à gauche, dans les ouvrages souterreins. Coistresse du gralle, de montée, de niveau du bure, botgue levay, borgne niveau.

Coistresse de vallée.

Colleda, fymbolum, Agricola.
Collets ou rebords de l'alambic de
la machine à vapeurs, du cylindre.
Collis, mons, pogium, podium, pu-

seus, pic.

Combles (possesser des) lie hurier. Combustible, (du charbon de terre comme) propre à chauster, soit sours, soit sourneaux à chaudieres.

Combustion, ignition, déflagration du charbon de terre, servant à faire connaître la composition & la texture de ce fossile, par la maniere dont le seu le détruit, & par le résidu qu'il laisse hache et e consimé.

après ètre confumé.

Commis, an, coal factor.

Communauté des nautes , nauta Pasifiaci , anciennement communauté

des marchands de Paris.

Communication to puffage de) alveus, all. Berg Trog. Pour communique avec une arine il el têteux moyens au choix des entrepreneurs des mines ; le premier eft de chaffer une galerie dans les veines & dans le rocher ; le fecond eft de communique par des boleux. Cette feconde façon, quoique pratiqué, a l'inconvénient de ramener avec les eaux qui paffent par le boleux, toutes forres d'immondiesque, no venant boucher le trou, forcent les eaux de remonter dans le bure, où il faut enlitte les ahorter. Voyes où il faut enlitte les ahorter. Voyes

Communication des ouvrages d'une areine à une autre, supérieure ou inférieure. Il faut observer qu'à Liege il est défendu, sous peine capitale, à tout maître de fosses travaillant par bénéfices des areines franches . c'eft-àdire, se débarrassant des eaux de sa mine, par ces areines, de communiquer ses ouvrages à une areine bâtarde plus baile ou inférieure, à cause du grand préjudice que cela ferait aux areines qui fournissent à la ville. Il est également défendu à ceux qui travaillent par les bénéfices d'une areine bàtarde, d'approcher les limites de l'areine franche, fous la même peine : à cet effet, on fait des massifs separatoires, qui font en garde de loi, pour faire la distinction & la séparation de toutes ces areines.

Comparchonniers (matires), parchonniers, parchons; lié. derivé probablement du mot perfonniers, en ufage dans plusieurs coutumes, & particu-

liérement en Bourgogne, où les mainsmottes ont lieu, & fignific affocié aveun autre, pour tenir un ménage en commun ses coutumes fout que ceux d'une même famille tiennent tout en commun, & chacun de ceux qui la compofents'appelle perfonnier, ou comperfonnier.

Comporte, baille, mesure usitée dans l'Albigeois, du poids d'environ 280 livres net à Bordeaux.

Compression condensation [phys.] action de réduire l'airt. lans un moindre volume : les loix principales de la compression consistent en ce qu'elle est en raison des poids, & que plus l'air est comprimé, plus grande est son élasticiré.

Comptage, Wardage, lié.
Compte [panier du] droit extraordinaire.

Compte, vingtaine, an. Score.
Compteur, maqueur, wadefoife, tit.
A Dalem, notulant & proprictaire. A Liege, fon diffric confile & tenir une note exacte de toutes les marchandifes, & la note des journées de tous les ouvriers employés au fervice de la fociété; fon compte doit être arrêté tous les quince jours : let aufi fobligé à chaque quinzaine de diffribuer à tous les aflociés un billet contenant ce qu'ils doivent payer pour leur part. Le droit du compteur et d'un pour cent de toutes les dépenfes qui se font.

. Compteur , ouvrier trayeur , lie.

Concessions de mines, permissions, privileges accordés par les souverains, de souiller & d'exploiter sur son propre

terrein , ou fur celui d'autrui , & qui ont pour objet de favorifer la découverte ou l'extraction des matieres utiles. Les usages sont différens en différens pays, & felon les minéraux. Dans le Hartz, il est permis à tout mineur d'entreprendre une mine de fer; les officiers du roi, c'elt - à - dire, le conseil des mines leur en donne le fief ou la concettion, mais fous des conditions relatives à l'abondance de minerai. A cet effet, on leur fixe une fomme quelconque pour chaque foudre de minerai (quarante-huit quintaux le foudre), de taçon qu'ils puil. fent gagner leur vie honnétement. en bien travaillant. On diminue ou I'on augmente cette somme, suivant la quantité qu'ils peuvent livrer,

Concordai en 1487, au pays de Liege, intitulé paix de S. Jacques, émante d'un travail ferieux, par commiffion des trois ordres de l'état. Base de la jurisprudence Liégeoise sur tout ce qui concerne la houilleris.

Conducteur des feaux, Dans les machines qui enlevent l'eau du fond des mines.

Conduire, mener le vent, embouter

Conduites des eaux , fax. Aufschage Waffer.

Connaissement, commerce de met, ache figne du capitaine du vaisileau & de l'écrivain, portant reconnaissance des marchandises que le marchand a fait charger, avec soumission de les porter à leur destination, moyennant un certain prix: tout ce qui a rapport à ces especces d'actes sous feing privé,

Leaning English

est fixé par l'ordonnance du mois d'août 1681. Le mot de connaissement n'est gue-

re d'usage que sur l'Océan; sur la Méditerranée, on dit police de chargement, qui a la même signification.

Conquête, droit de conquête, formalité à observer de la part de l'entrepreneur pour ce droit; elle confifte à prouver par témoins ou par experts, qu'il est en état de bénéficier, ou d'extraire les eaux qui submergent les mines à conquérir, quand ce serait même des veines ou couches de charbon qui n'auraient jamais été exploitées, que ce foit par une galerie d'écoulement, faite ou à faire par enseignement du juge , ou par bénéfice delle tinne. Une seconde formalité consiste à faire constater le submergement des mines & l'impossibilité de les travailler fans benefice d'areine ou delle tinne, & ensuite à demander au juge les fins & effets de l'action de la conquète, qui est un décret d'adjudication: en ce cas, le propriétaire du fonds, alourné, doit déclarer s'il est dans la résolution de travailler par lui - même les mines qui font dans cet état. Il recoit ordre du juge de mettre aussi-tôt la main à l'œuvre, & de faire tout ce qui convient, si les propriétaires ne s'opposent point à la conquête : le juge aptes les preuves achevées, accorde le décret d'adjudication ; s'il y a des oppofans, c'est-à-dire, des propriétaires qui aient commencé dans leur fonds une exploitation fur l'ordonnance du juge , & qui ne continuent point le travail de jour, à jour, ce qu'on Tome XVIII.

nomme être en faute; le inge, après avoir rendu contre eux les ordonnances prescrites par la loi, accorde le décret d'adjudication à l'entrepreneur par droit de conquête. Cette forme est fondée fur l'intéret public, qui exige que les mines ne reftent point faux valeur : ce qui arriverait fi quelqu'ne ne se présentait point pour courir les risques des dépenses qu'entrainent ces entreprises, Il est à propos d'observer qu'en matiere de conquête, on ne peut acquérir que le domaine des veines novées ou submergées, & que toutes les autres veines, ou parties de veines supérieures à l'areine, appartiennent au propriétaire du fonds.

Conquite des mines abandonnies, Confail des mines en pays étrangers. all. berg- amt. fu: berg-fling, Son préfident Berg-Meifler. Officiers publics qui veillent à toutes les opérations de mines, & qui les dirigent dans tous les points. En France, confeil du rol. Confeil ordinaire au pays-de Liege.

Conservateur (juge), qualification du bailli de la justice du canal de

Confernation des areines, entre les mains des jurés du charbonnage, à Liege.

Contreforts (architecture). Piliers pour appuyer ou foutenir des ouvrages disposes à écrouler. Dans les travaux de mines, on pratique de ces piliers pour retenir les digues.

Courre-pente. Dans le canal d'un vaiffeau ou d'un aqueduc, on appelle ainsi l'interruption du niveau de pente, qui fait que les caux s'prirètent, soit qu'on ait mal conduit le niveau, foit que l'affaiffement du terrein en foit la caufe.

Contrôleur des mines , all'. berg-fehreiber.

Contóleus, glutheil des mines. Dans Pancienne législation Françaile fur le fait des mines, il y avait un prépofé, en titre de controleur général, qui était affilhé de commis pour l'exercice de la charges après-le rembourlemes de l'office de grand-mairer des mines; toutes les affaires fur cet objet pafalient par le controleur général des mances; aujourd'hui elles font du département de M. Bettin, fecretaire d'était.

Controleur de charbon , an. clerc , steward ou receveur.

Contus furnarius, rable, fourgon.

Cope (trainer à) (traineur à) lié. trainer à deux, traineur à deux. Hiergher à cope.

Cophinus, coufade, an. corf.

Copray, copay, outil à l'ulage des boilfeurs & des ripasseurs.

Corbis , panier , all. corb. an. corf. Cordes , cordages , funes duilarii. Cordeau, corde fublituée quelquefois à la chaîne.

Corium nudare, décharner, délarder.

Corn, brazil, an forte de charbon, ou peut- être forte de bouxture de la mine de Wedneysbury, en Angle-

Cornet on tuyiau adapté au fourmeau ventilateur, dans la mine de Decize. Cornish tubber, beel, an. Pio.

Corps de pompe; sous ce nom est.

comptis h piffon d'une pompe, & le grand truya dans lequel l'eau monte par le mouvement du piffon. Le tuyau du claper, ou du premier piffon, eft le premier corps de pompe. Quelles que foient la figure & les dimensions du corps de pompe, sinsi que le tuyau d'apiration, le piffon porte roujours le point d'une colonne d'eau de même baf que lui, & qui a pour hauteuv la disfance verticale où l'on veut élever l'eau un invesu de delle dans férvoir. Pau un invesu de delle dan férvoir.

Correnx (tonnais à).

Corroi, argilla, terre glaise dont on garnit le tond & les côtés des bassins des sontaines ou des canaux pour retenir l'eau, appellée corroie, parce que dans co cas elle sert de sou-

Cosmographie astronomique, base de l'usage de quelques instrumons de la géométrie soutorreine.

Cosmolabe , pantocosme , inftrument universel.

Cósés (veine découverte fur les) liés (parcusse découverte sur les) liés

Cerçée, lié. Les quatre parties de la chaine qui tiennent aux quatre angles du coufade & du tocfeu, ou fer d'airage.

Coubles, anses, manivelles, taquets, triquets, chevalets, jambes, coubles de chief, coubles de sour.

Couches nélies, all, gechatte, couches dilpofées par his de maniere qu'il se trouve entre chaque lit une masse

d'une autre substance fossile.

Couches vierges.

Confade, panier, lle. cophinus. Couillons, aretes pierreuses, inemales dans leur épaisseur, dont le charbon de la mine de Fims est femé.

Coulante, planches avec lesquelles on latte les puits de mine en Anjou-Coulanter. Latter une fosse, planchéier des galeries. Coulée se dit de tout ouvrage jeté en moulo. Fer coulé.

Coulée. (Métallurgie.) Flux de la matiere fondue, à laquelle on ménage une ouverture dans les fourneaux de fonte.

Coupai, coprai.

Coupe, ancienne mesure du pays Montais pour le charbon de terre, du poids de cinquante livres, poids de marc.

Coupe d'une mine, tableau ou description ichnographique pour fuppléer au profil en dessin figuré (d'une mine), toujours difficile à exécuter dans les détails circonflanciés.

Coupelle, vaisseau métallurgique, Coupelle anglaife, coupelle alle-

Coupelle mobile dans le fourneau d'affinage du plomb, ufité en Angle-

Coupes, terme usité dans les houilleries du Hainaut, pour exprimer les fentes aqueufcs.

Coupes, godess.

Coupeur, dépiéceur de charbon, lié. Kol huggare, fu, Onvrier qui conpe la mine.

Coupure, royon, lié. reuillon.

Cour des voirs jurés du charbonnage à Liege. La jurisdiction établie depuis les tems les plus reculés, pour connaître tout ce qui concerne les mines de charbon, ou les affaires en fait de

houillerie, fe nomme la cour des voirs jurés du charbonnage. Elle n'était anciennement , fuivant l'art. XV , compofée que de quatre perfonnes; elle a été augmentée jusqu'à sept. Cette mème cour, dans fon institution, a été établie pour connaître en premiere inftance toutes les causes agitées en matiere des mines de houille, charbon & autres minerais, comme fer, plomb, &c. Chaque membre de cette jurifdiction doit être houilleur de profession, & être examiné avant d'etre admis au ferment, par les échevins de la justice souveraine de la cité & pays de Liege, à l'effet de voir s'il a la capacité fuffisante pour en faire la fonction : l'une des principales est de veiller aux eaux dépendantes des arei-

La cour des voirs jurés a non-seulement l'autorité de décider les causes en matiere de houillerie, mais aussi de donner des records pour tous cas dépendans de la même matiere, felon l'art. XX de la paix de S. Jacques ; & lorsqu'il arrive des difficultés qui ne font pas foumifes à leur tribunal, ils font ordinairement choisis pour experts, de même que d'autres houilleurs de profession, principalement les maitres ou vriers des fosses ou mines du pays.

Cette cour est autorisée à donner des records fur les requifitions qui lui font envoyées des pays étrangers pour les confulter en matiere de houillerie, fur les usages qui s'observent dans le pays de Liege; il lui en vient communément du duché de Linaboug, d'Aix-la-Chapelle, &c. On paie à chacun des voirs jurés deux écus par jour, lorsqu'on les emploie, & communément on les défraie.

Quoique MM. les échevins de la fouveraine justice foient ainti juges dans ces matieres, la cour du charbonnage a toujours fon activité pour l'inftruction des procès & pour porter des records.

Courant capital, fu. maîtreffe veine. Courir parallélement, marcher à côté l'une de l'autre.

Couronne de chargeage, couronne des chambres, lié,

Couronne, ou roue de champ, (méc.) dents des différens rouages font ordinairement taillées dans leur place, c'elt-à-dire, en allant de la circonférence vets le centre; mais il s'en voit auffi qui font taillées perpendiculairement, & c'eft alors que la roue elt appellée roue en

couronnement, lie. Principal carre-

four des galeries de mine.

Couroyer, Iyon. Pratiquer une muraille à chaux vive, pour contenir
dans la houilliere les eaux qui se sont

jour en petite quantité.

Cours, étendue, marche d'une

veine, flot, fu.

Cours des areines à Liege, dirigé
dans certaines formes décidées par les

loix.

Court-jeu, lié (faire un ou plusteurs

trous de tarré en).

Couure, terme de matine & de calfateur, fignifiant la même diffance qui fe trouve entre deux bordages d'un batiment, & qu'on remplit de calfat ou d'étoupe goudronnée, ou de mouife, &c.

Couverse (fouille), galerie de pied, percement, lié. xhorre, areine.

Cowe (travailler du chief d).

Cowée, lié. trait formé du ghiot à roue, du ghiot à sployon, & du vay. Cowes, lié. (assifie des) plate cowe.

Cowette, lié. chaine de vallée. Craie rouge, fanguine, hématite, tête vitrée,

Crank, an. affemblage de plusieurs pieces de fer qui concourent ensemble à ouvrir & à fermer alternativement les orifices d'impulsion & de suite dans les machines à vapeur.

Cranon, lié. Robinet de bois ou de fer-blanc adapté dans quelques occafions pour l'écoulement des eaux.

Crapaudine, grenouille, couette, piece de fer ou de cuivre de différente groffeur felon la fotce des pivors, crestée dans fon milieu en forme de calotte renverice, dans laquelle tourne un pivot.

Creuser de jetée, en jetel. Creuset, ouvrage, foyer de forge. Crevasse, sente, an. fret.

Crible de main. Voyez Claie. Crimp, coal factor, an, facteur de

marchand.

Croc, dans les houillieres de Decize,
veut dire puits de mine,

Crochet, hotteux. Croifures, éréfillons. Crone-wogt, fu. officier des m

Crone-wogt, fu. officier des mines pour le toi, qui est sous les ordres du eollege & du maître des mines de la province.

Croute ou gareau que forme le char-

& fond le bitume qui s'y trouve allié.

Dans les mines de Cornouailles, on appelle auffi croûte une espece de pierre blanche farincuse, mèlée de mine &

Crow co./ an charbon neu ou no

Crow, co...l, an. charbon peu ou point bitumineux, commun en Cumberland. Crowin, fouma, lid. tâter le fouma.

Crusta, all. shallen. Crypta. Fossa latens & occulta, Ag.

Specus , all. gruben. Crypta afcendentes , furgentes.

Crypte cadentes, all, fallende.
Cube (nombre). C'est le produit
qui se forme en multipliant deux sois
un nombre donné par lui-même, ou
autrement en multipliant un quarré
par sarcine. Cube, géométrie) corps
dont les côtés sont six quarrés, & dont
la longueur, la largeur & la prosondeur sont égales. On le nomme aussi
xeadra. Le cube est la mestire par
laquelle on détermine la folidité de
tous les corps.

Cube (pid) d'eau. Cube les corps, mefure leur foliaté, ce qui fe fait en général en multipliant enfemble les trois dimensions, pourvu qu'on détermine précisément ces dimensions. Ce qui fait la difficulté, est que chacun des corps ayant une forme particuliere, a aussi des dimensions qui en quelque façon lui sont propers, & qui demandent une recherche tenaux à leur nature.

Cubique (pied). Se dit d'un folide pour exprimer la partie de ce folièle qui contient un cube dont le côté elt un pied; le poids du pied cube du

charbon de terre est environ de cinquante huit livres.

Cuilleres, cuilliers; meches, lanternes de la fonde ou tarriere, fu. nafware.

Cuirs pour les différens agrès de

Cuirs des pistons de pompes.

Cuivre, Considéré comme entrant dans les matériaux nécessaires pour la construction d'une machine ou pompe à vapeur.

Fonte des mines de cuivre d'Ordahlens en Norwege, avec du charbon

d'Angleterre.

Fonte de la mine de cuivre de S. Bel en Lyonnais, avec des braifes de charbon de terre.

Nature du minerai de cuivre de S. Bel:

Raffinage du cuivre par le feu de charbon crud, ou de fes braifes.

Cuivre (cendrée de), métallurgie. Dans quelques raffinages le cuivre, en bouillonnant dans la caffe, fe freme en petits globules femblables à de la grainte : c'elt ce qu'on appelle cendrée de cuivre.

Cuivaux (charbons de bois tourbes de) en Bourgogne; bois eneroûté d'une maffe de bitume groffier, fétide, fablonneux, commun dans plufieurs provinces, où on le prend d'abord pour un mauvais charbon de terre.

Culm, charbon, kolm.

Cumberland, Cumbria, province d'Angleterre très-abondante en charbon de terre, & qui aboutit à la mer d'Irlande & à l'Ecoife.

Cuneus , clayus , cheville , all. feil.

Cuniculus, gric, all. stollen, fu. stoll, folin, cuniculi jus. Droit d'areine, cuniculi oficilum. Porte d'airage. Cuniculi vel fodina prafes. all. steiger oder Hutman.

Cupols, fourneaux employés à Fintshire pour la fonte du plomb, & à Bristol pour la sonte de la mine de cuivre.

Cuve, auge, alveus,

Cavelage, cavellament, covellament, Quand les caux gagment de maniere à pouvoir gèner les travaux, on s'en rend maître en les retenant, ou en les faifant remonter jusqu'au niveau de l'arcine, ou dans un bougnon pour les tinner ou les xhorter ensuite; d'où le mot de cavelage se prend quelquefois simplement pour tinnage. On empèche encore les eaux de se porter dans les ouvrages inférieurs, en pratiquant ce qu'on appelle un cavelage, un cavellament, un covellament, un covellament per consenier de la consenier de la covenier de l

Pour cela on forme fur le rocher, au - deffous de la fource qui donne Peau, & tour autour du bure, une place propre à fervir d'affife à des pieces bois d'un pied judgu'à deux pieds de largeur. On les affemble fur de la mouffe, de maniter qu'elles forment entr'elles un polygone comment entre elles un polygone comment entre entre en polygone comment entre en polygone comment entre en puis en polygone comment entre en puis en polygone comment entre en en relation en puis en pu

Cuvettes, réfervoirs de plomb placés de distance en distance dans les buses du bure.

Cylindre, cilindre, ouverture, tuyau,

fax. rohne. Corps terminé par deux cercles égaux & paralleles.

Cylindre ou corps de pompe à vapeur, toujours de métal calibré.

Petit cylindre où se rend la vapeur de trois chaudieres échaussées par des tuyaux de communication dans la machine de Walker,

Cylindrique (pied) d'eau. C'ost-àdire , qui a un pied de hauteur & de diametre.

D

Dag, fu. grand jour.

Dame (métallurgié.) Pierre posés fur le sond & à l'entrée de l'ouvrage, pour empècher la matiere de s'écouler directement, & ne lui laisser de passage que par le côté.

Damp, an. humidité, ou air des mines: common damp, an. foul air. Stith, an. Fulminating damp. Air détonnant ou fulminant. Glob damp, vapeur qui le forme & s'éleve en forme de boule ou de ballon au haut des voûtes des fourerreins de mine, all. citerans.

Darguoire (charbonniere de) en Lyonnais.

Das gang - geburge, fax. Ganghaftig. Filons perpendiculaires.

Das Zuleg - oder Zeichen; all. Der Zulege compaff. all. Das Vermessen all. Instrumentum lineationis. Débaclage, baclage, débacle, terme

de riviere. Débacleur, petit officier de ville,

préposé au débaclage.

Débauchée (veine) en surjet.

Debauchement , lie. krein.

Dhii du koir, partie effentielle à connaître dans les travaux de mines, qui tient à la folidité de l'ouvrage & à l'intérét du charpentier; s'est la maniere de tirer d'une piece de bois tout le parti possible, & qui conssiste, avant de la refendre, à rendre compte des pieces qu'on peut prendre sans y sirier trop de pette : on appelle audi de ce nom la maniere & l'action de refendre le bois, de le couper par pieces.

Décharge de taille, lié. voie.

Décharger une heve , lié.

Dichargeurs, lid. ouvriers ensployés.

Dicharner, dilarder, entamer le charbon qui approche du toit ou de la couverture de la veine.

Déchireurs & inspecteurs au déchirage des bateaux; officiers & ouvriers sur

les ports.

Décimales , chaque partie égale de

emaine de dix en dix.

Deire (charbon de) en Nivernois.

Dapres les obfervations faites par M.

de la Houilliere à Nantes, ce charbon fe confume promptement en fambant, donne une chaleur médiocre, & tonibe en cendres, au lieu de fe

coller sur la grille.

Déclaration d'arrivage dans les ports
de Paris.

- Déclinaison, en astronomie, est la meme chose que latitude en géographie.

Décliq (art méchan. & hydraul.) terme qui déligne toute espece de reffort, tel que celui qu'on attache à un bélier ou un mouton d'une pesanteur extraordinaire, qu'on éleve bien haut;

& par le moyen d'une petite corde qui détache le décliq, on fait tomber le mouton fur la tète d'un pilotis : dans les pieces de la machine à vapeur qui appartiennent au robinet d'injection, il y a un reflort qui est désigné sous le nom-décliq.

Declivis, declive, terme peu en ufage, qui se dit d'une pente formée en plan incliné, dont la ligne est entre la ligne perpendiculaire & la ligne horizontale.

Découvert (mesure à), mensio subdialis, lié, dépendement,

Découvere (mine de la). Dans les: carrières de charbon de la Limagne les ouvriers appellent ainfi la couche; qui fe préfente la première, & que les. Allemands nomment tage-kohlen , panois ou parauffe, lié.

Découvrement propre, fax. eigenthishen. Schram. Découvrement des filons, fax. verfshramen.

Decuma, le dixieme.

Decumanus, fermier du dixieme. Dédommagement aux propriétaires des terreins. Suivant l'article V des usages du charbonnage de la paix de S. Jacques , de l'an 1487 , tout entrepreneur doit payer au propriétaire de la furface, pour les dommages qu'il a faits à ses fonds, foit pour enfoncer les bures ou puits, foit pour l'emplacement des machines, bâtimens, déblais - charbons , &c. la double valeur de la rente du fonds qui doit être mefuré & eltimé par experts, à raison de ce qu'on peut l'occuper & s'en fervir malgré lui; le propriétaire peut exiger une caution réelle & fuffifante en hypotheque, tant pour assurance du paiementannuel de ces dommages que pour la réparation d'iceux, jufqu'à ce que le fonds foit remis dans son premier état; ce qui doit être reconnu par les experts, comme il a été plusieurs fois stipulé en pareil cas.

. Ce dédommagement néaumoins n'est point dù à celui qui affeinit les eaux de fon voisin : il est expressément décidé dans la coutume de Liege, que dans le cas où les ouvrages reçoivent les eaux d'une exploitation voiline, qui a déjà jeté les entrepreneurs en frais pour l'épuisement, ces mines n'ont pas le moindre droit d'exiger un dédommagement, il ne leur est dù qu'un remerciment: c'est aussi un usage de houillerie au pays de Limbourg. M. Jars trouve cette coutume injuste. Il pense de plus, dans fon ouvrage, qu'il en réfulte de grands inconvéniens, & que les digues que l'on pratique pour retenir les eaux & les faire rétrograder dans des ouvrages supérieurs, deviennent dangereuses lorsqu'elles viennent à crever, ou lorsqu'on vient à donner dans de vieux travaux ; il ajonte que néanmoins on prend aujourd'hui les plus grandes précautions pour éviter ces accidens.

Desoncement , puits sonterrein , tor-

Digorgeoir , fax. aufgaffes.

Digagement, occultus transitus, Agric. Lié. bacneur, chambray. Degré de latitude, espace de 57100 toiles rensermées entre deux paral-

toiles renfermées entre deux paralleles : comme la terre n'est pas exactement sphérique, les degrés de latitude ne sont pas égaux : la comparaison exacte de ces degrés peut servir à déterminer la figure de la terre. Degré de longitude, espace rensermé entre deux méridiens.

Délarder, terme de carrier, qui figuisse attaquer la pierre dans son joint.

Delineatio iconica. Monogrammus. Monochroma. Icon. Monogramme, deffin en esquisse.

Demetiri, all. vormessen.

Demi - coistresse, questresse, sausse
questresse, lié.

Demi - gralle, lié.
Demi - questresse.
Demi - roisse, lié.
Demi - vallée, lié.
Demi - minot.

Den Gruben-zug. Das abziehen derer gebandre, all. Modus in charta representandi specuum mensuratarum axes.

Denrée fans coût. Une areine conftruite d'autorité de juge, doit rester libre au profit de l'entrepreneur , & personne ne peut y apporter aucun empechement; elle est héréditaire daus une famille, & regardée comme immeuble, fuivant l'article XI du record du charbonnage de l'an 1607; mais celui qui, à la faveur d'une telle galerie ou autrement, viendrait à travailler les mines de houille & charbons fous des héritages dont il n'aurait pas acquis le droit par les voies usitées, serait obligé de payer la denrée sans coût au propriétaire, c'està dire, toute la valeur de la veine exploitée, ou plutôt celle de tout le charbon extrait. fans pouvoir exiger aucuns aucuns frais pour la dépense du travail fait pour l'extraction; les échevins de Liege ont mème statué en 1567, que dans ce cas il y a lieu à poursuite au gaiminel.

Dents des roues de machines, différemment taillées.

Deorsium versus, deorsium versum.

Deorfum versus, deorsum versum, de haut en bas.

Dépindement, lié. mesure des voies souterreines dont la direction est oblique. Dépandre, niveller.

Dépât, premier dépôt des briques de houille lorsqu'on les releve pour la derniere fois dans l'attelier de fabrication.

Der tage zug, all. Mensio subdialis, lié. dépendement.

Dérangement des couches de charbon par des bancs pierreux, de 15 à 20 toifes d'épaiffeur, qui fe continuent quelquefois dans une longueur confidérable.

Der Antzes ligende, fax. bases, couches horizontales.

Descendante (galerie), mahire descendante, mahire de descente, d'avallée, d'aval = pendage, lié.

Descenderies, foises qui vont en pittant, dans l'inclinaison de la veine, lié, torret, bouxtay.

Descente (mahire de), lié.

Defereur (filon), ou qui fe perd. Defpieffeur, coupeur, lie ouvrier qui

coupe la veine, lorsqu'elle est détachée. Despiécer, lié.

Deffous la main (veine de) veine non xhorrée , lié. Lyon. Raffon.

Desfus la main (veine de) veine xhorrée, lié. Voyez Xhorré, (mine de Tome XVIII.

Iome AVIII

dessus) Lyon. somba.

Devant (pierre de). For flone, an. Terre morte ou rocher, dans lequel le lit mourant se retrouve ensuite,

tié. faille.

Dévidoir, moulines. Dans l'appareil

de la fonde, on appelle dévidoir, le tour fur lequel roule la corde, avec laquelle on leve & on abaille la tarriere, girgillus, all. haspel.

Dévoiement, déviation. Observation d'une déviation très - particuliere, mais douteuse, dans les voines de charbon, au Hainaut Français.

Diaboli stercus, all. teuffels dreck, bitume grossier, terreux & sétide, qui parait être propre à la tourbe & aux charbons de bois tourbe.

Dial, an. bouffolc, cadran de bouffole.

Dialling, an. gnomonique; niveller avec la bouffole, lié. plumming.

Diaphragma, intervenium, dans les mines en masse; couche de séparation entre une veine supérieure & une veine insérieure, lié, stampe,

Diaphragme, (mécanique) piece nommée dans la machine à vapeur,

régulateur.

Die mark scheide-kunst. Geometria subterranea. Le premier mot est l'article le.

Di: ronde scheibe damit man bergreihet. Machina ventilatoria.

Die Weife mitleilachzad forchen. Eventilatio linteoreum jactatu.

Dift, drift, an. allure de veine.

Difficulté de respiration dans les ouvriers occupés aux travaux souterreins.

Digging, an fouille en terre.

Digues pour les eaux, dans l'intérieur des ouvrages.

Dilatation, Terme de phyfique, par lequel on entend la distribution de la matiere propre d'un corps dats un espace plus grand qu'elle n'occupati auparavant. Il n'est point de matière dans laquelle cette dilatation se maniseste plus que daus l'air.

Dilatement, dilatation, élargissement, ii. Excavation de différentes fortes, appellée quelquesois taille; on dit dilatement de hierchage, dilatement de veines.

Dioptra, nom générique de tout instrument servant à regarder, & donné en particulier par Pline, au quart de cercle.

Dioptres, petits trous dans les inftrumens dioptriques, par lefquels paffent les rayons vifuels, qui viennent des objets à l'œil. Diorix, folfe, canal, ruifleau pour

détourner de l'eau.

Diredio principalis , all. haupt firei-

Di ed on des couches ou veines de charbon, lié. allure. On entend par ces expressions la fituation des veines, relativement aux quatre points cardinaux du monde.

La direction des veines de charbon s'exprime différemment en termes de

exprime differentment on termes de nineurs.

Differentre, lif. nettoyer un vieux

Dispiertée, (veine) lié.
Dispiertée, (veine) lié.
Dispiertées,

Distillation du charbon de terre pour

en tirer le bitume per descensum. Distillation de la liqueur ou suie du charbon de terre, pour en retirer avec économie de l'alkali volatil. En voici un procédé, imaginé par M. de Saive,

apothicaire à Liege.

R. Quatre livres de fuie de houille: mettez - les fur une triel un peu ferrée, tendue fur un chaffis y verfez defis huit ou dis pintes d'eus bouillante ; prennez l'eau qui aura été Eltrée , & Eties - la évaporer dans un ethauleron de ler jusqu'à ce que la liqueur foit réduite à la confishance d'un firop elair. Procédez enfuite avec cette liqueur de la manière liviante.

Dans le cas où il s'agit d'obtenir de l'a!kali volatil fluide, mettez, avec la liqueur de fuie que vous venez d'avoir, de la chaux éteinte en quantité suffisante pour former une espece de bouillie. Ce melange doit être fait dans un matras de verre ou de grès. en y adaptant auffi - tôt un chapiteau de verre, au bout duquel on lutera un récipient, afin de recevoir les vapeurs qui s'éleveront de ce melange; l'opération sera traitée à un seu modéré, & on continuera la distillation jusqu'à ce qu'il ait patsé environ un quart de la liqueur qui aura été employée. L'opération achevée, on trouve dans le récipient de l'alkali volatil fluide très - piquant, qui ne differe de l'alkali volatil du fel ammoniac que par un peu d'odeur d'huile de succin : on parvient à le dépouiller de cette odeur en le distillant une seconde fois fur un peu de pierre de chaux.

Dixieme royale, droit pour le roi,

très-ancien en Angleterre, établi en France dès l'an 1413, pour le roi, fur toutes les fubitances terrestres. Affranchi ou modifié en disférens tems felon les circonstances.

Dixime (jeu du), commerce matitime, ficilité accordée pour mettre les capitaines de navires à couvert des faifies qu'ils pourraient encourir par erreur dans la jauge de leurs bâtimens.

Doiges , parties de l'aune des mefureurs de mines.

Dominus, dominus cuniculi, lié. feigneur arenier, premier auteur & fondateur primitif de l'areine.

Domini vicarius, all. vorleger. Donlege (die) all. obliquité. Donlegter gang, all. vena obliqua. Donner dans une baigne, percer au

pic, lié.

Dormant (charpent.)

Dormant (charpent.)

Dos de cheval, rein de chevau, espece
de faille.

Doffes , lié. Ramures ou fascines pour étançonner.

Double barre, fax. gestange.

Double hernaz. Fosse de grand
athour, lié.

Double pannie, double treque, double trait.

Double ferrement , lie.

Douillard, mesure usitée dans le Bourdelais, pour le charbon d'Ecosse & d'Irlande.

Douille, virole: en général on donne ce nom à tout cylindre, anneau, ou tuyau de métal,

Drebbel (Corneil), invention de ce payfan, pour conduire un vaideau à

la rame fous l'eau. Ce vaisseau qui avait été construit pour le roi Jacques Ier, contenait douze rameurs, fans compter les passagers : l'expérience en fut faite dans la Tamise, & un de ceux qui étaient de cette navigation fous l'cau, vivait encore lorfque M. Boyle en a écrit la relation, scule trace que l'on ait confervée de cette navigation finguliere: la liqueur, felon M. Boyle, était de l'invention d'un physicien , gendre de Drebbel, qui débouchant la bouteille, en faisait usage de tems en tems, quand l'air du vaiiseau, échauffé par l'haleine de ceux qui y étaient, n'était plus respirable.

Drefler , all. Vedores. Hiercheux. Dreflant (veine en) ou surplombée.

qui va par les trois heures.

Dreu de floc, sié. En ligne de la voie ou alignement de l'ouvrage, ou, comme on dit, en avant-main.

Drift, dift, an. Manege. Allure des veines. Droit (filon), fax. scheute gange.

Droit. (Jurifprudence.) Loi, conf titution, regle obligatoire, differente dans ses maximes chez chaque nation.

Dosi (acosificion du) d'exploire une mine de charbon, felon te ujages 6 comme de Liege. Il est plussions mieres de s'alluer de ce droit vis-à-vis des proprietaires de la furface, nommés au pays de Liege hustier; à vis-à-vis des proprietaires du fonds, appellés tendeur, terraguur. Voyez Rendeur, Terragur, Hurriers, La premiere forme d'acquisition ett d'élignée fous es expressions convenion, readege;

permission. La seconde maniere est dite voie ou action de conquete, parce qu'au refus du propriétaire de la permusion par rendage & convention, la faculté d'exploiter la mine est octrovée par autorité de juge, en vertu d'un mandement du prince Ernest de Baviere, du 22 décembre 1581, publié felon les formes au péron de Liege, le 20 janvier 1582. Cette loi est fondée fur l'intérêt public qui exige que des fubstances utiles ne restent point enfouies, & que l'entrepreneur qui se propose à ses risques, périls & fortune, d'en faire jouir fon pays, foit favorifé par la loi.

Droit ou cens d'areine, lié. En parlant d'un aqueduc, il faut diffinguer deux fortes de droits; celui de percet & de conduire cet aqueduc dans le terrein d'autrui, exprimé dans quelques auteurs latins par le mot aquagium; le fecond droit est la redevance de celui qui fait pouffer à ses frais une galerie directement; & qui est due avec le droit de terrage : ce droit d'are:ne est appellé dans la coutume de Liege le cens , ou le cent d'arcine parce que dans quelques diffricts on paie ordinairement le centieme trait. Dans d'autres endroits c'elt le 80° franc & libre. à moins que l'entrepreneur n'ait fait la dépente de l'aqueduc, & qu'il ne foit lui-même arnier. Ce droit de cens d'arcine et du non-seulement pour les charbons qui font au deilus du niveau de la galerie, mais encore pour ceux qui font au-deifous, & généralement pour tout ce qui est extrait d'une mine qui verse ses eaux dans l'arcine, attendu qu'en faisant ce per-

cement, on ne se propose pas toujours de découvrir une veine de charbon , ou un filon métallique : il elt tout simple que souvent on n'en rencontre point lorfou on pourchaile une galerie de cette espece; alors la coutume en Allemagne est que les portions de mines qui recueillent les avantages de ce percement paient à celui qui en est le propriétaire le droit de percement : c'est le dix-huitieme ou le neuvieme, on le quatrieme denier, felon les circonftances, felon les conventions qui ont été (lipu!ées, & felon les ordonnances & loix de mines de chaque pays.

Droit ou cens de terrage, lil. Droit, qui appartient à différentes perfonnes.

Droit de verfage, lil. qui est le même que le cens d'areine, & qui est du au propriétaire du fonds par les entrepreneurs, dans les cas où au lieu de xhorter les eaux par une areine, ils les xhortent par des machines qui les xhortent par des machines qui les

enlevent au jour.

Droit de souveraineté sur les exploitations de mines. Droit de la couronne. Droit régalien , an. royalty. Droit dont l'origine remonte aux empereurs Romains, qui étaient propriétaires dans les Gaules de plusieurs fonds de terre. lesquels par la fuite composerent le domaine corporel de nos premiers rois. L'état romain s'appropria encore les métaux. & toutes les matieres profitables qui pourraient se tirer du sein de la terre, non-seulement dans l'étendue où il avait la propriété, mais encore dans les fonds de ses sujets, dont la jouissance sut restreinte à la superficie.

Cet état fixa ensuite son droit à dix pour cent fur tout ce qui provenait des carrieres de marbre & de pierre; cinq pour cent, comme tréfoncier, & cinq pour cent, pour droit de fouveraineté; c'elt-a-dire, que dans les fonds propres aux fujets, l'état fe réduifit à cinq pour cent fur le marbre & les pierres sculement; mais il ne se relacha aucunement de la totalité des autres matieres, faifant valoir pour fon compte les mines d'or & autres métaux précieux, pour la fouille desque!s il employait des criminels condamnés aux travaux fouterreins, que l'on regardait comme une espece de supplice; il y employait auffi des esclaves fiscalins, mais aux travaux les moins pémibles.

Droit commun de la France sur l'objet des mines , minieres , & autres substances terrestres. Nos premiers rois successeurs des empereurs, ont exerce sur les mines & métaux les mêmes droits que les Romains, ce qui conflitue le droit de souveraineté, marqué par l'impôt du dixieme royal. Voyez Légistation. Ce droit du roi a pu quelquefois etre éludé, & il parait avoir été usurpé quelquefois fous différens prétextes comme pour mines achetées du domaine, avec le droit du dixieme. Le sieur de S. Julien trouva des difficultés vis - à - vis de quelques feigneurs; mais l'édit de 1666 déclara ces droits recouvrables, dans les endroits où ils n'auraient pas été payés, fans que les acheteurs ou autres tenanciers du domaine puillent prétendre lesdits droits leur avoir été vendus & baillés, à moins qu'il n'en fût fait mention dans leurs contrats; & ce meme édit enjoignit aux procureurs généraux, on leurs substituts, la recherche de ces droits.

Une compagnie établie par édit du mois de février 1712 pour toutes les mines du royaume, jouissait, à titre de bienfait, de ce don du dixieme fur le produit des mines; mais il fut révoqué par un arret du confeil, en date du 1 mai 1731, qui restreignit en même tems la concession à l'exploitation des mines & minieres des provinces de Bearn, de la baffe-Navarre, de Languedoc & de Rouffillon. Par cet arrêt le seur Delage & autres furent autorifés à prendre de nouveaux affociés. confentant à un intéret proportionné aux fonds qu'ils mettraient dans l'entrentife.

Cette levée du dixieme fur les mines pour le roi, paraitimi être un obfiacle aux progrès des découvertes, ainfi que la néceffité d'avoir une permittion, les fouverains afranchirent de ce dixieme royal pluficurs mines de foufre, falpètre, fer, ochre, pétroli, craite, & autres fortes de pierres pour bâtimens & meules de moulins.

Cette exemption, par les mêmes raines d'utilité, s'est étendue naturellement fur qualques matières à obtinent des permissions de venir dans les poffessions d'autrui.

Les lettres de Charles VI, en 1413, après avoir interdit à tout feigneur fpirituel ou temporel, la-demande du droit de mine, comme appartemnt uniquement au roi, en affranchusent. pendant un tems limité le fieur la Roque, icigneur de Roberval, fies affociés & autres employés à fes opérations, fins que les officiers royaux pullent prétendre à cette levée; & ailleurs, pour en conflater l'établifiément, décharge ledit Roberval du paiement du droit de régale ou quint, lui en fait même don & remife en tant que befoir.

Le fieur François de Blumenflain, dans la concellion qui lui fur octroyée le 9 janvier 1717 pour l'espace de 20 anuces, de la mine de plomb de la parcisif de S. Julien, province du Forez, à dix lieues à la ronde, su t'également dechargé pour cet ense du paisement du droit de régale ou quint, dont Sa Maietife lui fit dont Sa Maietife lui fit dont Sa Maietife lui fit dout

Charles VI, Charles VII, Louis XII, François II, n'non fait, comme l'obsérvent les auteurs de l'Encyclopédie, qu'augmenter les privilèges, quitter une partie des droits de leur domaine, établir des jurifdictions particulieres, accorder des exemptions d'indemnités pour la fouille des mines, par la fimple considération que les entreptements de voires de mines y auteur continuellement au bien de nous de la chofe publique, dit l'ordonnance de nos rois, & qu'ils ont fouvent préfér le public à leur intréte natriculier.

Droit de retrait, appellé en France rénéré; droit que chaque affocié dans les entreprifes de charbon à Liegea fur la part ou l'intérêt qu'un affocié veut vendre en rendant à ce dernier le prix qui aurait été payé par un étranger. Les parens d'un affocié qui aumit vendu fon intéret, sont exclus de ce droit de retrait; il n'appartient qu'à la société, dont chaque membre ell en droit d'y concourir pour sa quote part; les héritiers d'un adocié qui vient à mourir n'en sont point exclus.

Droit additionnel. Collecteur des droits fur la Tamife. Water bailiff.

Droit de fret. Droit de 50 fols par tonneau de mer, payable par les capitaines & maitres de vaiifeaux étrangers, à l'entrée ou à la fortie des ports & havres du royaume, en conlèquence de l'arrei du confeil du 19 avril 1-20 portant réglement pour le paiement de ce droit: il fe payait à morze charge, cellà-dire, le vaiifeau tant plein que vuide, pour toute la continence de chaque vaiifeau.

Droit impost d'abord au barril, sans aucune détermination de cette mesure. Droits sur les charbons de terre étrangers qui viennent dans le royaume par

D'ois de circulation , draits des traites, droits des aides, droits d'octroit , droits d'identifiere d'oris d'octroit , droits dilicés , droits des cing große fermes, d'oris d'entrée de fortie, mais encore quantité d'autres qui out été créés fuccellévement depuis l'an 1300 , & qui tous ont été réuns aux cing großes fermes , & faxés en 1664 fur toutes fortes de marchandles pour les provunces de l'intérieur du troyaume, déliguées en finances fous le nom de provinces dus cing großes fous le nom de provinces du cing großes fous le nom de provinces du cing großes de fous le nome de provinces de cing großes de l'action de l'entre de l'e

Les droits sur le charbon de terre en particulier ont été tantôt augmentés par différens réglemens, ensuite modérés ou remis à leur première

Droite (main) du levay , lié.
Droitevallée , grande vallée , ou val-

the à cheval.

Droiture, droiturer, avoir droiture.
[Jurisprudence liégeoife]. Obtenit

(Jurifprudence liégeoife). Obtenir droit fur des objets contestés. Diulen, all. Filous ou fentes stériles.

Donner dans les drusen.

Ductre fossam patentem, all. ein

toch-treiben.

Dudarius funis, all, seil.

Durius lithantrax.

E

Laux souterreines, ou eaux de mines. Les caux . comme on l'a vu . forment . tant que dure une exploitation de mines, le plus grand embarras des travaux; on ne peut même les avancer, foit en détachant le charbon avec les pics . foit en faifant fauter des quartiers de roches avec la poudre à canon, fans augmenter ces eaux 3 l'explosion de la poudre en fait quelquefois venir une grande abondance: auffi, dans cette opération, il faut toujours être muni de fiches ou chevilles de bois. Le travail se dispose & s'aifure toujours la veille; c'eft la fonction des foreurs.

La nature des eaux qui se sont jour dans un terrein est réputée, par quelques écrivains, pouvoir servir d'indice de la présence du charbon de terre.

Cheval, ou deux chevaux d'eau, Mer

d'eaux . lié.

Faat, poids de l'eau, augmente ainfi que fon volume, à mesure que l'on approfondit.

Levays. Levaux ordinaires de l'eau, Machine à eau, all. feld gettangen. Autre espece employée à Altemberg, margraviat de Misnie; all. wastergoepel. Kerthale. Machine à eau. Machine à roue. Ouvrages dessous eaux.

Verfage d'eaux, endroits verfans.
Opérations de mines, relatives aux
caux. Battre les eaux. Conduite des
eaux, Auffichage waifer. Cuveler les
eaux. Epuisement des eaux. Jeter l'eau

derriere foi,

Mefurer, fié. xanchier les eaux.
L'accroifement de l'eau dans les bures
fe mefure avec grand foin; quand le
tems eff fee, on les fait baidler de fix
pouces en vingt-quarte heures; mais
on obferve affez généralement des
crues finsibles apres la pluie, qui détruit quelquefois, lorfqu'elle efl abondante, le trawil de pluffeurs jours;
cela dépend, fans doute, de la nature piercule ou fablome de des couches à travers desquelles les eaux de
pluie fis font radiare.

Paître les eaux. Voyez paxhiss. Esu de bagnes, ou qui a séjourné dans les vuides souterreins.

Les recherches de M. le chevalier de Borda permettent de fluppofer que une machine dont le cylindre a p. 1 pouces & demi de diametre, peut élever à la haureur de 612 pieds, 27734 pieds cubes d'eau par jour; & fi cette eau n'eft élevée qu'à 70 pieds, elle, pourraite né lever d'ans le même tems.

242474 pieds cubes: on doit retrancher de cette quantité celle qui eft nécediaire pour le fervice de la machine, c'est-à-dire, pour le refroidiffement du pilton du cylindre, & pour l'injection qui détruit la vapeur.

D'après les données fur le cylindre, & fur la pompe refoulante de cette machine, on trouve que cette machine peut élever 1988 o pieds cubes d'eau par jour, à la hauteur de 400 pieds, ce qui prouve qu'il y a de l'avantage à n'employer qu'une feule pompe refoulante pour élever l'eau p'une grande profondeur.

Eau-mere. (Chymie.)

Eboalement, Ecroalement. Effondrement. Accident qui arrive fré quemment dans les mines en maffes : ces fortes de mines ont plus befoin que toutes les autres d'etre étançonnées foigneufement.

Ecaille, all. Chalectre, croûte fuperticielle détachée (dans les mines métalliques) de la mafie du rocher, fur lequel on a fait agir le feu pour la facilité du dégagement du filon. Cette écaille s'appelle wand. Dans quelques mines de charbon, on appelle teaille une couche placée entre le charbon & la falbande du toit, le plus fouvent de trois ou quarre pouces d'épais. On appelle aulif dans le méchefer, écailles de fer, des feuillets de fer brut qui y font mèlés.

Echalas, Pieu. Palus localis. Echarpe. Chape, all. rad flube. Roya theca feu loculamentum. Capfa, feu capfula, loculamentum orbiculorum.

Echelles (mécanique), an. laders.

Dans les mines métalliques, le puits destiné à monter & à descendre se garnit d'échelles, dont chacune, fuivant l'usage des mines d'Allemagne . a douze aunes ou vingt-quatre pieds de longueur & est composée de vinetquatre échelons qui font à un pied de diffance les uns des autres. & ailujettis dans les deux longs morceaux de bois qui en forment les montans. Les échelles s'attachent au haut du puits par des crochets, & tiennent au chassis quarré qui est à l'œil du bure, dans lequel on enfonce un crampon, auquel les ouvriers qui commencent à descendre dans la mine peuvent se tenir. A une certaine profondeur, dans le roc vif, où on ne peut plus commodément accrocher les échelles par des erampons, on accroche plufieurs échelles les unes aux autres par des crochets en S, placés à leurs extrêmités. Toutes ces échelles doivent ètre bien folides & foigneusement visitécs comme les chaînes.

Echelles (mathématique & géométrie). Certaine longueur établie arbitrairement avec les divisions n'uelles, pour mesurer les grandeurs qui se présenteut. On en construit de plufieurs façons.

Eduvins de la fouveraine juffice de Liege. Cette cour exerce fouveraine, ment la fulfice dans toutes les affaires criminelles, & on ne peut appeller de fes arreis civils qu'au confeil ordinaire du prince, formant un tribunal lipétieur en troilleme inflance, & en dernier reflort aux conflaux de l'Empire. Cette cour , communément appellée

laute

haute & fouveraine justice, est composée d'un grand mayeur, nommé communément fouverain officier du prince, de plusieurs échevins docteurs en droit, de deux sous-mayeurs, de deux chambellans & de ouze greffiers, qui ont chacun un clerc-juré.

Toutes les caufes ou procès qui s'élevent fut le finit des miles de charbon, fe traitent devant ce tribunal. Le s'élevent fut le finit des miles des plus expérimentés, qu'on nomme révificurs, pour faire la révifion des deux inftances précédentes; car il n'elt permis, dans aucune caufe agitée en mairer de houillerie, d'en appeller aux juges de l'Empire. Suivant le privilege accordé par l'empereur Maximilien II, en 1571, ces derniers juges ne doivent dans aucun cas prendre connaîffance de ces maiteres.

Ecrou. Cochlea interior. Solide fillonné intérieurement, de maniere qu'il puife s'infinuer peu à peu dans le cordon ou filet d'une vis, en rampant pour ainfi dire tout le long des fipres. C'elt comme le moule de la partie de la vis qui s'y trouve engagée.

partie de la vis qui s'y trouve engagee. Ecroui (piece de fer), c'est-à-dire, plus frappée.

Edificia (confiruttion d'), magafins, chemins, be, relatifs au travail des mines, Les premiers étabilifemens de mines en France ont reçu du gouvernement toutes les facilités nécefaires pour ces objets, qui en font des dépendances directes : le fieur Julien de Grippon & fes affociés, les premiers qui ont fait des entreprifes de mines par privilege en 1560, étaient auto-

Tome XVIII.

rifés en vertu des lettres - patentes du roi, du 10 septembre 1548, à prendre, dans les endroits qu'ils trouveraient convenables, terres, héritages & ruisseaux pour construire, bâtir, & édifier toutes mines, moulins, fourneaux, fouderies, affineries & maisonnages nécessaires tant pour eux que pour mettre en œuvre, affurer, retirer & accommoder les choses provenantes des mines & minieres; auffi de prendre terre pour faire chemins à conduire leurs mines, bois, charbon, victuaille & autres choses commodes & utiles pour cet effet, en payant toutefois préalablement la superficie des terres raifonnablement, & selon que le cas le requerra, sans que les propriétaires puissent prétendre à aucun droit efdites mines. & demander autre intéret que la récompense des terres, superficie ou incommodité d'icelles, encore qu'en icelles lesdites mines soient tirées; au moven que par-devant notaire ou justice il aura fait offre aux propriétaires de leur récompense, telle qu'elle sera arbitrée par gens à ce connaissant.

Edimbourg, capitale de l'Ecoffe méridionale, dont le territoire fournit une très-bonne qualité de charbon de terre.

Effloresce à remarquer sur quelques charbons de terre, & dont la couleur quelquesois très-jaune, peut donner à la vue l'idée d'une poussière suifureuse, tandis que ce n'est, la plupart du tems, qu'une chancissure d'ochre jaune.

Egougeoirs, Egoutoirs, On appelle

ainsi dans les mines, pour fouiller la calamine, des conduits on crevasses dans lesquelles les eaux vont se perdre.

Eigentlichen schram, sax. Découvrement propre.

Ein querschlag, all. Le premier mot signifie un.

Ein fumpft , lacuna,

Ein wetterung, all, damp, an. Vapeur amussée depuis long-tems, dans les mines qui ont été interrompues.

Eiserer - ring, circulus ferreus, an-

Eisen glimmer, fer de chat.

Elafficité, propriété de certains corps, & en particulier de l'air, par laquelle fes parties cedent pendant quelque tems à la compression, mais reprennent ensuite cette propriété lorsque la compression cette.

Eld, lost, su. Pompe ou machine

à vapeur.

Eloigner, chasser les mines, tié.
Einail (bleu d'), azur, verre bleu.
Emanations intérieures des mines de
charbon de terre, en général plutôt médicamenteuses que nuisibles.

Embouchure , fax. sehlanch.
Emboucer, conduire l'airage.

Embrasement souterrein des mincs

de charbon de terre.

Emeri (pierre d'), all. schmirgel,
holl. schmirgel - stein, lat. smyris,
smerillus officinarum, pierre à polir le

fer & l'acier.

Emérillon. Crochet de fer particu-

Emétique (tartre), confeillé par quelques auteurs pour les noyés & les fuifoqués.

Empan. Diffance ou mefure de longueur, comprife dans l'espace tormé par l'extension de la main, depuis le pouce étendud d'un cocé ; jusqu'a l'extremité du petit doigt oppolé, finsant trois quarts de pied, d'ou on l'appleé, finsant ma, ou palmis major, parce que c'et presque la même choise que le palme romain; deux empans sont un pied & demi.

Empéchement, su. beswaer, tié. faille.

Encombres. Ruines enlacées les unes dans les autres.

Encombrance, Encombrement, (Marine). Entailement de la cargaifon des marchandifes dans un vaitleau.

Encouragemens aux travaux de mines. On n'a point du tout manqué en France, plus qu'ailleurs, à donner les encouragemens nécesfaires à ces fortes d'entreprises, & à leurs succes : les premieres ordonnances de nos rois font marquées à cet esprit dans les dons ou diminutions du dixieme royal. Les fauve-gardes accordées aux entrepreneurs; les permillions de port d'armes; les exemptions de tutele & curatelle; les franchifes des tailles & autres fubfides : la permission d'ériger un marché franc, près des mines; de prendre des bois; le droit de naturalité en faveur des étrangers, entrant dans les entreprifes de mines ; le privilege de ne point déroger à la noblesse ; les défenses à tous gentilshommes de s'oppofer & d'empecher l'ouverture & la recherehe des mines; les adoptions de compagnies pour travailler les mines du royanme; l'établidement de juges; de

commissaires de jurisdictions de police. pour l'administration de justice, tant civile que criminelle ; enfin la création d'une charge & office de grand-maitre, gouverneur & furintendant général réformateur, d'un lieutenant général, d'un lieutenant particulier, d'officiers pour les mines, d'un contrôleur général, &c. les évocations au conseil, des contestations pour raison de l'exploitation des mines : tout prouve l'attention & l'intention du gouvernement pour favoriser cette branche de commerce; & l'on n'a point oublié en même tems d'affurer aux marchands & ouvriers la tranquillité de la part des gentilshommes qui voudraient les molester.

L'histoire suivie de ces dissérentes ordonnances, frappée au véritable coin d'une sagesse prévoyante, forme une espece de réglement de sinance & de police, qui semble être ignoré.

Enfonçure. On appelle ainsi dans les mines de Fims le pied de la veine. Engin. Terme général, synonyme

à machine.

Engine, an. Machine. (Steam).

Machine à vapeur.

Enguel, treque. Panier de charbon livrable.

Enlevures. Nom donné dans les mines de Fims à la tête de la veine. Enseignemens, tié. Autorités, per-

missions de justice qui s'obtiennent de la cour du charbonnage, ou enseignement de voir-jurés ou de justice.

Entblessen, all. Venas corio nudare. Entonnoir Plusieurs pieces de mécanique employées dans les travaux de mines portent le même nom d'entonnoir, telle que la piece de la fonde ou tarriere auglaife.

Entrait. (Charpenterie.) Poutre fur laquelle portent les folives.

Entrepreneurs. Il leur importe d'avoir fous les yeux un état clair & diffind des ouvriers employés aux travaux, foit intérieurs, foit extérieurs, de l'extraction journaliere & des dépenfes, pour comparer les frais d'exploitation & d'administration avec le debit.

Entrepreneurs de mines de charbon de terre au pays de Liege, Dans la coutume Liégeoise la compagnie d'entrepreneurs paie au propriétaire du fonds un ducat d'or pour la rupture du gazon. L'ouvrage commencé, la société n'est pas obligée d'exploiter indistinctement les mines qu'elle a acquises, soit par rendage, foit par purmission, foit par droit de conquête , & dans tous les fonds d'une même conceision : il suffit qu'une partie de veines acquise soit exploitée pour les travailler de fuite dans les fonds voifins : alors la fociété, tenue uniquement vis-à-vis de l'un ou l'autre propriétaire qui ont fait la cesfion, de leur notifier à mesure que l'on entre dans leur fonds, ne peut etre délailie.

Selon les regles de houillerie au pays de Liege, une fociété doit pouffer se ouvrages le plus loin qu'il est possible fur la veine qu'elle a commencé d'exploiter, parce que, travaillant ainsi, elle fait non-feulement son probe, mais encore celui du public, des terrageurs, & C. Par exemple, si

elle a entrepris un ouvrage, en suivant l'inclinaison de la couche que l'on nomme vallee ou gralle, elle doit laiffer près du puits un massif de charbon nommé serre de veine, de la longueur de douze toifes ou environ, puis dreffer & pouffer deux tailles oppofées l'une à l'autre, que l'on appelle coiftreffes (ce font des ouvrages pris dans le charbon mème & en l'extrayant, avancées du niveau. & fur la direction de la couche), les ouvrages doivent fe poursuivre toujours en suivant l'inclinaifon & la direction de la veine, sans toucher à ce qui avoisine le bure, finon pour fuppléer à ce qui peut manquer de la quantité de traits qu'on doit élever chaque jour à l'œil du bure, c'est - à - dire , à 50 traits.

Tout entrepreneur qui a fait travailler en fonds d'autrui, acquis légitimement, est obligé de déclarer par ferment le nombre de traits sortis par les ouvrages pourchasses séparément sous chaque sonds.

Les demandeurs, lorsqu'ils doutent de la fidélité de cette déclaration, sont admis à exiger une visite des ouvrages fouterreins, pour constater par experts la quantité de traits.

Comme le terrein qu'une fociété a sequis pour exploiter des mines de charbon elt ordinairement limité par celui d'une autre compagnie, il elt ordonné par les toix , & il elt d'unge, foit pour empécher la communication des eaux, foit auffi pour éviter les dificultés d'un mesurage douteux, de aisffer trois toifes d'épaiffer de chaque côté des limites, ce qui fair fix toiles;

& ce charbon est perdu pour toujours en tout ou en partie.

Un entrepreneur ne peut vendre fon intérêt à un étranger au préjudice de fes affoctés ; il ne peut que le céder à un autre affociés on a eu intention dans cette loi l'empécher que la fociété ne fe trouve compofée de perfonnes qui ne plairaient pas aux intéreflés, qui leur fufcitoraient des querelles , & muriaient à l'entreprife.

Entrepreneur d'areine, Par la succesfion des tems il s'est fait & entrepris un grand nombre de galeries d'écoulement dans les différens districts : il en est de deux especes; nous en ferons plus bas la diffinction : mais il n'est permis à personne d'en entreprendre que par formalité de justice, & après l'indication qui lui a été donnée de l'endroit où doit être placée fon embouchure, quand ce scrait même pour écouler les eaux de ses propres ouvrages; tous coux oui veulent s'en fervir avec le consentement de l'entrepreneur, sont obligés de lui paver le cent d'areine sur le pied ci-dessus mentionné.

Lordqu'us arnier ou tout autreentrepreuseur veut chaffer une galerie d'écoulement, il doit le faire au plus juite niveau qu'il et possible, éviter avec avec foin la coutrepente, & ne donner de pente d'ectre galerie qu'un pied fur cent toifes de fept pieds chacune, assi de ne pas perdre de l'écoulement; cette pente étant fusffiante pour la décharge des eaux pour l'ocil de l'areine. Si en pourchaissant cette ealetie, après la permission du juec. un propriétaire de mine refuße de donme patlage dans ses fonds, y 'arneire est autorità a se faire passage par chambay, simité d' quatre pieds de large, en payant au propriétaire le double droit de terrage pour le charbon provenant du chambray. Cette galerie, ouverte par autorité de juge, ne peut éprouver d'empèchement de qui que ce foit, & elle reste libre au profit de l'entrepreneur : elle est héréditaire dans une famille, & déclarés immeuble par l'article XI d'un record du charbonnage de l'année 1607.

Entrepreneurs & affociés dans les enereprises de mines en France. Une des premieres compagnies est celle du chevalier de la Roque, feigneur de Roberval. La nécessité d'une affociation pour ces sortes de travaux indique le besoin d'encourager les réguicoles & les étrangers à y concourir. Il fut en consequence permis au fieur de Roberval de s'affocier dans chaque mine huit personnes tant Françaises de nation, qu'étrangeres, de quelque qualité & condition que ce fut ; il fut par cet arrêt mis en possession des mines & minieres ruinées ou délaissées, ou secrétement possédées sans congé des rois prédicesseurs, aux claufes & conditions accoutumées, de dédommager les propriétaires des terreins où ledit Roberval voudrait faire travailler.

: Entrepreneurs généraux de mines de charbon de terre. Compagnie de monopoleurs qui s'est annoncée à Paris sous ce titre en 1773.

Enveloppes terreuses & pierreuses des veines de charbon, à connaître

pour la premiere, feconde & troisseme

Epailfur (prmirr) du gobe. Elicroûtement formé de différentes couches, dont la nature & différentes circonflances qui leur appartiennent, peuvent très - niionnablement ètre jugées par des obfervations comparées de la fuperficie extrieure de la terre, de fes éminences, de ses profondeurs, &c.

Epaisseur. Dans les mines d'Auvergne on appelle ainsi la masse de charbon rensermée entre le toit & le

plancher.

Epaiffeur fixée par le réglement du pays de Limbourg, pour qualifier une

veine, petite, groffe ou moyenne.

Epaisseur de veines, genante pour le travail.

Epalement. Jaugeage. Epaulement. Il est très - facile de juger de la nécessitie de remplir les espaces qu'on a fouillés pour soutenir le terrein : tantot on remplit ces excavations avec les pierres stériles &

le terrein: tantôt on remplit ces excavations avec les pierres (fériles & matieres inutiles, qu'il ferait dispendieux de déblayer du fond des mines; c'eft ce qu'on appelle en général dans les houilleries de Liege triguts, ou fouzyes.

Lorsqu'on veut foutenir par le haut

Loriquon veu toutenir par le naux ces espaces vuides, on forme de différentes manieres des planchers plus ou moins folides, felon les circonstances. Si l'on n'apporte pas à cet épaulement tout le foin convenable, on court les rifques d'écroulemens trèsdangereux pour la vie des ouvries & très-funclées pour l'intérêt de l'entreprife. Dans le courant d'avril 1777 à Crombiepoint, près de Tortybum en Ecosse, plusieurs acres de terre, audeffous desquels on exploitait des mines de charbon, fe font abymés furle-champ : cet écroulement a menacé les travaux des falines qui se font dans le même endroit, d'une inondation qui a exigé l'emploi de cent hommes & de cinquante chevaux pour tarir la crue extraordinaire des eaux, qui ont ensuite ouvert la terre dans un autre endroit: elle a été précédée d'un bruit semblable à celui du tonnerre, & accompagnée d'une secousse qui a élevé un rocher au -dessus du niveau , à la hauteur de 14 pieds.

Epinac. Bourg à trois lieues d'Autun & du hameau de Refille : la mine de charbon lituée à demi-lieue d'Epinac, découverte en 1744, n'a commencé à être exploitée qu'en 17513 les travaux ont préfenté des veltiges d'une exploitation antérieure,

Eplucheur (marteau d'), Marteau d diculariter eredus. Vindas, pointe. Outil employé dans les mêmes mines.

Ente-wand, all. Dans de mines métalliques or

Epfom (pld d'). Sel neutre formé par l'union de l'acide vitriolique & d'une terre alkaline particuliere. L'enveloppe terreufé du charbon de terre de Littry en baffe-Normandie, n'est presqu'entiérement, selon M. Monnet, que la terre même du sel d'Epfom combinée avec du foufre

Equateur, ou certle équinoxial. Grand cercle qui palle par les poles de l'orient & de l'occident de l'horizon, C'elt de ce cercle que l'on compte la latitude, quinze de fes degrés répondant à une heure, puisque 360 degrés répondent à 24. Son élévation méridienne est toujours égale au complément de la latitude d'un lieu prénosé.

Equerre. Niveau. Chorobatte, all. waifer - wasge, grad Bogen. Libella. Regle. Norma. (Geomètrie.) Instrument de bois ou de métal fervant à tracer & mesurer des angles droits. Lorsque les deux branches font mobiles a un point, on l'appelle biveau, ou faussé équerre.

Equilibre. Pesanteur égale de deux corps comparés l'un à l'autre. Equipeurs. Déquipeurs. Petits offi-

ciers de ville, fur les ports de la Seine, dans Paris.

Erde borrer, all, Terebra. Tarriere, lié. tarré.

Erecla vena, all, sichender gang, lie. veine roisse.

Erpet. Fermoir , lié. Piece du tarré , appellée aussi ciseau , an, chissel,

Ergata. Axis ad horizontem perpen-

Enz-wand, all. Dans les travaux de mines métalliques on appelle de cette maniere les feuillets de rocher que le feu détache.

Escalin de Liege, fait 12 sols & demi, argent de France.

Efarkilles, Nom donné en Auverpen aux braifes réultantes du charbon de terre qui a éprouvé la combution à un cêrtain degré, appellées en Provence fashilles ; à Valanciennes , grougles ; dans le Lyonnais reasits , grégllons ; à Liege , krahays; en Angleterre , coaks , cinders.

Esclipe, Nom donné dans les mines

d'Aniou au traineau des hiercheurs.

Efilufe. Construction en pierre ou en charpente, qui s'ouvre & se service par des portes à deux extrémités; ce qui produit un bassin dans lequel on retient & où l'on éleve des eaux.

Chambre d'offule, fas, Ballin, ou chambre qui retient les caux dans une efclule. Le droit de péage s'acquitte à chaque éclule, fiuivant la pascarre qui doit être attachée au bureau où fe paic ce droit. Lorfque, pour les beloins de l'état, on double ou on tierce les droits de péage, cette augmentation appartient au roi, qui ordinairement les donne à ferme.

Esclusce. Maife d'eau contenue dans une chambre d'escluse.

Esclusiers. Gardes des escluses, chargés de manœuvrer quand il passe des bateaux qui montent ou qui descendent dans un canal.

Escombrier , lié.

Escondire. Fosfoyer. Avaler un bure ,

Escoquer la laye. Expressions des ouvriers des houillieres du Montais, qui, en travaillant de front, se renvoient la houille l'un à l'autre.

Efcoupe. Beche de fer, femblable à la triwelle des houilleurs Liégeois, employée indifférenment dans la mine de Montrelays pour le charbon & pour les pierres.

Espetteure, tié. Dérivé sans doute du terme de coutume espeter, empiéter avec la charrue sur le grand chemin; les houilleurs Liégeois appellent de ce nom, ou basneures, les voies de détour.

Espinglette. Outil dont on se sert dans les mines d'Ingrande ou de Montrelay.

Ejprit de lithantrax, ou de charbon de terre.

Espris -de-vin. Cette liqueur, qui ch'un mèlange d'eau ou phlegme & d'une huile éthérée fubrile, inflammable, est plus ou moins fecti. Gelon qu'elle est plus ou moins sitarable, felon qu'elle est plus ou moins recti. Gée, ou felon que la dosé fhuile est plus ou moins lorte par rapport à celle de l'eau. Voy. Expansibilité. Le choix de sa qualité pour les thermometres est done un article estémell. Toute espece est bonne pour un thermometre, pourvu qu'on ait foisi d'en tenir note sur la planche même, de l'instrument.

M. de Réaumur donne les moyens de ramener deux esprits - de - vin au même degré de dilatabilité, & de comparer entemble les observations faites avec des thermometres dont les esé, prits - de - vius feraient différens, lorsque le rapport de leur dilatabilité est contu. Voyez Thermometre.

Estin, axe, cathetes. (Mécanique) En particulier, esseu dans le rour, axe dans le stambour, roue dans son estitu, ou simplement tour, axis in peritrochio. Machines qui se rapportent à celle nommée éstitu dans le tour.

Estau. Estoc. Nom donné dans les mines d'Anjou aux stappes ou piliers formés avec du charbon.

Etalages. Partie du fourneau des groffes forges; ce font les quatre portions de l'ouvrage d'un fourneau destiné à foutenir la mine quand ello tombe en fusion; elles forment ensemble la figure d'une trémie irréguliere.

Etaton .iv barril , déposte à l'hôtelde-ville de Roueu. Du minot , qui fert de mesure pour la vente du charbon de terre dans Paris. Des moules qui ont servi à fabriquer les pelotes de charbon de terre apprèté , déposé à l'hôtel- de - ville , pour obvier à la fraude.

Etalonneur, Officier commis pour marquer & étalonner les mesures. Etalonneurs des mesures de bois.

Etangenner. Habiller un puits.

Etange. Bourre de chanvre, de
flaffe, qui dans quelques occafions
peut être remplacée par du cuir : pour
la platine du grand pitton du cylindre
de la machine à vapeur, on fubflitue
au cuir une meche molle bieu trempée.
Pour boucher des ouvertures, on
peut auffi se fervir de mouffe, au lieu
d'étoupe.

Etranglemens auxquels les ouvertures des soupapes & robinets sont suierres.

Etréfillons. Croisures.

Etain (mune d'), étain minétalfé dans la piere, Minera flami faxofa vulgaris, Wall, Stannum amorphum per tra varia vollitum, Wolf; all, tinn fpath. Zinn – graub. Ne doit pas ètre confondu avec la mine purifiée, nommée dans les opérations metallurgiques, pierre d'atain. Mines d'étain expfacture atolifée. Mines cryfallorum flami, Stannum polyedrum, irregulare, plarampu nigrum, Wolf.

Etain de glace. Servant à faire de la foudure légere; les droguistes appellent l'étain de glace, bismuth. Etrier (Architecture,) Etrier suf-

pendu fur l'effieu du régulateur. Longue cheville, crochets qui en dépendent.

Etwes, ou fourneaux à la Chinojé. Kangs, pour chaulfer les appartemens avec le charbon de terre ou autre combufthible. De plusieure sépeces. Kang pavé ou carreit. Ti-kang. Kang en effrade, dans lequel on se tient affis, Kao-kang. Kang en murailite ou à cheminét. Tong-kang. Tous trois construits fur les memes principes.

L'auteur du traité de la connaissance générale des grains & de la mouture par économie, M. Béguillet, a inséré à la fuite d'un mémoire envoyé de Peking, fur la confervation & la police des grains à la Chine, une defcription de ces kangs Chinois, qui paraît être traduite de celle qui a été inférée dans les Tranfactions philosophiques, & que nous avons publiée : il y a joint le plan géométral de cette étuve, une coupe dans sa longueur, une coupe perpendiculaire dans fa largeur, une coupe horizontale, & une cinquieme planche représentant une mailon Chinoife pour faire voir la multitude des fenètres situées au midi . afin de faire mieux juger de la chaleur d'un kang, où le thermometre doit être à sept ou huit degrés au - desfus de la glace, tandis que dans la maifon il elt à neuf & à dix,

M. Béguillet observe que la théorie de ces kangs bien maniée, remplirait l'objet qu'on se propose dans les étuves à secher les farmes; qu'on pour-

rait

rait même y garder une combinaifon, telle que le feu du fourneau pourrait en même tems fervir aux usages du ménage, au lieu de cheminée; que ces kangs pourraient même, avec quelques perfections, ètre adoptés avantageusement pour les sales battes des hôpitaux, des atteliers, & de toutes les maifons des hópitaux.

Eventement du charbon de terre dans. les mines qui ont été bouleverfées & dérangées, comme on pourrait dire que l'ont été les mines en masse.

Eventilatio linteorum jaclatu. Ventilation fuffisante pour les cas les plus fimples.

Eventoir, Ouverture particuliere que l'on est en usage, dans les mines d'Aniou, de pratiquer pour obvier au défaut d'air.

Excavations. Dilatemens. Exhalaifon fouterraine, Vapeur ga-

reuse. Fumus virosus, Su, ima. Voyez Vapeur, air. Exhalaifon du charbon de terre au

fou . renseignement de sa qualité. Expansibilité. Propriété qui est senfible dans différences fubitances : elle eft produite par une cau le qui tend à écarter les unes des autres les parties des corps, & des-lors l'expansibilité ne peut appartenir qu'à des corps actuellement fluides. Expanfibilité de l'air. Expansibilité de l'esprit-de-vi.v. Quelle que foit la loi fuivant laquelle les parties d'un corps expansible se repoutient les unes les autres, c'est une soite de la répulfion que ce corps forcé par la compression à occuper un espace moin-

Tome XVIII.

lorfque la compression vient à ceffer, avec une force égale à la force comprimante.

Expansible. Des notions données fur l'expansibilité, il réfulte qu'un corps expansible est élastique par cela mème, fans pour cela néanmoins que tout corps élastique soit expansible.

Exploitation des mines métaltiques, ou fentes & filons , complétement dés crite dans les fix premiers livres, de re metallica, par Agricola; elle se trouve détaillée très - en grand dans le chapitre III de Lehmann, tome I. Co qui se trouve sur ce sujet dans l'Encyclopédie, au mot Mine, est extrait de cet ouvrage: les différens articles qu'il renferme, concernant l'exploitation, serout portés à leur place dans cette table des matieres. Les personnes qui s'occupent des onérations de mines, ne peuvent que puifer des connaidances intéressantes dans ce rapprochement comparé du travail des mines dans fes différens áges : le volume des mémoires de l'académie des inscriptions & belles-lettres, pour l'année 1777, contient des recherches très - curicufes . par M. l'abbé Amelion, fur la maniere dont les anciens exploitaient autrefois les mines.

Exploitation des mines de charbon en Angleterre. M. Qwiste, directeur des fabriques de fer en Suede, a publié, dans le premier trimestre des actes de l'académie de Stockholm, un mémoire fur les charbous de terre de la Grande-Bretagne, & qui fera fuivi d'un fecond dre se rétablisse dans son premier état sur leur exploitation : nous serous usage dans cette table des matieres de ce qui se trouve de particulier dans le premier, sur les couches de la mine de Newcastle & de Wittehaven.

Exploitation des mines de charbon au pays de Liege, décrite en abrégó par M. Jars dans ses Voyages métallurgiques

Exploitation des mines de charbon en France sur le même plan.

Explosions de mines. On a vu de ces explosions enlever des décombres à plus de 200 pieds hors de la bouche du bure.

Explosive, fulminante, detonnante, (vapeur, exhalaison).

Extradeurs, nom que l'on donne dans le Lyonnais aux entrepreneurs de mines de charbon, ou à ceux qui ont traité avec les propriétaires.

Extradison du charbon dans lex mines, ou quantité qui peut s'en enlever en différens tems donnés, par jour, par année, en obfervant que ce qui peus s'enlever en me journée d'an puits de mine, est relatif au nombre des checaux, à la profondeur du bure, surtout à la force de la machine d'extradition.

On trouve dans le chap. VII de l'ouvrage de M. Delius, un femblable calcul, pour les différentes machines à enlever les minerais & les eaux.

F.

FAAZ, lil. poids, charge, Faaz de l'eau.

Facteur général, ou commissionnaire. Par arrêt donné par le roi, séant en son conseil, sur l'ordre & réglement,

que Sa Maiesté veut être gardés au: fait des mines & minieres du royaume, du 14 mai 1604, les contractans & affociés font tenus d'avoir, fur le lieu. où est la mine travailée, un facteur. général qui puisse répondre de l'exécution de leur contrat, faire les diligences requises, tant pour le travail, la fonte & affinement des métaux, que pour payer, les droits de Sa Majesté , ensemble les ouvriers tenir toujours fonds de charbon, & autres provisions nécessaires à la continuation du travail, & rendre auxdits contractans & affociés compte de ce qu'il aura reçu. pour eux de trois mois en trois mois, ou autre tems convenu entre les affociés & contractans.

Fadion des mines; cette expressionfe trouve dans les anciens réglemens. pour désigner les ouvrages de mines. Fador coal, an commis.

Fahade, all. harpago.

Faille, tie. Flow flone. Spring. Gaks. Dioks. Obstacles pierreux de grande étendue. & que l'on peut regarder comme des montagnes fouterreines. Dans les mines d'étain de Cornouailles . les obstacles pierreux qui s'opposent à la poursuite des travaux, font appelles jam. Ce rocher épais est d'un gris noiratre & sec; les ouvriers de ces mines regardent les pierres noires comme de mauvais présage, & conduisant à un jam; de façon que si en creusant on rencontre une terre noire, comme marécageuse, on s'attend à rencontrer un jam, & on ne tarde pas à être arrêté.

Faire un carihou, lie.

Faire la mesare au platteau, lié. Faire suivre la lumière, lié. Faire le tems, faire circuler l'air. Faire passer le vent.

Faifeur. Feu de voie. Ouvrier de sprine dans les houillieres de Dalem. Fall, an. Ruine, chûte.

Falla, Fallande, fu. Inclination,

Fallende, all. Cadentes cryptæ, Famprade, all. Tympanum dentatum.

Roue dentée.

Fanal. Phare. On pourrait y allumer des feux de charbon de terre; effai de cette lumiere sur un fanal construit en 1772 dans l'un des ouvrages extérjeurs des fortifications d'Oftende. Ce fanal a été entretenu avec le charbon de terre, depuis le 15 octobre 1774 , julqu'au 31 décembre 1775; dans cet espace de tems il a confumé 277,440 livres en poids, du meilleur & plus gros charbon du pays, faifant 260,800 livres, poids de marc : cette quantité de charbon a coûtée environ 3306 livres tournois; ce qui fait, nuit commune, environ 190 livres, poids de marc, revenant à environ 7 livres 10 fols. En faisant le feu on employait d'abord 20 à 40 livres de charbon fur le bois, & on continuait d'en mettre suivant le befoin : lorfque le vent était confidérable, il en fallait consumer beaucoup plus que lorsque le tems était calme; dans les nuits d'hiver, la violence du vent éteignait, emportait les morceaux de charbon hors la de grille , & 2000 livres suffisaient à peine ; dans les grands orages, le feu s'éteignait, &

on pouvait à peine le rallumer. Ces inconvéniens, qui n'avaient point été prévus, on fait abandonner l'idé qui paraissait assez naturelle, pour chercher & avoir une lumiere égale & constante, qui se verra de plus loin que le seu de charbon de terre.

Fardeau. Dans les mines d'Aujou, on appelle ainsi le mouvement des terres pour s'écrouler, & que l'on empêche en restapant la taille.

Farten, all. Scala, machina, scan-

foria.

Fafte, Tafte, Lacufculus, Baffin de décharge.

Fat. Tourg, fu. Mesure pour transporter le mineraj en Suede.

Fauconneau. Eflourneau. Sorte de piece de bois polée à angles droits, au-deilus du poinçon de l'engin, & qui contient une poulie à chacun de

fes deux bouts.

Faul, all. Laclie, mol.

Fausse-equerre, Récipiangle, Mesure. Angle. (Charpenterie souterreine au pays de Dalem.)

Fauste-laye. Jointure interrompue de charbon. Fauste-questresse. Demi-questresse, lié.

Faux - bois. (Charpenterie souterreine en Anjou.)

Faux - membre, sié. Piece de chief

ou de chaîne de fosse.

Faux - roisse, lié. Roisse qui se chauge en un autre pendage.

Fécule blaue. Bleu d'Erlinghen, égal au plus beau bleu de Pruffe, préparé avec la fuie de charbon de terre cuit ou defféché dans les fourneaux de diftillation à Sultzbach. Feil , all. Concus.

Feil kaw , beche , lioyau. Ligo.

Feld arbeite. Galeries.

Feld gestangen. Feld oder streken. Gangen stargen-Kunst. Felister streken gangen. Feld. gestangen. Machine ou engin å barre. Machine å tirans horisonuaux. Machine å etta.

Il y en a de différentes fortes, felon le nombre des corps de pompes qu'elles font agir, ou felon qu'elles peuvent être allifes directement à la bouche du puits à pompes, ou qu'elles en font éloisnées.

Fendans. Fagniffes, lié. Grandes ouvertures ou crevailes dans les fieges de pierres.

Finderies. Maniere de fendre & couper le fer en baguettes, ainfi que de l'étendre & de l'applaitr fous les cylindres, felon la méthode uûtée dans le pays de Liège, en Angleterre & en Suede.

Finus & filos. Term de minies mediliques. Les fintes ou vaides rempits dans leur entier du même minier il, & fans ouvertures, porteut, comme les filoss, les noms de finus capitales, fontes réquires, filet de ces fêntes qui, au lieu d'être occupées par de la pulle difficiente, par des cryltaux quartzeux; par des cryltaux quartzeux y quand les ouverages donnent dans ces manivaires fentes, ocla s'appelle donmer dans les antifica.

Fences aqueuses, qui donnent de Beau, su. springs, tie, assage jus.

Ker, d'airage. Toc-seu, lie. tokay.

Fers à feu, ou grillages, grilles. Différeus tokays pour l'airage des mines. Fer à mine. Pyrite commune dans les glaifieres.

Fer de mine. Fer à mine. Fier de menne, lié. Outil de houilleur.

Fer acrain, Fer sign, Fer cassant froid. Fer rouverain, qui castle salement à froid. Il est sujer à brûler plus sitisment que les fers doux. Ce fer, aigre pour quelques ouvrages, est préférable un fer doux ; tels sont ceur à qui il importe peu d'avoir de la soupleile, mais que l'on veut qui soient capables de résistance & d'erre bien polis, d'où on l'appelle audif fre cassant, Voyez Fer cassant à froid, s'ar rouverain.

For (bon) commun. On vend fons ce nom à Paris, un fer dout une partirde la caffure est blanche & brillante, & ces endroits our le grain plus finque celui du îtr de roche) le reste de la casture est grifatre & d'un grainmoins fin, lequel, à la rondeur présqu'il n'a pas, est affex s'emblable à colui d'un acjer mediocre que l'on a casse
au-destus de l'endroit où dispariissent les grains brillans que prend l'acier
trempé fort chaud. Le nom de ce ser
indique le cas qu'un en faix Il devientcommunément acier blano, très-dur& de bonne qualit.

Fer (bon), fer doux à la lime, oufer tendre, qui pouvant être travaillé à chaud & à froid, devient propre à toutes lortes d'ouvrages. Ce fer ef. très-climé, parce qu'il a de la chair : on dit qu'un fer a de la chair , quandfà cadure, no préfente ni lames, ni; corps globuleux, mais des fibres comme on en voit en caffant du bois , les unes faillantes, les autres formant des creux. Le fer doux est aussi nécessaire pour certains ouvrages, que l'acier ou le fer trempé le sont pour d'autres, en général pour tous les ouvrages qui doivent n'être pas caffans. Il se connait à la caffure, qui doit être noire tout au travers de la barre : alors il est malféable à froid & tendre à la lime ; mais il est phis sujet à être cendreux, c'est-à-dire, clair & moins luifant apres qu'il est poli : il s'y trouve des taches grifes; ce n'eft pas qu'il ne fe trouve des barres de ce fer qui n'ont point ces défauts.

Fer caffant à chaud , fu. roed brecht.

Fer ceffent à ficial, fix lai brecht. Il fe connaît en ce qu'îl a le grain gros & clair à la caffure, comme l'étain de glace. Quand on manie la barre, on le trouve rude à la main; il eft tendre au feu, & ne peut endurer une grande chaleur fans fe brûler; il y a de ces fortes de fer qui deviennent plus caffens en les forgeant, & ne peuvent ern it ceffée, ni tournés à froid.

Fer cendreux, qui ne s'éclaircit pas bien à la lime, enforte qu'il conferve toujours des taches grifes.

Fer corroyé, adouci, affiné sur l'enclume. Plusieurs pieces de fer corroyées.

Fer écru. Ecroui , c'est-à-dire , plus

frappé.

Fer de fonte, fonte de fer, ou fer

Fer gerfeux , fer où le rencontrent

des fentes & crevaffes. Elles sont ordinairement accompagnées de taches & d'autres défauts qui pénetrent la substance du métal.

Fet rouverain. Se connaît à des getcures ou découpures qu'on voit traverfer les quarrés des barres : il est pliant, malléable à froid. & caffant à chand; il rend une odeur de foufre à la forge; si on le frappe, il en fort des étincelles semblables à de petites: flammes en étoiles : quand on le chauffe un peu plus blanc que conleur de cerife rouge, il s'ouvre à chaud, & quelquefois presque tout en travers de la barre, fur - tout lorfqu'on le bat ou qu'on le ploie; il est sujet à avoir des pailles & des grains , c'est le défaut du fer d'Espagne : les vieux fers qui ont été long-tems expofés à l'air , font: fuiets à devenir rouverains.

Fer de roche. Ce que l'on nonme: ainfà l' Paris, a le grain petit, ferté, a la cassure blanche & brillante; il s'ent consomme beaucoup dans cette ville,, où il est recherché pour les ouvragesque l'on veut rendre nets & biennolis.

Fer surchauffe, on brûle à fa superficie, dont il le détache trop d'écailles & de scories, ce qui le fait nommer fer brûlé à la forge.

Fergon. Fourgon. Tifonnier;

Fermantes (barres) ou momans, fax... fchlosser.

Former la porte, Former les niveaux.

Farmoire, Erpet. Piece du tarré Liégeois. Estmoire à quatre côtés. Autre piece: du tarré Liégeois.

Ferne flone, all. Carrer gedynog, an. Caillou fleuri, ou impressions de roseaux, &c.

Ferrat. Mesure usitée à Gaillac pour le charbon de terre.

Ferreus (circulus) all. eisetnet ring, anneau. V. Anneau. Ferreus (uncus.) all. scilhacte. Ferreus (deschon) madians

Ferru (charbon), medjeux.
Ferruminare, Braser, souder le fer.
Feste Hangend. Liegend gestein, all.
Le penchant de la montagne.

Feta kol, fit. Charbon gras. Fétoyer (faire) les fosses, mettre la

main à la chaine. Feu brisou, seu grieux, lié.

Feu (fer à) pout l'airage des mines. Toc-feu. Feuilleté (charbon) , medjeu.

Feustel, all. Malleus.
Fibra incumbens sub dio testi. Fibra subdialis, Airure de veine, lié. weime

de vone. Fibre. Veinule.

Fiches, Chevilles de bois. Fiducielle (ligne), diametre de la bouffole.

Fier di menne, lié. Voyez Fer de

Fierfad , paroiffe à un quart de mille de Helfimborg , où il fe trouve du charbon parmi les couches rangées comme il fuit : 1°. une pierre de fable épaiffe de 6 braffes; 2°. lit de charbon de 2 pouces d'épais , qui remonte vers le jourt ; 3°. couche argilleufe de 2 & 2 de braffes ; 4°. lit couche de prierre de fable d'un pied , voyez Pierre de fable d'un pied , voyez Pierre de fable; 5°. lit de char-

bon qui a été exploité, de l'épaifirur d'un demi-pied à un mjed 5 62. serre noire 4 pouces, voyez 3-vator; 7-2 argille noire ardoifée, 4 un pied 5 82. perre de fibble bleustre, tré-dure 3 & 3 de braile. Le cinquieme lit étais d'un demi-pied de puiffance; mais it alla en augmentant dans un champ de 12 brailes juqu'à un pied, changea enfuite en mauvaife terre noire, qui continua dans une étendue de 4 brailes; alors le charbon reparut de l'é-paifieur d'un demi-pied, après qu'on en eut enlevé environ cinq mille tonnes, la veine parut épulée.

Filandreufe. Toirchée, lié. (Houille).
Filières. Dans les cattières on appelle ains des lits ou bandes à plomb qui interrompent les bancs, & qui fervent de filières aux eaux : c'est ce que les houilleurs Liégeois appellent fagnisse, séndans.

Filling coal, an. Charbon qui se

Filon, (découvrement du), fax.

Films (mine métallique), all. kufff. Fentes de peu d'étendue, & étroites, templies ou de mine, ou d'autre fubliance; elles ont une partie de la roche ou de la montagne qui leur fert de toit, & une autre au-defous qui leur fert d'auffié. On remarque dans un filon fui redetion ou fa firuation relative aux quarte points cardinaux du monde, dritgée tantôt du feptentrion au midi, tantôt du midi as répentrion, auntôt de l'orient à l'orient, cun à peu prês. Voyez Cauchar.

dans fa direction décrive exactement une ligne droite qui réponde précilément à tels ou tels points de l'univers., semblables à une riviere. Les filons à l'occation des pentes de montagnes, ou à l'occasion des rochers qui les traversent dans leur marche, décrivent différens détours. Lorfqu'ils confervent leur direction & leur dimension, on dit qu'ils ont leur vrai cours, ou que ce font de vrais filous. Force du filon, Dimen fion en longueur, largeur, profondeur... Fort du vrai filon, all. edle mittel. Chevet du filon, all. liegende. Converture, all. hangende. Pente ou situation des filons, relative à l'horizon. Direction , allure. Infiniment varice . & diverfement exprimée par les mineurs, felon que cette chûte ou pente est plus ou moins sensible : cette pente se détermine au moyen du quart de cercle.

Filons capitaux.
Filons par couches.

Filon couche, fax. flaker gang, all. flach gang qui va d'orient au midi, pendant les heures 10, 11, 12, en faifant avec la ligne horizontale un

angle de 45. degrés. Filon déferteur, interrompu.

Filon droit, de pied droit, debout, perpendiculaire, ou qui a peu de pente, fax. scheute gang, all. stehend gang.

Filon horizontal.

Filon incliné, ou prolongé. Schwebend, faifant avec la ligue horizontale quinze degrés.

Filon en maffe, fax. flock werk. Filon matinal, ou du levant, épi-

Il ue fuit pas s'imaginer qu'un filore the de données par les Français, par ins direction décrive exactement rapport à l'expolition de la montagne, « La flois qui ort leur direction d'occurat à tels ou tels points de l'universe, cident au gierntinion, pendant les mblables à une riviere. Les filons à heures 4, f, 6, 8 que les Saxons-cution des pentes de montagnes, nomment mergem-page.

Filon contre nature. Filon rebelle , dont la pente se trouve différente de ce qu'elle doit être naturellement.

Filon oblique, c'eft. à - dire, qui a beaucoup d'inclination; d'où il arrive que les coffres dans lefquels on charge la mine pour l'enlever au jour, ne peuvent point décleudre d'à - plonib par les bures : ce qu'indique le nom cudge, donné par les Allemands à ces filons, qui font avec la ligne horizontale un angel de 76 degrés.

Filon perpendiculaire ou de pied droit. On doit observer que les degrés ne sont comptés qu'en partant de la ligne horizontale, & que si on les compte en - avant de la perpendioulaire, il faut prendre cette détermination à rebours:

Filon précipid. Filon incliné; extremement couché, qui le perd entiérement dans la profondeur de la montagne. Les Saxons le nomment felucènte gang. Il ne differe du filon par lis que parce qu'il n'a qu'un lis; à il n'ell pas tant appelle précipiré, à taifon de cette pente qui varie dans: la fa marche, qu'à raifon de fa directions vers les points de l'horizon.

Filon prolongé. Synonyme de filon: précipité.

Filon rebelle, qui change de direction; le même que filon contre nature.

Filon qui remonte ou qui se releve. L'inclination d'un filon ne se soutient pas toujours la même dans tout fon trajet. On en voit qui tombaient prefque perpendiculairement, & qui prennent tout d'un coup une inclinaison presque horizontale; alors on dit, le filon remonte, ou fe montre au jour, Gang richtet sich auf.

Filon qui s'enfonce. Un filon marchant presque suivant une ligne horizontale, descend quelquefois tout d'un coup perpendiculairement ; c'est ce que les mineurs expriment en difant

que le filon s'enfonce.

Filon du foir , filon tardif. Filon ainfi appellé par les Français par rapport à fon exposition; c'est le même que les Saxons nomment fpad gang, qui est dirigé du septentrion à l'occident, pendant les heures 7, 8, 9.

Filons vrais, ou qui ont leur vrai cours

Filon qui prend du ventre. Gang wirft einen bauch. Qui fe renste dans quelou'une de ses parties.

Filon, Veinule, all. klufft.

Fims (charbon de) en Bourbonnais. Fin (charbon). Ne fignifie qu'un charbon ou une houille en piece ; on l'appelle aussi charbon net.

Fin papin, lié. Fouaie employée à calfater les madriers du bougnou.

Fine terroule , demi - terroule , employée pour les chaufferettes.

Finitores metallici. Fodinarum menfores. Arpenteurs de mines. Fire forck. Poker, an. Fourgon. Fer

à remuer le feu. Firement , lié. Serrement qui se fait

pour renfermer les eaux par le moven de gros bois d'une épaisseur différente. felon la quantité d'eau ; cette construction n'a lieu que dans les ouvrages de plattures.

Fire flone , an. Quartz.

Firmini (charbon de). Excellent. Fissile (lithantrax). Charbon d'ardoife.

Fiffilis schistosus cum pauxillo por-

cellanca alba, vel lithantrax. Fitter, an. Homme qui équipe un

vaisseau. Maitre d'allege. Flach , fax, Talud,

Flacher gang , all. Vena porrecta, vena aqua , qui se continue également dans fon étendue.

Flunc (attaquer une mine en). Lorfque les veines fe prolongent le long d'un côteau de montagne paralléle-

ment à fa bafe. Flang (korb), fax, Barre de mani-

Fletx, fex. Filon par couche.

Fleurer. Plusieurs outils de mine portent ce nom , la brokette de mine des houilleurs Liégeois est un fleuret affez femblable à l'aiguille des carriers. C'est toujours une piece de la sonde, & dont il faut avoir des provisions. Fleuret ordinaire de mine des houillieres d'Ingrande. Grand fleuret de fonde. Fleures quarré. Autre , dont le trancliant est croise. Fleuret en langue de ferpent,

Flint glafs , an. Verre blanc, ou crystal d'Angleterre. Verre à cailloux. Flint mill, an. moulin à filex, rouet à fusil des mineurs , usité dans la mine

de Wittehaven en Angleterre. Flische

Flische, lié. Al flitche. Flob, all. Trochlea. Poulie. Floens ut flrykande, fu. Cours du filon.

Floez. Ce mot est quelquesois employé pour synonyme à schwebender gang. Vena pendens seu dilata.

Flone (for), an. Pierre de devant. Fealh.

Florine (Sainte). Quartier de la Limagne, abondant en mines de charbon de terre.

Flot , fu. Cours , marche , étendue, route du charbon ; détermination particuliere du charbon dans sa marche , dans son courant.

Flotteur. Cylindre folide de cuivre, appellé aussi plongeur.

Floux. Dans les mines de Bretagne. Flüchtig, all. Etat des pierres qui dans la miue ne font point ferrées les

dans la mine ne tont point ferrees les unes contre les autres.

Fluor. M. Hellot se fervait de ce mot comme synonyme à gangue.

Flux. Fondant.

Fodders, an. mesure de charbon.

Fodina metalli. fodina metallica, al

Fodina metalli, fodina metallica, all. grub oder zeche. Mine. Fodina prafes. Muitre de fosse, maitre de mine. Fodina vel cuniculi prasses, all. seiger oder hutman.

Fodinarum area. Fodinarum caput, all, fund, grub. Tête de mine. Fodinarum menfores, atpeuteurs. Fodinarum seriba, all. berg-schreiber.

Foeders, an. Fibres. Veinules. Foible (houille), terroule.

Foiheles. Dans les mines de Dalem on appelle ainfi les ferremens placés aux quatre coins de la couffade, & Tome XVIII. auxquels s'attachent les chaînes.
Follets (malins). Esprits follets des
mines, all. cobolt. Bergmanlein.

Foncet. Bateau de Seine & de Loire. Fonciers (seigneurs) & hauts-justiciers. Cette qualité ne leur donne aucun droit fur les mines. Les lettres du roi Charles VI, du 30 mai 1413, font précises sur ce point ; il y est déclaré expressement que nul seigneur spirituel ou temporel, de quelqu'état, dignité ou préeminence, condition ou autorité, quel qu'il foit , n'aura , ne doit avoir , à quelque eure , cause , occasion , quelle qu'elle soit, pouvoir ni autorité de prendre, reclamer, ne demander efdites mines (du Nivernois & Lyonnais) ni en autres quelconques affifes dans le royaume, la dixieme partie ni autres droits de mine, &c. La raison en est donnée dans le préambule. Par les mêmes lettres & par l'édit du 14 mai 1604, il est pourvu aux dédommagemens de passages & chemins par les bois, terres, rivieres de ces feigneurs, de maniere que le tout leur foit moins préjudiciable que faire se pourra, & qu'en même tems ces seigneurs justiciers ou fonciers & tous gentilhommes, ne genent en aucune maniere les ouvertures à entreprendre fur leurs terres, le transport de tout ce qui aurait rapport à l'affinement des mines hors de leurs terres ; l'édit du 14 mai 1604 désend de traverser ces epérations sous quelque prétexte que ce foit ; & en rappellant l'édit du mois d'octobre 1552, qui seul avait attribué des droits aux hauts - justiciers, ordonne que , conformément à ce

droit, les seigneurs hauts - justieiers, après la levée du dixieme royal fur la part restante aux entrepreneurs, puiffent prendre du receveur, par les mains du facteur général, un quarantieme du denier pour tout droit, encore n'est-ce qu'à la charge d'aider les entrepreneurs de passages, chemins commodes , & toutes autres chofes nécessaires, qui leur feront payés : faute de quoi, les hauts - justiciers & fonciers ne penvent prétendre à cedroit. Par ces mêmes lettres d'octobre 1552, en faveur du fieur Roberval le quart du dixieme est affecté aux seigneurs justiciers ou fonciers.

Fonda. Superficie.
Fondaus. Flux. Métallurgie. Dans les travaux de la docimafie & de la les travaux de la docimafie & de la fubilitances que l'on joint à d'autres corps pour en faciliter la fution en vierifiant les fubblances terreules & pierreufes, afin que por ce moyen la partie métallique puide s'en dégager. On n'en fait ufage que dans les effais ou dans les opérations de la docimatie, qui le font en petit, & dans lefquelles on opere fur une matiere d'un petit volume.

Fontaine, Réfervoir. Nom donné dans les mines de Fims au principal puifard, appellé bougnou par les houilleurs Liégeois.

Fonte patenfe, dans laquelle le métal ne se sépare point des scories, qui elles - mêmes ne sont point asse siquides pour couler hors du sourneau, ce qui arrive dans les sontes par le mèlange avec les charbons; d'où dépend en particulier la durée d'une fonte bien conduite d'ailleurs.

Forage, Entamure par un trou deforet ou de fonde.

Foramina spiritalia, all. windlocher. Puits à air.

Forb, all. Panier. Corbis. D'autres fois ce mot revient au mot latin tympanum.

Force. Touffe, Iyon. Pousfe. Fouma. Forder fuhr. Schache., Jax. Puits de transport ou d'extraction. Maitre bure. Fordernist, all. Difficulté des débacles de l'euu. Forder stollen, all. Galerie de déblai.

Forer. Pénétrer dans une masse terreuse, pierreuse ou charbonneuse avec la trière. Forer d'en-haut. Forer denbas. Forer dans une direction horizontale. Forer de niveau. Forer dreu de soc, lié.

Forets, Par lettres-patentes du 10 octobre 1552, en amplification des premieres lettres données au fieur de la Roque, seigneur de Roberval, if était permis au tieur Roberval, ses commis & fes entremetteurs, ou fes avans - cause - de prendre ès bois & forets qu'ils trouveront plus commodes, tel nombre & quantité d'arbres qu'ils verront leur être convenable, en les payant toutefois raifonnablement; les officiers des eaux & fotets, & 10us autres fujets, par cememe article obligés, quand ils enscront requis, de délivrer du bois, fans aucun autre mandement spécial for ee, ni aucune lettre que le vidimus de cette ordonnance, & au prix. marchand.

Forestier, Dans plusieurs coutumes,

même en France, les forestiers sont les sergeus ou gardiens des forèts. L'ordonnance 1669 les appelle sergens d garde. Dans le pays Montais on les nontme huissers ou sergens.

Foret. Tarré, Tarriere. Terret. Sonde. Verge,

Foreur. Manche de la premiere piece de la tarriere anglaife.

Foreur (maître) en Angleterre. For flone, an. Pierre de devant. Faille.

Forge. Premier attelier de mine. On doit entendre par-là les perties forges ou fourneaux dans lefquels on fait chauffer le fer pour le battre & le travailler fur l'euclume avec le marteau. Ces forges font accompagnées

de beaucoup d'ustensiles.

Foyer de forge, Creuset, Catinus, Ti-

gillum.

Fork. Raker. Coal rake, an. Fourgon. Rable, Fergon. Tisonnier.

Formalités à observer à Liege pour entreprendre une mine.

Les maitres des foffes ou entrepreneurs des mines au pays de Liege, ne peuvent abandonner aucuns de leurs ouvrages foutereils, fais avoir en préablement donné avis à l'arnier & au terrageur, ou fans l'autorilation de deux, feraient en droit de les obliger de revuider les eaux qui le feraient raffemblées dans les ouvrages, & de leur faire donner les accés libres & néceffaires julqu'au vif thiers, c'étâdire julqu'à hin, ou au bout de co où ils ont laiffé la veine, pour examiner en même tems la conduite des

travaux, si l'on a payé les droits mentionnés; & s'il reste quelque chose à extraire avec profit, dans ce cas l'arnier & le terrageur sont en droit de continuer les travaux à l'exclusion de la fociété, qui pour lors est obligée de leur céder l'usage du puits, des machines, des outils & autres accesfoires, à l'exception des chevaux, pour extraire tout ce qu'ils voudront, & à leur profit, dans les ouvrages abandonnés, à la charge par eux de rendre le tout en bon état à la fociété. pour qu'elle continue le reste de son exploitation dans les travaux à faire, foit fur la même veine, foit fur d'autres veines supérieures ou inférieures.

Formen, all. Fourneau de fonte. Formes. Lunettes. Fournes. Moules dans lesquels on presse & l'ou bat avec la main ou autrement le charbon de terre empassé avec des argilles.

Fornix. Camera. Cheminée en chapelle pour se chauffer avec du charbon de terre.

Fort du filon, all. machtig - keite. Edle mittel. Ligne du fort.

Forte soife. Eaux du fecond niveau, Forts; toutes perfonnes de journées qui s'adonneut à remuer & porter de pelins fardeaux fur des crochets ou fur des hottes; c'elt ce qu'on nomme communément à Paris ports-faix, & Liege des beutreffs. parce que ce fout des femmes qui s'emploient à cest travaux.

Fossa latens, vel occulta. Cripta, all, querschlag. Fossa latentes & cuniculos substruere. Fossa patens. Fossa putealis.
Puisart. Fossa ducere, all. echorsten.

Fosse [maitre de], maître de mine. P. æsses sodinæ, maitre de sosse au pays

de Liege.
Fosse à heuille, Puiss de mine, Bures
appeliées à burque; dans les
mines de Decise, eroc, Fosse de grand
athour. Hernaz doublet. Touret à bras, De
petit athour. Hernaz simple. Pure à bras,
D'amont pendage. D'aval pendage. Fosse
aux bras.

Foffs. Champ ainfi nommé en Auvergne, qui elt le centre des mines du quartier de Braffac, de Sainte-Florine de de Frugeres, abandonné en 1768, reprife en 1774 fous le nom de mine

de Sadourny.

Fossie (ebenum), all, fortur brandur. Fossior, Ouvrier de houilliere.

Fosjoyer. Avaler. Esconduire un bure ,

Fouaye, lil, mattre au feu del fouaye.
Fouille. Premier travail des mines
pour pénétre jusqu'aux mines & fubftances terreltres. Seconde fouille. Troifeum fouille. Droit de fouille. Droit de
propriétairs, toujours relléints. É Fouille couvere. Conduit Gauerrin. Galerie de
pied. Percenant. Areine. Maitrelle galerie, all. et be-flollen, an. free lud, fie. wattu flols.

Fouilloir. Piece de la tarriere an-

Foul air. Common damp. Stith, an. Bad, air, all. schwaden. Mauvais air. Air nuisible.

Fouma. Krowin. Vapeur suffocante. Foume, Forme, Lunettes. Moules.

Foume, Forme, Lunettes, Moules, Fourche [areine faifant], fourche & rottiffes de l'areine.

Forrche. [Hydraulique.] Broche ou

tuyau qui se soude fur un autre.

Fourchu [levier] du second appareil de la sonde ou tarriere anglaise.

Foureur, Bourroir, pour déboucher le trou du fleuret.

Fourgon. Rable, an. fork. Poker. Raker, Koal Rake. Fergon. Tisonnier. Fourneau. Repos. Chambiay, lil.

Travailler par chambrays.

Fourneau à feu pour l'airage, conftruit pour une des mines de Decize en

Nivernois.

Fourneau allemand ou fourneau courbe, ou fourneau à manche. Différens fourneaux compris fous la dénomination de fourneaux courbes.

Fourneau de fonte, all. formen. Fourneau de fusion. Hauts sourneaux. Employés dans les sorges de Carron en Ecosse, à la sonte des minerais de ser.

Fours [terre à], terres des poéliers. Fours & fourneaux pour calciner des terres & des pierres avec le seu de houille.

Fours & fourneaux pour les calcinations que demande le traitement des calamines ou mines de zinc. Pour la calcination du plomb. Pour la calcination du jafre.

Fourneaux ou aliumelles pour le cuifage du charbon de terre à l'air libre ou en meule.

Fourneaux de révotere, nommés en France fourneaux anglais; en Allemagne fourneaux à vant, qui feraient mieux nommés fruneaux à air. Employés à la fonte de la gueufe avec le cidd coal 'étuluir en une espece de cinders, appellé coak.

Cupol ou fourneau pour la fonte de

plon:b à Flir.t-Shire, principauté de Galles, comme on fond la mine de cuivre a Brillol. Fourneaux de fer fondu pour la fonte de la mine de plonib en Ecosse, avec la tourbe & le charbon.

Fourneau mixte, faifant à la fois les fonctions d'un fourneau à manche & d'un fourneau de réverbere pour fondre toutes fortes de mines par le feu de charbon de terre.

Fourneau dont on se sert en Angleterre pour affiner au seu de charbon de terre le plomb tenant argent.

Fourneau de Sultzbach pour se procurer, par le dessechement au seu, des braises de charbon de terre, & de ee fossile obtenir des cinders.

Fourneaux à chaudieres qui se chaufsent ou qui peuvent se chausser avec le seu de houille.

Fourneaux de l'alambic de la machine à vapeur, vulgairement appellée pompe à fiu.

Par un relevé exact, fait fur plufieurs mois de travail , la grande machine de Montrelais de 52 h pouces de diametre, consomme, selon M. le chevalier de Borda, 9 10 pieds cubes de charbon par heute ; & il faut , quand elle elt refroidie, trois heures de seu avant qu'elle ne produise affez de vapeur pour se mettre en mouvement. Cela pose, une machine de cette force qu'on voudrait faire travailler pendant 24 heures seulement, pour la laisfer reposer ensuite, consumerait 27 fois 9 3- pieds cubes, ou 251 pieds cubes de charbon s mais M. de Borda observe que le charbon qu'on emploie à l'aliment de cette machine étant nouvellement tité de la mine . & n'ayant pas eu le tems d'être détérioré par l'action de l'air , doit avoir de la fupériorité fur le même charbon tité depuis long-tems hors de la mine ; par conféquent , des machines auxquelles on emploierait de la houille anciennement triée, en confommeraient une plus grande quantité ; & M. de Borda croit que cela itait au moins à un distince d'auementation.

Une des machines établies à Londres, fur laquelle M. Magellan a envové quelques éclaircissemens, & dont le cylindre a 49 pouces anglais de diametre, donne à peu de chose près le même réfultat. Sa conformation cit de 6 boiffeaux de charbon par heure; chaque boiffeau contient les 3 d'un quintal de charbon, & le quintal pefe 112 livres aver du poids, d'où M. de Borda trouve, par le rapport de la livre aver du poids avec la livre françaife, que les 6 boisseaux contiennent 467 livres de charbon, ce qui fait 8 pieds cubes & 1. En supposant maintenant qu'il faille 2 heures ! pour chauffer cette machine, il résulte qu'elle confomme 212 pieds cubes de charbon pour 24 heures de travail, ou 25 heures ! de feu. Ayant trouvé ci - deflus 276 pieds cubes de charbon pour la grande machine de Montrelais, & ... pieds cubes pour la petite, on observe que ces deux machines sont à peu près dans le rapport des surfaces des deux pistons, qui sont l'un de 49 pouces anglais, & l'autre de 52 ! pouces de France. Ainsi les consommations de ces deux machines sont à peu près proportionnelles à leuse forces. On fait cependant qu'en général les petites machines confoament à proportion plus que les grandes; d'où on pourrait conclure que le charbon d'Angleterre est un peu meilleur que le nôtre, ou que nous avons sipposé la décérioration de notre charbon anciennement tiré, plus grande qu'elle n'elt réellement, ou peut enfin que l'etilimation des six bois feaux, en nombres ronds, n'à pas été faite avec beaucoup de précision: au refte, les différences des réfultats ont affez petites pour qu'on puisse font affez petites pour qu'on puisse.

les négiger.

Des diffèrens caleuls faits par M.

le chevalier de Borda fur les machine
à vapeur établies à Montrelais, & qui
nous ont paru devoir être rapportés
cheaun aux articles qu'ils concernent,
on tire ce réfultat, qu'une grande machine à vapeur confomme un pied
cube de charbon par jour, pour chaque pouce d'eau qu'elle fournit, a la
hauteur de too pieds, c'eft. à-dire,
pour 576 pieds cubes d'eau qu'elle
éleve à cette hauteur. Par-là il el aifé
de calculer la dépenfe pour une hauteur, & pour une quantité d'eau quel-

Fourniture. (Commerce.) Terme usité dans quelques provinces de France, sur les bords de la Loire, pour une quantité déterminée de charbon de terre.

Fow flon. Spring, an. Beswaer. Bryne, su. Faille, lié. Foyer de forge. Creuset, Ouvrage, su.

hoerd. Catinus. Tigillum.

Fragilius (Lithantrax). Charbon du Grieshorn en Suisse.

Fragmens (pieces de veines détachées en), all. geichtube. Pierres de veines en morceaux, mèlées de terre, qui ont été entraînées hors de leur place par de fortes pluies, & qu'il ne faut pas confondre avec les feiffen.werk. Voyez Suifan. Werk.

Frais (charbon), récemment tiré de la mine: différent en poids du charbon sec, ou anciennement extrait. Peut être aussi différent en qualité.

Frais. Dépenses relatives à différens objets, soit d'exploitation, soit d'exportation, soit de commerce du charbon de terre, pour la construction d'un puits de mine.

Fraifl. Frafil. Fraifl. Fraifl. Fraifl. Le mot fraifl a différentes fignifications : quelquefois on appelle ainfi la craffe du fer. On défigne communément par ce terme une concrétion cendreusé du charbon de terre.

Fram fryka, fu. Continuation de la direction du charbon de terre en avant.

Franches areines, ou miles en garde de loi à Liege. Les mines qui en dépendent, font vilítées tous les quinze jours par deux voirs. jurés, dont le rapport est porté sur des registres, toit afin que dans la fuite des tems on puisse sincipal que les veines on a travaillé, & quelles aété l'étendue des ouvages, soit ainque, s'ils peuvent nuire à quelque areine franche, la cour du charbonnage donne des défensés de travailler plus avant, particuliérement quand se cartemités des ouvrages avoi-

Areines. Françoise | mine S.] à Roche-la

Moliere dans le Forez.

Frafe, Rutrum, Beche, Hoyan,

Frasier, Dans les forges, on appelle ainsi la poutsière de frasen. [Couche

Free , lyon. Aqueduc fouterrein , arcine.

Fret. Frettement. Terme de marine für l'Océan, synenyme à nolis sur la Méditerranée.

Fretey, village près de Noyon. Frette. Clathrus. [Architecture.] Lien, cercle de fer, dont on arme la couronne d'un pieu, d'un pilotis, pour l'empecher de s'éclater, ou l'extremité de barres de fer que l'on veut retenir enfemble.

Freiter , fretter des tuyaux , des pieux . c'est les garnir dans leur extrèmité de cercles ou d'anneaux de fer, quarrés ou ronds.

Frider follen , all. Galerie de déblay.

Front (attuquer une veine de). Quand une veine, après avoir parcouru un côté de la montagne, vient aboutir au jour à l'une de fes extrémités & est attaquée en fuivant cet indice qu'elle donne au jour ; c'elt se que l'on appelle accaquer la veine de front. Cette méthode, la plus avantageuse pour l'exploitation dans cette allure de veine, est rarement praticable, parce qu'elle dépend non - sculement de la dificolition des veines, mais encore de la fituation des montagnes où elles ie rencontrent. On peut voir fur cet

finent quelque areine batarde. Voyez objet l'article XI & l'art. IX du réglement instructif domné par M. de Gensfane.

Frugeres. Territoire de la Limagne, & qui donne du charbon de terre.

Fulminante (vapeur) ou détonnante, an, fulminating, damp, tié. feu grieux. Fumée qui s'exhale du charbon de terre lorfqu'il brûle au feu , peut être un renseignement für fa nature. Brandshagen a penfé de même pout les mines foumifes au grillage, que l'on pouvait, par les fumées qui s'en échappent pendant cette opération, connaître l'espece de matieres volatiles qui s'en exhalent. Mr. Hellot, dans le chapitre X, tome I, pag. 199, a inféré les observations de Brandshagen, qu'il a traduites de la collection anglaife de Houfton : elles penvent très-bien s'appliquer à notre fuiet.

Lorfque la mine a beaucoup de fourre commun, dit Brandshagen, on v voit distinctement dans l'obscurité une flamme bleue, avec une fumée d'un blanchâtre obscur. La fumée des mines qui ne font pas fulfureufes elt feulement bleuitre, mais fans aucune flamme bleue. Dans d'autres le foufre est si subtil, qu'on n'apperçoit aucune fumée; elle fe perd fous la moufie : cependant fromretire le teff à rôtir & qu'on le tienne opposé au grand jour, alors on l'apperçoit. D'autres ne donnent ancun des signes précédens, onn'en peut avoir d'indices que par l'odeur, quand on retire le test du feupour un moment.

Il avertir, en commençant, que fi on donne un feu trop fort aux mines. au commencement de leur grillage, le foufre & les aurres matieres volatiles ne s'évaporent que très-difficilement; cette remarque peut encore être applicable dans le cuifige ou grillage des charbons de terre en alumelle, ou autrement, pour ce qui concerne le

gouvernement du feu.

S'il était vrai, comme quelques écrivains l'ont avancé, que quelques charbons fusient d'une nature arsenicale,

la fumée scrait un moyen de s'affurer de la présence de ce mèlange dangereux. On doit favoir que la fumée arsenicale est plus abondante, plus épaisfe, & plus brune que celle du soufre feul ; que de plus , fi le foufre est melé avec l'arfenic, on apperçoit dans la fumée un peu de bleuatre : mais pour s'affurer plus précisément si elle est arsenicale, on n'a qu'à tenir audesfus de cette fumée une lame de fer poli: ou au moins bien net, au bout de quelques minutes il s'y sublime en affez bonne quantité une matiere parfaitement blanche, fans melange d'autre couleur.

Fumeron, all. brand, lié. pouteure. Fumus virofus. Aura, vapor fodina-

Fundamentum; les Latins défignent par cette expression la partie opposée au ciel de la mine, & qui est nommée en français, fol, femelle, plancher. Fund grub, all. Tête des mines. Ca-

Fund grub, all. Tete des mines. Ca put fodinarum.

Funis ductarius, all. Gep. Gepel Seil. Cordes à tirer, à enlever.

Furnarius (contus). Rable. Tisonnier. Fourgon. Furste, all. Toit, ciel de galerie.
Fuscau du taquet de cabestan. Marine. Piece de bois fort courte que l'on
met au cabestan pour le rensorcer.

Fuset de vindas, ou cabestan volant. Piece ou arbre du milieu du vindas, dans la rète duquel on passe les barres à tourier.

Fufil (rouet à) des mineurs. Moulin à filex, an. flint mill.

Fuflage. Vieux mot, confervé dans les miues d'Auvergne, pour défigner le fafcinage ou étançonnage des bures avec des branchages.

G

GADDO, Sledge, an. Marteaux. Gachel, all, Hangard,

Gaillat [charbon de]. C'est celui de Carmeau, à deux licues d'Alby, & qui se vend à Bordeaux.

Galabin [Pierre] & ficur du Jonequier. Compagnie établie par édit du mois de février 1722, pour travailler pendaut trente années toutes les mines du royaume, excepté celles de fer, aux couditions portées en 14 articles.

Galene. Mine de plomb en cubes. Le charbon de la mine de Hargarthen dans la Lorraine Allemande, est aussi mèlé avec de la galene à facettes, à en juger par un échantillon qui était au cabinet de M. Davila.

Galerie, boyau de mines; chemins, allées qui fe conduifent en-avant dans l'intérieur d'une montague en ligne presque horizontale. Les ouvriers Allemands des mines métalliques désignent ces chemins sous le terme générique sold, stollen, ital. galleria,

& les ouvriers de mines de houille à Liege, fous les termes de cailés, çail-lemens, hoffirmons. Dans les mines métalliques les différentes partieulier fous différens noms; lentrée à appelle mundoch, embaurte y l'extremité borgue formant cul-de-fac, folten ort. Gaux ort. Louis cerminants ; la partie fur la quelle on marche est appellée flootz, celle qui en fait le ciel, la voûte ou le faite, furfée; les parois formant mu-aille à droite cà gauche, ...lme.

L'objet des galeries de mines est d'aller chercher les veines ou filons, de donner un écoulement aux eaux, ou de conduire & les eaux & les matieres de la mine jusqu'à l'endroit où on les raffemble, afin de les enlever au jour, ou d'établir un libre courant d'air dans la mine. Les allées fouterreines en ligne presqu'horizontale , qui ne viennent pas aboutir au jour, se nomment en allemand Arckke, en fuédois Araeka. Une seule & même galerie peut quelquefois être construite de maniere à pouvoir remplir ces différentes vues ; comme cependant le plus ordinairement, ou le plus grand nombre de ces voies fouterreines est affecté à un seul de ces usages particuliers, on établit plusieurs especes de galeries.

Galeries qui ont pour but de s'éclaircit de la nature des filons déjà découverts. Such flollen, c'elt-à-dire, galeries de recherche, ou galeries de hafard, fans doute parce qu'on hasarde leur pourchasse au risque de ne rien rencontrer.

Galeries pour atteindre un filon ,

Zuban flollen, galeries d'approche.
Galerie pour reprendre foit le filon
foit d'autres travaux; on peut ranger
dans cette elasse les voies de dégagement, nommées en houillerie, bacnaure, efecteure.

Galerie par laquelle on se débarrasse du produit de la mine, forder stollen; galerie de déblay, ou de dégagement, sé. Galerie de voie,

Celles par lesquelles on le propose de décourner & faire écouler les eaux, nonmées par les Allemands che stel. Len, mairesses gateries, parce qu'elles four ordinaitement des plus considérables pour leur longueur; c'elt et qu'onappelle à Liege arcine; en France gaterie d'aun, fouille couverne, precennet; en italien conticolo, o galleriolo, o gallerie d'aun fouille couverne precennet.

Galerie pour l'écoulemene de l'air, all. wetter stollen, lil. voie d'airage, ruawalette. Voycz Airage, Ruawalette.

Les voies fouterreines doivent encore être confidérées en général, quant à leur direction, d'après laqualt à leur direction of d'après laletire aftendame paletie convergent; galetie divergent; galetie transferfile, &c. Jamais elles ne doivent, du moins dans les bons principes, avoir une marche tortueule, comme il se pratique en Lyounais.

Ecars de la direttion des galevies, Comment ils font indiquée par les écarts de l'aiguille aimants, de la ligne méridienne. Ces écarts donnent matiere à plufieurs problèmes qui demandent l'attention des ingénieurs de mines. Dans un ouvrage de M. de Cenffane, qui fera eité au mot Géomé. trie foutereian, le faptieme problème dont l'auteur donne la folution, est pour moffere la longueur d'une galeite, 6 comaître fu direction générale; l'intuité du douzieme problème, qui renferente trois cas particuliers, est qui estable de la point dans les travaux générais d'une montagne étant donné; a traveur d'interne coid éta montagne et un point don l'en puis percer une galeit qui utilité renouver de l'auteur d'auteur donné en figne droite, ainfi que le nombre des soifse qu'il y aura à percer.

Entrer en galerie. Expression emplovée dans les mines d'Anjou, lorsque l'entame d'une mine fe fait par une galerie. Cette galerie est nommee, dans le réglement instructif de M. de Genffane , galerie d'attaque ou galene d'entrée : cette voie fouterreine. destinée à être ce que les houilleurs Liégeois nomment grande vailée, doit dans les principes de M. de Genifane, art. VII, avoir trois pieds & demi de largeur par le bas, deux pieds & demi par le haut , fur fix pieds de hauteur de passige libre, lorsque les étanconnages sont en bois; dans le cas où le soutien est en maconnerie, il suffic de donner à la galerie trois pieds de largeur fur toute la hauteur, qui fera également de cinq pieds & demi. c'elt - à dire, fix pieds fous comble. Il y a néaumoins une observation à faire pour les mines qu'on attaque de front, & dont l'épairfeur de la veine exploitée pourrait avoir plus ou moins de fix pieds. Doit-on, lorfque la veine ne va point à fix pieds d'épairfeur, prendre ce dilatement en

hanteur fur le toit ou fur le fol de la veine? Ce cas fait l'objet de l'article VI du réglement proposé par M. de Gentfane, qui se décide dans l'un & l'autre cas d'après la solidité du toit. qu'il ne faut point alterer en l'entamant, & que l'on peut entamer si cette gangue supérieure est peu constante. Lorfqu'au contraire la veine a plus de fix pieds d'épaisseur, M. de Genlfane veut que l'on faive toujours le côté du toit , afin que les travanx foient plus fürs , fauf , après avoir décharné la chemise supérieure, à revenir fur fes pas pour prondre l'éponte inférieure.

La lorgetur de cette galeite ell fixée en France par l'art. VI du règlemeur de 1744; il y est oralonné exprediément de pouller la galeire d'entrée jusqu'à l'extrémité de la veine, fauf à se procurer l'airage nécessaire. M. de Gentiane a commencé cette injonction dans l'art. XVI de son réglement.

Largeur des galeries, M. de Genffane, art. X du reglement, observe que cette dimension dost encore se régler fur la solidité du toit , ainsi que fur celle du charbon; il y aurait de l'imprudence , selon lui , de donner aux galeries plus de fix à huit pieds de largeur, & de laufer les piliers d'ap. pui de même dimension, de maniere qu'il y ait autant de plein que de vuide. L'auteur remarque qu'il s'en faut encore de beaucoup que le plus grand. nombre des veines puille comporter cette largeur de galeries, fur tout lorfque les veines ont peu de pente, & qu'on ne risque rien de laufer les

piliers d'appui un peu plus forts, le charbon dont ils font formés n'étaut pas perdu.

Galerie de croife. C'est ce que les Liégeois appellent levais ou nivean da bure; cette galerie indiquée por M. de Gensane, dans le cas où l'on attaque la veine de front, fait le sujet de l'article IX du réglement instructif.

Galerie d'extraction en Anjou. Galerie de voie.

Gaterie supérieure. Lorsqu'il s'agit d'exploiter une veine de charbon dont l'inclinaison suit le penchant de la montagne; M. de Genslane, art. I de son réglement instructif, conseille de la travailler par une galerie supérieure,

plutôt que par un puits.

Galerie inférieure, conformément à l'article. XI de ce mème réglement, ne doit jamais être entamée qu'après avoir tout-à-fait extrait ce qui se trouve dans la zalerie supérieure.

Galhiot, lié. Train à roues, sur lequel est monté le met pour mener du fond de la grande vallée les charbons qui en proviennent.

Gallet. Mine à gallet. Minéral ferrugineux, ainsi appellé dans quelques mines de France.

Galliete. Goimbe, Hann. Charbon employé dans les poèles. Voyez

Gayette.

Gallon. Mesure usitée à Caen, peu différente du gallon usité en Angle-

Gang, masse métallique, ainsi nommée à cause de sa distribution en rameaux dans l'intérieur de la terre, & que les mineurs ont cru resembler à celle des veines dans le corps animals la protion qui en ell ne couverture elle equ'on nomme para pondens; l'autre, qui fert daffié, pars joeces. Les veines mésallèques different entrelles non-leulement par leur direction vers les plages du monde, mais encore par leur pente de haut en bas, ou de bas en haut. Voyez Pence. La première polition des veines fournit une feconde division en voine durier, en viene prodogée, dirigée entre 9 & 13 houres, en veine du foir & en vine de matin.

Donlegter garg. Vena obliqua. Flach gang, all. Filons dont les

Flack gang, all. Pilous dont let directions font par les lignes de 9 & de 3 heures; filou couché ou incliné, parce qu'on obferve que tout fion dont la direction n'eft point nord & fud, ou eft, eft d'autant plus incliné à l'horizon qu'il s'éloigne davantage de ces deux fincétions principles; d'oi il fuit que les filons qui fe dirigent fur la ligne de 3 ou de 9 a beures, font ceux qui pour l'ordinaire fout les plus inclinés, ou qui flaquent le plus.

Gang haftig, fax. Veines perpendiculaires.

Gang [morgen], all. (Morgra).
fax. Filon du matin, dirigé entre 3
& 6 heures; M. de Genslane met dans
cette classe tour filon dont la direction
va depuis le nord jusqu'à l'est, c'està dire, depuis la ligne de 12 heures
jusqu'à la ligne de 6 6 heures.

Nacht gang, all. Spath-gang, fax. Filon du foir, qui se trouve entre 3 & 6 heures. M. de Genifane définit le nacht gang un filon dont l'alignement se dirige depuis l'elt jusqu'au fud, ou depuis l'ouest jusqu'au nord, c'est-à-dire, depuis la ligne de 6 heures jusqu'à celle de 12; il définit le fpath gang, celui qui va par les 6 heures, c'est-à-dire, de l'est à l'ouest; on peut également donner au spath gang le nom de flehen gang, parce qu'il est ordinairement vertical; mais on le distingue spécialement des stèhen gang, parce que les filons qui ont cette direction sont toujours melés de spath, & renferment peu d'autre toches, au licu qu'on ne rencontre que peu ou point de spath dans les filons dont la direction est par les 12 houres au nord &

Schehute. Schute. Jax. Stehnd, flechend, all. Filon précipité, ou filon incliné. Fona rella, qui tombe entre les heures 12 & 3; filon droit ou vertical, parce que, felon M. de Genffane, tout filon qui a cette direction elt ordinairement vertical, ou perpendiculaire à l'ibotzon.

Gange rach , all. Gange (schwebende). Vena pendens , seu dilatata.

Gangue. Partie propre au filou, différente du minerai, & interpolée entre les veines. All. Taubergen. Gangue ou marrice du charbon de terre toujours fehitleufe.

Garçons de la pelle. Aides des mesureurs de charbons sur les ports de Paris, pour mettre le charbon dans les mesures, ne doivent saire cette besogne qu'en présence des jurés mefureurs.

Gardes pour le roi dans les pays de

mines : dans la vérification des lettres du roi Charles VI, par le finechal de Lyon, en date du premier avril, i eff fatt mention de ces gardes des mines du Lyon, sous de ces gardes des mines du Lyonuais, & autres. Les entrepreneurs & les affocisés de mines avanent audif le droit d'en avoir douze à leut choix, portant la bandouliste aux armes de Sa Majetté & de celles du grand-maitre, pour la confervation, lureté & maintien de leurs travaux & de leurs magafins.

Garde de mines dans les houillières de Liege; on l'appelle audit wardeur; eft celui qui veille de jour & de unui à l'économie, qui achete toutes les marchandles nécellaires; il en tiene un regiltre qui eft joint a celui du compteur, pour avoir la fonmen estale de la quinzaine. Voyez Compteur.

Gardes - bateaux , gardes de nuit. Petits officiers des ports fiir la trivière. de Seine dans Paris, commis par les prévois des marchands & échevins, pour veiller la nuit fiir les ports, à la sonfervation des marchandiles qui y out été mifes à terre.

Garde - cendre, lié. Espece de raf pour amener les cendres des grandes, cuisines hors du sover de l'atre.

Garrage des bateaux de charbon de terre aux ports de destination, audestus & au-dessous de Paris,

Garres. Lieux marqués fur les rivieres, au - dessus & au - dessous de Paris, où les bateaux doivent s'ar-

Garniture de feu. Ustenfiles de che-

Garniture de fer , fax. schucht.

Gasche. Anse du burgeau. Voyez Burgeau.

Gauche (main) du levay, lié. Tourne à gauche. Clef particuliere de la tarriere.

Gat, all, ge/fl, qui fe prononce grifte, dérivé du mot hollandars ghouft, qui lignifie elprit; la meme tide eft exprimé en anglais pur le mot ghoff, principe volatil ou fugice, comme fipritteux, intimement mèlé à l'air, sk qui parait ètre de la nature des acides, mais tres-varié, tres-miplié. & très-différent de l'air luimeme. La vapeur fuifocante des mines parait être une exhalation gafeufe.

Gayates. Menu charbon propre aux outrages des forgerons, & parti-

culiérement aux verreries.

Gayettes, Gaillette, Charbon.

Gazon. Terme fouvent employé dans le langage de houillerie à Liege, pour exprimer la fuperficie extérieure du fol. On diela rupture de gazon, pour défigner le premier défoncement superficiel.

Gayon (sourans de). Dans les mines métalliques on a sinfi appellé, à caufe de leur peu d'étendue, des veinules qui ne s'étendent qu'à quelques soifes dans les montagnes, foit dans leur direction, foit dans leur chûte, & qui font enfuite étranglées des deux côtés par le roc.

Géants. (Caiffe der) dans les mines métalliques d'Allemagne, on appelle ainfi une caiffe dans laquelle on voide les facs de décombre fortant du puits, pour les porter aux halles; il y en a daux effeces, une à roue, & qui fa

traine avec un cheval attelé tantôt fur le devant, tantor fur le derriere de la voiture, à un crochet tenant lieu de timon: cette caisse est à peu près de la même forme que le met des Liégeois. Elle a quatre pieds de long fur deux de large & fur quatorze pouces de profondeur. Afin de tirer plus commodément les déblais avec un racle. une des planches de côté est disposée de maniere qu'elle peut s'ouvrir & se fermer avec une petite perche de fer : il y a une seconde espece de caisse de géant en maniere de traineau, qui roule fur deux rouleaux horizontaux & fur deux rouleaux verticaux.

Geer, an. Barres à tourner. Gefarbte schweise, all. Terres colorées par un melange de fer, quicouvrent quelques montagnes métal-

Gehange, all. Pente oblique d'une montagne, en partant de son som-

Genine, all. Gouttieres. Genis (Saint). Terre noire. Char-

bonniere du Lyonnais.

Genneté (M.) méchanicien de feu
Sa Majelté Impériale; auteur d'un ouvrage dans lequel il s'elt proposé de
donner la connaissance des veines de
houille ou de charbon de terre, &
de leur exoloitation dans la mine.

Genou. (Arts méchaniques.) Efpece d'affemblage de pieces de fer , curve ou bois , qui fe mer à des graphometres , & a pluficurs inftrumens de mathématiques ; le nom de geneu vient du mouvement des pieces affemblées ; quelquefois on limite ce mouvement; en d'autres occasions on lui laisse toute l'étendue qu'il peut avoir.

Il elt un instrument de mincs, connu fous le nom particulier de genou, en latin goniodicles, instrumentum goniometricum; mesure angles, à caufe des coudes ou courbnres que forment les angles : cet instrument est decrit dans l'Encyclopédie, au mot Geometrie fouterreine, monté fur un boulon , autour duquel il est mobile dans le fens vertical & dans le fens horizontal; il fe trouve auffi gravé & décrit dans Weidler & dans Voigtel, M. Saverien en fait mention fous le nom gnomon. C'est une regle de bois d'environ 2 pieds ou 24 pouces de long, montée fur un pied; elle est formée de deux parties jointes ensemble par une vis; en deux endroits est elle munie d'une pinnule, par le moven de laquelle on détermine parallélement à la lizne des pinnules , la polition d'une corde ou d'un fil de laiton, auquel on fuspend plusieurs instrumens, comme un niveau, une bouffole, un demicercle, felon que l'on vent déterminer l'inclination des lignes à l'horizon, & trouver fur_tout les différentes directions vers les parties du monde ; car quoique le niveau foit attaché à un fil, la position de l'instrument est telle qu'il peut s'abaisser ou s'élever Telon l'occurrence, jusqu'à ce que le poids partant du centre de la machine, indique l'angle d'inclination; de même aussi apres avoir suspendu la boussole au genou, on peut déterminer la fituation d'un endroit, en faifant mouvoir l'instrument jusqu'à ce que l'aiguille

simantée montre ce que l'on cherche, Groffiane (M. de) corrégiondant de l'aculémie des faiences de Paris, commissiaire député par les états de Languedoe pour la vifite générale des mines & autres fubliances terrettlers de la même province a useur d'une Hispire nauveile du Languedoe, avec un réglement influrifi fur la manise d'exploite les mines de charbon de tern.

Gazilhommas. Par les lettres-patentes du quara 1545, entichiera palettes du quara 1545, entichiera palettur de Roberta Ré de fon affort fieur Glaude Grippon de Guillem, feile à tous les genulahommes di paya d'Alet & autres qu'il apartientra, de doner aucune forte d'empéchement à la rocheche des mines, four pein de délobritance & d'amende arbitraires imme défente portée antériraites imme défente portée antériraites imme défente portée antériraites imme défente portée antériraites imme défente portée antériraite a imme défente portée antérirai-

Géométrie fouterreine; mieux nommée géométrie appliquée aux ouvrages fous terre, all, die mark féide kun. Clef de l'art de l'exploitation des mines.

qu'à présent nos ingénieurs de mines en France.

Giominis fontarian. Diaowrin ta dividion da svinat par la spitations di dividion da svinat par la septiations da giominis fontarian, c'elt-à-dire, prendre l'heurerian, c'elt-à-dire, puntânt le pendre da ha limitas cette les deux points les plus floignés qui puntânt le pendre dans la mines cette heure de direction fe prend avec des prupuets, dicpuis la fiperfica de la montague où elle exifle, en continuant de prendre cette direction de la même maniter avec des piquets jusque dans manitere avec des piquets jusque dans la montague où lon veut la découviri.

Il et à obferver que, pour une veine prepardiculire, on peut toujours constnuter à piquet la ligne de direction, foit que les montagnes montent, foit que les s'abaillent, parce qu'une ligne perpendiculire qui s'étend en longueur, refle toujours dans une même pofition, relativement aux quarte points du ciel, n'importe qu'a fa tête el fei foriote ou courbe. Il n'en et pas de même pour les veines fount l'inchinalie en êten ligne oblique.

George (S.) de Chartafilon, paoritife d'Anjou, où il fe trouve pluficurs puirs de mine de charbon en tenploration. Les différeus échantilonque Jen ai va; annouecan une qualité fache, friable, & faile en conféquence différent les doigts quand on le manie, quoiqu'il in e foit pas onchueux. Sa coulacer etl' d'un noti fuifant. Il elt compolé par files réunis en Taifceaux, qui ne paraiflert pas avoir une direction affeckée dans le même fêns; ai elt femé de feuilles minocés pyrieux.

D'après les expériences de M. de

la Houilliere à Nantes, en 1776, ce charbon choifi parmi le plus gros & mis dans le réverbere avec du fagotage, ne douna point de Bamme; quelque chofe que l'on pût faire, il s'entafia & boucha la grille: il vaut

infiniment mieux pour la forge que celui de Decize.

En 1776 il a éé imprimé en une civilie in-s, o une aualyle de ce charbon, par M. Rouelle. Cet habile chymite le trouve très - reifemblant aux mittel et trouve très - reifemblant aux par l'amplyé. In en fuis point du tout de fon avis fur le grænier dut tout de fon avis fur le grænier points je allité à décder fur la comparaison de analyfes, qui fittement établisse une grande différence, Jorque l'on traitera des charbons de terre d'Angleterre de la première qualité.

Par rapport aux brailes qu'on peut obtenir de eelui de S. George, nous dirons seulement ici , d'après l'analyse de M. Rouelle, que le résidu de fix livres pefant , traité dans une retorte de grès lutée & placée dans un fourneau de réverbere, a été trouvé léger. fonore, du poids de cinq livres & demie & deux gros; ce mème réfidu eslayé s'est allumé aisement par le soufflet. a même brûlé affez bien fans ce fecours dans un simple fourneau i vent, & n'a donné dans cet embralement aucune odeur défagréable. Voy.. au mot Analyse, les réfultats trouvés par M. Parmentier,

Gepel, Machine à enlever. Gepel feil, all. Funes ductaril. Gerenge, zu berg, und wasser lieben. Machine à tirer.

Geenge zu wetter bringen. Machina fpiritales, machines pour donner de l'air.

Gefencke, all. Anciens ouvrages, ou partie la plus enfoncée, la plus profonde des travaux.

Gefchube, all. Fragmens de mines. Voyez Mine par fragmens.

Geschutte, all. Couches métées ou disposées par lits, de maniere qu'entre chaque masse il y a une masse d'une autre substance.

Geflange , fax. Double barre. Getriebe , all. Ecailles. Getrieb , all.

Planchettes, Gewand, all. Fausse muraille que

l'on est obligé de faire pour empécher l'éboulement des mines, sié. fène. Ghiarra, ital. Petits morceaux de

pierre à fusil, de quartz, de pierre calcaire; les gros morceaux s'appellent ciottoli, ciottoloni.

Ghyot, lil. Groffes tonnes pour conduire les caux dans l'intérieur de la houilliere.

Girgillus, all. haspel. Devidoir, moulinet pour enlever au jour les eaux & les denrées.

Gife. Charpenterie de mines.

Gifonon. Terme de marine pour défigner la maniere dont une côte gift, & el finuée ue égard aux rhumbs de vent de la bouffole; induction tirée par M. Needham du gifament ou du gifant de la montagne de Lousberg, prés Aix - la - Chapelle; ce gifament ou penchant de montagne est appellé en allemand das hangend und liegend gyflich.

Glaceries (chausse des), opérations des fourneaux de glaceries qui peus s'exécuter au seu de clearbon de terre.

Glaife, ou terre-glaife. Matrice des charbons de terre.

Glaife, argille - glaife, quelquefois nommée terre à potiers. Argille en maffe. Argilla cumulata, confondue avec l'argille ou l'argille - terre . & avec une variété prodigieuse de terres de cet autre genre, eit une argille enfoncée profondément en terre; mais qui au lieu de cette apparence, de cette confiltance friable de terre propre a l'argille avant qu'on l'ait manice, fe trouve en maffe liée, compacte, comme si elle avait déjà été corroyée, de maniere à ne pouvoir, dans la fouille ou'on en fait, être coupée que comme des substances molles & continues.

Glaise calcaire, ou marne. Les marnes ont la glaise pour principale terre.

Glarea mobilis. Sable coulant. Glaff. Glafur kohlen, all. Mine de charbon azuré.

Glaff (Flint). Verre à cailloux. Verre bleu, on cryflat d'Angleterre. Glaff. - Kopft, all. Kidney oar. Voyez Mine en roignons.

Glander (fil de), existant dans quelques charbons de terre. Voyal d'Analylé des caux de la houillière de Littry en basse caux de la houillière de Littry en basse ce les de glauber a cic apperçu en est l'ordence sur la superio de des charbons tirés en prosonada un nouveau bure d'airage de la houillière dite Busse d'airage de la houillière d'airage de la bouillière d'it Busse d'airage de la houillière i cette cette de la même houillière : cette de la même houillière : cette cette de la même houillière : cette de la

efflorescence faline dont se couvrent ces charbons, quelques jours après qu'ils font tirés, fe reproduit à mefure qu'on l'enleve avec le balai. M. de Saive, apothicaire & habile chymiste à Liege, qui l'a examinée, s'en est affuré par la configuration des crystaux, par leur grande dissolubilité: leur diffolution dans une liqueur alkaline ne se trouble point, & ne forme pas de précipité : en tout les expériences de l'artifte pour connaître la base & l'acide de ce (el , l'ont conduit à y reconnaître l'alkali marin & l'acide vi-

triolique. Gli sterri d'antiche cave, ital. Vieux déblais de mines.

Glob , damp , an. Ein weittherung , all. Vapeur fouterreine.

Gnomon. Indicateur, remfeignement, Stile, ou aiguille d'un cadran folaire.

Goepel (waffer) kerrade. Machine à eau, machine à roue employée à Al-

Goges. Crochets de fer des paniers des trairesses dans les houillieres de Dalem.

Goimbe. Galliette.

Gongue. Gangue, mesure de cent vingt, cent trente livres, employée à la vente de la houille dans quelques endroits du pays de Liege.

Gord. Gorre. Clayonnage, palissade pour pecheries : termes employés dans les ordonnances concernant la police de la navigation des rivieres.

Gorre, roche douce, nerfs. Noms bon à la gangue , ou matrice schis-Tome XVIII.

teuse du charbon de terre. Il y a aussi en Auvergne une mine nommée les Gourds ou les Gorres.

Goffelie, mal écrit gauchely, où est la houilliere actuellement la plus considérable du pays de Charleroy, & d'où l'on tire de la groffe houille qui se transporte presque toute : de la petite houille . c'est-à-dire . les morceaux détachés de la groffe, lorsqu'on la détache; & le charbon ou le meuu de la houille le plus employé au chauffage.

Goudron fourni par le charbon de

terre. Gouverneur & furintendant général des mines en France, qualifié autli dans quelques ordonnances & lettres - patentes de nos rois, furintendant gentral réformateur ; principal officier du fouverain pour la partie des mines; l'établissement de cette charge remonte au regne de Louis XI en 1471. Les trois premiers qui l'ont possédée en titre, ont été le sieur de la Roune de Roberval en 1552, le fieur Claude de Grippon, seigneur de Saint-Julien, d'abord son affocié, en 1560, & le fieur Vidal, receveur général des finances à Rouen, fous Charles, le 20 feptembre 1548 il parait que ce fut à cette époque que l'office de gouverneur & furintendant général des mines prit une certaine forme ou confistance, quoiqu'il n'ait été réellement créé en titre d'office que par l'édit de réglement général de Henri, de l'année 1601 : le sieur de Saint-Julien s'é. tant démis de son office, le roi, dans donnés dans quelques mines de char- la vue de récompenser les services rendus par le sieur Vidal qui avait

de l'expérience fur le fait des mines, jui attribua, aux mêmes claufes & conditions du feu fieur Roberval & du fieur de Saint- Julien, les mêmes droits dontils jouislisent; il avait pouvoir d'ouvrir, de faire ouvrir, & de chercher dans tout le royaume les fubflances terreffres & nichalliques; ce qui exigeit qu'il fut restu d'une certaine autorité & jurisfiction. Voyez Grand-malire.

Gouverneur de la machine à vapeur... Rector machina.

Grad - bogen , wasfer - wage , all.. Chorobatte, Niveau, Libella.

Gradins, dignis, all, firoffen, marcheş formées dans les mines métalliques pour chaque ouvrier. Ces gradins doivent avoir depuis une demiverge jufqu'à deux de longueur şlorfque les filons font épais, on forme à chacun des côtés des degrés ou gradins pour le dégager de la roshe, & fur le ségre, de mairer que la mine refte fiolées : c'eft ce qui s'appelle dépoulte te faina.

Gradus. Deess. Dixaine, atgutà, division de la circonférence du cerde. Les Allemands compent par heures & par minuters mais il elt beaucoup plus commode & plus eazel de compet par degică, Bufa les convertir en heures à la maniere ordinaire, dans lecas ol un angle qu'un aurait a marquer de 108 degres, cell-à-dire, qu'i paragite le ferata face au 10g degré, & dans ce cas, a lieu de marquer de degrés, on aurait marquer (Dg degrés, on aurait marque fu gress).

VI heures 4 ½ minutes, parce que 108 degrés répandent exactement à fix heures quatre minutes & demie.

Graeberg, fu. Pierre.
Graeissure. Déclination de l'aiguille
aimantée vers l'otient, Belgic. De

Naald Ofters.

Grains (mine de fer en). Grains de fer fi durs que la lime ne faurait y mordre. Graiffefac (mines de charbon de),

diocese de Béziers, sujettes aux inter-

Graiteux, Raf. Rateau...

Gralle, lié. Voie fouterreine.

Grand athour (fosse de). Hernaz double. Grand bure. Maître bure. Bure de chargeage. Grand Hernaz à bras.

Grand-maitre, Surintendant & reformateur général sur le fait des mines en France. Par le premier titre de création de cet office, dont l'institut a été confirmé dans l'édit du réglement général du mois de juin 1601, aucune ouverture de mine ne pouvait se faire. qu'en vertu de commission du grandmaitre, ou, en son absence, de son licutenant - général ; tous deux pretaient serment entre les mains du chancelier, & par-devant le parlement; le fieur de Saint - Julien preta son serment en qualité de grand-maître général , le 11 mars 1562. Les affociés prétaient serment entre les mains du grand - maitre 3, le même édit porte, commandement à tous ceux qui auraient connaissance de quelque mine, d'en venir faire une déclaration au fieur de Saint - Julien des lieux & des endroits où elles étaient situées. Voy.

Réglement général.

Les droits & précogatives de cette charge étaient on ne peut pas plus étendus : l'ordonnance de François II du 29 juillet 1560, qui rappelle celle de Heuri II en faveur du fieur de Saine-Juilen, donne à ce graud-maitre pleine & entire e charge, l'ippeninteadance & comanifance, avec coercition perfonnelle pour faire entretenir, garder & obfever les ordonnances de juillice.

Il avaic pouvoir de faire faire & paffer contrats & marchés d'acquisition de fonds de terres, de moulins, martinets, bois pour faire coaftruire édifices & maifons, acheer utlensfies & outils jugés nécessaires, codouvriers, charretiers, voituriers, mesfagers & autres employés aux travaux de mines précieuses, pourvu que le fonds en sût pris sur ce qui revenait de ces mines au roi.

Les quittances & paiemens ducment controlès étaient valides lorfque le receveur général avait fait vériber fon état par le grand-maitre; & attendu l'impossibilité de la part de cet officier de fon cribinal, d'être par - bout, il était permis à lui &à éto officiers de subdélèguer en leur place des personnes capables & solvables aux taxatiens extraordiuaires que le grand - maitre pourrait juger rationnables. Voy. L'intername-gintral.

Aucun tabellion ou notaire ne pouvait passer de contrat pour le fait des mines, sans que le grand-maître eût signé à la minute.

Le même édit porte ordre exprès

à tous lieuteusans généraux. Geigneurs tant eccléfialtiques ayant jultice, que feigneurs temporels, de prêter auxdits officiers, entremexteur & leur commis & aliociés ou conforts, allifiance & faveur en tant que befoiu fera, à peiue de tous dommages, dépens & intérêts des parties intérellées, & de faire en leur pouvoir garder inviolablement & obferver ces articles, fans fouffrir qu'il y foic contrevenu, fous les peines de privation de leur droit & inflice.

L'ordonnance de Charles IX, du mois de mai 1662, pour donner au fieur de Saint - Julien fes commis & affociés tous les moyens de faire profit auxdites mines , & s'entretenir dans leur état , leur dounait permitfion exclusive de faire le trafic de tous les métaux trouvés dans les mines qu'ils travailleraient, même de fer & d'acier, & de les pouvoir faire mener & couduire par tout le royaume franc & quitte de tout péage, de les vendre & faire vendre tant aux étrangers qu'aux nationaux. & de les mener veudre en tems de paix hors du royaume. Sont exceptés seulement de cet arrêt les cendres & billons d'or & d'argent. le fer & l'acier, que le roi veut être vendus sculement dans le royaume.

Les matieres qui provenaient manufacturées de ces mines, étaient marquées aux armes du grand-maitre & à celles de la compagnie.

Cet office de graud - maître surintendant des mines & minieres de France a encore eu lieu de nos jours, & a été rempli par Louis Henri duc do N ii Bourbon, prince du fang. On voit une copie des lettres de committion expédiées en cette qualité au fieur Noel Danican, secretaire honoraire du roi , ancien maitre des comptes, à l'effet de faire exploiter plusieurs mines de cuivre & de plomb tenant argent, & autres minieres, dans le Bour! onnais. Ces lettres, en date du. 11 février 1742, & données à Paris,. furent expédices, à ce qu'il parait, par leur teneur, après la vue d'échantillans de mines & d'épreuves que le fieur Danican avait fait faire; ellesportent la jouissance de ce privilege pour lui, ses héritiers & ayans - cause & affociés . a perpétuité , fuivant. & conformément aux ordonnances, & notamment de l'édit en forme de réglement général du mois de juin 1601, & l'arrèt rendu au conseil le 14 mai 1604: auxquels travaux. eft. il dit, il fera par nous commis un. ou plusieurs contrôleurs dont les appointemens seront payés sur le dixieme appartenant au roi. La derniere concettion émanée du grand-maître, est du 7 novembre 1737, & qui ne fut produite qu'environ trois ans après sur les mines de S. George en Anjou.

Grandes forges, Lieux où l'on fabri-

Grande mahire , Longue mahire , gran-

Grande vallee, droite vallee, Grande veine, Platteure, lié, Banc de niveau, grande mine,

Granit, Granites, Granitum, Pierre

tendre, plus ou moins dure, seloni les grains qui entrent dans fa texture :. tantôt ils font durs, de nature silicée. & vitreuse, resistant au feu fans paffer à l'état de fer parfait; tantôt ils. font farineux & de ipath fusible , ce. qui constitue un faux granit : on en trouve dont les grains font calcaires,. se detruisant aisement. Le granit donne. des étincelles quand on le frappe. avec le briquet. Dans les mines de charbon on rencontre communéments du. granit , comme dans celles du Lyonnais, où il est de couleur grise.. Dans-les mines d'Anzat en Auvergne on l'appelle rocher gris, qui est fem .. b'able au granit des isles de Chauzey en Normandie.

Granico rosso Italorum, Pyropacilon.

Syenites antiquorum, Maibre ressemblant au granit; qui en général approche des marbres au premier coupd'œil.

Granule ou micace (charbon), espece de charbon pyriteux.

Graphometre à bruffot, graphometre dans le certe. Hemycilium, Citconférence ou demi-circonférence ordinaisement en coivre, divifée en degrés & en minutes; au centre il y aune regle appellée alitade, qui peut tourner autour du centre; elle fert à diriget les rayons vifuels par le moyen de deux pinulues, c'eft. à dire, deux plaques percées qui font attachées fur l'altiade.

Grappi. Grappeti o fia rognoni, ital.

Mine par nids en rognons, en grappe.

Gras (fible) ou coulant. Glarea.

mobilis ..

Greffier. Comrôleur, receveur général aux giges , taxations , privileges & exemptions : office créé par l'édit de réglement du roi Henri, en 16011-

Gr. ffier des compagnons du métier de

honilleur à Liege.

Grenier. (Marine , architecture navale.) Planches qui se mettent à fond de cale & aux côtés jusqu'à fleur, quand on yeur charger en grenier :ces planches servent à conserver lesmarchandises : charger en grenier , embarquer en grenier, en commerce maritime c'est embarquer au fond de cale ou dans quelqu'endroit sec, sans emballer, mais en maffe, Déclaration en grenier , declaration d'un grenier , ne: peut avoir lieu, d'après les arrêts du: confeil; mais par évaluation de barril.

Gresle (charbon), lyon, lie, rowlans.

Grès , lie, Greit, Coirelle. Querelle. Pierre très - dure & très - compacte, qui parait affecter les terreins de mines à charbon; elle est placée par couches comme les charbons entre les lits de ce fossile : il s'en trouve de plusieurs especes. Grès pourri, de couleur pale, formant la feconde couche de la couverture de la mine de Fims,. où on lui donne en particulier le nom: de foutre.

Grefillons, Recuits , Lyon, Menues brailes de charbon grefillées dans le feu de cheminée. Peut être aussi ap- delot. pellees erefillons du mot corrompu employé par les boulangers & le petit peuple de Paris, pour exprimer les

fours & cheminées.

Grieux (fau), lie. feu brifou. Terou. Les mines de charbon de terre font très - sujettes à cette vapeur inflam -mable & détonnante : le meilleur moyen d'y remédier, lorsqu'elle est portée à un certain point, c'est de l'étouffer , en lui ôtant toute communication avec l'air extérieur, & quelquefois de combler le puits de la mine, pour n'en reprendre le travail. que plusieurs années apres.

Grillage ou rotifage des mines, all,. roftung. Uftulatio. Grillage du minerai de fer dans quelques forges de la Grande-Bretagne au feu de charbon de terre.

Grille (charbon pour la). Expresson appliquée à quelques charbons: propres à être employés à chaufferdans les grilles:

Grischieb , all. Indice.

Grife (baume). Elpece d'argille. Treque, Pelée.

Grocda, su. tête de la veine. Signifie littéralement herbe; le langage des. mineurs Suédois a adopté ce terme pour défigner la tige des charbons,. la tête des veines, que les Liégeois. appellent foppe, foppement.

Grouesfes. Recuits, grefillons, efcarbilles, an. coaks.

Ground, Land, an. Terre. Gros charbon, Rondelot, Voy. Ron-

Gros fers, Tirans, chaines, Grosberg, fu, Roche grife.

Grub , all, fignifie tantôt mine ,. grillons ou grillots, infecte noir qui . tantôt veine, tantôt le puits; néanfe. plait dans les lieux chauds, comme: moins, pour la première fignification ;, veut enlever.

on dit grub oder zeche. Fodina.

Gruben, all. Specus, Crypta, Galerie.

Gruben. Den zug , all. Daz abzieden. Grue, Machine composée du treuil & de la poulie, fervant à charger & décharger, à élever les matériaux d'un batiment. Il n'y a point de regle déterminée pour la construction de cette machine, qui est variée dans la difposition de ses parties, selon l'usage auquel on se propose de l'adapter, & en particulier felon la charge qu'on

Grufva (kol), su. Mine de charbon.

Grund herr, all. Proprietarius, Kieuser grund. Filets de mines qui se croifent.

Guercheux. Vuidangeurs, lié. hiercheux.

Gueulard. Registre. Porte de fer coulé, qu'on met lur le haut du fourneau.

Gueule de loup. Dans le whim gin, ou la petite machine à monter le charbon, employée dans une mine d'An-

Gueuse, Guensillon, Lingot de fer coulé dans le fable au fortir du fourneau, ayant communément douze ou quinze pieds de long.

Guhr ere safft. Succus mineralis. Pleurs métalliques atténués ; guhr argilleux ou bitumineux.

Guide, all. wegweiser, an. wife. Indice de paroi. Guieteu. Hiercheux dans les mines

d'Anjou.

Gut wetter, all, bon air.

H

HAAFREE, Douceur, fubstance intermédiaire aux lits de charbon dans quelques terreins de mines.

Habiller un puits , l'étançonner. Hacon, lié, clef ou pince de fer avec laquelle on embrasse les verges de fer

qui composent le tarré lorsqu'on veut les vériner. Haeft waeg, fu. chemin du cheval

dans le manege du hernaz. Haest wind , fu. machine à chevaux.

Hald, all, déblais de mines amassées près du puits & des galeries : il est important fur-tout dans les mines métalliques, de remuer, d'examiner ces déblais, pour bien connaître les différens produits d'une veine, les roches qui l'accompagnent, &c.

Hall , all. puits fouterrein , lie. bouxtay.

Halle à fecher, fechoir, quartier d'attelier de fabrication de pelotes.

Hamaint, Hament, levier, pince, Hamaydes, lié, bras de levier du

Hament, voyez Hamaint.

Hampt streichen, all. directio principalis. Hampt schwinge, sax. Bascule capitale.

Hancion, lie. mesure d'eau.

Hand habe, all. vectio. Hang, all toit ou roche supérieure d'une veine. Hangend liegend , couverture, opposé à liegend gestein, le gi-

fant ou le penchant de la montagne. Hape, tenaille dont on se sert en faisant usage de la sonde anglaise, pour en faitir le manche, lorsque l'on

veut retirer, à l'aide des treuils, la foude entrée à une trop grande profondeur en terre, pour pouvoir être retirée à bras d'hommes.

Haneix. Hernaz. Cafa putealis. Harpago, all. oder fahacte.

Haspel, fu. cabellan, treuil, tour, devidoir, girgillus, machina trasforia, haspel horn, all, manivelle, haspel rad, all, tour à ronage.

Hauts levais de l'eau. Bas , lié. Haut niveau, ou niveau supérieur.

Hauteur, lié. épaisseur de veine.

Hauteur méridienne, moitié de l'espace que les astres parcourent depuis

leur lever jusqu'à leur coucher.

Haver (berg), all. fossor, mineur,
voyez Houilleur. Haver, sax. Piqueur
de veine.

Havet, vieux mot, qui veut dire crochet. Uncus.

Havret, outil de houilleur pour entailler la veine dans les mines de Montrelais.

Haw, pioche plate dont on se sert dans les houillieres du Hainaur Français, pour attaquer quelques couches terreuses.

Haway, fappe, lié. pioche pour fapper, démolir les terres.

Hawe, leuchet, tié. pelle ou beche de différente espece dans les mines. Helfenborg, en Suede. Au nord de cette ville, dans une étendue d'environ 3 de mille, ou deux lieues de

viron à de mille, ou deux lieues de France, vers le village de Hittarp, on apperçoit vers-les bords du Sundplusieurs couches de charbon qui ont été anciennement travaillées, mais qui sont très-minces en épaideur & en qualité. Voy. Saltsfiftand. Ce lieu est un des principaux où l'on trouvé du charbon : à trois mille braffes de l'endroit, on n'y en rencontre cependant que des veinules de quelques pouces d'épailleur, mais d'une bonne qualité, couvertes d'une espece de prier de fable; dans les mêmes endroits on tire des pierres à bâtir & des pierres à meules.

Hematite (pierre) fanguine, Craie rouge.

Hercin gelen, all. chûte des fondis ,

Hercifcere, enifcere fodinas & cuniculos. Répartir, faire le partage desmines. Le quatrieme livre d'Agricola concernant les aquedues de mines, traite de ce partage.

Herds, all. arta.
Herilgon, (mchanique), roue:
Hernat, houtte, lié. angard au-dellu
de la bouche du puits, où fe trouve
placée une machine qui tourne à bras
d'hommes, ou par des chevaux, appellée indilithechem thernat, Splayon
de hernat ou du bure, traineau long
& étroit.

Hernaz à bras, hernaz à main, hernaz fimple. Bure à bras, fosse de pesit athour, grand hernaz à bras. Hernaz double, machine à chevaux, fosse grand athour.

Hernaz de vallée:

Hernaz à rouage pour les bures confidérables.

Hernaz à vent, machine à vent, moulin à pompe pour épuiser les caux de quelques mines.

Hefpeler , all, vediarius.

Heures, degrés, parties de division de l'horizon (dans le langage des mineurs), & qui correspondent à chaque point où se trouve le soleil pendant la révolution journaliere de vingt quatre heures : lorfque , par exemple , une ligne, une veine de charbon, un filon métallique se dirigent du nord au fud, ou du fud au nord, on dit que cette hene va par les douze heures. Si cette ligne se dirige par le nord-eft & fud-oneit, on dit qu'elle va par les neuf heures, & ainsi des autres, en ajoutant ou diminuant les quarts . les demi-quarts. Ces heures ou divisions qui se mar-

quent sur la bouffole des mineurs, se placent différemment fur cet instrument, selon qu'il est monté : dans les cas où l'on se sert d'une boussole ordinaire qui n'a point d'alilade, ces heures & divisions se marquent de ganche à droite, douze de chaque côté de la ligne nord & fud, comme on marque celles d'un cadran d'horloge; la raison de cette construction est sensible . parce que lorsqu'on prend un alignement avec les boutoles fimples, on commence par placet à demeure l'instrument de maniere que l'aiguille foit fixe fur le point du nord , fans avoir égard à la déclinaison. Cela fait, on tend un cordeau fur la ligne de direction qu'on cherche, & on fait paffer ce cordeau au centre de la bouffole, c'est-à-dire, sur la chape de l'aiguille; alors la division coupée sur le cadran par ce cordeau, donne l'heure de la direction : telle elt la méthode que fuivent la plupart des mineurs. M. de Genfâne, dont nous n'avons n'avons fiat qu'emprunter cet extrair, remarque lort bien qu'on peut aifément, en plaçant le cordeau fur le milieu, fe tromper de pluficurs minutes, de même d'un degré, principalement fi on ne prend pas garde à l'effet de la lumière qui fait toujours paraitre le cordeau à côté de la divition qu'il coupe réellement; ce qui, dans le meltrarge d'une dithance confidérable, où l'on a prefique toujours beaucoup d'angles à prendre, rejette à une, deux & même trois toifes à côté du vértiable point cherché.

Les heures, dans les bouffoles auxquelles on adapte une alilade qui rend plus für l'usage de l'instrument, sont placées en sens contraire : M. de Gensfane conseille encore de tracer sur la même plaque un cercle fur lequel foient marqués les degrés, en commençant par zéro au point du nord de l'instrument, & en les notant de part & d'autre jusqu'au nombre de 180 qui se trouve le point du sud : par cette disposition des divisions, la ligne tracée fur l'alilade est toujours, dans quelqu'opération que l'on fasse, placée sur la direction qu'on cherche, & l'aiguille marque tonjours fur le cadran quelle est cette direction en heures & en degrés, Voyez Degrés.

Heve, lil. Décharger une heve, mefuere une heve, abattre un certain nombre de pieds cubes de la veine; on connaît par-là combien il entre de charbon dans chaque trait; de forte qu'en mefurant ainfi tous les ouvrages excavés, on peut juger à peu près de la quantité qui en a été tirée. Raparier une heve, lié.

Hierchage, lié. Tirage des hiercheux (distance réglée pour le). A

cope ou à voie. Hiercher, lié. Tirer le sployon.

Hiercheux, lié. hieteux. Couple de hiercheux. Sploon. Sployon des hier-

cheux. Rateau des.

Hochets, lié. Pelotes, boulets de
houille ou de charbon empasté avec

de la terre graffe. Hoedt. Chapeau. Mesure de continence dont on fe fert pour les grains dans plusieurs villes des Provinces-Unies, & qui est une des diminutions du last, évaluée à 10 tonnes. Le hoedt ou chapeau, qui est une autre mesure de compte en Hollande, sur laquelle s'évaluent les droits d'entrée ou de fortie qui se paient pour le tan & pour le charbon de terre, équivaut précifément à ce que l'on nomme à Liege une voie de Meufe. Par le tarif des droits d'entrée & de fortie du pays de Liege en Hollande, la houille paie d'entrée trois florius pour un hoedt, & quatre florins pour la fortic. Le hoedt & demi est nommé falter.

Hieflige geburge, all. Montagnes flériles ou non métalliques, formant chaines, qui accompagnent les montagnes à veines.

Hoerd. Catinus, Tigillum. Foyer de forge.

Hoghshead. Mesure de liquides dont on se sert en Angleterre, & qui est proprement le muid; il saut deux hoghshead pour faire la pipe ou la botte. Holtz kolen, all. Charbon de bois

Holiz kolen, all. Charbon de bois Tome XVIII. tourbe. Ainsi nommé par l'auteur, pour caractériser l'espece de bitume grossier & sétide, dont sont imprégnés les bois sossiles qui se rencontreut communément dans le voisinage des rivieres.

Horarius (circulus.) Cercle horaire,

all. Studen scheiben.

Horizon (Poles de l', points de l') Dans les travaux de mines l'horizon fe divise en 24 parties appellées heures. Cette division commence toujours par la ligne XII, dont la direction est nord & fud. Les autres divisions se placent de part & d'autre de cette ligne ; favoir, douze depuis le nord jusqu'au fud, & douze autres depuis le fud jusqu'au nord; d'où l'on voit que la ligne de l'est à l'ouest, & réciproque. ment, passe toujours par le point de fix heures; que la direction du nordouest au sud - est se trouve sur la division de neuf heures, & que celle du nord - est au sud - ouest répond aux points de trois heures . & ainsi des autres.

Honfitin. Espece de pierre qui résiste au seu, & dont il y en a de noires, de blanches & de rougeâtres. Elles sont très-dures, & contiennent quelquefois des paillettes d'or & d'argent: on en rencontre ordinairement dans les mines riches.

Hotte. Bot. Hotter, lié. Hotteux, lié. Espece de pic.

Houille (fosse à), lié. Puits de mine, Houilleur. Borin , lié. Ouvrier employé aux travaux de houille.

Houilliere, lid. Mine ou carriere de charbon de terre. L'almanach marchand, imprimé à Liege pour l'année 1774, renferme l'état des houillieres ou fosses de grand athour, les plus connues dans le pays ; nous le placerons ici, afin de fervir de comparaison à celui que nous avons donné pour l'année 1761, que nous étions sur les lieux. Fosse de l'Espérance ou du Moulin à vent , située à Herstal. Les Crompieres du sieur Ramotte, situées à Vottem. Des maîtres de la bacquenure, près l'hôpital S. Georges ou des Innocens, deux machines à feu. Du fieur Louvat ou de la Vigne. Deux machines à feu, porte de Vivignis. Deux de Bonnefin. Machine à feu, située à Hocheporte Del Cognoulle. Suite de l'ouvrage de Bonnefin. Fosse de la Sauvage mélée, située à Aus. Du greffier Hardt, Del Coronne, machine à feu près de l'église de Glain. Deux du Peril & Pries. Mac hine à feu à S. Gilles. Des bons Buveurs. Machine à feu au quartier de Saint Nicolas - en-Glain, Fosse du Berger, près la cense de Homevert, De l'Espérance, Machine à feu , Monteynée. Aux Keffales. Machine à feu, Jemeppe de Quieris. Machine à feu, Seraing fur Meufe. De l'Espérance. Flemal haute. De S. Nicolas ou du nouveau bure. Aux eaux. Machine à feu. De Jupille. Beine. Du bois d'Avroy.

Houlle. Substance terreuse particu-

liere.

Houppe. Outil employé dans les houillieres de Mons, & qui est le même que la triwelle des Liégeois. House. Hutte. Houthe , lie. Cafa pu-

tealis. Baraque construite sur la bouche du puits.

Houttemant, Sergent, conducteur des mines.

Hoyau, Pioche. Beche, an. mattok, all, feilhau. Pic à hoyau.

Hwarf, fu. Amas. Bouillon. Hwarf kol. amas de charbon.

Huffwud kol, Flot , fu. Cours. Marche de la veine principale. Huffwud ftrack. (Oeftra) , fu. Courant capital oriental, Huffwud ftrack, (Woeftra). Courant capital occidental.

Huggare (kol), fu. Coupeur de charbon.

Huile de charbon de terre, Baume universel terrestre & minéral.

Huileuse (matiere) ou cambouis tiré du charbon de terre. Humieres, lié. Ulufruit.

Humilis (vena) , veine superficielle.

Hund, all. Capfa patens. Hundred. Quintal d'Angleterre, du

poids de 112 livres. Hurres de pierre (conduire le xhorre

en) ou par maxhais , lié. c'est-à-dire au travers de la pierre. Hurtier , lié. Maitre de la superficie

d'un héritage où l'on enfonce un bure. Husband , an. Econome. Régisseur. Hutte. Cabane en planches, en clayonnage, élevée au-deffous de l'œil

du bure & du tourniquet. Hutton coal.

Hydraulique. Science du mouvevement des eaux, dans une direction on perpendiculaire, ou oblique; ce qui donne la divition de l'hydraulique en deux parties, 1º, la science de l'écoulement de l'eau renfermée dans des vases ou tubes de différentes

formes, & de différentes ouvertures; 2° les loix du mouvement des fluides dans les canaux.

Hydro-dynamique, felon Daniel Bernoulli, el la feinee du mouvement & de l'équilibre des eaux, c'eft. à dire l'hydraulique & l'hydrolatique. Les machines mues par un courant d'eau, apporté foit par une riviere, foit par un ruiléau, reçoivent leur force motrice de l'impullion de cet agent, par fon poidso up ar fon cho fur les aubes en-deffus ou en-deffous. La partie effentielle de l'hydro-dynamique eft la meilleure maniere d'employer la force de l'eau comme princie moteur.

Hydro-flatique. Partie de la méchanique qui s'occupe des recherches néceffaires pour déterminer les conditions de l'équilibre entre les fluides.

Hypothénuse. Côté du triangle opposé à l'angle droit.

- 1

I CHNOGRAPHIE. Plan géométral. Icon. Delineatio iconica. Monochroma. Monogramma. Monogramme, Orthographie. Voyez Profil.

Ignition du charbon de terre, observée dans sa marche & sa progression, fait connaître la structure de ce sofsile.

Ima. Wadret , fu. Vent. Air. Vapeur, exhalaifon de mines.

Immunités, ou exemptions & privileges accordés par les rois à ceux qui s'occupent des travaux de mines précieufes & métalliques : le premier édit eft celui de Charles VI, du 30 mai 1413, ratifié par lettres du mois de février

1487 : les lettres de Henri II du 10 octobre 1552, en faveur du fieur Roberval, en restreignant au nombre de vingt affociés & ouvriers, fujets du roi, outre les étrangers, la jouissance de ces immunités, les spécifient dans le plus grand détail. Sa Majesté entend que ces ouvriers foient quittes & affranchis, leurs personnes & leurs biens, de toutes tailles, taillons, greves, gabelles, charges & avdes de villes , châteaux , fortereffes , entrées & forties, guets, portes, ports, peages, passages, passeports, 4e, 6e, 8e. 10c, 20c, tant des unes que des autres, vivres & choses nécessaires pour eux, & aussi de garnisons, logis, & contributions de gens de guerre, & de toute servitude & service de guerre, généralement de toutes impolitions & subsides quelconques, mises ou à mettre, & pour quelqu'occasion que ce foit, en tous pays possédés ou à poffeder par le roi, tant decà que delà les monts, fans que ledit sieur Roberval & ses affociés ou employés foient aucunement & puissent être contraints au contraire en quelque maniere que ce soit. Afin de donner au sieur Roberval plus de facilité de trouver le nombre d'ouvriers qui lui sera nécessaire pour le travail des mines dans toute l'étendue qu'il le jugera, outre les journées au prix courant qu'il est ordonné leur être payées; il est déclaré que tous ceux qui travailleront effective. ment auxdites mines jouiront, fous mêmes réferves, des mêmes privileges dont out toujours joui & jouiffeut actuellement les ouvriers travaillant aux monnoies a favoir, d'exemptions de caille, de collecte, cutele, de l'ait dans le pition, & fuccetilvecurratelle, de logement de guerre, & ment dans le balancier de la machine de flubventions, & généralement de à peureus. La machine qui épuife les toute autre charge publique, même de millec.

Impassation ou apprêt du charbon de terre avec des argilles. Dans cette préparation pour les houilles graffes de Liege, la quantité d'un cinquieme de terre glaife est réputée trop forte & les gate. Il n'en faut tout au plus qu'un vingtieme, & même encore moins, si le charbon est très - gras; en tout, il n'en faut que ce qu'il est nécesfaire pour maintenir le charbon en hochets, si le charbon est une clutte ou charbon maigre ; il faut moitié de terre glaife, lorfque c'est pour brûler les hochets à feu découvert; il n'en faut qu'un quart, lorfque c'est pour brûler dans les poéles.

Imporitions. Tailles. Par les lettres du roi Henri II, du 10 octobre 1572, il est défendu expressement à tous les dus ou autres qu'il appartiendra, de surcharger de tailles & impossions quelconques les villes & villages montains des lieux où l'on besogne aux mines, pour l'augmentation qui les pourrait avenir à causse des mines & du trasse qui fe fera, & pour ce aussi que les batimens, forges, fontes, affineries, moulins, charbon pour forde & affiner, & autres diverse schofes nécessires à l'entretenement des mines.

Impugner la mesure, lié. Contester l'exactitude du dépendement.
Impussion, Mouvement de vibration

isochrone imprimé par la pesanteur ment dans le balancier de la machine à vapeurs. La machine qui épuise les eaux de la mine de Montrelay donne par minute neuf coups de pilton, dont la levée n'est que de cinq pieds, quoique le mouvement du piston dans le cylindre foit de fix pieds, parce que le bras extérieur du balancier est plus petit que le bras intérieur. La plus forte machine qui agit par 10 répétitions de pompes , dont le diametre est de 8 2 pouces, donne communément par minute 8 coups de piston & demi, dont la levée est de fix pieds, ce qui produit par jour 28940 pieds cubes d'eau, en y apportant néanmoins une diminution relative à la marche de la machine qui ne peut jamais être continue.

Impur (charbon de terre) all, reiffe

ftein kohlen.

Incidence (point d') optique, est le point où l'on suppose que tombe un rayon de lumiere sur un verre, ou fur un mitroir. Axe d'incidence, ligne qui tombe perpendiculairement sur une surface.

Inclinaison. Les mathématiciens of not très-fouvent usage de ce mor, qui fignifie l'approximation ou la tendance de deux lignes l'une vers l'autre, de maniere qu'elles fassent un angle, Inclinaison, en genomoique pour les méridiens, est l'angle que sait avec le méridien la ligne horaire du globe, qui est perpendiculaire au plan du cadran; lorsqu'il s'agit de l'inclinaison d'un plan fur lequel on

veut tracer un cadran, alors on définit ce terme, l'arc d'un cercle vertical compris entre ce plan & celui de l'horizon auxquels il est perpendiculaire.

Inclinaison des veines de charbon, en général dans le pays de Liege. Nous ajouterons ici , en maniere de réfumé . ce qu'en dit M. lars, Mem, 15 de fes Voyages metallurgiques. Lorfqu'il n'y a point de faille dans le terrein d'une mine, toute couche de charbon qui paraît à la furface de la terre, au midi, s'enfonce du côté du nord, & va jusqu'à une certaine profondeur, en formant un plan incliné; elle devient ensuite presqu'horisontale pendant une certaine distance pour remonter du côté du nord, par un fecond plan incliné jusqu'à la furface de la terre, & cela dans un éloignement de fon autre fortie, proportionné à fon inclinaifon & à fa profondeur.

Le même académicien a vérifié cette observation près de S. Gilles , à trois quarrs de lieue au couchant de la ville de Liege; il y a plus, la premiere couche, qui est près du jour, forme une infinité de plans inclinés qui viennent se réunir au même centre, de forte qu'on peut voir tout autour les endroits où elle vient fortir à la furface de la terre : les couches inférieures fuivent cette mème marche; mais, par rapport à l'étendue qu'elles prennent en plongeant, on n'apperçoit que deux plans inclinés qui font très-fenfibles : par exemple, en visitant les mines du Verbois qui font un peu plus au nord-ouest de Liege que celles de S. Gilles, M. Jars a observé que les couches dirigées de l'ét à l'oueft font inclinées du côté du mid., andis que les couches exploitées à S. Gilles, qui ont la mieme direction, s'inclinent du côté du nord, l'expérience a prouvé à tous les houilleurs de Liege, que dans l'un & l'autre endroit on exploitait les mêmes couches, formant, comme il vient d'être dit, deux plaus michies; mais il remarque qu'ente. S. Gilles & le Verbois, il y a un valon qui a la même direction qui on qui a la même direction que couches, & même inclinisin ce cha-

Néaumoins l'observation des deux plans inclinés, qui est vraie pour les endroits dont il vient d'être parlé, ne peut être faite par - tout. A l'une des portes de la ville, par exemple, au nord de la Meufe, on exploite les mêmes couches, mais inférieures; elles prennent leur inclination du côté du midi sous la ville, en se rapprochant de la riviere : d'où l'on peut consture qu'il est très - douteux que dans cet endroit elles se relevent pour fortir au jour : cela n'est pas même probable, mais plutôt de l'autre côté de la Meuse, ce qui paraît très-vraifemblable.

Maniere dont les ouvriers de mines jugent & défignent, par les heures, l'inclinaison des veines. Voyez Veines du matin ou du levant. Veines du foir ou du couchant.

On doit avoir toujours préfent à l'idée que les couches marchent dans la même inclinaifou que les montagnes dans lesquelles elle se trouvent; qu'elles se reilentent dans cette marche

des vallons qui font entre les collines & monticules , felon les variations qu'elles éprouvent : on dit que la couche qui a trop d'inclination fait chaudieres Jorfqu'elle fe releve trop , ou dit qu'elle fait boffe : on nomme inclination de la couche leur terminaifon à la fuperficie , comme celle des veines & filos .

M. de Genslâne, dans sa Géométrie souterreine, donne, num. XVIII, la solution de ce problème : Connaissant la direction & l'inclinaison d'un filon au sommet ou dans un endroit quelconque d'une montagne, détermine l'endoit au pied de cette montagne où le filon doit

passer.

Incliné [filon] ou précipité , sax.
schewcheute gang. [Plan].

Index magneticus. Aiguille aimantée.

Indices de mines ne peuvent être regardes former des loix genérales ; il exithe feulement dans chaque pays, des obfervations d'expérience d'après la nature des rocs qui y font connus, dont on peut tirre des préfomptions fir la nobleife ou la fferilité de la veine, felon l'efpece de roc qu'elle aura pour chevet ou pour couveture; mais c'elt toujours felon les pays, comme l'obferve M. Delins.

Indice du charbon de terre. A tout ce que nous avons fait observer sur cet objet en disférens endroits de notre ouvrage, on peut ajouter ici ce que M. de Genslâme prétend, d'après se principes. Dans le voisinage des charbons de terre on obt nécessairent, felon cet auteur, trouver des terres

noirâtres, alumineuses, des veines de terre blanchâtre, grenue & mouchetée de points noirs, sur-tout des terres de couleur sauve. Disc. prélimin. pag. 33, de l'Hiss. nat. du Languedoc.

Indice du paroi, all. wegueiser, an. wise, garde, lyon.

Indices , all. grieschieb.

Inflammation des bitumes augmentée par l'eau, rapprochée de ce que l'on observe sur les charbons de terre que les ouvriers de forge ont coutume d'arroser d'eau.

Ingestores. Agric. Chargeurs.
Injection. Introduction de l'eau, par
expiration ou foulement, dans les machines à vapeur. (Robinets d') (Soupape d') ou soupape renislante.

Inspecteur, maitre, directeur des mines , all, berg meifter. Commission établie en 1727, le 6 avril, par arrêt du conseil, en faveur du sieur François Morel, dans les mines des Pyrénées, exploitées par le fieur Galabin & compagnie. La fonction de cet infpecteur consistait à tenir registre-journal, duement coté & paraphé, de l'exploitation de toutes les matieres qui se tireraient desdites mines , en diffinguant celles qui tiendront suffifamment pour servir à faire des efpeces de billon, ou qui seront du moins affez riches pour mériter d'être affinées; comme aufli de la converfion qui fera faite desdites matieres en flaons, & de l'envoi de ces flaons dans les monnoies, avec tous les registres particuliers qui seront nécessaires pour faciliter la connaissance du produit desdites mines & de l'emploi des matieres. Il fut mis en possession par l'intendant de la généralité d'Auch; les appointemens étaient payés par le directeur de la monnoie de Pau.

Instrumens météorologiques, ou propres à déterminer les différens changemens qui arrivent à l'air confidéré comme corps à reffort, ou comme pefant , & ses différens degrés de température. Ces différens instrumens, comme barometres & thermometres . ont tous un défaut essentiel & inévitable; le verre est sujet aux variations du chaud & du froid; il se dilate & · se condense différemment à proportion de fon épaisseur, ce qui trouble la marche naturelle de l'esprit - de - vin ou du mercure. De plus, on doit obferver que les degrés égaux d'un même thermometre indiquent des dilatations égales de la liqueur; mais on ne doit pas affirmer qu'ils indiquent des degrés égaux de chaleur ; car il peut se faire que la chaleur en augmentant ne fuive pas exactement le même rapport que la liqueur en se dilatant. Il est très-possible qu'à mesure que la chaleur croît également, elle trouve plus ou moins de difficulté à dilater la mème liqueur. Tout ce qu'on peut donc conclure, lorfqu'on voit monter la liqueur dans un thermometre , c'est que la chaleur augmente, mais non précifément fuivant quelle loi. Voyez Barometres, Thermometres,

Intendant de mine, an. over mann. Over Seer Sureyor. Survey. View. C. Berghanptmann. Intendance des mines, all, berghanptmann fchaft.

Intendans de province, Dans les pre-

mieres ordonnances fur le fait des mines, comme celle de Henri II, du 10 octobre 1552, de Charles IX en 1563, la connaissance des oppositions & appellations fur le contenu auxdites lettres, était réfervée au roi & à fon confeil privé, avec défenfes à toutes cours, iurifdictions, tant fouveraines, présidiales, qu'autres, à tous justiciers, tant ecclésiastiques que laïcs, d'en connaître. Par l'édit du roi , en forme de lettres-patentes, pour l'ouverture des mines d'or & d'argent, découvertes fur les terres du Vigean & de l'isle Iourdain en Poitou, donné à Verfailles au mois de juillet 1705, il est ordonné que toutes les contestations nées & à naître fur le fait des mines. tant entre les ouvriers & commis que les propriétaires des héritages, foient portées en premiere instance par - devant l'intendant de la province de Poitou, & jugées par lui, auquel est attribuée la connaissance privativement & à l'exclusion de tous autres juges. pour l'ordonnance de l'intendant être exécutée nonobitant oppositions ou appellations quelconques, fauf l'appel directement au conseil. Par un arrêt du confeil, intervenu le 15 janvier 1741, après le remboursement de l'office de grand-maître, les intendans de province ou de la généralité dans laquelle il fe trouvait des mines, étaient commis pour rassembler un expose général de ces différentes entreprises, ainsi que de tout ce qui y avait rapport, & envoyer au confeil leur avis fur l'état de ces entreprises, & être statué d'après le rapport du

contrôleur général des finances.

Interesse, associé dans les mines, all.

bergenofs. En Allemagne on affigne à chaque intéreffé une étendue de terrein de 100 verges de longueur, & de 50 en largeur.

Intérêt de mine , dans le pays de

Liege, est réputé bien meuble. En faveur des personnes qui seraient dans le cas de s'intéreller dans ces sortes d'affaires, nons ceryons utile de placer iei un nodele d'action dans une exploitation de mine en France, précédé d'une formule & des conditions à affecir entre les affociés.

CONDITIONS fous lesquelles les fieurs..... proposent de faire ouvertures nouvelles, continuer & rétablir des tra-

vaux dans les endroits où il y a des mines de. . . . Qui se peuvent trouver dans les montagnes de. . . .

Jusqu'aux confins de. . . .
Où finissent les limites de Nicolas
... Sieur de. . . .

MODELE DE L'ACTION.

Action de Travaux de mines de...

No. Dans les montagnes de...

Jufqu'aux confins de...

Où finissent les limites de

Et de tout ce qui est expliqué dans la concession qui en a été faite pour . . . années , à commencer du jour de sa date , par S. A. Mgr. le duc de Bourbon , grand-maître des mines & minieres de France, le . . . du présent mois de , & au

Contrefigné par. . . . , fecretaire de ses commandemens , & aux charges , clauses & conditions d'icelles. Du. . . . jour de. . . . mil sept. . . .

Nous fouffignés donataires desdites mines, reconnaissons avoir reçu du porteur des présentes, la somme de mille livres, pour laquelle il aura intéret dans le quart du produit des travaux - conformément aux clauses & conditions de ladite concession, sans courir par lui aucuns risques d'autre perte que de ladite somme de mille livres présentement payée, ni pouvoir en aucun cas être obligé de faire un plus grand fonds pour raison de la présente action, qui sera employée fuivant son num. dans les états de répartitions qui seront faits tous les fix mois, sur lesquels états les paiemens se feront aux actionnaires par le tréforier général des mines, mais au porteur des actions sans aucun récépisse de leur part, seulement en présence du contrôleur général desdites mines, qui fera mention, dans l'action qui sera présentée, & sur le registre du tréforier & du contrôleur, du jour du paiement, & de la fomme payée pour la décharge du trésorier.

Enregistré au contrôle général defdites mines, fol. , par moi soufsigné contrôleur général, les jour & an que dessus.

Enregiltré au regiltre des actionnaires, fol, , par moi tréforier général desdites mines, les jour & an que desfus.

Nous

Nous, grand-maître, furintendant & général réformateur des mines, minieres & fubstances terrestres de France, permettous auxdits fieurs

de travailler aux mines spécifiées ci - dessus , aux conditions y portées. A ce du mois de

mil fept cent

Louis-Henri de Bourbon. Collationné fur un des originaux remis au greffe par moi fouffigné fecretaire des commandemens de mondit feigneur . & greffier desdites mines & minieres de France.

Interruptions , discontinuités des veines dans leur marche, de différentes

especes.

Interruption du travail des machines à vapeur. Parmi les caufes nombreufes de cette interruption, la plus fréquente vient, comme il a été dit, de ce qu'il faut de tems en tems renouveller les pistons des pompes; la vigilance des ouvriers attachés au fervice des machines peut prévenir en partie ces inconvéniens, qui d'ailleurs ne produisent communément qu'un retard d'une heure fur 24. D'autres accidens, tels que les ruptures des chaines, font perdre plus de tems; mais ils font fort rares : enfin les plus grandes causes d'interruption viennent des réparations qu'il faut faire de tems en tems aux chaudieres; on remarque que ces réparations sont d'autant plus fréquentes qu'on a moins de soin de nettoyer les chaudieres.

Intervenium, Séparateur, diaphragme dans les mines en masse.

Inventaire, Description, état & dé-

Tome XVIII.

nombrement porté sur un registre des agrèts qui composent l'équipage d'un attelier de mine.

Iron oar, kidney oar, an. mine en rognons, tête vitrée. Minerai de fer qui est une espece d'hématite ressemblante à ce que les Allemands nomment glaff - kopf.

Iron flone, an. Autre minerai de fer, qui se sond au feu de charbon de terre dans des hauts fourneaux, aux forges de Carron en Ecosse.

JABLE. Partie des douves d'un tonneau qui excede les fonds des deux côtés, & qui forme en quelque façon la circonférence extérieure de chacune de ses extrêmités. Le jable se prend depuis l'entaille ou rainure dans laquelle sont enfoncées & affujetties les _ douves du fond de la futaille, jufqu'au bout des douves de longueur. Cette même entaille ou rainure, où l'on fait entrer les fonds, se nomme aussi quelquefois le jable.

Jacens (vena).

Jacens (pars) venæ, Cauda,

Jallons , jallans. Perches , piquets lié, flipeaux. Batons droits, pointus par un bout pour être fichés en terre par cette extrêmité, pour servir de fignaux dans le nivellement, & à différens usages dans plusieurs opérations de mines.

Jambes, Traquets. Taquets. Triquets. Chevalets. Supports du bouriquet, coubles, manivelles.

Jambes de poete, jambes du treuil. Montans.

Jante qui accompagne le balancier dans la machine à vapeur.

Jars (M.) de l'académie royale des feiences de Paris, de celle de Londres, pour l'encouragement des arts , & aifocié de l'académie des feiences , belles-lettres & arts de Lyon, auteur des Voyages métallurgiques qui renferment pluficurs mémoires fur les mines de charbon de terre de Liege & d'autres pays.

Jas. Bouillon de charbon dans les mines du Forcz.

Jayet, bitume concret, nullement différent d'un charbon de terre bien pur, tel que le cannel coal. Jayet (bois fossile conversi en), & que l'on peut appeller charbon de bois fossile jayeté.

Jangeage, art de déterminer la quantité de fluide, ou d'autres matieres que peuvent contenir des vaisscaux. Pour jauger les tonneaux, il faut d'abord appuver un des bouts du bâton de jauge fur le jable du tonneau ou futaille que l'on veut jauger, faifant attention cependant, que quand le jable d'une piece est plus court qu'il ne doit l'etre, cette diminution du jable donne nécessairement un excédant de jauge; cette façon de jauger appartient au tonnelier. Le jaugeage des vaisseaux de mer est très-difficile, à cause de la grande irrégularité des courbes, & du grand nombre des différentes courbes qui entrent dans la furface d'un même vaisseau, & qui produifent fa capacité.

Jetée en jetée (creufer de). c'eit-à-dire de la hauteur à laquelle un homme peut jeter avec une pelle.

Jeter l'eau derriere foi.

Jeu (long), lié. trou de tarré entier (cours) demi-trou de tarré.

Jod (commerce en Angleterre), quart du quintal, autrement 27 livres d'avoir du poids.

Joint de charbon de terre, an.

Joker, all. contignationes, étages. Jondion, riunion, alfemblage de beaucoup de veines & de filons qui se joignent ensemble, très-différent de Lamas, qui , selon la remarque de M. Delius, peut bien être formé de cette manière, mais rarement.

Jord bore , fu. tarriere.

Jour (trainflis au), ili. (puits de), bur à titre, bur d'extrachion, bure de charchion, bure de chargeage, grand bure, maitre bure, ouvrages pour livis de jour di jour, ilié cétà-dire, fains interruption s refairer au jour, ilié, taire la méture hors des ouvrages foutercinis. Jour (vessement au), ili. Jour (thier au) jii.

Journal économique, ouvrage périodique commencé en 1751, renferme plufieurs morceaux détachés fur les mines de charbon de terre, cités ou employés dans le courant de cette defeription.

Journal d'exploitation (modele de), en faveur des personnes qui veulent conduire de ces sortes de travaux.

Journaliers employés aux manœuvres d'un grand attelier de fabrication de hochets ou de charbon de terre en pelotes.

Joxhlé, dans le Limbourg, signifie

basché avec des bois quarrés mis en poutres, en montans.

Ju (bouteux), dans les mines de

Dalem.

Judex metallicus, all, berg richter,

Judex metallicus, all, berg richter. juge pour les affaires de mines.

Juge confervateur, qualification du bailli qui exerce fur le canal de Briare le droit de jurifdiction attribué aux feigneurs du canal.

Juges confervateurs de la provifion de la capitale fur le canal de Briate.

Jumelles, dans les arts méchaniques, fignifie deux pieces femblables & femblablement pofces, Jumelles defer 3 fax. wangeneifen.

Juratus actuarius, juratus metallicus, all. berg fchreiber.

Juratus partium venditor.

Jurés du canton.

Jurés du charbonnage, à Liege, qui exercent la jurisdiction du charbon : on n'a rien de certain fur fon institution, qui, selon toute apparence, remonte à l'époque de la découverte de ce fossile dans le pays de Liege; on voit feulement par l'édit de l'empereur Maximilien, & qui est imprimé tout au long dans Louvreix, part. II, chap. XIII, no. 34, que les appellations des fentences rendues en ce siege se portent au tribunal des échevins, des jugemens desquels on appelle au conseil ordinaire, à qui l'édit attribue un pouvoir souverain fur cette matiere, & que l'empereur, pour favorifer le commerce du charbou, ordonna qu'on ne pourrait dans la fuite se pourvoir à la chambre impériale contre les décisions du confeil . quand même la valeur des chofes conteltées excéderait les fommes pour lefquelles il elt permis en d'autres matieres d'interjeter appel des jugomens du confeil. Cet édit a été confirmé par celui de Charles VI, du 27 juin 1721, enregifté à la chambre de Wetzlar le 17 mars 1728.

Les voir-jurés compolant ladite cour, font tenus de le rendre tous les quinze jours fur les mines dépendantes des areines l'anches pour examiner les ouvrages : ils y font défondre en configuence deux membres de leur corps, léquels fout enfuite leur rapport qui elt entenfuite leur rapport qui elt entenfuite son fache à quelles couches ou veines les maitres des folfes out travaillé, & quelle a été l'étendue de leurs ouvrages.

Lorsque ces députés reconnaissent que les ouvrages peuvent porter préjudice à l'une ou l'autre des areines franches, qui sont affranchies & mises en garde-loi, la cour fait défenses de travailler plus avant, fur - tout fi les extremités des ouvrages sont à portée de quelques areines batardes pouffées au voisinage, comme, par exemple, celle de Gerson-Fontaine, qui domine du côté de S. Laurent, S. Gilles, S. · Nicolas, & aux environs, à portée de l'areine franche de la cité, de même que celle de Brandsire & celles appellées Brodeux , qui font également bdtardes, & qui confinent avec celle de Richon-Fontaine, qui est franche, & domine dans le quartier de Sainte-Walburge, :

Jus (affiage), tie. Crevasses ou ouvertures qui donnent jour à beaucoup d'eau.

Jus cuniculi. Droit d'areine. Jus pradii. Droit de fouveraineté.

Justice tant civile que criminelle (administration de) fur le fait des mines. M. Delius, dans la quatrieme partie de son ouvrage, observe très-bien que pour entretenir une bonne économie dans les mines, il est nécessaire d'y établir une justice civile & de police; punir rigoureusement les vols & les fraudes; ne point tolérer la fainéantife, l'ivrognerie, & tous les vices qui portent préjudice à l'entreprise; entretenir soigneusement la discipline & la fubordination, le bon marché des vivres, fur-tout dans les endroits où le terrein est pauvre & stérile, afin de n'etre pas forcés de hautser le salaire des ouvriers.

Des l'an 1415, le roi Charles VI, par lettres du mois de mai, en faveur des marchands, maitres faifant l'euver, & les ouvriers occupés de l'ouverture & des travaux de mines, avait fabil dans le bailliage de Macon & finchauffe de Lyon, un juge pour connaitre & déterminer, conformément aux ordonnances & influvidious buillées par les maitres des monnoies de la cour de Paris, tous cas mus ou à mouvoir, avec appel au parlement, excepté cas de meuttre, rapine ou larcin.

Par les lettres du roi Henri II, du 10 octobre 1552, en amplification de lettres précédentes, il est donné au fieur la Roque, feigneur de Roberval, ses commis & députés en son absence & officiers qu'il pourra commettre, puissance & autorité de faire & administrer toute justice, jurisdiction, tant en cas civil que criminel, quant au fait des mines . & ce jufqu'à la sentence définitive & exécution d'icelle, inclusivement fur tobs ouvrans, trafiquans, négocians & besoignans les mines, ou dépendances d'icelles; ce tribunal était néanmoins tenu d'appeller à ses jugemens, tant de lui que de ses officiers & commis, six hommes de loi, avocats ou conseillers, & trois autres perfonnes estimées les plus capables d'entre les affociés. Ces jugemens ne souffraient de délai que dans les cas de jugemens à mort, ou portant la peine de question; alors, s'il y avait appel, le jugement était suspendu & porté au siege le plus prochain, foit des cours fouveraines. foit des juges ordinaires. avec lesquels un tribunal de conseillers établi par un édit antérieur, cité immédiatement dans cet endroit, jugeait en dernier resfort jusqu'à 200 livres, l'appel des jugemens de mort & de torture, en fouveraineté & par arret, faus qu'il fut permis ensuite à l'une ni à l'autre des parties d'en appeller : avec défense aux cours souveraines, juges & officiers quels qu'ils fuffent, d'en prendre connaidance, à peine de nullité de toutce qui serait fait par eux.

En vertu de ces mêmes lettres de 1552, les crimes de vol de mines ou de faux monnoyage, ou recélement de mines comme frustrant les droits du roi, transport de mines, billons so u métaux hors du royaume, fais congé & connaisance du seur de Roberval, étaient jugés par lui avec la liberté de les mettre entre les mains de la justice ordinaire des lienx où étaient les mines, avec leurs charges & informations pour leur procès.

En conféquence de ce pouveir, l'été donnair au four Roberval, à fes commis & députés, le pouvoir d'avoir des prifons dant les endroits qui leur fembleraient le plus convenables, tant pour la fureré de leur performe, que pour la confervation des méaux, minéraux & autres ultenfiles ; & d'avoir ames offenitives & défenitives, permitilion de les porter & les faire potter par les ouvriers de ces mines, ainti qu'à fes principaux commis ou députés & leurs dométiques, qui feraient dans le cas de fe transférer dans le royaume.

Pour cet effet & autres ordonnances concernant la juffice , police & Pordre con & s, l'édit approuve & authen-que le feing & le fiel du fieur Roberval , voulant que foi y foit ajouée en fa patrie, comme au feing défend de plus à tout tabellion & focal des officiers de Sa Mágefle's défend de plus à tout tabellion & motaire de patrie aucun contrat pour le fait des mines & ce qui en dépend, fans que le leit fieur Roberval ou les députes & commis euflent figné à la minute.

Enfin, par ce même édit le fieur Roberval avait pouvoir d'établir des officiers de police, & de faire des statuts & ordonnances de police à vidimer par le conseil privé du roi.

Par un arrêt du 14 mai 1604, il eft ordonné que dans les endroits où il y a des mines, il y aura des carcaus, estrapades & marques de justice pour en imposer aux ouvriers de mines, dans leurs querelles, dans leurs ieux. & pour les punir.

Cette justice ou commission sur le fait des mines a ensuite changé de forme. Par un arrêt du conseil, du 12 juillet de l'année 1722, en conféquence des représentations du sieur Galabin & compagnie, chargés de l'ouverture des mines dans les Pyrénées , Sa Majesté s'est réservé & à son confeil toutes les demandes & conteltations, procès civils & criminels, furvenus & à furvenir pour l'exploitation desdites mines, & l'exécution de l'édit de 1722 dans l'étendue du reffort du parlement de Pau; & pour ce qui est des circonstances, dépendances, renvoie par - devant le premier président du parlement de Pau, l'intendant de Béarn, & plusieurs confeillers audit parlement, affiftés du procureur général, pour juger en dernier resfort, en interdisant à toutes fes cours & autres juges cette connaiffance , à l'exception de ce qui concerne le fait de la monnoie réservé aux juges à qui la connaissance en appartient. Cet édit autorise les commisfaires à juger en nombre de trois au moins dans les cas d'abfence des autres, dans les procès civils, & au nombre requis par l'ordonnance dans les procès criminels; il leur est encore permis de nommer pour faire les fonctions de procureur du roi en ladite commillion, telles perfonnes capables qu'ils aviléront bon étre, au cas qu'il lurvienne des affaires dans lesquelles la fonction d'une partie publique serati nécessaire.

En 1728, le 22 juin, dans la vue d'accélérer le travail des mines, qui pourrait être retardé par les demandes, contestations générales, particulieres & personnelles sur le fait de la compagnie des mines du royaume, Sa Majesté, par lettres - patentes sur l'arret, datées du 11 juillet, confirma ces dispositions, en nommant pour leur exécution le premier président, l'avocat général, plusieurs conscillers du parlement de Pau, & l'intendant de cette généralité, avec pouvoir de fubstituer d'autres officiers du parlement, de commettre un procureur pour le roi, & un greffier.

Jufficiers . haues & fonciers. L'ordonnance du roi Charles VI, du 30 mai 1413, portée par maniere d'édit. flatut . loi & ordonnance irrévocable . restreint les droits & prétentions de ces seigneurs, tant pour le droit du dixieme déclaré appartenir au roi feul & être une prééminence de la couronne, que pour les différens empèchemens qu'ils s'efforceraient de donner aux entreprises de mines , leur enjoint de fournir aux ouvriers, movemant juste & raisonnable prix, chemins fixés par deux prud'hommes, voies, entrées, issues par leurs terres, pays, bois, rivieres & autres choses nécesfaires. Voyez Seigneurs,

K

KALBRECHT, fu. fer cassant à froid. Kamm. (Minéralogie.) Roc trèsdur qui se trouve au-dessous ou entremèlé d'un roc tendre.

Kangs. Fourneaux ou étuves chinoifes. Kao-kang, où l'on se tient assis.

Kafla watuet bakom, Sig , fu. Jeter l'eau derriere foi.

Kauchetays, lié. kauchet. Morceaux de houille de moyenne groffeur. Bouter le kauchet, fignal de mutinerie parmi les ouvriers houilleurs Liégeois.

Kaukteuse (veine). Voyez Veine. Keables, an. seaux.

Keelman, an. bateliers.

Kedria, poix minérale, naphte, afphalte. Partie graffe ou bitumineuse du charbon de terre. Voyez Poix minérale.

Kerme dans les mines d'Anjou. Kihel, fax. piece du feldgellangen. Kieufer grund, all, petits filets de

mine qui se croisent.

Kila, su, coin.

Klaster, all. toise des mines métalliques, de six pieds cinq pouces de France.

Kehrrade, Wasser goepel. Machine à eau, machine à roue.

Klaie, lié. clay. Klayeuse (terre), ferme, dure, lache, sablouneuse, peu sujette aux eaux.

Klussi, all. filou, fente remplie de minéraux, mais étroite, & n'ayant point une grande longueur; on appelle aussi klussi, en anglais foeders, des veinules ou petites veines qui partent d'un tronc fort & nourri, s'étendant tantôt en direction oblique, fe joignant tantôt à d'autres veines; ce qui fait qu'on les appelle rameaux nourniciers.

Klysta, su. fentes.

Klyftige. Fiffilis, qui se separe par feuillets ou par écailles.

Knaw, all. Maffes de rochers qui fe rencontrent dans les filons des mines, plus dures & plus fermes que ne le font les autres pierres & rocs de la montagne.

Kneufz, fax. melange pierreux de quartz, de mica, de fable, d'ardoife, de plusieurs terres, de limon, de silex pétrisiés. Cette pierre compose la plus grande partie des montagnes de la

Saxe; c'eft dans fon voifinage que l'on cherche les veines métalliques. Knobbe. A Rammelsberg, knobbens, Scories de la fonte des mines d'argent & de plomb, obtenues au feu de tourbe & de charbon de bois.

Knorfftein. Piere à bouton, parce que le plus communément on taille catte fiablfance en forme de boutons; quelquen naturalités prétendent que le knopfillein fe trouve dans plusieus mines de fer; il el trangé par quel, ques uns dans la clafie des ardoiles, contenant beaucoup de particules ferragineuses. En en jeant au feu, on reconnait que c'est un vrai charbon reconnait que vien un vrai charbon de terre tres-dur, fort apprechant du jayer, du kennet coal, & de que'ques charbons d'Eccolfé, dont on fait des pommes de cannes, des falieres, des tusses, des falieres, des custies, des chatteres . & distièrens

ustensiles de ménage que l'on prétend être faits au tour.

Kobelle. Querelle. Grès, lié. Greit. Se rencontre constamment dans toutes les mines de charbou.

Kol. Kulme. Espece de charbon de terre, qui brûle avec une slamme plus vive que le brand skisser, mais moins vive que le charbon de pierre; & au lieu de tomber en cendres, se réduit en slag.

Kol. Fondant employé dans la fonte de plomb, espece de kulm.

Kol arbetare, fu, ouvrier de char-

Kol arbetare, fu. ouvrier de charbon.

Kol bet, couche de charbon.

Kol (feta), fu. charbon gras.

Kol floens ut flrykand, fu.

Kol gruha fir mine de charbon

Kol gruba, fu. mine de charbon. Kol (huggare), fu. coupeur de charbon.

Kol klyfier, fu. fentes de charbon. Korg (kol), fu. mefure de charbon pour les fourneaux en Suede. Korb flange, fax. barre de ma-

nivelle.

Krahays, lié. Braises de charbon de terre.

Krin, lit. cezin. Reußement des parties du toit ou des veines même. M. Jars le définit partie de rocher qui part du toit, & plus communément du mur, formant un renßement dans un alignement en angle droit à la direction de la couche, & toujours en décendant; le krein fe rapproche tellement du toit, que l'épaisfeur du charbon diminue au point de fe réduire à une trace noire qui fe continue feulement quelques pieds, pen-

dant une ou deux toifes : & l'avant traverse. l'on retrouve le charbon comme précédemment : ces kreins, que M. Jars prétend se trouver dans presque toutes les mines de charbon, se rencontrent communément, selon lui, en fuivant la direction de la couche toutes les quarante, cinquante ou soixante toises. Souvent ils se retrouvent dans les mêmes endroits audeffus ou au - deffous, c'est - à - dire, dans les couches supérieures & dans les couches inférieures. Dans les mines d'Anjou, M. de Voglie a observé aussi qu'il n'y a point de veines sans kreins; que dans une veine parallele au même endroit, on trouve le même krein, ou un pareil : on doit les percer pour continuer le travail.

Kreugest unde, direction perpendi-

culaire du filon. Kreuschlage, all. scories qui s'atta-

chent aux parois du creuset. Krouffe. Nœud de pierre fort dure qui traverse ou comprime le filon ; on travaille tout autour de la roche jusqu'à ce qu'on retrouve le filon tel qu'il était auparavant; mais si le filon le trouve entiérement coupé, on change de direction de maniere qu'on ne putife pius former de gradin ; les mineurs disent qu'ils ont donné dans un cul-de-fac.

Krumme zapfen. Kurbel , fax. tourillon.

Kunft schacht culm , puits à machine. Kunst (stangen).

Kurbe , Jax. manivelle. Kurbel. Krumme. Zapfen, fax. manivelle pour machine à eaux, autrement dite tourillon.

Kurella (M.), auteur d'effais & expériences chymiques, imprimées en allemand à Berlin , in-8°. 1556, parmi lesquels il se trouve en particulier un article compofé de 19 fections fur le charbon de terre considéré dans sa formation, fa nature, ses principales propriétés & ufages, confidéré enfin par la voie de l'analyse chymique.

ACHAGE des bateaux de charbon de cerre, dans les endroits (de la riviere de Seine à Paris), où ils attendent leur tour pour descendre.

Lachaife, Lachy , village du Bourbonnais, près la mine de charbon de Fims, où les premiers travaux de fouille out été faits anciennement par des Liégeois.

Lachter, all. braffe des arpenteurs de mines.

Lacs (mine des), en baffe - Auvergne, dépendante du village de Sainte-Florine.

Lacuna, all. eisen. Sumpfe, voyez Waffer Schacht.

Lacufculus. Buffin de décharge. Laders , an. échelles.

Lacgige gaenge (tonn). Laegig fchacht (tonn.) all. Voyez tonn-Lagi gang, & tonn Lagiger schacht. Laitier , espece d'écume métallique

durcie, appellée dans les forges ordinaires machefer. Laiton ou cuivre jaune, alliage d'ur

certaine quantité de pierre calausnaire de cuivre de rosette & de vieux cuivre ou mitraille.

Lampes

Lampes pour brüler de l'huile ou du fuir dans les mines, ainfi qu'il fe pratique dans les houillères d'Auvergne. Dans les folfes de grand arbour, il fe fait une grande conformation de ces matieres. On oblerve que quand l'air d'une mine elt trop fort, les chaudelles fe confument trop vire. & que lor fujuli el modéré, elles brülent irrégulièrement, & font fuires à s'étendire : elles valent mieux & font plus économiques que les lampes lordique l'air eft calme, parce qu'elles ne font point dans le cas d'être enverléga.

Lampe à feu. Fourneau ventilateur de M. Sutton.

Land coal metters, an. metteurs à port.

Langue de beuf. Outil de la forme du fer d'un fponton renforcé par fon axe, furmonté d'un manche entiérement femblable & égal à celui de la tartiere, & defliné à fendre les pierres fur lesquelles la tartiere ne peut mordre; sa plus grande largeur doit excéder celle de la tartiere.

Langue de ferpent (fleuret ou trépan en). Sonde de terre, ufitée dans les mines de Montrelay. Autre qui entre dans la composition de la tarriere anglaise, pour percer les rochers les plus durs.

Languette, Mouche, Moxhe de veine, Partie de la tarriere Liégoise pour fonder & parcusser la veine.

Lanterne, meche ou cuiller de la fonde anglaife, su. nafware.

anglaifé, fu. nafware.

Lanterne (méchanique), roue dans
laquelle tourne une autre roue.

Tome XVIII.

Lanterne (hydraul,), piece à jour faite en lanterne, avec des fufeaux qui s'engrencent dans les dents d'une roue, afin de faire agir le pifton dans le corps de pompe.

Lapis terminalis, all, lochflein. Largeur d'une veine ou d'un filon. V. Puissance.

Larmier. Ce terme, qui a différentes fignifications en maçonnerie, & qui ett une espece de chenaz, se donne à une piece du baritel à eau, ainsi qu'à une piece des roues à chûte insértirer, dont on voit la description dans M. Delius.

Laji. Lajic. Euch. Lutht. Lajic. Dans quelques pays du nord c'eft un terme général qui se prend pour la charge entirer d'un vaisseux. Lajs signihe quelques un poids ou une mesture particuliere, mais qui change uégard aux lieux, & cu égard à la différence des marchandises; souvent i est pris pour le poids de deux tonneaux. Les Hollandais messurent codinairement a charge de leurs vaisseux par lastes. On dit, un vaisseux de 150 lastes, c'està-dire, de 300 tonneaux; il suut 10, 50, quartieres pour faire le lasse.

Latéraux (conduits, ou passages).

Latior feu principalis vena, veine
principale, maîtreise tige.

Latitude d'un lieu, ou élévation du pole sur l'horizon de ce lieu.

Latter, coulanter. Charpenterie d'une fosse ou d'un puits de mine.

Lauffiarn, cifium, traineau monté fur roues.

Lave, scorification ferrugineuse,

ou espece de scorie des volcans.

Lavege, ardoise écailleuse de Suisse.

Lause, charpenterie dans les mines de Dalem.

Laye. Moye. Soyf. Joint naturel qui fe trouve dans les bancs de charbon. Layeufe (veine), non xhorrée.

Layeufe (veine), non xnorree. Lead, an. Plomb, lump lead, an, masse. Swelling lead. Smethon.

Lech, nom donné en Hongrie à la matte.

Legislation des mines, la plus ancienne loi sur les mines. & qui constate le droit de dixieme du roi, ainsi que la possession où étaient les propriétaires des mines ou des substances terrestres, de les exploiter entiérement à leur profit, est l'ordonnance de Charles VI, du 30 mai 1413 : ces lettres-patentes, au jugement de l'auteur du traité historique de la fouveraineté du roi . chap. X, page 142, parlent de ce droit comme d'un droit anciennement établi; elles portent que au roi seul appartient le dixieme sur les mines du royaume, &c. Les dispolitions contenues dans ces lettrespatentes, & que nous avons inférées dans cette table des matieres, chacune à leur place, ont été confirmées dans tout leur entier par les édits de Charles VII, du premier juillet 1437; de Charles VIII, des mois de l'évrier & novembre 1483; de Louis XII, juin 1498 3 par leitres-patentes de François I, du 29 décembre [[] 5, [] 9, & du 18 octobre 1521; par celles de François II, du 29 juillet 1560; par la déclaration de Charles IX, du 26 mai 1563. Toutes ces loix, citées

par Blanchard , dans fa compilation chronologique des ordonnances, relativement à la conservation du droit du roi sur les mines, ont été recueillies dans un petit volume in-12, imprimé plusieurs fois sous le titre d'Edits, ordonnances, arrèts & réglemens fur le fait des mines & minieres de France, avec les déclarations du droit de dixieme dù au roi sur les métaux & toutes fubitances terrestres. ensemble la création des officiers sur lesdites mines, privileges & libertés concédés aux entrepreneurs & ouvriers d'icelles. A Paris, chez Prault, imprimeur des sermes & droits du roi. 1764. L'histoire de cette premiere législation françaife pour les mines, est inférée sommairement, page vi de la préface des fontes de mines, traduite de Schlutter.

L'état des mines d'Alface, donné par M. le comte d'Hérouville de Clayes, dans le Dictionnaire encyclopédique, au mot Alface, tome 1, et fluvid v'oblevations faites en 1771 par des perfonnes éclairées, comme devante contribuer à l'exploitation avantageufe de toute mine s elles renferment des points de vue utiles qui pourraien entrer dans un corps de

législation.

Leiste. Tabella. Leisten. Tabella transversa. Letten. Espece de terre argilleuse,

ou plutôt glaiseuse.

Leures de commission expédiées en France par le grand-matire superintendant, & par son lieutenant général.

Comme les diverses commissions sur

le fait des mines pouvaient occasionner confusion & embarras, il fut ordonné par l'art. VII de l'édit de 1601, que ceux qui feraient commis par le lieutenant général, ne pourraient jouir de leur commission, & en vertu d'icelle faire aucun exercice fur lesdites mines, qu'au préalable ils n'euffent fur leurs lettres de commission pris attache du grand-maître, & que ces commis, portant la qualité de Lieutenant particulier dudit grand-maitre, jouiraient, pendant le tems qu'ils exerceraient ladite charge & commiffion, des privileges & exemptions attribués par ces lettres aux officiers de mines. Voyez lieutenant général & particulier.

Levant (veine du), ou du matin, ayant son cours depuis 3 heures jufqu'à 6, ou qui se trouve entre 3 & 6 heures.

Levay, niveau du bure, est proprement la voie qu'on pourchasse en avant-main.

Levis, Pinet, Hament, Levis, Barre, Vettils, Pordilm, D'ufige dans la plupart des machines ; il peu être do bois, de fer, ou de toute autre matiere, felon l'objet auquel on le deftite ; il doit avoir dans chaque cas une groffeur & une réfitance proportionnées à fa longueur, à la fonte pronetire dont il eft, & aux efforts qu'il elé obligé de lipoproret. La détermination de cette groffeur ell une queftion qui donne put de prifé à la théorie , & fur laquelle on doit fur-tout confliter l'expérience.

Levier droit ou coude. Vedis reda

all, wandeftangen.

Légades. Vanules quarteufes ou pathufes, de 3 ou 4 pouces dépaifieur, qui coupent par intervalles un roc graniteux dont est composée la couverture pierreule de la vraie mine de charbon à Rive-de-gier.

Libella, Niveau. Chorobatte, Wasserwange. Gradbogen. Libella stativa. Agric.

Lichtloch , all. foupirail.

Lichte, Torffen. Tourbe des Pays-

Liege (pays de) abonde en habiles houilleurs, & en charbon de terre, qui est un des meilleurs après celui d'Angleterre. Il parait, par un arrèt du conifeil du 31 octobre 1672, que dans la province de Champagne & autres avoifinant la riviere de Meufe, on failiait ufage, pour le feu ordinaire du chauftage, cu charbon de terre venant de Liege par la Meufe.

Lieures. (Charpenterie.) Pieces de bois courbes par un bout, qui servent à élever les bords des bateaux avec les clans.

Lieuxenant ginheal, lieutenant parieutilie Vo officiers du grand - maire des mines. En vectru de l'article IV de l'édit de téglement général du toi Heuri, en date du dernier juillet, & du 13 août 1603, le lieutenant genéral du grand-maitre pour tout le royaume, ainsi que toutes persounes revêtues d'office, portaient le titre de confeillers du roi 3 avaient des gages annuels à prendre fur le fonds du droit du roi; avaient de plus, sur les mines, minieres & ce qui en dépend, l'es mêmes pouvoirs & autorité que le grand-maitre lorfqu'il fe trouvait ablent, & dans les cas urgens qui ne pouvaient attendre sa présence ou ses ordonnances, sur les avis qui lui étaient donnés des occurrences de sa charge.

L'édit de 1601, vérifié en parlement & en la chambre des comptes le dernier juillet & le 13 août 1603, par lequel l'état de grand-maître des mines fut rétabli en office, établit en même tems un lieutenant général par tout le royaume avec la qualité de confeiller, & un contrôleur général, aussi en titre d'office formel, pour tenir regiftre & contrôle desdites mines, leur quantité & qualité, & des droits de Sa Majesté; & pareillement à Paris un receveur général pour faire la recette de ces deniers, & un greffier pour faire tant avec le grand - maitre qu'avec le lieutenant général en perfonne, ou par ses commis, les expéditions, fentences, jugemens & autres, qui se feront dans cette charge.

Par ce même édit , le lieutenant général a les mêmes pouvoirs & autozité fur les mines & minieres , & ce qui en dépend quant au grand-maître en son ablence , & pour les choses urgentes qui ne pourraient attendre sa présence ou ses ordonnances sur les avis qui lui autont été donnés.

Il pouvait, ainsi que le grand maitre, substruer en son lieu & place une personne capable, en qualité de lieutenant particulier, pour tous les endroits où il le jugerait bon, pour en leur absence régler, ordonner, rétablir & réformer ce qui serait néceffaire, tant pour les mines que pour la confervation des droits du roi.

Outre les gages annuels que nous avons énoncés au mot officiers, afin de ne point retarder les opérations de leur charge, le même édit de 1601, article VIII, attribue au grand-maître & au lieutenant général; favoir, au grand - maître cent écus deux tiers, au lieutenant général quatre écus par jour dans leurs tournées, dont ils étaient tenus de rapporter bons & valables procès-verbaux faits fur lefdites mines . & au preffier un écu entier autsi de taxation expresse; laquelle fomme, tant de gages & taxations ou gratifications ordonnées par le grandmaître ou le lieutenant général, & mèmes frais à faire par huissiers & fergens pour contraintes & confervations du droit royal, taxations des commis du lieutenant particulier . était affectée & prife sur les deniers provenans du droit du roi, par le receveur général & ses commis, en vertu d'ordonnances & de simples quittances du grand - maître & du lieutenant général, & de parties prenantes. en vertu de ces ordonnances au vidimus de ces patentes, avec les procèsverbaux du grand-maître, du lieutenant général, des lieutenans particulier's, & commis.

Licutenant particulier du grand-maître. Par l'article V de l'édit de 1601, ce lieutenant particulier devait donner au grand-maitre & au lieutenant général avis des nouvelles ouvertures de mines qu'on voudrait faire, leur envoyer qualité, effais & échantillons, pour être flatué à ce fujer par le grandmaître, ou en fon abfence, par le lieutenant général. Pour avoir un état certain du profit & des émolumes réfultans des droits du roi, le grandmaître, furintendant , & en fon aifence le lieutenant général, étaient tenus par l'article VI, de faire féparément des tournées dans les provinces du royaume , dreflaient des procésverbaux de la recette du droit royal & du contrôle , & ils en envoyaient un au confeil d'état, & un autre au receveur général, commis à la recette & au recouvement des droits.

Ligament, fax. besteg. V. Letten. Licht, all. côté qui couvre le filon, & qui est opposé au côté sur lequel il est couché.

Liggande, su. Couche.

Liguanae, 11. Couche.

Liguer men, an. batelier d'allege.

Ligne, est ce que les ouvriers nomment un trait qui va d'un point à

un autre. En mathématiques c'est un figne employé pour fignifier la premiere & la plus petite des longueurs.

Ligne oblique, plus ou moins, all.

Ligne à plomb, all. seiger, est une ligne perpendiculaire, c'est - à - dire, une ligne qui fait un angle droit avec la ligne horizontale.

Ligne qui ne s'éloigne pas beaucoup de la ligne horizontale, all. schwebend. Ligne de niveau, all. sohlig. Eben

ligne de niveau, all. sohlig. Eben sohlig. Ligne plus ou moins oblique, all. slach.

M. de Genssane, dans le chapitre VI de sa Géométrie souterreine, donne la solution du problème num. 6. Prolonger une ligne donnée fur un ter-

Le problème XI de M. Weidler, elt mener une ligne horizontale droite fur la terre, dans les cas où la fipepficie est infigate, & dans ceux où elle est considérables. Le problème XIII, reve une ligne droite par laquelle on peut approcher en moins de tems des fouter-rains; ce qui éclaire los squ'il s'agit de pénétrer de dessus la surface aux galecies, & los s'inqu'on peut communiquer d'une galerie à une autre qui en est voisine.

Ligne siducielle, ligne de soi, ligne d'assurance. Diametre de la boussole. Ligne des nombres. Echelle.

Lignes artificielles, ligne des parties égales, ligne des lignes, ligne des

Dans le langage de l'exploitation, les houilleurs Liégeois appliquent différemment le mot ligne; ils difent, ligne de l'ouvrage, ou avant - main.

Ligne. (Gnomonique). Ligne mtridienne, ou ligne du midi, est celle qui tend d'un pôle à l'autre, & qui représente le cercle du méridien. Dans les cadrans verticaux cette ligne du nuidi est toujours perpendiculaire à l'horizon.

Ligne fouftillaire. Ligne fur laquelle on éleve le style d'un cadran.

Ligne d'eau des fontainiers, évaluée à la cent quarante - quarrieme partie d'un pouce d'eau. Ligne de l'eau. En parlant d'un vaiifeau, c'est l'endroit du bordage jusqu'où l'eau monte, quand le batiment a fa charge & qu'il stotte.

Lignt du fort. (Marine.) En parlant d'un vaisseau, se dit de l'endroit où il est le plus gros.

Lignum petroleo imbutum, Gagas. Pfeudo gagas. Ebenum fossile. Lithoxylon. All. fortur brandur. Bois sossile jayeté.

Ligo. Hoyau. Beche, all. feilhaw. Ligula. Nom latin donné par Agricola à l'aiguille de la bouffole.

Limagne ou baffe - Auvergne. Province qui fournit du charbon de terre à la ville de Paris, & où il y a pluficurs puits de mines ouverts à Braffac . Sainte-Florine , Auzat , & autres paroides, élection d'Inoire. Ces mines ont été affichées à vendre, en vertu d'un arrêt du conseil du 3 décembre 1774, ensemble ou séparément, au plus offrant & dernier enchérisseur, à la requête des intéresses dans ces mines. Nous placerons ici un nouvel état de ces mines , d'après l'affiche , tant pour l'exactitude des noms des endroits, à laquelle nous avons pu manquer, que pour présenter ici un tableau plus rapproché des mines de cette province.

Dans un champ dit Chaniac; dans les tenements de Bratte, les Gours puits haut & bas , le Bourquet , les Rivane, le Croc, le chalanier, la Prade; dans les appartenances & territoire de la Roche-Brein, mine de Marialle, tetroir de la Font, da Pradel, de la Combelle; dans les terres & près joignant Charat ou oanal de la mine de la Fofie; Les Gours hauts, le terroir d'Artonnat; au terroir de Sadourny, au terroir de Tanfat, Inglate-Terron , lur l'Allier Tanfat, Inglate-Terron , lur l'Allier

& paroisse de Baulius; Vignal haut; Vignal haut; Vignal haut; Auns le champ du Chefin, le La Daille, ou le champ du Chefin, le champ de Nasse; Australiere de Nasse; Australiere de Nasse; Australiere de Pendars de la Plenide, contigue s'un à l'autre, paroisse Sainte, Florine, dèrendans de la terre de Esquentie de Reshiac; les mines de Navialle, de la signancia de Vergonghom.

Limande. Soliveau. Chevron. Lat. Tigillum. Les noms français font donnés en charpenterie à une piece de bois de létage plate, étroite, & peu épaille; on en emploie de cette espece dans quantité de constructions pour les mines.

Limites de concession. Etendue du terrein dont une compagnie est mise en possetion par privilege, doit être bien spécifiée dans la concession, de maniere à ôter matiere à procès. Linea normalis, Ligne à plomb.

Linie (fohles), all. Lit de la ga-

Liquet. Selon M. de Genffane, on donne ce nom dans quelques endroits à la roche inférieure d'une veine de charbon.

Lifere de vine, est. falbande, pie, bryne. Lofqu'une veine nel flepa liée intimement à fes côtes avec le rochet de fa couverture & de fon chevet, & qu'elle fe fepare facilement, cette fente de Eparation eft ce qu'on nome fal-bande, ou lifere de veine; cette fente, qui felon la remarque de M. Delius; accompagne toujours la veine, eft quelquelois remplie d'une pierre de la même nature que celle de la veine ; mais fouvent elle ny treflemble en tien, par

ni à celle de la couverture ni à celle du chevet; c'est ce qu'on nomme assez bien lissere, & en plusieurs endroits,

trace , befteg.

Liteau, tinteau. Tringle de bois couchée sur une autre qui lui sert de lit, ainsi appellée à cause de sa disposition ou de son usage, ou parce que d'autres tringles reposent sur elle.

Lithantrax metallisatum seu mineralisatum. Charbon de terre minéralisé. Lit, plancher, sol, assis d'une couche.

Lits couches de mines, de pierres, de rocs; un ingénieur de mines doit fe les rendre familiers.

Lits de substances terreuses. Leurs marches différentes sont pareilles à celles de lits de charbon de terre. Dans le voifinage de la mine d'où on tire l'alun , fur la route de Freyenwald à Berlin, il se trouve, au rapport de M. Lehmann, dans le mémoire fur les eaux de Frevenwald , une terre noire traversée en quelques endroits par des veines de fable d'un pouce d'épaisseur, qui la coupent verticalement & non en ligne droite; mais ces veines forment des angles femblables à des ouvrages de fortification; cette ressemblance de marche avec celle des charbons de terre est trèsremarquable.

Lis ou couches des montagnes à couches observent ordinairement une forte de regle dans leur position siéanmoins cette régularité est quelquefois entiérement renverlée : le dach stein, appellé autrement zech flin, ou pierre du coir, se trouve quelquelces immédiarement à la superficie sous la terre franche.

Lit mourant, Maniere dont les veines métalliques se terminent tout d'un

coup. Liury, petite contrée du Bocage en basse-Normandie, près la source de la riviere de Laure qui passe par cette ville : le nom de Littry est défiguré dans la plupart des cartes géographiques, où il est appellé Livry, Cet endroit est remarquable par une mine de houille ou charbon de terre, découverte en 1743, sur laquelle M. le marquis de Balleroy a exercé un privilege accordé en l'an 1744, rétrocédé à une compagnie en 1747. Cette mine occupe au moins 300 ouvriers par jour. Il y a deux puits qui ont depuis trois jusqu'à quatre cents pieds de profondeur.

Livrable (panier), enguel treque. Loca, all. Oertungen.

Localis (palus). Pieu.

Loch berge, all. montagnes où la matiere minérale, située à peu de distance de la superficie, sauve l'embarras de l'approfondissement.

Lochen, all. creuser dans la mine, à peu de distance de la surface, au lieu de pousser le travail en prosondeur.

Loch-flein, couche d'ardoife fimple, fans melange.

Loculamentum orbiculorum, Capfa, Capfula, Chape. Echarpe,

Locus, all. ort. Locus terminatus. Cul-de-fac, all. gauz ort.

Loft, air. fu. Skalegiga, fu. air. mauvais. Machine eld loft, fu. machine à vapeur.

Logarithmes. Nombres artificiels

qu'on substitue aux nombres ordinaires, afin de changer toutes les especes de multiplications en additions, & toutes les especes de divisions en louftractions. Logarithmique (regle) de Gunter.

Loing (riviere, canal de). Sa jurifdétion au prévôt des marchands & échevins de l'hôtel-de-ville de Pariss police de cette navigation fixée par une ordonnance du burcau concernant la fureté des bateaux de charbon, & autres droits sur ce canal.

Loire, riviere.

Londres, capitale de l'Angleterre, anciennement approvilionnée pour le chauflage en bois que lui fournifait fon voitinage, chauflée enfuite avec du charbon de terre. M. de Freville dans fes Mémoires fur l'état du commerce de la Grande-Bretagne, rapporte qu'en 1728 il artiva à Londres plus de fix mille huit cents barques chargées de combufible.

Longs membres , lié. Longs côtés du

Long jeu, lié. Trou de tarré entier. Longitude d'un lieu déterminé, est la partie du cercle de déclinaison qui passe fur ce lieu, comprise entre le premier méridien & ce lieu.

Longue mahire, lié. Grande mahire. Longues verges, lié. Piece qui s'adapte à l'amorceux.

Longueur dans les mines d'Auvergne, exprime la maffe de veine confidérée dans fon étendue en largeur.

Louchet. Hawe. Beche des houilleurs Liégeois.

Loup. Apparence de houille d'une

épaisseur imperceptible, placée entre les bancs de pierre, & que l'on prendrait pour la veine.

Loup (gueule de) dans la petite machine à enlever le charbon des mines de Newcaltle, pour empêcher le vent de fouffler dans le tuyau d'airage.

Lousburg (montagne de), près Aix-la-Chapelle. Montagne fecondaire élevée & laitée par les eaux de la mer à leur retraite.

Lumps, an. morceaux, pelotons.

Lump lead, an. mine en maffe d'une

espece de plomb pur.

Lunctes , formé ou monite en fer, pour mettre le charbon petri avec des terres gralles en pelottes ou biquettes. L'épailleur du fer qui n'a point été donnée, quand il a été fait mention de ces lunettes, est d'une petite ligne ; fon pourtour est de 16 pouces 2 lignes de pied de rois ceux de moyenne grandeur à Liege portent 3 pouces 2 lignes de hauteur 4, 6 pouces 2 lignes de hauteur 6, 6 pouces 2 lignes de hauteur 6

hauteur.

Lure en Franche - Comté, d'où on tire du charboui de terre pour être conformé aux fours à chaux, prisé SaintLoup, aux environs de Bains en Lorraine & aïleurs. Le charbon de Lure eft diffingué en charbon de trois qualités, l'un feuilleté & léger, traverfé de filets ferrugineux, & donnant le
moins de chaleur ; le fecon eft d'un tiffu ferré, pefant, noir, Juifant & verron, ¡ if êt tire des couches les plus enfoncées, & fon feu eft très-actif; le
troiffeme en trés-pyriteux, yi elf réputé le moins propre aux fours à
chaux

chaux, parce que le foufre qu'il contient diminue la qualité & la quantité de la chaux.

Lutte, lié, cloison de séparation en menuiserie, établie à l'entrée du bure, Lyon, Trainée, guide, Indice du parois, all, wegweiser, Voyez Waime de

vone.

Δ.

MAASSEN (die) , all. Limites de concession.

Mātchqfer, ou laitier du charbon de terre. Deur effeces, mátchqf finple, ou réfultant du charbon de terre brûlé full smátchqf comppel, refultant du charbon employé as feu de forges, oloi tenir de la vertu non-fuellement du fer fondu, mais encore des propriétés réunies, & des parties bitumineufes du fer, & de celles que le charbon de terre lui a tranfmifes.

Machina bitraha, à deux traineaux, ou qui tire, qui enleve deux charges. Machina funiculares. Machines funiculaires. Scanforia, all. farten.

Machina spiritales. Machina pneumatica. Machine à air.

Machinæ tractoriæ. Machines à tirer des fardeaux, all. gereuge sobergund. Wasser heben.

Machine, lié, muraille de séparation en brique ou en maçonnerie, qui s'établit dans le bure.

Machine. On appelle proprement machine tout ce qui fert à transinettre, à régler & à augmenter, suivant une certaine loi, la force mouvante d'un fardeau qu'on veut élever, ou qui a une force suffisante pour arrêter le Toma XVIII.

4 0/16 AF 411

mouvement d'un corps.

Machines (travaux de mines qui s'exécutent par). Moyens dus la plupart du tems au pur hafard, à des conjectures heureules & imprévues . à un instinct méchanique, à la patience du travail , à ses ressources ; l'expérience a tellement confraté la bonté de celles qui font en usage, que l'on dirait presque qu'il ne s'agit que de les copier avec précision, & qu'elles ne confiftent que dans une exécution de routine. La pratique des machines doit être éclairée par la théorie, & ce moven est même le seul qui puisse lui faire faire des progrès rapides & certains. Dans la construction des machines on doit appliquer les loix de l'équilibre & du mouvement , vovez Equilibre ; & pour connaître leur effet, il faut le calculer dans le cas d'équi-

Machines fimples ont différentes destinations; elles ont chacune leurs propriétés, leur objet particulier, & toute la perfection dont elles sont sufceptibles: elles ne peuvent se comparer ensemble que dans un sens fort impropre.

Mackins compofet en gefirén. Machines qui réfulent de plutieurs machines jointes & combinése enfemble, ou de la nime régrése un certain nombre de fois. Etant difficile qu' on puité produire l'effet dont on a befoin par le moyen d'une machine fimple, i lu, fage des machines compofées et inscilgie des machines compofées et inscilcia de la composition de la composition de charges aufil considérables que celles que l'on a vu qui s'enleyent au jour dans quelques mines, les machines ne peuvent être que plus ou moins composées, & mises en action par une force proportionnée.

Machines qui se rapportent au truil.

On doit sur - tout avoir attention, pour les machines qui se meuvent sur des aiguilles ou pivots s'adaptant à des crapaudines, comme le batitel à eau, que le cercle des crapaudines doit être plus ouvert que leur diametre, afin d'éviter les frottemens.

Machines pour enlever les eaux & les charbons dans des feaux & dans des caiffes.

La gazette de Liege, du 29 mars 1776, N°. XXIXI, annonce une invention affez particulière pour enlever les houilles d'un bure; c'êt une machine dans laquelle on fe paffe entérement de chevaux, de chaines, de cordes 3 on 1°a pas même befoin , lorqu'on fe fert de cette machine, de profonder un fecond bure; il fuifit aux ouvriers d'atteindre le pied de l'enfoncement, pour en être remontés de moment en moment, fans jamais être expofés au moindre retard ni au moindre d'anger.

L'auteur prétend en même tems, que cette machine, dont la confituetion coûterait environ huit mille flotins, eft beaucoup plus foide que les
machines ordinaires, & moins fujette
fle détraquer; que d'un bure de cent
toifes & plus de profondeur, elle enlevera dans une journée la même quantité de dentrée que l'on en tite par les
machines conaues, moyennant la dépenfe de huit florins par jour, ce qui

ne fait tout au plus que le quart de la dépense qu'entraîne journellement la méthode aujourd'hui en usage; & qu'en doublant les frais journaliers, il est possible avec cette machine, fans y rien changer, de tirer le double de denrées, de même que d'enlever les eaux; qu'enfin , en cas de nécessité on peut enlever à la fois les eaux avec chaque panier de houille, pourvu que leur pesanteur n'excede pas la pesanteur des paniers remplis de houille : ce qui alors senlement ferait hausser les frais à feize florins de Brabant. Cette invention, annoncée aussi dans une petite brochure de huit pages in - 16, intitulée : Description abrègée d'une nouvelle machine, & autres pieces d'horlogerie, ayant fait naître affez généralement, même dans le pays où elle serait d'un usage très-avantageux, des doutes tant sur sa possibilité que sur ses avantages, l'inventeur M. Hubert Sarton, horloger à Liege, méchannicien de S. A. R. le prince Charles de Lorraine, & de S. A. S. le prince éveque de Liege, a proposé de la faire exécuter à ses frais & dépens, aux risques de ses dépenses si l'expérience ne réussit point, & moyennant une rétribution proportionnée ou des affurances convenables en cas de réuffite, de la part de ceux qui voudraient y affifter. Je ne fache point que l'expérience ait eu lieu.

Machines à air, Machine pneumatica, machine fpiritales, all. gezeige. fowertet bringen, wind gend. Toute espece de machines qui s'établissent sur la bouche des puits pour renouveller l'air dans les mines, comme hernaç ou moulins à vent , soufflets , sourneaux à feu, & en général toutes les machines comprises sous le nom de ventilateurs.

Machine à air, décrite dans Agricola, qui attire & ramene l'air du fond du puits,

M. Delius décrit & représente une espece de ces machines inventée en 1753 par M. Hoel, & dont la defcription a été publiée à part ; elle est mife en mouvement par l'effet alternatif de l'eau ramasfée de la superficie extérieure de la mine (qui en vingtquatre heures emploie à fon mouvement 20736 feaux d'eau), & de l'eau de l'intérieur de la mine même qui emploie 17280 feaux. Par le calcul de M. Delius, il se faisait dans le premier cas 22 levées & demie de la machine en une heure de tems. & dans le fecond cas 20 levées en une heure ausii; chaque levée enlevant 19 à 20 feaux d'eau, ce qui produit en vingtquatre heures, dans le premier cas, 10944 & dans le fecond 9120 feaux d'eau jusqu'à la galerie de décharge . dite de la Trinité.

Machine afpirante. Pompe afpirante, all, wetter fangende machine, qui exténue l'air de maniere que celui dont elle est environnée est obligé de la suivre avec pression. L'opération est la même que celle des machines foufflantes à l'aide de tuyaux ou de conduits de planches qui y font adaptés, & dans lesquels le mauvais air est porté; ces machines produisent un meilleur effet pour délivrer du mauvais air que les machines foufflantes. Les

meilleures font celles avec lesquelles on pompe l'air de la même maniere que l'eau se pompe dans les machines hydrauliques : on en a inventé de particulieres, décrites par M. Delius dans le chapitre VIII de son ouvrage.

Machine foufflante, all. wetter blafende machine, qui comprime l'air & le pousse en avant. Le but des machines foufflantes est de forcer l'air extérieur à entrer dans l'endroit où il y en a un dont on veut se débarrasser, & par ce moyen, de mettre en action. cet air stagnaut chargé d'exhalaisons. afin de le chaffer du puits ou de la

galerie où il se trouve.

Machine'à colonne d'eau . all, wasser faulene machine : inventée par M. Hoell, premier machiniste de l'impératrice. Les principales parties de celle établie au puits de Sigifmond, sont des tuvaux de chûte brifés en angles. parce qu'ils suivent communément la pente oblique d'une montagne; un autre tuyau perpendiculaire qui se réuuit au premier par un tuvau de communication horizontale, & un cylindre dans lequel l'eau doit remonter, &c. Toutes les dimensions & conftructions de ces différentes pieces sont détaillées, ainsi que le jeu de ces machines, dans la fection V du chapitre IX de M. Delius. Toutes les fois qu'on n'a point dans les étangs affez d'eau pour toute l'année, ou qu'on est obligé de la diviser, de l'économifer, ou enfin qu'on n'est point gêné pour la porte des chûtes, cette machine est utile. Au puits de Léopold il y en a trois l'une fur l'autre; à Schemnitz on en a établi jusqu'à huit.

Machine à eau, all, feld gestang.

Machine ou baritel à eau, all, treig kunft. Machine à roue, all, waffer goepel. Kehrvrade: i inconnue en France, employée à Altemberg. Cette machine a varié dans fa confiruétion, par rapport aux frottemens qu'il lavé vieire le plus qu'il elt poffible, ce que l'on ne peut obtenir que d'une conde reutien finnelle. M. Delius donne de cette machine une defeription trèscircontlanciée, & de ce qu'on a imaginé pour la finsplifier. Il en donne auffi un calcul très - exacé.

Machine ou baritel à eau, avec une roue à modérateur. Cette machine est décrite dans M. Delius, chapitre VII. Machine eld loft, su machine à

vapeur.

Machine à feu, pompe à feu, mieux nommée machine à vapeur. Voyez Machine à vapeur.

Machines funiculaires; c'est-à-dire, où l'on n'emploie que des cordes pour foutenir un poids, ou pour contrebalancer plusieurs puissances.

Machine à molaters. Barinet, all. 108 kunft, pferd kunft. Supérieure pour la force aux tourniquets; on s'en fert pour enlever alternativement ou avec des feaux, ou avec des facs de cuir, les eaux & les matieres dans des puits de moyenne profondeur: quand ces machines font uniquement employées à l'extraction des eaux, c'est ce que les houilleurs nomment engin à pompes, parce que dans une certaine protondeur, d'où il fauc enlever une plus grande quantité d'eau, les facs & les feaux feraient infuffisans, & qu'alors il faut recourir aux pompes.

Machine à molestes, Baritel ou machine à chevaux , lié. hernaz à chevaux , fu. haest-wind. Lorfque les puits font ouverts fur le fommet des montagnes, où il est difficile d'amener de l'eau, de former des étangs, de construire des machines hydrauliques, on eft alors obligé d'employer les machines à chevaux appellées en France, du nom général , machines à molettes . composées d'une roue horizontale & dentée, qui reçoit le mouvement de chevaux d'une roue à lanterne qui se meut par la deuxieme de deux manivelles adaptées à l'arbre de la roue à lanterne, à laquelle on adapte un ou deux tirans , qui , comme dans les roues hydrauliques, meuvent médiatement ou immédiatement les secteurs par d'autres balanciers verticaux, & auxquels font attachés les tirans du Duits.

Machine à molettes employée dans la mine de Carron, qui ne demande pour son service que deux chevaux. Machine à molettes d'une nouvelle invention, employée dans la mine de

Walker, & qui agit par huit chevaux allant au grand trot.

Machines à pompes, fil. engins à pompes : très-coûteufes dans l'entretien, mais dont les frais peuvent être fauvés par une galerie maîtrefle, qui a le double avantage de débarrafler les eaux les plus profondes, & en même tems de faciliter l'exportation au-dehors.

Machines hydrauliques mues par

l'eau, all, feld gestang.

Machine hydraulique qui peut être mue à volonté par les eaux, par le vent, par des hommes, par un ou plusteurs chevaux, inventée par M. Dupuy.

Machine à soufflet. Roue à soufflet. Roue centrifuge du docleur Etienne Hales.

Machine à tirailles. Machine hydraulique à laquelle on adapte un ou plusieurs tirans, décrite dans l'ouvrage de M. Delius.

Machine ou hernaz à vent hydraulique, ou moulins à pompes à la Hollandaise.

Machine à vapeur, connue généralement fous le nom de machine ou pompe à fai, an fleum engine. L'expretition anglaife que nous adoptons, défigne bien mieux par foi moteur cette machine, puifqu' on peut en pays étranger la confondre avec les pompes employèes pour éteindre le feu, que nous appellons en français pompes à incendies.

Toutes ces différentes machines doivent fe rapporter à deux principales , uniquement différentes par leiris forces , à raifon de la différence de la méthode fur laquelle elles font conftruites ; favoir , celles qui font à pifons de à teriers , & celles qui pourraient être défignées par le nom de machins à balansier.

Machines à vapeur sons balancier, que l'on pourrait aussi appeller machines de Savery ou de Newcomen & Caveley, qui les premiers les ont exécutées ou persectionnées; actuellement seules usitées en Angleterre.

Dans la machine à vapeur de la

mine de S. François à Schemnitz, la plus petite des chaudieres contient 230 feaux d'eau, & la plus grande 261. Elle ne doit cependant être remplie que d'un tiers, c'est-à-dire, jusqu'à la hauteur de son plus grand diametre . afin. qu'il puisse s'élever par sa plus grande furface une plus grande quantité de vapeurs élastiques. M. Delius observe à ce sujet, dans le calcul qu'il donne de la force de cette machine, que les chaudieres qui en dépendent ont une proportion au cylindre, comme de II à 1; mais que comme le tiers de la chaudiere est rempli d'eau, le vuide qui contient les vapeurs est à celui du cylindre, comme 7 1 à 1; qu'il reste par conféquent après chaque levée du piston encore affez de vapeurs pour remplir six fois le cylindre : d'où l'on doit conclure que la chaudiere d'une machine à vapeurs doit avoir en hauteur & en largeur une proportion convenable au cylindre.

Machy (M. de), cenfeur royal, de Pracadenie impériale des curieux de la nature . & de l'académie des feiences de Berlin . connu dans le public par pluficars ouvrages & mémoires de chymie, & à qui l'auteur elt rede chymie, & à qui l'auteur elt rede vable de la comanifiance, par la voie de la traduction , de l'ouvrage de M. Kurella fur les charbons de terre , ainfi que des analyfes chymiques de ce foffile faites avec M. Parmentire & M. Defyeux, dans le laboratoire de l'hôtel royal des invalides.

Macht, all, macgtighet, fu. puiffance de veine.

Maçonnerie de beton. Chaux melée

avec du gravier ,ainsi nommée à Lyon. Maçonnerie de moellon & de mortier pour les fours à chaux.

Madrier. Poutre plate , ou grosse planche épaisse de cinq à six pouces. Machtig - keit , all. Le fort du filon. Magalaa, Lapis manganenfis. Cicfalp.

Vovez Manganefe,

Magafins d'atteliers, angards, appentis, pour garantir les approvisionnemens du dépériffement . & d'être détournés; différens felon les matériaux qui demandent à être mis dans des endroits fecs ou à l'air a doivent être conftruits solidement en pierre ou en bois, felon l'ufage auquel ils font dellinés; entretenus foigneufement & fans retard, pour éviter les fortes dépenfes.

Magafins de charbon, fu. kolhufe, lié. paires, hai. pakus. L'article 17 des placards du Hainaut pour la perception des droits domaniaux , imprimés à Bruxelles en 1701, veut que tous ceux qui auront deffein de conduire de telle espece de charbon que ce soit, ailleurs qu'aux magalins qui fe font aux bords de la riviere, soit privilégiés ou autres, foient obligés, avant de charger ou décharger aux foiles, de prendre du commis un billet portant la qualité & la quantité de charbon, & la fosse où ils auront dessein de prendre charge, comme auffi les lieux où ils prétendent les mener, & les routes qu'ils devront tenir, afin que lesdits commis puissent insérer le tout dans leurs billets.

Garde - magafin , tié. maquilaire. Voyez Maquilaire.

Magistriffare. Belg. de Naald welf-

tert. Déclinaison de l'aiguille aimantée. Magnes, Onomatric, Lapis lydius de Sophocle. Lapis magnefius. Lapis nauticus. Sideritis, Diophyta, Lapis Heraclius, Pierre Héraclienne de Platon. Pierre d'Héraclée, Pierre ferriere, En vieux français calamite. Marinette. Vovez Aimant.

Magnetica (acus). Verforium. In-

dex magneticum. Agric. Magnétique (azimuth). (Barreau). Vovez Aimant artificiel. Magnétiques (futflances) qui fe rencontrent dans les entrailles de la terre.

Main. (Méchanique.) Le bois ou le fer dans lequel la roue d'une poulie est suspendue, enchassee; ce terme est quelquefois synonyme à chappe. écharpe. On appelle aussi main, main de fer , toute piece de fer à ressort . crampon ou crochet placé au bout d'une corde ou d'une chaine, pour tirer des feaux, des paniers en - haut, uncus ferreus.

Main coal, an, pourrait bien fignifier charbon principal.

Main (hernaz à), ou à bras. Hernaz

fimple. Maître des très-fonds & des mines : propriétaire des terreins de mine , lié. maitre du feigneurage. Terrisorii dominus. Avant l'époque des concessions obtenues par les sieurs de Roberval, de Grippon de S. Julien, & Vidal de Belle - Saigues , fous les regnes de Henri II, François II & Charles IX, les proprétaires des terreins étaient désignés sous le titre de maîtres des très - fonds. Le motif du législateur. dans les différentes obligations impofées aux propriétaires d'un terrein de mines, ne paraît point précifément avoir été d'user d'aucune sorte d'autorité.

Ces fortes d'entreprises entraînent toujours des procès & des contestations fans nombre. Pour obvier aux différends qui pourraient furvenir entre les propriétaires des héritages auxquels fe trouveront aucunes desdites mines . & les étrangers ou autres qui les voudront ouvrir & travailler . l'art. XXII de l'édit de Henri IV, du mois de juin 1501, ordonne que les propriétaires qui auront dans leurs terres, héritages & possessions, des mines cidesfus non exceptées, & qui les voudront ouvrir . ne le puissent faire sans envoyer premiérement vers le grandmaître pour prendre réglement d'icelui. La forme dans laquelle doit être faite de gré à gré l'estimation des terreins des propriétaires entr'eux & deux prudhommes, est sagement fixée dans les plus anciennes ordonnances. L'arret du conseil du 9 janvier 1717, en faveur du sieur de Blumenstein . la prescrit en cas de difficultés . à la décision de personnes commises à cet effet, ou de l'intendant de la province. pour être le prix payé aux propriétaires fix semaines après, & du jour de la prife de possession. Ce même arret attribue aux propriétaires des fonds, où il y aurait nécessité de faire des tranchées & ouvertures, un dédommagement d'un fol par chaque tonneau de mines de cinq cents pefant.

L'édit de Henri IV, du mois de juin 1601, présente toujours ces

motifs de bienfaifance & de bienveillance de nos rois; ce prince devenu le modele de ses successeurs, se désista le premier de son droit sur plusieurs matieres fossiles qui entrent le plus dans le commerce. On ne peut s'empêcher en paffant, de faire remarquer l'intention de ce pere des François : c'eff , ditil . pour gratifier nos bons fujets . propriétaires des lieux. Nous avons cité cet article II de l'arrêt à sa place. Ce prince, toujours occupé du bien-ètre de son peuple, croyant appercevoir que la levée de ce droit royal préjudiciait aux progrès des découvertes, & voulant encourager les entreprifes déjà commencées, fans avoir fatisfait au droit du dixieme, les releve par l'article XXVI, de ce qui pouvait à cet égard être dû précédemment feulement.

Maure, directeur, inspecteur de mines, all. bergmeister.

Maître de fosses. Prases fodina, Maître

Maire houillar, tit. Chef d'entreprife de mine, prafet fodina; obligé, lorqu'il travaille fous des fonds de particuliers dont il a acquis la cefflon, par permillion ou autrement, de déclarer par ferment le nombre de traits fortis des ouvrages chaffés fous le fonds de chaque particulier.

Maître foreur, lié. maitre ouvrier de nuit, pour diriger les forages dans le jour. Voyez Foreur.

Maître ouvrier, lié. mestre ovry.

Maître roisse, lié. veine en pente
roisse, différente des veines appellées
simplement veines roisses.

Maître , maîtreffe galerie , all. erbstollen, haupter stollen. Galerie de pied, lié. areine. Avantageufe en proportion qu'elle est placée à une plus grande profondeur, ce qui ne peut avoir lieu que dans des mines bien importantes. Voyez Œil. Ces grandes galeries maitres ne peuvent avoir rarement moins que cinq pieds de largeur, & de neuf à dix de hauteur. dont deux ou trois font à raison de la quantité d'ean à laquelle ces galeries fervent d'écoulement. Celle nommée franciscentée stollen, ou galerie maitresse de l'empereur François dans la mine de Schemnitz, est la plus considérable qu'il y ait jamais eu, felon M. Delius. puisque son trajet, tant dans les couches de pierre que dans le filon qu'elle accompagne, a déjà plus de fix mille toifes de longueur, & qu'elle traverse le puits dit puits de Thérese, à la profondeur perpendiculaire de 224 toifes . & cependant la mine exploitée a encore 44 toises de plus de profondeur, fans compter les anciens ouvrages inférieurs, actuellement fubmergés, qui font à 24 toiles au-deffous. Maitre d'allege , an. fitter.

Matte à attege, an. fitter.

Matt. Orge, froment, ou épeautre
à demi germé, fêché à la touraille,
& moulu, fervant à faire la biere; on

ne met germer que le quart du grain dont on fait le malt.

Maligne (eau) des glaisieres. Malleus, all, feufinel.

Malm (flots), agglutination de matiere fablonneuse & argilleuse, qui dans certains endroits d'Angleterre s'emploie à la fonte des fers. Maltha. Kedria terrestris. Bitume grofsier. Voycz Poix minérale.

Manche de la fonde on de la tarriere, piece commune à toutes les autres pieces qui la forment. Elle et compolée de plufieurs verges, tringles ou barres de fer de différentes longueurs, & d'environ 8 à 9 lignes ea quarré, qui toutes fe vériment les unes dans les autres.

Man (frée), an. man (old), an. vieil homme, vieux ouvrages. Man (over), over soée, an. intendant. Man (pit) an. ouvrier mineur.

Mancot. Mefure de charbon d'usage à Valenciennes ou à Cambray.

Mande. Mesure d'osser pour le charbon de terre.

Manage, trotroir, fil. pas du bare. Partie du terrein qui environne l'œil du bure, où travaillent les chevaux attachés au hermaz pour enlever les denrées au jour, & où fe tiennent les ouvriers qui amenent à terre les coufades dans les houillieres de Liege, il eft de 47 pieds & demi, mefure du pays, de milieu à milieu, & d'environt trois pieds de large.

Manette, premiere piece de la chaine de mesurage, formée en étrier pour servir de poignée.

Manganeze, Manganessia officianum, Manganez, Magadea. Luja mangamesti Cafalpin. Ferum mineralifatum mineral fuligined manus inquinante, qua possim fitti convergentus conflar yall. Ferum aigeicans, splendens e centro radiam, Most, Ferum mineralifatum nigiicans, obsolute splendens, strosjum, carthaus, Buran stein, al. Magnelite

des verriers. Manganese. Minéral, ou mine de fer qui donne la couleur rougeviolette au verre.

Mange trad, all, Machina,

Manivelle, fax. kurbel. Sorte de levier auquel on donne un mouvement de rotation.

Manivelles coudées, très en ufage pour les pompes, & dans une infinité d'occations où l'action ne peut se transmettre que par des voies indirectes.

Manivelles multiples, avec lefquelles les puissances agissent fuccessivement, & dont les unes travaillent pendant que les autres sont en repos, préférées dans les grandes machines aux manivelles simples.

Manivelles à tiers-point, ou à tirepoint. La plupart des pompes foulantes agiffent par une manivelle à tierspoint, avec trois corps de pompe, dont l'un afpire pendant que les deux autres foulent & contre-foulent l'eau.

Manne, daus quelques ouvrages, fe dit d'une couche de terre mierale placée fur une veine métallique dont elle eft l'indice. Segulam, Marga, Marga, Manne dans le commerce est un grand panier ou uftensile pour transporter différentes choles. Benna, d'où fian doute est dérivé le nom français de la mesure usuré les mines du Lyounnias, éanne. Dans les fonderies de Namur, la manue de charbon contient 200 livres pefant.

Maquilaire, lié garde-magafin & receveur. M. Jars qui l'appelle receveur principal, paraît avoir confondu son office avec celui du garde-sosse ou

Tome XVIII.

mataur

competer.

Maibr. Deux montagnes de Firmy
où se trouve ausli du charbon de terre
dans le Rouergue, coutientent de trésriches carrieres de ma.bre fort beau,
d'un mélange de couleurs fingulier &
rare dans sa disposition, dont le grain
tres-fin est l'acceptible d'un beau poli;
ou y en a découvert de verd-brun, de
gris-verd, de gris-noir, de noir tacheté
& veiné de blanc, de verd mélé de viole, de
blanc veiné de verd, & de pluieurs
verds très-beaux; de blanc avec de la
breche, & veines vertes.

Marchandif de charbon. Les art. VI « VII des placards du Hainaut ordonnent que le nombre du poids de la voiture loit griffé fur le bateau, & que la qualité & quantité , ainfi que le poids de la marchandife, foient notés fur le regiffre du receveur de l'impor fur la houille, & des commis aux tenues de la riviere de Haine, obligés pour cet effet d'avoir l'un & l'autre un re-

Par l'article XXIV, concernant la déclaration des droits fur le Charbon, il elt dù douze florins pour le droit de chaque bateau chargé de quelque marchandife que ce foit, en moutan comme en defeendant. Deux patards à la way de charbon du poids de 170 livres. Huit patards au muid de coche; et gailtetes escédant le poids de deux livres, font réputées gros charbons, & comme cochet; & quand les tourneurs déclareront avoir chargé une kerke de gaillettes, le receveur obfervera la pratique établie depuis quel. que tems , qui et de fe fair payer de

20 muids fur le pied de huir paurds chaque, comme le cochez, & de 60 muids relfans comme meu charbon, à deux parards du muid. Deux paards au muid de charbon de forge, ou menu charbon. Trois parards à la chevalée de gros charbon, & de la moitié pour le menu. Deux patards à la baudelée; un liard à chaque fachée ou broutée.

Marche-pied. Planchéiage particulier, un peu élevé, des galeries dans lefquelles fe fait la décharge des caux de toute une mine.

Marché, traité, convention, accord dans les actes de commerce. Marchés d'ouvrages qui se font à la toise, à la tache & autrement. M. Delius, à raifon du peu de fonds à faire fur la vigilance des ouvriers, estime les marchés à la journée désavantageux; il pense qu'il est bien plus rationnable d'intéreiler leur atsiduité, leur diligence & leur industrie, en les payant à la tache. Dans quelques occasions ces marchés ne doivent même être fixés & réglés qu'après des épreuves exactes du tems qu'un ouvrier intelligent peut employer à tel ou tel ouvrage, selon les circonstances; cela est sur-tout facile pour les traineurs à tant de pieds de roc, ou autre matiere par toife de distance.

Marcheux, ouvriers, (femmes à Liege) qui piétinent la houille pour la mèler avec l'argille & enpler les

hochets.

Maréchal (charbon de). Charbon de forge, charbon de poix, pith coal.

Maréchaudage, lié. office du préposé

à tout ce qui concerne la forge & la réparation des outils de fer & d'acier néceffaires pour l'exploitation.

Marin (acide). Marinages. Recoupes. Décombres.

Marionnette (cliquet de). Soupape de fureté ou d'affurance. Markfeider, ju, Directeur de mines.

Mark schiner, all. Mensor. Arpenteur qui mesure, qui borne. Mark scheide kunst, all. Géoméerie

Mark schude kunst, all. Géométrie souterreine.

Marle ou glaise calcaire. Différentes terres appellées de ce nom en Angleterre. M. de Genssane, dans le discours préliminaire de son Histoire naturelle du Languedoc, part. I, donne pour caracteres distinctifs de ces terres : 10. De tomber en efflorescence , c'està-dire, de se réduire en une espece de pouffiere lorfqu'elle est expose quelque tems à l'air; de faire effervescence avec tous les acides ; d'être graffe & douce au toucher : de se petrir sous les doigts comme la glaife, lorsqu'on la mouille un peu, étant fraichement tirée de terre ; de se fondre dans l'eau, en dépofant au fond du vase des graviers; de se durcir un peu au feu, étant mise en pelote, sans se changer en brique; d'être absolument insipide au gout.

Marque de contenance d'allegers à apposser dans le port de Newcastle sur les alleges. L'art. I des placates du Hainaur sur le charbon de terre, ordonne que les bateaux auront deux marques ou griffes, l'une pour l'hiver, l'autre pour l'été, afin de limiter les charges & voitures que chacun pourra moner, fixées du premier novembre au premier avril, douze ceutis ways de gros charbon ou trois kerkes de menu pour le plus, dont le poids peut reveuir à cent quatre-vingt mille livres, & depuis ledir jour premier avril jufqu'au premier novembre, mille ways de gros charbon ou deux kerkes & demie de menu, & point davantage, dont le poids revient à cent cinquante mille livres. L'article III codonne que les marques ou griffes foient en vue fur le côté de chaque bateau, yets la prouge & la pouppe.

Marteau, an. smith's sledge, à brondir, à caillou, d'éplucheur, ou à pointe, à main, ainsi nommé parce qu'on ne s'en sert que d'une main; à veine; espece de pic.

Martelle, Marteau pour enfoncer un coin.

Martines, espece d'usine, sinsti nommée dans les grofies forges, du nom du matteau qui s'y meut par la force des roues du moulin, ou du nom de la paroisse de S. Martini à Vienne, où fout tous les grands marteaux de forge, fervant à battre le fre & l'acier, & à forger les excellentes lames d'épées, que l'on appelle lames de Vienne, Barres à martinat.

Maffe pour abattre les mines. Groffe

masse. Masse de charbon, carpe à

charbon.

Maffifs. Piliers d'appui. Masse de minerai qui se laisse de distance en distance dans les souterreins de mines pour les soutenir; leur hauteur est de

deux, trois toifes, & mème davantage. M. Delius remarque très judicieufement que l'art d'épauler les fouter. reins, porté aujourd'huià une grande perfection, auve la petre réfulante de ces piliers, & que le plus fouvent même on peut tailér pour maffir des portions de mines têtriles, pour foutenir la couverture & le chevre.

Mathématiques, science qui s'attache à connoître les quantités & les propostions. Indispensable pour guider les opérations des mines, applicable aux travaux de mines.

May. Met. Voyez Met.

Mairice des mines, marties métallique, all bergmutter, eft, felon M. Delius, le roc des montagnes; c'eft, felon cet auteur, ce roc qui a donné naiffance tant aux pierres de gangue qu'au minerai; ce favant pensé que lorsqu'on voudra examiner par principes la liustance des montagnes, des rocs qui fevrent d'enveloppe aux veines, on parviendra à acquérir fur la connaif, fance des veines des regles plus claires, plus certaines que celles par lef, quelles on fe conduir, & par confiquent plus utiles à l'exploitation. Voy. Roc de monagelle.

Matis. Fonse de fir, laquelle dans cet étan riell propre à aucun ouvrage, & demande à l'affinetie beaucoup de tenvail pour en faire un très-mauvis fer. Premiere matte ou matte crue. all. [partlein. Matiere moyenne entre le minéral & le métal, d'ou on l'appelle en quelques pays métal erad. Le raffinage des mattes peut s'exécuter avoc les braifes de charbon de terre.

Mattoks, an, Hoyau, Beche, Marre,

Maugtrad, all. Machina.

Mauvais air des mines. Mauvais brouillard, lyon. touffe, force. all. bolfes wetter. Il n'elt pas décidé fi, pour remédier à ces inconvéniens, il faut expulfer l'air de la mine, ou lui en fublituer un autre de dehors.

Maxhay, mahay, lié. canal de

Meafure (watter), an. mesure de quai.

Medjeux, charbon ferru, ou feuil-

Megecore, mine de basse-Auvergne,

qui brule.

Meister, all. prases. Bergmeister.

Mémorial, Cartabelle, Tablettes en ardoises, Men (coal), an vendeur de char-

bon. Men (pit), an. gens d'équipage de mine, all. bergmann. Mensor (fodinarum), arpenteur

de mines.

Menstrues (chymie), tout corps

fluide qui en dissout un autre. Dans l'analyse, par la voie des menstrues simples & composées, on doit faire entrer en considération les changemens légers que les menstrues ellesmèmes peuvent y apporter.

Mensura subterranca, all. den gruben zug, das abzeiden, boulage, mesurage, mensuration.

Mer. Quelques mines de charbon ou quelques parties d'ouvrages vont jusques fous la mer, jusqu'à un quart de lieue, sans qu'il y ait aucun danger pour les travaux; dans la mine de Wittehaven, on estime que la masse de rocher, qui sert de lit à la mer, & de toit à la mine, a plus de 100 toises d'épaisseur.

Mercatores aqua, Parifiaci, confrairie.

Mercure, vif-argent. Fluide minéral ou métallique très-pefant & expanfible.

Méridien, cercle de longitude.

Méridienne, ligne du midi. Ligne droite dans laquelle le méridien & l'horizon ou chaque plan horizontal s'entrecoupent. Il n'est presque pas d'opération géométrique dans les travaux de mines, qui ne foit relative au méridien du lieu; il est donc indispensable d'y avoir une méridienne exacte, à laquelle on puisse rapporter les directions des différens alignemens qu'on est obligé de prendre. Il est vrai que le commun des mineurs se borne fans tant de façou à prendre pour méridien celui que l'aiguille de la bouffole leur indique; mais comme la direction de l'aiguille aimantée varie fuivant les lieux, & que d'ailleurs d'autres circonstances ne permettent pas toujours d'avoir dans un endroit quelconque une méridienne exacte, on a recours à des méthodes particulieres, qui confistent en des problèmes. Voyez Problème, Méridienne du cadran.

Merrain (bois de), bois de chêne débité en petits ais ou douves pour faire des tonneaux, des cuves, des

feaux.

Meche, (art méchan.) fer ou partie
de l'œil attachée au fut d'un outil;
comme dans la fonde anglaife la picce

nommée répan ou mecle. On donne encore le nom de mecle à toute efpece de matière feche & préparée pour premère feu, & le communiquer, comme les meches de foutre, pour allumer la poudre dans les beguetes creufés dont on fe fert en guife de fleutets ou d'aiguilles dans que'ques mines métalliques pour faire fauter le roc. M. Delius parle dans fon ouvrege, de meches de feuilles de canne, qui brûlent plus & ne dépofent point des étincelles de durée.

Mesurages des terrages. Les Voyages mémiliurgiques de M. Jars renferment une ordonnance du roi de Su-de tou-chant la mesure du terrein pour les mines & leur exploitation. Faire la mesure au plateau, sil.

Mesure à découver, mensio subdialis, a définir par Weidler, l'art de chercher & de définir soit les situations des lignes tirées sur la superficie de la terre, soit leur inclination sur l'horizon, soit leur direction aux plages du monde.

Mesure. (Commerce.) Mesure de quai, mesure d'eau, an. Watter measure; mesure dont on se ser pour les denrées seches qui viennent par eau, comme huitres, charbon.

Mefare matrice du comté de Nantes, pour la vente du charbon de terre de France & d'Angleterre, eft une efipece de barrique qui, au nombre de 21, avec un comble de 19 pouces, forme la fourniture Nantaile. Voyez Fourniture. Cette mefure ne difere prefqu'en rion de l'ancienne barrique étaloumée fur le boiffeau matrique. Mefure des charbons de terre & des fels que les marchands font fortir de Dunkerque, doit en conféquence d'un arrêt du confeil d'état du 27 juillet 1700, être faite en-deçà des éclufes des canaux, en préfence des commis pour ce établis.

Mesures par terre & de continence. Toutes variées à l'infini, foit pour la continence, foit pour la forme qu'on leur a donnée dans les différentes provinces. Les réductions en pareils cas demandent des calculs, préfeutent des difficultés; & les dimensions d'un vaiffeau quelconque, une fois prifes, on n'en tire aucune facilité pour établir sa continence, M. Tillet a imaginé quelques machines propres à abréger le travail, ou plutôt à le faire di paraître. Ces variations dans les mesures, sur - tout celles qui sont employées au pied des mines, font contraires au bon ordre . & demanderaient que les compagnies de mines se conformatient pour la livraison de leurs chaibons à la mesure du pays, qu'elles eussent meme sur les lieux une mesure matrice du pays.

Mefurer, en glomètrie, c'est-à-dire, rechercher & définir la grandeur d'une chose selon une mesure établie qui répond aux propriétés de la chose même,

Mejuriurs & pefeurs du gros & menicharbons en Hainaut, nommés tourneurs, ainfi que les facturs des marchands, font pris à ferment pour Pexactitude de la jauge des navires. A Artas; il est dù aux mefureurs pour l'entrée & pour la forti- du magafin, douze deniers & quelque bois, fon qu'on leur donne ordinairement Met. May, lié. Caiffon étroit, monté

fur roues, pour parcourir des galeries en pente; fa forme & conltruction dans les houillicres de Liege. Dans quelques autres pays viltés par M. de Gensfane, ce coffre tiré par une manivelle à bras, mue par deux hommes, a la forme d'une hotte & est roccouvert en -dessius.

Métal de timbre ou de cloche, c'està-dire, qui entre dans la composition des timbres, & qui est le même que celui employé pour fondre les canons; il est employé à servir de doublure intérieure à la crapaudine fur laquelle joue le pivot de l'arbre tournant de la petite machine à élever le charbon d'une mine de Newcaltle; cette maniere elt plus économique que d'employer des pivots & des crapaudines totalement faites de ce métal. M. Belidor . dans fon Architecture hydraulique, la donne exactement telle que la voici : 11 de cuivre rouge ou rosette de Suede , & d'un douzieme d'étain fin d'Angleterre; c'està-dire, par exemple, que fur onze hvres de cuivre, on ajoute une livre d'étain.

Metalli fodina. Fodina metallica,

Metallicus. (Juratus actuarius.) Juró du canton, all. bergschreiber. Métallique (pierre) dans les mines de charbon d'Angleterre.

Metallisatum lithantrax. Minera ferri phlogistica.

Metallorum prafectus, all. bergamptmann. Metallicorum magister, all. bergmeister.

Métallurgiques (opérations), exécutées & tentées avec le feu de charbon de terre brut ou réduit en braifes.

Métaux. Le charbon de terre, fuivant ses différentes qualités, nuit aux fontes des métaux dans différens degrés, fur-tout à la fonte du fer. Il est possible néanmoins de tirer parti de ce fossile pour les demi-métaux imparfaits, qui font d'une facile fusion. M. de Genssane est persuadé qu'il y aurait un bénéfice de moitié fur la dépenfe des fontes, & d'un dixieme fur le produit du minéral. Les difficultés attachées à l'emploi du charbon de terre pour la fonte des métaux, ont de tout tems été apperques, & n'ont pas été de tout tems regardées comme infurmontables. Les Ephémérides d'Allemagne avancent que le charbon de terre, à raison de sa partie huileufe, rend le fer plus doux & plus traitable fous le marteau; mais que pour peu qu'on augmente le feu. le fer fe fond, & n'eft plus aife à employer.

Mithode de la Walachie, defignée par cette expression dans l'ouvrage de M. Delius, pour une construction de digues au travers d'une riviera pour laire élever de entre dans un canal l'eau nécessaire à l'action des roues hydrautiques cette méthode est adoptée dans les mines de Schemnitz. Metters land coal, an. metteurs de

charbon à terre en Angleterre.

Mica. Ferrugineux. Fer de chat, all.
eisen glimmer. Brand ou rouge sin

d'Angleterre.

Micacé (churbon) ou granulé, composé de petits grains ou de petites lamelles peu épaisses.

Mild, all. feuilliere, tendre.

Minarer. Dans le Périgord on donne
ce nom à une fouille en forme de puits.

Mine (mesure) faisant à Liege deux

Mine, Minerai, Voyez Minerai, all.
crub. Fodira, Metalli fodira. Contemine. Le terme de contre- mine 6;
trouve dans l'ouvrage de M. Delius,
sect. 227 & 228, pour exprimer les
puits d'airage de communication pour
la galerie de procement.

Maitre de mine, maître de fosse. Præfes fodina,

Marrice des mines, all. bergmutter.
Miner. Conduire un boyau de iniue.
Cuniculum agere.

Mins: (division des) par les fondeurs, telativement au traisement; en minss simples, c'està-dire, dégagées de toute partie terreuit de pierreuit; en mines duez, celles qui sonunies à une espece de pierre vittifiable qui les rond très dures, en mines vipatives, c'està-dire, qui sont jointes à des pierres réfradaires, ou qui resistent à l'action du feu.

Division de mines par leur position en terre. Mines tlevées, dont la direction va de bas en haut. Mines horizontales ou dilatées, c'eltà-dire, qui s'étendent par elles nêmes à l'horizon. Le plan horizonnal régulier de toute forte de lits & couches de mines ou de terres, annonce une grande étendue.

Mines profondes. Celles qui descen-

dent de la surface de la terre, ou verticalement, ou plus ou moins obliquement vers son centre, dans l'intérieur de la terre.

Mine accidentelle, ou mine de hafard; nom donné dans le Lyonnais à une forte de charbon.

Mine d'alluvion ou de transport. bloc, en rognons, en nids, all. nefterweis, all. schoads; à Dalem, en niaye, en bouvoute; à Liege, mine par tombe, Minera nicularis.

Mines de chaffe. Mines d'alluvion placées communément près de la fuperficie, très-mèlangées, & n'ayant pas beaucoup de fuite ni d'étendue.

Mine disperse par très - petits morceaux comme la blende.

Mine en blee ou en regeous, hl. Em bouroute, all, putrenwerk. Dans pluseurs montagnes à veines on rencontre une certaine quantité de minéraux en forme irréguliere, que l'ou peut très » blem nommer regoons informes, qui s'étendent à peu de diftance de ôté & d'aurce, à premeut leur origine d'une fente formée irréture de contre l'origine d'une fente formée irréduite de l'origine d'une fente formée irréduite de l'origine d'une fente formée irréduite de l'origine d'une fente formée irréde bles, parce qu'on ne peut point les compter partil les veineux ainsi c'est un tas de minerai dispersé en petite quautité.

Mines en couches on par dépôt, font ordinairement formées par décompofitions, & ne donnent que des terres métalliques.

Mines dilatées, gang thut fich auf, ou plutôt filons dilatés; c'cft-à-dire, qui, après un étrang ement represnent leur premiere dimension; on les appelle de ce nom , parce qu'elles occupent souvent beaucoup d'espace ou de largeur. Mine pyriteuse dilatée par couches.

Mine égarée. Mine transportée, all, feitfen werk. Mine par fragmens réunis ensemble, & formant une grande maile. Seiffen werk, parce que les métaux qui se tirent de ces sortes de mines ne s'obtiennent que par le la-

Mines égarées, mines par masses détachées, que l'on appelle rognons, marrons, nids. Nieren, minera nidulans. Ayant une coque ou enveloppe, mais n'ayant aucune liaison ni communication avec les filons voifins, ni même entr'elles : il y en a quelquefois pluficuts dans un même canton.

Mine entiere , c'est-à-dire , bien pure , all, bergmutter.

Mines par fragmens détachés . an. Schoads, all, nesterweis. Nieren, Gefchiebe. Rognons, fragmens. Mine entrainée. Les mines par fragmens font des éclats détachés de montagnes : ordinairement elles se trouvent placées superficiellement.

Amas. Mine en maffe, Stockwerk, Minera. Vena cumulata. Il arrive quelquefois, dit Agricola, quoique rarement, que plusieurs morceaux de fossile se trouvent entasses dans un même endroit d'une énaisseur d'un ou deux pas, & d'une largeur de 4 ou 5, dont un est éloigné de l'autre d'environ trois ou plus de pas, lesquels se

trouvent présenter d'abord dans leur

disposition correspondante la figure d'un difque, & s'écartent ensuite davantage. Ce qu'Agricola appelle sena cumulata, est une veine partagée en plusieurs parties, & qui occupe un grand espace dans une étendue de terrein. & n'est autre chose, dit cet auteur, qu'une place remplie d'un genre de fossile quelconque.

M. Delius décrit une veine en maffe un filon ou fente très-longue, mais dont la largear n'est point proportionnée à la longueur ; telle , par exemple , qu'une maile de s à 7 verges, ou de 50 à 70 pieds d'épais; ce n'est autre chose, pour ne rien changer à l'expression mineurs regardent ce qu'on appelle amas, cumulus, comme la jondion ou M. Delius pense qu'un amas peut se

de cet auteur, qu'une veine puissante, très-courte dans sa direction. Les la réunion de plusieurs veines & filons, former par cette réunion, mais que cela est rare. Il connait plusieurs de ces amas où il ne se trouve rien moins qu'un affemblage de veines; mais ils sont entourés d'une roche pure qui renferme le minéral dans son centre de la même maniere qu'une amande est placée dans sa coque : au reste, ajoute-t-il, quand il se présente une veine qui a trente ou quarante toises de longueur, sur une largeur extraordinaire de quinze à vingt toises ou plus, & qui se rétrécit vers sa fin; c'est ce qu'on appelle cumulus, dans l'expression française, amas, mine en masse.

Ce qui se trouve dans cet ouvrage, & dans ce que nous avons rapporté d'Agricola.

d'Agricola, spécifie bien clairement ce genre de mines, soit en grande, soit en petite masse. M. Delius observe même que la rencontre que l'on fait quelquefois de bloes de minerais irréguliers, c'est-à-dire, auxquels on n'apperçoit rien de ce qui se trouve dans les veines & filons dispersés çà & là dans le roc, & dont on ne voit ni la direction, ni la pente, ne doivent point pour cela etre nommés emas, stock werk, mais plutôt un bloc; car les véritables amas ont, felon M. Delius, une direction & une chûte réglées. Il fait mention d'un amas fitué à Degnaezka, dans le Bannate, qui s'étend de 40 toifes au levant en longuenr, & qui incline du midi vers le nord en pente réglée, en conservant 20 toises de puissance. Sa converture est une pierre calcaire blanche : fon chevet est une roche ardoisatre en feuillets épais de couleur grife. Le fameux amas, près Goslar au Hartz, dans le Kammelsberg, a une direction & une chûte réglées, une couverture & un chevet; quoique, felon la remarque de M. Delius, on ajoute communément à la définition d'un amas, qu'il est fans direction, fans couverture ni

De cette opinion adoptée parmi les mineurs, rapprochée du fettiment de M. Delius, il réfulte clairement, ou bien qu'il n'ét point ordinaire que les mines en maife aient une direction réglée, ou du moins qu'elle difficile à reconnaître. Il réfulte encore que la différence effentielle d'une veine à un amas, eft que la diréction amas, et de direction de la mass, et de direction de la messa et la messa

Tome XVIII.

d'une mine en maffa n'est pas continuée aussi loin que celle d'une mine par veine, & qu'elles ont, à proportion de leur longueur, une largeur démesturée, eq uin ses voit pas dans les filons : c'est à ce titre que jeregarderais la mine de charbon de Wettin, la mine du département d'Altemberg, de ce genre.

Il n'est donc point étonnant que les différens lits que ces masses font encore voir quelquesois, ne soient pas séparés les uns des autres par des flampes régulieres d'une substance autre que le charbon, & ne forment point alors des rameaux distincs, comme dans les mines par veines.

La partie intermédiaire entre deux veines, défignée dans Agricola par le mot intervenium, est entiérement cachée sous terre lorsqu'elle est entre des veines dilatées; dans les veines prosondes, sa partie la plus élevée vient au jour, le reste s'abyme en prosondeur.

L'idée que l'on doit se former de ces mines en général, doit porter, à mon avis, sur es que le charbon de terre ou le minerai (si c'elt une mine mé. Lalique), au lieu de former alors autant de rameaux distincts, comme il fe voit dans les miners par veines, ces distieres lits de charbon ou cordons de minerais font accumulès immédiatement les uns sur les autres, de maiere qu'ils ne préfentent ensemble qu'une seule & mème maffe, plus entrarquable conséquement que les mines en veine, quant à leurs épaifeur & volume, d'où fans doute eller sur de volume de la consequement, d'où fans doute eller sur se veine, quant à leurs épaifeur & volume, d'où fans doute eller

tiren le nom de mine en masse, du mot latin massa, par lequel on entend, quidquid est spissam densume, ou des sensos masso, massare, c'est-à-dire, in missam conglobata, condensata,

A juger des mines en maffe proprement dites, par comparation avec les mines qui se continuent de suite dans des fentes régulieres en cordons ou filons prolongés entre deux enveloppes qui leur servent dans toute leur marche de couverture supérieure & de couverture inférieure, il est difficile de ne pas foupconner que l'efpece de mine en grande maile ne foit dans un genre particulier ce que font dans l'intérieur des montagnes les failles pierreuses des Liégeois, ou les rubbish des Anglais & autres écroulemens pierreux, e'est-à-dire, des amas réfultans d'un éboulement survenu dans le corps de la mine même, dont les matériaux ont été dérangés en totalité, au point que ees mines ne font plus ni dans le même état, ni dans la même disposition où elles avaient été dans leur premiere formation. L'œil du physicien, samiliarisé avec les minéraux, je ne dis point, assemblés curieusement dans un cabinet d'amateur ou de naturaliste, dans lequel on ne trouve que des échantillons isolés, mais confidérés en grand dans les fouilles de recherches. dans les pourchaffes de travaux souterreins, seuls endroits propres à connaître l'organisation d'une mine, jugera facilement d'une mine en grande maife. On y observe que ces mines en masse ne se trouvent pas envelop-

pées de leur véritable gangue, c'està-dire : distinguées d'une facon marquée de la pierre ou de la roche supérieure, ni de la roche inférieure, qui pent-être dans l'écroulement de la mine n'ont pas suivi ces blocs lorsqu'ils ont été déplacés, & qui peutètre se sont détruits & confondus parmi les fubstances dans lesquelles elles ont été mèlées depuis : ee qui explique affez raisonnablement le mélange que l'on y reconnait dans la masse dont ces mines font composées, de fragmens de gorre, de grès, de nerfs dispersés au hasard & confusément, & qui y annoncent une subversion en grand, un bouleversement, une mine nouvelle formée de la démolition d'une autre mine. Dans les mines de charbon en maile on remarque un défaut d'égalité dans la qualité de charbon qu'elles donnent dans tout le eours de leur exploitation.

Mine en niaie, Minera nidulans, Mine en taye. En tas, bouillon, ou bouillaz. Tas irrégulier & par rognons de minerai de bonne qualité.

Mines arsenicales. Description d'un fourneau imaginé par M. de Genssane pour les calcinations que demande le traitement de ees mines.

Mine de fir. Les mines de fir, du moins les mines or grains, font toutes également fulibles, ne different les unes des autres que par les matierent dont elles font mélangées, & point du tout par leurs qualités intrinseques qui fontablolument les mêmes, d'après l'observation de M. de Buffon, Mines de fer on grain, qui font celles dont on fait nos fers en France, ne contiennent point de foufre comme les mines en roche.

Mine de fer travaillée avec le feu de houille. Pourquoi la même mine donne-t-elle un fer de qualité inférieure à celui qu'on en retire , lorsqu'elle est travaillée avec le feu de charbon de bois? Quels font les moyens d'approprier le charbon de terre aux minéraux ferrugineux, quels qu'ils foient, pour en tirer du fer propre à tous les usages économiques, & pareil à celui qu'on retire au moyen du charbon de bois. Sujet d'un prix proposé pour l'année 1776, par la fociété royale des sciences de Montpellier, en conféquence d'une délibération des états généraux de la province de Languedoc.

Mine à gallet. Mine de fer. Schifte ferrugineux ou minéral, ainsi appellé dans quelques forges de France, & qui se sond à Sultzbach.

Mine de plomb en cubes , galene , nommée dans le commerce alquifoux.

Mine de plomb flriée, an. fweling lead. Smethom.

Mine en rognons. Tête vitrée, an. kidney oar, iron oar, espece d'hématite, all. glass-kopf, de différente espece,

Mines inflammables, ou combufibles qui s'allument au feu, telle que la mine de cuivre bitumineuse de Bisbergen en Suede; mine de poix de Bannat en Hongrie, les branderz des Allemands.

Mines ou carrieres de charbon de serre, fu, grufva. Comme ce fossile a une même origine que les métaux & autres fibrilances terrefires, les régle-mens qui ont lieu pour les mines précicules s'étendent tous à ce foifile, dont les carrieres four quelquefois appellées mines, Mines de charbon de terre, matiere à occupation depuis le premier instant qu'on en foupcomie enu endroit, jusqu'à l'hustant qu'on va chercher le charbon à des profondeurs considérables. Occupation du propriécaire, d'un entrepreneur, des ouvieres employés, du phylicien, de l'homme de commerce ou de finance, du politique, de l'homme d'état.

Minerai (filets de). Veinules trèsmines (compagnes du). Voy. Socia vena. Minerai pur, fans mèlange, all, derb ertz. Disperse, all. poch ertz. Eingesprengt ertz. Tas de minerai, all. fall ertz.

Minerai parsemé ou dispersé. Tas de minerai mêlé avec beaucoup de pierres de gangue.

de gangue.

Minerai de fer qui se traite au seu
de charbon de terre dans la GrandeBretagne.

Minerai en poudre, (Métallurgie.)
all, schlich, chlique.

Minéralité, qualité propre & particuliere à chaque minéral ; je me luis permis cette expreffion pour défigner la partie conftituante, bitumincufe, du charbon de terre qui parati affaiblie dans les mines en maffe.

Minéraux quelconques, considérés indiffincement comme richeffes appartenantes en commun à l'état & an particulier, mériteut les regards attentifs du fouverain pour corriger les négligences des propriétaires, des extracteurs, écarter ou prévenir les abus, & conserver le bien public.

Mineurs (ouvriers), an. miners, pitman; all, bergmann, bergleute, in bergwerker arbeiten. Aiguille des mineurs. Rouet à fusit des mineurs. Moulin à silex, an. fiint mill.

Minute. (Géographie & astronomie.) Soixantieme partie d'un degré ou d'un tout, venant du mot latin minutus, petit.

Mise en sorme. Quantité de pelotes que donne la mise en forme dans la fabrication d'une mesure fixée; nombre de pelotes que l'on peut obtenir dans un espace de tenis déterminé.

Mittel, all. l'entre - deux. Mittelberg, montagne où la matiere minérale fe rencontre vers le milieu de fa hauteur; s'cêt auffi pour exprimer une montagne moyenne eutre deux montagnes plus hautes. Mittelgébirge, all. Montagnes qui se trouvent entre celles nommées Forgébirge, & les plus hautes chaines. Editamited. Le fort du folon. Mittel [chisfer, banc ou couch d'ardois qu'on rencontre entre deux couches de matieres minérales, s'oit de même, foit de différent nature.

Mitzngehohr. Leupold. Berg borer, all. awger, an. tarriere anglaife.

Mo, su, terre noutriciere du fable.
Modérater, dans le baritel à eau :
on nomme ainfi une roue adaptée à
l'arbet du tambour, & dont l'utage d'arrêter tout court la machine lorsque
l'on veut décrocher le fac qui arrive, &
& en accrocher un vuide; cette roue
est décrite par M. Delius,

Modioius (rote), all. nabe. Moyeu.
Moetoty, en Welftrogothie: le charbon de terre de cet endroit eft argilleux & alumineux, fe polit aisement,
& est employé à faire des tabatieres &
des boutons; au feu il fe réduit en
feories.

Moffettes, mouffettes, vapeurs ou exhalaisons souterreines dans les mines de charbon de terre.

Meffatts des mines métalliques, ne font pas comparables dans tous les points aux molfettes de mines de charbon, fi l'on en excepte les mines de co foilfie, qui font pyriteurles i néanmoins les phénomenes de fuffication dans toute efpece de foutereins, fe rapportent affiz entr'eux dans les points effentiels.

Moifes. (Charpenterie.)

Moissonner la taille dans les mines d'Anjou.

Mollettes, moulettes, nom donné communément dans les travaux de mines aux poulies.

Moment. (Méchanique.) Quantité du mouvement d'un mobile. Le mouvement de tout mobile peut auffi être confidéré comme la fomme des momens dans toutes ses parties.

Moment. (Statique.) S'emplois proprement & particulièrement pour défigner le produit d'une puissance par le bras du levier auquel cette puisfance est attachée, ou , ce qui est an même chose, par la distance de sis direction au point d'appui. Une puisfance a d'autane plus d'avannage, toutes chose s'eples d'ailleurs , qu'elle agit par un bras de levier plus long. Mondique, pierre à fer. Pierre d'arquebusade. Lithos pyrites. Lapis pyrites. Pierre à seu.

Monnoies (cour des). Dans les lettres patentes du 16 feptembre 1557, concernant les mines d'argent découvertes dans une partie du Piémont, l'attribution des différends & conteftations a été donnée à la cour des monnoies de Paris.

Monospastos, trochlea simplex. Poulie simple.

Monresse. Meneuse. Rakoyeux. Ber-

wettreffe, lié. Mons, ville du Hainaut Autrichien. Montagnes, all, geburge. La pourchasse & la conduite des travaux de mines ne peuvent jamais être exécutées avec fruit & avec intelligence. si en particulier on ignore la nature du terrein que l'on a à fouiller dans un pays où l'on fait ces fortes d'expériences. La connaissance générale des montagnes n'est pas moins importante, M. Delius, dans fon ouvrage, s'est occupé de cet obiet fondamental; on y trouve non-feulement fur cet article la premiere épaisseur du globe. mais encore fur les veines & les fubstances qui la parcourent, des vues & des observations entiérement neuves. Il en est de même de la division des montagnes du premier & du fecond ordre, dont l'auteur établit, d'après les expériences, des caracteres particuliers, afin d'éviter les méprises dans lesquelles nous avons fait remarquer qu'on peut tomber en prenant pour montague primitive une chaine de montagnes qui ne l'est pas. Nous

n'emprunterons ici, relativement à cet objet, que ce qui peut être généralités

On appelle montagne la furface du nouveau globe formée en élévations & eu collines, laifain entr'elles des profondeurs continues , nommées fonds & vallons. A cette définition le favant écrivain ajoute celles de toutes les parties qui font dépendantes de montagnes , & qui ne font point ici hors de place.

Une contrée dans laquelle plusieurs montagues s'étendent en long, est ce que l'on appelle chaîne de montagnes, gebürgekette.

L'enfoncement qui est entre deux rangs de chaînes de montagnes, est appellé vallée, thall.

Les petites montagnes qui tiennent par les côtés aux grandes & longues montagnes, riegel.

Leurs profondeurs intermédiaires, grunde.

L'endroit où ces fonds se réunisfent au haut de la montagne formant un coude, all, fincken, schluchten.

La pente oblique d'une montagne, par laquelle on peut arriver à la cime, le dos, gehange. Cette partie inclinée, prolongée en hauteur fur le dos, sommet. L'élévation au - dessus de son dos, la tête,

Montagnes qui , s'écartant de deux côtés d'une grande chaîne de montagnes , se perdent dans la plaine , vorgébirge. Les montagnes placées entre celles - là & les plus hautes chaînes , mitudgébirge. Moyennes. Celles qui , parvenues à leur plus grande hauteut,

s'étendent dans le milieu , hohe ge-

Caracteres distinctifs entre les inégalités montueuses qui traversen : & qui coupent la superficie de la terre dans les continens.

Montagnes déchirées. Zerrissene ge-

burge.

Montagnes (hautes). On ne doit entendre par cette expression, que la chaine primitive des montagnes qui an seul aspect presentent l'idée d'une forte digue dellinée à servir de soutien aux montagnes du second ordre.

Montagnes à pente douce, qui s'élevent de leur pied en pente douce.

Monagnes rapides ou scarpies, qui s'élevent de leur pied en pente roide. M. Delius observe que ce n'eft point parlet en mineur, ou conformement à l'art de l'exploitation des mines, d'appeller monagnes rapides celles qui font fiolées, & qui tirent vers la plaine, ou qui font dans la plaine, attendu que bien fouvent elles ne font rien moins que roides, ayant une pente décidement oblique : e qu'on remarque dans les vallons étroits que forment les montagnes efeatpées.

Contours & angles correspondans ales montagens. Observation très - importante pour la théorie de la terre, faite d'abord par M. Bourguet, & qui consiste en ce que les montagnes ont des directions fuivies & correspondantes entr'elles, enforte que les angles fail. Jans d'une montagne fe trouvent toujours opposés aux angles renrans dans li montagne voiline qui en els séparés par un vallon ou par une profondeur;

observation générale & universellement reconnue, & dont tout le monde peut se convainere par ses yeux. Cette fingularité, aujourd'hui reconnue universellement, ne demande, pour s'en convainere par les yeux, autre attention que celle d'examiner en voyageant la position des collines opposées, & les avances qu'elles font dans les vallons: on fe convaincra alors que le vallon était le lit d'une riviere, & les collines les bords des courans; car les côtés opposes des collines se correspondent exactement comme les deux bords d'un fleuve. Des que les collines à droite du vallon font une gorge, les collines, à très-peu pres, ont aussi la même élévation, & il ett très - rare de voir une grande inégalité de hauteur dans deux collines opposées & séparées par un vallon. Vues générales fur la superficie ex-

Vues générales sur la superficie extérieure de la terre, comparée avec sa superficie intérieure. Division des montagnes, Montagnes

du premier ordre, nommées aufii montagnes primitives, ou de la visille roche, c'eft-à dire, d'aneienne formation. Montagnes à filons. Leur flructure intérieure homogene & sans interruption.

Montagnas du ficond ordre, Montagnas par couches ou par dipór. Seules propres aux charbons de terre. Viennent quelquefois s'appuyer contre les montagnes primitives, avec lefquelles elles femblent fe confondre & fe perder infentiblement dans les plaines. On trouve dans l'ouvrage de M. Detinis fur les montagnes à couches, & fur les montagnes movennes ou à veines, un détail intéretlant & des obfervations qui font particulieres à ce favant, & qui méritent grande attention. Principaux phénomenes tant intérieurs qu'extérieurs des montagnes à couches, rapprochés les uns des autres, afin de donner de ces montagnes une idée exacte & précife qui aide à les reconnaître infailliblement, à les distinguer entr'elles, & à juger de la profondeur à laquelle y font placés les charbons de terre, dont la position y est toujours telle que ces masses de houille occupent la partie la plus baffe du terrein sur lequel les couches sont portées, & les baucs sehisteux oceupent la partie du milieu.

Les Allemands appellent banck berge les montagnes dans lesquelles les mines se trouvent par des couches en échelons.

Dans la pratique de l'exploitation, les montagnes apportent à plusieurs recherches des obstacles & des difficultés qui se levent par le calcul aidé de plusieurs instrumens : on trouve dans tous les ouvrages de géométrie fouterreine, la folution des différentes questions auxquelles donne lieu la différence de l'inégalité du terrein superficiel. La Géométrie de M. de Gensfane renferme entr'autres les problèmes Enoncés comme il fuit. Problème IX. Trouver fur les côteaux d'une montagne les points qui correspondent perpendiculairement aux contours, ou à cout autre point donné d'une galerie pratiquée au pied de cette montagne. Problème XV. Le sommet d'une montagne formant les

limits de dans étant loivirophes, ditermine ces même timites dans l'reivieux de la montagne, & comaitne fi les travaux praiquis dans cette monagne autilgienes fur te irrivios vojfin. Problème XIX. Comnaissant l'inclination & di direction de deux silons collustiaux, dons l'un penche au sil plus inclini que l'autre, ditermine la prosondeur du lieu de leux croisse dans l'intérieur de la montagne.

Mentagne brûlée, montagne de fiu. Carrice de charbon embralée il y à 29 ans dans le Lyonnais, à un quart de lieue de S. Genis-Terre-noire, à demi-lieue de Rive-de-gier, & à une lieue & demie de S. Chaumont. Autre dans le Rouergue, dite montagne du Montet. Scedali, Del puech ardent.

Montant (tuyau), ou tuyau d'afpiration. Montant, espece de bascule dans le feldgestange. Ouvrage ou échelon en montant.

Montée (ouvrage par), lié. Montée (premiere) (seconde). Coistresse, questresse de montée, demi-montée. Montée des niveaux du bure; airage des montées, lever des montées.

Monter une rule, monter directement en péndage de veine, monter une taille, lié.

Montes primarii. M. Ferberg, dans fes Lettres für la minéralogie & für l'hitfoire naturelle de l'Italie, qualifie de ce nom les montagnes inférieures formées de fehille, qui s'étendent pardeffous les montagnes calcaires, auxquelles elles fervent de bale. Montes feundarii, les Alpes calcaires. Montes turitarii, les Collines, Montet (montagne de). Del puech

Montrelay (mine de) en Bretagne. Morgen gang, all. Vena maturina. Morgret gang, fax. Filon du matin.

Morte-charge. (Commerce de met). Morter ou ciment, une mesure de chaux & deux mesures de mâcheset, broyées avec de l'eau, sont un mortier très-dur.

Moteur, [Méchan.] Ce qui meut ou me en mouvement. Dans toutes les machines, il ne s'agit que de bien connaître ce principe. Moteur. (Hidraul.) Puillance par laquelle agit une machine hidraulique.

Motte (eaux minérales de la) tiennent peut-être une partie de leurs propriétés du bitume de charbon de terre.

Mouche, moxhe de veine, lié. Languette, meche du tarré.

Moufit, poulit à moufit, prolifpaflax. Altemblage de plutieurs poulies, les unes faxs, les autres mobiles ou familes toutes embrailées par une même corde. Les poulies fixes font portées par une même chape, é les poulies mobiles par une autre chape; elles peuvent avoir différentes diffontions. Leur principal ufigge eft de faire gagner de la force. On appelle aufi moufet des barres de fet à l'extrémité desquelles on a pratiqué des yeux pour contenit les barres (dans les feliégétangen) par des clavettes qui patient dans les four de la partique des yeux pour contenit es barres (dans les feliégétangen) par des clavettes qui patient dans les feliégétangen yeux.

Moules, lunettes, formes pour donner au charbon de terre, empaté avec des argilles, une forme particuliere. Moulinet. (Méchanique.) Treuil ou tour, axis in petitrochio. Gros rouleau ou cylindre, ou efficu traverfé de deux leviers qui s'appliquent aux grues, aux cabeltans, aux engins, & autres machines femblables, deltinées à enlever des fardeaux.

Moulettes, mollettes, poulies.

Mouvement (loix du). Comme toute
machine est destinée à se mouvoir,
on doit la considérer dans l'état de

mouvement, & alors avoir égard à plusieurs choses.

Mouffe pour fervir d'étoupes ou

de calfatage dans certaines occasions. Mouton, piece d'un équipage de fonde, de laquelle M. de Gensfane fait mention dans fon discours préliminaire de l'Histoire naturelle de Languedoc; il dit que le mouton ne ressemble pas mal à un poids d'horloge ; sa base est circulaire, & fon diametre est d'environ deux lignes plus grand que celui de la tarriere; la furface de fa base est un peu enfoncée en forme de calotte renversée, de maniere que sa circonférence forme une espece de tranchant circulaire : l'extrèmité onpolče à fa base est garnie d'un manche entiérement semblable à celui des pieces précédentes; fon usage est d'arrondir les trous qu'on a faits au travers des bancs de roche avec les autres pieces, de brifer & égalifer les éminences qui pourrajent arrêter le libre passage de la tarriere, pour pénétrer dans les terres qui font au - dessous de ces roches. Saut de mouton , lié.

rihoppement,

Moxhe de veine, mouche, aiguille,

Moyen

Moyen proportionnel, est une quantité qui occupe le milieu d'une proportion; ainsi 6 est moyen proportionnel entre 4 & 9, parce que 4 eft à 6 comme 6 cft à 9; le quarré d'un moyen proportionnel est égal au produit des deux extrêmes.

Moyeu de roue, Modiolus rota, all. nabe.

Muhle (berg). Démolition, éboulement de roc, excavation souterreine qui se pratique dans les mines métalliques lorsqu'on manque de décombres toujours nécessaires, soit pour remplir des vuides, soit pour former des massifs ou des murailles; les endroits de mines les plus favorables, & qu'on doit préférer en conséquence , lorsqu'on veut avoir de ces déblais, font les parties où le roc est mol, & qui prête le plus à cet éboulement.

Muid. Mui, Grande mesure de choses liquides, diversement appellée dans plusieurs provinces; en Champagne, queue; en Bourgogne, feuillette; en Touraine, poincon; en Berry, tonneau; en Poitou, pipe; en Lyonnais, asnée ou botte; à Bordeaux, barrique, dont les quatre sont ce qu'ils appellent le conneau. Le mot de muid. pris aussi pour la futaille de même mesure, ne signifie pas toujours une mesure certaine & déterminée, y avant des muids plus grands les uns que les autres.

La mesure du muid, pour être exacte, doit être celle des géonietres, favoir, huit pieds cubiques. Le muid de choses liquides à Paris contient huit pieds cubes d'eau; chaque pied Tome XVIII.

cube contient 36 pintes mesurées au juste, & lorsque l'eau ne passe point les bords; quand elle les paffe, le plus qu'il est possible sans verser, le muid ne contient que 35 pintes , dont chacune pele deux livres, & chacune des premieres pele deux livres moins fept gros. Le muid contient deux cents quatre-vingt-huit pintes de celles qui pesent deux livres moins sept gros, & deux cents guatre-vingt de celles qui pesent deux livres chacune,

Le muid ou la barrique revient à 6; gallons. A Liege , le muid fait deux fliers. A Bois-Boffut, le muid de charbon de terre est de 13 pieds cubes. Muid de charbon de terre, poids de Mons. Dans le Hainaut Autrichien. tout charbon qui s'achete aux foises doit généralement le droit à proportion du 'muid ou de la waye , n'y ayant, outre les privilégiés, que celui qui se donne en aumône aux ouvriers & sclanneurs pour se chauffer, qui foit exempt des droits de l'état.

Le muid de charbon à Fresnes est évalué à environ 14 pieds cubes.

A la Rochelle, le muid pour les droits de charbon d'Angleterre & d'Ecosse. évalué à 80 bailles ou paniers.

A Paris, pour la vente de charbon de terre, le muid ou la voie composée de trente demi-minots.

Mumia vegetabilis. Momie végétale de Cromsted, espece de terre d'ombre friable, très-commune dans les couches de charbon de Boserup, ou plutôt imprégnation de matiere charbonneuse diversement colorée, & quelque. fois reflemblante à la terre d'ombre. à laquelle elle peut suppléer.

Mundloch, all. Entrée, embouchure d'une galerie de mine.

Muraillement, ouvrage de maçonnerio qui se construit dans les travaux fouterreins, & qui se fait ou à chaux ou fans chaux, ou à sec, selon que les endroits où il se pratique sont humides, ou selon les endroits où l'air circule librement : l'on conçoit encore que le local exige une différence dans le muraillement, selon que les ouvrages font en voûte, à plomb ou en entaille, felon la nature des veines, des rocs qui leur servent de toit & de semelle : de même différent dans les bures, felon qu'ils font profondés en pillant, ou perpendiculairement. Ce travail de muraillement est particuliérement nécessaire pour les endroits qui doivent toujours servir ; on ne peut fur-tout s'en paffer par-tout où il y a de la part des rocs une pretfionconsidérable qui détruirait les beisages, comme dans les grandes galeries de paifage, les staples & autres ouvrages de cette nature. Les articles 19, 20 & 2r du réglement de M. de Gensfane renferment des détails sur ce muraillement des puits, M. Delius, dans son ouvrage, a particuliérement enchéri pour cet article, sur celui de l'académie de Freyberg.

Muray, lié. Petit mur bâti fans ciment pour étayer les staples, ou pour rethapler les ferres. Ou donne encore ce nom à une maçonnerie de briques, pour ajouter au feu de charbon de terre une chaleur de reverbece.

Mutter (berg) , matrice des mines.

N

Nadia, nom arabe donné au plan immobile de la fiphere qui eft perpenimmobile de la fiphere qui eft perpendiculairement au-defions de nou pieds,
& éloigné de 130 degrés du zeinth,
cous deux polos de norte horizons i lis
tombent par confiquent fur le méridien, l'una u-defious de la terre; à quelque diflance que udefiu de la terre; à quelque diflance que ul'un de ces points foit de l'équateur l'avaite de la
trouve toujours dans la partie oppofée du monde, à la même diltance de
l'équateur & des poles.

Naf-ware, fu, cuiller de la tarrière. Naf-ware, holl, trou de tarré.

Nailles, lié. Agraffes plates, ou lames de fer qui lient enfemble les pieces de bois dont les cuves font compofées. Nailleter. Maintenir avec des nailles les tinnes ou autres uftenfiles de ce genre.

Naturalifles, Physiciens, Leurs observations mu'tipliées & combinées sur la superficie de la terre, fournissent des vues, forment un corps de préceptes sur la véritable structure intérieure.

Naturalifation accordée aux étrangers, alfonés é ouvriers, leurs hoirs & fucceffeurs, pour récompenfe des aclaims, & de la part dans laquelle ils concourent à l'entreprife des mines du royaume, à l'effet de jouir en France de tous les droits civils, c'eft-à-dire, d'être à tous égrads affinilés aux maturels Français, fans être tenus de payer acuume finance, ni de prendre d'autre lettre de naturalité que le finitus, à la feule condition d'exhiber un certificat du grand-maître, Ce privilege est concedé, dans toutes ses dépendances, par l'ordonnance de François II, du 10 juillet 1 560, confirmée par Charles IX en 1561, & plusieurs autres enregistrées dans les parlemens & dans les chambres des comptes. Dans les lettres-patentes de Henri II. du 11 octobre 1152, ce privilege est restreint à 40 ouvriers par chaque mine. L'arrêt du confeil, du 14 mai 1604, portant nouveau réglement sur le fait des mines & minieres du royaume, développe ce privilege d'une maniere propre à encourager les étrangers à s'intéreffer dans les travaux de mines; & aucune loi postérieure n'y a encore dérogé. Le fieur Harriffon , les fieurs & demoifelle Brurchie intéreffés dans les mines de Bretagne, en ont joui par arrêt du conseil du 17 de septembre 1743. Le fieur Peifter , intéressé dans la compagnie formée pour l'exploitation des mèmes mines , a été réputé régnicole par arrêt du 2 de décembre 1755, revetu de lettres - patentes ; le tout . néanmoins pour le tems one le fieur Peifter resterait employé à l'exploitation des mines de France, & domicilié dans le royaume.

Naturelle (terre) ou neuve, lie.

Nause Parificat. Nautes, Ancienne & premiere communauté que faifaitent les marchauds de Paris fréquentans la riviere de Seine, à laquelle vraifemblablement a fuocédé la compagnié appellée enfuire mercators aque Parificai. Navete (haile de), pour graifer

les mouvemens des machines.

Navigation de Conde en Heinzat, réglée pour la perception des docts de domaniaux, par les placards du Hainaut, imprimés à bruxells en 1704 confirmés dans tous leur points au nom de Sa Majetté Impériule, par Ferindiana Galtou Lamorald de Croy, comte de Rœux, genuveneure, gant taine général, grand-beilif & obticer fouverain du pays & comté du Hainaut. Artié du confil d'atet, du roi, en forme de tréglement, concernant cette navigation de Condé, du 4 no-

vembre 1718. Chumbre de navigation. Navigation ou canal de communication de la riviere du Layon, depuis S. Georges de Chutelation, avec la Loire à Chalonnes, project depuis 1740, escèute anipourchiu fous le nom de canal de Monfear, quis disgre honorer de fa protection ceutreprife favorable à la circulation du charbon, entannée à la fin de 1774. L'ouventure de ce canal, contenant 27 écules, 12 ponts & Ggués, a été

faite le 26 du mois de décembre 1776.

Navire à morte-charge. Commerce de mer. A charge complete.

Neinbruche, fax. Fouilles.

Newcomen, marchand de fer, & Cawley, vitrier en Angleterre, auteurs d'une derniere perfection de la machine à vapeur.

Nefs. Corres. Caillettes. Arètes pierreules, espece de schisse réfractaire, tenan-immédiatement au charbon de verre. Qui traverse quelquesois dans une certaine longueur un bano de terre, comme dans la mine du Lyonnais. Dans quelques bancs de houille, qui ont environ deux pies d'épaileur, on trouve ai mileu un de ces nerfs de "deux doigs d'épais, qui traverfs hopromalement le banc de charbon; il fuit toujours la veine felon fa longueur, & est fouvent au milleu, le banc étant confidéré en place. Ces nerfs font à exclure & i détacher foiment font à exclure & i détacher foimenufement de charbons que l'on

Nerf blane, ou raffon, dans les mines

du Lyonnais.

Neslerweis , all. Minera nidulans.

Vovez Mine.

Net (charbon), ou fin. Houille en piece. Voyez Mines. Neuve (terre). Terrein neuf. Voy.

Neuve (terre). Terrein neuf. Voy. Terre naturelle, lid. plein vif hier. Newcastle. Le mémoire de M. Quist,

que nous avons indiqué au mot Exploitation, renferme un état des couches qui forment la masse des mines de Newcastle; & comme il differe en quelques points des descriptions dont i'ai fait ulage, il m'a paru utile d'en rapprocher cette nouvelle énumération des bandes rencontrées dans ce meme territoire. 1º. Terre superficielle (damm jord) de 4 à 5 braffes, confift nt dans une argille (lera) melée de fable. 2º. Argille brunatre, de l'épaiffeur de 3 braffes, ferrugineuse, melée de mica; elle est tout - à - fait meuble & tendre . & forme une couche qui ne se rencontre point par-tout. 3º. Pierre fablonneufe, (fand ften) épaiffe de 2 , 3 à 4 braffes , blanchatre, mèlée de mica, & changeante quelquefois dans fa nature comme

dans son épaisseur, 40. Argille d'environ 8 braffes d'épaiffeur , un peu ferrugineule, toujours mèlée de filandres charbonneuses, de mica fin, de fable fulfureux (frafretkies), de pouffier de chaux; elle n'est point combustible. 50. Petite couche de charbon de terre, épaiffe de 6 pouces. 6º. Argille pierreuse, fablonneuse & micacee, de l'épaisseur de 4 brasses. 7º. Couche de foot coal, c'est-à-dire, qui a un pied d'épaitseur, & qui est toujours groffier. 80. Argille pierreuse, ferrugineuse, micacée, épause de 8 brasses. 9º. Argille de même qualité que le No. 4, de 9 braffes d'épaiffeur. 100. Troisieme couche de charbon de terre, de 3 à 5 pieds d'épaisseur, & quelquefois davantage. 110. Argille pierreuse, ferrugineuse, comme le No. 8, qui n'a été percée que dans très-peu d'endroits, parce qu'on ne s'est pas soucié d'atteindre les couches inférieures de charbon qui ont été reconnues être à une profondeur double.

Nivan (Ligne de). Regle de niveau. Trouver le niveau, c'est trouver ce qui est parallele à l'horizon. Nivanu. Chorobatte, sid. plomet, all. wasterwage, grad bogen. Nivella, sibula, instrument de g'ométrie souterreine, auquel on peut suppléer par le demicercle.

Niveltement. Art de trouver une ligne horizontale, ou de connoître combien un endroit eft plus élevé qu'un autre, en premant le terme de la mefure de leur élévation au centre de la terre; d'où il fluit que deux points également éloignés de ce ceutre

font de niveau.

Noblesse Par lettres du roi, du 20 feptembre 1548, les commis, affociés & entremetteurs ne dérogent au droit & privilege de noblesse, dignité ou état. Par un autre édit confirmatif du 10 octobre 1552, il est non-sculement permis à toutes perfonnes, de quelqu'état & condition qu'elles foient, de rechercher & travailler les mines , de s'affocier qui bon leur femblera, fans que lesdites affociations dérogent à la noblesse, ni aucune dignité ou qualité, en prètant par l'effayeur & affineur le ferment accoutumé entre les mains du grand-maître, L'article XII de l'édit du mois de février 1722, portant établiffement d'une compagnie pour travailler pendant trente ans les mines du royaume, est précis fur cet objet, en faveur des gentilshommes, officiers & autres, comme directeurs ou intéreffés dans ladite compagnie.

Nocs. Dans la mine de Pontpean, canaux de bois pour conduire les eaux.

Noffe (barq). Intéresse dans les mines.

Noir. Swartor. Voy. Swartor, Swart mylla, fu. Terre noire, commune dans les mines de charbon de Suede.

Noir de terre, espece de fossie noir; dont les peintres se servent après l'avoir bien broyé, pour travailler à fresque, & qui n'est qu'une espece de terre d'ombre calcinée.

Noiseier. Au lieu de l'aiguille qui s'introduit dans le patren pour faire jouer la poudre à canon, en emploie quelquesois des baguettes de noisetier ou d'autres especes de bois, creufées en - dedans. M. Delius décrit les manières de se strivir de ces baguettes moins sujettes à manquer, mais plus dangereus sque les trous de l'aiguille, parce qu'elles peuvent s'allumer par la poudre, & brûler long-tems avant de communiquer le seu à la poudre.

Nomires. Réfolution des nombres trouvés dans la mesure des sonterreins, définie par Weidler. L'art de chercher, par le moyen des hypothéruses & des angles donnés, les perpendiculaires & les bases, & de les expoler avec leurs angles sur les tables.

Nombre quarré, produit d'un nombre multiplié par lui - même, comme quatre est le produit de deux multiplié par deux.

Norma. Regle. Equerre.

Normalis (linea). A-plomb.
Nort (mine de charbon de), en
Bretagne.

Notification, dans la coutume de Liege, doit être faite au propriétaire ou terrageur par une fociété ou un entrepreneur avant de travailler, parce qu'alors le propriétaire envoie faire l'examen des ouvrages aux frais de la fociété , afin de reconnaître fi l'on observe les regles établies pour la direction des ouvrages. En fait de privileges en France, pour qu'ils foient connus de tous ceux qui peuvent y avoir intéret, l'article VIII de la déclaration du roi, du 24 décembre 1762, ordonne qu'après l'enregiftrement desdits privileges dans les cours. il foit, à la diligence des procugents généraux, envoyé copie collationnée d'iceux aux bailliages dans le reffort desquels ils doivent avoir leur exécution.

Notulant à Dalem , compteur à Liege.

Nourritures, lié. sources d'caux souterreines.

Noyan (mine de) en Bourbonnais. Noyées (veines), c'est-à-dire, qui font d'un-niveau plus bas que l'arcine. Nudare (venas corio), all. gange entblosen.

U

Ober bett, all. converture.

Oberg, nober, uber, all. La premiere
expression désigne la croûte supérieure; la seconde, une pierre molle; la

re; la feconde, une pierre molle; la troifieme, une espece de pierre pourrie: mais ces mots peuvent avoir d'autres fignifications suivant la construction des phrases.

Ober faule, pierre fort mollaile & pourrie, qui souvent conpe & écrase les veines & filons des mines.

Obliqua vena ou devexa, all. dunklegter gang.

Oblique (ligne), all, flach. Ligne felon laquelle une veine ou filon s'incline en profondeur, & qui se détermine par le demi - cercle partagé en degrés, de maniere qu'une veine depuis le 15 jusqu'au 45° degré est une veine oblique.

Obliquité, all. doulege. On observe que dans les prosondeurs la plupart des veines gardent une obliquité réglée.

Occidentales hora.

Occuleus transitus, dégagement. Ocule (charbon de terre), ainfi defigué par M. Sage, dans la seconde édition de ses Elémens de minéralogie docimastique, par rapport à la forme des petites empreintes qu'on y remarque, & qui font des cercles de quatre ou cinq lignes de diametre, dans le milieu desquels sont d'autres cercles plus petits & concentriques; ces veltiges circulaires font éloignés les uns des autres de fix ou fept lignes. M, Sage ajoute qu'en caffant des morceaux de cc charbon, il a trouvé des lames circulaires du diametre des cercles , qui semblent n'en être que les emprentes. Ces lames font fragiles, & ont paru à M. Sage d'une nature argilleuse. M. Reinhold Forster prétend que ces yeux prétendus sont sormés par une médule. M. Sage m'a fait voir l'échantillon qu'il a décrit venant de la mine de Naffau ; l'examen que j'en ai fait d'après la grande quantité de charbons de tous pays qui m'ont palle par les mains, d'après l'habitude fuivie où je fuis de les considérer dans l'abondante collection que i'en ai faite. ne m'a donné sur cet échantillon que l'idée d'une ressemblance absolue avec les facettes, qui ont fait donner par les Liégeois à quelques charbons le nom de charbon à œil de crapaud. différente seulement dans le charbon de Nassau, en ce qu'il est sec & n'approche point des charbons gras, où ces écailles à facettes applaties sont multipliées à l'infini les unes fur les autres, & tout à côté les unes des autres.

Odrei en jurifprudence fignifie concellion de quelque grace ou privilege faite par le prince. Les octrois ou deniers d'octrois font des levées de certains droits en deniers que le prince permet à des communantés de faire ur clies - nèmes, pour leurs bifoins & nécessirés. Ces octrois le levens sur la vente des dantées & mirchandifis, felton ce qui à été octroyé par le prince.

Odtes f. reine.

Geomeile, accomité dans les extracions conflite à élever dans un polle le plus de matières qu'il el noffible, fins forcer les chevaux. M. Delius intre fur est arcicle dans un détail extrêmement in éreffint par un exemple calculé d'après ce qui fir tire du puits de Sigüènerg, & par le calcul de la machine d'extraction , nous ne pou-

voir cet ouvrage traduit en français.

Economique, αconomique (adminifquation civile, politique &) de mines.

Vovez Administration.

Ægla, fa. nœud de corde.

trente - deux font un dahler.

Oerdrorna, fü. charbons qui n'ont
point de veine.

Octung , an. Tag ausbrigen , all. Octungen , all. loca.

, Eufs de charbon dans les mines de Rive-de-Gier.

Eufvre, fu. supérieur.

Euil de crapaud (charbon de terre à), du même nom donné au fer à gros grains, composé de petits seuillets ou de petites écailles à facettes ou spéculaire. Œuil du bare, bouche du bure. Euil de la gel·rie- maître ou de l'areine. Ne faurait ètre placé trop bas au pied de la montigne, lorique la veine fe plonge à une grande profondeur en terre.

@iii. (Arts.) Trou qui fert à emancher les ouils, d'une les grus, engins & autres machines à élever des fardeaux, on appelle auils les trous par lefquels patient les cibles. @uil de manivell. On appelle auils ouils en médique les des la lulingie fouverure fluées au bas d'un fourneus, & par laquelle la matière fondue ett reçue dans le baffin.

Eure, all, werck, ce qui résulte d'une fouille.

Cuvre de bras (tranche par).

Cuvres de veine , travaux qui s'exécutent dans le corps d'une veine. Tra-

vailler l'areine par œuvre de veine. @uvre. (Métallurgie.) Quand dans une fonderie on traite des mines qui contiennent de l'argent, ces mines ou renferment dejà du plomb par ellesmemes, ou bien l'on est obligé d'y joindre ce métal avant de faire fondre la mine : après le mèlange fait, on fond le tout, & de cette fonte il réfulte une matiere qu'on appelle œuvre, en allemand werck, qui n'est autre chose que du plomb qui s'est chargé de l'argent que contenait la mine avec laquelle on l'a mèlé, & des substances érrangeres qui se trouvaient dans la mine d'argent. On nomme encore auvre ou plant d'auvre le plomb qui a été fondu avec le cuivre dans le боцгисан.

Œuvres blanches, gros ouvrages de fer tranchans & coupans qui se blanchissent, ou plutôt qui s'aiguisent sous

la meule.

Officier det intieffis dans tes mines. Les coutumes d'Allenagne donnent aux intéreffés dans les mines le pouvoir de prendre desofficiers pour leur opérations, pour la manutention des fonderies, leur économie & leur comptabilité, en les payant de leurs fonds : il en ett de même des entrepreneurs de manufactures & fabriques & fabriques de manufactures & fabriques

Officiers du grand-maître des mines . en France. Lieutenant général, contrôleur général, receveur général, qui tous avaient des gages fixés par l'article VIII du réglement de 1601; le lieutenant général, mille écus: le contrôleur général, tant pour lui que pour ses commis, mille écus; le receveur général, tant pour lui, ses commis, que pour le port & les voitures des deniers dans fes mains à Paris. femblable somme de mille écus, avec quatre deniers pour livre de la recette annuelle, à l'instar des receveurs généraux des bois ; 133 écus un tiers au greffier; & à chacun de ceux qui seront commis dans les généralités du lieutenant particulier, un écu & demi par jour dans leurs tournées, pour réformations & établiffemens à faire fur lefdites mines.

Officiers chableurs & maltres des ponts fur la riviere de Seine. Leurs fonctions, &c.

Old man, an, vieux ouvrés, lid.

Operarius, all. pumper.

Orbiculus. Trochlea. Ponlie, rolle, rollette, moulette, molette, all, schei-

Orbis. Agric. Plateau des Liégeois. Ordinaires (levays) de l'eau, lié. mesures ordinaires du charbon de terre.

Orgya. Ulna. Braffe. Mesure de six pieds, ou l'étendue des deux bras, a!l. lachter.

Orientales (hora), Voyez Heures. Ort , all, locus.

Ort (gauz), locus terminatus, culde-fac.

Ortpflook. Ortpfahl, all. Palus localis. Picux,

Orthe, all. Cul-de-fac, extrèmité du streche.

Ortographie. Profil, plan élevé, ou coupe d'une mine.

Ofver (de Naald), belg. Ofliolum. Embouchure. Ofliolum

curiculi, all. thorlein.
Ouf (roiffe).

Ouvertures, Fentes, fu. klyft. Ouvrage. Terme générique employé dans les travaux d'exploitation comme dans les travaux de fonte. Res metallica, traité fous ce titre en latin par Agricola. De nos jours, par l'académie des mines de Freyberg, en allemand, défiguré par une traduction françaife publiée il y a quelques années. Traité depuis en allemand par M. Delius, Voyez Exploitation, Cité en extrait dans beaucoup d'articles de cette table des matieres. M. Schreiber en a fait une traduction qu'il a présentée nouvellement à l'académie, & dont l'impression mériterait d'être secondée par le gouvernement :

Part

l'art de l'exploitation risque toujours d'ètre un art de pure tradition; l'ouvrage de M. Delius nous sera connaître cet art auss parfaitement qu'il est connu des Allemands ses premiers inventeurs.

En exploitation, l'on appelle ouvrages de mlines, & communément ouvrages fouterins, «dl. Cénicht, les travaux qui s'exécutent, à commencer par l'enfoncement du bure profondé fur une veine, & ceux qui fe contment dans toute l'épaifeur d'une ou plufieurs veines formant la maffe d'une montagne.

Ouvrage en montant. Echelon monant. M. Delius traite dans les plus grauds détails des différens ouvrages qui le pratiquent dans les mines métalliques, fous les noms d'ouvrage ou entaille en gradin; ou en ftroff; ouvrage ou entaille en montant; attaque du minorai de bas en haut; ouvrage à faite, &c.

Ouvrages & matiriaux de charpentsité dans les fouerreins de mines. Ces ouvrages doivent ètre le moins multipliés que faire se peut; outre l'obftacle qu'ils peuvent, comme le remarque M. Delius, apporter à la liberté du courant d'âir dans les galeries, la pourriture des bois occasionne aussi une infection dans l'air.

Ouvrage. (Métallurgie.) Creuset qu'on met dans le bas du fourneau. Foyer de forge.

Ouvrage. (Forgerie.) Gros ouvrages noirs. Légers ouvrages en fer.

Ouvrés (vieux) an. oldman. Ouvrier mineur, lié. ovry. Servi-

Ouvrier mineur, lié, ovry, Servi-Tome XVIII. teurs du métier, an ranging over the coal. Pit man,

Over man. Over feet , an. Intendant. Piqueur.

Owners (coal) an. propriétaire.

P

PAELE réglée [travailler à] c'est-à-dire, à la tache.

Paires, lié. pakus ham. Magafins où le charbon se porte au sortir du bure. Paire ou pake les eaux (puisards dans lesquels on laisse) Lié. séparés par des sappes, & communiquant entre eux.

Patus, hain, tit. pairs. Dans les placards du Hainaut, on défigne fous le nom de patus les magafins de charbon, qui , par l'article 29, ne doivent pas ètre fairs au-déflous, mais au-deflius de la dernitere tenue de la riviere à peine de conflication de chevaux, chariots , marchandiles, & à peine d'amende.

Paix de S. Jacques, à Liege. Réglement de houillerie, émané d'une commission créée en 1487, pour l'examen des anciens privilèges & coutumes de houilleries, & saisant aujourd'hui la base de tous les usages de ce pays concernant la houillerie.

Pains de liquation. Fonte de cuivre. Pailette, Plumas, lid. Crapaudine en cuivre ou en fer.

Pale, Vanne qui fournit l'eau des roues dans les machines hydrauliques.

Palette ou battoir de bois, pour comprimer la houille dans des moules avec des argilles, & la former en briquettes. Palette , pelle à feu.

Paloniers. Batonicaux, pieces de bois dans toute machine à tirer, auxquelles on attache les traits des chevaux quand on les attele, & qui donnent le branle à la machine. Palanga tradloria.

Palus localis, all. ortphloen. Pieux. Panaché, chatoyant, [charbon]

ou verron; il s'en trouve qui le sont diversement.

Pande, all. Tigna oblique descendentia.

Pannée [double] à Dalem : double

trait, double trecque en Flamand. Panier remontant au jour, chargé de houille.

Panier, coffre, boîte, dans lequel le charbon fe charge au fond du bure; dans les mines de Hongrie, chien; à Liege, coufade; an. corf, all. korb. Corbis cophinus.

Pannys, Pannins, Paniers des trairesses dans les houillieres de House & de Sarrolay.

Paon (charbon queue de), an. peak coal, charbon chatoyant, agréablement panaché. Lithantrax splendide variegatum.

Papin (fin), voyez Fin papin.

Parenent (architecture). Dans un ouvrage de niaçonnerie, on défigne fous ce nome eq ui paraît d'une pierre ou d'un mur au-dehors, & qui, felon la qualité des ouvrages, peut être layé, traverté & poli au grès.

Parere, ou avis & conseils sur les sociétés pour les entreprises de mines.

Pareusage, pareusse, lié, ou trous

de tarré, faits le long des voies ou

des airages reflans dans les ferres, à côté des tailles, Parenffes, c'eltà-dire, parois ou côtés des ouvrages. Parenffe de la voie, découverte fur les côtés, Parifienne (écehe), pioche dont on fe fert dans les fouilles de charbon d'Ingrand,

Parmentier, ancien apothicaire-major de l'hôtel royal des invalides, membre des académies de Lyon & de Rouen, qui a remporté le prix des arts, fur une question proposée en 1773 par l'académie de Befançon. Le public ne lui cft pas seulement redevable de plufieurs ouvrages qui lui affurent comme auteur, comme traducteur, comme éditeur, la reconnajdance de la postérité; il a bien voulu me seconder avec MM. de Machy & Defveux dans des recherches chymiques fur le charbon de terre, qui ajoutent à la connaissance que l'on avait de ce foilile.

Pars venarum jacens, Partie qui fert d'affife aux veines. (Pendens) qui leur

fert comme de couverture.

Pani-bur, Jid. Pour empècher que les paniers, Feaux & coffres qui montent dans les bures, ou qui y défendent, ne viennent à le rencontrer, on forme dans le commencement de l'œil du bure une féparation ou cloifon en planches, qui écarte les cordes & feaux y c'elt ce qu'on nomme à Liege parti bure.

Pas du bure, lié. trottoir, manege, ansinnes du pas, lié. fumiers que les chevaux laitient sur le pas du bure.

Pas de vis. Intervalle qui separe deux spires consecutives, Paffagé à chûte. Entaille en descendant, approfondissement, tourniquet; noms donnés dans les mines métalliques aux puits souterreins.

Paffage, taille, voie, via, voie de dégagement. Passage (galerie de). Chemins souterreins pour le transport des matieres, pour la circulation de l'air, pour l'écoulement des eaux; dilatemens horizontaux dans l'intérieur des mines qui se communiquent ensemble, ou qui vont aboutir, foit à une galerie qui débouche au jour, ou même à des tourniquets seulement, ou à des puits de décharge. Comme ce sont des routes de chariots, de traineaux, ces galeries de passage ont les dimenfions proportionnées à leur pente, Elles ne different des galeries principales & des galeries de recherche, qu'en ce qu'elles ne vont point déboucher au jour. Elles se poussent ordinairement sur les veines même, & font communément éloignées les unes des autres de 8, 10, 12 toifes, & davantage. Doivent être tenues proprement, pour que le chariage ne soit point géné. Les galeries de passage ne font autre chose que des galeries d'alongement, quand on ne les comble point & qu'elles sont entretenues pour l'usage continuel; on les nomme des passages, parce que le transport des matieres se sait par des chariots.

Passage de communication, alveus, all, berg trop.

Passe - par-tout, espece de beche en usage dans les mines de charbon de Montrelays.

Pafte, terme de manufacturiers en

poterie, pour défigner l'argille qui fe prète fous la main comme de la pate.

Patte, lien de ser qui tient lieu de griffes pour contenir quelque chose en place. Patte d'écrevisse dans la ma-

chine à vapeur.

Patron, carrouche, pétard, espece de boite en parchemin ou en papier, en plusseurs doubles, ou en ser-blanc, ou même de bois, qui renserme la charge de poudre que l'on veut saire jouer dans un trou de seuret.

Paule, pele, trivelle, truelle, lie.

louchet de fer.

Pahage, lié. puisard ou réservoir. Paxhisses, lié. vuides insérieurs sexvant de repos ou de réservoirs.

Paxilli lignei, pieux.

Piage. Droit domanial qui se paie au roi, ou par sa permission, à quel-qu'autre personne, pour passage sur un pont, sur un chemin, sur une triviere, ou à l'entrée de quelque ville, & qui dans l'origine a pour motif & pour objet l'entretien des ponts, posts, passages & chemins.

Pelare, fu. piliers d'appui. Pelée, treque grife. Dans les mines de charbon de Rolduc, panier remontant au jour, chargé feulement de charbon.

Pelle, an. schwel, de bois, schaussel, batillum, pelle d feu, palette pour ramasser les cendres, garçons de la pelle (commerce de charbon à Paris), pour mesurer les charbons devant les officiers-mesureurs.

Pelotes, boulets, briques, hochets de charbon de terre, empalté avec des argilles & mis en forme de pelotes, foit pour économifer fur la matiere premiere, foit pour diminuer & corriger l'odeur du charbon de terre. Le melange du charbon de terre avec de l'argille n'est point inconnu dans la mine de Boserup en Suede. On sépare au moyen du farclage les gros morceaux de charbon d'avec les petits, que l'on trie encore par le lavage du pouffier argilleux de la mine; on tire par ce moven parti de tout ce charbon. en le mouillant avec de l'argille, & en le mettant en pelotes qu'on fait fecher; on s'en sert sous cette forme dans les falpètrieres.

Pendage, inclination des veines.

Pendans (vena), all. langende, liegende, fchwebend gang, pendans (pars venaum), caput, toit.

Pente, terme relatif à la fituation horizontale. Tout ce qui s'en écarte, enforte qu'une des parties du plan refle dans la ligne horizontale, & l'autre deficende au - defious, elt en pente. Pente des montagnes, des plaines, des vallons. Pente perpendiculaire des montagnes, fax, feukrecht.

Percie, lyon. Toute espece de jour pratiqué pour la circulation de l'air.

Percennet, perforatio, aperito, acernio, acernio

l'on travaille : ce qui s'appelle dans quelques endroits galerie de pied, fouille consorer; ¿ c'ell un des ouvrages fouterreins le plus propre à le débarraille d'une grande quantité d'aux, & à renouveller l'air des mines ; mais cette galerie n'ell pas toujours praticable, foit parce que la veine ou le filon font trop éloignés du fanc de la montagne, foit parce qu'ils font au -deiflous du niveau de la vallée.

Un percement demande une certaine étendue & une certaine profondeur, à prendre depuis la surface jusques dans l'intérieur d'une montagne, ce qui varie dans les différens pays qui forment l'Allemagne. Cette étendue est de 9 ! verges à Joachim. fthal, de 14 dans l'électorat de Treves. de 10 verges & un empan en Saxe. Le propriétaire d'un tel percement, quand il est parvenu à l'endroit où commence le terrein d'une portion de mine appartenant à un autre . ou lorsqu'il rencontre un filon, quand mème il appartiendrait à la mine affiguée à une autre compagnie, ce propriétaire a la liberté de faire détacher du minerai pour son compte, dans une étendue de s ! verges, à compter depuis le niveau de l'écoulement des eaux jusqu'à la voûte, & d'une demitoise d'épaisseur.

Toutes les ouvertures qui se pratiquent dans l'intérieur d'un passage à l'autre, soit par des entailles en montant & en descendant, & qui communiquent à ces passages, soit d'un approsondissement à l'autre, par le moyen de passages horizontaux, se nomment perceners de communication. Le principe fuir lequel on doit le réglet pour établir ces percemens de communication, eft que la circulation de l'air dans les mines dépend de deux embouchures fuperficielles ; car à ce ce médit les percemens, ordinairement rès-difpendieux & très-longs à éra-tielle de l'air de l'a

Percer au pic, lié, donner dans une

baigne.

Perche des arpenteurs de mines, all. lachter. Braffe. Mesurer à la perche. Perçoir de montagnes, su, jord boo-

Perçoir de montagnes, fu. jord booren. Grande fonde très - unle dans les montagnes à couches.

Perdre la veine, c'est ne plus appercevoir la veine rihoppée ou entiérement discontinuée & amincie au point qu'elle est consondue avec la couche qui l'environnait.

Perdues (pierres), détachées des montagnes primitives.

Phigord (bas), ou noir, province de France. Espece de charbon de terre.

Peritrochium, tympanus, tambour ou cylindre: dans le cabestan, l'axe ou l'aiffieu sont les leviers ou barres.

Perpendiaule, ligne verticale & perpendiculaire, qui mesure la hauteur d'un objet; on die la perpendicule de cette tour est de cinquante tosses. On nomme encore perpendicule le sil qui dans une équerre est tendu par le plomb, & qui donne la perpendicukire à l'horizon.

Pertica , all. stab. Perche, Pieux.

Peftitens aura , all, vergifte luft ,

boefes wetter. Mauvais air.

Peta, fliket, flikay, lié. baton ferré aux deux extrémités.

Phares, tours élevées fur les bords de la mer, fur lesquelles on allume de grands feux pour fervir de guide aux vaisseaux : charbon de terre employé à cet usage en 1772 à Ostende. La gazette des banquiers, des négocians & des marchands , du 13 juillet 1775, n°. 10, porte que la chambre du commerce de Rouen avait obtenu le 10 décembre 1772 un arrêt dis confeil qui lui permet de faire élever fur les côtes de cette province quatre tours ou phares qui ont été coustruits. & fur lefquels on a dû commencer au premier novembre 1775 à brûler du charbon de terre.

Pharmacie portative, ou boîte contenant les remedes propres à fecourir les ouvriers noyés ou fuffoqués dans les mines.

Phlogisticatus schistus. Cronstedt. Phlogisticata (minera serri).

Philogipusa (mine) Principe Philogipusa (Chymie.) Principe inflammable pib par & le cipa inflammable pib par & le cipa mentaire combine, devenu un dea principes des corps combulibles, ayant beaucoup de disposition à s'unit aux matieres feches, terreules, & mème à y adherer fortement. Voyez Fapurs fouterrints. M. de Gendian e ettime que le pholgitique renfermé dans le charbon de cerre est pour le moins austi analogue aux métaux que le charbon de bois, & sur tout trèspropre à l'affinage des matteu.

Physiques (cartes). A juger de

l'abondance des mines de charbon de terre, dans beaucoup de pays, à juger de la maniere dont ce fossile s'y trouve irréguliérement épars en monceaux énormes, ou dispose en cordons ou bandes, dont la fuite se perd dans la profondeur de la terre, il est permis de foupconner que ce foilile distribué dans toute l'étendue superficielle du globe, en compose une bonne partie : fous ce point de vue ce fossile, dont l'existence est prouvée dans beaucoup d'endroits où on l'extrait à différentes profondeurs, est de nature à fournir feul une carte physique applicable à la géographie naturelle, & qui m'a femblé pouvoir être présentée à part, & devoir être goûtée des naturalistes. Soit qu'on l'envifage sous le point de vue qui forme de ces cartes physiques une véritable géographie fouterreine, & pour ainsi dire l'anatomie de cette fubltance, foit qu'on l'envifage politiquement du côté de l'utilité à retirer de la comiaissance de la présence du charbon de terre dans tels ou tels endroits, de la connaissance de sa position en tas, de sa distribution par bandes continuées fous les couches terreufes ou fous les couches pierreufes qui composent les entrailles de la terre, de la connaiffance même des différentes profondeurs, auxquelles ce fosfile fe trouve en différens pays, les cartes aioutées dans cet ouvrage. & annoncées au public des l'année 1761, dans une séance de rentrée de l'académie, à mon retour de Liege, doivent être regardées abfolument neuves. M. Guettard a déjà publié sur la

France & fur l'Egypte des cartes minéralogiques dreifees par M. Buache, dont le plan confidéré par les fleuves. rivieres & chaines de montagnes, formant ce qu'il a appellé l'espece de charpente du globe, a été adopté par l'académie en 1762; les foins que ce géographe a bien voulu donner à celles - ci , achevera de leur donner un fuffrage universel; il fera utile d'y ajouter la carte du même auteur, ou géographie naturelle de la France, divisée par terreins de fleuves & de rivieres , présentée à l'académie en 1744 & en 1762, & publié en 1768. avec l'approbation & sous le privilege de l'académie.

Pic ,podium , pogium , collis , mons , putens, pic de terrassier, an. beel, cornish , pic , pioche , tubber , pic à hoyau , fariffa , hoyau , ou beche à pierre.

Pics à roc, pics à tête.

Gros pic d'avalleur ou d'avallereffe : hoyau, pic de veine, nommé dans les mines de Montrelay marteau à veine, Pieces (houille en), charbon fin, charbon net.

Pied droit (veine de), ou perpendiculaire.

Pied (galerie de), fouille couverte, percement , lie, areine.

Pied de veine, lave d'en bas. Pied de biche , lié, espece de hamaint ou de levier.

Piercure, Recoupure, Ruwalette, lie. Pierre (aiguille à). Queufnier. (Beche à) pierre.

Hurre de pierre (conduire la xhorre en) lié. ou par maxhais , c'est - à - dire , au travers de la pierre.

Piere calcaire. Parmi les échantillons du cabinet de M. Davila , on voyaie un morceau de charbon de terre de Gioerarpemolla, près de Helfimborg, dans une matrice de pierre calcaire.

Pierre cornée. Sous les couches des veines horizontales, il se présente ordinairement un lit pierreux de la na-

ture des pierres cornées. Pierre feuilletée, schilte, gangue, ou

matiere fchifteufe du charbon de terre. Fierra de gangue ou de vine; pierres qui se trouvent dans les veines, filors & amas, fort qu'elles foient ou qu'elles ne foient point métaliques, & qui se distinguent aisment du roc formant la maile de la montagne. Voyze Quarte, Spath. Limon. Fluor. Pierres cornies. Orn. Mica, Glauch, Fierre sclaise.

Pierre hématite. Sanguine. Craie rouge. Tête vitrée.

Pierre métallique très - compacte, & d'un bleu foncé.

Pierre noire des mines d'Irlande. Pierres perdues. Portions détachées des montagnes primitives, fur-tout lorsqu'elles fervent d'appui à une

montagne du fecond ordre.

Pierre-ponce. Pumex. An. pumice
frone.

Pierre-pourrie, an. totten flone.

Pierre de roche. Matiere pétrifiée,
qui , fluvant l'opinion commune, doit
confifter en pierre de gramit, & qui
n'est qu'une pierre à chaux pure, felon M. Delius.

Pierre fablonneufe. Pierre de fable, an. fand flone, dans la mine du roi Adolphe Fréderic, est d'un gris - clair, friable & à gros grains, quartzeux & argilleux, dont une portion est dans sa partie supérieure à moitié transparente, & de la grandeur d'un petit grain de chenevis, mais à grain fin & folide dans fon enfoncement. Elle se coupe aisément, & ne fond qu'à un tres-grand feu, en se durcissant d'abord, se retirant à la chaleur, devenant friable, & se séparant lorsqu'on la chanffe & qu'on la refroidit à plusieurs reprises : la maffe de cette couche parait étre formée de cinq lits feuilletés, argilleux, différens, durs, & de couleur cendrée ou rougeatre, ou rouge-brun, ce qui provient du fer dont elle est mèlée ; l'auteur compare sa nature à

celle des mines de flots malm.

Pierre de taille, an. frée ftone, paving stone.

Pierres propres au muraillement. Pierres à chaux friables, pierres cornuaires, & toutes celles qui ne font point fujettes à fe disfoudre ou à fe réduire en terre.

Pieux , palus , flipes , flipeaux , pi-

Pignon, nom donné à toutes petites roues qui s'engrenent dans des grandes.

Pile ronde. Pile du puits. Dans les mines du Lyonnais, on appelle ainsa un massif servant de soutien aux mahires du bure.

Piliers d'appui; dans les voies fouterreines, mafifs; en charbons maffis; en Anjou, ¿floe; en Suede, pelare. M. de Genffane, dans l'article XLVI, & dernier de fon réglement, décrit la manière de tirer parti de ces piliers,

lorfou'on n'a plus rien à tirer de la mine qu'il s'agit d'abandonner : c'est toujours, dit-il, dans la veine supérieure qu'il faut commencer cette befogne, & par les cudroits les plus éloignés & de la galerie & du bure d'extraction, en revenant en arriere à mesure qu'on les a abattus, en portant fur-tout une grande attention à ce que les piliers que l'on va rencontrer dans cette marche ne fléchissent point sous la charge du toit : dans ce cas, il conseille sagement d'en laiffer quelques - uns pour soutenir ceux qui faibliffent, & profiter des autres. Après avoir ainfi moissonné la veine supérieure, on vient à la veine qui est deilous, principalement lorsque le rocher qui forme le flampe est folide & d'une certaine épaisseur; même façon fuivie dans les mines du Lyonnais.

Pince, levier, barre de fer, lié, ha-

Pince à feu. Pincettes.

Pinne. (Géométrie pratique.) l'etits bâtons de la longueur environ d'un pied, dont on se sert dans l'arpentage pour marquer le nombre des changemens de chaine.

Pinnetes, petites pieces de cuivre, au nombre dé deux, minces, à peu près quarrées, élevées perpendiculairement aux deux extrémités de l'alitade ou d'un demi-cercle, d'un graphometre, ou de tout infitrument de ce genre, & dont chacune elt dans fon milieu percée d'une fente qui regne de haut en bas.

Pioche plate des jardiniers. Haw.

Pioche Parisienne.

Pipe. Mesure particuliere pour la vente du charbon de terre, est une barrique pesant environ 1500 livres.

Piquer (géométrie souterreine). marquer avec des piquets l'heure de la direction d'une veine, depuis la fuperficie de la montagne qu'elle parcourt, jusques dans une autre montagne ou on voudrait la reconnaître. M. Delius fait remarquer pour cette opération, que pour une veine perpendiculaire, on peut toujours continuer à piquer la ligne de direction . foit que les montagnes s'élevent, foit qu'elles s'abaiffent , attendu qu'une ligne perpendiculaire qui se prolonge en longueur reste toujours dans une même polition du monde, n'importe qu'elle soit courbe ou qu'elle soit droite à fa tête ; il n'en est pas de même pour les veines dont l'inclination est une ligne oblique, parce qu'une veine de ce genre, placée dans des montagnes qui s'élevent & s'abaident, fait décliner très - considérablement des heures de la ligne horizontale. On doit par conféquent piquer avec foin cette déclinaifon produite par l'élévation ou l'abaiflement des montagnes à la superficie.

Piqueur, lyon. lié. royteu. Piqueur de veine, fax. haver.

Pistons de pempe, appareil de pompe, barilita, tantôt en bois, tantôt en bronze: les premiers se gonsten, s'epaissifi, lent dans l'eau, & quand la machine n'agit pas, se sechente de tertrécissent. Les pittons faits de bronze sont plus de durée, & n'ont aucun inconvénient. Cetto préférence n'a cependant lieu que dans les puits perpendiculaires; comme dans les puits obliques les pift tons trainent, ils s'usent beaucoup dans les cylindres; & afin de ménager les cylindres, on se set de pittons en bois, malgré leurs inconvéniens.

Quoiqu'il y en ait de différentes especes, on peut néanmoins en distinguer deux classes. Piltons avec des afficies ou platines de cuir; quand elles font en bois , leur extremité est en forme conique tronquée; ils font garnis de cercles de fer échancrés dans le bois , & fuivant leur grandeur , percés comme ceux de bronze de fept à huit trous ronds , de maniere qu'ils foient tous éloignés du centre. Piftons avec des clapets ou soupapes. Piftons à deux clapets. M. Delius fait mention de la disposition de ces pistons, dont on faifait usage dans les machines à vapeur, comme étant en général meilleurs que ceux à un feul clapet, les autres fermant l'ouverture trop tard, & laissant par conséquent tomber trop d'eau; ils confiftaient, felon cet écrivain, en une afsiette de cuir, qui couvrait entiérement le piston, & l'on arrétait par-deffus deux pieces de tôle en demi-cercle. avec des vis. L'affiette de cuir fe ferrait fur la traverse du piston par une fourche formée en croix, qui devançait un peu, en servant de fiche au piston. L'assiette se séparait ainsi en deux foupapes. Comme les grandes ouvertures de ces especes de pistons laissent passer l'eau fans une forte pref. fion, ils évitent les inconvéniens qui Tome XVIII.

exifient dans la premiere espece de pidtons. Il faut feulement avoir foin que les clapets foient forts & Litis avec exactitude, afin qu'ils ne ploient pas, & qu'ils joignent pat-tout également. Ils valent beaucoup mieux en cuir qu'en bronze; il faut éviter qu'ils fe renversent en s'ouvrant, ce qui les empèchezait de se fermer.

Cette piece (le grand pifton) & la cucurbite font les pieces les plus capitales d'une machine à vapeur: la premiere comme confidérable par fon poids & par fa grandeur; la feconde, par la précision qui lui est essentiellement nécessaire.

Pit men. Ouvrier mineur. Gens, ou équipage de mine.

Pittam, pitter. Bure qui va en pittant. Trou de tarré qui va en pittant. Pivot. Morceau de fer ou d'autre métal, dont le bout est arrondi en pointe, pour tourner facilement dans une crapaudine ou dans une virole. Pivots, Tourillons,

Pixhas, lié. filtrations d'eaux qui produifent des fources.

Placards (Jurifprudence) fignific ordinairement quelque chofe qu'on affiche publiquement à la chancellerie & dans les greffes ; un 3de en placard est celui qui est écrit sur une seule qui est écrit equi en coté : les affiches de Hollande sont de même agui n'est écrite que d'un coté : les affiches de Hollande sont de même apellées placards , ainfi qu'en Fiandres & en Brabaut les anciennes ordonnaices des arciens souverains, & auxquelles les sipiets de chaque provium en sont obligées qu'autant qu'elles ont

été publiées : la plupart sont en flamand; il y en a cependant quelquesunes en français. Les placards qui ont précédé la cession des places des refforts des parlemens de Flandres, font observés , à moins que le roi n'y ait dérogé depuis.

Plan. (Géométrie.) Repréfentation faite fur le papier, de la figure & des différentes parties d'nne maison ou d'autre chose semblable.

Planchéié, couvert de planches.

Plancher.

Planchéieurs, Déquipeurs, Boueurs, officiers fur les ports à Paris, formant une même communauté avec les metteurs à port, les débacleurs, les gardes - bateaux.

Planches, ais ou pieces de bois de sciage, le plus ordinairement faites de chêne, de hêtre, de fapin, de noyer, de peuplicr.

Plaquettes. Clous. Pyrites des glai-

fieres.

Platre (pierre propre à faire du). Platine, toute plaque de métal d'une épaiffeur fuffifante pour que la piece ne ploie pas.

Place (pioche). Haw, pour attaquer les couches terreuses dans les mines du Hainaut Français. Plate cowe, lie. (charpenterie) ou plancher de cuvelage.

Plebe flone, an. petits cailloux fervant à lester les vaisseaux, & que les marins dans ce cas appellent fingel. Plein vif thier , lie. terre neuve ,

veine qu'on n'a jamais travaillée. Plomb de bure, Lie, stampe.

Plomb (mine de). On connaît plu-

fieurs mines de charbon tenant plomb; il s'en voyait un échantillon de cette espece dans la collection de M. Davila; il était dans une matrice fablonneuse. & venait de Hartgarthen, Lorraine Allemande ; la mine de plomb était jugée celle dite favonneuse, que M. Henckel regarde comme rare : il y avait aussi de la galene à facettes,

Plomber, plumer un bure, lie, prendre l'a-plomb, ou mesurer sa profondeur. Plomberie, fonte de plomb.

Plomet. Niveau. Nivella. Libella. Plongeur, flotteur, cylindre folide de cuivre, ainsi nommé parce qu'il s'enfonce dans l'eau. Dans l'histoire que M. Defaguliers a donnée de la machine à vapeur, il est rapporté que lorsqu'on commença de faire aller la machine (vers 1712), on observa une chose qui étonna beaucoup; c'é-

tait de voir donner très-promptement plusieurs coups l'un après l'autre. On s'occupa de la recherche de ce qui produifait cet effet, & l'on découvrit dans le pifton un trou par lequel l'eau froide qui condenfait la vapeur dans l'intérieur du cylindre, s'échappait, tandis qu'auparavant on condensait la vapeur en refroidiffant le cylindre par l'extérieur; on se servait d'un flotteur ou plongeur qui était enfermé dans le

la vapeur était forte, ouvrait le tuvau d'injection, en donnant un coup, d'où il téfultait que la machine ne pouvait donner que fix, huit ou dix coups par minute.

cylindre, & qui en s'élevant, lorsque

Plumat, bouton de cuivre ou de fer. 4 2:00

Piumb. Plumb rulé, an. plomb ou niveau. Pneumatica (machina), machines

Podium. Pogium, Pic.

Poèle, fourneau à air, pour obtenir un renouvellement d'air dans les mines. M. de Genfûne, art. XLV du réglement infèré dans fon Hittoire naturelle du Languedoe, propole pour fourneau à air un fort poèle de fer de fonte, abfolument femblable à ceux dont on fe fert en Allemagne pour échauffer les grands appartements, dont le cendrier, c'eft-à-dire, la partie de défious la grille, aboutirait à un tuyau alpirant, que l'on ferait deficentée judqu'au fond des travaux, & le tuyau fervant de cheminée ferait éleven.

Poële économique, en ufage parmi les pauvres du Lyonnais, fervant à la fois pour cuire les nourritures &

pour chauffer,

pieds.

Poèle ou fourneau de Techneyer, qui dans sa construction réunit les avantages de ne point donner de sumée, d'augmenter la chaleur, d'échausser en peu de tems & à bon marché. Poèle ou fourneau de M.

Poële ou fourneau économique de M. Lewis, de la fociété royale de Londres. Poëles ouvers, dont on fait usage

en Penfylvanie, femblables à quelques égards aux cheminés en œil-debœuf.

Poëliers (terre des), terre à four, connue fous la qualification de terre franche.

Poids, (Phys.) effort avec lequel

un corps tend à descendre par sa propre pelanteur & la gravité ; il y a cette différence entre le poids d'un carps & la gravité, que la gravité elt la force même ou cause productive du mouvement des corps pesans, & le poids comme l'effet de cette cause, effet qui est d'autant plus grand que la maife du corps est plus grande, parce que la force de la gravité agit fur chaque particule du corps. Ainsi le poids d'un corps est double de celui d'un autre, quand fa maffe est double ; mais la gravité de tous les corps est la même en tant qu'elle agit fur de petites parties égales de chaque corps.

Poids en méchanique se dit de tout ce qui doit être élevé, soutenu ou mis en action par une machine, ou de ce qui résiste de quelque maniere que ce soit au mouvement que l'on veut im-

primer.

Poids d'un homme à faire entrer dans une charge d'enlevement du fond d'un bure à la luperficie, en p ajoutan les poids du mer, du conjués, du plyos, & définitivement celui d'un homme orfinaire, qui elt évalué commanément à environ 170 livres : Il m'eff a arrivé plus d'une fois de remonter fur le couffat plein, moi cinquieme, céll-à-dure, avoc quarte houilleurs.

Poids des cables à faire entrer, lorfqu'on s'en fert au lieu de chaine, dans les calculs de la puiffance des différentes machines à enlever; une corde n'un pouce de diametre pele environ deux livres fur dix de longueur.

Poids de mare, poids de cuivre compolé en tout de huit pieces, parmi lesquelles la boite seule fait nombre, & qui, toutes ensemble, font ce qu'on appelle le marc, & servent à peser jusqu'aux plus petites diminutions du marc composé de 4608 grains.

Poids de Marfeille, plus léger que celui de Paris d'un cinquieme; c'ell-à-dire, que cent livres de Marfeille n'en font que 80 de Paris. Il elt mèc a boîterver qu'au-deflous de vinet-cinq livres il y a un quart de difference dans le poids 3 aintí ving tivres de Marfeille n'en font que quinze à Paris.

Poids (avoir du). Pound aver du poids, an. Livre ou poids auquel se pefent en Angleterre toutes les groffes marchandises communes, comme fer, cire, &c. divifée en 16 onces, & pefant 7004 grains, chaque once pefant 437,55 grains, différente de l'once de la livre ou poids nommé en anglais eroy. La livre aver du poids est à notre livre de Paris à peu près comme 63 à 68, notre livre étant estimée pour 7560 des grains dont la livre aver du poids pele 7004. Ces proportions des poids anglais avec notre livre de Paris, plus précises que celles indiquées dans le Dictionnaire du commerce, ont été données à M. Leroi, par le célebre M. Graham, horloger, membre de la fociété royale de Londres.

Poids de la charge qui s'enleve d'une machine. Dans l'idee que nous avons effayé de donner de ce poids, & de la force de différentes machines, on doit clire attention, comme le remarque très-judicieulement M. Delius, que la force d'une machine change à tout inflant à raison de la proportion de la

charge, & que le poids véritable n'elt qu'inflantanés qu'in change de feconde, à meiure que le fac ou le couffa monte dans le bures qu'il el facélière en confiquence, pour connaître la force à employer, de calculer le poids & les frottemens : ainfi les changemens de la charge étant momentanés, il faut abfolument calculer le plus grand poids y c'elt. à dire, par exemple, le couffar rempli & étant au bas du puits, & commençant à ètre élevé.

M. Delius, dans le chapitre VII de la feconde partie de fon ouvrage, préfente fur l'élévation de ce poids enlevé des mines par différentes machines, des calculs très -intéreflans, dans lesqueis il n'a omis aucune des circonstances propres qui doivent enter en ligne de compte.

Poignée, tié. Poinçon. (Charpenterie.) Longue piece de bois élevée à plomb, & terminée par le haut en pointe, fur laquelle eft appuyé le fauconneau.

Pointal, (charpenterie) trabs arreda. Toute piece de bois qui, mise en œuvre d'a-plomb, sert d'étai aux poutres menaçant ruine, ou à quelqu'aure usage.

Pointe (marteau à) ou marteau d'éplucheur.

Pointrole. Marteau pointu, en ufage dans quelques mines pour entailler la veine.

Poiteroles. Dans les mines de Pontpéan on appelle ainfi des pioches pour faire des excavations.

Poittes. (Charpenterie de mines.) Batis de bois en maniere de portes, pour étaver les voies.

Poix , goudron. Pix navalis , compolition de poix noire & de fuif pour goudronner les cables , mélée avec du fuif , afin que cet enduit ne brûle point les cables. Quatre quintaux de poix , feptante livres de fuif, diffous à un feu modéré , on y trempe chaque touron , enfuite on les corde enfemble.

Poix-rifine. Réfinede pira, privée de fon aquotife, pour la fecher. Dans les rocs, où les trous de fleuret donnent beaucoup d'eau, l'argille employée communément à enduire les patrons ou cartouches n'elt pas fuffilante; on of boligée de les enduire de poix chaude, afin qu'ils foient impénétrables à l'eau.

Poix minérale. Maltha. Kedria terreffris , all, teuffels dreck, Bitumen, Bitume demi-liquide tel que le naphte . la poix des Barbades, le pétrole d' Auvergne, de Gabian. Bitume concret, tantôt grof-Ger & fétide, tantôt dans un état de pureté & de finesse, sans mauvaise odeur au feu : on pourrait suivre ces deux nuances différentes d'abord dans les terres-tourbes ou tourbes terreuses. puis dans les tourbes en maife ou enfuite dans les holtz kohlen ou charbon de bois-tourbe, que j'ai ainsi distingué des bois fosfiles, à raison de la grossièreté du bitume, formant, avec les parties hétérogenes , un mailie fec dénué d'onctuolité, & exhalant au feu une odeur défagréable & pénible, & pour le différencier du bois fossile conscrvé simplement dans un état de siccité. Ce bitume concret commence à se rencontrer plus épuré dans les charbons de terre qui peuvent former après ces bitumes une férie marquée, en commencant par quelques schistes phlogittiques, tels que les brand skiffer. Le lithantrax lucidum friable, HILL. feu lithantrax bituminofo-fulphureum, ou charbon de terre sec, léger, friable, & fe réduifant dans fa catle en petites parcelles de peu de confistance, donnant plus de terre que de bitume, & fontnissant, par rapport à sa base alumineuse, glaubérienne, pyriteuse ou vitriolique, des variétés fans nombre. Lithantrax lucidum durius, lithantrax fulphureo-acidum. Charbou gras, pefant, d'un noir foncé, luifant, dur, compacte, se catiant difficilement, & fe féparant en pieces folides, qui dans les bons charbons de Liege de cette espece affectent pour l'ordinaire une forme quarrée, & qui se coagule au feu. La pureté de ccs charbons gras & bitumineux les rapproche d'un ordre de fossiles remarquables par leur légéreté & leur texture plus affinée, tels que la pierre à bouton, knopfiltein. L'ampelitis, le jayet, dont la maife féculente qui s'obtient par la disti!lation, a enticrement le coup-d'wil du kennel coal, plus dur, moins doux au toucher, tous trois différens les uns des autres par la continuité de leurs lits; nous excluons de ce tableau, que nous présentons ici comme une étude de charbons de terre, le fuccin, rangé par quelques auteurs parmi les bitumes : ce que l'on peut encore regarder comme très douteux . lorsque l'on envisage sa grande identité avec la gomme copale.

Poix (charbon de) an, pitch coal.

Polarité. Propriété particuliere à l'aimant ou à une aiguille aimantée de se diriger vers les poles du monde.

Potes de l'écliprique. Deux points fur le plan mobile de la fibrer du monde, desquels tous les points de l'écliptique fous écloignés de 90°. L'un est appellé pole septemaional ou borial, parce qu'il est dans la partie septemtrionale du monde; « l'autre pole, méridional ou ausstral, parce qu'il est dans la partie méridionale. Ces poles font éloignés de 23° § des poles du monde.

Police des mines en France, fixée par les anciennes ordonnances du royaume, changée ou inconnue de-puis la fupprefilion de Folfice de grandmaitre. Attribuée dans quelques occasions à des commilifonts, & aujourt d'hui, pour la plupart du tens, aux intendants & commiliaires départis pour l'exécution des ordres du roi dans les provinces & généralités du royaume. Le tome II du Dictionnaire des arts & métiers renferme, pag. 266, un projet de réglement de police dans lequel plusfeurs arcules mérite-reinen confidération.

Par édit du 14 mai 1604, toutes perfonnes ayant contracté & pris réglement du grand-maître & genéral furintendant pour ouvrir & travailler une ou pluficers mines, font d'abord tenues, un mois après leur contrat, d'ouvrit & travailler ces mines avec le nombre compétent d'ouvriers.

Ce terme d'un mois expiré, sans

avoir entamé l'ouvrage, ces personnes étaient déchues de leur obtention . & le grand - maître pouvait la faire paffer à d'autres , aux conditions utiles à la confervation des droits du roi & au bien public , à moins que les entrepreneurs n'euffent quelqu'excuso raifonnable & fulfifante pour les décharger du retardement de leur entreprife; & fi, après la premiere ouverture, le travail discontinuait plus de quinze jours la premiere fois, huit jours la feconde, & quatre pour la troitieme, avec le nombre compétent d'ouvriers. il était pourvu par le grand-maitre aux places de celui qui était en faute pour la part qu'il avait dans ladite mine.

Dans le cas où il arrive quelqu'aocident qui empèche la continuation de l'exploitation, le facteur général elt obligé d'en avertir. Voyez Facteur.

Par l'article XXIII de l'édit du réglement fur le fait des munes & minures du royaume, portant en même tems création de grands officiers, il elt permis aux maltres, entrepreneurs & ouvriers de travailler fans aucum interruption, coespe les dimanches, les quatre grandes fetes de Pannée, Pálcenfion, la Fete-Dieu, les quatre Notre-Dame, les douze Apotres, les quatre Evangélités, les fetes de paroifles où il y a des mines, & défenfes expreffes à tous jufficiers, prélats, ou autres officiers & fujest de les troubler les autres jours de fête.

Nul ne peut quitter la mine commencée à travailler, qu'il n'en ait averti le grand-maître ou fon lieutenant particulier sur le lieu, afin qu'il pour oie à la confervation des droits de S. M. & du public; & en ce cas, cel·ui qui quittera l'ouvrage d'une mine commencée ne pourra transporter que les ustenfiles qui lui appartiennent, non attachés à clous ni feellés.

Si les créanciers de quelqu'affocié ou maître entrepreneur fiaîtai arrêt fur une mine pour dettes, tons les ouviers, marchands, charpentiers qui la travailleront, feront préférés & les premiers payés, enfemble les marchands qui auraient fourrii du bois; ad tifi, ou du fer pour les travaux je tout après que le droit de S. M. aura tér préalablement & avant toutes chofes payé & fatisfait entre les mains du receveur général.

Toute la police anciennement d'ufage relativement au droit de mine & d'areine est très-amplement détaillée dans le quatrieme livre d'Agricola.

Poly. LIMB. Areine. Mahay. Poly spassus. Mouffle,

Pommiers ; village au - deflous de Vorrepe en Dauphiné. M. Sage , de l'académie des sciences , m'a procuré un morceau de charbon provenant de Pomerays en Dauphiné , & qui n'eft abfolument gu'une écorce de holtz kohlen, sémée de portions de coquilles de riviere; je prélume que cet échantillon vient de Pommiers , dont le nom est altéré.

Pompe à air, machine aspirante avec laquelle on pompe l'air, de la mème manière que l'on pompe l'eau dans les machines hydrauliques, au moyen d'une ventouse par laquelle l'air est conduit à la superficie; cette pompe à air, qui peut à volonté devenir une machine soufflante, se place dans un puits où il y a une machine hydrau-lique, à laquelle on peut en adapter plusieurs. M. Désius a représenté & décrit une de ces machines, avec une autre pour y suppléer.

En 1775, le 9 juin, un jeune éleve de l'école de delfin de la ville de Liege, ágé de 14 ans (Henry Ophoven), a préfente & dédié au magiftrat le plan d'une machine à vapeur d'une des mines de Liege, qui, par un recès du confeil de la cité, a été joint dans la bibliotheque à la defeription de l'art d'exploiter les mines de charbon de terre.

Pompe (engin à). Bouriquet, lié. Pondage, poids, pondus, dans les anciennes archives d'Angleterre, fignifie un droit que l'on paie au roi fuivant le poids des marchandifes.

Ponte, éponte, falband, toiture, du mot italien pont, parce que la falband est élevée au-dessus de la veine, comme un pont au dessus d'une riviere.

Ponts. Maître des ponts. Voyez

Porcellanea alba, porcelaine, pierre argilleufe fort tendre, qui se durcit au seu, & prend au tour toutes les formes que l'on yeut.

Porion. A Gosselies dans le Hainaut Autrichien on nomme ainsi le maître ou gouverneur des ouvriers & des travaux de houillerie.

Porreda vena, all. flacher gang, vena aqua.

Ports (Boutes d), officiers de riviere, chargés de l'inspection pour l'arrangement des bateaux dans les ports, chargés aussi du rembourfage de la garde & du renvoi de bateaux.

Porte-faix, nommé crocheteur, lorfqu'il fe fert de crochets; & ailleurs, fon, à cause de la force qu'exige ce métier; à Liege botteresses.

Porte-seu, tié. ser à seu. J'ai déjà adopté dans mon ouvrage le premier nom plus propre à exprimer le grillage de fer, dans lequel on brûle le charbon de terre dans des cheminées.

Porte-lumiere, dont se servent les houilleurs du Hainaut dans les travaux souterreins, au lieu de lampes.

Porteurs, au heu de lampes.

Porteurs, bois de charpenterie dans
les mines d'Anjou.

Posiclays, vraisemblablement pour potelets, petits poteaux qui garnissent les pans de bois sous les appuis des croisées, sous les décharges, dans les fermes des combles & les eschiffres des escaliers.

Pot vein coal, scconde couche de charbon de terre d'une mine du comté de Sommerset.

de Sommettet.

Poruffe, cendre de pot, sel alkali fixe qui se tire des cendres de différens bois ; on donune aussis le nom de portasse à la cendre noire qui contient ce sel alkali, & qui a été rendue compacte & solide comme une pierre, par le moyen d'une humecataion présiminaire avec de l'eau : ce qui , par la calcination qui suit, la durcit. La potasse noi qui cette derniere est miété de sel marin, & est tirée d'une espece parmin, & est tirée d'une espece par-

ticulière de plante, appellée kall, varee, &c. La potatie ett employée dans la verrerie, dans la fabrication du finalt bleu, dans les teintures, dans les blanchificries de toile, & eft quelquefois défignée fous le nom de cendre de

Mofcovie. Les fourneaux dont on fe fert en Angleterre pour faire le minium, avec le feu de charbon de terre, & décrits par M. de Gensfane, tome II, chap. XXI, page 191, font réputés par cet auteur propres à la calcination de la potatfe; ils ont ordinairement 4 picds de longueur fur 8 de largeur, & s de hauteur. Comme le feu n'y est pas considérable, ils ne demandent point grande précaution dans leur confiruction, mais fculcment unc certaine attention pour les proportions qui leur conviennent, & pour le degré de chauffe, afin d'éviter la fusion des matieres par elles - mêmes trèsaifées à fondre, & qui doivent néanmoins y acquérir un certain degré de chaleur égale & uniforme pour se réduire en grumeaux, & prendre une couleur blanche tachetée de bleu célefte.

Poteaux, bois tailés & affemblés différemment felon leur dethiation; ceux qui font de deux pieds de longueur, employés à foutenir le fecond quarré aux quatre soins du bure où ils regneut fur toute la profondeur du puits, font appellés chandelles.

Pottelle (charpenterie fouterreine). Trous dans lesquels on enchasse des bois avec de la pierraille, pour assujettir une charpenterie.

Potelos

Potelos, mine de plomb, crayon.
Parence (charpenterie), piece de
bois debout comme un pointal, couverte d'un chapeau ou d'une semelle
par desfus, & assemblée avec deux
liens ou contresches, & qui fert à
supporter une pourte trop longue, ou

à en foutenir une autre.

Potence (crémaillere ou broche en),

Potes à piliers, ou poteaux élevés d'a-plomb pour soutenir une poutre transversale.

Poterése, couche de cailloux ou galets entre l'argille & la craie, melée de fable & de terre grise.

Potin, espece de composition de cuivre de deux especes.

Pottey, excavation dans laquelle on affujettit le pied des bois d'étan-

Poutle, mesure d'Angleterre pour les matieres seches comme pour les liquides; pour les matieres seches trois pottles sont un gallon.

Pottier, encombrier, lié, Pots (roues à), ou à augets, fur lesquelles l'eau tombe en chûte dans les augets.

Pomble à canon que l'on introduit, & à laquelle on met le fiu duns les trous de fleures, pour faire fauter le troc. Le trou que l'on a d'abord laiffe l'erfordir de la chaleur produite par l'action du foret, rempli à force de poudre à canon ou d'une catrouehe, elt rebouché avec une cheville, afin que le coup faife plus d'effet; on enfonce enfuite un petit tuyau qui va jufqu'à la cartouche; ce tuyau est jufqu'à la cartouche; ce tuyau est jufqu'à la cartouche; ce tuyau est l'action de l'action de l'action de l'action jufqu'à la cartouche; ce tuyau est l'action de l'action de l'action produit de l'action de l'action jufqu'à la cartouche; ce tuyau est l'action de l'action produit de l'action jufqu'à la cartouche; ce tuyau est l'action de l'action produit l'action l'action de l'action l'action l'action de l'action l'action l'action de l'action l'action de

Tome XVIII.

rempli de poudre pure, afin de s'en fervir pour allumer la cartouche. La qualité de celle que l'on emploie est un autre article de considération. La poudre fine n'est point la meilleure . ordinairement on emploie la poudre à canon : il est bon de la garantir de l'humidité qui lui ôte sa force . & de connaître les degrés de force de celle dont on fe fert, pour fe conduire en conféquence, autant qu'il est possible, dans les opérations de mines, dont le roc qui change de durcté, ou d'autres circonstances, ne permettent point de pouvoir calculer juste la force du coup. Cette opération est une des plus dangereuses de toutes celles qui se font dans les mines ; car fouvent l'outil employé à charger la poudre dans le trou, fait partir de la roche des étincelles qui , en allumant la poudre , peuvent bleffer ou même tuer les ouvriers.

1. M. Lehmann estime qu'un coup ordinaire peut, en proportion de la poudre qui a cité employée, faire fauter ou détacher à la fois trente, quarante, cinquante quintaux de roche, & même davantage, fans compter la masse qui s'ébraule sans tomber, & que l'on acheve de détacher à coups de pies, avec des leviets de fer, des pieds de cherve, &c.

Lorique le coup donne dans un roc très-dur & très-compact, il produit un très-grand effet; mais si, à l'occasion de quelque sente des eaux des drufen, ou par quelqu'autre cause, hi poudre a pris l'air, l'effet est trèspeu de chose, ou même nul.

Pour bien diriger bn coup, & lut faire produire tout fon effet, le prindipal ouvrier introdut un petit morceau de bois dams de la terre-plaife, qu'il attache précifément à l'endroit ou l'on se propose de percer un trou, & indique de cette maniere au soreur la direction qu'il doir fuivre.

Pourchasses, pourjuites, courses d'ou-

Pourrie (terre), argille pure & fim. ple, pierre pourrie, an. rollen flone.

Pousser pourse, an. rouen sone.

Pousser au niveau, lié. recouper le
niveau exact, afin de procurer à l'eau
un écoulement insentible.

Poutnurs, lié. Fumerons, nurfs, mèlés dans quelques charbons de terre, & qui répandent une très-mauvaise odeur, comme ce qu'on appelle fumerons dans les charbons de bois.

Pozzo, ital. puits de mine. Pozzolane, pouzzolane, débris gra-

veleux & grenelés des pierres de volcans, diversement coloriées, & qu'il ne faut pas confondre avec les cendres volcaniques fines & farineuses.

Pracidura, intendance, préfecture, gouvernement de plusques espoces dans les opérations de mines, dans lesquelles on désigne chaque officier chargé de différent district, sous le pracidus, tel que celui appellé pracidus pédias y cel que celui appellé pracidus print vet cunicut, dont sofice et d'écrit dans le quatrieme livre d'Agricola.

Prafectus metallorum, all. bergampt mann, officier chargé de la police de plusieurs mines.

Prafectus rationibus, all. ezchicht meilter. Prafes , prafiders fodina, all. Reiger meiller , oder hattmann , qui préfide à quelques fonctions de lioutenant de mine.

Pricipité (veine), qui se perd dava la profondeur de la montagne, pracipitata vena, fartzen sich und fallen, all. fu. schewchente gang, fax.

Prilocuseurs ou procureurs à Liege, fervant d'affesseurs aux jurés du charbonnage.

Premier ou principal chargeage, fil. dilatement ou chambre pratiquée au pied du bure, mais un peu de côté, ou à côté de la vallée.

Prem fchében, all. Limpanum, har-

pago. Prescription de quarante jours, dans le droit, de travailler les houilles sur le terrein d'autrui, au pays de Liege. Une société qui aurait enfoncé un puits ou bure dans un héritage appartenant à autrui, & au su du propriétaire, & qui ferait parvenu à la veine, fans s'ètre mis vis - à - vis de lui en regle au préalable, c'eft-à-dire, fans en avoir eu la permission, ni lui avoir fait aucune fignification pendant le laps de quarante jours, aequiert le droit de continuer ses ouvrages sur la veine rencontrée, si le possesseur ne lui a fait aucune défenfe dans ce délai . en payant toutefois le droit de terrage

Dans un pays où la propriété est aussi protégée, on conçoit qu'une loi telle que la prescription, dont la légitimité n'est pas également admise par tous les jurisconsultes, est bien cimentée sur des principes de l'équité

accourumé.

la plus rigoureuse, Cette possession par prescription n'est absolument qu'une interprétation forcée du filence, ou de la négligence du propriétaire légitime en faveur d'un étranger . qu'il serait injuste néaumoins de troubler lorfqu'il aurait mis les ouvrages on état. La loi restreint le droit de ce dernier à la feule veine travaillée pendant quarante jours, au vu & au fu du propriétaire; & la société ne peut étendre ses ouvrages à d'autres veines ni supérieures, ni inférieures, même dépendantes du bure par lequel elle est parvenue à cette veine prescrite ; elle ne peut même y travailler par l'enfoncement d'un autre bure , le propriétaire étant en droit de fair signifier une défense. La décision du pays de Liege a tonjours été invariable fur ce point; & par un record de la cour des voires-jurés de l'an 1593, la société est même tenue de payer au propriétaire le droit de terrage avant l'expiration des quarante jours. Voyez Droit de terrage, Encore la loi porte expreffement que cette prescription de quarante jours n'a lieu qu'après que le propriétaire du fonds a affirmé par ferment qu'il a ignoré que la fociété a travaillé à la veine fous fon fonds pendant quarante jours confécutifs ; & dans ce cas , la fociété est obligée de faire preuve que le propriétaire en a eu entiere connaiffance.

Un cas particulier de prescription de quarante jours, est lorsque trois associés avant exploité plusieurs des souches dont on leur a fait la cession

par un puits profondé à frais communs, deux de ces intéreffés viennent ouvrir un autre bure dans l'étendue de la concellion commune, fans interpeller le troisieme affocié : ce dernier, pour conferver fon droit, eft obligé de concourir avec les deux autres, & ne peut agir par voie de défense, l'ouvrage étant ouvrage qui tient au bien public; & il eft entiérement déchu de tous ses droits à l'égard de ce puits & des veines qui en dépendent, s'il laisse travailler fos deux affociés à la veine par l'enfoncement d'un nouveau bure pendans quarante jours, à son vu & su, sans avoir réclamé sa part.

Prescrites (houilles) , lis. acquises

par droit de preferipion.

Preffon. En méchanique on diflingue des forces motrices, les forces de
preffun qui tendent feulement à imprimer du mouvement, & qui n'en
produifent pas, attendu que leur effetett diftrait par la réfilhance de quelqu'oblicale, ou par d'autres forces
oppofées; la fcience des forces de
preffion confidere fur-tout l'équilibre
dans les machines.

Preffion des terres & des rocs dans les puits, différente felon que ces foiles sont perpendiculaires, ou en pittant.

Prése (bonnet de), outil à manche, quarré dans son extrémité, évidé dans ses quarre faces, ainsi que par le milieu, ensorte qu'il forme quatre especes de tranchans obtus aboutisant aux quatre angles, & dont l'ensemble représente à peu près la figure qui lui

a fait donner ce nom. Son diametre fur les angles elt égal à celui de la tarrière.

Primage, ou premier achat d'une marchandife.

Primarii (monts), division d'un favant minéralogiste d'Italie, M. Aduini, des montagnes du Vicentin & du Véronois, en montagnes primaires, fecondaires & tertiaires, relativement à la polition fupérieure ou inférieure de ces montagnes, & à la différence de leur structure intérieure. M. Jean Arduini nomme montagnes primaires les montagnes inférieures formées de fette de leur flucture intérieures formées de fette de leur flucture intérieures formées de fisitle, qui s'écredent par-defous les montagnes calcaires auxquelles elles freveut de bale, & qui, par conséquent, doivent avoir existé avant elles.

Prime (arithmét.) dixieme partie de l'unité.

Primitive (terre), an. schelf.
Principalis directio, all. hampt strei-

chen.

Principatus seu pradia (jus), droit de souveraineté ou droit régalien.

Privileges & exemptions pour l'ex-

ploitation des mines. M. Delius, dans fon ouvrage, infifte beaucoup & avec raifon fur la nécessité d'encourager ces fortes de travaux par disférentes exemptions & privileges; il pense que le fords des terres fur lequel fe trouvent les mines, doit être exempt do toute effece d'implots & fuidides , les intéreilés & ouvriers, libres de toutes arges & imposs & de fervice militaire; il vout que les vivres, & toutes phoés nécesitaires à l'exploitation,

foient exempts de droits de péages & de douanes; on accorde aux compagnies qui exploirent avec perte, l'exemption du dixieme, &c.

Privileges pour l'exploitation des mines en France, ou concellions accordées aux propriétaires des terreins, ou aux feigneurs, ou à des particuliers n'ayant aucun droit à la chofe. Les propriétaires ou feigneurs de terrein peuvent aifément en abufer, pour empécher que perfonne ne puilé venir exploiter; ce cas a été fagement prévu sar la déclaration du roi.

Déclaration du roi concernant les privileges en fait de commerce, du 24 décembre 1762, par l'art. XI fixés au terme de quinze années de jouisfance, fauf prorogation de ce terme. Par l'art. IV, les privileges peuvent être cédés pendant la vie des privilégiés aux enfans & non à d'autres, fans une permittion spéciale; ne peuvent, en consequence de l'art V, appartenir (en cas de décès du privilégié pendant la durée de son privilege) à ses héritiers directs ou collatéraux, légataires univerfels, ou autres ayans caufe , à moins qu'ils n'obtiennent une confirmation après avoir justifié de leur capacité . &c. Par l'art. VI. tous les privileges qui n'ont aboutt à aucun succès de la part des concesfionnaires, ou dont ils auraient négligé l'usage & l'exercice pendant le cours d'une année entiere, ainsi que les arrèts & autres titres, sont nuls & révoqués.

Problème. (Mathématique pratique.)
Question dont on demande la folutiona

& qui renferme tonjours trois parties, la proposition, la résolution & la démonstration; M. le chevalier de Dolomieu dans le Journ. de phys. a mis en problème la recherche de la cause de la plus grande abondance des caux & des fources fouterreines dans la nuit que dans le jour. La folution en a été donnée par M. l'abbé de Linieres, dans le Journal de physique du mois de décembre, page 435.

Profil, plan élevé ou coupe d'une mine orthographice. Reda pidura, Monogrammus. Icon. Delineatio iconica. Monochroma, Monogramme, Profilus venarum delineatus. Description ichnographique d'une mine ou carriere

de charbon.

Profondeur :des bures ou des puits de mines, all, hall. Dans le pays de Liege celui de S. Laurent, qui passait; pour un des plus remarquables par cette circonstance, allait à cent toises : le puits de la citadelle de Liege qui est profond de 53 toiles, & qui contient 28 pieds d'eau, passe pour avoir été une fosse à houille.

Profondeur des puits relative à l'enfoncement de la veine qu'on veut atteindre. Si le filon s'enfonce d'une toife de profondeur, le puits est profond. de treme pieds, & ainfi des autres cu proportion. L'auteur de la traduction des Mémoires de l'académie de Suede dans la collection académique prétend que ceci est toujours le résultat. d'une regle de trois directe. Le nombre de toiles par rapport auquel on dé-

comme la distance de la fin un filoni près du jour à l'ouverture du puits est à la profondeur de ce puits, il :: Progression arithmetique , luite de termes out ont toujours und memel différence : géométrique ; fixite de termes qui sont alternativement antécédens & conféquens en meme raifon ... ou qui ont toujours un même quotient.

Projet de législation fur les mines. Dans le tome I de l'Encyclopédie lettres A L S, page 202, on en trouve un dont les art. XX, XXII, XXIII. XXIV . XXVI, pourraient être appliqués aux mines de charbon.

Proportion. (Géométrie.) Reffemblance ou identité de deux ou plusieurs rations qui n'ont qu'un même expofant; voyez Raifon, pour ne point confondre ce second mot avec celui de proportion. La propriété fondamentale de la proportion géométrique est l'égalité du produit des extrèmes à celui des moyens. Proposition de l'usage le plus étendu dans toutes les mathématiques, & dont on fait un théorème fondamental, duquel dépend la regle de trois, quoiqu'on en puisse donner une démonstration plus fimple. L'égalité de deux rapports forme ce que l'on appelle une proportion ; trouver un des quatre termes d'une proportion dont on me connait que trois ; problème dont la folution renferme la regle générale de proportion ,

dite regle de trois ; compas de proportion, Provisions (leures de) , ou commiftermine l'enfoncement, est au nombre fions d'offices à la nomination du grand. de toiles dont le filon s'enfonce, maître des mines, par l'ordonnance

والمدانية

de p60r. Par l'art. XIII de cet édit de réglement général, portant révocation de tout autre en faveur du fieur Roberval, il paraît qu'il y avait un fieur de Beringhen revêtu d'un fembiable pouvoir, dont les commis ou repréfentans furent confervés à la charge feulement de prendre de nouveau commission de réglement du fieur de Roberval.

. Provifionnel (réfervoir) de la machine à vapeurs.

Puccau (charbon) dans les mines. d'Auvergne.

Puel (del), Ardent, Scédalie, montagne du Montet, Montagne de charbon de terre qui brûle en Rouergue. Pugillaria, Tablettes. Cartabelle.

Pairineau , anciennement Payrimom, prés la ville de Vouvant en bas-Poitou , à deux lieure fuit de la Chataignezia , é autant nord de Fontesay, fur une monticule à 100 u6 to soiles d'un triffeau coulant à l'oueft i suine commencée en 1774, abandonnée vers la fin de l'année 1775 à une profondeur perpendiculaire d'environ 100 pieds, é de 40 au -deffous du lit du ruiffeau ; je n'ai pu avoir d'échantillous de cette mine qui m'affurent que ce qu'elle produit est du vazi charbon de terre.

Puisard, pahage, lié. réservoir d'eau, fu. wattu dunt, particulier à toutes les tailles & voies souterreines qui se pratiquent le long d'une serre.

Puifard (principal), foffa putealis, Agric. lit. bougnou.

Puifance d'une vaine, all. macht, fu. maegtighet. Par cette expression.

reçue dans le langage des mines, on. doit entendre largeur & épaiffeur. M. Delius femble n'entendre par ce terme que la largeur de la veine entre le, chovet & la couverture.

Puissance. (Méchanique.) Force mousance. Force montes, agent extérieur appliqué à un corps., & qui lui imprime ou qui tend à lui imprime du mouvement: ces deux cas différens donnent lieu à la diffinction de forces mostrices qui produifent un mouvement et éla & actuel, & de force à prefison. Les puisances font en mison des charges à élever.

Puissace. (Algebre.) Far le terme imple de puissace on doit entendre une quantité dont l'expossant est un mombre entire positif ; la puissace d'une grandeur elle ip roduit de cette grandeur multipliée par l'unité , ou par elle -même une fois, nommée alors premiere puissace, ou deux fois, nommée successé puissace, puis continairement quarré, ou trois fois, dite trujeme puissace, plus communément cubes; quartieme, nommée quarré ou trois ou courré.

Puits de mine, fosse à houille, lié. all. grub, ital. pozzo, en Nivernois croc, burgue au pays Montais.

Pais à air, pois ou fosse à airage proprement diss. Pais de répisation, id. Jospinaux , bureaux , all. wind. Chacht, faix , wetter-Chacht, Pueux fpiritalis. Puits qui descendent sur des rameaux de veines pour le renouvellement de l'air, flut-tour quand ces rameaux sont à une grande prosodeux au -désiona des galeries; ess fondeux au -désiona des galeries; ess fonpireux obvient pour l'ordinaire affez bien au défaut de circulation de l'air, quand la marche des veines en platteures & leur fituation peu enfoncée permettent de multiplier fur leurs tra-

jets des puits d'extraction.

Puls ancient, de vieux traveux ou de vieux concentre de ces folse dans les fouilles peut fervir builement de reuleignement fur la fuite de la direction de la veine ; il ett des attentions particulières à avoir pour tirer un parti avantageux de ces puits. M. Delius n'a pas négligé de les indiquer, & il ett important de confulzer fon ouvrage fur ce point.

Puits de décharge, servant nonseulement pour les décombres, mais encore pour l'extraction du mineral à fa largeur dans le bas est plus considérable que dans le haut, & il va toujours en se rétrécissant dans la partie montante : ce puits se bouche à son pied avec des supports, & se planchéie en - dedans; on le remplit enfuite de décombres, puis on le débouche avec précaution d'un côté, en faisant rouler les décombres ; cette charge presse les parois, le puits fe vuide, & on continue de le remplir jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de le vuider entièrement.

Puits d'extraction, puits de jour, bure à tirer, bure à chargeage, grand

bure, maître burs.

Puits à machine, fax. kunst schacht.

Puits à pompe, bure à pompe de
fosse ou puits prosondé à plomb sur
une veine pour y établir des pompes;
puteus aqualis.

Puits du réfervoir, fu. wattu dunt fehacht.

Puits de forie, fax. treibe schacht. Puits souterein, idssoucemen, sorre, bouxeays; dans les mines métalliques tourrique, approsonalssement. Entailles en descendant, passage à châte.

Puits de transport , fax. forder ou

fahr Schacht.

Puits obliques ou profondés en pittant, muraillés différemment que les puits perpendiculaires. On peut voir dans l'article XXI du réglement de M. de Genllane, les détails qu'il donne fur le revetillement en maçonnerie des puits faits en drageant.

Pump, chaîne, an tiges de pompesse Purger les renseignemens, 'lié.

Purification de la houille. C'est ainsi que les encyclopédistes d'Yvertion, au mot Houille, ont qualifie le cuifag de la houille pour en obtenir des coaks. Putealis (cafa). Hernaz, houtte. Fosse putealis.

Putci deferti, puits abandonnés. Puteus, all. schacht. Caverna perpendicutaris, puteus redus, puits d'àplomb.

Puteus qui lacuna loco est, all. wasser schacht.

Puteus aqualis, all. funtschacht. Puits à pompe, spiritalis, all. windschacht. Puits à air. Capsa. all. hund. Seau, tonne, tinne.

Pogium. Podium. Collis. Mons. Pic. Putcorum (tigns), poutres de revètifément pour étançonner les puits. Pyriques (expériences), effais, épreuves de charbon au feu, trèce

épreuves de charbon au feu, trèspropres à faire connaître la texture, la nature, la qualité de ce combustible. Le charbon de S. Georges fe gonfle médiocrement au feu en le graiffant médiocrement à la superficie, & v formant des champignons: là flamme parait claire. & belle accompagnée d'une fumée qui n'est point délagréable : il s'est converti partie en cendres, partie en scories, affez ressem-

blantes à la pierre - ponce,

Pyrite folide, Pierre d'arquebufade. Pyrites fulphujeus nudus , Waller. Indice ordinaire de foufre. M. de Machy, dans ses procedes chymiques, démontre que le soufre n'existe pas dans les pyrites, mais qu'il y est produit par le feu qui acheve de charbonner les matieres à phlogiftiquer . & de les combiner avec l'acide vitriolique; tandis que par la décomposition humide ces memes pyrites ne donnont pas un atome de loufre. Quelques charbons paraillent devoir à la pyrite presque seule seur inflammabilité, M. Parmentier & M. Defyeux out cherché à reconnaître la nature de petites lames brillantes & pyriteuses, remarquables dans le charbon de terré de S. Georges : ces lames détachées & raffemblées ont été mises dans le creux d'un charbon embrase, & ont presente à l'obscurité une petite flamme bleue, accompagnée d'une légere odeur jugée appartenant au foufre.

Pyrite des charbons d'Horge en Suiffe, tombant à l'air en efflorefcence atramenteuse, cendrée, vitriolique, qui, par différens procédés, fournit du vitriol verd, comparable au vitriol de Hongrie, & à celui qui

se tire aussi à Kap-feu en Suisse ; ayant néanmoins une faveur dougatre, d'après l'examen de M. Scheuchzer dans

fon voyage des Alpes.

Pyrites dans les houillieres de Liege, nommées bouxteurs , en masses irregulieres, la plupart du tems martiales, Par l'examen que j'en ai fait, & que M. Parmentier a vérifié depuis, j'ai reconnu que cette pyrite a donné à la cornue un peu de phiegme de l'alkalí volatil, melé de quelques gouttes d'huile, du foufre, dont une partie s'étant combinée avec l'alkali volatil, s'est présentée sous un état d'hépar. Quelques expériences auxquelles le rélidu a été foumis, n'ont présenté que des phénomenes qui caractérisent la présence, d'une terre en partie mar-

Pyrite des glaisieres. Fer à mine. Plaquettes.

Pyriteux (charbon) tombe en efflorescence à la longue, étant même enferme; ce qui fait que les charbons de ce genre, tels que celui de Mouthieu, de Littry, & autres, quoique bons d'ailleurs , ne font point propres à emmagaliner.

UADRE, bordure, ou chaffis, pour l'ordinaire de forme guarrée. Quadre du piflon d'une pompe refouiante, auquel aboutit une chaine dans la machine a vapeur, -

2 - 1 . a.Q. si

Quadrilatere. Géométrie. Figure terminec par quatre lignes droites, & qui prend differens noms felon le parallélifme de les côtes, ou de quelques uns

des côtés; le quadrilatere dont chaque côté est parallele au côté opposé, est appellé parallilogramme, en observant que tout parrallélogramme est bien quadrilatere, mais que tout quadrilatere n'est point parallélogramme.

Qualití du charbon de terre d'une mine, ne peut être bien jugée à la vue que dans les magalins, ou par de grands envois. M. de Geniflame prétend que dans les mines fehes, c'elf-à-dire, où l'on ne trouve point d'eau, il ne faut pas compter fur la bonne qualité du charbon de terre; la rai-fon qu'il en donne est que l'eu empèche & arrête l'évaporation de sa fubbtance inflammable.

Qualité de la houille à déduire de la maniere dont elle s'embrase au seu, de la sumée, de l'odeur qu'elle répand & du résidu de sa combustion.

Quantité. C'est l'objet de toutes les mathématiques; on y comprend tout ce qui peut être augmenté & diminué. Les quantités peuvent être définies felon le nombre & felon & la mesure, ou felon le poids; elles ne font cependant que des nombres indéterminés . dans lesquels on n'établit pas encore d'unité fixe avec laquelle elles aient de relation. En algebre on calcule avec des quantités connues, de même qu'avec des quantités inconnues; celles-là se représentent par les premieres lettres de l'alphabet a , b , c , &c. & cellesci par les dernieres. Les quantités n'étaut point des nombres déterminés, il est évident que tout ce qu'on démontre des nombres en général leur doit également convenir. Ainsi une quantité

Tome XVIII.

algébrique est une ou plusieurs grandeurs désignées par une ou plusieurs lettres de l'alphaber prises ordinairement dans les minuscules.

Quantité de mouvement dans les méchaniques est de deux fortes, celle du mouvement momentané, qui est le produit de la vitesse par la masse toujours proportionnelle à l'impulsion qui fait mouvoir le corps, & celle du mouvement impulssé.

Quarantiems denier dit pour tout droit foncier aux feigneurs hauts - julticiers. Par l'arrèt du 14 mai 1604, co droit leur est pays après que celui du roi est fatisfait sil doit ètre pris fur la part qui reste aux entrepreneurs ; c'est le fastaur général qui les perçoit. Mais ce droit ne parait apparenir aux l'eigneurs qu'à la charge d'affiste les entreprisés de mines ,
conformément à ce qui est porté par l'édit d'octobre 1552.

Si après l'ouverture faite d'une ou plusieurs mines, dans la terre d'un haut justicier, le filon ou la poursuite du travail conduifait les ouvriers dans les terres de la justice d'un autre hautjufficier, le seigneur de cette hautejustice ne peut, en conséquence de l'article fuivant de l'arrêt de 1604, prétendre aucune part au droit de quaranticme ni autre, à moins qu'il ne fût besoin de faire de nouvelles ouvertures & de nouveaux chemins en ladite justice, auxquels cas le grandmaître ou son lieutenant général appellent avec eux le nombre de juges porté par les ordonnances, pour régler & départir le droit qui doit appartenir à chacun des hauts-justiciers , aux charges portées par les vérifications de l'édit.

Quarré. Chassis, assemblage en quarré, formé de quatre pieces de bois d'équarrislage, pour soutenir les parois d'un bure de forme quarrée. M. de Genssan, dans l'article XIX du réglement sur les mines de houille,

décrit la construction de ce quarré. Quarré de terrein pour les conces-

fions. Claustrum.

Quarré. (Algebre.) Le poids de lacolonne de l'athmolphere qui preffe sur le piston de la machine à vapeur, est toujours proportionnel au quarré du diametre du cylindre.

Quarrée (racine). Algebre. Racine

d'un quarré.

Quarré (fleuret). Employé dans les travaux de mines de Montrelais.

Quarro une poutre, c'elt l'équarric. Quar , ou quaetieme partie du dixieme royal , attribué par l'édit du 10 colobre 1532 à tous les feigneurs., fur les miniteaux & fimi - miniteaux , pour railon d'encouragement à l'extife les travaux, refulé en même tems à ceux qui n'aideraient point les opérations des mineurs , & diminué au prortat de la diminution du dixiems du roi.

Quart de cercle. Quatrieme partie d'une circonférence, c'est-à-dire, de 90 degrés. Instrument nommé quare de cercle. Par Pline, dioptrat.

Quare de roiffe, lié. degré de pen-

dage , roiffe.

Quartier de réduction. Instrument employé sur mer pour résoudre plufieurs problèmes de pilotage par les triangles femblables; peut être regardé comme une invention plus fimplifiée que l'altrolabe. Cette merveilleule invention ef fondée fur cette propriété du cercle, que le cofinus est au rayon comme le rayon est à la fecament & le fecond rapport fipplée généralement à l'autre, & s'opere facilement fur le quartier de réduction

Quartier (roc de), roc cendré, ondé, compacte, quoique feuilleté, fervant de toit à ce qu'on appelle dans les !ouillieres d'Auxat la grande mine;

Quartire. Melure ulitée dans quelques endroits d'Angleterre, particuliérement à Newcassle, & à Morlaix en Bretagne.

Quarezeux , (hornstein) formant

le corps des montagues primitives. Quatre-vingr-unieme trait de charbon. Droit de terrage dû pour les veines fous eau, par un entrepreneur par achon de conquête, au propriétaire du fonds.

Quatrieme niveau (eaux du) hain. Grandes ramasses d'eau au fond du bure.

Quergestein: (Taube). Couche depierre à vuide. Pierre rude.

Querque. Kerke. Charge ou mesure de charbon de terre & autres marchandises des bateaux navigeans entre Mons & Condé.

Querschlag, all traverse, ouvrage. Quester, lie sonder en questant.

Quue d'aronde. Troisieme outil du fleuret, décrit par M. de Genssane. Cifeau dont le taillant est échancré au milieu, & qui forme une espece de

Fourche affez femblable à celle de la queue de certains offeaux de proie; il eft garni, d'un mauche de mème longueur & de memes dimendious que ceux de la cuiller de la tarriere & de fa langue de beurf; il eft également employé à brifer les rochers qui ne peuvent ètre percés avec la tarriere.

Queue de filon, all. tauben.

Queux de paon (charbon) an peak coal. Lithanturs fiplendide vairegatum. Charbon panaché comme les pyrites (fulfureufes, de couleur verdatre, bleue, violetze ou pourprée, à peu près comme les couleurs de la gord'un pigeon, ou celles des plumes de paon, ce qui lui a fait donnér par les Anglais le nom de peak com de pade com de pad

Queufnier. Aiguillon. Aiguille à

pierre, à caillou.

Quilt. Terme de marine, par lequel on déligne la plus große piece de bois des vaiifeaux, qui regne de pouppeen proue, & qui fett de fondement & de base à tout le baiment, parce que c'est fur elle que font assemblées toutes les picces sur lesquelles le bâtiment est construir. Cet elle, par conssequent, qui donne la longueur des autres pieces qui doivent lui être proportionnées.

Quini, droit de régale, remis quelquefois pour faciliter les établissemens de mines, ainsi qu'il a été fait pour le sieur François de Blumenstein, par Parret du consieil du 9 janvier 1717, qui lui accorde pendant vingt ans, le privilege d'exploiter la mine de plomb de S. Julien, Molin, Molette en Forex. Quintat, an hundred. Cette melure qui se marque dans le commerce par ce signe §, varie en dissirens endroits, depuis 100. 102, 105, 112 livres, se cent fait à Paris le quintal, & 112 livres d'avoir du poids, sont le hundred ou quintal d'Angleterre. Les cent livres de Liege ne sont à Paris que 95 livres.

Quinte, coutume d'Angers, est la feptaine, le terrioire, la banileue, la voirie, l'étendue de la jurisliction du prévôt ou autre premier juge ordinaire; ce terme vient de ce que les Poitevins & les Angevins donnaient aux banileues de leurs villes l'espace de 9000 pas (coutume d'Anjou); quelques uns pensent que ce terme vient de ce que le juge a droit de faire trier la quintaine dans sa jurissifiction y Ménage croit que ce mot quinze vient de ce que la jurissifiction du prévôt d'Angers est composée de cinq chàtellenies.

Quintelage, quintlage en flamand. Quintelage, terme de commerce de mer usité dans quelques endroits, pour signifier ce qu'on nomme plus ordinairement less.

Qwifl Anderson (M. Benoît), directeur des fabriques de fer à Stockholm, auteur de quatre mémoires sur les mines de charbon d'Angleterre, insérés dans les Actes de l'académie de Suede, 1°, 2°, 3° & 4° trimestres de l'année. Voyez Exploitation.

Quoter. Défaut des dents de rouage. Quotient. (Algebre.) Grandeur qui marque combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende.

A a ij

8

RABLE. Fer emmanché pour remuer les tisons ou manier la braise dans le

four. Fourgon. Contus furnarius. Racine de puissances. (Algebre.) Grandeur qu'il faut multiplier par l'unité ou par elle-même, afin d'avoir ses différentes puissances, d'où elle prend les noms de premiere ou seconde, felon les puissances dont elle est la racine. On dit racine de la premiere puisfance, racine de la seconde puisfance, plus fouvent racine quarrée: la troitieme s'appelle plus fouvent racine cubique. On doit remarquer que la premiere puissance & la racine premiere d'une grandeur font la même chose, parce que l'une & l'autre font la grandeur elle-même; on doit encore remarquer, qu'en parlant de la racine quelconque d'une grandeur, cette grandeur est une puiffance semblable.

Racles. Terme de riviere; endroits où le terrein pendant un certain espace a plus de profondeur, & qui fert de garre pour les bateaux; il s'en trouve deux dans l'étendue du canal de Loing ; celle dite de l'Ecuelle, pouvant contenir à peu près 20 ou 25 bateaux. Celle qui est de plus de conscouence est dans la partie au-deffus des écluses de Moret, vulgairement nommée Roche S. Mamès, formée par la nature, & qui est une portion de la riviere de Loing, fur un quart de lieue de long, d'une largeur prefqu'égale à celle de la riviere de Seine, de maniere qu'on peut facilement y Chape, écharpe.

garer jusqu'à 150 & 200 bateaux, fans nuire à l'avalage & au montage des bateaux fur le canal; au bas de cette racle il y a pour la retenue de l'eau, des coulifes qui s'otent & fe levent dans le cas de crues d'eau & d'inondations. On peut commodément faire dans cette racle le rinfage des bateaux , le volume d'eau en Seine leur permettant un plus fort chargement que sur les canaux. Cette racle facilite beaucoup la circulation du commerce des denrées de toute espece venant de la riviere de Loire, des canaux de Briare, d'Orléans & même de celui de Loing, en ce que ces canaux étant mis en chommage en différens tems de l'année, les marchands voituriers raffemblent dans cette racle une grande partie des bateaux charges desdites marchandises, foit avant la fermeture du canal, foit immédiatement après son ouverture: étant à la proximité de la chûte de la riviere de Loing en Seine, ils en peuvent fortir aisement les bateaux pendant le chomniage du canal, & à la premiere sonte des glaces; ce qui affure la provision de Paris des marchandises venant de la Loire & des trois canaux. C'est ainsi qu'à la faveur de cette racle, les voituriers ne font pas nécessités de descendre directement à Paris leurs marchandises, ce qui confommerait beaucoup de tems par le trajet de la bosse de S. Mamès à Paris, & le retour des compagnons au pavs.

Rad haspel, all. Machine. Stube, all. Chape. echarge.

Radii. Scytalz. Barres. Radius, Semi-diameter , all, speiche.

Radoir, Rouleau en bois servant à racler la mesure rase.

Raete. Rate (grande) du metier ,

Le. Incorporation au moven de laquelle on est compagnon du métier pour les ouvrages tenant à l'art. Petite race. Permission d'exercer les ouvrages qui concernent la houille fortie des bures.

Raf. Rateau , Lie. graiteux , lim. pour féparer les krahais des cendres . & les faire rentrer dans le feu. Raf, garde_cendres pour amaifer les cendres des grandes cuisines.

Rag flone. Ragged flone, an. Piette en élocaille.

Rail (false), ou jack rail, an. Poutre de bois en longueur, dans le trajet du chemin pour les chariots à charbon, servant à droite & à gauche de fautse barriere dans les coudes des ponts.

Raifon en arithmétique & en géomésrie, est le résultat de la comparaison que l'on fait entre deux grandeurs homogenes, foit en déterminant l'excès de l'une fur l'autre, ou combien de fois l'une contient l'autre, ou v est contenue. Cette comparation de deux grandeurs entr'elles peut fe faire de deux manieres : ce qui fait distinguer la raison arithmétique, ou exposant du rapport grithmétique, & raifon géométrique, ou simplement raifon.

· Les choses ainsi comparées s'appellent les termes de la raison ou du rapport. La chose comparée s'appelle

l'antécédent; celle à laquelle on la compare, se nomme le consequent. Des notions des raisons géométriques, il fuit qu'en géométrie la valeur d'une raison est le quotient de l'antécédent divisé par le conséquent, & qu'une fraction est une raison géométrique, son numérateur en est le conféquent, & son dénominateur est l'antécédent.

Souvent on confond le mot de raison avec celui de proportion, quoiqu'ils soient tout-à-fait différens l'un de l'autre. En effet, la proportion est une identité ou similitude de deux raifons; la raifon peut exister entre deux termes, mais il en faut un plus grand nombre pour former une proportion.

Ou fe fert auffi du mot raison, & plus communément sur-tout lorsque ce mot est joint à un adjectif, comme raison composée, qui est le produit de deux ou plusieurs raisons. Raison inverfe . &c.

Raison d'égalité. (Géométrie.) Raison ou rapport qu'il y a entre deux quantités égales.

Raison de nombre à nombre, c'està - dire , qui peut être exprimée par des nombres. 7.

Raifons, Rationes, Parts des affociés En vertu du dernier article de l'arrèt donné par le roi féant en son conseil. fur l'ordre & le réglement concernant les nines & minieres de son royaume, du 14 mai 1604, tous ceux qui ont part dans les mines font confervés en leur bien , part & portion , fans qu'ils puissent être déclarés vacans à leur décès, & ce fans même avoir besoin de lettres de naturalité.

Rameaux de mines. Cordons, quelquefois galeries, voies fouterreines. Ramures. Estanfillonnage avec faf-

Rancher. Bec d'une grue. Forte poutre soutenne obliquement par le

moyen de différentes pieces.

Range, Grate in a kitchin, an, Grille
pour le feu de cuifine en particulier;
en général iron cradle. Grille de feu.

Raker. Coal rake, Fork. Ruble, an. Rable, fourgon, fergon. Rapeheu, tireboux, lié. Piece du

tarré liégeois.

Rapeyser, lié. Rechercher dans de

vieux ouvrages les piliers, ferres ou stappes qui y sont restés.

Rapillo, ital. Cineres conglomerata. Matieres terreuses brûlées & réduites en cendres. Espece de pozzolane.

Rappointis. Ferronnerie.) C'est ce qu'on nomme proprement ferrailles.

Rapport d'une toisse à un pied, conféquemment à la définition de la raison de nombre à nombre, est une raison de cette espece, parce que la toise est au pied comme 1 à 6.

Rappor anne l'enté & la forité des vapeurs fouterriens par les puits de mines, & entre l'élévation & le refoulement de la fumée ou de l'air dans les cheminées. Induction fur ce qu'il convient de faire dans les puits de mines, pour y avoir, un air frais & falubre, & qui fe rapproche beaucoup de la pratique reçue de tout tems au pays de Liege.

Rapport entre les vapeurs des mines

& les eaux qui so rencontrent dans les souterreins.

Rapport d'experts. Procès - verbal dans lequel des experts font la relation de ce qu'ils ont vu ou observé, & où ils donnent leurs avis. Rapport des ouvrages souterrains.

Rapport du maître fortur, dans les exploitations en Angleterre, fur le nombre & l'épaisseur des couches traversées par la tarrière.

Rapporteur (petit,) Demi - cercle gradue. Transportatorium circulare.

Rarifation, action de raréfier un corps; c'est lui faire acquérir un plus grand volume, fais lui ajouter aucune nouvelle matiere; ainsi l'air raréfié est l'air dont le volume est augmenté.

Raréfié (air de l'athmosphere) différemment raréfié dans les parties supérieures que dans les parties insérieures, qui le sont toujours moins.

Rareté ou cherté du bois de chauffage dans la plupart des provinces de France, menace d'une difette abfolue, & avert que le moment est venu des occuper des moyens propres à y remédier.

Rafiere , mefure d'Anzin. Rafiere de Dunkerque.

Rationes, raisons, parts des associés. Rationes accepti & expensi. Compte de recette & de dépense. Rationibus prafestus, all. eichtmeister.

Ratteler, discombrerau vieux bure, til. Rauwache, all. roc très-solide qui se trouve à la superficie, & qui est encroussé d'un tuf très-dur.

Rawhieu, ouvrier dans les houillieres de Dalem, qui supplée au maréchal.

Ravetrai . lié biton ferré & crocha à extremité.

Rayon (géométrie), demi-diametre d'un cercle ou d'une ligne tirée du centre à la circonférence , radius , semidiameter; on l'appelle autrement sinus total, inclination d'un rayon, ou angle d'inclinaison d'un rayon, angle

que fait ce rayon,

Rayons (méchanique), bâtons qui s'écartent d'un point central en forme de rayons, & qui font en effet des demi-diametres d'un cercle. On donne le nom de rayons, scytala, aux leviers adaptés au cylindre, fans quelquefois qu'il y ait de tambour. Dans les rouages, lorsqu'on veut élever un poids par le moyen de plusieurs roues dentées, les rayons des roues doivent être pris pour les bras des leviers qui sont du côté de la puissance, & les rayons qui sont du côté du poids ou de la réliftance.

Rebord, partie faillante dans un ouvrage. Il est nécessaire de ménaget un rebord à l'alambic de la machine à vapeur, afin de recevoir la chaleur da feu', qui n'a besoin que d'etre au même point convenable pour faire la

liqueur dans une brafferie.

Recer , reces , all. reifch , receffus. En Allemagne, ce terme est employé pour défigner le cahier des délibérations qui se raffemblent toutes à la fin d'une assemblée avant de se retirer, & que l'on rédige par écrit; l'acte qui les contient s'appelle recès : c'est aussi la délibération mème.

Recette (compte de) & de dépense, la forme de cette partie d'administra-

tion politique & économique des mines du tems d'Agricola, elt décrite au livre XIV du traité De re métallica de cet auteur : le compte de la dénense fe rendait toutes les femaines par le, préfet des mines , affifté du préfident ou maître, & des jures; celui de la recette de trois mois ou quatre fois l'année.

Recette du dixieme du roi , dont , par les lettres de Henri II du 10 octobre 1552, le sieur Roberval, ses entremetteurs ou ses commis étaient charges à leur foi & serment, sur leur registre & ferment , fans autrement en etre comptables. Par l'article VI de l'édit de 1601 , il devait etre dreifé un procès-verbal de cette recette du dixieme & un autre du contrôle, comme . des visites de mines; un de ces proces-verbaux devoit être envoyé au confeil d'état, un autre était remis entre les mains du receveur général.

Receveur, steward, contrôleur, an. overman, compteur, receveur, lie.

maquilaire.

Receveurs ordinaires & gineraux, chargés de la recette du droit de dixieme denier au profit du roi : par lettres-patentes de François I, du 29 de juillet 1560, tenus de se trouver chacun fur les lieux à la premiere fonte, pour tenir registre du jour de cette opération. Le receveur général était obligé, par l'art. IX de l'édit de 1601; de donner caution par-devant les tréforiers de France. Par l'art. XV. le receveur général devait faire vérifier l'état du contrôleur par le grandmaitre. L'art, XI de la même ordonnance porte que ce qui aura été payó par le receveur général ou fes commis, fera paifé & alloué en la dépenfe de fes comptes , & rabattu de la recette d'iceux, partout où il appartiendra. L'arrèt du 14 mai 1604, fur l'Ordre réglement que S. M. veut être gardé au fait des mines & minières du royauné, pourvoit à la rentrée du dixieme, qui doit au préalable être payé & faitsfait entre les mains du receveur général, dans les cas où il s'agit de payer les créanciers de que judiocié ou maitre entrepreneur.

Rechange (pieces de). Comme tous les outils, utilentiles, ainfi que les machines dout on fe fert pour les travaux de mines, on clans cellé beloin d'être réparés, il est indispensible d'être fourni de toures fortes de pieces en état d'être fubstituées à celles qui fe dégradant ou qui fe brifent; de ce genre font des cuirs, des pilhons garnis, des chapets, des cutyaux fapirans, des tuyaux fupérieurs des barres, des tirans, & toutes fortes de ferrures; de cette maniere on remédie à l'instant à tous les dérangemens, & les ouvrages ne chomment point.

Recherche de minas, permife par les tettres de François I, du 29 juillet 1560, au fieur Claude Grippon de Guillem, feigneur de S. Julien, chaus le Languedoc, avec détente à tous gentishommes de le troubler, fous peine de défobétifance & d'amende arbituirier; les obligations différentes de ceux qui s'occupaient de ces fortes de recherches & entreprifés fout fixées par plufieurs articles de l'édit de 1601.

Par l'art. XX, les métaux provenans des mines ne pouvaient être vendus fans la marque du grand-maitre.

ans la marque ou grand-mattre. Récipiangle , ndufic-aguere, fultrument de géométrie fouterreine, fervant à prendre les directions & les mefures des travaux fouterreins. On l'emploie fur-tout pour vérifier les opérations faites avec la bouifole , à laquelle il peut fuppléer ; il faut feulement obferver que pour cet effet on doit avoir foin de mavquer les flations qu'on a faites avec la bouffole , afin de placer le récipiangle aux mêmes endroits.

Résipiemt, dans une machine à vapeur ; la grandeur de cette partie doit ètre proportionnée à la groffeur du cylindre, afin d'avoir une quantité de vapeur fuffisime pour le jeu de la machine; dans la machine à vapeur de Savery, le récipient est une espece de cylindre sans pitton.

Record. (Jurifprudence.) Récit, témolgnage, attestation d'un fait, liédeclarations, attestations de justice.

Recousse, reméré. Dans quelques coutumes, on appelle ainsi le retrait lignager, & les rentes rachetables.

Recouvrement du droit du dixieme pour le roi, parait avoir été le principal & unique objet de la législation françaife fur le fait des mines; à en juger par les articles VI, VII, VIII, IX, X, XI de l'édit de 1601.

Reîta vena, all. stehender gang, veine qui continue toute sa marche ou son allure, saus se détourner, fans saire aucune tortuosité, telle que la veine en plateure. Reîta descenders

vena.

vene. Veine qui descend ou qui monte debout, ou d'à-plomb, lie, roisse.

R. dangle, parallélogramme dont les angles font droits, & par conféquent égaux, comme l'elt ordinairement l'ouverture des bures.

Reifangte (angle), dont les deux cotés font déquerce. Les coudes ou courbures que forme une veine médique en le décournant de l'heure de la direction, font quelquefois rels, qu'elle s'écarte de fon heure préque tout-hânie ou en entier, en augle rectangle, ce qui s'exprime en difant que la veine a fait ur cochet.

Reclangle (triangle), qui a un angle dioit ou égal à 90 degrés. Dans cette espece de triangle, le côté oppose à l'angle droit est nommé hypoténuse. Ce sont ces sortes de triangles que l'on a le plus communément à résoudre dans la géométrie souterreine : en connaiffant l'hypoténuse & un des angles aigus, on parvient aisement à cette folution, au moven d'une table des sinus. M. de Gensfane en a inféré une dans sa Géométrie fouterreine. On v parvient encore par une méthode méchanique pratiquée par les mineurs, comme étant plus courte & plus aifée, mais qui n'est pas de la derniere précision i elle s'exécute avec une regle fervant d'échelle, divisée en deux ou trois cents parties parfaitement égales.

Réditigne (triangle), formé par des lignes droites; leurs angles se mesurent par des portions d'arc connues, par leurs sinus & par des cordes qui sont moitié de leurs côtés.

Tome XVIII.

Rector machina, G. hengliker, gouverneur de la machine,

Rectus (puteus), puits profondé en ligne perpendiculaire. (Sinus), cathetus, cathet.

Recuits, grefillon, lugd. braifons de charbon de terre.

Rediscombrer, rateler un vieux bure,

Resendement, lié. pour le passage de l'air & des ouvriers. Resendement de serre.

Riformatus glatud, grand-maire, fivintendam tas mins & minieus de France; charge ou office dont ont été revêtus le fieur Jean-François de Roceue, chevalier feigneur de Roberval, en 1748, avec pouvoir de s'alôcier telles perfonnes que bon lui femblerait, étrangeres ou non, & de toute qualité & condition.

Enfuire le fieur Claude Grippon de Guillem, écuyer, feigneur de Saint-Julien, d'abord affocié du fieur de Robeval, en vertu de lettres de permiifion du roi du dernier avril 1556, confirmées par une déclaration dou- née à Compeigne en 1557, mis en poêtifion débnirive par lettres du 29 juillet 1560, vérifiées en parlement.

Le sieur Antoine Vidal, seigneur de Bellesaignes, précédemment receveur général des finances à Rouen, par lettres du 28 septembre 1568, après la résignation du sieur de Saint-Julien, confirmées par lettres du 21 octobre 1574.

Un sieur de Beringhen, pour les mines du duché de Guienne, anté-

vriers.

rieurement & dans le même tems que l'édit de réglement général du mois de juin 1601.

Antoine de Ruzé, marquis d'Effiat, chevalier des ordres de S. M. maréchal de France, par lettres du denire décembre 1626, registrées l'année fuivante dans les parlemens de Toulouse, de Bordeaux & de Provence.

Charles de la Porte, marquis de la Meilleraye, chevalier des ordres de S. M. licutenant général au gouvernement de Bretagne, capitaine général & grand - maitre de l'artillene, aussi grand - maitre de l'artillene quisi grand - maitre & surintendant général des mines & minières de France, vers l'année 165.4.

Louis-Henri, duc de Bourbon, c prince du fang, par lettres du 30 à août 1717.

Louis, prince de Condé, son fils. Refuser le travail, tié. saire seter, on setoyer une sosse. Mutinerie des ou-

Regule (jus) metallorum. Droits particuliers fur les mines d'or, levés par les fouverains, qu'his nommaient ¿msunet, mis au nombre des droits qu'his appellaient noyaux. Les ordonnances de Charles IX de 1563 ne de 165 ne font mention que du dixieme, ne il n'y elt pas quellon du charbon de terre; par l'art. II, de l'édit de 1601 ce droit elt reftreint à l'or ne à l'argule

Régalim (droit). Par ce terme qui est le plus usité de tous, pour ce qui est du droit de souveraineté en fait de mines, on entend les droits du seigneur d'un pays, sur les objets qui n'ont pu de leur nature être mis en la possession de ses sujets, ils ont été par cette railon attrubuéa au biet poble; , & Soumis à l'administration du feigneur, comme lui tenant lieu de propres pour en faire usige suivant l'exigence des cas, par des dispositions relatives au bien public. Telle est la définition que M. Delius donne de ce droit.

Sur ce fondement les exploitations de mines font de droit régalien, parce que la répartition de la propriéte n'a pu fe faire que la répartition de la propriéte n'a pu fe faire que relativement à l'agriculture & aux befoins de la vie; & ce qui est rellé enfoui fous terre n'ayant dà faire partie de cette même répartition, on y a attaché des foims particuliers réfervés au bien commun, ou à ceiul qui le dirige, comme adminifitateur de l'état, pour en faire un ufage qui tournait à l'avantage public.

Îl réfulte de là qu'il n'appartient qu'au fouverain d'un pays d'exploiter les mines d'or & d'argent, de faire monnoyer leur produit, pour le rendre propre à la circulation dans l'état ; & de faire extraire des entrailles de la terre les métaux de moindre qualité pour le bien public,

Il parait que tous les états policés É font entendus fur la nécellité de ne pas laifer les mines au pouvoir des tijets, dont le droit a été retheint à la fuperficie , & de réferver l'autre propriété à l'autorité fouveraine; but la plupart des peuples les loix font politives à cet égard ; en Hongete cu roit régalies exprimé d'une maniere précife & exprefle dans l'article I de fordounance des mines par l'empereur Maximilien , s'étend bien plus loin; car le feigneur du pays est en droit de s'approprier les terres de la noblesse dans lesquelles il fe trouverait du minerai; il est vrai qu'alors le seigneur dédommage & donte d'autres terres.

De là, le droit du fouverain ou d'exploiter par lui-même, ou de donner à titre de fief & de bail ces mines, moyennant une certaine redevance : ce qui comporte le droit de donner la permission d'exploiter & de se réserver quelque portion, comme la chose fe pratique, mais uniquement pour s'affurer cette redevance de souveraineté. qui est différente selon les pays : en Saxe . l'électeur tire le dixieme de tout le métal que produisent les mines; les neuf autres dixiemes font partagés entre les actionnaires, les frais de l'exploitation prélevés. V. le mot Souveraineie, où nous entrerons dans de nouveaux détails sur cet objet, comme pouvant être envisagé sous différens points de vue.

Régie (plan de), intimement lié avec le fuccès de l'exploitation : il est difficile à alleoir si l'on n'a pas d'abord pris la précaution de s'instruire de ce qui se pratique en plusfeurer pays sur les diffèrentes ou principales parties qui composent cette administration, se & relativement au prix des journées.

Regie (nouvelle) des droits aliénés aux communautés des officiers fur les ports, fous les ordres du roi. Voyez Suppression de ces offices.

Registre. Codex. Comme si l'on disuit rerum gestarum tabula, descriptio. Tout ce qui se pratiquait autresois relativement à cette partie de l'administration des mines, se trouve décrit dans le livre IV du Traité d'Agricola de re metallica; cet auteur y détaille ce que comportaient les différens registres de mines, dont voici les principaux.

Registre du greffier des mines, sur lequel ce préposé enregistrait chaque mine; il avait un registre des nouvelles, & un registre des anciennes, dont on reprenait les travaux.

Registre du greffier des intérosses, sur lequel étaient inscrits les maitres de chaque mine qui lui ont été indiqués par celui qui a le premier découvert la mine; remet les nouveaux actionnaires à la place de ceux qui avaient vendu leur action.

Registre du contrôleur général des mines. Par l'art. XIX de l'édit de réglement général du mois de juin 1601 ; cet officier du grand - maitre ou ses commis, pour prévenir tous abus. étaient obligés de tenir bon & fidele registre des noms, lieux & pays, de la naissance & demeure de chaque employé, quel qu'il fût, des gages, journées & arrivée des ouvriers, des jours & journées qu'ils travailleront, des paiemens qui leur feront faits, lefquels doivent être exactement de jour en jour, de femaine en femaine, de mois en mois. d'an en an : ensemble tous les marchés, achats, acquisitions quelconques, ainsi que de tout ce qui provient de la mine. On y curegiftrait aufli l'action de chaque intéressé dans l'affaire.

R h ii

Regifte du greffe des mines. Par l'aravec S. M. & travaillans aux mines font tenus d'y déclater & faire regifter les noms de leurs allociés. & pour quelle part chacun eft entré, fains que les uns nies autres puillent vendre ni changer ledities parts, fans en voir préalablement avert le grandmaitre ou les lieutenans, & fait enregiftere leurs ventes ou échanges au greffe, afin d'y avoir recours au beloin.

Regifira-journal de l'infpediur. Par Paret du confeil du 16 avril 1927, portant commilion d'infpedeur dans les mines des Pyrénées, en faveur du illeur François Moret, il devuir ya voir un regittre-journal duement coté & paraphé de l'exploitation de toutes les matteres qui fe tireront desdites mines ditinguées par leurs qualités, & tous regittres particuliers nécessaires pour faciliter la commission de produit de ces mines, & de l'emploi des matieres.

Regiftes des compagnons du méties de houilteur à Liege, où funt inferits par le greffier du métier tous ceux qui veulent voter fur les affaires de houilleries, fur les élections des offices, &c. Regie. Initrament le plus en ufage

dans tous les arts méchaniques, divifé en un nombre de parties égales, & fervant d'échelle pour dreffer des plans, &c. Equerre. Norma.

Celle dont se sert M. de Genssane est de cuivre & pliante, pour la commodité du transport, & ses parties aliquotes sont divisées en pouçes & en lignes, auxquelles il donne la valeur fictice qu'il veut , suivant l'étendue des ouvrages. Dans la folution du probleme IX, niveller un terrein quelconque, il emploie deux regles de meme longueur & de différente efpece; l'une fixe, avant huit à dix pieds de longueur, & divilée seulement par pieds, dont les numéros de divisions fe comptent de bas en-haut; l'autre mobile, divifee par pieds, pouces & lignes dont les numéros fe comptent de haut en-bas , parce qu'alors , fi l'on veut favoir la hauteur du niveau, il n'y a qu'à joindre la fomme des deux nombres. La premiere regle, c'est-à-dire la regle fixe, est évuidée sur toute sa longueur, & on place dans cette échancrure la regle mobile, que l'on fait hautfer ou baiffer le long de la rainure. & qui est percée d'une petite fente fur toute fa longueur, excepté à chaque extrêmité dans une longueur de trois pouces : cette fente fert de couliffe à un bouton de cuivre, fur lequel est soudée une petite plaque de ferblanc quarrée, dont le bord supérieur fe place toujours foigneusement fur une division de pied; cette plaque peinte en-dehors, afin de fervir de point de mire, est placée en la faisant jouer le long de la fente plus ou moins haut, suivant la pente du terrein que l'on se propose de niveller. De cette maniere on peut prendre une hauteur de quinze à dix-huit pieds à chaque station, ou à chaque coup de niveau, parce qu'on souleve la regle mobile avec la pointe d'un baton, quand on ne peut plus y atteindre

avec la main, ce qui est très commode dans les terreins rapides.

On peut mettre au nombre des regles mobiles en général, l'index qui part du centre d'un inftrument altronomique ou géométrique, pour, apacourant tout le limbe, montrer les degrésqui marquent les angles par lefquels on détermine les diflances, les bauteurs, &c. C'eft cette piece appliée altiade, atidade, qui porte deux pinnules élevées perpendiculairement à chaque extrêmité.

Regle d'aristocique. On donne ce nom a cettaines manieres de calculer, fur lesquelles est fondée l'arishmétique; pout pavenir à la réfolution des triangles recibignes i li-est inévitable d'ètre infirtuit de cse regles, particuliérement de la regle de trois, par laquelle ent touve à trois nombres donnés un quatrieme nombre proportionnel.

Right de trois ou de proposition, appellée aulli en arithmétique régle d'or, regle de compagnie, right d'alliage, right de faulli popition. On appelle ainli regle générale contenue dans la folution du problème. Trouver un des quarte terms d'une proportion dont on ne connait que trois; & d'ou l'ou titre après l'avoir réfous cette right générale: L'on terme quelconque d'une proportion off legal au produit des vertimes divifé par un des moyens, ou au produit des moyens divigés par un des extrimes.

Dans la pratique de la regle de trois on a attention à prendre garde si les termes donnés sont en raison directe ou en raison réciproque avec le terme inconnu, ee que l'on connait par l'état de la queltion, & ce qui donne dans le premier cas la regle de trois, nommée regle de trois directe, qui fert à trouver les termes inconnus de plufieurs proportions.

Il elt des questions composées, dont les folutions nommées regles de compegnits, & par lesquelles il u'est pas bestion d'autre regle que de les distinguer en piuseurs proportions, dont on trouver les termes pisonenus par la regle de trois dirêde, dans laquelle les deux demires tect mes homogenes sont entre 'eux comme les deux premiers.

Réglemens, droits, loix, ordonnances des mines, all. bergrecht, bergordnung.

Réglement (édit de) général en France fur le fait des mines & minieres du royaume, & création d'un grand-maître, superintendant & général réformateur, un lieutenant, & contrôleur & un receveur général; ensemble un greffier aux gages, taxations, privileges & exemptions portées en icelui ; regiftré au parlement le dernier juillet, & à la chambre des comptes le treizieme août 1603. Cet édit de réglement compose de vingt-sept articles, dont nous avons porté les principaux fous différentes lettres , a été enregistré du très-exprès commandement du roi, réiteré par plusieurs lettres de justion, sans que le grand - maître & son lieutenant puissent par provision ni autrement proceder à l'exécution de leurs jugemens soit contre les propriétaires, fur l'ouverture de la terre & autres en consequence, au préjudice des appellations interjaées, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

Par l'article XVIII, tous cutrepreneurs ou autres failant recherche de mines, échient tenus, auffi tot qu'ils en auroient découvert quelqu'une, d'en auroient découvert quelqu'une, d'en ou envoyer l'effai & échantillon qui naura été fait, en indiquant le lieu, province & paroiffe dans lefquelles eff titué la mine, afin de prendre de lui réglement avant de pouvoir faire travailler.

L'article XXI, pour affurer la poffelfion tranquille des mines & mineres à ceux qui les entreprendront, déclare qu'ils ne pourront être dépoliédés ni leurs affociés, fineceliturs & ayanscaufe, des mines qu'ils travailleront fins dificontinuer, à la condition qu'ils faitsferont aux conditions de leurs contrats & réglemens qui leur auront té buillés par le grand-maitre.

Réglement, dans les anciennes ordonnances, fignifie l'ordre que prefcrivait le grand-maître pour tout ce qui devait être observé par eaux qui resloctifiaient à sa charge.

Réglement instructif pour l'exploitation des mines de charbon des Cévennes & autres endroits de la provence de Languedoc. Voyez Genslane, Réglement anciens & nouveaux concernant la navigation de Condé en Hainaut.

Régulateur, diaphragme qui regle le jeu du balancier.

Remblayée (galerie).

Remboursement de l'office de grand-

maure & surintendant des mines & minieres de France, par arrêt du 28 octobre 1741. Nouvelle forme donnée en conféquence à ce qui concerne cette administration, par arret du conseil du 15 janvier 1741, qui ordonne que tous ceux qui exploitent ou prétendent avoir droit d'exploiter des mines, remettent entre les mains des intendans copic des titres qui leur ont été accordes, un état de leurs entreprises, la quantité, espece & qualité des métaux qui s'en tiraient à l'époque de cct arrêt, le nombre des ouvriers qui y étaient employés; le tout bien certifié véritable par les propofés à la direction des ouvrages, par les principaux intéreiles, pour être ordonné enfuite par S. M. ce qu'il appartiendra en connaidance de cause, sur le rapport du contrôleur général des finances. C'est en conséquence de cet arrêt que ce ministre était chargé depuis, de ce qui concerne les mines, dont le département a été ensuite détaché, pour entrer dans celui de M. Bertin, aujourd'hui fecretaire d'état. Rempart, mur, parapet, berme,

clòture, terre-plein, agger, vallum, fa. stein vall; lié, faille. Voyez Faille. Remuage du charbon de terre pour séparer les gros morceaux des menus.

Rendage (jurifprudence), se dit de ce que l'on rend quelque chose au seigneur, au maître, le profit qu'il en rectie; rendage se prend aussi pour la fenne, le profit & revenu qu'on retire d'un héritage; dans la coutume de Liege les rentes créées par rendage sont les rentes foncieres réfervées, lors de l'aliénation du fonds. En houillerie on nomme rendage de prifes , l'acquifition du domaine utile de mines de charbon; ce terrein, en vertu de cette acquifition, peut être travaillé par autant de bures où l'acquéreur juge nécessaire d'approfondir dans l'étendue des prifes ou mines cédées; & il ne peut pas être dépouillé de ce droit, fans ètre desfaisi par l'autorité du juge dans la forme prescrite. Mais cette espece de décret du juge, que l'on nomme femonce, faifine, ne peut avoir lieu que lorsque la société ou compagnie des maitres des foifes entrepreneurs est en défaut de travailler , par exemple, lors d'une ceffion de travail pendant fix femaines, à moins qu'il n'v ait des causes légitimes de suspenfion, comme le manque d'air, l'abondance d'eau ou la guerre.

Rendeur, Terrageur, sié. propriétaire du fonds, qui peut être en même tems hurtier, c'elt-à-dire, propriétaire de la surface.

Renettoyeux, rinetieux, lié. outil

Repaire, (terme d'artifan), marque que les ouvirers font fur les pieces d'un ouvrage qui fe démonte ou fe sadémble, ain de les remettre chacune à leur place quand il en eft befoin. Ce qui fait le même effic en écriture, nota; en ce fens, repaire vient du mot latin reprine, parce que ces marques fervent à retrouver, à reconnaire l'endroit où chaque piece doit être replacée. Repaire, en archirecture, eft une marque qui fe fait fur tre une proposition de la conserva-

un mur pour donner un alignement & arrèter une meliure de certaine diftance, ou pour marquer les traits de niveau fur un jallon ou für un endroit faxe : ainfi, dans les travaux de mines, toute effece de marque, même lineáire, pour recomaître l'ouvrage où on en était reflé Jorfqu'on l'a repris, eft ouelque/cios nommé repaire, repris.

Réparations des dommages , lié. remettre l'héritage en son prissine gazon. Les échevins de Liege sont juges lorsque les experts ne sont point d'accord entr'eux sur l'estimation des domma-

ges faits à l'hurtier.

Repos. Fourneau, Chambay.

Repréfinations paitbulaires, cureans y filepaghes. Par l'arrêt du confoil du 14, pringades. Par l'arrêt du confoil du 16, mai 1604, fin l'ordre & réglement que S. M. veuit être gardé au lait des mines & minieres de fon royaume, il doit y avoir dans les endroirs où travaillent les ouvriers, de ces repréfentations pour la puntion, au ligement du grand maitre & fuperintendant général des mines, ou de fes lieurenns , auxquels la connaiffance des édits doit appartenir en première inflate.

Reprodution de la houille dans les amicins fouterins de mins. Allégation de M. Genneté für ce point, plus que douteufe. Ce qui a pu fe rencontrer dans de vieux ouvrages, & ètre regardé par les ouvriers de nintes comme houille ou minerai de nouvelle formation, ett bein plus vraifemblablement quelque portion ancienne laiffee ou oubliée lorfqu'on en a quitte les travaux, ou quelqu'éboulement de musife de charbon qui occupait le ciel des

galeries, & qui y était ignorée, qui s'elt ensuite retrouvée lorsqu'on est venu y travailler dans des tems poftéricurs.

Réservoir d'air. (Hydraulique), Tambour creux, ménagé dans le tuyau montant d'une pompe foulante.

Refervoir ou fontaine dans les mines du Bourbonnais, servant de bougnou. Réfervoir (puits de) fu. wattu dunt skakt.

Réfidence (obligation à) de toute espece d'officiers en général, dans le lieu où se fait l'exercice de leur office ; on l'emploie du moins lorsqu'il exige un service continuel ou affidu, Par Pordonnance du roi Charles VI, du 30 mai 1413, il elt enjoint aux marchands, maitres faifant l'œuvre, & aux ouvriers de mines de faire leur résidence sur les lieux du martinet & des mines; femblable injonction par Pordonnance du roi Henri II du 10 octobre 1552, aux officiers, commis & députés à la recette du dixieme.

Résine. Poix. Matiere visqueuse qui coule fpontanément ou par incision, de plusieurs especes d'arbres appellés par cette raison résineux ; tels que les pins, térébenthes & autres, dont la réfine liquide qui est le pisseleon, est fouvent appellée du même nom térébenchine, par rapport à sa ressemblance, & l'autre plus groffiere, féchée & épaiffie au feu ou au foleil, fouvent melangée & distinguée alors par les noms de poix-réfine, colephone, poixnoire, poix de Bourgogne. Une des parties conflituantes, inflammables des charbons de terre est une sorte de réfine.

Réfineux , arbres qui fournissent de la rétine, appellés en Allemand bois

à aiguille.

Réfinifié, espece de régénération continuelle de cette réfine dans les cendres du feu de charbon de terre, qui s'en engraitfent fans ceffe.

Resistance, poids ou obstacle à vainere. Se dit en général d'une force ou d'une puillance qui agit contre une autre, de forte qu'elle détruit ou diminue fon effet. Il y a deux fortes de réfiftances, lefquelles dépendent des différentes propriétés des corps fluides ou folides réfiltans ; & ces réfiltances font réglées par différentes loix.

Réfolution. (Jurisprudence.) Signifie quelquefois décision d'une question, quelquefois la délibération prife par une compagnie. Réfolutions de la cour du charbonnage à Liege, sur diffé-

rens points de houillerie.

Réfolutions & placards. (Commerce.) On appelle ainsi en Hollande les ordonnances des Etats-généraux des Provinces-Unies, foit pour la police, foit pour la politique, foit enfin pour le commerce. Quelques-uns mettent une différence entre réfolution & placards, regardant la réfolution comme l'ordonnance même, & le placard comme l'affiche exposée en public pour promulguer des réglemens, Voy, Placards.

Réfolution, plus communément folution. (Mathématiques,) Enumération des choses qu'il faut faire pour obtenir ce que l'on demande dans un problème. Réfolution algébrique de deux efpeces ; l'une qui s'exerce fur les problėmes blimas numériques, une fur les problemes mes fomériques. Réflution des patientes toutes de la figure des fueres, acquient et a nigure des fueres, soi l'art de chercher par le muyen des hypothénules & des angles donnés, les perpendiculaires & les bafes, & de les expofer avec leurs angles fuer un triangle, c'est chercher la fuer toute de l'appropriet de l'appropriet

Responsable, ouvrier faisant sétoyer les foises sans raison valable, est responsable du dommage qui en résulte.

Reffaigner, faigner une areine, lié. Reffaifir ou déposséder les maitres dans leurs prifes, lié.

Reffort. (Physique.) Effort que font certains corps pour se rétablir dans leur état naturel, après qu'on les en a tirés avec violence, foit en les comprimant, foit en les étendant; c'est aussi ce qu'on nomme force élaftique ou élaflicité. Cette qualité dans l'air, ainsi que sa pesanteur, influent confidérablement fur l'action des mashines hydrauliques. Reffort fe dit quelquefois & affez fouvent du corps même doué de cette élasticité; de là il s'emploie plus ordinairement dans les arts pour fignifier toute piece élaftique employée dans un grand nombrc de différentes machines, pour réagir fur une piece & la faire mouvoir par l'effort qu'il fait pour se détendre ; pour cela une des extremités du reffort s'appuic ordinairement fur la piece à faire mouvoir. & l'autre est fixement attachée à quelque partie de la ma-

Tome XVIII,

chine. Ces refforts font quelquefois en lation tres - écroui, mais communément ils font de for forgé ou d'acier trempé, & un peu revent ou recuit, afin qu'ils ne callent point. Dans la machine à vapeurs on voit pulsaries pieces de ce genre, comme le recurdettiné à prefer le régulautre contre l'orifice du collet. Un utre contre l'equel le bouton du régulateur s'appuie en allant en -avant, lorfqu'il fe

Restitution des denrées à Liege, infligée avec une amende par réglement du prince Théodore aux ouvriers de fosses qui en portant des houilles aux paires, en détournent quelque partie. Retardement d'ouvertures & de travail de mines : par l'arrêt du 14 mai 1064, toute personne qui a contracté & pris réglemens du grand - maître, est tenue, un mois après le contrat, de se mettre à l'ouvrage, sous peine d'être dépossédée, à moins que lesdits entrepreneurs n'aient une excufe raifonnable & fuffisante; font de même dépoffédés, ainfi que tous employés en faute dans le cas d'interruption de travail par négligence, ou autre motif dont ils ne puillent donner excuse légitime.

Retrailles. Déchet. Rognures.
Retrécie (veine), all. streindure
Veinc étranglée par quelque krousse
ou koumaille.

Retroffeux, (houillieres de Dalem) ouvriers des paires.

Retrouver la veine êtranglée ou coupée par un filon croifé ou divifé dans la couverture ou dans le chevet. De ces C c

différens cas, le plus difficile est celui où la veine se trouve étranglée au point qu'elle ne s'apperçoit plus du tout, M. Delius confeille alors de fuivre la recherche dans l'heure de la direction, & la veine se retrouve le plus souvent dans la premiere puistance, après avoir traversé la partie du roc qui la coupait; mais quand cela n'arrive pas dans la distance de quelques toifes, il faut chercher la veine par des galeries de traverse. M. Delius emploie la fin du quatrieme chapitre à discuter toutes les différentes manieres dont les veines peuvent se perdre & se retrouver.

L'accident le plus fréquent, c'eft l'écranglement c'et-à-dire que la l'écranglement c'et-à-dire que la l'et-augnement, c'et-à-dire que la colonit, c'et-augnement, c'et-à-dire plus colonit, c'et-augnement d'au cette partie la veine, qui alors elle perdue julqu'à une certaine diffance; mais rien n'eft plus facile, felon M. Delius, à retrouver, en pourfuivant les extrémités des alongemens, ou les approfondiffemens dans l'intervalle des deux especes de rocs, julqu'à ce qu'ils commencent à le rétablir dans leur premiere forme. Revelte. Répédaine, fil. Outil de

Réverbéré (feu) par le forgeron dans sa manœuyre,

fer employé par les xhaveurs.

Revisifonem des paits de mines ; différent felon différentes circonflaness. En maçounerie, en partie ou en totalidé. En briques , quelquefois à chaux , d'autres fois fans chaux ou à fec, felon que les endroits font humides ; en faicines , appellées roifie , pour les foiles de petit athour. En gros bois, pour les foffes de grand athour, comme il fe pratique dans les mines de Newcaffle. Revêtiifement des puits quarrés, & quarrés lougs, fixés par l'article IV de l'arrêt du confeil portant réglement pour l'exploitation des mines de houille, du 14 janvier 1744.

Révolutions, ou basses de veines,

de couches,

Réveillon. Coupure. Rayon, lié.
Reuillon, dans les mines de Decize,
petit puits à plomb, établi à côté du
bure d'extraction, & moins large que
ce bure.

Rexhaver une fosse, lié. Travailler de nouveau une fosse qui avait été dandonnée, & à laquelle on donne alors plus d'étendue qu'elle n'en avait. Richon-fontaine (arcine de), l'un des ouatre conduits de décharge prides

vilégiés dans la cité de Liege.

Ridge, an. Faille, qui fait varier
l'allure des veines.

Riegel, all. Petites montagnes longues par les côtés, & qui tiennent à de grandes montagnes.

Rigole. Coupure pour les eaux.

Aquarius sulcus.

Rib-ppement de veines, produit par une faille, dans une mine de charnon, à Bishop Sutton près Stowi en Sommertshire. Rihoppement en faut de mouton. Rilegature, ital. Fente remplie

de quartz ou de spath. On entend aussi quelquesois par cette expression une veine métallique.

Ring (eiserner), all, circulus ferreus.

Ringard. Barre de fer ronde, plate

par un bout en forme de lance; elle elt deftinée, suivant sa longueur & sa grosseur, aux différens ouvrages d'une forge.

Rinfage des battaux. Verfage des marchandifes d'un bateau dans un autre, ou de trois oateaux en deux feulement.

Ripaffeur, lié. ouvrier de mine qui fuccede dans le travail au boilfeur. Riftapleur, lié. ouvrier qui fuccede

dans le travail au ripaffeur. Riftay, raftau, lié. rateau tout en

fer, pour les hiercheux & les stanseurs.

Riviere navigable. Considération générale sur cet objet, dans les spéculations de mines, pour la facilité du débouché.

Rivier donnant matiere à qualque problème de gionérie fouterius; tell, par exemple, que celui de l'ouvrage de M. de Genilane. No. XVI. Un point étant donné dans un vallon, déterminer, s'il est possible, d'y amene une riviere qui en di s'iparie par une monsagne, b' le nombre de toiste de presmun qu'il y avanti e s'aire.

Rixthaler. Monnoie étrangere va-

Robines, ou clef de tuyaux par lefquels se déchargent les eaux dans différentes opérations de mines, appellé à Liege tranon.

Roe de montagne, Roche. Un cliamp négligé dans la pratique de l'exploitation des mines, & dans lequel M. Delius a perfectionné les commilances ; c'eft ce roc des montagnes, dans lequel les veines & filons ont ordinairement leur marche & leur direction. Jusques à présent on ne s'est point mis en peine d'en déterminer la nature par l'examen & l'analyse chymique; les pierres de veines, les pierres de gangue, comme quartz, foath, ont feules fixé les vues des phyficiens minéralogistes, qui les ont regardées comme matrice des métaux s les chymistes seuls se sont exercés sur ces pierres uniquement par rapport aux opérations métallurgiques. Selon M. Delius, ce roc des montagnes est la vraie matrice métallique. Cet auteur ne s'est pas moins attaché aux pierres qui fe trouvent dans les veines . filons & amas, mélées avec du minerai, ou fans minerai, & qui font différentes du roc formant la masse de la montagne, ainsi que sur les différens changemens qui se rencontrent dans le roc de la couverture & du chevet des veines , & qui déroutent fréquemment les mineurs. M. Delius insifte fort fur l'importance dont il est pour les mineurs, de bien observer & connaître les rochers dans lesquels les veines & filons ont ordinairement leurs marches ou directions ; ce favant en distingue cinq especs, les rochesardoifes , les roches fablonnenses , les roches cornées, les roches calcaires & les roches mixtes.

Roc. Roche entiere qui est pleine dans toutes ses parties, qui est sans ouvertures, & qui est par-tout de même nature.

Roc d gros bancs. Roc dont les feuilles font grosses.

Roc bosfe. Roc dont les feuilles font

Roc confus, dont les feuilles n'ont pas de bancs réglés, mais dispersés au hasard.

Roc félé, roche fendue, qui n'est pas entiérement lié par les fentes, mais qui a quelques vuides, ou qui est rempli d'une espece de terre molle; dans ce dernier cas, ce roc se nomme roc plein de filons pourris,

Roc feuilleté, dont les baucs font

Roc à filon savonneux, c'est-à-dire, rempli de matiere savonneuse. Roc ou grès. Roc machuré. Rocher

gris. Granit blanc, grifatre, très-

Roc noir ardoife, brouillé.

Roc pourri, dont les bancs font défunis, & dont les intervalles ne sont occupés que par des matieres molles, favonneuses, ou des filons pourris. Roc de quarier, servant de toit à la

graude mine.

Roc folide. Roc entier. Roche dans laquelle on ne reconnaît ni banc, ni couche.

Roe à trouer. Mines métalliques. Couche d'ardoife pauvre, placée dans le toit, au-deffus de la couche du minerai, & fur laquelle on prend quelquefois la hauteur que l'on veut donner aux gradins.

Roc (pic de).

Roches. On appelle ainsi des pierres composées de caillou, de spath, de mica, & quelquesois même d'autres

pierres.

Roche cornée, fu. graeberg. Pierre
que l'on confond fouvent avec le granit, le schiste corné, le gestell-stein:

fes parties effentielles, felon les remarques de M le baron de Dietrich, dans fes notes für les lettres de M. Ferber, font du quarz, dans lequel il y a des teches ou des raies grofieres de mica, féparées les unes dantes; mais lorique ces raies des autres; mais lorique ces raies des cette roche devient fichitled ou feuilletée, l'ufige auquel on l'emploie pout les foyers lui fait donner le nom gof-et-l'fién, faius pouvoir néaumoins appliquer cette même dénomination à la roche cornée, employée au même dige, au défiell-litein.

Roche de corne. Argille endurcie qui fait la lisiere de quelques filous; on désigne aussi quelquesois par ce nom

des cailloux ou pétro-filex.

Roche - la - Moliere eu Forez , où est
la mine de charbon appellée mine
Sainte - Françoife, dont le charbon se
vend à Paris, sous le nom de mine

royale.

Roche. Territoire d'Auzat en Auvergne. Expérieuce pyrique fur le charbon de cette mine. Au dire des marchands, il est d'une qualité très-insérieure à celui des autres mines din même canton, & ne peut être employé dans la confommation de Paris.

Rocher, ou urer veure. Touraeu. Terre compacte dans les houillieres du Hainaut.

Rocher calcaire, ou fpatheux, ou calcinable, très-commun dans une partie du pays de Liege, appellé, par les ouvriers de mines de fer, pays blanc.

Rochers quartzeux , très - volumi-

neux, arrangés en lames paralleles, variés d'ailleurs . & entre-mèlés dans toutes les autres circonstances de couches de pierres, de grès ou fablonneufes, de schistes noiratres, de pyrites & de houilles. Ces rochers d'une fubstance vitrifiable & inattaquable par les acides, forment la maile générale des montagnes & des vallées du côté de Franchimont au pays de Liege, & font d'une matiere analogue à l'argille; les plus tendres se réduisent même en argille avec le tems. Tous les rochers du pays, tant les calcaires que les quartzeux, à l'exception de quelques portions superficielles renversées accidentellement, y font dans un ordre très-régulier, selon l'observation de M. de Limbourg le jeune, & ils y gardent une situation assez constante; le Bord supérieur de leurs lames se dirigeant en longueur de l'elt à l'ouest, & leur plan étant à peu près perpendiculaire à l'horizon, comme si ce n'était qu'une seule & même masse trèsétendue au loin dans le pays, & trèsenfoncée en terre.

Roche schisteux, dit par le même auteur, rocher de matiere vitrifiable, formant une partie du pays Belgique, qualifié par les ouvriers de mines de fer, pays noir.

Roches qui accompagnen les veines de charbon daus le pays de Liege. M. de Limbourg le jeune obferve dans un mémoire préfenté à l'académie de Bruxelles, que les rochers à houille de ce pays font à la proximité des rochers calcaires, qu'ils font compofés de lames paralleles ent'elles.

Rochers (forage des) en Angle-

Rock fande, an. roc fablonneux. Rocd brecht, all. fer caifant à chaud. Roh-fmalzen, fu. premiere fonte, ou fonte à dégrossir.

Roh. stein. (Métallurgie.) Matiere impure & mèlangée, qui s'obtient dans la fonte après le roh - fmalzen.

Roisse, tié. armement de fascines maintenues par des planches, pour soutenir quelquesois l'intérieur des bures.

Roisse, lil. (pendage de) perpendiculaire ou à peu pres. Rokter. Hacher menu.

. Rolle. Descente du puits. Buse du bure.

Rollen, all. longa capfa patens Rolles. Rollettes. Orbiculi. Poulies, en bois de chène, ou de hètre. Bois de rolles. Rolles du bure, lié. Rolle du chat de vallée, lié.

Roly en Boulonnais, avoifinant les mines de charbon de terre concédées par arrêt du confeil au du d'Humieres le 6 juin 1741 : par un autre arrêt du confeil, du 28 feptember de la même année , défenfe au fleur Bumps d'ouvri dans fes terres de Roly & Aulnay , des mines de charbon de terre, à la diffance de deux cents perches de celles du duc d'Humieres.

Rombaum, all. Sucula. Méchanique.

Romaine (bureau de la-) à Rouen & au Havre, où les maîtres de navires, en vertu de l'arrêt du conseil, du 11 septembre 1714, sont leur déclaration, & représentent leurs connaissemens & chartes parties. Cette douane est appellée romaine, de ce que cette sorte de balance y est particuliérement en usage.

Rondelot (houille en). Rondelot. Gros charbon. Gaillette. Se vend à Arras à la même mesure que le menu charbon.

Rosette (cuivre de) de Suede, entre dans la composition de plusieurs agrès de mine.

Rounflore, an, pierre pourrie.

Rouen stone, an. pierre pourrie.
Rouices, ou routes de l'areine, lil.

fourches de l'areine. Rouge, rouet. Machine compose, dont l'effet est très - considérable ; les rouages ne sont autre chose que des treuils, dans lesquels la puissance agit fur la grande roue, à l'aide de fes propres dents; ce qui tient alors lieu du cylindre, est une roue dentée, beaucoup plus petite, adaptée sur l'axe ou tige de la grande roue, de maniere qu'elle ne peut tourner que la grande roue ne tourne aussi. Pour diffinguer l'une de l'autre, on nomme la petite un pignon; ses dents s'appellent des ailes, Voyez Leviers. Voy. Ailes. Sous ce nom de rouage, on comprend dans une machine toutes les parties qui regardent les roues, les lanternes, les fuseaux, les pignons. Hernaz ou machine à rouage pour l'enlevement des denrées de quelques bures, mu à bras, par des chevaux.

Roue. (Méchanique.) Machine fimple confiftant en une piece ronde de bois, de métal, ou d'autre matiere, & qui tourne autour d'un aiffieu ou axe. Le même nom de roue est souvent donné aux poulies ou moulettes.

Roue dans fon aiffine. Machine composée d'une roue attachée par les rayons à un cylindre ou rouleau, que l'on nomme resuit, 8 qui ell appuyée par les extrémités. La puissance elto-dinairement appliquée à la circoniférence de cette roue, qu'elle fait toun-erp ar le moyen de plussieures chevilles perpendiculaires à s'on plan; le poiste est attaché à une corde qui tourne autour du treuit. Tel est l'estre de la propriété de cette machine.

La roue est une des principales puisfances employées dans la méchanique, & est d'ulage dans la plupart des machiuse; on lui donne différentes formes suivant les mouvemens qu'on veut produire, ou l'usage qu'on veut est faire. Les rones font distinguées en roues simples & en roues densées.

La roue simple ou proprement dite,

est celle dont la circonférence est uniforme, ainsi que celle de son aissieu ou arbre, & qui n'est point combinée avec d'autres roues. Telles sont les roues de voitures. Roues des voitures pour transporter les charbons de la mine aux magafins. C'est la même regle que pour la machine appellée tour ou treuil, axis in peritrochio. En effet, la roue simple n'est au re chose qu'une espece de treuil, dont l'aitheu ou axe est représenté par l'aissieu même de la même roue, dont le tambour ou peritrochium est représenté par la circonférence de la roue; les grandes roucs (il faut entendre par-là celles qui ont einq ou fix pieds de diametre), ont l'avantage d'avoir leur centre à peu près à la hauteur d'un trait de cheval, ce qui met son estort dans une direction perpendiculaire au rayon qui potte verticalement fur le terrein, c'éth-à-dire, anns la direction la plus favorable, au moins dans les cas les plus ordinaires; c'ét une remarque faite par M. l'abbé Nollet, dans sies Lecons de ohysous.

Roues en couronne, & roues plates & de champ. Roues dont le plan est perpendiculaire à la partie regardée comme la base de la machine.

Rouse denties. On nomme ainst celles dont la circonscrence ou les utifieux font partagés en dents qui engrenent dans des pignons, afin qu'eles puisfent agir les unes sur les autres, en s'engrenant dans des pignons, « se combiner; ce qui forme une machine compose, très - propre à élever de grands furdeau.

La théorie des roues dentées peut être renfermée dans la regle fuivante : la raison de la puissance au poids, pour qu'il y ait équilibre, doit être composée de la raison du diametre du pignon de la derniere roue au diametre de la premiere roue, & de la raifon du nombre des révolutions de la derniere roue au nombre des révolutions de la premiere, faites dans le même tems ; ou simplement, le rapport de la puissance est comme le produit des rayons des pignons au produit des rayons des roues. En effet, dans chaque roue & fon pignon la puissance est au poids comme le rayon de la premiere roue est au rayon du pignon. Ainsi chaque roue donnant ce produit, le rapport de la puissance sera au poids comme le produit des rayons des roues. On voit par-là combien une machine des roues dentées peut augmenter l'effort d'une puissance.

Les roues multiplièes font fouvent d'une grande ultife, ou pour aider, ou pour accelfèrer le mouvement; néamoins l'incouvénient qui en té-fulte d'un autre côté par une plus grande quantité de frottements, peut quelquefois étre tel, qu'alors cet inconvénient égale ou furpalle même l'avantage qu'on pourrait retirer de la multiplication des roues. Les dents de ces roues font de hêtre pour l'ordinaire. M. Delius préfere le bois de chêne trés dur.

Machines composées de roues dentées. La plus grande perfection de ces machines est, en général, un point trèsdifficultueux; on ne peut dans ces machines compter fur une précision bien exacte; il faut, pour ainfi dire, que le pignon & la roue ne fassent simplement que se toucher, M. Camus s'est attaché dans fon Cours de mathématiques, à déterminer la meilleure figure qu'on puisse donner aux dents de ces roues, ainsi que le diametre que deux roues qui engrenent ensemble doivent avoir relativement au nombre de leurs dents, & à la quantité de leur engrenage.

Roue, dans les machines hydrauliques, all. kunst rad, sont de différentes especes. Roues à aubes. Roues à pots, ou à augets. La roue considérée dans la méchanique comme un levier continuel, plus elle est grande, plus fon demi-diametre ou ravon eft éloigné du point de la charge, c'està - dire , de l'anse de la manivelle ; car plus le bras de la manivelle est contenu dans le rayon de la roue. ou dans les distances instantanées de l'éloignement des godets, plus la puillance de la roue devient confidérable, ou ce qui est la même chose, plus la charge adaptée au tirant diminue; & comme une grande charge contient beaucoup plus d'eau, que le poids de l'eau & fon éloignement de la charge composent toute la force de la roue, il est évident qu'une grande roue a beaucoup plus de force qu'une petite, toutefois lorsque les manivelles font d'une même proportion; par cette même raison les roues des machines hydrauliques dans les mines sont presque toutes de cinq ou six toises de hauteur.

châte infilieure, ne ditferent les unes des autres, yu'en ce que les premieres reçoivent leur mouvement de Peau qui tombe dans les godets fupérieurs, & qui y refle jufqu'à ce qu'elle fe décharge inférieurement. L'agent des roues à chûte inférieure est l'eau venant à choquer obliquement contre les godets; mais comme dans ce cas i finat un plus grand volume d'eaux, ce qui est rare à avoir auprès des mines, les roues à chûte fupérieure font les plus ordinaires. L'établifement de ces machines demande donc au préalable un nivellement de ces machines de

Roue à chûte supérieure, & roue à

ment caud de la pente de l'eau, pour déterminer à quelle hauteur on peut s'au procurer pour déterminer le chot de l'eau contre les ailes, connaître la quantité d'eau qui arriva dans un tens douné, fant de contruire l'étulufe en configuence. Le différentes confirmier l'étulufe en configuence cues à châte inférieure font décrites dans M. Delius; elles différent principalement de la confirudition des rouses à châte inférieure en ce que leurs ailes font dreffées en ligne droite, & correspondent aux rayons.

Roue à vent , all. flocher. Tambour à vent, machine usitée depuis longtems en Allemagne pour porter de l'air dans les mines, & représentée dans toutes ses parties parmi les planches de M. Delius; composce d'une cage ou d'une caisse renfermant dans fon intérieur une roue à ailes, adaptée à un arbre cylindrique, dans lequel îl y a une manivelle enchâtice qui se meut à bras d'hommes. L'air est mis en mouvement circulaire, & en s'éloignant vers la périphérie, s'introduit dans des tuvaux adaptés à la cage ; l'air contenu dans le milieu étant exténué, l'air extérieur entre fans ceffe par des ouvertures placées latéralement . & est toujours porté dans les tuyaux. Lorfque cette caiffe fert d'aspirateur, on adapte ces memes tuyaux à l'ouverture ou elle afpirait dans le premier cas, & à la superficie. ainfi que le tuyau par lequel est pouffé le mauvais air afpiré. Cette machine a aujourd'hui la préférence sur toutes les autres, parce qu'elle peut être placée placée par-tout fans grands inconvéniens, que son mouvement demande peu de sorce, & qu'on peut, avec elle, se procurer de l'air frais sans interruption.

M. Delius remarque qu'il est néceffaire qu'elle soit placée dans des endroits où elle puisse aspirer & pousser toujours un air frais; car fi elle afpirait un air mauvais, elle augmenterait celui que l'on veut extraire de la mine. Lorfqu'au contraire ces machines doivent être aspirantes, il est essentiel de les placer de maniere que l'air afpiré puisse se communiquer tout de fuite avec celui de la fuperficie. fans pouvoir s'introduire de nouveau dans la mine ; en conféquence il faut, quant aux machines foufflantes, les placer dans l'endroit où l'air de la fuperficie entre dans la mine, & les machines aspirantes dans l'endroit par

lequel l'air fort de la mine. Rouergue, province de France, abondante en charbon de terre. En 1763, il y en avait une quarantaine de mines ouvertes, dont la fouille datait, pour la plupart, de 30, 40 ou 50 ans; le charbon s'v maintenait alors à un prix plus modique que dans aucune mine connue; elles font travaillées par percement de jour. Les concessionnaires qui, aux termes de l'arrèt du 15 février 1763, devaient fe mettre en état dans un an à compter de cette date, de faire le fervice du public, fe font trouvés convaincus par procès - verbal fait en vertu d'un arrêt du parlement de Toulouse, n'avoir extrait, dix-huit mois après l'ob-

Tome XVIII.

tention de leur concession, que 778 comportes de charbon, dont 300 seu-lement étaient d'allèz bonne qualité, malgré le travail de soixante hommes par jour, depuis le mois de février 1774, jusqu'au 4 septembre; ce quiett très - différent de ce que les habitans failâtent charger année commune.

Rouet. (Charpenterie.) Affemblage de madriers, fur lequel on affeait la maconnerie des puits, bien de niveau dans celui que l'on approfondit. & fur lequel on établit la maconnerie, dans la construction indiquée par M. de Genssane, art. XXI du réglement qu'il propose. Les madriers dont il est compose, ont quatre pouces d'épaisseur sur une largeur à peu près égale à celle du mur que l'on construit dans le puits , & d'un diametre pareil au diametre de cette foife, felon que le puits doit être profondé en dragans; ce rouet doit être double & affemblé avec de fortes chevilles : si au contraire on veut faire le puits par un travail en fous - œuvre, le rouet doit être fimple; & pour un puits de fix pieds de diametre , il doit nécessairement être composé de six madriers de trois bons pieds de longueur en - dedans, de la largeur du mur, & ces pieces ne doivent pas être affemblées.

Rouet à fufil des houilleurs Anglais.

Rouge (craie), sanguine, hématite, tête vitrée:

Rouge fin d'Angleterre, Brand. Rouille ferrugineuse (teinte nuancée de) formant le fond de la couleur de la premiere couverture de la veine de premier juin 1562. Ordonnance du même, du mois de mai 1563, qui foumet toutes fortes de perfonnes au paiement du dixieme. Les droits de dixieme qui n'ont pas été payés, déclarés usirrpés par lettres de Charles du 26 mai 1562.

Ordonnance de Charles IX du mois de septembre 1563, qui désend au parlement & à tous autres juges de connaître des différends sur le droit de dixieme.

Don du dixieme pour fix ans au 18 feiteur Vidal, par lettres de Charles du 28 feptembre 1568. Don & octroi du 28 feptembre 1568. Don & octroi du 28 feptembre 1568. Don & octroi du 28 feptembre 1724. Arrêt du confeil du premier mai 1731, qui révoque ce droit. Arrêt du confeil du 14 mai 1746, qui dispense le fieur Blalon de payer pendant cinq ans, à compter du 3 décembre 1734, au fermier du decembre 1734, au fermier du demaine le quint denier au muid du gros charbon de terre, & le dixieme au muid du même, provenant des miues qu'il fait exploitet dans sa seine geurie de Blalon.

Royon. Coupure, lié. reuillon pour fuppléer au peu d'épairseur des veines dans l'exploitation, quelquesois pour fervir de canal aux eaux, &c.

Royons, lié. Cerceaux, bandes de fer defunées à renforcer différentes caisses qui entrent parmi les agrès de houillerie, comme les baches & autres ustensiles de ce genre.

Rubble. Rully , an. Pierreux.

Rubord, charpenterie, premier rang de planches ou bordage d'un bateau qui se joint à la semelle, & qui est la premiere piece du fond du bâtiment. Rule, an. Ruler. Squere. Equerre. Rulle. Monter en rulle, lié. c'est-à-dire, monter directement en pendage de veine.

Run, commerce de riviere. Terme employé dans les anciennes ordonnances pour fignifier rang.

Rupure de gazon, lié. espece de denier-à - Dieu que donne au hirrier ou maître de la superficie celui qui entreprend un nouveau bure: c'est ordinairement une piece d'or qui est un ducat. Cela s'appelle donner quetque chose pour la rupture du gazon;

Rusbruch, all. premiere entaille ou entame dans une veine attaquée avec l'outil; ce qui revient affez à ce que les houilleurs Liégeois nomment choxque.

Rutrum. Beche. Hoyau, all. fruck. Ruwalette, lié. Ouverture de taillemens, lié. Petit canal pour l'airage dans un burtay, ou petit canal pour l'airage.

S

SABLE, melangé ordinairement dans les glaifes, dans les argilles, & dans les mines de charbon.

Sable d'alluvium des bords de l'Efcaut, employé à faire des briquettes.

Sable bouillant. Les travailleurs en terre nomment ainsi une espece de sablon qui se trouve dans les marais, & au travers duquel l'eau se fait jour quand on marche sur ce sable.

Sable gras. Sable coulant. Glarea mobilis. Sable des fondeurs. Sable à faire des moules, an. form fand.

Ddij

Sable pierreux de la mine du roi Adolphe-Frédéric, fin, d'un jaune clair, de fix à neuf pouces d'épaifeur, entrelardé de molécules d'ardoife noire ou charbonneufe; cette pierre de fable ne fe fond point, mais fe divife lorfqu'elle a été chauffée & refroidie.

Sable foufreux, qui fe trouve quelquefois dans le charbon de Wettin.

Sable verd, noirâtre, composant une conche folide des mines de charbon du pays Montais, & qui a l'air d'etre

volcanifée.

Sable vitrifable, anguleux, & rude an toucher, commun dans quelques plaines de la bantieue de Liege, & no-tamment dans celle où eit placée la citadelle. M. de Limbourg le jeune, dans un mémoire envoyé à l'académie de Bruxelles, remarque que ce fable & le flozy y font arrangés en couches horizontales de peu d'épaiffeur, fous le rocher y dans cette partie du pays, c'eft-à-dire, prés la citadelle, les fables y font mèlés d'une forte de raise.

Sable (conftruction à chaux & à)
pour les murs d'étai des galeries. M.
de Genssane confeille de faire usage du
mortier de M. Loriot.

Sablonneuse (argille) ordinaire dans les mines de charbon. (Couche.)

Sablomaufe (pirre) d'un gris-blanc, fouvent mèlée avec du mica ferrugineux noir ; elle n'a pas ordinairement de feuilles, ou elles font fort épaisfes; dans fa rupture elle est trés-leche au toucher, & grenue; tantôt elle est peu dure, tantôt moyennement dure, & donne du fen quand elle est décidément durc. (Terre.) Ainsi nommée de quantité de sable dont elle est composée: elle admet facilement l'eau; mais elle s'y sitre, & n'y reste pas.

Sac pour extradion. Sorte de poche faite d'une piece de toile ou de cuir coufu par le bas & par les côtés, ouvert feulement par le haut pour mettre dedans ce que l'on veut.

Dans que'ques mines métalliques, les face employés à l'enlevement du minerai du fond du puis, font de cuir de bœuf & gamis de leurs poils, ce qui les rend d'un fervice d'affez de du-rée. M. Delius ellime qu'ils fonta étaployer de préférence à des caiffes dans les puits larges, perpendiculaires, qui ont peu ou point de boñiqe, & qui ont peu de profondeur. Il y a de ces foss de deux grandeurs différentes ; les grands contiennent fix quintaux, & les neits deux.

Dans les barints à cau, le nombre de fiacs à extraire ne peut point fé fixer, comme on fait avec le baritel à chevaux, attendu la mécellité où l'on est d'économifer très foigneu-fement les eaux pour l'ulage de beau-coup d'autres machines; car plus les godets fe rempfifient promptement, plus l'eau fuit ou court, plus la roue tourne, & plus on enleve de face.

En Angleterre on se sert pour vuider les eaux, de facs de cuir qui s'enlevent avec des cordes : il est de ces sacs qui contiennent huit ou neuf gal-

A Braffac le charbon s'enleve de la mine dans des facs qui se transportent à dos d'âne au port d'embarquement. M. de Genifiane, article XXXVI de fon réglement, improuve l'enlevement des charbons dans la mine avec des facs; cette maniere est, sclon lui, dispendieuse à la longue, & il observe qu'elle brise le charbon.

Sac, pour mesure. A Nort ou Niord en Bretagne, on compte que la pipe est composée de trois charges de chaque cheval, ou six sacs.

Le chaldron de charbon de terre fur la Tamife, pour y être vendu, doit être composé de 12 sacs ou 36 boisseaux.

Sacrée (houilliere) dans le comté de Asmur près Charleroy, ainfi nommée du nom du propriétaire qui en avait aussi fait la découverte. Elle est aujourd'hui la moindre du pays, & tire à sa fin.

Sacuka, fu. pencher, incliner, pendre.

Safran de mars. Ocre. Fer ainsi réduit par l'humidité.

Safra. Saffor. Cobalt réduir en verre pulvérifé; ou vend auffi fous ce nom le cobalt après qu'il a été roit, mais mèlé avec deux ou trois parties de cailloux ou de quartz calcinés. Sa calcination peut s'exécuter au feu de Charbon de terre qui ne peut pas non plus nuire à fa vitrification. Moyen propofé par M. de Genifane pour remédier à cet inconvénient dans le cas où il aurait l'autre.

Saffe (ert) all. Guhr. Succus mi-

Saignée dans les mines du Hainaut Françals, eaux fortant des rochers par des fentes ou coupes. Saigner les eaux, lié. saigner l'areine.

Saignée (médecine chirurgicale) à la jugulaire & au bras, eft utile, felon quelques cas particuliers, pour fecourir les houilleurs noyés ou suffoqués dans les mines.

Saint - Andeol (charbonnieres de). Sainte-Croix, près Sainte-Marie-aux-Mines, endroit où l'on a découvert du charbon de terre vers 1772.

Saint-Leger-des-Vignes (paroisse de) sur le bord de la Loire, en Nivernois, où sont les magasins de charbon des mines de Decize.

Saint-Severe (carreau de). Espece de granit assez frequent dans les mines de charbon.

Salband, all. Listere de veine, écorce du filon. Lapis tunicatus. Les mineurs Allemands appellent falband la fubftance fossile placée entre le filon & la roche, ce qui donne l'idée de l'enveloppe ou de l'écorce du filon ; il signifie aussi la disposition ou l'arrangement des pierres en général; mais le mot falband défigne plus particulièrement la partie de roche qui borne les filons par les deux côtés, ce que l'on exprime par le mot listere. C'est une espece de pierre qui n'est ni trop dure. ni trop tendre; il y en a cependant qui se trouvent être de la nature de la pierre cornée , & alors on l'appelle befteg. Mais communément les falband font argilleuses & terreuses. Elles renferment & contiennent fouvent des métaux, & reçoivent les exhalaifons & les vapeurs métalliques.

Sale (Houille) lie, charbon menu.

Saler, lié. journée du maître - ou-

Salines ou faulnerie. On peut y employer le feu de charbon de terre, comme cela fe pratique dans quantité d'endroits.

Satjeriters. En Succe on se set au menu poussir du charbon de Rosferup , mis en pelotes pour les salpètriers , & on observe qu'elles y entrectiennent une cuisson plus égale que le seu de bois; on y a l'expérience que dans un chauderon de salpètriere, de la toneur de huit connes, dis-huit seaux de liqueur peuvenn être réduits dans l'est pace de vinger, quatre heures en fallpètre, avec une & sept neuviennes de tonne des plus petits charbons de sonne des plus petits charbons de conne des plus petits charbons de conne des plus petits charbons de sonne des plus petits charbons de conne de se plus petits charbons de connection de co

Satificoftrand, en Suede. A 50 bmfles vers l'eft du côté de cet endroit, & à 19 cents braffes an nord de Helfenborg, des Ecofisis ont exploité une mine de charbon vers le milieu du ficele dernier; ces travaux ont été ruinés par les troubles de la guerre. On y voit encore des puits de 16 à 18 braffes de profondeur.

Sand (form). Sable des fondeurs. Sable à mouler, ou à faire des moules. Sand flone. Pierre de fable.

Sanguine. Craie rouge. Pierre hématite. Tête vitrée.

Santé. Les inconvéniens qu'éprouvent du côté de la fanté les ouvriers de mines, fouvent éloignés des paroiffes & des villages, ont été prévus par l'arrêt du confeil du 14 mai 1604, pour l'entretien d'un chirurgien, & les différens fecours. Cet arrèt fixe fur la maffe entiere de tout ce qui revient de bon & en et, la retenue d'un trentiene pour l'entretien d'un ou deux prètres, à l'effet de dire la meffe, a d'admittrer les facemens, &c. Recherches & confeils de méde-cine fur les maladies & accidens qui mettent en danger la fanté & la vie des ouvriers de minse. Effet du chauffage de charbon de terre fur la fanté, Kéfekzions fur quelques artifans expodés journellement à la fumée de ce force.

Sapin (bois de) employé quelquefois à l'étançonnage des puits, défapprouvé par M. de Genssane, article XIX de son réglement, comme ayant le défaut de se pourrir.

Sapine. Sapiniere. Bateau pour voiturer le charbon de terre. Sapine d'Auvergne fur l'Allier.

Sappe. Haway , lié.

Sarbruck en Lorraine. Près de cette ville il y a eu une mine de charbon que l'on a été obligé d'abandonner à cause du seu, que l'on prétend être encore dans son intérieur.

Sarissa. Hou. Hoyau. Sarrolay, au pays de Dalem.

Saverien. Membre de la fociété royale, aujourd'hui cacdémie royale des feiences, arts & belles-lettres de Lyon, auteur du Dictionnaire univerfel de mathématiques & de phyfique, où l'on traite de l'origine, du progrès de ces deux feiences, & des arts qui.en dépendent, &c. 2 vol. in-4º. Ouvragé dont nous avons emprundé beuteoup de définitions de mathématiques & de phyfique. Savon (écaille de), an. foupe, fope feal. Terre argilleuse qui se trouve dans les mines de charbon.

Savon noise Savon liquide, défigné par fa couleur, a fin de le diffingue des favons blancs ou folidas, & dont la fibrique differe particuliérement, quant à la partie grafie employée dans la composition, en ce qu'au lieu d'huile d'olive on y fait eutrer différentes efpeces de graiffes communes, que efpeces de graiffes communes, que contraite en configue de la composition de la composition de la composition de la configue de

Savonneux (bitume factice). Eau minérale favonneuse factice. Masse fa-

vonneuse minérale factice. Savonnerie. Rondelot ou gros charbon favorable pour ces manusactures.

Saut d'une veine, changement de position de couche, de maniere qu'une de ses parties s'éleve, & l'autre s'abaiffe, ce qui s'exprime en difant que la couche ou la veine fait un faut. M. Delius observe qu'en général les étranglemens, écarts & fauts de veines se rencontrent rarement ou point du tout dans les veines qui fuivent leur direction entre deux especes de roc; qu'ils n'ont pu arriver que dans deux especes de rocs, puisque la crevasse a toujours dû fuivre l'intervalle des deux rocs qui n'ont pu être liés intimement. & que les crevasses n'ont pu les croifer, mais ont dù nécessairement finir a fa rencontre; de cette maniere, il

est évident que le faut de la veine n'a pu avoir lieu. Saut de mouton, Rihoppement.

Sautereau. Table de bois, dont on fe fert pour le boulage dans les mines du Lyonnais.

Sauve - garde Lettres par lefquelles un particulier est mis sous la protection du roi , avec défenfes à toutes perfonnes de le troubler. Le roi Henri II. par fon ordonnance du 10 d'octobre 1 552 après avoir attribué à fon confeil privé la connaissance de tout le contenu dans ladite ordonnance , déclare prendre & mettre le sieur Roberval, fes commis & députés, affociés, & tous ouvrans, befognans & trafiquans les mines & ce qui en dépend, taut leurs personnes, familles, que biens quelconques, en sa protection & fauve-garde Speciale ; & afin que le sieur Roberval puisse en toute sureté & liberté continuer lesdits ouvrages, le roi défend à tous les sujets & autres qu'il appartiendra, de violer ni enfreindre cette fauve-garde, fous peine d'être punis comme défobéissans & rebelles.

vir vuide aux bateaux qui montent. Scabini, officiers repréfentans autrefois les échevins pour ce qui concernait les marchandifes venant par eau à Paris. Magifter fcabinoum, autien chef des officiers de la confrairie des marchands fréquentans la riviere de Seine.

Scalæ, all, farten. Scanforiæ ma-

Scandulares (funes), Cordages. Scanforia (machina). Echelles.

Scein. Scel. Sigillum. Par l'arrêt du 14 mai 1604, les fignatures & focis du grand-mairre étaient approuvés & amthentiqués, comme feinges & focis des officiers du roi : il était défendu no conféquence à tous tabellions & noraires de paffer aucun contrat pour le fait des mines & ce qui en dépend, fans que le grand - maître où figné à la minute.

Sceau (frais du feeau), à la graude chancellerie, pour les arrêts du confeil : l'auteur de la découverte d'une mine de charbon dans la montagne de Soyeres en 1770, en a été exempté, & du droit de marc, qui était alors étaibli.

Scidalie, Monat, Del putch ardent, Scidalt Dans les contumes fishedute, dans l'ufige ordinaire cidule ou fédiule. Inflramentum. Siguifie en général toutes fortes de figuatures ou d'obligations fous feing priée, & même des brevets d'acte paife par - devaut notaire. Scidate. Style de Liege. Affalle. Minorial. Tableau.

Scénographie. Terme de perspective. Représentation d'un objet élevé fur le plan géométrique. On ne voir pas qu'elle puille ert d'ulige pour donner une idée nette des travaux fouterceins; la fédiographie ne peup ben s'exprimer ou etre luppléé que par une maile d'argille fraiche, dans laquelle on entaillerait les différentes routes, comme elles le fout dans la mine.

Schacht, fax. Pnits, Schacht. [Kunft.] Puits à machine. Wasser schacht. Puits pour tirer les eaux, tié. puiseux. Schaft, all. [air.] Puits à air.

Schallen, all. crusta. Ecaille. Schauffel, all. Batillum. Pelle de

ls bois. u Scheibe, all, Orbis. Orbiculi. Pou-

ies.
Schelf, an. Terre primitive.

Schelly, veine, an.
Schicht, all, work, Johnnée d'ouvriers. Ouvrages. Tache d'ouvriers.
Schicht-wasser, all. eaux de couches

superficielles.

Schiffer stein. Charbon de terre ardoisé.

Schifte. Pierre feuilletée. M. de Limbourg le jeune, dans fon mémoire pour fervir à l'hilfoire naturelle du pays Belgique, remarque qu'entre Liege & Franchimont, les lames de fchiftes bruns font fouvent renverfées prefque perpendiculairement fur les lames des féhiftes calcaires.

Schiste corné. M. le baron de Dietrich, dans sa traduction des lettres de M. Ferber sur la minéralogie & sur l'histoire naturelle d'Italie, pense qu'on ne devrait appeller schiste corné que l'espece de pierre dans laquelle le quartz est intimement lié avec le mica, de façon qu'on ne peut les diftinguer l'un de l'autre à la vue.

Schifteufe [gangue ou matrice] du charbon de terre , n'est toujours qu'une argille durcie, alumineuse & feuilletée; bitumineuse, lorsqu'elle a été imprégnée d'un acide vitriolique; & fétide, lorfqu'elle a été imprégnée d'acide marin.

Schiftus phlogiflicatus, all. brand skiffer.

Schlauch , fax. embouchure.

Schleff, Traha, all. schlitten, traineau.

Schlich. Chlique , all. Minerai en poudre lavé & préparé de maniere qu'on n'a plus qu'à le faire passer au. grillage pour le porter au fourneau.

Schluter, auteur du traité de la fonte des mines, (traduit par M. Hellot) nommé receveur du dixieme des mines, pour récompense de ce qu'il avait trouvé le moyen de diminuer la conformation du bois pendant qu'il était directeur des fonderies du bas-Hartz.

Schmirgel , all. Pierre d'Emeri. Schoffer . all. barres fermantes. Schram [eimtlischen], fax. Décou-

vrement propre. Schramberg , all. Montagne d'une nature à pouvoir exploiter commodément les mines par des vuides, le long des filons métalliques.

Schramber, all: Rigole, canal. . Schraube ; all. Cochlea , vis.

Schreiber berg Scriba. Juratus actuarius metallicus.

- Schroad, province de Wetfex en

Tome XVIII.

Angleterre (Charbon de terre de). Sa propriété d'amollir le fer, remarquée par les ouvriers.

Schuhe, fax. Garniture de fer.

Schuf, all. Trous que les ouvriers font de distance en distance, dans la recherche de la tête d'un filon.

Schwebend, all. Ligne qui s'écarte peu de la ligne horizontale.

Schwebenter gang. Filon précipité ou incliné.

Schwinge, fax. Bascule.

Schwen grad oder rad hafpel . all, Machine d'extraction.

Schwinge (hampt), fax. Bascule principale.

Scoggan, an. Crochet formant détente. Nom que les Anglais donnerent à une piece de la machine à vapeur . à laquelle elle a été ajoutée pendant quelque tems par Humphry Potter. Cette piece, par rapport à son effet, peut & doit se rendre en notre langue par détente : au moven de ce qu'elle était mife en jeu par la barre ou la poutre, la machine donnait jufqu'à 15 & 16 coups par minute, au lieu de huit ou dix qu'elle donnait lorfqu'on employait un flotteur, quand la force de la vapeur parvenait à ouvrir l'injecteur ; mais le forgan étaut compliqué de cordes, de cliquets, &c. M. Henri Beigton le supprima dans une machine qu'il fit exécuter à Newcastle en 1718, la poutre toute seule faifant l'effet beaucoup plus simplement.

Score, an. Compte. Vingtaine. Mefure valant une tonne.

· Scot blith, an. Charbon ainfi nommé

du port de Blith en Ecosse, où on le

Scrika partium, all. berg schreiber.

Antigraphus scriba partium venditarum.

Seytala. Radii. Rayons, barres du treuil.

Sea coal, an. Carbo marinus. Charbon venant par mer.

Seam, an. Joints, membres de charbon.

Sona à puije de l'eau, feille, finidis. Vaildeau de bois appellé merzie, relié de fer, fervant ordinairement à puiler & à garder de l'eau. Dans un bainté à caux, un féan peut contenir environ 900 à 1000 livres d'eau. M. Delius évalue 80000 feaux d'eau de confommation par 24, heures, la roue failant cinq tours par ninue.

See (charbon). Son poids différent, felon qu'il est plus ou moins see au fortir de la mine.

Sécadou. Séchoir pour le déffeche-1 ment des chataignes dans le Rouergue.

Sécante. Ligue qui coupe les ares eccrele daus des parties déterminées quelconques d'une circonférence. On fe fervait autrefois de ficantes dans la trigonométrie ; on trouve même encore, dans des tables de finus & de tangentes, celles des ficantes : aujourd'hui on peut réfoudre les problèmes de trigonométrie fans ficantes, & en fe fervant feulement des finus & des tangentes; mais il y a des cas où l'ou eft bien aife, pour abréger, d'employer les logarithmes des fécantes.

Sichoir. Halle à fécher pour le char-

bon de terre dans une grande fabri-

Secondaires (montagnes), M. Atduluí, dans fa division des montagnes du Vicentin & du Véronnais, nomme montagnes fecondaires les montagnes qui consistent en couches de pierres calcaires d'un grain ferme & compact, où se trouvent des corps marins pétrifiés.

Seconde. Soixantieme partie d'une minute, foit en la divition des cercles, foit en la mesure du tems.

Secour pour les ouvriers de mines dans leurs maladies, affurés par l'Ordonnance de l'au 1604, qui pourvois à l'entretien d'un prêtre ou deux, d'un chirurgien, & à l'achat des médicamens, dans tout endroit où il y a une mine en exploitation; de laquelle dépenfe, ainfi que des autres , l'état doit être fait & arrêté par le grand-mattre ou fon lieutenant général en fon ablence, felon l'ordre conreun à l'art. X de l'édit de 1601.

- Secours à donner aux ouvriers suffoqués ou noyés dans les mines. La vie des ouvriers suffoqués ou noyés dans les mines dépend des fecours qu'on leur donne dans cet état, ainsi que de la maniere de procéder dans leur administration.

Setre de fondre la mine de fir au fiu de charbon de terre, 6 de le fabria, quer en barres avec le même combufible, proposé à Liege par M. Blakey. En 1777 cet hable méchanicien a fait imprimer une lettre qu'il m'adresse, au fujet de cet article qui le concerne dans mon ou-

vrage; il prétend que cette négociation devait être un secret pour tout autre que pour les personnes intéresfees pil fe plaint de l'inexactitude de mon correspondant dans l'exposé du fait; il donne enfin dans cette lettre l'éclaircissement de deux articles qui lui ont semblé présenter une critique. Voyez au mot Soufflet ce que M. Blakey a imprimé dans cette lettre.

Seet (over). Man. Over man, an. Intendant, compteur, inspecteur.

Segment de cercle, est la partie d'un cercle, c'est - à - dire, un arc & une ligne droite qui ne passe par le centre.

Segulum, merga, manne.

Sciffen werck, all. lits de fable & de filex fous les tetreaux, dans le fond des vallons, au pied des montagnes; ils s'étendent quelquefois, felon la remarque de M. Delius, à de grandes distances le long des vallons, & sont quelquefois épars; ils contiennent dans leur melange des métaux & des minéraux.

Seiger, all. ligne à plomb.

Seigneurage , seigneuriage (jurisprudence), est en général un droit appartenant au seigneur à cause de fa feigneurie. En France, le térme de seigneuriage n'est guere usité que pour exprimer le droit qui appartient au roi, pour la fonte & pour la fabrication des monnoies. Ce que l'on entend à Liege par cette expression en matiere de houillerie. L'areine est feigneurage.

Seigneur arenier , hurtier de l'areine , lie. Seigneurs de village, obliges dans - neral, qu'on trouve dans quelques

la coutume de Liege, de faire exécuter l'ordonnance de police touchant les bures abandonnés. Ils ne peuvent exiger de cens des maîtres de fosse.

Seigneurs. Leurs droits au pays Montais, lorsqu'ils veulent exploiter par eux-mêmes. Cas où ils ne peuvent

plus vendre leurs mines.

Seigneurs hauts-justiciers & fonciers en France. L'art. XXV de l'édit de réglement général du mois de juin 1601, enjoint expressément à tous lieutenans généraux, feigneurs, tant ecclésiastiques ayant justice, que seigneurs temporels, de prêter aux officiers, entrepreneurs, à leurs commis & affociés, tout confort, affiftance, & telle faveur que requis en feront & que besoin sera, à peine de tous dépens, dommages & intérets des parties intéressées ; leur enjoint de faire en leur pouvoir inviolablement garder & observer le contenu dans ce réglement, fans foutfrir qu'il y foit contrevenu, fous les mêmes peines, & de privation de leurs droits & justice.

Scigneurs du canal de Briare. Leurs droits. Ils sont devenus seigneurs de la terre de Briare ; ils y ont haute , movenne & buffe justice, fous le titre de prévôté resfortissante au bailliage roval de Gien, & de là au préfidial d'Orléans, pour tous les cas prélidiaux feulement.

Seil. Gepel , all. Funis ductarius. Seil hacte , all. Uncus ferreus.

· Seilles , feaux , feitula. Sel alkali, nomme auffi alkali mi-

Еe іі

eaux minérales, c'est la base du sel marin; on: le trouve dans la soude, combination inaginée par M. Navier de l'alkali minéral avec la partie bitumineuse du charbon de terre, pour obtenir une concrétion savonneuse médicmale.

Sel alumineux. M. Bomare, dans fon mémoire fur les mines de Bourgogne, volume des Savans terangers, prétend que dans les houillieres de Liege il y a une couche alumineufe. Sel ammoniacal, Ce fel elt mis par Sel ammoniaca.

Sel ammoniacal, Ce fel eft mis par la plupart de ceux qui ont examiné chymiquement les charbons de terre, au nombre des produits que l'analyfe chymique fait reconnaître dans ce foffile.

tomie.

Sel ammonias fecret de Glauler; fel neutre, aiguillé, réfultant de la combinaison de l'acide vitriolique avec tout alkali volatil, soupçonné par M. Kurella dans les charbons de terre qu'il a examinés.

Sel d'Epsom. Acide vitriolique combiné avec une terre calcaire de

l'espece de la magnésie.

Sel Glaubérien. La surface des
houilles proyenant de la houilliere

houilles provenant de la houilliere entre Flemalle & Jemeppe se recouvre d'esthorescence, dans laquelle on retrouve distinctement le sel d'Epsom, le sel de Glauber, & de la sélénite.

le lel de Glauber, & de la félénite.

Sel marin à base terreuse alkaline,

de la nature de la magnéfie.

Sel filéniteux. Combination de terre abforbante & calcaire avec l'acide vitriolique reconnu par l'analyfe, non - feulement dans les eaux qui traversent les mines de houille, mais encore dans quelques charbons même, comme dans lechrbon de terre vitriolique de Sevrac-le-Caltel en Rouergue, qui a été examiné chymiquement d'abord par M. Cadet, enfaitet
par M. Sage, de l'academie des ficiences. Les cendress du charbon de terte
de Fims, dans l'analyfe faite aux
Invalides par MM. de Machy, Parmentier & Delyeux, verdiffant légérement le firop violat, ont donné
des marques frappantes d'une félénite.

Sélénite gypjeuje, dans les charbons d'Irlande.

e d'Irlande

Sel de fuccin, reconnu dans quelques charbons par MM. Junker, Vallerius & Hoffman, n'a été trouvé dans aucun par MM. Kurella & Sage.

Sellute. Petite fellette de quatre à cinq pouces de haut, dont on se fert dans les houillieres de Liege pour former les hiercheux. On la leur attache à chaque main: l'auteur des Délieses du pays de Liege, qui parle de ces ustenssies ans l'histoire de l'invention du charbon de terre à Liege, n'en fait pas d'autre mention que de dire qu'on attache cette espece de banc à chaque main des hiercheux.

Sely. Petit traineau, chargeur de fely au pays de Liege; au comté de

Namur, feloueur.

Semblables (termes, quantités). Algebre, Quantités qui contiennent les mèmes lettres, & précifément le même nombre de lettres.

Semelle, an. slipper, all. fohle, liegende, chevet, plancher, lit fur lequel repose la couche la plus in-

férieure, ou de desfous.

Semelles d'un bateau. Pieces de bois qui forment le pourtour du fond,

Semonce, lié. assignation, adjournement.

Senkrecht, fax. pente perpendicu-

Séparateur, intervenium, Agricol. Roc de féparation.

Separation du rec, petites fentes étroites, non métalliques.

Septention. L'un des quatre points cardinaux; c'elt celui qui répond sur l'horizon au pole boréal, & par lequel passe le méridien: ainsi ce point se détermine par la ligue méridienne. On donne encore à ce point le nom de nord.

Sergent, huissier, forestier dans les mines du pays de Dalem,

Semeni. Affirmation d'un fait, d'une chofe, pour fuppléer aux témoins, qui dans le cas où ils peuvent avoir lieu, ef fupérieur aux témoins mème. Dans l'ancienne législation finaçaife, le fement du grand-maitre, par l'édit de Henri du 10 octobre 1552. 8 préstiei entre les mains du chancelier ou du garde des fecaux. Seoins sems, fpath gang, veine

du foir.

Screeness, tid. mallifs ou piliers, méinigés dans les travaux foutorreins pour différent objets, peut être appellés férremens, parce qu'ils ferrent & compriment les parois : leur ufige ell quelquefois de fervir comme des répeces de digues pour retenir les eaux ; ils fe confituitent avec de fortes pieces de bois ; felon M. Jars, on en

met pour l'ordinaire deux qui sont affemblées du côté où l'eau vient, de maniere qu'elles forment ensemble un angle obtus. Leur extrémité est appuyée dans une entaille faite de chaque côté dans le corps de la veine même. Le rocher fur lequel posent les pieces de bois, est d'abord bien applani & revetu de mouffe; felon la hanteur de la couche, on place deux, trois, quatre pieces de bois les unes fur les autres, avec de la mousse entre deux. On ferme la partie fupérieure en pofant des planches contre le toit, & en chaffant de gros coins de bois entr'elles & les pieces, jusqu'à ce que le tout foir parfaitement ferré & bouché. M. Gennete. dans fon ouvrage intitulé : Connaifsance des veines de houille, nº. 8. art. II. renvoie à un autre qu'il a publié à Nancy en 1777, fous le titre de Construction d'un pont de bois de charpente, pour l'établissement des plus fortes écluses connues dans les houillieres de Liege, sous le nom de ferremens de veines , pour retenir les eaux dans les vuides des veines exploitées; il en donne cependant, page 120, une description abrégée qu'il a effayé d'éclaircir par la figure,

Serres, lié. piliers formés de portion de veine, pour foutenir le toit & tenir lieu de contreforts.

Serrie, dans la mine de Fims, espece de crein qui étrangle la veine, Serruier (charbon de), fu. kelms-meds kol.

meds kol.

Service, confervation & entretien
de l'areine.

Scuils , (charpenterie fouterreine)

dans les mines d'Anjou. Seulen, all. Tigna erecta.

Sheffield, Scheffield, ville du comté

du Northumberland, en Angleterre, renommée pour les fabriques de limes.

Sheal. Lieu de rendez - vous à Newcastle, pour tous les bâtimens charbonniers.

Shepton. Mallet (prés) au village d'Evericht en Ecosse; mines dont le charbon est dangereux dans l'usage, & qui sont abandonnées.

Sheuté gang, fax. Filon droit. Ship, an, Bateau, allege. Ship

Ship, an. Bateau, allege. Ship (munfler of), an. Ship money. Shola, fu. Semelle, plancher. Shole, all.

Shorel, an. Pelle.

Signum. Marque, fignum terminale; tantôt c'est un pieu, tantôt se marque sur une pierre ou borne que l'on place pour servir de bornage.

Silex (moulin à). Rouet à fufil des mineurs, an. flint mill, fu. a eldgvarn.

Sillon de la mine, all. gangue.
Simple (hernaz), hernaz à bras ou

à main. Fosse de petit athour. Bure à bras. Simplex (trochlea). Monospassos.

Sincken (ein). Schlachten, endroit où les fonds se réunissent au haut d'une montagne, formant un coude.

Singe. Virevaut. Engin. Treuil. [Architecture.] Machine compose de deux croix de S. André avec un treuil à bras, ou à double manivelle, & qui fert à enlever des sardeaux, à tirer la fouille d'un puits. Singe volant. Sinter. Espece de terre argilleuse délayée ou mollasse, qui se trouve dans les mines.

Sinus, [géométrie] que les anciens nommaient corde. Ligne droite, tirée des extrèmités d'un arc, perpendiculairement fur le diametre qui passe par l'autre extremité; ou bien le finus droit d'un arc est la moitié de la corde du double de cet arc. Les sinus s'emploient dans la trigonométrie pour connaître dans un triangle le rapport des angles à ses côtés, & celui de ses côtés aux angles. A cette fin , & pour en faciliter l'usage, l'on a supposé un rayon divifé en 10000000, ou en plusieurs parties, & on a calculé combien de ces parties vaut le finus de chaque degré du quart de cercle, & pour chaque minute de chaque degré, même de 10 en 10 secondes, dont on a construit des tables appellées tables des sinus.

Sinus artificiel. Quelques géometres appellent ainsi les logarithmes des

Sinus de complément. Sinus droit d'un arc qui forme le supplément à 90° avec un autre angle ou arc donné.

Sinus droit. Si rus reclus. Cathet. Cathetes. Demi - corde double de l'arc. Sinus total, demi-diametre ou rayon

du cercle.

Sinus verfe, que les anciens appellaient fleche ou l'extrémité du rayon.

Partie du demi-diametre, ou rayou
intercepté entre l'arc & fon finus:
tous les problèmes de trigonométrie
pouvant se résoudre par les sinus droits

& par les tangentes, on infere rare& par les tangentes, on infere rare-

ment les finus verfes dans les tables ordinaires dont on fe fert en trigomométrie, avec d'autant plus de raifon, qu'on peut ailément trouver le finus verfe par les tables des finus, quand on en a befoir.

Siphones. Pompes.

Situation, d'une mine pour le vojifnege de gands chemins ou de riviera,
à confidèrer dans une entreprife d'ex.
à confidèrer dans une entreprife d'ex.
bliffemens y relatifs, comme forges,
fourneaux, &c., par la facilité des débouchés, & de le procurer tout ce qui
et nécoffaire pour les travaux. M.
Blakey n'ignorait point la conféquence
de ce principe, pour l'exécution qu'il
propolait aux états de Liege, & dont
il paraiflait s'écarter. Il s'en el expliqué dans fa lettre imprimée, & en a
donné la railou

Situla , all. tannes.

Situlus, Seau à puiser de l'eau, all.

Skadeliga. Loft , fu. Mauvais air. Skaer. Fouilloir.

Skakt, fu. Puits. Wattu dunt skakt.

Puits de réservoir. Skiffir bedd, su. Couche d'ardoise.

Skiffe brand. Pietre à bouton, efpece de jayet. Dars un pinis de la mine du roi Adolphe Frédérie, nommé konf-fhachte, on a trié des maffes dures de brand skiffer, & des maffes dures de brand skiffer, & des arbres entidement; payetés, dont quelquesuns portaient encore des marques de f'écores; quelques-uns encore, moitié ligneux, moitié charbons, & femés de mumis vegrabilis.

Slage , fu. fchlag , all. [métallurgie]

Ecailles. Feuillets écailleux. Pailles que le matteau fait éclatter du fer que l'on forge.

Slige , an. Traineau.

Sluttand, fu. descente de veine. Smalt. Schmalt. Union de la chaux de cobalt avec du quartz, qui a été à demi vitrisé.

Smegruis. Petit charbon, charbon de chaux, charbon de forge.

Smethom. Sweling lead, an. Mine de plomb triée, qui se vend aux potiers de terre pour vernir leurs poteries.

Smitz , all. Graiffe.

Socia [vena] feu strictior , par opposition à la veine désignée par l'expression vena latior , ou vena principalis.

Société ou confrairie de la très-g'oriause Trinité de S. Clément, appellée communément maison de la Trinité. Premiere compagnie de gens de mer ou mariniers formée en Angleterre pour la police de la Tamise, depuis le port de Loudres jusqu'à le

mer, & au-delà.

Sociét royate des feinnes de Monspellier, établie en 1706 par Louis XIV, & fous la protection du roi, comme l'académie royale des feiences de Paris, à laquelle elle et affociée. Prix qu'elle a proposé en l'an 1777 fur l'usage du charbon de terre pour les travaux métallurgiques du fer.

Société libre d'émulation pour l'encouragement des arts, métiers & inventions utiles, nouvellement formée à Paris (en 1776) fous la protection de Sa Majelté. En propolant en

1777, au mois de juin, un prix fur les moyens les plus avantageux & les moins coûteux de pourvoir au chauffage du pauvre & du peuple, autres que ceux au s'emploient actue'lement, a annoncé que les moyens devaient entr'autres se réduire à suppléer le bois par le charbon de terre, feul, ou combiné avec d'autres substances qui rendront le chauffage moins coûteux, & d'un usage à peu près égal & facile.

Société royale de Londres, académie formée dans la capitale d'Angleterre, vers l'an 1658, comme fociété libre, revêtue de lettres - patentes du roi Charles II en 1663, pour s'occuper de toutes les parties de la physique, de l'histoire naturelle, de la médecine, des mathématiques, de l'antiquité, de la chronologie, &c. Cette compagnie tient un des premiers rangs parmi les fociétés favantes de l'Europe, & est célebre sur-tout par le recueil périodique de ses mémoires, connus fous le titre de Transactions philosophiques , généralement estimés , & qui renferment un grand nombre de mémoires sur le charbon de terre.

Société de mines, Compagnie établie par édit du mois de février 1722, enregistré au parlement, pour travailler les minos du royaume pendant trente années, à l'exception des mines de fer, fous le nom de Jean Galabin, sieur du Jonquier.

Soft bat . an. Bat tendre. Sohle , all. Ligne. Schle linie. Erbe follen, all. Galerie - maître.

Sohlig, all. fohlig. Eben fohlig. Ligne de niveau.

Soir [filon du] ou du couchamt, dont la direction cst entre fix & neuf heures.

Sol rouge. Superficie premiere'd'une mine de Sommertshire. Sol. Lit. Chevet d'une couche eu

égard à la ligne horizontale.

Sol pour livre [droit de], auquel plusieurs autres droits ont été assujettis pendant une longue suite d'années, comme droits de péage, paffage de travers, barrage, pontenage & autres. La perception en était reglée par arrêt du conseil du 22 décembre 1771; mais fur la remarque faite par le gouvernement, que ces droits étaient difficiles à être perçus avec justice à cause de leur modicité, & tombant en grande partie fur le peuple, que leur recouvrement donnait souvent lieu à des perceptions irrégulieres, ils ont été affranchis par un arrêt du conseil du 15 septembre 1774.

Solaire [cadran]. Projection utile pour les travaux de mines, qui se dirigent en suppléant sur le lever & sur le coucher du foleil, & dans lesquels on a besoin de suppléer à toute espece d'horloges.

Sole [mine de la], troisieme membre des mines de charbon d'Auvergne, ainsi nommé parce qu'il est la bafe inférieure de la masse du charbon. Solivean, Chevron, Limande, Tigillum

Sombernon en Bourgorne, M. Beguillet ; dans son histoire de Bourgogne ; indique cet endroit comme y avant du charbon de terre dont M. Daubenton a fait l'épreuve & l'analyfe. M.

M. Daubenton n'en a aucune connaissance.

Sommet. [Géométrie.] Pointe d'un

angle quelconque.

Sommier. [Charpenterie.] Groffe piece de bois de movenne groffeur entre la folive & la pourre, & fouvent fynonyme de poutre : dans plufieurs machines le nom de fommier est appliqué à plusieurs pieces de bois qui servent à foutenir un poids, un effort.

Sommier de bougnou, lié.

Sonde de terre. Outil destiné à pénétrer profondément dans les entrailles de la terre, pour connaître la nature des lits qui la composent, & pour trouver des eaux. Dans ces cas ce font de petites fondes qui ont rarement plus de feize pieds de long , pefant environ trente livres, & qu'un feul homme peut manœuvrer facilement, de maniere à pouvoir en une heure sonder jusqu'à seize pieds de profondeur.

Sonde, tarriere pour les mines de charbon de terre ; lié, tarré , verge d'aboete. M. de Genssane, dans son discours préliminaire du premier volume de l'Histoire naturelle de la province de Languedoc, a donné une description fort détaillée d'une de ces fondes, compofée d'une cuiller ou tarriere, d'une langue de bœuf, d'une queue-d'aronde, d'un bonnet de pretre, & de l'équipage que l'on appelle le mouton.

Tarriere anglaife. Berkborer, Premier appareil de la fonde. Second apparzil, Manœuvre qui s'exécute avec la sonde. Elle se trouve décrite dans l'ouvrage de M. de Genfianc.

Tome XVIII.

Trous de la fonde avec la tarriere anglaife, fu. naf. Warehol; dispofitif.

Trous de tarré. [Houillerie Liégeoise.

Sopreffe, tié. [Charpenterie.] Piece

de bois traversante dans le hernaz.

Sortie [puies de], puits d'extraction , fax. treibe schacht.

Soufflets. L'une des plus anciennes machines dont on ait fait usage dans les mines pour améliorer l'air fouterrein, foit en pouffant l'air par des tuyaux jufqu'à l'endroit d'où on voulait chaffer le mauvais air, alors les foufflets étaient de cuir ou de bois, tels que les foufflets de fonderies ou de martinets, foit en aspirant le mauvais air : & dans ce cas on adaptait à ces machines deux foupapes, telles que l'une était aspirante, & l'autre expirante. Les foufflets, dont le principe moteur était ou les pieds ou les bras d'un homme, ou des roues hydrauliques, ou des animaux, demandent des attentions particulieres, sur lesquelles on trouve dans l'ouvrage de M. Delius des détails intéressans. Plusieurs des machines employées à l'airage ne sont autre chose que des foufflets auxquels on a donné une perfection relative à l'objet.

Soufflets simples pour conduire l'air dans les mines par des hommes ou des chevaux ou par un courant d'eau. Employés dans les mines de cuivre de Herngroundt en Hongrie. Effayés dans la mine de Château-Lambert en Franche-Comté, par M. de Gensfane. Efpece de foufflet imaginé par M. de Genssane, qui qu lieu de refouler l'air, faisait l'effet d'une pompe aspirante. Décrit depuis dans l'art. XLIV de son réglement

instructif. Soufflets de fourneaux de forge, que M. Blakey se proposait d'employer aux forges & fourneaux dans lesquels il devait exécuter à Liege le secret de fondre la mine de fer au feu de houille. Cet artifte, dans une lettre imprimée, & datée d'Amsterdam le 20 octobre 1777, a relevé ce qui m'avait été écrit touchant la force de ces foufflets : comme ils étaient annoncés devant être d'une toute autre forme que ceux usités , leur effet prodigieux , quelqu'extraordinaire qu'il parût, ne pouvait fournir aucune réflexion ni critique, ni autre; je m'étais contenté de rapporter simplement la chose telle qu'elle m'était mandée de Liege,

Soufre. Substance folide, friable, néamoins très-inflammable, qui est ou native ou tirée par disférens procéds de différents matieres fossibles qui en font chargées naturellement, e en rést antre chos qu'une substance combinée de l'union intime de l'acide virticique avec le principe phlogistique ou inflammable. Ce que les anciens chymittes entendaient par ce mot foufre. Il ne se trouve point dans les mines de ser.

Fleurs de foufre, foufre sublimé qui ne disfere que par plus de ténuité & de légéreté. M. de Fleurieu, ainsi que M. de Fougeroux, ont reconnu à la superficie des schilles de la mine de charbon de terre de S. Genis-Terre-Noire, dans le Forez, des seurs de foufre en couches affez épaiffes.

Foix de finife, Hepar, Soutre fonda vave un alkali fixe; il et d'un rouge foncé, attire l'humidité & eth acre y foncé, attire l'humidité & eth acre y fon odeur fe fair remarquer duns la combultion & dans l'analyfe de quelques charbons. Dans les charbons de terre d'Aubaigue, ce foie de foufre et ammoniacal. M. Sage juge que c'elt le foie de foufre exiflant dans tous les charbons de terre, qui peut nuire dans l'ulige économique de ce charbon comme combutible), e, qui produit l'altération des métaux qu'on chauffe avec ce hitume.

Soufre dans le charbon de terre (odeur de). L'idée où l'on est affez communément de l'existence du soufre dans le plus grand nombre de charbons de terre est absolument un faux préjugé. Il a été constamment remarqué dans les analyfes, que l'alkali volatil, le fel ammoniac, l'acide fulfureux , le foufre uni à l'alkali, ou avec l'huile dans l'état d'hépar ou de rubis, font formés dans les vaitseaux qui renferment les charbons de terre foumis à la distillation : il ne s'enfuit point pour cela que dans la combustion du charbon de terre, les vapeurs qui s'en exhalent foient de la même nature , les phénomenes de la combustion ne pouvant jamais être comparés avec ceux de l'analyse dans les vaisseaux clos. Si dans le premier cas il y a une décomposition presque totale, une partie de cette décomposition a lieu effectivement dans le fecond cas; mais il s'opere des recompositions d'où proviennent l'alkali volatil, le sel ammoniac, le soufre, qui ne se trouvent point tout sormés dans la suie de charbon de terre.

Soufrées [meches], nécessaires parmi les approvisionnemens d'une mine, pour mettre le feu à la cartouche lorfqu'on veut faire fauter le roc avec la poudre à canon : on prend ordinairement trois de ces meches, on les amollit en les paffant par - dessus la flamme d'une lampe, & après les avoir entortillés ensemble, on les attache par un bout au bout du petit tuyau qui va jusqu'à la cartonche, & on allume l'autre bout à la lampe, en ayant attention de se retirer promptement dans quelqu'endroit far. Si cet endroit est un peu éloigné, on donne plus de longueur aux meches, afin qu'on ait le tems de gagner cet endroit avant qu'elles mettent le feu à la poudre.

Soufreux [charbon], veine puante.
Stinking vein, an.

Soupape, Clapte. Valvules. Partie des plus effentielles des machines hydrauliques; c'est un bouchon; un convercle, ou toute autre piece fervant dans une pompe à laisser passer l'eau, mais qui referme ensuite le passequand elle a été une fois triée par le moyen du piston. La difficulté que l'eau éprouve en passant par les soupapes, est une des principales considérations dont ceux qui entreprement d'établir des pompes doivent s'occuper.

Construction des foupapes de la machine à vapeurs de Fresnes. Soupape renissante, servant à évacuer l'air que la vapeur chaffe du cylindre, lorfqu'on commence à faire jouer la machine, & enfuite l'air amené par l'eau d'injection qui empêcherait l'effet de la même machine, fi elle n'avait point d'échappée; elle est placée au fond d'un godet.

Soupirail d'aqueduc. Æstuarium,

Sous-tendante, Sub-tendante. Ligne droite opposée à un angle, & qui est présumée tirée des deux extremités de l'arc qui mesure ce même angle. Linea rêda. Linea subtensa.

Souterrein [puits], bure, defoncement, torret, bouxtay.

Souterein [génie, follet], confondu par les anciens ouvriers de mines, avec les différentes vapeurs suffocantes.

Souterrins [mesure des]. Le III* problieme de Weidler renferme une solution pour la mesure des galeries dont l'entrée est oblique, & dans le IV*, la mesure des souterrins dont la direction est de bas en -haut.

Soufiliaire [ligne] nommée aussi méridienne du plan. Ligne droite qui représente un cercle horaire perpendiculaire au plan.

Soutre. Dans la mine de Fints en Bourbonnais, les ouvriers appellent ainsi un grès pourri, de couleur pâle, & qui est commun dans tous les terreins à charbon.

Souverain [confiit] des mines, Pour-la confervation du droit régalien & du bail, donnés par l'autorité fouveraine en Allemagne, on établit dans les villes qui ont des mines dans leur voifinage, des confeils fupérieurs & un confeil

fauverain compost de perfounes vercies & expérimentées dans les opérations des mines qui font en même tems d'un très-grand fecours pour l'avantage même de ces entreprifés. La cour appellée à Liege la cour des voirsjurés du charbourage, et un de ces confeils, le plus recommandable par fon utilité.

Souveraineté sur les mines [droit de la rensermé uniquement à son origine dans le dixieme au profit du fouverain. La premiere ordonnance de nos rois fur le dixieme en 1.... de Charles IX est très-remarquable à deux titres. Nous avons & devons avoir . & à nous, & non à autre, appartient de plein droit , tant à cause de notre souveraineté & maiesté rovale . comme autrement . la dixieme partie purifiée de tous métaux qui en icelles mines est ouvré & mis au clair ; il ajoute tout de fuite, fans que nous soyons tenus d'y fraver ou despendre aucune chose, si ce n'était pour maintenir & garder ceux qui font œuvrer & font residens, faifant feu & lieu fur ladite ouvre , pour eux ou leurs députés qui savent la maniere & science d'ouvrer esdites mines , & à iceux donner privileges, franchises & libertés, telles qu'ils puissent vivre franchement & feurement en notredit royaume, mesmement qu'une partie d'iceux sont de nations & pays étrangers, & en voit-on plusieurs mourir & mustiler en faifant ledit ouvrage, tant par la puanteur qui est esdites mines, comme par les autres périls qui font d'aller fous terre minant ; pour quoi ils ont besoin d'être préservés,

gardés de toutes violences, oppressions; griefs & motesses par nous, comme du tems passé à été sait par nos prédécesseurs rois de France en cas semhiables.

D'après la teneur de l'ordonnance, les privileges, franchises, accordés à ceux qui entreprennent des travaux de mines (propriétaires de ces terreins, ou étrangers qui se sont arrangés avec les premiers), femblent être une forte de dédommagement de la charge du dixieme au profit du roi ; dédommagement auquel s'est engagé lui-même le fouverain, autant qu'un encouragement ou une précaution contre quiconque voudrait éluder le dixieme. Ce droit de dixieme entrainant pour sa sureté & sa conservation un pouvoir de permettre ou d'empêcher la fouille, on en a souvent inséré un pouvoir suprème & absolu, dérogeant aux loix de la propriété, ouvrage de la nature, dont l'autorité souveraine est tutélaire , pour que ces mêmes loix ne foient pas violées.

Celt à la faveur de cette extenfonimaginaire qu'on a vu multiplier dans presque toutes les provinces de France des concessions ou lettres-parentes de privilege, dont le plus grand nombre font autant de surprise faites à la religion du prince; tout le monde le reconnait pour fouversin arbitre & difpensaire de honneurs, des citres, des graces; mais il n'a pas intention de donner atteinte à la puissance privée des propriétaires, sans doute la premiere qui sit existé dans le monde; il « di monte de la prepriet qui sit existé dans le monde; il » de li monte propriétés font dans les mains du roi, mais pour les conferver, & non pour en difjoûer: lo'dque par raifon d'état, qui n'elf autre choé que l'utilité publique, il vient à en difjoûer, l'indemnité due au propriétaire devient une nouvelle efpoce de propriété qui fupplée à la premiere, qui in e fait que la fortifier, qui ell entiérement oppofée aux dons de conceffions oftroyés par lettres-patentes fous le nom & au profit de particuliers.

Soyces (montagnes des) en Dauphiné, ou plutôt dans le Graifivaudan : en 1770 on y a découvert du charbon de terre dont l'exploitation par conceilions a été accordée pour trente ans.

Spahne (holtz), fax. Copeaux de

bois.

Spath calcaire fufible, all. feld fpath.

Spath gang, fax. Filon du foir. Vena ferotina.

Spath en barres, fax. Stangen spath. Crystaux non métalliques de féhord opaques, blanes, farineux à leur surface, oblonge, arrondis, striés à la superficie; on les rencontre parmi quelques laves & dans quelques mines, appellés spath, à cause de leur resemblance avec le spath calaire.

Specus. Crypta, all. gruben. Speiche, all. Radius.

Speifs. Speizze. (Métallurgie.) Espece de bronze ou maticre aigre, regardée par M. de Genssauc comme une sorte de régule. On nomme aussi speifs un mèlange de quartz & de cobalt calciné, qui n'est pas vitrisé.

Spe-hade, all. Uncus. Crochet.

Sphere. Sa connaiffance el nécefaire pour celle de plusieurs instrumens, de l'astrolabe, &c. L'astrolabe peut même fervir de sphere, de globe, même de demi-cercle, l'usage de ces instrumens se faisant par l'astrolabe, & souvent même plus commodément, parce qu'il est plus portatis.

Sphere (cercles de la). Les principaux, tels que l'horizon & le méridien, font repréfentés fur le plan d'un des plus grands cercles de l'af-

trolabe.
Spille, all. Axis flatueus.

Spitte, att. Asts juintas.

Spitteles (machina). Wind fenge.

Gezenge, wetter bringen, machines.

Spiritales (putei), all. wind schachte, puits d'airage.

Spiritalia foramina, all. wind, locher.

Spithama, spalmus major. Dodrans. Empan.

Splint coal, partie supérieure ou toit d'une veine de charbon de Carron. Sploon, sployon, lié. du hernaz ou du bure. Petit traineau fait en échelle de 4 pieds de longueur environ, furdeux & demi de largeur, & un demi de profondeur. Sployon des hiercheux. Ghyot à sployon. M. de Genssane . dans l'article XXXVI du réglement . instructif, parle de ces chariots, capables de contenir environ deux quintaux de charbon, dont les roues d'une extrêmité doivent avoir fix ' pouces de diametre, & celles de. l'autre neuf pouces : l'extrêmité où font ces grandes roues devient la partie de devant, lorsque la voiture. va en descendant; & l'extrèmité des petites roues est le devant, lorsque le travail est de niveau, ou va un peu en montant.

Spouxheux, spuiseux. Bure avantpendage, lié. bure qui se prosonde quesquesois, quand on n'a pas conftruit de parti-bure, & qui est assez éloigné du grand bure pour donner l'aisance de travailler un grand bure, afin de xhorrer les eaux.

Sprach (beg), langage des mines, mèlé de termes techniques de différens pays, fouvent corrompus, dénués de fens, même barbares, dont il ell indifpenible d'étre inflituit; ce langage doit être regardé, dans chaque pays, comme la clé du métier, de même que la géométrie eft la clef de l'art de l'exploitation.

Spring, fu. Fente, rupture, ouverture dans le roc, dans le charbon. Spring, an. communément fource d'eau: le même terme parait quelquefois être synonyme aux mots flow,

flone, faut, beswaer, faille.

Springlees, flips, (charpenterie de

mines), a Dalem.
Springleeler, affurer, refferrer avec

des springues.

Spruzz, ital. mine éparse, en

grappes, en rognons.

Spurflein, all. Premiere ma lte, ou malte crue.

Squatt, an. Minéral des mines de Cornouaille, en morceaux épars de forme applatie, & qui ne sont point en veine, c'est-à-dire, qui ne sont point continus: c'est ordinairement de l'étain incorporé avec du spath. Stab, all. Pertica, an. pool.

Stalire, lié. Grande planche, sur laquelle se marque avec de la craie le nombre des paniers de houille qui arrivent au jour.

Stage, far. Supports.

Stampe, plomb de bure, lié. dimenfion du bure en profondeur, signifie austi quelquesois l'intervalle d'une veine à une autre.

Stangen kunft, all. feld gestange,

Stanfturs, lié, ouvriers chargés des étançonnages des travaux & des cuvelages.

Stappes, lié. piliers d'appui, formés avec des fouailles, c'ell-à-dire, de la menue houille, flappe fous la main; c'est avant le pendage ou en descendant.

State marle, an. sorte d'ardoise grasse, bleue ou bleuâtre.

Stations. (Géométrie pratique.) Point fur la terreauquel doit répondre le centre d'un inftrument avec lequel on melure; il se marque communé ment avec un fil à plomb, ou avec le pied même de l'instrument. Il sert à la justifie dans la melure, afin que la longueur rapportée selon l'échelle géométrique, reste toujours proportionnelle, & que l'opération en général se faite avec exactitude, On se content quelquesquis de faire ces notes par écrit.

Statique. Science de la pesanteur des corps; elle traite particuliérement du centre de gravité, de l'équilibre des corps graves, & des mouvemens qui dépendent de la pesanteur.

Statuts & réglemens de compagnie de mines, pour la régie, la conduite & la police des personnes employées fur les mines, à dreffer, de l'agrément & fous l'autorité du grand-maître, par l'art. XIII de l'édit du mois de février 1722, portant établiffement d'une compagnie pour toutes les mines du royaume, enregistré au parlement de Navarre, avec injonction de rapporter au greffe les statuts qui seront donnés par le grandmaitre.

Statuts du college des houilleurs à Liege, du 24 juillet 1593, renouvellés en 1684, avec quelques changemens, & depuis cette époque, fuivis de mandemens de plusieurs princes.

Statuts & ordonnances fur la conduite de la navigation entre les villes de Mons & de Condé, l'entretien des rivieres, réglement de ventailles & tenues d'eaux y servantes.

Statutus axis, all. fpille. Steam engine, an, machine à vapeur, Stechement . ha. touret des bures

fouterreins. Steal marle, formant une des premicres couches des mines.

Steen (fmirgel) hol. schmirgel, all. fmyris , fmerillus officinarum , émeri , pierre d'émeri.

Stehender gang, all. Vena recla. Steigende, all, Crypta surgentes, ascendentes , lié. montees.

Stein (kohlen), un roiffe, charbon de terre impur, flein vallen, fu. agger, vallum.

Stellige geburge, montagne isolée

qui a ses bancs d'une direction plus longue & mieux fuivie, & qui en conféquence s'étend plus au loin, n'étant pas si entre-coupée de vallons.

Sten (tack), fu. toit de pierre. Stercus diaboli , all. teuffels dreck. Steward, an. Intendant, contro-

leur, receveur. Sticket , Stikay , peta , lié.

Stier, mieux feptier, mefure de continence, différente felon les endroits; à Liege, comme dans d'autres endroits, le septier fait 12 boisseaux ou deux mines.

Stiga , su. Montée du charbon , tète du pendage.

Stile , fignifie en général le gnomon ou l'aiguille d'un cadran qu'on dresse fur un plan pour jeter l'ombre qui marque les heures. C'est la ligne ou verge d'un cadran dont l'ombre marque l'heure ou la véritable ligne horaire; on suppose toujours dans toutes ces fortes de cadrans que le stile est une partie de l'axe de la terre : ainsi on le place de maniere que ses deux extrémités regardent les deux poles du monde, & que l'extrèmité soit dirigée au pole élevé fur l'horizon où l'on conftruit le cadran.

Stink Stenche, an. Puanteur, Stinking vein, an. veine puante, charbon foufreux.

Stipeau, flips terminalis, piquet ou morceau de bois que l'on plante pour marquer des stations.

Stipper, flepper, ouvrages flippes, qui (tippent, c'est-a-dire, qui rendent à tel ou tel endroit.

Stich, vapeur de mine dans les

houillieres de Newcastle.

Stoc (dreu de), (aller) en lignes de la voie de l'ouvrage, en avantmain, en droiture.

Stock, fu. poutre. Sockel, fu. foupape, clapet. Stockel

kiel, fax. cylindre à foupape. Seock werk, fax. filon en maffe. Seoll. fu. fosse, mence fouter-

reine, wattu floll, percement, stoll d'eau.

d'cau. Stollen, all. floll, fü. chemins qui fe percent dans la montagne en ligne prefique horizontale. Boyaux de mines : le même mot flollen, pris quel-quefois pour caniculas, flollen fort, all. cul-tle-fac, fuch, flollen, all. galerie de hafard ou de recherche, switer flollen, all. galerie de Goupiral, set flollen, all. galerie de Goupiral, per flollen, all. galerie de déblay, fridar flollen, all. galerie de déblay, hamp-ter flollen, all. galerie de déblay, hamp-ter flollen, all. galerie de dispiral, par ficie lud, vover galerie.

Stone, an. poids, peut être évalué à environ douze livres de France.

Frie flone, an. iron flone, an. lime flone, rotten flone, clay-flone, flone (plebe) finger, an. fingel, petits cail-loux fervant à lester les vaisseaux : les marins les appellent alors fingel. Stone (pumice), pierre-ponce.

Stop coclk, an. robinet de la machine à vapeur. Stoffeizen, fax. fers de rencontre.

Stouppures, lié. décombres de mines, employées à différens usages, fermer les niveaux du burc. Strata humi (tigna), all. fehne.

Stratum, lit, couche : ces deux

termes français sont ordinairement pris dans le même sens. On doit néammoins entendre par lit une masse ou bande composse de plusieurs couches, & en conséquence la couche n'est qu'une partie de lit,

Stratus (axis), all. welle, treuil horizontal, tour, moulinet, devidoir. Stream engine, an. machine à eau,

ftream works , an. Strechemene , petit torret fur les

Streichen (haupt) , all, Diredio

principalis.
Streindure. Dalem, veine rétrécie.

Crein.

Strekken, all. Conduit dirigé en ligne presque horizontale, mais qui

ne va pas aboutir au jour.

Strike, an. baisser, se dit des rihoppemens de veine; différens selon

qu'ils sont en bas ou en haut, Stroestan (woestra hus wud), su. Courant principal, oriental.

Stroffen, all. cascanes, galerie en gradins. Strouler, lil. remonter au-devant,

remonter la main.

Stusbaume, fax. Supports, cheva-

lets.
Stryka, fu. direction, fram flryka, en avant, hufwud, flryka, direction

principale.
Strykande (floens ut), fu. cours

du filon.

Stuard (M. Villiam, comte de),
ancien capitaine de grenadiers au
régiment royal des Deux-Ponts, au
fervice de France. Fonte de mine de
fer exécutée sous fa direction, à Aizy

en Bourgogne avec du charbon de terre. Peu de tems avant cette tentative, M. de Stuart en avait fait à Breteuil en Normandie une semblable (que j'ignorais absolument) avec du charbon de terre d'Ardinghem, préparé par le cuisage sur le lieu. & non à Breteuil, comme je l'avais cru. Dans ce moment j'ai une connaissance aussi entiere qu'exacte sur l'une & sur l'autre opération; mais les remarques dont elles font fusceptibles . entraineraient un trop grand détail pour donner place ici à l'enfemble relatif au fujet ; l'importance de la matiere me détermine à la publier ailleurs, pour aider le progrès de cette recherche: je m'en tiendrai à inserer ici le résultat de l'expérience faite à Breteuil, & dont je puis affurer l'exactitude : j'apprécierai enfuite les conclusions portées au procèsverbal arrèté à Aizv. fur les opérations qui y ont été exécutées. Enfin, quoique la maniere de M. Stuart pour préparer les charbons de terre, par le cuifage à l'air libre, n'ait rien de particulier , j'aurai foin , dans l'explication de la planche, relative au cuifage du charbon de terre en allumelle, de décrire le procédé qu'a fuivi M. de Stuart à Ardinghem & à Aizy; cela donnera la facilité de le comparer avec ce que j'ai publié fur cet objet. & de le rapprocher des principes que l'ai établis. Les bornes étroites : danslesquelles une table des matieres nous oblige de nons renfermer, pas même le manque de fuccès des opérations dont nous rendons compte, ne peu-Tome XVIII.

vent nous dispenser d'assigner dans cette courte notice historique une place honorable à l'auguste promoteur de ces esfais importans. Les personnes de haut rang ou constituées en dignité, qui, par leur protection ou par leurs libéralités, concourent à des découvertes dispendieuses, ont autant de droit que les favans à la reconnaissance de la postérité pour leur bienveillance : nous devons, en conféquence, rendre ici un hommage public à la mémoire du feu prince de Bourbon Conti. Le goût naturel dont il était animé pour les arts, pour tout ce qui pouvait tendre à quelque découverte, affurait la protection de ce prince aux personnes qui s'occupaient d'objets utiles ; il paraît que c'est au feu prince de Conti qu'on est redevable des facilités accordées par le ministre, pour les expériences faites d'abord à Breteuil, par lesquelles nous allons commencer . & ensuite à Aizv.

La mine de fer, fur laquelle M. de Stuarta opéré à Breteuil, est une mine d'alluvium, ocreuse, & mèlée de pierres de grès. M. Cadet, de l'académie des sciences. M. le chevalier de Fontanieu, aujourd'hui de la même académie, & M, le subdélégué de l'intendance d'Alençon, député par M. Bertin , miniffre , étaient présens ; ont a réuffi très facilement à fondre cette mine de fer avec les braises de charbon de terre d'Ardingheim dans un fourneau dont nons donnerous les dimenfions. Il avait été dressé un projet de procès-verbal qui n'a point été arreté. Mais on peut regarder comme

certain le résultat suivant. Le seu des braifes de charbon terre employées aux essais de Breteuil, détruisit ou fublimait le phlogistique métallique qui fert de gluten aux parties de fer, & en constitue la tenacité. La fonte oui en a réfulté était caffante à chaud & à froid; elle était très-difficile à raffiner. Dans cette feconde opération la fonte perdait plus que la fonte ordinaire, on en a fait cependant quelques barres de fer qui avaient l'apparence d'être de bonne qualité, quoiqu'il contint du cuivre en affez grande quantité : (cette circonstance est très - singuliere) on en a même obtenu des grains & des culots affez considérables.

Les principales expériences faites à Aizy, font confignées dans un proces-verbal du mois de mai 1776; mais il v en a eu de préliminaires en premier lieu avec des braifes de charbon de terre d'Ardingheim, enfuite avec celles du charbon de S. Etienne : nous favous, quant aux premieres, qu'il n'a pas été possible de les employer. non plus que le charbon brut du même endroit, ni au fourneau, ni à la forge; il a réuffi, comme le fecond, aux forges des maréchaux, des taillandiers , des ferruriers & cloutiers qui en ont fait usage en grand, en employant des fers qui avaient été fondus & fabriqués avec du charbon de

Après cette tentative, M. de Stuare a procédé à d'autres essais avec les braises de charbon de Saint-Etienne, à la grande chausseine ou renardiere de la forge à Éubriquer le fer en barres; nous renvoyons au détail que nous publicrons, l'expolt & l'analyle de ces expétiences. M. le conte de Stuart luismems n'en fut point faitsfaix, ce qui le détermina à fe retourner fur le charbou de terre de Monteenis. Il fe rendit lui-meme à la mine, en fir péparer fur le lieu, & le fit transporter à Aizy avec une partie de charbon brut, pour y exécuter le procédé du infage en préfence de M. de Buffon qui le defirait.

Ce font les opérations exécutées dans le mois de mai 177.6 avec ces braifes de charbon de terre, qui ont pau pouvoir former la matere d'un paru pouvoir former la matere d'un proces - verbal. Des échantillons de fonte de diverfes gueufes & fers forgés, proveians de ces charbons préparés, ont été dépofés dans le cabinet d'hiltoire naturelle de S. M. sinfi que plufieurs morceaux des braibes provénant de l'adumelt qui avait fourni les braifes employées à ces fontes.

Les fers provenais des fontes faites avec les brailes de churbon de Montcenis, étaieux pleius de nerf.& paraiflaient très- bons. La qualité excellente
de ces fers a été prononcée d'après
quelques-clais, d'après l'apprenciais at-elle été conflatée par quelque
expérience décitive? On ne fiaurait
trop fer rappeller es qui a été réconnu
aux forges de Sulztbach, un grand
nombre d'anniées après qui on y pratiquait la fonte des mines de fer au
feu de charbon de serre. Pour juger

si cette sonte exécutée à Airy a la capacité de liaint de se parties entr'elles qui lui procurent la facilité de résiliter à de violens esforts, pour mettre l'expécience de M. de Stuart hors de toute contradiction, si aurait-il pas été à propos de soumettre cette fonte à nombre d'épreuves, comme de faire des marteaux de l'orges, quelques mortiers à éprouver la poudre à canon, &c Cénit là le cas de recourir aux disférentes manieres employées par les marchands de Suede & d'Anglectrre, pour éprouver le fer qu'ils embarquent.

Nous réfervant de discuter toute cette expérience, ou à part, ou dans un fupplément, venons, comme nous l'avons annoncé, aux conclusions du proces - verbal.

Les personnes qui ont assisté à ces opérations terminent le procès-verbal en difant que des expériences y rapportées, il résulte qu'indubitablement M. Williams comte de Stuart a trouvé , & eft vrai poffeffeur d'un secret unique, qui est de fondre & affiner le fer non-seulement avec du charbon de terre préparé suivant sa méthode dans les hauts fourneaux & forges, sans rien changer à la manutention & usages qui sont établis dans le royaume, avec telle ou moindre quantité de charbon de bois qu'on voudrait y admettre, mais même qu'on le fait aussi avec le charbon de terre priparé sans aucun mélange de charbon de bois.

Les personnes versées dans le genre de travaux dont il s'agit, & qui liront avec attention le procès - verbal, n'y

reconnaîtront point de concordance avec les conféquences. Les différentes opérations exécutées fous la direction de M. de Stuart, viennent très - bien à l'appui de toutes celles que nous avous rapportées dans la troisieme l'ection de la seconde partie. Voilà tout ce que nous voyous : les expériences faites tant à Breteuil qu'à Aizy, sont de nouvelles preuves incontestables que dans un fourneau monté sur la méthode de celui qui a fervi, qui est échauffé & en train depuis fept mois, on peut avec des brailes de charbon de terre bien préparées, & appartenantes à un charbon de bonne qualité. on peut, dis-je, fondre des mines de fer, c'est-à-dire, dépouiller la sonte des parties impures qui se melangent avec elles à la fusion des mines. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant à prouver, puisque soit avec du charbon de bois, foit avec du charbon de terre feul, la chose a réussi plus d'une sois a le véritable objet de recherche, est de parvenir constamment à exécuter parfaitement la fonte des mines avec économie, ou du moins avec égalité de dépeufes dans le même espace de tems à peu près qu'en demanderait la nième fonte au seu de charbon de bois : sans quoi l'expérience, quelque heureuse qu'elle puisse être , n'est qu'illusoire. La question se réduit alors à celle-ci. Employant des braifes préparées de telle façon, de chaibon de terre de telle nature, échauffer & faire aller le train ordinaire à un fourneau à fondre des mines de fer, ou tel autre fourneau spécifié, parvenir à cet objet avce

capables.

plete.

autant d'économie & davantage, & dans le même tems que la chose se pratique avec des charbons de bois.

Dans la conduite tenue pour les opérations dirigées par M. de Stuart à Breteuil & à Aizy, on n'entrevoit au- uni principe fur la connaisfance des fourneaux de forge, fur les fontes, fur le choix du charbon, fur la fabrication des braifes, dont la qualité douce doit influer fur la qualité des fers , ni fur la méthode ou le degré du cuifage. On verra au contraire, dans les détails de ces opérations, des manipulations variées qui vécarrent en tout des principes généraux fur ces objets fondamentaux.

Stul, all. Tripus. Trepié. Stunden, all. Hora, Stunden schei-

ben, all. Circulus horarius.
Suante (chaude), c'est à-dire com-

Suurov. Ardoife noire, argilleufe, qui s'allume & bralle au feu fan faire flamme ni chaleur, mèlée de charbon de pierre qui flambe & se réduit en cendre, tandis que les aurres confervent en tout ou en partie leur premier volume, placée communément dans la mine du roi Adolphe Frédére, au-deflist des couches de charbon, & dans toutes les landes; elles font en partie friables, en partie plus dures; il s'y trouve mèlé une partie de kolm.

Subcifivum (fodinarum), area ultima qua abfolvi non potest; le surplus de mine qui n'a pu être travaillé.

Subdélégués du grand-maître de mines

an Franz, & de fix principuux officier. Attendu la difficiel de la part du grandmaitre des mines, fon lieutenat, contrôleur gefarial & greffier, d'être en même tems par-tour où leur préfience pourrait être néceffaire pour leur frérvice & pour de devoir de leur charge, l'art. XV de l'édit de réglement général permez audit grand-maitre & à chacun de fes principaux officiers, de commettre & fubdéléguer en leurs charges perfonnes folvables que le grand-maitre jugera en fac condientes.

Subditigut d'intendans de province. Par l'article X de l'arte du confeil du 14 janvier de l'année 1744, portant réglement pour l'exploitation des mines de houille, aucune forte de travail ne doit être ceffe qu'après déclaration faite au fubdélégué de l'intendant de la province le plus à portée du lieu de l'exploitation.

Subdeligués de ville, pour la jurifdiction du bureau de ville dans les cas urgens.

Subdialis (**men) (**phre) fignific literlament venne à découvert; mais Agricola , dans lequel on trouve om ont, s'en fer pour fignifier toute efpece de veine qui vient de la superficie joindre le toit d'une veine , ou qui du fond de la montagne vient joindre le plancher d'une veine. Subdialis (**menfo*, menfira*), all. der tag zur, Mefure fouterreine.

Subhaflation. Venditio sub hasta. (Jurisprudence.) Vente d'un ou de plusieurs héritages d'un débiteur, qui se fait après plusieurs criées, devant la justice des lieux où sont situés les héritages: usitée dans quelques provinces de France, où l'objet de ces fubhaftations est le même que celui de la vente par décret.

Sublimation de l'alkali volatil concres de la liqueur de suie de charbon de terre. M. de Seve, apothicaire de Liege, se fert pour cela d'un mêlange de parties égales de craie en poudre fine & de potasse pour faire une pâte avec cette liqueur. On doit procéder dans cette opération avec les mêmes précautions recommandées pour la diftillation. Mais quand on s'appercevra que la croûte faline qui fera formée dans le chapiteau commence à fe réfoudre par les vapeurs, il faut retirer le feu & refroidir tout l'appareil au moyen de linges mouillés appliqués fur la cucurbite & fur le chapiteau. Si le fel volatil ne fe trouve pas auffi blanc que vous le desirez, faites - le fublimer de nouveau fur de la craie bien feche & réduite en poudre fine.

Submergles (winat) deffous la main. Vinne an-difous da nivasa da xhorne. Vinn non xhorne. Vinne infeiture, lid. En matiere de conquêt, on ne peut, au pays de Liege, acquérir que les veines noyées ou fubmergées, c'elt-àdire, qui font d'un niveau plus bas que la galeric d'écoulement; les veines ou partibe de veines fupérieures à cette galerie reflent en propriété au propriétaire du fonds.

Subreptices (lettres-patentes de conceffion fonvent) par des réticences ou de faux expolés qui ont écarté l'attention du fouverain fur des circonstances qui euffent fait refuser la grace sollicitée & obtenue, presque toujours par conféquent susceptibles d'opposition ou de fuspension, & laissant un libre cours aux réclamations ; d'ailleurs ces lettres-patentes, comme toutes celles expédiées fous le nom & au profit des particuliers, ne font jamais accordées que fous la réferve expresse, toujours fous - entendue , quand elle n'est pas exprimée, du droit d'autrui ; ensorte que si les droits de quelqu'un sont compris ou altérés par la grace, par le privilege porté dans les lettres-patentes, le particulier a toujours le droit de s'opposer à l'effet & à l'exécution des lettres - patentes, par-devant les juges ordinaires auxquels reffortifient la faculté & le foin de juger les discusfions qui, fur l'exécution de lettrespatentes, peuvent concerner les droits & les intérets des particuliers.

La puiffance réglée du fouverain ne nétend pas judqu'à pouvoir intervertir l'ordre des loix en faveur de leurs fujets au détriment d'un tiers; & quoique les graces qu'accorde le fouverain doivent toujours être favorablement interpréées, celles de l'efpece dont il s'agit ici ne peuvent jamais avoir l'effet de dépouller un tiers de fa propriété, & doivent toujours être entendues flrickment.

Subogation permife en fait de privilege, à ce qu'il paraît par un arrêt du confeil du 27 janvier 1746, qui, en confirmant l'adjudication faite à la dame veuve Danycan des mines de Bretagne, & de la fubrogation au privilege accordé pour les faire valoir, ordonne qu'elle en jouira conformément aux lettres de concession du 11

février 1740.

Subsides, subventions. Le roi Charles VI, par son édit de 1412, considérant que ceux qui s'adonnent aux travaux de mines, se mettent continuellement en danger de périr, veut & ordonne que les marchands & maîtres faifant ouvrir les mines à leurs propres coûts, missions & dépens. & qui ont feu . lieu & résidence sur lesdites mines & martinet, ainsi que leurs députés en un chacun martinet tant seulement, & aussi les ouvriers avec les gardes de S. M. & non autres, foient quittes, francs & exempts de toutes tailles, aydes, gabelles, quart de vin, péage & autres quelconques fublides, quels qu'ils soient, ayant ouvré dans le royaume, c'est à savoir du creux de leurs terres & possessions, & non d'autres.

Dans le privilege exclusif donné de Verfailles le si uillet 1727 au fieur Jean May, Anglais, pour, pendant l'épace de inquante ans, établir, construire, ériger, enseigner & mettre en pratique dans toute l'étendue du royaume la machine à vapeur; les mêmes exemptions, droits & franchifés accordés pour l'elpace de vingt amées à tous ceux qui font de nouveaux établissemes utiles à l'étar, étaient octroyés à tous ses afôcis é, préposes & ouvriers, tant Français utétrangers.

Subtendante. (Géométrie.) Base du triangle-rectangle.

Subterranea, (geometria), all. die

mark scheide. Géométrie souterreine. Subterranea. (mensura), den gruber zug, das abzieden, mesure souterreine.

Successeurs & ayans-cause des privilégiés, appellés par la loi à la jouiffance du privilege, par l'article V de la déclaration du roi concernant les privileges. Dans le cas du décès d'un privilégié pendant la durée de fon privilege, les héritiers directs ou collatéraux, légataires univerfels, particuliers ou autres ayans-cause, ne peuvent succéder audit privilege sans avoir obtenu une confirmation, après avoir justifié de leur capacité; & ce nonobstant toutes clauses, telles qu'elles puisfent être , qui pourraient se rencontrer, foit dans le titre de concession, soit dans les titres & actes postérieurs, auxquels il est expressement dérogé par la déclaration.

Succinum. Karabs officinar. Bitume concret, different en couleur, dont l'espece de couleur jaune est plus communément appellée amére. L'état des mines du royaume donné par Martine Bertecau, dans és baronne de Beau-Solcil, dans l'ouvrage dédié au cardinal de Richelieu fous le titre de la Réfluintoin de Pluson, en 1640, indique une mine de fuccin jaune, autrement nommée amére, prês de Laon,

& quantité de tourbes. Selon M. de Genssane, il s'en trouve de bien pur & transparent dans le charbon de terre d'une veine qui s'exploite près du pont S. Esprit.

Succin noir. Succinum nigrum officinarum. Jayet auquel se rapportent en particulier le canal coal des Auglais. & le charbon de terre en général. Sucula , all. ronbaum. Treuil du moulinet, axis in peritrochio, mais muni de barres, & parallele à l'horizon.

Sud. L'un des quatre points cardinaux; il est distant de 900 des points est & ouest, de 180° du nord, auguel il est par conséquent diamétralement

opposé.

Suede. Plusieurs provinces de ce royaume possedent des mines de charbon de terre, qui font le sujet de quelques mémoires inférés dans les Actes de l'académie de Stockholm.

Suer. Se dit du fer auquel on fait effuyer une chaude qui en amollit les parties intérieures, leur donne une chuleur dorée, & en fait sortir une couche de vernis fluide.

Suffocante (vapeur) lié, fouma ; an. fling. Stith a Newcastle. Aer im-

mobilis, aer gravis.

Suffocation dans les houillieres à deux caufes différentes ; exhalaifons fouterreines, & vapeurs du feu de charbon de terre allumé dans les galeries. Cette syncope est du même genre que celles occasionnées par les exhalaisons du charbon de bois embrafé dans un endroit renfermé.

Suffocation produite par les exhalaifons intérieures des houillieres , par le fouma, par le krowin, c'est-à-dire, par l'état de l'air des souterreins. Les observations de M. Triewald, celles de M. l'abbé de Sauvage & de M. Lemonnier & toutes celles que l'on pourra recueillir fur cet objet font de la plus grande confequence; elles doivent fervir de base à toutes les méthodes à imaginer pour le traitement. Sentiment de l'auteur fur l'état primitif des ouvriers au moment qu'ils éprouvent l'atteinte de cette suffocation, pour expliquer cet accident,

Suicide. Manie commune, dit-on, parmi les Anglais, attribuée par quelques écrivains Français à la vapeur qui s'exhale du chauffage avec le charbon

de terre.

Suie de poix, Noir à noircir, Noir de France, résultante de poix de rebut, brûlée & condensée en fumée . & qui est toujours inflammable.

Suie de charbon de terre, dite daus le langage du peuple Liégeois, foufre de cheminée, est une suie résinifiée ou bituminisce. Odeur qu'elle renvoie dans certains tems des cheminées dans les appartemens, donne par ses lotions du sel ammoniac, & ne differe de la fuie des feux de bois que par cet état ammoniacal bituminise & succiné.

Analyse de la suie du charbon de terre de Fims.. Procédé pour obtenir de l'alkali volatil, en décomposant le sel ammoniac qui se trouve dans la fuie de houille, publić par M. de Seve, apothicaire à Liege, dans un des journaux de Liege, intitulé Ejprit des journaux, juin 1776. Ces procédés se rapportent pleinement avec la théorie reque fur les propriétés de la chaux & de l'alkali fixe, pour dégager l'alkali volatil des fels ammoniacaux. Nous avons fait connaître ces procédes aux mets Distillation, Sublimation,

Suie du charbon de terre, préférable à la cendre pour l'engrais des terres » très-bonne pour le foin & pour le grain. Employée au pays de Liege à fertilifer les terreins froids, à faire périr le ver des plants de houblon, Pratique ordinaire des agriculteurs Anglais. Employée utilement pour entrer dans la composition de l'encre d'imprimerie. Pour faire du bleu.

Suif pour les lampes, au lieu de chandelles ou de l'huile de navette, employé dans différentes mines, selon les pays & selon les circonstances.

Suisse. Grand pays de l'Europe à l'orient de la France, où la cherté de bois à brûler augmente sensiblement, & où il y a beaucoup de mines de charbon de terre.

Suite, sêrie (Algebre), se dit d'un ordre ou d'une progression de quantités qui croissent ou qui décroissent selon quelque loi.

Suivre (faire) la lumiere, tié. donner la liberté à la circulation de l'air. Sulcus aquarius.

Sulphureo - acidum (lithantrax). Charbon pyriteux, à caufe de l'exhalaifon acide ou fulphureufe.

Sulphureuse (odeur qualistée) dans que ques charbons de terre.

Sulphurux (acid), effet de l'acide fulphureux, ou de ce qu'on appelle foujre du charbon de turre fur le fer, fe-lon Swedemborg. Ejrit acide futphureux, n'a point été apperçu par M. Kurella dans le charbon de terre qu'il a analyfé, mais un esprit alkalin volatil.

Sulphureux. Terme adopté dans le langage des ouvriers, & confervé dans cet ouvrage pour signifier pyriteux, afin de marquer l'alliage particulier qui se trouve avec la portion bitumineuse. Charbon de terre, lithantrax bituminoso-sulphureum, à cause de l'exhalaison grasse & bitumineuse dominante.

Sultzbach, à trois lieues de Colmar, appartenant à l'électeur Palatin. Eaux minérales acidules. A cent pas de la fource, couche de charbon de terre, fonte de fer avec ce charbon.

> Summa pars venæ. Tete de la veine. Sumpff (eisen). Lacuna.

Sunderland (charbon de) employé à Rouen par les teinturiers & d'autres ouvriers à fourneaux, fous la défignation de charbon de feconde qualité, pour le diffinguer de celui de Newcaftle, qui y est aussi employé fous le nom de premiere qualité.

Supeficie, Aire, Surface, Tout ce qui n'a que deux dimentions de l'étendue, la longueur & la largeur; la mefiure commune & la plus naturelle des furfaces, est un quarré plus ou moins grand, d'où l'évaluation d'une furface et nommée quadeature; d'où il fuit que, pour mefiurer une furface, il me faut que chercher combién de fois elle contient le quarré, que l'on prend aiors pour l'unité.

Superficie, surface du terrein (inspection de la) pour reconnaître si un terrein renserme du charbon de terre, peut être utile, mais non comme le prétendent les mineurs.

Superficie ou surface de terrein, confidérée relativement à la géomètrie fouterreine, & aux problèmes à réfoudre. Quel point de la surface corrépond à un point donné désous? Tracer une ligne droite sur une surface inclinte & inégale. Pénétrer d'un point de la fur-

face à un lieu donné de la mine, Supérieure (roche ou éponte), toit,

Supérieure (veine) d'aval-pendage, lié. veine xhorrée supérieure.

Supplément. (Géométrie.) On appelle supplément d'un angle, ou angle de supplément, celui qui, joint à un autre, fait avec lui 1809. Le même

terme s'applique aux ares.
Supports, Jux, flage, s'e dit en général de tout ce qui foutient quelque
chofe. Pour les fédégélangs, ces fupports doivent être polés en terre fur
des folives & fur des traverfes bien
affemblées; leurs dimentions doivent
être bien proportionnées pour que les
barres puilfent agrie en ligne droite,
foit en moutant, foit en defeendant:
fans cette attention, il en réfulterait

Surchauffe (fer), qui a essuyé une chaude forcée.

des ruptures.

Surgentes (cryptæ) vel afcendentes, all. steigende.

Surjet, élévation en rondeur dans certains ouvrages des tailles; expreffion appliquée aux veines de charbon.

Savintodam, grand-maître & ridjomateur girint des finances de sa mines & minioes de France. Par ordonnance de François II, du 29 juillet 1560, ayant enticre fuperintendance & connaifânce, avec toute coércition perfonnelle pour faire pratiquer, entretenit, garder & obletver felon que befoin fera les ordonnances de juffice; par Pordonnance de Charles IX, du 27 feptembre 1568, avec pouvoir, intendance & autorité für la fait des

Tome XVIII.

mines & minieres de tous métaux, minéraux, femi-minéraux & substances terrestres qui peuvent se tirer & ex-

traire de la terre dans le royaumo. Supplomb, en architecture, fe dit d'une muraille qui penche, ou, comme difent les ouvriers, c'elt-à-dire, qui deverfe, qui n'elt pas à-plomb. Supplombée (v ine), veine inclinée ou penchée, que ad libellam non flar, qui n'elt pas à-plomb.

Surfum verfus. Contre-mont, enhaut.

Survey. Viewers , an. Arpentent , expert.

Surveyor. Overfeer, an. Arpenteur, intendant.

Sutton (ventilateur de), nommé en Ecosse lampe à su, employé dans la mine de Littry en Normandie. Swanwich, à quelques milles d'Al-

freton en Derbishyre, mine de charbon dans une matrice schisteuse,

Swelly, an. Swulnand, Ju. couche qui s'élargit & qui s'enfle de maniere que le fond prend une ligne courbe, tandis que la couverture de deffus conferve une ligne droite. Swulnand, an. [welly, renflement

de veine.

Syderatus (morbus) feu attonitus.

Syncope, Afpliyxie, Suffocation.

Symbolum. Symbolus. Arres. Marque, enfeigne. Ce mot latin fe trouve topeté daus Agricola. Symbola dominis indicere, dare; ce qui paraît revenir à l'expression liégeoise, donner assalles.

Symposium. Compotatio. Du tems d'Agricola, la police concernant les

lement.

ouvriers de mines s'étendait jusques fur le tems où ils s'affemblaient pour boire ensemble : cette réunion était appellée en allemand zechen.

Syndic des arrines à Liege. Prépofé en charge pour touce les affaires relatives aux areines de la cité, que l'on ne peut apprecher qu'avec beau-coup de formalités, fans encourir la rigueur des loix. Le devoir de la charge du fyndic des areines conflité à demander viditation, à intenter procès contre ceux qui travaillent fans enfeignement é judice dur les franches areines ou dans leur voifinage, à les pour fluivre & conclure criminel-

T

TABAC, substance pierreuse, ordinaire parmi les couches des mines de charbon du comé de Namur : ains nommée à cause de sa couleur aiuse, que j'ai reconnu, à l'examen que j'en ai fait, être le produit d'une ochre ferrugineuse qui entre dans sa composition. Voyez Tackfein.

Tabella, all. leiste. Tabella tranf-

verfa , all, leiften.

Tableau qui présente dans tous les points la connaissance physique d'une mine, pour suppléer plus parfaitement à l'ichnographie d'une mine. Tableau pour suppléer à l'orthographie d'une mine en exploitation.

Table des matieres de cette seconde partie, dans laquelle on s'est proposé différens objets; de rassembler une définition la plus exacte possible des termes propres du métier, & d'après des auteurs estimés, celle des termes des arts ou sciences employés dans le courant de l'ouvrage; de fervir de précis de l'ouvrage, & même de supplément (pour plusieurs articles) soit à l'ouvrage, foit à la table des matieres de la premiere partie; de former une espece de table de renvoi des mots & des choses qui éclaircissent l'objet, qui indiquent les rapports plus ou moins éloignés, rappellent les notions communes, les principes analogues, & aident les conféquences. Cette table des matieres a été encore enrichie d'une notice à peu de chose près complete de la législation française sur les mines , & d'une grande partie des placards du Hainaut , concernant le commerce du charbon de terre.

Tables en mathématiques, sont des suites de nombres tout calculés, par le moyeu desquels on exécute promptement différentes opérations astronomiques, géométriques, &c.

Tables logarithmique. Tables des logarithmes de tous les nombres, depuis i juliqu'à 10000 s. & qui fervent à trouver les logarithmes des nombres plus grands: il y a de ces tables où, pour plus grande précision, les que logarithmes ont dix & même quinze décimales; les communes i n'en oui que fieps, & même on ne fe fert guere que des cinq premières. Pour bien comprendre l'ufige de ces tables, il est indipendable d'en avoir fous les veux; il s'en trouve de toutes faites dans plusfeurs ouvrages, & ordinatement ou prefet coujours elles foite ment ou prefet put plus plus de ces sales sons de la production de la produ

accompagnées d'un dificours qui en enfeigne les ufages. M. Ozanam, dans le fecond volume de fon Cours de mathématques, a inféré une tuble des logarithmes pour les nombres naturels, depuis l'unité julqu'à 1000, fir celles d'Ulaq, imprimées à la Haye en 1665, qui pastent pour être des plus correctes, & corrigées fur celles d'un même aueteur, imprimées à Amflerdam en 1682.

Tables des finus artificiels, ou logarithmiques , ou tables des logarithmiques des sinus. Le rapport des sinus & des tangentes au rayon, exprimé en nombres naturels & formant ce qu'on appelle table des sinus naturels, tangentes, &c. est quelquefois exprimé en logarithmes, qui indiquent tout d'un coup la valeur du finus, du cofinus, de la tangente & de la cotangente de chaque degré & minute de tous les angles aigus possibles, & d'un quart de cercle employé aux opérations trigonométriques ; c'est ce qu'on appelle conftruction des tables des finus, des tangentes & des sécantes , parce que, après avoir trouvé les sinus de différens angles, on en a construit des tables dans lesquelles ces sinus sont placés à côté des angles dont ils font la mesure. On a fait la même chose par rapport aux tangentes & aux fé-

Dans toutes ces tables, les finus, tangentes & fécantes & leurs logarithmes font différemment arrangés; mais elles conviennent toutes avec le finus & cofinus de chaque arc, font l'un aupres ou vis-à-vis de l'autre. Il

en est de même de toutes les tangentes, & cot. des scantes & cos. des logarithmes des sin. & des cos. & enfin des logarithmes des tangentes & des cosinus.

La maniere dont chaque table est arrangée, est expliquée pour l'ordinaire au commencement. Il fusfit de favoir en général que toutes les sois qu'on aura un arc ou un angle, dorit la valeur fera exprimée en degrés ou minutes, on trouvera dans les tables le nombre des parties de fon finus. de sa tangente & de sa sécante, & qu'on y trouvera auffi le logarithme de fon finus & de fa tangente . & réciproquement lorsqu'on aura un nombre que l'on faura ètre le finus ou la tangente, on la fécante, ou le loparithme du finus & de fa tangente. ou de la tangente d'un are inconnu. en cherchant ce nombre dans la colonne des finus ou des tangentes, ou des fécantes, ou dans la colonne des logarithmes des finus ou des tangentes, l'on trouvera toujours dans la même page le nombre de degrés & minutes contenu dans l'arc ou dans l'angle inconnu. Si on ne trouve point le nombre proposé dans la colonne où il doit être, on pourra s'en tenir au nombre qui en approche le plus,

Le fecond volume du Cours de mathématiques de M. Ozanam renfermo une table des finus, tangentes & fécantes pour un rayon de 10000000 parties, & des logarithmes des finus & des tangentes pour un rayon de 10000000000 parties.

Tables par le moyen desquelles

avec peu de calcul on parvient à connaître le côté & la bafe dans un triangle - rectangle dont on connaît Phypothénufe & l'angle adjacent. La confituction de ces tables est l'objet du fecond problème de Weidler. Il y en a de très anciennes, dans lefquelles la mefure des mines est divisée en 800 minutes. On peut en faire de nouvelles accommodées à la proportion décimale, la réduction en étant faite au moyen de la regle de trois.

Table des paries centifimales, pour la réfolution des triangles-rectangles, lorfqu'on n'a point fous la mains une table des finus. M. de Genffane donne une de ces tables dans le chapitre V de la Géométrie fouterreine.

Tablettes, Carsabelle, Memorial, Pugillaria,

Tabulatum. Plancher, planchéié. Tach floin, hong. creux souterrein. Tack, fu. toit, tackflein. Pierre de toit.

Taillement. Canal, lié. Taillemens nommés pierçurs. Bouche de taillemens ouverte dans le burtay ou bure d'airage, appellée ruwalette. Taillement de travesse pour arriver à une veine quand les levays de l'eau sont forts.

le nombre des affranchis de taille est fixé à quarante hommes sur chaque mine; exemption confirmée par l'article II de l'édit de réglement général du mois de juin 1601, &c.

Tambour. Rouleus. Axe dans le tambour. Dans une grande exploitation, où il y a beaucoup à extraire, les grands tambours font plus utiles que les petits, quoiqu'on foit obligé d'y rateler plus de chevaux; mais lorfque l'exploitation est peu considérable, on doit préfèrer les petits tambours, (voyex Rouleus), parce qu'il est également possible de sistiré à l'extraction, & qu'on évite la dépense de plus de chevaux.

Tambour. Basilitt. Dans le baritel
a au, la longueur ainfi que le diametre du tambour doivent fe trégler
fur la profondeur des puits. & fur aquanticé de cables qu'il doit enrouler y le plus grand qu'il y ait à Schem
ritz a feize pieds de longueurt, dans
fon peit diametre neuf pieds, & dans
fon plus grand qu'inze pieds.

Tambour à vent, all, focher. Les tambours à vent, all, focher. Les tambours à vent demandent dans leut ufige & leur construction différentes attentions ; leur mouvement devient plus lent & plus pénible dans les grands tambours à vent, & lis font incommodes à placer dans les endroits convenables : s'ils font trop petits , ce mouvement ell prompt & silf ; mais comme Pair dans fon mouvement circulaire ne s'éloigne pas affez de fon centre, iln'est conséquement pas affez expans (; & n'afpire pas affez d'air. Ces tambours exigent donc une proportion conve-

nable, qui eft de fix piedes : il eftencore à propos qu'ils ne foient sis contientrop étroits, pusiqu'alors ils contienradinate une trop petite quantité duraient une trop etite quantité une enfin il faut que les ailerons approchen près des parois du tambour , qu'il ne refte que l'efpace nicediaire pour avoir du jue: dans le cas des pour avoir du jue: dans le cas de efpace fins nouvement. Le foche efpace fins nouvement. Le foche d'air dans de de l'accept de l'accept de l'accept de l'accept ordinatement d'un pied & demi de l'argeur, & comoci de huix ailerons.

Les roues ou tambours à voirt ont aujourd'hui en Allemague la préférence fur toutes les machines foufflantes, parce qu'elles peuvent être placées par-tout avec facilité, & que leur mouvement demande peu de force, pouvant être tournées pendant toute une journée par un jeune homme.

Tambour. (Hydraulique.) Tuyau de raccordement en plomb.

Tampon. (Hydraulique.) Cheville de bois ou morceau de cuivre applati, rivé & foudé au bour d'un tuyau. Tampon du robinet d'injettion dans la machine à vapeur, foudé avec une patte d'écrevifle qui embrafle une broche tenant au manche d'un grand marteau mobile fur une chartiere.

Tangente. (Géométrie.) Ligne droite qui eft perpendieulaire au rayon d'un cerele, & qui se continue jusqu'à l'extrémité du rayon prolongé à travers de l'are. On l'appelle tangente naturelle, pour la distinguer de son logarithme, contu sous le nom de tangente artificialle.

Les tangentes, de même que les finus, sont des lignes droites que dans les calculs trigonométriques on subs-

titue aux angles donnés ou cherchés, felon les différens cas où les unes & les autres de ces lignes peuvent être en proportion avec les côtés des triangles; & c'est dans la connaissance de ces cas que consiste la feience du caleul trigonométrique.

Tangente du cercle, ligne qui rencontre la circonférence d'un cercle fans le couper.

Tangente de compliment. Tangente de d'un are ou d'un angle qui fait avec un autre are ou un autre angle 90 degrés. On l'appelle aufit coangente. Mués en tangente, dans les roues à eau: on appelle ainfi les aubes qui font fur des tangentes titées à différents points de la circonférence de l'arbre qui porte la roue, pour les diffinguer des aubes en rayon, qui font fur les rayons de la roue, & dont elles fuivent la direction selon leur largeur.

Tannen, all. fitulæ, petites tinnes. Taquet, terme de marine qui défigne toute piece de bois à laquelle on amarre quelques manœuvres. Appliqué par les houvilleurs Liégeois aux iambes ou chevalets du treuil. qu'ils

nomment aussi triquets.

Taraudé, e'est-à-dire, creusé en écrou pour arrêter une vis ou une piece terminée en spirale, comme les pieces de la sonde.

Tare. Goudron. Pix navalis. Zopiffa, Poix retirée des navires qui ont été en mer, remplacée fouvent par la poix noire, qui est un mèlange de fausse colophone & de goudron.

Tarifs locaux, fouvent falfifiés & contraires aux premiers principes du

commerce. Les lettres - patentes de 1723 ordonnent que les déclarations féront faites relativement aux tarifs ; c'elt - à - dire, que les capitaines de vailleaux, marchands & voituriers font tenus de déclarer au poids les marchandifes dont les droits doivent ètre payés au poids, à la mefure celles qui doivent payer à la mefure, & au nombre celles qui doivent payer au nombre.

Tarré, lié. trous de tarré.

Tarriere , verge à forer. Turriere

anglaife, an. augar, augré, augré, augrer, whimble: fa partie fupérieure ou tête, fa partie moyenne, fa partie inférieure. Tarriere du Haira-ut Français. Tarriere décrite par M. de Genfane, composte de cinq pieces, fans y comprendre le manche, dont quelques-unes font décrites à leur moc.

Tanara (charbonniere de) dans

Lyonnais

Taffage, en fait de mesures de continence, produit pour l'acheteur une différence de quantité, & par consequent de poids du charbon de terre, le non-tailage étant à l'avantage du vendeur.

Tauben, all. queue du filon. Durch taube quergestein, all. couches de pierre à vuide, pierre rude.

Tauber gestein, all. toute partie stérile de mine.

Taupe (mine de la) en Auvergue.

Taupines. Rochers jaunatres.

Taxation ou attribution des gages des officiers du grand-maître des mines en France, fixée par l'art. VII de l'édit de réglement général, à favoir,

au licutenant général, mille écus; au controleur général, cant pour lui que pour ses commis, mille écus; au receveur général, cant pour lui, ses commis, que pour le port & vois-ture des deuires en ses mains à Paris, pareille fomme de mille écus, avec quarte deniere pour livre de la recette acluelle, à l'intlur des receveurs généraux des bois, ceut tente-trois écus, un tiers audit greffier & à chacun de ceux qui feront commis eldites généraliés de lieutenans particuliers edities provinces.

Taxe des charbons arrivant à Londres & dans les ports adjacens, se fait par le lord-maire.

Taye ou las (mine en), bouillat, petite taye dans la mine de Fims. Substance noire, caillouteuse, placée entre une glaise & une argille tapée, ditte baume grise.

Tays dans les mines du Lyonnais.

Chambre d'exploitation.

Techniques (termes) dans la minéralogie, dans l'art des mines, dans la métallurgie, comme dans toutes les sciences, on a dù recourir à un grand nombre de termes forgés la plupart du tems par les ouvriers, obligés de s'entendre entr'eux. Ce langage du métier existe sur-tout en Allemagne & en Saxe, où les travaux de mines & les opérations subséquentes sont très-cultivées; & quoique la plupart n'aient pris de sens & leur fignification que par l'usage; quojque dans plusieurs pays où ils ont été transmis par les ouvriers étrangers qui y sont venus, ils n'en foient devenus que

plus barbares; quoique les mots même y aient été altérés; que leurs significations aient été changées, selon le tour de la phrase, selon ce qui les précede ou qui les fuit ; que l'explication en un mot dépende fouvent du texte, il est cependant à propos d'en connaître au moins la fignification générale, afin d'aider la lecture des ouvrages publiés en différentes langues fur les mines. On a cherché à les raffembler dans cette table des matieres. Pour ce qui est de la recherche de ces mots ou noms propres par lesquels on désigne en minéralogie ou dans le langage du métier, foit les charbons de terre, foit les différentes substances fossiles qui se rencontrent dans leurs mines ou aux environs, il faut confulter le catalogue alphabétique à la fin de la table des matieres pour la premiere partie.

Teie, Taille dans les mines de Dalem.

Teinure. (Manufaëture.) La fuie de la houille pourrait pent-être servir aux tenntures de petit teint, pour l'enluminure & le lavis des plans. Les teinuriers, à Aix-la-Chapelle, n'emploient pas, pour chauffer leurs fourneaux, autre chose que le seu de houille.

Température de l'air, différente dans les quatre faifons de l'année, influe fur la maniere dont il circule dans les mines.

Tempeste (voye), lié. Expression employée dans les rapports d'experts, & qui fignifie embarrasse par des décombres.

Tems. Ce mot est souvent pris,

comme celui de vent, pour l'air; on dit faire le tems, faire le vent, c'est-àdire, faire circuler l'air dans la mine.

Tenue, an. fcorre. Paniers.

Tenon. (Architecture.) Bout de piece de bois ou de fer, diminué quarrément environ du tiers de son épailseur pour entrer dens une mortrise.

Tenues d'eau dans les rivieres entre Mons & Condé, pour la navigation. Les commis aux tenues ont la garde des clefs pour les clorre & les ouvrir aux heures fixées. Par l'article XI des placards du Hainaut, tous les bateliers venant charger au rivage de quelque marchand, font obligés de prendre des commis aux tenues, par lesquels ils passeront un billet, certifiant que leurs bateaux font jaugés & marqués de tel ou tel nombre, pour lesquels ils paieront un patard; & ces billets, ainsi que celui des tourneurs, signés des facteurs des marchands, doivent être portés au receveur de l'impôt, fans lesquels il ne leur fera point donné quittance pour le droit, ni permission de descendre la riviere avec charge.

Par l'article XII, ces commis aux tenues font pris à ferment dordiclarer fidèlement les jauges & les nombres marqués fur les bateaux; & par l'article XIII il leur elt défendu, ainfi qu'à tous autres, de fe rendre caution envers le receveur directement ou indireclement pour les droits; & le receveur n'acceptera pas leurs billets à ce fujet. Par l'article IV ils ne peuvent laiffer défendére aucum bateau; s'ils n'ont vu la charge comme la marque & le chiffre, pour reconnaître

fi le tout correspond. .

Le bouillon d'eau à la fortie des tenues entraine quelquefois des dommages pour les bateaux: l'art. XVI porte que s'il coule à fond quelque bateau, ou que cela provienne de quelqu'imprudence ou néeligeuce du conducteur, on caducité du bateau, le maitre doit refondre fes dommages & intérêts caufés par le retardement qu'il apportera au commerce; & fi le bateau n'elt pas retiré de la riviere dans l'efipace de dix jours, le bateau demeurera confiqué au profit du roi. Tenue ou contenanté des bateaux ,

voyez Batoms, fiské dant quelques andreits, décède les droits. Adeides du canal de Briare, on ajoute au principal les droits du canal, qui lont de vinge - cinq livres pour les petits bateaux, & de trente-trois livres cinq fols huit deniers pour les grands, julqu'à la tenue de vinge-quarte pourse. Par-delà chaque pouce fe paie quarte livres pour les grands bateaux, & trois livres pour les grands bateaux, & trois livres pour les petits.

Terebra, all. erd bohrer. Sonde, tarriere.

Teme. (Algebe.) Quantité à l'égard de laquelle on peut imaginer une autre chofe relativement à une autre. Termes fémblables, qui contiennent les mêmes lettres écrites autant de fois dans chacune des quantités.

Terme, en géométrie, se prend quelquesois pour les bornes, les limites d'une chose; ainsi le point est le terme de la ligne, la ligne le terme de la furface, & la furface le terme d'un folide; c'est ce qu'on a coutume de nommer terme de quantité. Terme (dernier) homogene de comparaison.

Tames. Tertein donné, c modél pour une exploitation. Les ternée limités par les anciennes ordonnances n'autres de la large aujourd'hui à Schemnitz un terme doit contenir 2698 octiss quarrées, é un terme de puits 9408 toifes. Ces termes ne font d'une telle proportion de grandeur, qu'avec compagnie , on a à travailler pendant des ficeles entires.

Termes & délais accordés dans la coutume de houilleric à Liege, pour rétablir les vignes. Termes ou tems fixes & limités, pour l'exercice de privileges en fait de commerce. L'art. XI de la déclaration du roi sur cet objet, du 24 décembre 1762. & registrée en Parlement le 16 mars 1763. porte que tous les privileges qui ont été ou qui feraient dans la suite accordés indéfiniment & fans terme. feront & demeureront fixés & réduits au terme de quinze années de jouisfance, à commencer du titre de concession, sauf aux privilégiés à obtenir la prorogation desdits privileges, s'il y a lieu, fans néanmoins qu'il foit par cette clause rien innové à l'égard des concessions faites par le roi en toute propriété, foit en franc-aleu, foit en fief, foit à la charge de redevance annuelle,

Per l'article III, les privileges illimités dans leurs titres de concession, & fixés par le précédent article au terme terme de quinze années qui fe trouveront expirées ou dans la quinzieme année, ou dans la quinzieme année de leur exercice, au jour de la préfente déclaration, feront prorogés de trois années, à compter du jour de ladite publication, fauf au privilégié à obtenir de nouveau une prorogation ultérieure, s'il y a lieu,

Terminaison de la veine au jour, all. das aufgehen oder ausbeisen des ganges. Orifice des veines & filons entre les deux roches qui les accompaguent, visible à la superficie.

Trminale (fignum). Marque faite fur une pierre dans les mesurages de

Terminalis (lapis), flips terminalis; expressions qui se trouvent dans Agri-

cola fur la mesure des mines. Terminatus (locus), Gauz ort.

Terra carbonaria. Turfa ericea. Terra bruaria. Tourbe. L'expression de terra carbonaria parait avoir induit quelques auteurs à consondre sous ce nom le charbon de terre.

Terrage (compter le), lié. Fonction de l'ouvrier trayeur, qui annote les traits fortant au jour.

Terrageur, lié. en français champarteau, champart, agrier. Terrageur, propriétaire des minéraux, est quelquefois en même tems hurrier.

Terraffe de Hollande. Terre grifatre qui fe trouve aux environs de Cologne & dans les Pays-Bas. M. Belidor, qui définitains cette préparation de chaux, dans son traité initulé, Science des inginiturs, liv. III, dit que cette terre se cui comme le platre, se réduit entre MXVIII.

fuite en poudre, & qu'elle se mèle avec de la chaux susse de ciente, co qui compos un mortier excellent pour les ouvrages baignés par les eaux. M. Fourcroy, qui part de cette préparation dans l'Art du chausournier, sans indiquer la composition en en de la chaux. Non seulement cette matiere ne s'éteint ni à l'air, ni à l'evau, mais elle ne fait même aucune effervécence avec les aides; al la loupcome un vrai ciment de terre ou de pierre arrilleus cuite.

Terreaux. Par cette dénomination très-ufitée dans les deferiptions de terreins de mines par les Allemands, M. Monet juge qu'on doit entendre des terres molles ou friables, argilleufes ou fablonneufes, qui comblent les vallées.

Terre-Noire (S. Genis) ou montagne brûlle en Lyonnais , & non dans le Forez.

Terre (bouroir à). Outil employédans la mine d'Ingraude, pour boucher les sources d'eau avec de la terre.

Terre fervant de base à quelques charbons de terre, se reconnaît par la calcination.

Terres bitumineufes, visioliques & combustibles; especes de tourbes que l'on pourrait distinguer par le nom de terres-tourbes.

Terre calcaire abondante, selon M.

Bomare, dans les charbons de terre ; il est douteux qu'elle s'y trouve en grande quantité.

Terres fauves. Indices. Tabac. Tau-

Terre à faisnce commune , à Decize , aux environs de Rouen,

Terres fortes. Premiere espece d'argille commune, dite terre à brique,

Terre à foulon. Argille très-fine, exempte de fable, se délayant aisement & uniformément dans l'eau; il en est qui tiennent un peu de la nature cal-caire.

Terre à fours. Terre des poeliers.

Teres franches. Qualification impropre des terres nommées terres de four, sterres des pocitiers. Diftinguées, en raison des proportions, de sable & de légéreté, par les noms de terres fortes ou de sables.

Terres graffes. Terre à brique. Terre à tuile, Terre à posier. Aux environs de Rouen.

Terre à fours, des poèliers, connue fous la qualification de terre franche, mais mélée avec une affez grande quantité de terre argilleuse maigre.

Terre ou pâte propre à être amalgamée avec le charbon de terre.

Terre inflammable ou combufible, comme la terre de Freyenwald, comme les terres-tourbes.

Terre naturelle. Terre neuve. Terre primitive, lié. plein vif thier.

Terre. (Noir de terre.) Calcination de la terre d'ombre.

Terre d'ombre folide, se trouve mêlée avec le charbon de Bosfrups. Terres à pipes, communes dans plu-

fieurs endroits.
Terre-plains , & chauffees ; leur voi-

finage ne peut être fouillé.

Terre pourrie, compacte, formant

une espece de tripoli.

Terre primitive , an. schelf.

Tens. sanks. Terret turfacée combutibles de différente éfoce, & qu'on appelle courbe d'engrais , tens vigétasive, communes dans toute la Feredie, à Traveçy, à une lieue de la Ferede même que près de la ville de Lou-Cell une terre de cette élpece qui, à mon avis , elt unie avec un bitune groffier & fédide au holz kohlen. Mde Gentfane, dans fon difours préliminaire ; paraît la regrader comme le mulm; il paraît cependant confondre cette dérmière avec la terroule de Liege.

Terre végétative (agriculture), terre combustible qui se réduit en cendres pour servir d'engrais aux terres.

Terre verte, espece d'argille dans les glaisieres.

Torre-houilte, Terne de houilte. Terme impropre par lequel on défigne, dans quelques endroits, des terres - tourbes ou terres combutibles, appellées autrement houilt d'enguis, communes à Juliy, Vendeuil, Ruminy, Benay, Beaurin, Golancourt, Travey, Charmes, Liez, Ceffler, Suzy, Servais, & dans préque toute la Pication.

Teroile, Tiroule, ili, on houille maigre. Terroule douce. Terroule fine, ou serroule proprement dite vraie serroule, bonne Feulement pour les chauffeettess. Forus serroules des envivons de Liege, se mettent en boulets entiérement à la main, fans être triplées avec les pieds. Feux de terroule dans le Limboure.

Terreux. Troisieme qualité de la plus grande partie des charbons de terre, tenant un milieu entre les bitumineux & les pyriteux : lorsque cette partie conflituanes fe trouve en une allèz grande proportion dans les charbons de terre, ils reissitent plus long-tems à leur destruction dans le squ, ce n'est pas qu'ils donnent pour cela un seu plus vis, & réellement de plus de dute que les autres, comme on le pourrait conclure d'abord, une terre combutible se conclure d'abord, une terre combutible se consierve long tems rouge & brilance, sins pour cela donner une grande chaleur.

Terrein neuf, qui n'a jamais été fouillé, & où l'on ne connaît pas de charbon de terre.

Terein. Son égalité ou son inégalité donnent dans la géométrie souterreine matiere à quelques problèmes pour tracer une ligne droite.

Terris. Limb. lie. triguts.

Territoires de mines, à confidérer fous plusicurs points de vue, pour leurs circonscriptions exactes, asin d'obvier aux empiétemens & usurpations.

Territoires limitrophes, appartenant à deux différens possesseurs, donneut matiere à un problème de géométrie souterreine qui forme le numéro XV de l'ouvrage de M. de Geussane, chapitre VI.

· Teft. (Métallurgie.) Terre cuite qui fert au grillage de mines.

Tête vitrée, Pierre hématite. Sanguine. Craie rouge, Tête (marteau à), en usage dans

les fouilles de mines du Hainaut Français.

Tête, ou partie supérieure de la tarriere anglaise.

Tête de filon. Tête de veine, Summa

pars venæ, lié. amont-pendage, veine d'amont-pendage, en tant qu'elle est la partie montante de la platture, inommée dans quelques pays veine de defjous la main.

Teuffels dreck. Stercus diaboli, Bitume grossier, fctide.

Texture du charbon de terre très-variée, se développe dans la combustion lente & graduée

Teyment, Coupure prise dans le toit

ou dans la deie.

ou aims in cite.

Théoréma. Vérité de spéculation, ou proposition qui énonce une vérité. Par exemple, les rois angles d'un riangle sont égaux à deux droits. Le quard fait fur l'hypothaigé dun triangle rectangle, est égal à la somme du quard des deux côtes, &c. Le premier théorème de la géométrie souterreine a pour but à trouver par le niveau d'inclinaison l'angle aigu dans un triangle-rectangle;

Théorie pratique de l'exploitation des mines de charbon de terre, renfermée dans les articles I & II de la fection IV. La disposition générale de la superficie extérieure & de la premiere épaisfour du globe peut servir d'introduction à cette connaissance. La personne à laquelle j'avais communiqué en 1761 l'introduction de mon ouvrage, que j'avais lu à la rentrée publique de l'académie, m'avait annoncé que des favans travaillaient d'après des mémoires excellens à la même entreprise que moi . & qu'ils donneraient bientôt un ouvrage complet de la plus faine théorie & de la meilleure pratique; nous avions sur-tout espéré être par - là dispenfis de la quartieme faction, ou être mieux échircs fur les objets de fimple description, auxquels nous nous fommes bornés dans les trois premières de la feconde partie. Nous avons attendationaliement l'exécution de cette annonce, pour laquelle il ne nous relle que le desir d'avoir servi d'encouragement.

Instruction sur la science des mines f métalliques) suivant la théorie & la pratique, avec un traité sur l'administration des mines, pour l'académie impériale & royale de Schemnitz, par M. Christophe-François Delius, conseiller & commissaire de S.M. la reine de Hongrie, à la cour des monnoies & des mines, in-4°. Vienne, en allemand, 1773, avec 24 planches in-folio : ouvrage traité par l'auteur en mineur, en physicien, en méchanicien & en homme confommé, beaucoup plus détaillé dans toutes ses parties que celui de l'académie de Freyberg, auquel il est postérieur; nous en avons emprunté pour cette table des matieres un grand nombre d'articles. Le mérite de cet ouvrage vient de déterminer M. le directeur général des finances, d'accorder une récompense à M. Schreiber, qui en a entrepris avec succès la traduction approuvée par l'académie des sciences . & actuellement fous prefie.

Térébenthins (huile de) propre à fuppléer à l'huile de navette, à l'huile de poisson, pour graitser les machines.

Thermometre. Instrument de verre dans lequel on renferme une liqueur élastique qui, en se dilatant par la chaleur, ou en se condensant par le froid, indique les changements de température qui arrivent à l'athmosphère. Les thermomètres de nercute, le plus en usige aujourd'hui, sont ceux de Fahrenheit & de M. Delistie s celui de Réaumur est à l'espri-de-vin: le premier est dispendieux dans sa construction en général; mais on en fait des especes d'abrègés, où l'on ne pousse pas la gradation si loin, & qui sont très - bons pour les observations métérologiques.

Le thermometre de M. de Kéamure et unanimement regardé comme três-bon pour cet objet en particulier; mais c'ell où le borne fon avantage par rap-port à la propriété qu'à l'elprit-de-vin de refler pur, de conferver si wertu expansive quelqu'ancien qu'il soit, de tende pur très-grande chaleur s'ans bouilir. & de ne geler qu'à un froid excessifi.

These de médecine sur la question, se les charbons de terre donnent un chausfage mussible à la sant. Conclusion né-

gative.

Thier (plein vif), lié. terre naturelle. Terre neuve. Veine qui n'a pas

été travaillée.

Thier de bure, lié, affiette du puits d'extraction fur la tête de la veine.

Thon kohlen, all. charbon de terre

argilleux.

Thorlein, all. oftiolum euniculi.

Thorny clift, arborefeens, marcafite,

an. Three coal. Vein, an. Veine de trois

charbons.

Thoue, bateau de charbon de terre,

fervant zu transport du charbon de terre à Paris, deux especes, l'une aspellée chuec commune, l'autre dite choue de S. Rambert. La thoue connume, qui est la voiture la plus ordinaire, contient 28 ou 30 voies. La thoue de Saint-Rambert ett beaucoup plus grande que la thoue commune; si atenue ordinaire et el étlimée de 40 à 42 voies, de trois milliers pesant chaque. Titres, (bixantieme partie d'une se-

conde.

Tiers de platture de roisse.

Tiers-point (machine à), manivelle. Tige. Tronc. Fust. Colonne. Caudex. Caput. Culmus. Stirps. Truncus, su.

groeda. Employé fouvent dans les mémoires de M. Triewald, pour défigner la partie de charbon ou de veine qui s'approche du jour.

Tigillum, Catinus. Foyer de forge en charpenterie fignifie petit foliveau, Tignum chevron.

Tignum (charpenterie). Poutre. So-

live. Tignum eredium, all. feulen. Poteau. Humi stratum,
Ti kang Fourneau, étuve chinoise.

Ti kang. Fourneau, étuve chinoife, carrelé.

Tilly (M. de), auteur d'une brochure intitulée : Mémoire fur l'utilité, la nature & l'exploitation du charbon minéral, in-12. 1758.

Timpe. Tuyere. Rustine, & contrevent, pierres destinées à faire le creuset qui reçoit le métal.

Tinnage, Cuvelage, Enlevement des eaux de mines avec des seaux appellés tinnes.

Tinnays. Petits tormeaux pour le transport des pierres, gangues & triguts. Tinnes, lié. seau. Tonneau pour en-

lever ou xhorrer les eaux. Poids d'une tinue, dans les houilleres de Liege, 500 livres. Jeter à la tinne. Xhorne det tinne. Bénéfice det tinne, lét. épuifement des eaux par le moyen de l'entevement de celles du bougnou dans des tonneaux, pour les élever judqu'à l'areine, ou mème judqu'ai jour.

Tirage (barre de), à laquelle dans les feldgestangen est attaché un piston de pompe.

Tirage, Géométrie souterreine. Lyon.

boulage, menfuration.

Tizage, expression impropre, par laquelle on désigne dans quelques nunes l'opération de faire fauter le roc avec la poudre è canon. Pour le irrage simple on emploie communément depuis deux jusqu'à rivro sonces de poudre; M. Delius indique les differentes maniteres de s'y prendre, pour se régler dans cette opération se lon la nature & la composition du roc que l'on veut s'aire fauter.

Tiroge ou filature de foir. Cette partie de manufature confomme une quantité confidérable de charbon de bois, auquel on pourrait fublituer la houille pour obvier à la cherté du bois, qui en augmentant d'année en année, augmente les frais de fabrication.

Tuans. Barres, fax. kunst. Longues pieces en bois ou en métal, qui composent le barrage, feldgestangen, quelquesois en plusieurs rangées.

Tirebout de pompe refoulante dans la machine à vapeur,

Tireboux. Rapeheux. Piece du tarré li égeois & de la fonde employée dans la mine de Montrelay. Titer (bure à), bure d'extradion. Bure de chargeage. Puits de jour. Maîtrebure, grand bure. Son aissette est sur la tête de la veine.

Titres conflictuifs des privileges, ar-

Titres conjuntity are privilegies and fair de commerce, par la déclaration du roi du Az décembre (76.5). Tou configueux rent un VI, danu le cas où les privileges, dont les concellousaires ont insuliement tenté le fuecès, ou dont ils auront négligé l'ufage & l'exercice pendant le cours d'une année; font néamonis exceptés de cette délitution, les privileges dont l'exercice aurait été fußpendu par quelques caufes ou empèchemens légitimes, dont les privilègies font tenus de juttifier.

Türiz áhannun , en considération que Sa Majesté attendant de la compagnie étable par l'édit du mois de févrie 1722, pour travailler les mines pendant trente années, afin d'encourager à porter ces fortes de travaux à leur perfection , & dédommager les intérestés des form mes considérables qu'ils feraient obligés d'avancer : il leur était promis par l'art. XIV des tires d'honnur qui puisfair poller à la posserie, & ce fuir la représentation du grand-matre le duc de Bourbon, dont l'agrément était ué cessaire pour former la compagnie, cessaire pour former la compagnie,

Toc-feu. Fer à feu. Grillage ou chauderon rempli de charbon allumé, & que l'on suspend dans le bure d'airage.

Tods ftone. Laves dispersées par bloc dans des petites veines de terre-glaife,

qui coupent le filon de la mine de

Toirchée, filandreuse (houille), lié. houille tortillée, tricotée, dont les seuillets ne sont pas de droit fil.

Toife (forte) , eaux du second ni-

Tojf. Meſure pour les ditlances ſur terre en geidraſl. Sa longueur eſt de ſix pieds , & contient 72 pouces ou 864 ſignes, ou 10,68 points. Semploie auſli pour les meſures des ouvages foutercriens de mines, & eſt alors appellée communément en Allemagne kaſetr. Tojſe mitalfœue ou toʃſe de mintagnes, cſt ditlærent en dittrems pay.

La toile des houilleurs de Liege fur la rive gauchte de la Meufe, eft de fix pieds, en obfervant que le pied de de un ciers de Liege ; & fur la rive droite de la Meufe la toife elt de fept pieds ; & l'exception des ouvrages de maréchaudage, pour lefquels elle eft toujours de fix pieds.

Tojé-cube. Parallélipipede rechangle qui a fix pieds de long fur fix pieds de large & fix pieds d'épaitleur autement é eft un folide dont chaque coté eft égal à une toile en longueur, comme on entend par pied quarré une furface quarrée, dont les quatre dotés font chacun égaux à un pied en longueur ja toife cube contient 216 pieds cubes. Mejiere à la tojé « c'elt chercher combien de fois la toife & fes parties font congritues dans l'étendue qu'on veu méliere.

Toife, Art de mefurer les étendues

des lignes, des superficies & des solides, par le moyen de la toise ou d'autres mesures qui se rapportent à la toise.

Toit, all. hangende. Lit qui fert de couverture à une couche. (Pierre de) fu. tack stein.

Tokoy. Dans le pays Montais, même

chofe que fer à feu.

Tôle. Fer mince & en feuilles employé à la partie des chaudieres de la machine à vapeur qui est exposée au feu, à former le vase du fourneau de distillation de Sultzbach.

Tombe (mines par), bouyaz, lié. comportent dans l'exploitation une différence de l'exploitation des mines par

veines.

Tombeux, lié, trou de tarré de haut en - bas, vient du carihou tomber par une tranche dans le bolleux qui se rend dans le spouxheux.

Ton kang. Fourneau, Etuve à la chinoife, avec cheminée.

Tonficu (chambre pour les domaines &) pour contestations sur les matières de houillerie, établie à Herve, d'où on appelle au conseil souverain de Brabant. à Bruxelles.

Tonnage. Tunage. Droit de tonneau. Vecligal portorium. Droit qui se percoit en Angleterre pour le roi, sur les marchandises voiturées par terre ou par eau, & qui se leve sur chaque tonneau.

Tonne, all. grande caisse ou cuve, employée dans les puits prosondés obli-

quement.

Tonnes. Bacheaux. Ustensiles employés, au lieu de sacs, à l'enlevement des matieres, autresois en usage dans

les mines métalliques; mais leur inconvénient de se heurter sans cette en montant & en descendant dans les puits, de rompre les cables, de se détacher, d'endommager le boifage, les a fait supprimer absolument : on ne les a confervés que dans les puits trèslarges, qui ont peu ou point du tout de boifage, parce qu'ils font peu profonds, & où l'extraction peut se faire commodément avec ces tonnes ou bacheaux. Il est encore à observer que comme une tonne est au moins du double plus pefante qu'un fac, le poids que la machine doit enlever fe trouve confidérablement augmenté: on perd en conféquence le double avec un baritel à chevaux, par la raison qu'il faut faire pour entretenir plus d'attelage de ce qu'on économise sur les tonnes, en confidération des facs. Il est donc évident que les tonnes ne sont plus utiles que lorfqu'on peut faire ufage du baritel à eau.

. Tonne (ein), laegigor fehacht. Puics oblique dans lequel la cuve ou le coufade trainent de 45 à 75 degrés, non-feulement fur le côté du chevet de la veine & du filon, mais encore fur le côté des veines qui ont moins de quarante-cinq degrés, & plus que

foixante & quinze degrés.

Tonne laegige gaenge, all. veines.

L'étymologie de ce mot vient des puits

L'étymologie de ce mot vient des puits obliques dans lesquels la grande caisse ou tonne traine sur un plancher cons-

truit exprès.

Tonne. Mesure pesant quatorze quintaux, & davantage dans quelques endroits. La tonne de charbon de bois dans les mines de Suede, est de trois pieds cubiques. La tonne de fer, selon M. Jars, pese en Angleterre 21 quintaux de cent douze livres, poids d'Angleterre.

Tonnes dans les mines du Lyonnais, excavations remplies d'eaux qui se rencontreut dans les ouvrages.

Tonneaux pour l'enlevement des eaux, des pierres & des houilles.

Tonneau de charbon de cerre à Mont-

Tonneau de mer, faisant 21 barrils du poids de 250 livres. Son poids estimé 2000 livres.

Tordu (puits) dans les mines du Lyonnais.

Torf (darii), darris, darrinck; an. peat turf, mosse en Ecosse. Touteu, vectiarius. Ouvrier dans les houillieres de parties, faisant les fonctions des traitesses au jour des houil-

tions des trairesses au jour des houillieres de Liege.

Torreins dans les ardoisseres, même

chofe que kreins.

Torra, lié. défoncement fouterrein, puiss fouterrein. Bouxtay. Tourrets à percer, multipliés les uns au-dessus des autres, distingués alors par les noms de premier, fecond torret, signifie aussi quelquesois singe volant ou torret à des premiers.

bras.

Torta 'vena , Agric. Veine ou filon
qui se détourne de son chemin.

Tou (allage à) allage à l'entour, lié. Toucheur dans les houillieres du

Lyonnais.

Touffe, défaut d'air, Force, Dans les houillieres du Lyonnais.

Toumment (zer) all. séparé de sa

masse, jeté hors de sa direction, & en mème tems transporté de sa place.

Tour, tambour, treuit à Paris, est ce qu'on nomme moulirats coudés du tour, tit. Elevé en traverse sur les longues ou sur les courtes mahires, selon le terrein, selon que le bure est profond, selon qu'il faut deux treuils, un pour les eaux, un pour les houilles.

Tour on cabestan pour éprouver la qualité du fer dans toute l'étendue d'une barre; ce moven consiste a établir solidement un cabeltan vertical ou horizontal, dont la fusée de foute de ser a huit à neuf pouces de diametre, sur environ quatre pieds de longueur; à un de ses bouts prolongé hors de l'épaisseur de ses jumelles, on applique une puissance motrice quelconque; fur une des extrêmités du corps des treuils, on pratique une lumiere qui doit pénétrer son diametre , laquelle fera d'une dimension uniquement suffisante pour recevoir le bout des barres; contre les jumelles du treuil on affuiettira une forte piece de fonte de fer percée dans son étendue d'une ouverture de dix - huit lignes de largeur, dont les angles extérieurs seront abattus, & qui correspondra au centre du treuil : cette description est empruntée d'un mémoire de M. Grignon sur une Théorie d'artillerie de ser contourné ou à

Tour (ipreuve du) & du détour fur le cabellan qui vient d'etre décrit; l'utilité de recourir à cette épreuve dans certains cas, & fur-tout dans des elfais de fonte de fer par des procédés nouveaux,

rubans.

nouveaux, nous engage à placer ici le détail que M. Grignon donne de cette expérience, indiquée dans notre ouvrage. On commencera par plier légérement le bour de la barre sur une longueur de trois à quatre pouces; on la paffera par la coulitée de la piece de fonte de fer, pour l'introduire dans la lumiere du treuil ; alors on fera agir la puissance qui imprimera au treuil un mouvement de rotation qui attirera la barre & la forcera de s'appliquer en spires sur sa surface; elle sera dirigée par les bords de la couliffe par laquelle elle filera ; lorfque la barre fera entiérement passée, on imprimera à la machine un mouvement contraire qui fera devider la barre de desfus le tour. laquelle se redressera en passant par la coulifie; si le fer fort de cette épreuve fans fe rompre, on est sûr qu'il est de bonne qualité.

Tourbe , Holl. torvena. Darry, Turfa veenne. Cespes bisuminosus. Turfa ericea Bruaria, Terra carbonaria, Elle a été confondue par quelques auteurs avec le charbon de terre. Especes différentes. Quelques-uncs remarquables par leur feu vif, long, & par le mache-fer qu'elles donneut en brûlant. M. de Bougainville dans fon voyage autour du moude. affure en avoir trouvé dans les isles Malouines, dont les charbons avaient une action supéricure à celle du charbon de terre. L'humus ou fol superficiel des bruyeres , dit terra bruaria , est un premier genre de terre - tourbe. Bitume de tourbe, Charbon de bois-tourbe, ou charbon de bois fossile, all. holtzkohlen. Terres-tourbes, fu. torf jord,

Tome XVIII.

La tourbe, quoique très - différente & à tous égards très-inférieure en qualité au charbon de terre, a néanmoins de tems en tems, comme dans d'autres pays, fixé l'attention du gouvernement Français, pour aller au - devant de la cherté & de la difette de bois de chauffage dans la capitale. On voit dans un traité des tourbes, in-4%. en 1663, par Charles Patin., docteurrégent de la faculté de médecine de Paris, un brevet du roi, du 30 nov. 1658, & lettres - patentes du 18 décembre fuivant, portant en faveur du sieur de Chambré, pouvoir, faculté & permillion de faire tirer feul, & par ceux qu'il commettra, pendant trente ans, des tourbes à brûler dans l'étendue de vingt-cinq lieues aux environs de Paris ; & en conféquence de l'avis du prévot des marchands du 22 août 1659. des médecius de la faculté du 21 juin 1662. & d'une épreuve faite chez M. le premier président de Lamoignon, en 1761 le réglement du prévôt des marchands & échevins . du 4 novembre 1663, pour la mesure & le prix des tourbes, a été imprimé en extrait

in.4º.

Tourberie, Tourbiere, Endroit d'où fe tirent des tourbes; en hollandais wemen. Arrèt du confeil, du 17 juillet
1744, qui permet au fieur Porro de fabriquer exclusivement à tous autres, à
Paris & à cinq lieues aux environs,
du charbon de tourbe, & d'exploiter les mines de tourbe, & dexploiter

Touret à percer, nommé, dans le langage des houilleurs Liégeois, torret : d'obligation par l'art. X du réglement pour les mines de houille en France. Tourg. Fat, fu. Mesure pour porter la mine au sourneau, en bois ou en

fer battu, un peu excavé en forme de panier ou de van, & contenant quarante ou cinquante livres de mine.

Tourillon, Groffe cheville ou boulon de fer fervant d'étai ou de pivot, fur lequel tournent les fleches des bal, cules & autres pieces de bois dans les machines. Tourillons du balantier, Ce mot fignifie aufil les extrémités du cylindre ou du tambour d'un treuil, & la manivelle d'une machine hydraulique, all, kurbel , krummer ansfen.

Tournans. Tourniquees, dins les

feldgestangen.
Tourne - à - gauche. Clef de tarriere.

Tourne - dehors. Tourner hors de la

buse du bure . lié. Tourneurs, Dans le Hainaut Autrichi :n , on nomme ainsi les peseurs & mefureurs de gros & de menu charbon. Par l'article X des placards, ils font, ainsi que les fadeurs des marchands, pris à serment d'observer la jauge pour la charge de chaque bateau fans l'excéder en aucune maniere, & ne peuvent mêler le gros charbon avec le menu; font auffi sermentés pour donner une déclaration exacte & fidelle du poids & de la mesure de chaque forte de charbon qu'ils auront chargé, à peine d'être punis comme atteints du crime de faux. Dans les cas où il y a fraude des droits de l'impôt, les vendeurs & acheteurs encourent une amoude. Par l'article 15, les uns & les autres font responsables du fait de leurs facteurs & tourneurs, & obligés de ne se servir, pour la délivrance de leurs charbons, que des rourneurs firmantés, à peine de cent patagons d'amende pour la premiere fois, de deux cents patagons pour la seconde, & d'une autre amende plus forte pour la troiseme sois, à l'arbitrage du juge.

Les bateliers ne peuvent non plus, en conféquence de ce même article, laiffer ni faire charger leurs bateaux que par les tourneurs fementés, & cela fous pareilles amendes, fais qu'ils puiffent s'excufer fur leurs valets & autres fervans à la conditte de leurs bateaux, d'autant qu'ils en font réponfables.

Tourniques, Bourriques, À Liege on appelle de es noms, en général, le petit treuil employé pour avaller un bure. Dans les mines métalliques, on nomme de ce même nom une entaille à chûte, c'eth-à-dire, en defeendant, un paffige à chûte, un puis fouter-rein. Tourniques, all. halpel. Tourniques, all. halpel. Tourniques aut. and hafpel.

Tourons, Terme de cordier. Ce font plusieurs fils de caret, tournés enfemble, & qui font partie d'une corde. Toux que conservent les ouvriers de mines qui ont échappé au danger de la suffocation occasionnée par les

exhalaíons fouterreines.

Trabenech. Nom donné dans plufieurs endroits du Dauphiné à la pierre
de Périgor J., ou à la mine de plomb à
groffe maille, connue dans plufieurs
endroits fous le nom de vernis, dont
les émailleurs & les potiers de terre
fe fervent pour vernit leurs poèreis.

Trabs, all. flege. Charpenterie Poutre. Trabs arreda. Poincon. Trace d la craie, pour servir de guide aux houilleurs Anglais, dans un cas particulier.

Tracer la ligne qui communique d'une mine à une aure; proposition de géométrie souterreine pratique. Ligne draite (tracer une) sur une surface inclinée & inégale, dans un terrein impraticable.

Tractoria (machina), all. haspel. Machine à tirer.

Traemner, all. Vénulc. Gegen, all. vénule opposée. Voyez Vénules. Traha. Traineau. Traha carens. Cap.

fa, all, schlerse, traineau simple; traineau de baritel, sployon de hernaz.

Traha cui imposita est capsa, all, schlite, traineau pour tonieau, & autres.

Trainée. Guide, lyon.

Trainie, mot par lequel M. Genneté défigne la marche générale des filons, ou la férie continue de toute une bande de charbon de terre.

Traincau, (Méchanique.) Dans les mines d'Anjou ejélop. Traha, an sledge. all, fehletle. Traincau fample comme le frévon. Elepce de machine qui n'a point de roues, & qui elf feulement composée de quelques fortes pieces de bois jointes ensemble, & emmoctaises avec des chevilles : aux quarte coins de ce bâtis, formant une figure quarrée longue, fout de forts crochets de fer, pour y attelet des chevaux qui le trainent.

Traineau de baritel, fployon du hernaz, lié. qui s'adapte au hernaz, & que l'on furcharge de pierres plus ou moins, felon les circonstances, afin d'opposer une nouvelle résistance au poids de la charge qui defcend, & de le retenir plus facilement; ce traineau fert auffi à defcendre des bois & d'autres matieres dans la mine; il confilte en deux pieces de bois longues de fept pieds fur deux de large, & qui font afiemblées; il s'attache avec une corde à un gros clou implanté dans un bras de la machine la machine

Trainer (charriots d) petites caiffes builes portées fur quatre rouleaux & trainées en - arriere par deux jeumes garçons, dans lesquelles se fair le transport des matériaux ou des dé-

combres.

M. Delius les juge préférables aux broustes dont on le fert dans beaucoup de mines, parce que la charge d'un charrion n'a befoin que d'être pouffee, au lieu que les brouettes ont befoin d'être foutenues en même tems avec les mains. Un homme, par cette raifon, ne peut dans un ouvrage continuel traubente plus d'au quintal, tandis qu'un charriot contient depuis 200 livres juf, qu'à 210 de matieres, & fis poullé plus aifement & plus promptement. L'ulige des brouettes n'eft point du tout économique, & n'eft bon que pour les oumaines, & n'eft bon que pour les oumaines. As n'eft bon que pour les oumaines.

vrages de la superficie.

Trainer à cope, lié. à la voie.

Traineur. Chargeur au bure, lié. ayant fous lui deux ouvriers. Trainesses au jour, lié. femmes ainsi

nommées.

Trait (barres de), tirans, fax. zug-

ftangen. Charge du coufade, valant ordinairement de quatorze à quinze livres.

Trait (quatre-vingileme) lié, droit K k ij d'un panier fur quatre-vingt, dù au cerrageur, d'où il elt auffi appellé drait de terrage, dù auffi à l'arnier : la fociété ell obligée de metre ce quatre-ving-tiene trait à part dans le paire : le terrageur & l'arnier peuvent en faire vendre le charbon à leur profit; mais Jans l'ufsco cordinaire, ils s'arrangeut avec la foorée qui en paie la valeur, en déduffant quelquefois, felon les conventions, un ou deux efcalins, qui font à peu près singt-cinq fols de France par chaque trait, pour les frais de la vente.

Traite foraine. Traite, droit de quelques feigneurs.

Tranche, Id. conduit fouterrein qui va renconter un édeharge d'eau. Canal, abattement pour décharger, fai. agnet les eaux. C'eft par un conduit de cette effece qu'on verfe les eaux du bure dans l'arcine, en attendant que les ouvrages fupérieurs foient achevés. Dans les mines de Cornouallies, tranche eft pris pour toute effece d'ouverture, puits ou boyanx laéraux.

Tranchée. Foife. Foife en croix, de quelques toifes de lougueur. M. de Gentlane ayant oblervé dans plusfueurs mines que foit par négligence, foit faute d'intelligence, les ouvriers, en ne faisfant que gratter les venies avec leur pic, comme les tailleurs de pierre pour la taille, réduifient tout le charbon en menu, qui n'eft point propre à tet employé dans les grilles, ce qui en diminine confidérablement le débit ; il confeille, dans l'arx. XXXV de fon réglement, d'exiger des mineurs qu'ils commencent à faire une tranché de fix

pouces ou environ dans le charbon fur le fol & de toute la larguer de la galerie; & de dix-huit à vingt pouces de profondeur en avance, & même da-vantage lorfuue cela ell poffible; en finite de dégarnir avec le pio de chaque coté de la galerie, en y pratiquant une effoce de fence ou féparation de même profondeur; cela fâit, les ouvriers doi-vent chaîtré à coups de mafie pluieurs forts coins de fer au haut de la galerie, entre le toit & le charbon, ce qui le décache & le fait tomber par gros quarriers.

Par cette mancuvre on avance le travail du double, & l'on a du charbon tel qu'il le faut pour quantité d'ufages, Pour aflujetri le animeurs à fuivre cette méthode, M, de Gendlane confeille de ne recevoir leur charbon & Je ne leur payer leur faiaire qu'aurant qu'il n'y aura tout au plus que le quart en pouffier, & que le furplus fera en gros quartiers.

Tranent (mine de) en Angleterre. Transactions philosophiques. Collection des Mémoires lus & envoyés à la Société royale de Londres, compofée de differtations sur toutes les parties de la physique, de l'histoire naturelle, de la médecine, des mathématiques, de l'antiquité & de la chronologie. C'est dans cette source riche & abondante que nous avons puise la plus grande partie de tout ce que nous avons publié concernant le charbon de terre & les mines de ce fossile en Angleterre. où se sont faites les observations les plus curicules & les plus intéreffantes, entr'autres, fur les différentes exhalaifons qui accompagnent cette substance dans sa mine.

Transit, Vedigal pro transitu, Droit de barrage. (Terme de douane.) Acte que les commis des douanes délivrent aux marchands voituriers ou autres pour certaines marchaudifes qui doivent paffer par les bureaux des fermes du roi, sans être visitées ou sans v payer les droits, à la charge néanmoins, par les propriétaires ou voituriers desdites marchandises, de donner caution de rapporter, dans un tems marqué dans l'acquit, un certificat en bonne forme, qu'au dernier bureau elles out été trouvées en nombre . poids . quantité & qualité . & les balles & les cordes avec les plombs fains & entiers, conformément à l'acquit.

Transitus (occultus.) Dégagement. Voie de dégagement.

Transmigration des ouvriers hors du pays, désendue.

Transport. Réparation des rouets, chemins & autres: à combien se monte la dépense pour ces objets, dans une mine d'Ecosse appellée Blessay.

Transport. Enlevement des uftenlies d'une mine que l'on abandonne, comme fuif, marteaux & autres lemebibles, non fecliés & non attenbibles, non fecliés & non attenbibles, non fecliés & non attenquiter l'ouvrage, fans que le grandmaitre ou son lieutenant particulier autre d'avert, sin qu'il foit au préabible pourvu à la confervation des droits de S. M. & du public.

Transport du charbon du pied du

bure au port d'embarquement; doit ètre une confidération importante pour l'entrepreneur. Iudications généales fur ce fujet, par rapport aux différentes combinations que doiven entraîner dans l'adminiffration économique d'une entreprife les diffances de la mine au magafin, le nombre des voyages, la nature du chemin, le tems que les voiures chargées de charbon emploient à faire le chemin ela mine au magafin, êc. magafin (se.

Transport du charbon de la mine Roche-la- Muliera à S. Rambert, de S. Etienne. Ce que coûte cetransport. Transport du charbon d'Auvergne de la mine au port d'embarquement, en facs, à dos - d'ane, à dos de muler, aux mines de Rive-de-Gier, à dos de jeunes filles à Madeltone en Ecoli comme à Liese par les hotteress.

Transport des briques ou pelotes de houille par charroi.

Transportatorium circulare. Rapporteur.

Trapp. Cornus niger folidus. Waller, Saxum inaphabie [chi]bium, fubcalcarium, fragmentis thombeis, Lina,
Fleirer de touche de Crontledt. Pierre
d'un grain plus ou moins fin, compolé d'un juspe ferrugineux, tendre, &
d'une argille durcie, qui forme
quelquefois des montagnes entieres,
è plus connaumément des veines,
enveloppées de roche d'une autre elpeec. On y remarque quelquefois des
particules reflemblantes à du spath
calcaire, mais qui ne font pas effervelcence avec les acides; il s'en trouve
de fitriée & de grenulée: la couleur

du trapp varie aufli; il y en a de grife, de rougeatre, de brune, de bleutre, de noire scellec i ett compacte, & fufceptible de poli comme l'ugathe; le trapp, dans la partie la plus enfoncée en terre, el ordinairement plein de fentes & de gerçures, & affecte une figure rhomboriale.

Les diversités observées dans ce genre de roc composé, paraissent autant de fujets de douter que le trapp foit constamment, par-tout où il se trouve, un même genre de pierre; les houilleurs Anglais, parmi lesquels le mot trapp est connu, ne paraillent l'avoir attaché qu'aux roches ou fail. les de grande étendue qui font rihopper les veines de houille, parce que ces roches, à l'instar d'une trappe, ferment, couvrent, remplissent un lieu creux , d'où dérive le mot de trapp, enhamacher, couvrit. Les failles , ainfi qu'on l'a vu , peuvent être d'une nature différente les unes des autres, comme le font les trapps, les rubbles & rubbish.

Traquets, triquets, traquets du bure, chevalets,

Travail, travaux de mines au pays de liege, travail per baffe stelle, per chambray, travail desfus & desfous les caux, par auvre de vinne, travail de mines, pour ce qui si de la propriété des intérêts particuliers, &c. travail fur le fonds d'autruil. Critine de forhaiture ou de fende, si on n'a pas au préalable rempli la loi vis-à-vis du propriétaire. Travail de quarante jours, pendant lesqueis les propriétaires avoit de retruit, dessistantes de travail de la part

des maîtres, formalités particulieres. Travail de mines en France. L'art. XXIII de l'édit de réglement général du mois de juin 1601, permet aux maîtres, entrepreneurs & ouvriers de faire travailler fans discontinuer . excepté les dimanches & grandes fêtes: le défistement du travail doit être notifié au subdélégué de l'intendance du grand-maitre. Par un article de l'arret du 14 mai 1604, nuls officiers ayant charge dans les mines, ne pourront être affociés, ni participer directement ou indirectement au travail & profit desdites mines auxquelles ils feront employés, fans permitlion du roi.

Traverfant (filon), all. fetrende gangue.

Travesse de la couverture, travesse dans le choux. Galeries croisnets qui commencent à la couverture ou au chevet de la venne qu'on exploite, & qui ont pour objet de découvrir de nouveaux filons anobissians, ou d'autres veines. Traverse dans le chevet ou traverse de la couverture. Galerie de travesse, all, durschalge.

Treffort en Breffe (près de) à Melionaz. Mine de charbon de terre.

Trempe. Liqueur plus ou moins compolée & très-froide, dans laquelle on plonge l'acier pour le durcir. Trempe des limes au feu de charbon de terre en Suede & en Angleterre.

Trempement & corroiement des pâtes, ou apprèt de la glaife pour la rendre propre à se mêler avec le charbon de terre.

Trench-vein coal, an,

Trengen , all. Delfécher , Lyon.

Traniums, eft attribut dants lacoutume de Liege à un polificitur de terzein für le travail qui fe fait fous fon bien ou dans fon bien. Dans la coattume de Limbourg fe regle provitionnellement au quatre -vingt- uniteme, au quarante- uniteme & au vingtieme panier, felon que les veines font grofffs, moyanna ou peines çet ternetieme dans l'ufage de Limbourg fe paie fur la foffe.

Trépan, meche, cifeau, langue de ferpent.

Trépas, pertuis. Trépas de Loire. Droit qui , ainsi que la traite par terre ou impolition foraine d'Anjou, a fait partie de l'apanage accordé en 1566 par Charles IX à Henri de Valois son frere, qui en avait joui jufqu'à son avénement à la couronne. & qui les avait enfuite compris l'un & l'autre dans le supplément d'apanage qu'il accorda en 1576 à François, duc d'Alençon, son frere, qui les avait posfédés iufqu'à son décès en 1584; ces deux droits furent réunis enfuite avec l'apanage à la couronne peu de tems après, en vertu d'un édit du mois d'octobre 1585; ces droits avaient été aliénés sous faculté de rachat. & avaient toujours été possédés depuis à titre d'engagement par différens particuliers. En exécution de l'article 1X d'une déclaration du premier juin 1771, ces droits font rentrés au roi, moyennant un rembourfement fait aux engagiftes, & ont enfuire été rénnis à l'apanage de Monfieur par

arret du conseil d'état du roi, du 14 décembre 1776.

Treppen verk, all. Plancher de galeries d'airage. Voyez Plancher.

Trifpivie & recevus (shiral des minst Dans les réglemen concernant le fait des mines en France, dans chaque endroit où il ya une mine ouverte, il doit, en confiquence de l'artet un Le mai 1604, ètre pris fur la multe entiere de tout ce qui en proviendra de bon & de net, un romines, l'aquel el mis en mais du réclorie R receveur-général d'icelles mines, le quel en fiera un chapitre de recette à quel en fiera un chapitre de recette à

Treteaux, chevalets. Supports des

Tesui , cour. Machine fimple faite d'un tambour. Machines qui fi rapportent au tour, rouleus, tambour; tympanus, perirochium; teruil du moultine. Savula V. Moulines, Trail ordinaire. Le principal point de cette machine eft que la groffeur de l'aiffieu foit proportionnée à la longueur du

Trezal, en fait de peinture de porcelaine & de poterie, se dit lorsque la fuperficie est gercée de petites fentes & rayons. Espece de dessin particulier ains figuré dans quelques parties du toit des veines.

Triage des charbons propres à être corroyés avec les pâtes, pour avoir un chauffage économique; en quoi consifie ce triage.

Triangle. (Géométrie.) Figure comprife entre trois lignes, qui a par conféquent trois angles & trois côtés; le cocé inférieur ell ordinairement pris pour la Agir, quoiqu'on puirle chouît rout autre coir; ix une hane perpendiculaire, menée de la pointe d'un angle fur la bufe, fe nomme la Auser de Arriagnée. Tout ce qui a rapport aux angles dont un triangle elf forné, elt une connailme importante a les méchaniciens en lont un grand ufige pour examiner par les angles toutes les forces mouvantes; ix en géométie, toutes les festes fegures fenélarent par des triangles auxquels on les réduit.

La partie effentielle de la géométrie fouterreine, qui nide à connaître la longueur des ligunes, est donc celle qui enfeigne à calculer toutes les parties d'un triangle par le moyen de celles que l'on connaît, d'où on l'a appellé trigonnetties, qui eff l'art d'appliquer le calcul arithmétique à la géométrie.

Le triangle considéré par rapport à ses côtés, est de trois especes. Considéré par rapport aux angles de trois especes aussi.

Le côté du triangle oppose à l'angle droit, est nommé hypothénuse.

Maniere de messirer par les différentes especes de triangles. Maniere de résouter tous les problèmes de géométrie souter-teine, sans calculer les triangles. Triangles à prendre 6 à résouter pour trouver les dimenssions d'une mine de ser.

Triangle reclangle, c'est-à dire, qui a un angle droit. Dans tous les triangles de cette espece, on n'a besoin que du théorème. Dans tous triangle

redligne, les côtes font entreux comme les fines des engles oppofes. Problème dont M. Weidler donne par le calcul & par le moyen de l'échelle géométrique & du rapporteur, la solution du probleme : Trouver le côté & la bafe dans un triangle naangle dont on connaît l'hypothénuse. Le chapitre III de la Géométrie souterreine de M. de Gensfane, est employé à la résolution des triangles redangles. Le chapitre V elt terminé par l'application d'une méthode méchanique pour le même objet, par le moyen d'une regle divisée en deux ou trois cents parties bien égales, que l'on prend pour une échelle.

Trianglas rătilignas. Trianglas dont les trois lignes qui consourent à leur formation , font des lignes droites ; confidérés dalsa la partie de la géométrie diltinguée par le nom de trigonmétrie rătiligne, dont le calcul ella prique à connaître la valeur des lignes & des angles d'un triangle rechtigne ; celul espece de triangle que l'on ait à réloudre dans les opérations de mines. Le chapitre IV de la Géométrie fouterreine de M. de Genflane eft employé à la réfolution des problèmes qui concernent les triangles-rec'hilenes obliques.

Triangles femblables. Lorfque les trois angles, chacun en particulier, font égaux, ou lorfqu'il n'y a qu'un angle qui foit égal à l'angle qui lui répond dans l'autre triangle, & que les côtés font proportionnels, ou encore lorfque les trois côtés d'un triangle font proportionnels aux trois côtés

de l'autre triangle, les triangles semblables ont leurs cosés homologues proportionnels. Quartieme proposition du sixieme livre d'Euclide, sur laquelle est sondé le compas de proportion.

Dimension du triangle, d'un trèsgrand ulage dans la trigonométrie, pour résoudre par le seul secours des triangles semblables, tous les problè-

mes trigonométriques.

Tribunal des Vinot-deux à Lieve. autrement nommé Tribunal de la Foule, contre l'oppression. Rempart de la constitution du pays de Liege, & qui affure le droit de toute espece de propriétaire. Composé de quatre chanoines de la cathédrale, nommés par le chapitre, comme état ecclésiastique; quatre membres de l'état noble ; quatre bourgeois de Liege; quatre nommés par la ville, parmi lesquels les bourguemestres en nomment chacun un; deux autres nommés par les seize chambres représentant le corps de la bourgeoisie : les autres restans sont à la nomination des villes du pays de Liege qui font intervenus à la paix des Vingt-deux. On appelle de ce corps aux états révileurs, composés en tout de quatorze personnes; savoir, quatre membres de la cathédrale, comme étant l'état primaire , dont deux amo. vibles font choifis par le prince; quatre de l'état de la noblesse, choisis par le corps ; quatre de l'état tiers représentés par les deux bourguemestres régens, & les deux anciens de l'année précé. dente, qui ne sont que pour deux ans; de deux réviseurs ou députés à vie, à la nomination des villes qui Tome XVIII,

ont droit de nommer au tribunal des

Vingt-deux. Trigonométrie. C'est , à proprement parler, la science des triangles, ou l'art de trouver, par trois parties données d'un triangle, les trois autres parties qui en sont inconnues. Partie effentielle de la géométrie-pratique, pour y paffer de la théorie; & comme il y a deux fortes de triangles, il y a auffi deux fortes de trigonométries. Celle des triangles redilignes, qu'on appelle trigonometrie reditigne, ou trigonométrie plane, & celle des triangles sphériques, nommée trigonométrie Sphérique. Il s'agit, de trouver les parties de ces triangles par le moyen de quelques-unes de leurs parties que l'on suppose données, ce qui embrade en même tems plusieurs opératious qui se font par le moyen des triangles, & qui servent à mesurer une infinité de grandeurs, & consiste dans la folution de trois problèmes; favoir: 10. les trois côtes étant donnés, trouver les angles : 29, deux côtés & un angle étant donnés, trouver le refte; 3°, deux angles & l'un des côtés qui soutiennent ces deux angles étant connus, trouver l'autre angle & les autres côtés.

La folution de ces trois problèmes dépend de quatre théorèmes démontrées dans tous les cours de mathématiques, & dont le premier consitte à trouver par le niveau d'inclination l'angle sign dans un triangle reclangle : le problème, rouver mes quaisme proportionnelle à voit sombres démonts, ett du plus grand usige en triponométris, ett du plus grand usige en triponométris.

Triplage des hochets, lié. tripler, fouler avec les pieds le charbon avec les terres graffes, pour être mis en hochets.

Triple droit. ' Jurisprudence.) Lorsqu'on paie un di oit trois sois.

Tripoli. Argilla fibrilis macra, ufbus machanicis aut poliunis inferiens. Wollterd. all. riped., fu. tripped., am. tripola. Tripoli pierreax., dans lequel fe convertifient au feu les goses du mauvais charbon du Lyonnais. Il et à oblever que le tripoli, dèjà affez compadt, devient très-dur au feu, de façon qu'il étincelle comme l'acier și il y en a mème qui se visrifie à sa super-

Trivelle, truelle, lil. espece de louchet de ser dont on se sert pour remuer la houille & les souayes.

Trochlea, rechamus, orbiculus, all. flots. Poulies. Trochlea simplex vel monospassos.

. Trock del teie. Troc de taille.

Trojfeme niveau (eaux du) dans les houillieres du Hainaut Français; lit de terre fous lequel elles se font jour. Ne sont à craindre pour leur force qu'au premier instant de leur éruption.

Trotoir, manege, lié. pas du bure. L'étendue à donner à l'aire que doit parcourir un cheval attelé aux machines d'extraction, n'est pas un article indifférent.

Trou nommé le Bouillon, à Condé, fur la riviere de Haifne.

talliques; ouverture pratiquée en maniere d'un petit puits, par laquelle on jette, dans la galerie de communication, le minerai destiné à être transporté au bocard.

Trou de sonde, ou de la grande tarriere anglaise.

Trons de brokette de mines ou de fleuret, pour ouvrir le chemin; faire place dans le roc aux cartouches avec lesquelles on fait fauter les pierres.

Trous de flaures, deivent toujours être fairs dans une direction relle per l'alitaici du leu ne foit point genée de toutes parts, en trouvant une trop grande résiliance; mais de maniere que la résiliance jonis de maniere que la résiliance jonis de maniere que la résiliance jonis de la poudre, s'il en doit résulter un effet s'infifant pour romper une affez grande partie du roc: il y a su cela néammoins des distinctions à faire relativement à la nature des rocs que l'on veut saire fauter.

Trous de tarré pour mettre en sûreté la vie des houilleurs, & garantir les ouvrages de submersions, nécessaires, par consequent, dans la poursuite des ouvrages, se pratiquent dans le commencement de l'ouvrage fur la tête d'une veine supérieure à une veine inférieure, en pittant hors de la mahire du bure, quelquefois le long des tailles, & se nomment alors trous de taillé ; à l'extrémité des chambrays ; le long des voies ; de haut en bas dans les ferremens. Leur profoudeur différente, distinguée alors par l'expression de court jeu & de long jeu. Elle peut quelquefois être de dix-sept toiles de plomb. Les trous de tarré ont treize à quatorze lignes de diametre,

& fe font à une distance proportionnée les uns des autres : à une taille de cinq toises, par exemple, les foreurs divifent cette taille en trois parties. Pour bouter, trois trous de fept toifes de longueur chacun: les trous de chaque côté ne font approfondis que de cinq toiles, & doivent être refaits chaque mois; quant aux trous de tarré qui sont devant l'ouvrage, & qu'on appelle trous de taille, on ne fait que continuer les mêmes , à moins qu'il ne s'en trouvat qui, par une direction trop haute ou trop balle, donnatient dans le toit ou dans le mur; alors il faudrait refaire de nouveaux trous de tarré. Par-tout où l'on doit travailler, le foreur a foin d'aller la veille formet de ces trous, afin de reconnaître le voisinage des bagnes.

Trouille, petite riviere du Hainaut, qui prend sa source au village de Merieux, passe à Mons, de là à Genapel, où elle se jette dans l'Haisne; objet du deuxieme article de l'ordon-

nance de 1596.

Troumma, fu. Canal. (Wattu troumma.) Aqueduc.

Troussement (voie de) au pays de la reine ; voie d'airage ou rawallette.

Troye, an. poids de troye, en Hollaude, est ce que l'on appelle particuliérement à Amsterdam poids de marc. Il est égal à celui de Paris. Livre en Angleterre, où on ne l'emploie qu'à pefer les choses précieuses, comme l'or & l'argent: il est de douze onces à la livre.

Trum, all, Piece séparée de son tout.

Trunnen, all. capfa. Tubber (cornish) beel, an. Pic.

Tuile (terre à) , terre à brique. Charbon à cuire les tuiles.

Tull afgifft , angl. Paiement des droits.

Turf, tourbe de Hollande.

Tunna, fu. Tonneau.

Turf, dry turf. Torf, an. Tourbe. Tutele, curatelle, & toute espece de commissions. Parmi les franchises différentes, donnes par l'article IV de l'édit de réglement général du mois de iuin 1601, l'exemption de ces charges est spécifiée en particulier, à la condition néanmoins que ceux qui prétendront en jouit aient travaillé ou fervi aux mines fix mois avant, & qu'ils seront déchus de ces franchises s'ils venaient, après avoir éludé ces commillions, à se retirer du travail des mines; qu'en même tems ils foront alors tenus en tous dépens, dommages & intérets envers celui qui aurait été élu ou choisi à leur place.

. Twekilling, all. Fourneau à deux vents.

Tuyaux à air. Canaux à vent, Porte-vent. Tuyaux d'airage à l'extérieur d'un puits de mine, lié, cheueur, Prolongés du dehors en-dedans, pour fervir d'écoulement à l'air , an, air pipes, fu. troumma. Terminés quelquefois en entonnoir; formant quelquefois un plancher nomme treppen werk. Tuyan d'airage ou porte-vent de cuir. Effet des tuyaux à air en différens tems de l'année.

Pour l'ordinaire les tuyaux d'airage font de fer quarré & en bois, forés, comme ceux dont'on fait usage pour les pompes hydrauliques, ou bien faits avec quatre planches atlemblées, pour établie une ventilation dans les mines; on les fait ordinairement de la longueur d'une planche, & une de leurs extrêmités toujours plus petite, afin qu'on puisse les emboiter l'une dans l'autre : il faut qu'elles foient bien unies extérieurement; & afin que l'air ne trouve point d'autre iffue & d'autre entrée qu'aux extremités, les points font garnis en gla le : l'entrée de l'air est favori é par la forme d'enionnoir que l'on donne à l'extremité extérieure. Il est encore nécessaire que ces tuyaux soient plus étroits, & qu'ils continuent toujours d'une égale largeur : l'expérience a fait connaître que les conduits larges ne font pas ausli avantageux que les conduits étroits, parce que l'air qui est comprimé & dense dans ces derniers, a une circulation bien plus vive & bien plus fraiche, taudis que dans les premiers il est toujours trop expanie, & reste consequemment faible; la largeur la plus avantageuse est de fix pouces. Remarque de M. Jars fur cette capacité des tuyaux d'airage. Les tuyaux d'arrage out l'avantage de pouvoir s'enlever quand ils ne servent plus dans un endroit, pour être employés ailleurs.

Tuyaux de pompe, toujours de potin ou de cuivre, & par économie en bois. Le plus grand qui reçoit le piston, & qui forme le premier corps de pompe, est appellé tantôt corps de pompe, tantot euy au du clapet ou du pifton, tuyan afpirant, tuyan d'afpiration; ou tuyau montant, fax. aufter kiel. Tuyau de foupape, fu, stokel kiel.

Tuyaux (principaux) de la machine à vapeur. Tuyau qui conduit au cliquet renistant, tuyau de traverse du cylindre & de l'alambic,

Tympanus, Peritrochium, all. forb. premicheibe. Treuil. Dentatus . all. famprade.

Tympheicum. Gypfum antiquorum. Ouelquefois marneux.

UBER fchuff. all. Reftant ou furplus du profil , foit de la mine , foit du minerai, extrait des fouterreins. Signifie aussi une montagne qui penche au-deffus d'une autre.

Vacations. (Jurisprudence.) Tems, heure employée à une occupation : outre les gages ordinaires des lieutenans particuliers pour les mines, dans chaque généralité, fixés par l'art. VIII de l'édit de réglement général, il leur est alloué par le même article, pour vacations de journées, de visites & autres fonctions, un écu & demi-Vacations des jurés du charbonnage à

Vaedret, ima, fu. Vent, air des mines.

Vague, wague. Mesure pour le charbon dans le pays Montais, évaluée juste à 144 livres de poids.

Val-Travers , comté de Neuchatel ; mine de pierre d'asphalte. Nous ne faifons ici mention de ce bitume coneret, que par rapport à plusieurs indications données dans l'ouvrage de M. de Genssane, comme de véritables charbons de terre, & qui ne nous paraissent être autre chose que des pierres d'asphalte.

Pal de Villé en Alface 3 il femble qu'il y a du charbon de terre dans cet endroit, à en juger par un arrét du confeil du 30 avril 1746, portant privilege exclusif en faveur du sieur Makau d'Herkems, pour faire exploiter pendant trente ans une mine de charbon.

Validation. Le grand - maître des mines en France avant, par l'article XIV de l'édit de réglement général du mois de juin 1601, le pouvoir de faire & pader tous contrats & marchés d'acquitition de fonds de terres , maifons, moulins, martinets, bois, &c. de faire construire tous édifices & maifons, acheter outils & ultenfiles nécessaires, ordonner des paiemens, ouvriers, chartiers, voituriers, meffagers & autres personnes qu'il convient employer aux travaux des mises, pourvu que le fonds en foit pris fur ce qui revient au roi ; l'art. XV valide & autorife tous ces marchés. baux & ordonnances, ainsi que les quittances & pajemens, à la charge que le tout soit bien & duement contracté, & que le receveur-général ait fait vérifier son état par le grand-

mattre. Vallay, vallée, lié. Ouvrage fouterrein de houilliere, qui se prend au principal chargeage en angle droit, à la direction de la veine, & en suivant fà pente.

Valle, fu. Allee, fuite, file, pile. Stein vall. Vallée. (Géographie physique.) Enfoncement qui est entre deux rangs ou chaînes de montagues.

Valvula mobilis, valvula verfatilis. Valvule, clapet, crapaudine, foupape.

Vanix, till. Catifon en planches, pour fervir de bafche aux eaux, large du côté du bure, à l'endroi coi arrive l'eau, & érori d'ans la partie fervant de décharge, qui va rende dans les arandes. Le vanix fe place au jour quand on n'a pas de xhora. Eaux cês vanix, ou ramadles dans le canades de vanix ou d'anadises dans le canades de vanix ou de pahages. Serres mênugées fous les niveaux du bure, pour fourenir les eaux des pahages.

Vapeur (étuve à).

Vapuu (machine à), an. Ream engine, malà-propos pompe à fu. Voyez machine à vapuu. Vapeur de l'eau qui bout dans la chaudiere de la machine. Sa force expulsive fait équilibre à la pression de l'ahmosphere sau poista d'une colonne d'eau de sept à huir pieds de hauteur, en consequence la pression de l'arbmosphere étant équivalente au poista d'une colonne d'eau de trente-deux pieds de hauteur, il s'ensius que la force de la vapeur d'à la pression de l'arbmosphere comme trente-neus est à trente-deux environ, Vapuu (rigrorier à), ou petit cy-

lindre dans la machine à vapeur.

Vapeurs foutereines, ou air des
mines. Follets malins. Génies fouterteins, all. bad air, an. foul air.
Common damp. A Newcastle, flinh
flink. A Liege crowin, fouma. Agtic.
vergifte lufte. Schwaden. Gravis halituss. Aer immobilis, flu. waedret, ima.

Air fixe. Ses effets fur les mineurs font variés ou modifiés felon différentes circonstances, & ils sont aussi prompts que facheux.

Vapeurs humides, en privant l'air de fon élatticité, lui font contracter dans les fouterreins une qualité aussi mobile que les vapeurs acides & sulfureuses.

Vapeus das mines, felon l'auteur moderne d'un traité des aux minérales, font fulfurcules, falines, métaliques, très-shondantes, très fixes, très élalfiques et s'es-shondantes, très fixes, très élalfiques et l'est comme réfultat de la décomposition des fubliances minérales dont elles fe décochent, fait la bofe, la partie principale & effentielle de ces exhalaisons, et que l'air de l'athmosphere n'y entre pour rien, n'étant au contraire que propre à détruire ces exhalaisons, en opérant la destruction de leurs princips confittuires. Voyez Exhalajons.

Les vapeurs souterreines qui se rencontrent dans les mines & dans les lieux fouterreins, paraissent être un phlogistique uni intimement à une quantité confidérable de matiere terreuse très - fine, du même genre & de même nature que les vapeurs volatiles & non enflammées, qui s'exhalent dans certaines occasions de plusieurs corps combustibles. Toutes ces vapeurs se ressemblent, en ce que lorsqu'elles n'ont pas la liberté de se diffiper en plein air, elles ont la propriété d'absorber l'air ou d'en détruire l'élasticité; d'agir subitement sur le cerveau & le genre nerveux; de caufer l'ivresse, l'étourdissement, la suffocation, la syncope & la mort.

Vapeur formée en globe, an. glob damp, all. ein - weitterung. Vapeur qui s'éleve & s'amaile au haut des voûtes des fouterreins : cette vapeur elt susceptible d'un accroillement singulier & prompt.

Vapeur suffocante, lié. fouma. Mérite de la part de l'ouvrier la plus grande vigilance, à cause de la promptitude avec laquelle cette moffete exerce fon action, & parce qu'elle fe rencontre quelquefois à une très-petite profondeur des puits. Le plus important est de prévoir sa présence : ce qui , pour l'ordinaire , est tres-possible. Marche progressive de la vapeur suffocante dans la mine pyriteuse de Quekna, ou maniere dont les ouvriers font affectés par cette motfette, d'après le rapport de ceux qui out échappé; elle n'a pas été remarquée par les différens auteurs qui ont écrit sur les fluides aériformes ou gas.

Observation des houilleurs Liégeois, consirmée par M. Triewald & par M. Jars, qui conclut que les ouveires soustires fousifrent par la grande & subite dilatation de l'air, & que la forte condensation & compression qui lui succede, est ce qui les suspous.

Vapeur inflammable; fulminante, dituminante, dituminante. Fui gieux, fui brifou, an. fulminating damp. Remarques des houilleurs Anglais fur les tems où elle s'obletve, fur les périodes, fur les mines dans lesquelles elle est plus fréquente. Idée avancée par M. de Tilly, fur ce qu'il prétend que la vapeur ful.

minante n'a lieu que dans les mines dont les veines font nitreufes.

M. de Fleurieu, correspondant de l'académie, parmi de nombreuses notes qu'il m'a communiquées fur les houillieres du Lyonnais, est entré dans les détails fuivans fur une vapeur inflammable qui était renfermée dans un ancien vuide d'où l'on avait tiré du charbon : ce vuide avait environ quinze pieds en quarré fur vingt de hauteur, dont douze à treize étaient remplis d'eau. Au mois de décembre 1771, que l'on reconnut la moffette, un ouvrier avant voulu examiner. avec une lampe cette ancienne chambre par une ouverture d'un pied & demi dans fa plus grande largeur, qui fe trouvait à deux pieds au-deffus de l'eau, il fortit, au moment que la lampe fut présentée, une flamme vive, qui s'étendit horizontalement de 15 pieds environ à la hauteur de cette même ouverture, & qui s'éteignit au même instant avec une explosion pareille à celle d'un coup de pistolet . & une violente commotion dans l'air qui n'eut point d'autre suite. La curiosité ayant porté un ouvrier à répéter cette expérience, la flamme qui s'éleva fut moins vive & moins bruvante que la premiere; mais elle mit le feu au charbon qui formait les parois de l'ouverture, épais d'un demi-pied; on remédia aisement à cet accident, en brisant cet endroit, & jetant dans la bagne d'eau ces charbons allumés.

Au mois de mai 1773, dans la même mine de M. Galoc, qui était abandonnée & noyée depuis un an, un ouvrier étant descendu dans le puits, après qu'on eut épuilé les eaux, afin de reconnaître si les galeries n'étaient point éboulées ; si lampe, louvil la présenta du côté de la galerie qu'il voulait visiter, développa une famme vive qu'i fe dissipa dans le moment avec une forte explosion, dont la brûlure au visige, sux mains & aux bras , la retenu trois semaines fort the commodé, & fans pouvoir travailler, quoiqu'aux premiers cris on l'edit promptement retiré avec la benne dans laquelle il est d'usige de descendre dans les travaux.

Fapurs du charbon de sens embrafé, Leurs effeis fur le corps humain, quand elles font concentrées, peuvent etre auffi préjudiciables que celles du charbon de bois allumé, que celles du charbon de bois allumé, que celles du lumieres, des fumées fuirieures, huileufes, renfermées dans des antichambres, dans des falles de fepciacles; elles n'ont rien de commun avec ce que l'on reprocherait ou à la vapeur du charbon de bois embrafé, oa a ces differentes exhalaitons grafes.

à ces différentes exhalations graffes.

Vapor fodinarum, aura, fumus virosus. Air, vent.

Vargue. Dans les houillieres de Rive-de-Gier, les ouvriers appellent ainsi le tambour de la machine à enlever le charbon.

Variations annuelles de l'aiguille aimantée. Plusieurs autents out foupconné qu'elles tiennent à la formation ou décomposition des mines ferrugineuses dans le nord, comme les variations diurnes tiennent à la chaleur de la terre, dont l'électrigité est plus forte anrès midi du côté du couchant. Variations des rivieres sur lesquelles

s'embarquent les charbons de terre pour l'approvisionnement de Paris, obligent de changer les chargemens. Une équipe, par exemple, qui, en partant d'un port de l'Allier, au-deffus & au-deffous de Moulins, aura été compose de quinze bateaux, ne l'est plus que de neuf ou dix à son arrivée au canal de Briare, parce que les eaux étant basses dans l'Allier & dans la Loire, un bateau ne pourra contenir que dix voies de charbon, ou douze au plus, pour naviger fur ces deux rivieres, au lieu qu'il en portera vingt & même vingt-cinq dans le canal, & davantage fur la Seine.

Varizelle, petite varizelle. En Lyonnais, frontiere du Forez, à demi-quart de lieue au - delà de S. Chaumont. Tête des mines du Lyonnais.

Varlet. (Hydraulique.) Espece de balancier de bois équarri, gros dans fon milieu. & se terminant en deux cônes tronqués, frétés & boulonnés, pour recevoir dans fon milieu les queues de fer des pieces que le varlet met en mouvement.

Vay, lie. Le grand est du poids de cinq cents cinquante livres, poids de Liege.

Vediarius, all. Hespeler.

Vectigal (Omne metallum eft). Tout terrein de mine est fujet à un tribut en nature dû au fouverain; mais il ne

déroge nullement à la propriété du maître du fonds. Vedigal portorium, Tunnage, Vedigal folarium.

Vedigal pro transitu. Droit de barrage.

Vedis, levier. all, haspel horn. hand habe. Vedis reda, all, haspel winden, windestangen,

Vecnnes, holl. Tourbes.

Veine métallique. (Grub.) Filon. Fente remplie de minéraux, étendue en longueur & en profondeur dans les montagnes, & qui a une puissance. Vena, gangue. Filon, kluft. Fente. M. Weidler donne le premier nom, gangue, aux veincs métalliques, & le nom de kluft , fibra , aux petites veines qui partant d'un tronc fort & nourri, tantôt s'étendent en direction oblique, tantôt se joignent à d'autres.

Plusieurs prétendent distinguer les veines d'avec les filons, en appellant filons les fentes étroites qui s'écartent des veines. & donnant le nom de veines à toutes les autres fentes qui subsistent d'elles-mêmes, soit petites, foit grandes. M. Delius trouve cette derniere dénomination plus juste, attendu la difficulté qu'il v aurait de régler la grandeur qu'un filon devrait avoir pour perdre le nom de filon & prendre celui de veine. Si, au contraire, on appelle indistinctement veines toutes les fentes qui exiltent par elles-mêmes, on peut alors en faire deux classes, dont la premiere comprendroit les veines principales qui ont des directions bien suivies. & la feconde comprendrait les veines moyennes qui ne s'étendent pas loin. L'ouvrage de M. Delius, dont la traduction est prête à voir le jour, mettra à même de connaître tout ce qui

a trait à cette matiere, sur laquelle nous donnerons ici quelques définitions empruntées de ce même auteur, pour servir d'exemples.

Veines & filons nobles, dans lesquels on trouve du minerai, ou pur, ou mèlangé de pierres de différentes especes.

Veines & filons fauvages, qui contiennent limplement des pierres & terres fans minerai.

Veine contigué avec le rocher, c'est-àdire, liée intimement avec le rocher de la couverture & du chevet, de maniere que le tout ne paraît qu'une seule pierre.

Veines & filons pourris. Filons, autrement appellés encore filons fauvages, mais dont la terre qui les compole est une terre pourrie.

Veine variable. Voyez au mot latin vena; ses différences sont désignées dans Agricola.

Veines de charbon de serre, contidérées dans la Acticription de l'art de les exploiter, Nous tous les points de vue; a lét voune; voine, an. weim. Leur nombre & leur étendue font quelquefois très condidérables dans le maiffi d'une montagne. A deux milles environ fud - etté e Stony - Eaflon, près les montagnes de Mendyp, il fe trouve une veine qui s'étend à la diffance de quatre milles vers l'orient, & qui est divifée en plufieurs branches

Veines de charbon; maniere dont elles se comportent dans leur direction & leur situation, relativement aux quatre points cardinaux du monde; leur chûte ou inclinatson relative

Tome XVIII.

à l'horizon; leur dimension en longueur, largeur & profondeur; leur force & leur puissance, essentielle à reconnaître.

Veines de charbon qui remoutent du fond vers la furface, fans avoir été interrompues dans leur cours.

Veine qui va par les trois heutes, c'est-à-dire, qui court nord-est & sud-ouest. Qui va par les douze heutes, c'est-à-dire, qui court nord & sud. Qui va de nuss' aonze heures, ou qui va sud-est & nord-est. Veine du matin ou du levant. Veine du foir ou du cou-

Veines (outils pour œuvres de), aiguilles de veine, c'est-à-dire, employés pour les ouvrages dans le charbon nieme.

Veine en plein vif thier , lié. Qui n'a jamais été travaillée.

Veine dispiertée, veine violée, lié. Qui a déjà été travaillée.

Mines par veines. Leur exploitation moins simple que celle des mines en masse.

Veine bouillardie dans les mines d'Anjou.

Veine principale, on maîtresse veine, fu. hufwad flot.

Grande veine, grande mine, ou platture. Banc de niveau, grande veine. Ce qu'on appelle ainti en houilleric à Liege, pour faire une différence des veinettes. Et une veine de deux pieds de hauteur pour le moins. N'est pas toujours la plus riche & la plus lucrative pour l'exploitation.

Veine (petite). Ce que l'on doit appeller de ce nom dans la coutume de Limbourg. Veine (moyenne) (grosse). Veine (petite), mine ainsi appellée dans le pays Montais. Sur Jumet. Dans la mine de Fims en Bourbonnais.

Veine (puante). Veine soufreuse, charbon soufreux, an. stinking vein. Veine kaucheteuse, ou qui houille bien, sié. c'est-à-dire, plus abondante

en houille qu'en charbon.

Feine richt & lucrative. On doit regarder comme plus riche celle des veines qui elt tout-à-fait la dernier au-deflous des autres, parce qu'elle a nécessiairement plus d'étendue en longueur que chacune de celles qui la précedent, foit qu'elles foient à pendage de roisse, soit qu'elles foient à pendage de plature.

Folles (veines). Veinules de charbon qui se remarquent dans des masses de rochers.

Veine rétrécie par quelques défectuofités du toit, all. ftreindure.

Feins sonfidérés dans l'exploitation, ne peuvent être approchées dans aucune entreprife fous les églifes, les châteaux, étangs, maifons, fans remplit des formalités. La diflance fixée à Liege par des experts choifis à cet effet, est ordinairement de dix toifes. Membres de vaines féonrés par des

feams ou par des agais.

Euvres de veine, lié. Ainsi nommes, pour les distinguer des ouvrages qui se sont dans la pierre; l'areine se travaille quelquesois par œuvre de veine.

Pied de veine, laye d'en-bas, veine d'aval-pendage.

Tête de veine. Affiette convenable du grand bure.

Veine en avant-main, lié. c'est-àdire, dans la partie d'aval-pendage. Attaquer la veine en avant-main.

Veine descendante, pied de la veine, ou veine d'aval-pendage.

ou veine d'aval-pendage, Veine découverse sur les côsés (lais-C-t.)

Veine (ouvertures pratiquées d'une taille à une autre, au travers de la).

Veine non xhorrée, veine située dessous la main, veine au-dessous du niveau du xhorre, veine insérieure.

Veine xhorris, veine fuite defluus ou fue la main un kohrer, veine fujeiriams. M. de Gentlâne elt d'avis de commencet l'exploitation par les veines fupérieures, Jorfque le charbon det de bonne qualité. La raion qu'il en donne est de décharger de ce poisil es veines inférieures, quand on viendra à les travailler : cette considération de abolument nulle, & ne peut inférmer les vrais principes de houille-tie qui demandent le contraire. Arcine aboutée d'une viene fupérieure à une veine inférieure.

Epailfur (grank) de veine. M. de Genflâne, a riticle XL de fon réglement, prétend que l'exploitation de ces fortes de veines ella plus difficile & la plus dangerente, & qu'il n'est pas possible d'en extraire tout le charbon dont elles font formées, parce que des piliers d'appui de plus de quinze à vinge pieds d'épaisseur d'ont paur en foutenir le toit; il ajoute qu'il et toujours dissilier de profesier des regles qui mettent ces fortes de travaux à l'abri de tout danger. Ce qu'il

rapporte à cette occasion des mines de Rive - de - Gier , est tout - à - fait au défavantage des concessionnaires. & conforme aux plaintes des propriétaires. Le consul du lieu a affuré à M. de Gensfane que parmi les mineurs employés à cette mine, il en est peu qui foient morts dans leurs lits, & qu'ils avaient la plupart péri dans la mine les uns après les autres. Voici la maniere dont M. de Gensfane propose d'exploiter ces mines de grande épaisseur. Je commencerais, dit M. de Genffane, par pratiquer une galerie capitale ou galerie d'iffue fur toute l'étendue de la veine, immédiatement au-deffus du toit ; après quoi le ferais des galeries collatérales à angles droits de la premiere, toujours sans s'écarter du toit, & je laisserais entre chaque galerie, des murs de charbon de douze à quinze pieds d'épaiffeur ; quant aux galeries, je leur donnerais une largeur de fix à huit pieds, fuivant la solidité du toit. De cette maniere je commencerais par prendre tout le charbon qui se trouverait dans ces galeries sur toute l'étendue de la veine, comme si elle n'avait que l'épaisseur donnée aux galeries. Cette premiere opération achevée, j'abaifferais toutes mes galeries de fix pieds l'une après l'autre, en commençant par la galerie d'iffue, & je prendrais garde fur-tout à ne pas toucher aux murs de féparation que j'attrais foin de conservet dans leur entier : de cette manière je prendrais tout le charbon qui se trouverait sur cet abaissement de six pieds de hauteur, sur toute

l'étendue de la veine. l'abaifferais enfuite une seconde fois mon travail de fix pieds. & ainfi de fuite iufqu'au fond de la veiue. Si, dans le courant du travail, j'appercevais quelques parties des murs de séparation où le charbon fut d'une confistance faible. i'y placerais quelques étançons pour le foutenir & le contenir : par-là toute l'extraction possible se ferait sans le moindre danger pour les ouvriers. Dans les pays habitués aux exploitations en grand, on n'est point du tout embarraffé d'une très grande épailfeur : l'expérience à établi dans ce cas des regles bien fures.

Epaiffeur (petite ou moyenne) de veine, depuis dix jusqu'à douze ponces. Regles d'exploitation différentes que pour les grandes épaisseurs. On doit toujours, selon M. de Genssane, article XXXIX du téglement qu'il propose, commencer par se procurer une galerie d'iffue. Enfuite, comme il ferait trop dispendieux de couper le lit des veines pour donner une galerie de hauteur capable de mettre le mineur à son aise, on ne doit prendre que le charbon seul, les mineurs y étant couchés sur le côté; pour cet effet ils ont une petite planchette attachée à la cuiffe, & une autre au bras, près de l'épaule, du côté où ils font couchés; ils doivent commencet par dégarnir un peu le charbon par le bas. & enfoncer ensuite des coins de fer par le haut, ce qui le fait détacher & tomber aisement, à cause de fon pen d'épaisseur : il n'est point d'usage, pour soutenir le toit de ces

M m ii

veines, de laisser des piliers de charbon; on leur fubitique un nombre fuffifant de billots de brin de ux a huit pouces de diametre, & d'une longueur à peu près égale à celle de l'épaisseur de la veine. A mesure que les ouvriers avancent, on place d'abord une rangée de ces billots ou poteaux derriere eux, d'environ trois pieds de distance de l'un à l'autre. & on les ferre avec de forts coins qu'on chasse entre le toit de la veine & le bout supérieur des poteaux. Lorsque les mineurs sont avancés de plus de trois pieds, on place derriere eux, de la même maniere, une seconde rangée de poteaux parallele à la premiere, & ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'il y en ait quatre rangées; après quoi on ôte les coins de la premiere rangée, c'eltà dire, de la rangée la plus éloignée des mineurs, & l'on transporte les billots pour venir faire une nouvelle rangée derriere eux des qu'il v a une place fuffifante, & de cette maniere on parcourt toute l'étendue d'une veine, parce que les quatre rangées de poteaux font plus que suffisantes pour foutenir le toit dans le voifinage des ouvriers, & pour les garantir de tout danger.

Pânette, ld. par comparaison en papilifeur avec les veines nommées grandst veinet. Les veinettes suivent en tout la direction de la veine principale, à moins qu'elles ne soient debauchées. Dans la couttume de Liege, la droits des jurés, pour l'enfoncement d'une nouvelle folle, n'un tau que lorsqu'on est parvenu à la vieneux.

Veinults, vénults. Veines ou fibres meutes, all. cluste, an. foeders, dans leurs parties opposées, de l'autre côté. d'une montagne ou d'une riviere, appellées gegen traenner. Veinules, compagnons du minerai, alla ettage faehrrel.

Veinules des fonds, coureurs de gazon, qui se rencontrent le plus souvent dans de petits vallons placés fur le dos de la masse haute d'une montagne, & qui inclinent vers fon pied; ils croifent ces vallons, & entrent de quelques toifes dans les parties qui s'élevent vers les côtés . & fe coupent entiérement par la fuite : ce qui leur fait quelquefois donner le nom de veinules des fonds. Le roc dans lequel elles fe trouvent pour l'ordinaire, est une ardoise avec beaucoup de fentes confuses; on les trouve le plus fouvent dans les contrées où les montagnes de la premiere classe finiffent, & où les montagnes moyennes commencent.

commencent. Vena, an, wofne, lié. vofne. Ilé. vofne. Ilé propos de connaire les défagnations latures dountées aux veines : voici celles que l'on trouve dans Agricola. Vena aqua, all. fischen gang. Aita fau profonda. Comulata, en malle. Curvacia. Deficadess. Massiena. all. morgen gang. Vena délique, all. donteralis. Vena délique, all. donteralis.

legtor gang.

Vena pendens seu dilatata.

Vena principalis seu latior.

Vena propendens, lit. dressant...?

Veine-sur-plombée, veine servicipitée.

Vena resta, lit. plate précipitée.

Vena socia vel stristior. Vena serotina, all. spat gang. Vendeur, appellé quelquesois terra-

geur à Liege.

Venditor (juratus) partium.

Venel, auteur d'un ouvrage publié en 1775, par ordre des états de la Province du Languedoc, fous le titre: Infincitions fur l'algae de la houille, éc.-Vent, air athmosphérique. En Angleterre, où les vents lont variables, il en elt qui paraissent suivre certaines heures.

Vent, air fouterein, fil. fouma, faire cinculte levan, ou k fouma avec la vens, communique le vens, conduire; levan, conduire; mene le vens, fouire deficiale le vens, paffer le vent, paffer le vent, percente le vent exterieur d'Anjou pour tuer le vent extérieur qui peut faire oblitale à la fortie de l'air de la mine. Machines à vent; bôter à vens, machine d'airesa décrite par phuseurs auteurs, mais peu usi-tée. M. Delius en a doma la décription; hernez ou machine à vent hydraulique.

Ventailles des rivieres d'entre Mons & Condé; leur entretenement est réglé par les statuts & ordonnances sur la navigation.

Vente ou échange des parts d'entrepreneurs ou d'affociés ; en conféquence de l'arrêt du 14 mai 1604, ne peut ètre faite fans au préalable en avoir averti le grand-mattre, & fans avoir fait enregiftrer les ventes ou échanges au greffe des mines.

Vente & commèrce exclusif du charbon de terre stant en Vivarais que dans

le Forez & le Lyonnais, accordé au mois de mars 1669, à un fieur Grifolion, par arrêt du confeli enregitté, au parlement, révoqué le 26 octobre de la même année par arrêt du confifeil, fur la réclamation des habitans de rout le pays, & en pattieulier du Gravenand & du Mouillon, avec condamation de 100 livres de doma mages & intérete envers Grifolon.

Ventilateur (fourneau) de M. Sutton, exécuté d'abord à Londres, est en petit la méthode que suivent les houilleurs Liégeois dans leurs bures d'airage; usité en Ecosse & à Newcastle dans les mines de charbon ; ne l'est cependant pas généralement dans tous les puits. Par sa construction fimple & peu coûteuse, on réuffit à établir un très - grand courant d'air jufqu'aux extremités les plus éloignées d'une mine. Son principal avantage est de produire toujours un effet égal, quelque tems qu'il fasse. Application de ce fourneau aux mines de Littry en baffe-Normandie.

Ventitaeurs, fouffus cortigés, ou affemblage particulier de foufflets, dont l'efte et de renouvelle l'air d'un endroit renfermé, foit en y introduifant un air nouveau, foit en pompant celui qu'on veut ôcte. Fourneau. Cas où il est applicable. Souffat, ventitaeur du dostur Defaguliers, femblable, à certains égards, à ceux employés en Heffe par Papin. Il est utile pour pomper les vapeurs d'une mine lucf-qu'elles font plus pefantes, que l'air commun, ou lesen chaffer quand elles font plus feigeres; à variée à cet effect.

dans fa construction. L'exécution de cette machine est telle, que tout l'air contenu dans un espace de huit pieds cubes peut être changé en une minute.

Vintouses, ports vons, canaux à vent, un aux à air. Ces ventoules ou canaux à vent, dont on se sett pour extraire l'air de la mine par le moyen des fourneaux à seu, ne doivent pas être plus larges que de quatre à cinq pouces au plus de diametre; car la circulation dans les tuyaux étroits est beaucoup plus vive & plus forte que dans les tuyaux larges.

Fentre (veine faifant), c'est-à-dire, rensée, augmentée de volume & de puissance dans quelqu'une de ses parties; on observe que cet endroit de la veine est souvent de la meilleure qualité.

Venula , vénule , veinule.

Verdatre (fable), tirant un peu fur le noir , & qui compose le raboe.

Verge. (Jurifprudence.) Mesure pour les longueurs, dont on se set en Angleterre & ailleurs. En général elle répond à l'aune, & est seulement distance à raison des toites. La verge d'Angleterre contient sept neuviemes de l'aune.

Verge métallique, ou mesure servant à mesurer & compter les mines.

Verge métaliosophique, baguesse divi-

Verge à forer, an. borings rods. Verge d'aboete, hay. longue verge, lié. course verge, lié.

Verge des pompes, en fer. Verge, sumps, sax. Travail d'eau. Vegifie luffie, aura peflilens. Air fou-

Vermeffen (das), all. Boussole de mines.

Vernis minéral. Nom donné dans quelques endroits à la mine de plomb à grosses mailles.

Vernis pour les peintres avec le charbon de terre.

Vernis adapté dans les mines de Newcastle pour les joints des chaudieres de la machine à vapeur, afin de les empècher de couler.

Vere. Maile plus ou moins transparente adue à la fusion de marieres vitrifiées, aidée par des matieres fusibles, ou de la fusion de matieres non vitrifiées, aidées l'une par l'autre. Vere à cailloux, vere métallique.

verre blanc, cryfial d'Angleterre, an.

Vis. à foir (graine &) foignée à la chaleur du Feu de charbon de terre. M. de Genfâne rapporte auffi que de charbon de l'entre de l'

Verfage d'eaux, verfement d'eaux, lié. se dit de toute espece de manière de se de de de de debarrasser des eaux jusqu'au jour, autre que par une galerie d'ecoulement. Voyez Verfement au jours, (Droit de) du à Vaurier, comme maître depuis la superficie jusqu'au maître depuis la superficie jusqu'au de la comme de la

jour. Ce droit, qui est le même que le com d'arcine, parait injuste même aux gens de loi, siit M. Jare, attendu que le propriétaire de la surface na latt aucune dépense, as leur que parmer en a fait une considérable pour la galerie d'écoulement. Il paraitrait donc fissiliant, poursitist M. Jare, pour le propriétaire, de lui payer le double du dommage occasionné par le cours des caux fur la surface du ter-

Versage ' droit de), cens d'areine. Droit que les entrepreneurs doivent au possesseur de l'héritage. Versans (endroits), versage d'eaux,

lié.

Verfatilis, mobilis (valvula). Sou-

Versicolor (lithantrax), azureum, ithantrax spendide variegatum, an. pea koc. Queue de paon, charbon verron; commune & belle variété, différente de celui qui est terne & rouilleux.

Versorium, acus magnetica. Aiguille aimantée, aiguille de la boussole.

Versus (sursum), en-haut, contremont.

Vershramen, sax. Découvrement des filons. Via. Passage, taille, voie, dégage-

went. Via arenata, areine. Vial (port de) en Auvergne.

Vibration. (Méchanique.) Mouvement régulier & réciproque d'un corps; en physique exprime différens autres mouvemens réguliers & alternatifs.

Vicarius (domini), all. vorleger.

Vieil homme (le) a déjà été là, all, gefencke.

Vierge (couche). Charbon puceau. Vieux bure (ratteler, rediscombrer

un).
Vieux ouvrés, vieux ouvrages, an.
oldman.

Viewers, Survey, an. Aspenteur, decouvreur, expert.

Vif-argent, mercure. Ce fluide a l'avantage de rester toujours pur, & de conserver sa vertu expansive, quelque ancien qu'il foit, de ne geler qu'à un froid excessif qui est très-rare, &c. La hauteur du mercure, dans un même endroit, est suiette à de fréquentes variations, suivant les différens états de l'athmosphere; les plus grandes hauteurs & les plus grands abaissemens arrivent toujours en hiver ; un des usages importans du mercure est celui qu'on peut en faire en certains cas, pour trouver la différence des niveaux de plusieurs points placés sur la furface de la terre, Vovez le défaut effentiel & inévitable des instrumens météorologiques, au mot Thermometre.

Vif thier (plein), lie. Terre neuve, terre naturelle,

Vignes, dans la coutume de Liege, doivent être rétablies aux frais des maîtres jusqu'à la quatrieme année.

Villenage. Terme de coutume, tenue de rentes ou d'héritages fous fervitude. Tenir en villenage, c'est tenir en censive, tenir en villenage priviligié, c'est tenir du prince, & ètre attaché à l'héritage fous un certain fervice. Droit de villenage. V. Régulies Vindas, cabeflan. Trevil, tour, dont Paxe est vertical à l'horizon, & qui tourne en roud au moyen de barres par le haut de l'estieu, & qui font conduites à bras. Fuse de vindas, ou cabeflan volant.

Vingtaine, compte, an. scorre. Voyez .

Virevaut, Singe, engin.

Virgul, Marque de grammaire employée en géomètrie, comme le point en mathématique, & qui, felon la place qu'on lui donne, elt une indication différente. Dans les tables de logarithmes, par exemple, la virguie qui fépare le premier chifire de la gauche de chaque logarithme, marque que les chiffres de la droite ne font que des chiffres décimaux; en altronomie on ya fublitude l'accent, qui fignifie minute; loriqu'il eft doube, il déligne une fetonde, &c.

Virolle, rondelle. Hydraulique. Petite bande de métal forgée en rond comme un anneau.

Virofus (fumus), aura, vapor fo-

Fis, cochlea exerior. Vis, cylindre droit revêtu d'un cordon ou filet spiral, dont la grosseur est uniforme, & dont l'inclinaison à l'axe du cylindre est constamment la même dans toute fa longueur.

Fis de foupape, faites pour enlever les foupapes des réfervoirs, font compofées d'une vis à filet quarré, portant par un bout une tête quarrée où s'ajufte une clef, comme ferait à peu près celle d'un aisseu, & par l'autre une rigo à l'extrêntié de laquelle eft une mouite double boulonnée & clavecée, où s'emboite le tenon d'une foupape ; cette vis est montée fur front d'une au l'appear à cette vis est montée fur revent d'écrou autil à un flet quarré, bralé, intérieurement appuyé fur une traverie portée fur des potences feelées & arrètées fur les parois des référencies.

Vis ovieges, lié, vieux ouvrages.

Visites des ouvrages de mines, à Liege. Les arniers & terrageurs sont les maitres de faire visiter plusieurs fois l'année les travaux dont ils retirent les droits, afin de s'assurer si les entrepreneurs exploitent avec économie, & suivant les recles.

Visites régulieres des fosses de grand athour par les jurés. Rétributions pour ces visites.

Visites des fosses de grand ou de petit athour, travaillées à la faveur d'une areine bâtarde, ou avoisinant une des franches areines.

Visites des ouvrages dont on abandonne la pourchasse,

Visites & chevauchées du grand-maître des mines en France, ou de son lieutenant-général, dans les provinces du royaume.

Viju des beseaux ou nafs fur la riviere de Hasine, par l'article IX des placards du Hainaur, doit être faite deux fois par an; favoir, au mois de mars & au mois de novembre, afin de voir fi les nafs font bien & fuffifamment réparés ou équipés de tour ce qui ett nécessire, & convenablement entretenus; & ils ne peuvent naviger naviger jusqu'à ce que la visite & les réparations ordonnées en présence des commis, foient duement faites, à peine de deux cents livres d'amende pour la premiere fois, du double pour la feconde, du triple & de correction arbitraire pour la troiseme fois, folon l'exigence du cas.

Fiftuus d'iffue. A Bordeaux l'on appelle ainf deux commis prépofés pour faire la visite dans tous les vaisfeaux tant étrangers que Français, loriqu'ils font en état de partir du port, à la différence des commis nommés sigiteurs d'entrés, qui sont la visite de tous les bâtimens entrans dans le port.

Visite des marchands forains par eau sur les ports de Paris, pour conftater la qualité des marchandises.

Vitaff. (Méchanique.) Affection du mouvement, par laquelle un corps eft capable de parcourir un certain efface en un certain terms à confiderer dans l'effet de la force. Les viteffe & courfé des piltons des pompes de machine à vapeur ne doirent point ètre augmentées, il vaut mieux augmentées pour de pompes.

Witrée (téte), pierre hématite, fanguine, craie rouge.

Vitriol marial, affez ordinaire dans les prities de ces mines. Dans la collection de M. Davili on voyoit un morceau de charbon de terre pyriteux avec une efflorefoence; vitriohque, venant de Gandelfart, près Oehningen, de une efflorefeence faine de même effoce fur un charbon de Decize.

Tome XVIII.

Vitriole (la). Mine ainsi nommée en Auvergne, & qui ne donne plus.

en navelgere se, qu'in reuomie pour Vârnéa/pass (cmax) fouter eines des houillieres, comme dans celle de Lit. Ty, Outre la propriété médicinale que dont vittoliques la compressión de constitution de la compressión de trearqué que les bois employ avoir crearqué que les bois employ s'outre les fouterreins où ils font humechés par ces eaux, rédiftent des tems infinis fans fe pourrir , qu'ils deviennent même folidée de plus en plus ; cet effét mérite attention, pour dans ces mines préférer les confirtuctions de plancheïages ou de bois, aux murailliemens qui font plus diffendieux.

Ulme, all. parois de galerie de flol. Ulna, orgia, passus, Agricol. all.

lachter.

Uncia, dans les mesures géométriques, fignifie la douzieme partie d'un pied, c'est. à dire un pouce, parce que le mot latin uncia chez les Romains, était en général la douzieme partie d'une chose qu'on prenait pour un tout, & qu'on appellait as.

Uncus ferreus, all. seishacte.
Union du bitume à l'acide du charbon
de terre: de l'acide vitriolique à la partie
grasse du charbon de terre, forme un
charbon bitumineux; de l'acide sulfu-

reux volatil, donne charbon pyriteux. Union ou aliega du foufre, de l'arfenie, du zine, du caiver au mineral de fer, des barres de fer provenant de la fonte exécutée au fourneau de Breteuil, avec des brailés de charbon de terre d'Ardinghem, quojque paraifiant avoir les qualités d'un tresbon fer, contenaient du cuivre ea assez grande quantité. Jusqu'à cette expérience on n'avait eu à cette forge aucun soupcon de cette union de cuivre; & la mine qu'on y traite. qui est une mine d'alluvium ocreuse & melangée d'une espece de grès pierreux, vraifemblablement pyriteux, état fous lequel le cuivre est plus ordinairement uni au minerai de fer. Il pourrait être utile de constater à quoi tient dans l'opération exécutée à Breteuil , cet alliage de cuivre qui ne s'étoit jamais fait appercevoir. Pour engager les maîtres de forges du canton à cette recherche, nons indiquerons ici les manieres de le reconnaître, d'après un programme imprimé à Bar - le - Duc, de questions proposées & adreffées aux maîtres de forges, Le cuivre uni au fer se fait connaitre par la couleur verte de la flamme du fourneau; il donne des laitiers d'un brun noiratre ; la matte qui en résulte est très-blanche & cassante, d'un tissu serré; le fer qui en provient casse à chaud & est ferme à froid. Pour reconnaître l'alliage.du cuivre au fer fabriqué, il faut en dissoudre dans l'acide vitriolique affaibli & avec excès d'acide, & introduire dans cette diffolution des lames de fer polies. Si au bout de quelque tems ces lames sont couvertes d'une couche de cuivre fous fa couleur naturelle, c'est une preuve que le fer en contient. Si l'on veut juger de l'expérience de Breteuil par cette circonstance, on est fondé à prononcer que ce fer provenu de la fonte aux braifes de charbon de terre, était d'une très - mau-

vaise qualité; la plus petite partie de cuivre mélée accidentellement à une masse de fer étant suffisante pour l'empècher de se rallier & de se souder, de maniere qu'il ne peut être forgé. Cette particularité est aussi que démonstration évidente que, soit la nature du charbon d'Ardinghem contenant cuivre ou non, soit la façon qui avait été donnée aux braises employées à la fonte exécutée à Breteuil . ne sont point propres à séparer de la mine qui a été traitée toute partie étrangere à son essence, à rendre le fer homogene, & à le perfectionner. Unreiffen flein kohlen, all. charbon

de terre impur.

Voirs - jurés (cour des) ou échevins du charbonnage à Liege. Jurisdiction qui connaît en premiere instance
des causes touchant la houillerie.

Voisinage d'un bain; pour le reconnaître, on perce la veine dans trois parties, en avant & aux deux côtés.

Voiums, Tout ce qui fert à porter & à voiturer, Ainfi dans les ouvrages fouterreins de houillerie, on dit vaitures de vailté, pour exprimer les ultenfiles avec lesquels on amene au principal chargeage tout le product des travaux de vallée. Sous le nom générique de voiumé, on comprend dans le commerce, non - fœlement les voitures de transport par terre, qui font à considérer quant aux roues fur lesquelse ces voitures font montées, mais encore les voitures par A Mons la voiture de charbon de fix muids pele environ 4,800 livres du pays, ce qui est à peu près égal aux livres poids de marc. A Bruxelles le charbon de terre se voiture dans quel-ques quartiers où il y a beaucoup à monter, dans de pétits charitos à quatre roues, trainés par trois chiens attelés de front; la cailse du charitot a citop pieds cinq poues de long dans le bas, & cinq pieds cinq poues de long dans le haut, fur deux pieds ring poues de la poues de la large & deux pieds de profondeur; elle contient; 1000 pessan.

Voiure. (Commerce de riviere.) Comprend la charge, nommée dans le commerce de riviere, chargement, cargaifon, & quelquefois le droit exprimé plus ordinairement par le terme de fret ou celui de nolis.

Voiture. Charge de bateau fur la riviere de Haifne.

Voiure (letre de), écrit donné aux voiutriers contenant la quantité & la qualité de marchandife dont ils fechargent, nommé dans le commerce de met charac-parité, polifigment. Difficulté d'expédier au lieu de chargement des lettres de voiture jultes & relatives au poids, à la mefure, à la quantité de bateaux, à raifon des variations de rivieres. Voyez Variations de rivieres.

Voituriers de charbon par eau. Bateliers. Sur la riviere de Seine à Paris , la décharge des marchandles à terre ne peut être faite fans l'aveu des propriétaires , & fans qu'il y ait eu au moins une fommation préalable de la part des voituriers. Volans. Terme de mednier, pour défigner les deux pieces de bois qui reprédictent des échelles attachèrs en forme de croix à l'arbre du tournant, & qui font placées hors de la cage du moulin à vent pour tourner; on les appelle aufli voleir ou ailes du mouin à l'autre du baritel à eau, eft une effoce de valant placé hors de la cage de la roue, & qui eft touché dans beaucoup d'endroits.

Volant. Singe ou cabestan.
Volatil (esprit alkalin) dans le charbon de terre.

Volcanifée (pierre), ou qui en a les apparences dans les houillieres du pays Montais.

Vonne, vofne. Limb. Veine. Waime de vofne.

Vorgerburge, all, montagnes qui s'écartant de deux côtés d'une grande chaîne de montagnes, se perdent dans la plaine.

Vorgesumpst. all. Travail d'eau. Vorloger, all. Vicarius domini. Vor ort, all. Fond de la galerie. Vosschberg, à lix lieues de Freistritz, mines de charbon de même qu'à 10 milles de Vosschberg, dans la Styrie

supérieure.

Voite. Croûte. (Forgetie.) Gütezu que forme le bon charbon de terre en brûdant, & qui le rend três-propre à forger le fer. La confiltance, la durée de cette efpece de croîte indiquent la bonne qualité du charbon de terre. Voûté. La coutume de Liege ordonne que les bures abandonnés foient voûtés.

Voye. Paffage. Dégagement , lié. taille. Via.

Vove de charge de bateaux , différente fur plusieurs rivieres; par exemple, fur la riviere de Haifne, voyez les art. 47 & 48 de l'ordonnance de 1596. Sur le canal de Briare, pele trois milliers, & se mesure dans cinq poinçous & demi, jauge d'Orléans; mais la meilleure mesure est au millier, qui est la même pour toutes les provinces d'où l'on tire du charbon de terre à conduire à Paris; les droits que paie cette voie de charge font, au - deifous du canal, à raifon de trente & trente-deux livres, les droits de Loire compris.

Voye de charbon à Paris. Charge d'un

tombercau.

Voye de charbon dans les mines de Montcenis, compolée d'environ sept

tonneaux de Bourgogne.

Urineuse (odeur forte), qui se manifeste dans l'analyse de quelques charbons de terre, comme dans celui de S. Georges de Chatelaison, & qui annonce un état ammoniacal.

Usages & coutumes observées à Liege fur le fait de houillerie, recueillis par Louvreix , & disposés dans un autre ordre.

Ufages & coutumes pour l'entreprise & pour la fouille des mines en Anglegleterre.

Usine. Ce terme, qui est principalement en usage dans les mines, ou dans les attehers qui y ont rapport, comprend fous lui en général les machines qui servent pour exécuter certains travaux , les refenderies , les

applatisferies, les gros marteaux ou martinets qui servent pour battre le fer & le cuivre . &c. font des ufines. Souvent on entend par ce terme nonfeulement les machines, mais encore les bâtimens où elles font établies : ainfi l'on dit , le fer paffe par différentes usines avant d'être réduit en verges pour l'usage des cloutiers,

Ustensiles de houillerie au pays de Liege; ceux employés dans les ouvrages extérieurs, qui s'élevent hors des mines par des cabeltans, pour l'épuisement & l'enlevement des eaux, pour le transport de la houille arrivée au jour . ustentiles relatifs à quelques manœuvres & opérations extérieures. Ultenfiles d'airage.

Usufructuaire (édit) dans la coutume de Liege, & du Limbourg.1 Unes, Bulga, all, bulg, Sacs ou

feaux de cuir.

Vrai filon. Vrai cours de filons; direction & dimension qui se conservent les mêmes. Veine réguliere. Vrais mine.

Vuidange, ancien droit des officiers - mesureurs & porteurs sur la vuidange de chaque batean de charbon de bois & de terre.

Vuidangeur, Guercheux.

Vuides inscrieurs , lié. paxhisses. Vuides réfultans des ouvrages faits dans une grande profondeur. S'épuisent par de petits torrets lorsque les eaux ne font pas en grand volume.

Vurft. Dans les mines de fel de Halle fur la Salza, on nomme ainsi un traineau de bois,

w

Wade-fosse, tié. garde-fosse, espece de commis préposé aux employés autour de la hutte.

Wad (huf) flot , fu. Veine principale.

Waeg (ha eft) fu. Changement d'air.

Wastersilberg en Suede. Mine combustible qui paraît n'être que du char-

bon de terre.

Wastra huswud strastan, su. Courant capital.

Wagon (coal) an. Chariot à char-

Wague, waque. Muid de charbon des mines du pays Montais.

Waide (M. Del.) ancien préfet du college des médecins de Liege; ses observations sur l'effet attribué à la houille de nuire à la poitrine.

Waidy, lié. vuide. Waime de vone, lié. fibra incum-

bens sub dio tetti.

Waitroule, wateroule, lié. Garniture pour couvrir les yeux des che-

vaux qui font tourner le hernaz.

Wallington-Ballas-key. Lieu de chargement du charbon de Neuwcastle,

à une lieue au-dessous de Sheals.

Walt, walte stein, sid, faille. Walter, à trois milles de New-eastle, où est la machine à vapeur la plus considérable, où les aux ramas. Ges à cent toises de profondeur s'é-levent à quatre - vingt - neuf toises, juiqu'à un percement de quatre pieds de haut, & de deux cents cinquante toises de long. Machine à vapeur sur cette mine.

Wangeneisen, fax. Jumelles de ser. Ware (nas.) holl. su. Trou de tarré. Wardée (heure). Jurisprudence Liégeoise.

Wardes, fu. Air, changement d'air. Wafdage, lié.

Walfer, alt. Eau. Walfer (aufschage). conduite des eaux. Walfer goopel, kehrade. Machine à eau, machine à roue. Walfer fehacht, alt. Pateus qui alcuma lovo el Walfer fehacht, alt. eaux de lource. Walfer waage, aqueduc. Walfer gradt begen. Walfer figes, alt. canx perit feau. Walfer tonne, alt. petit feau.

Water - baillif, an, Collecteur des droits qui concernent la navigation de

la Tamife.

Water measure, an. Mesure d'eau, mesure de quai. Mesures dont on se sert pour mesurer les denrées seches qui arrivent par eau.

Watkins (François), opticien du prince de Galles. Modele d'une machine à vapeur, publié en gravure.

Watts & Bostras, auteurs d'une nouvelle conftraction de machine à vapeur en Angleetre, différente des autres en ce que ce n'est pas le poids de l'air, mais la force de la vapeur, qui agit fensiblement, & que le vuide fe fait fans injection : les inventeurs prétendent qu'une livre de charbon dans le fourneau de cette machine éleve 5000 kivres d'eau à 10000 pieds de hauteur; il y en a actuellement à Londres & dans plusieurs endroits de l'Aneleterre.

M. Perrier, méchanicien, connu à Paris par sa pompe à seu établie dans les jardins de M. le duc d'Orkans & de Mile duc de Chartes, ainfi que pat le projet approuvé de l'académie & da gouvernement, de diffribuer de l'eau de la Seine dans tous les quartiers & dans toutes les maifons de Paris avec des machines à feu, comme cela le pratique à Londres pour l'eau de la Tamile, a vu de ces machines. Je vais effaver d'en donner l'idée, d'après le deffin qu'il m'en a communioné.

La machine à vapeur, conftruite ur les principes de MM. Watts & Boutteu, ett composée d'une chaudiere, d'un double cylindre, d'un redrigéant & d'une poinpe. La vapeur circule toujours entre les deux cylindres, & quand la machine egit, le régulateur ouvre la communication du
cylindre intérieur au refrigérant, & ferme au même instant l'ouverture de
la vapeur. La même opération s'exé-

cute en sens contraire lorsque le piston est descendu au point le plus bas, & ainsi de suire.

Dans cette méthode la vapeur n'éprouve aucune condensation lors-

prouve auchine connentation ionqu'ill entre dans le cylindre, parce
qu'il n'elt pas refroid par une eau
d'injection comme dans les méthodes
ordinaires; ils vapeur est aufit plus
d'injection comme dans les méthodes
ordinaires; ils vapeur est comme
partie de l'ordinaires de l'ordinaires de l'ordinaires
de l'ordinaires de l'ordinaires de l'ordinaires
de condenfaires de déchet fui le volume de l'autre part, une chaudiere
de grandeur médiores fait un effét
contidérable : M. Perrier le trouve
aisfi.

Wattu, fu. cau; wattu dunt, fu.

réfervoir d'eau; wattu dunt shakt, fu.
puits de réfervoir; wattu floll, fu. galerie d'eau; wattu troumma, fu. tuyau;
wattu & bakon fig kafta. Jeter l'eau
detriere soi.

Way. Voie. Charge fur la riviere de Haisite.

Waxhieu, lié. repaffeur d'airage. Wegveifer, all. wife, an. Guide, trace, indice de paroi qui enseigne le chemin ou la route à prendre dans l'exploitation.

Welchin, all. Axiculus. Wendedoken, fax. tournant.

Were, werk, dans la langue allemande, figuiñe en général auvre; & dans les travaux de mines, tout ce qui réfulte d'une fouille. Wirk (flock) fax. filon en masse; werk (reppen) all, plancher des galeries d'airage.

Weff, mesure itinéraire dont on fe sert en Moscovie, contenant 3504 pieds d'Angleterre, ce qui fait environ les deux tiers du mille anglais. Une lieue de France contient quatre wersts; un degré a 80 wersts, ou

60 milles d'Angleterre.

Wetter, all, air des fouterreins de mines; wetter bringen, auma fiappediaer; ; wetter (boes, all, mauvais air; c'efl-à-dire, lequel ne circulo pas bien avec l'air extérieur. Water fahach, fax. puits d'air, puits d'oujeris] foupiris]; wetter follen, galerie de foupirial; guelt wetter, air des fouterreins non-chargé de parties thétrogenes. & se melant bien avec l'air extérieur.

Warrin en Saxe , couche de terre de la mine de charbon de Wettin. Wey, an. La plus grande mesure de continence des choses seches, contenant cinq chaldrons, à trentedeux boisseaux le chaldron.

Wharf, fu. Couche, banc.

Willis (Thomas), célebre médecin Anglais, déclare que la phthysie fait peu de ravage dans les pays où l'on se chausse avec la houille.

Whinmble, augur, auger, augre,

an. Tarriere.

Wind, all, air, vent; wind fang, machine à air; vind loch, trous à air, lit. burteau; wind loch, trous à air, lit. burteau; wind fehacht, puits à air; peu-tre auffic en orfe prend quelquefois pour exprimer un grand puits d'extraftion ou puist de jour; patce qu'il communique au jour; à l'une des mines de Schemnitz, qui eff la plus profonde de cet enfoit; & où l'on atteint la patrie la plus enfoncée par trois puiss, dont chaque eff de la longueur d'une échelle de 300 éches lons; ett appellée mine de mind-fehacht; peut-être auffi eff-ce parce qu'il y a plufeurs puits à air.

Winday, tie. chat.

Winde, all. machine à poulie; winde haest, su machine à molettes mue par des chevaux; winde stangen, all. vedis reda.

Winstow, célebre anatomifle fle Pacadémie des fiences à furbe fur l'incertitude des fignes de la mort, & les recherches de M. de Kéaume, fur l'incertitude de la mort des noyés, doivent être regardées comme une premiere & même époque de l'attention que marquent aujourd'hui pluficurs nations pour rappeller à la vie des personnes que l'on jugeait désespérées trop légérement.

Wise, an. wegweiser, all. Guide, indice, trace du paroi, lie. lyon.

Wispel, mesure de charbon usitée à Wettin, contenant 24 boisseaux, pesant en tout environ 48 à 50 quintaux.

Witchavan, port dan's le Cumber, land, & dont le territoire abonde en mines de charbon de terre fort profondes, travaillées en pente beadcomp au - defious de la mer., A l'éatq que nous avons donné dans la premiere partie, des couches dont cerritoire est composé; nous ajouxetous sic cleul publié nouvellement par M. Beng Kwift Anderfon, di accèture des labriques de fer à Stockholm, dans le mémoire dont j'ai parlé au mot Evelvisaion.

		toil.	pi.	po.	
	Argille glutineuse, so-		٠,	-	
	lide	8	1	6	
	Argille fableuse , qui	-			
	décrépite au feu	11	٤		
	Culm, argille graffe,		•		
	qui décrépite & durcit				
	fortement au feu	2	1	3	
	Argille pierreuse,	•	2		
	Argille plus pierreuse.	4	2	I.	
,	Charbon de terre	•	10		
	Argille d'un noir obf-				
	cur, ferrugineuse,				
	mèlée de mica		9	9	
	Charbon de terre		ī	9	
	Argille noire, obscure,				
	milia de miles		_	-	

31 4 1

200 DU C 2		11	ь	W DE IERRE
a. Tart	toif.	pi	i. po.	N. B. Plusieurs couches de charbon
De l'autre part			11	fe trouvent dans quelques endroits
10. Argille graffe		3		à une profoudeur confidérable au-
11. Argille plus meuble		-	4	desfous des précédentes qu'on ex-
mêlée de fable.	,			ploite.
	•	3		Weuter Vaulis, flocteur en méde-
12. Argille pierreuse.		1	2	
13. Argille phlogistiquée				cine & braffeur à Rotterdam, dans
(nommée fill.).		- 4	9	un ouvrage fur l'art de braffer, en
14. Argille graffe, mêlée				1755, juge le charbon de Sunderland
de pyrites . flets-malm,	6	1	11	le meilleur pour échauffer la chau-
15. Pierre fablonneuse			1	diere à houblon.
micacée		3		Wragues, commerce de riviere sur
16: Culm		3		la riviere de Haisine, art. V & XIX du
17. Pierre fablonneuse		,		réglement concernant la navigation.
micacée	9			
18. Pierre fablonneufe		•	4	X
micacée, plus meuble.				XHANCIER les eaux , lié. Mesurer
		3	4	les eaux pour reconnaître la force
19. Argille mèlée de fable				
& de mica phlogisti-				de la nourriture de l'eau, dans les ou-
qué		4	- 5	vrages fouterreins.
20. Argille bleuatre au				Xhancion , lié. Dans un demi-pied de
haut de la couche,				largeur & un quart de hauteur, nous
& noire inférieure-				avons tant de xhancions.
ment		2	3	. Xhaver la veine , lie. couper la veine ,
21. Charbon de terre for-			-	ce qui se fait, ou avec le rifvelaine;
mant la principale				ou avec la xhavresse.
couche		2		Xhaveur, (ouvrier).
22. Argille grifatre, dé-		,		Xhavreffe , un des outils du xhaveur.
crépitante un peu au				Xhorre, canal, aqueduc, areine,
	-			lié. pris en général pour épuisement
	- 5			
23. Pierre fablonueuse				d'eau par quelque moyen que ce foit.
dure	4			Le xhorre ou areine, bien immeuble
24. Charbon de terre				dans la coutume de Limbourg, Xhorre
avec une argille noire.		1	10	ou ail de l'areine, bure de xhorre,
25. Argille dure phlogif-				veine au - dessous du niveau du xhorre,
tiquée	1	3	4	main du xhorre, xhorre del sinne, bé-
26. Culm semblable au				néfice de xhorre, xhorre sur eaux,
n°. 3 & 16	10	1	2	fous eaux , (niveau de la) ou voie
	_	_	_	de conquête.
TOTAL	87	8		Xhorré (charbon), lie par areine.

par tranche, xhorie en hure de pierres.

Xhorrée (veine) fur ou dessous la main, lié. non-xhorrée, veine layeuse, de dessous la main, veine au-dessous du niveau du xhorre, inférieure,

Xhorrer, lié. tirer au jour, décharger, épuiser les eaux, xhorrer le bougnou.

Akoreurs, Limb. venant à concourir pour la conquète d'une mème veine dans une ou plusieurs jurifdictions, venant travailler une même veine, xhorceur supérieur, xhorreur pouvant dans un cas particulier prendre padiage au trayers des veines d'autrui.

Y

Y, piece nommée Y dans la machine à vapeur, à caufe de fa forme, dont les branches font renverfées , avec un poids qui doit entrer dans la partie lupérieure de l'aifficu ou le pouffe plus haut ou plus bas, felon qu'il convient, par le moyen d'une clef ou d'un coin.

Yeux de crapaud (charbon).

Yeux, ail, yeux des ouvriers de mines, réputés morts, à consulter pour décider si l'on doit abandonner les fecours propres à les rappeller à la vie.

Yard, verge, melure d'Angleterre qui est de fept neuviernes d'aune de Paris. Neuf verges d'Angleterre font en conséquence sept aunes de Paris. On peut, en se fervant de la regle de trois, réduire les verges d'Angleterre en aunes de Paris, & réciproquement les aunes de Paris en verges d'Angleterre.

Tome XVIII.

_

ZAPPFEN (krumme), fax. tou-

Zechen, all. fympofium.
Zechflein, espece de pierre blanche & lussante, nommée aussi fpath, qui se rencontre souvent dans les mines métalliques; souvent on l'appelle dach flein, pierre de toit, à raison de sa position sur le minetai ou sur la couche.

Zeizig (M.), affesseur du tribunal qui décide sur les droits de mine, auteur du Lexicon minéralogique ou minérophile, imprimé à Schemnitz en 1743, format in-12.

Zero, lat. cyphras, chiffre en général; mais le mot latin cyphras lignific ¿tro. Il est employé dans la mesure des longueurs avec la chaîne, lorsque l'on enregistre les dimensions prises.

Zerissen, all. geburge, montagnes séparées, entrecoupées par des sonds & des vallées.

Zertrümmert , all, veine ramifiée on partagée. Trum.

Zimmermann (Charles-Frédéric), auteur de l'ouvrage initulé: Académie des mines de la haute - Saxe, Se. & d'un mémoire imprimé dans le Journal économique, fur le charbon de terre, où il opine pour l'innocence du chauffage avec ce fossile.

Zine, demi - métal blane, tirant un peu fur le bleu, difpolé en facettes comme le régule d'auximoine : de toutes les matieres métalliques, le zinc est celle dont le phlogistique est plus aife à s'enflammer ; la flamme qu'il donne est éblouissante par sa blancheur. Plusieurs mines de fer contiennent beaucoup de zinc. Dans un programme imprimé à Bar - le - Duc, de questions générales proposées aux maîtres de forges , l'auteur , M. Grignon, je crois, avance que les laitiers produits par les minerais de fer, chargés de zinc, font d'un verd mousse, & qu'ils prennent la couleur gris de lin , lorsque la fusion & le départ sont bien exacts, & que le fer chargé de zinc est dur, à gros grains (wil de crapaud), forge bien , caffe à froid.


Zopissa, pix navalis, goudron, tare. Zug (den gruben) all. das abziechen derer gebande, all. Maniere de représenter les axes de galeries mesurées.

Zug flangen, fax. Barres de trait dans le feld gestangen.

Zuickaw, en Saxe, mine de charbon de terre, dont le charbon doit à la pyrite presque seule son instammabilité.

Zurich (canton de) & autres en Suiffe. Mines de charbon, entr'autres à Horg, dont le charbon est pyriteux, & d'une structure très - particuliere.





ADDITIONS

Fournies par l'Auteur depuis l'impression des cahiers in - folio.

AVERTISSEMENT DES EDITEURS.

La table des matieres, que nous venons de réduire à se justes bornes, est fuivie dans l'original d'une nouvelle explication des planches qui accompagnent tout le travail de M. Morand, laquelle nous avons cru devoir superimer, comme ne rensermant que ce qui se rouve dans celles qui terminent les volumes VI, XVI & XVII de notre collection, avec quelques détails auxquels le texte seul de l'ouvrage même peut suppléer. Cependant attentifs, comme nous nous sommes imposs de devoir de l'etre, à conserve tout ce qui peut servir à rendre complet le travail de notre laborieux auteur, nous extrainons de cette nouvelle explication la notice exacte qui on y voit des mines de charbon de terre qui existent dans les différentes provinces de la France, autant que les recherches de M. Morand on tru les lui sirier connaître. On se rappellera sans doute d'en avoir vu un essa dans les pages 519 à 543 de notre vol. VI; mais nous avons jugé nécessiter de répèter ici ce qu'il contient, afin de rassembler dans un même lieu tout ce qui se rapporte à cet objet.

Mines de charbon de terre actuellement connues & exploitées en France.

Days le deffein de faciliter au curieux ou à l'homme en place la recherche de tous les endroits qui possiblent des mines de charbon de terre, nous allons donner à part pour chaque province cet état, lieu par lieu. Il devient d'autant plus nécessaire, que depuis nos premieres recherches nous avons trouvé à augmenter cet état de beaucoup d'autres endroits qui ne sont par marqués dans celui qui se trouve d'au sume le de cent quarante mines, ou puits de mines, que nous avons indiqués aux commissiaires de l'académie, nous en comptons aujourd'hui plus du double en vinge & une provinces i encore pouvous - nous alfurer que le nombre réel en elt bien plus grand : on va être en état d'en juger. Dans les provinces où il se trouve plusieurs puis de mines overts, & sur-tout dans les produits.

vinces dont les mines sont exploitées par des concessionnaires, &, pour parler plus juste, par leurs sous traitans, il est très - difficile de se procurer ces états complets; les régisseurs des compagnies de sous-traitans n'étant surs d'être maintenus dans leur poste, qu'autant que la compagnie ne viendra pas à changer, se tiennent constamment sur leurs gardes, & observent nécessairement le plus grand silence sur les moindres renseignemens. Dans les provinces où ces fortes d'exploitations par privilege n'ont pas encore eu lieu, l'idée que pourrait en faire naître la confection par un état de ce genre, apporte le même obstacle pour en avoir un ; les subdélégués des intendans ne peuvent les obtenir, leurs demandes ne donnant que de la crainte & de la méfiance.

Pour obvier d'avance à cette difficulté qui nuit à la connaissance des richesses de chaque province, il serait fort à souhaiter qu'à mesure qu'il se fouille quelque mine ou quelque substance terrestre dans les différentes provinces, il en fût tenu, dans les bureaux de MM. les intendans, un registre bien exact & détaillé, avec la note des situations & circonstances qui en ont été connues, des motifs qui les ont fait abandonner, afin de juger des endroits où il ferait utile & inutile de fouiller par la fuite.

Les cartes minéralogiques rempliraient cet objet; mais elles comportent une dépense qui ne peut avoir lieu que dans un moment, & qui ne peut

se répéter plusieurs fois.

Le réfumé que nous allons donner des principales mines de charbon qui ont été exploitées ou qui le font encore en France, en marquant par une étoile celles dont nous n'avons point de certitude, formera une démonstration bien sensible de nos richesses en ce genre, & il ne sera plus permis de douter qu'en France ces mines sont assez nombreuses & assez riches pour devenir une production nationale, digne d'une attention sérieuse de la part du gouvernement, des propriétaires qui voudront faire valoir leur terrein, &c. Relativement à cet objet, qui est un des principaux points de vue que nous nous fovons proposes dans notre travail, nous observerons que l'on pourrait se servir utilement de la carte physique ou géographique naturelle de la France, par M. Buache, dont nous avons fait mention dans la table des matieres, au mot Physiques (cartes.)

Deux circonstances tres à remarquer pour ces fortes d'entreprises, c'est 1º. la situation des mines de charbon de terre, pour l'ordinaire à peu de distance de quelque grande ou de quelque petite riviere plus ou moins favorable à la premiere exportation du charbon : 2º, la facilité d'employer les rocs de la mine à construire une chaussée de communication de la mine à

une riviere qui en serait éloignée.

Duché de Luxembourg

Partie Françaife,

Signy. *
Montalibert. *

Frémoy, près Montmédy.

HAINAUT IMPÉRIAL

Comté de Namur.

La mine la plus confidérable du pays de Charleroi est celle appellée Houilliere Sacrée, fituée à Gosselies. On en tire de la grosse houille.

A Fontaine - l'Évêque, petite ville en plat pays, entre Binche & Charlegoi, à deux lieues de cette derniere ville, les veines foit en pendage roifie, prennent leur cours du levant au couchant, & paraifient fuivre une allure particulière qui mérite d'être expofée ici, par rapport à des confidérations qui tiennent à Perploitation. Ces veines font au nombre de trois; J'une ett nommée la grande veine, l'autre s'appelle veine de fepp almes, & la troifieme veine de cinq palmes. Chacune et d'éthirguée par les ouvriers en trois parties ; favoir, le droit du midi, le droit du mord, & la plutture. Ils appellent droit du midil la partie haute ou noffle, implantée au midi, qui fe dévoie enfuite en platture, & ils nomment droit du nord la partie de roifle qui fuccede à la 'platteure du côté du nord, portant fon extérniée dant la midil.

Cette direction générale, roille ou plate, varie dans les degrés, de maniere que les parties qu'on nomme droit, sont quelquesois plates au point d'avoir seulement deux pieds sur une toise, & quelquesois d'être entiérement roilles.

Le travail des fosses de Fontaine-l'Evèque, éloignées de trois quarts de lieue des remparts & sur une pente, ne donne que du charbon à la superficie, qui n'est pas des mellieurs, & qui blanchit au feu. Il n'est consommé que par les pauvres ; les personnes aisses se fournissen de chauffage à Charleroi. La plupart des fosses de fontaine - l'Evèque son néglièges ou abandonnées: il est à présumer qu'elles deviendraient profitables, si l'on xhorrait les eaux par le sécours d'une machine à feu, ou par un canal souterrein.

HAINAUT FRANÇAIS.

Depuis Haifne-Saint-Pierre , jufqu'à Mons. FRESNES. Fosse Dur Fin ,

de la Pâture, de S. Lambert,

& neuf aueres foffes.

Total. . . . 12

ANZIN. A Raifmes. Foffe d'en-haut.

Les trois autres fosses de la riviere.

Vieux - Corbeau, Mouton - noir.

Comble. Pied.

Dell croix. Midy.

du Chaufour. Près N. D. du S. Cordon.

Fosse du Jardin.

de la citadelle de Valenciennes.

VIEUX-CONDÉ. Fosse des Trois-arbres. Gros - caillou.

Sainte-Barbe. Saint-Roch.

du Bon-carreau. la canistere au BOIS DE CONDÉ.

Saint - Vaaft. Pied fur Vaaft. Bois de Bonne - Espérance.

Aubry. Saint-Sauve.

Total .

Total .

Quievrain. ISLE S. AMAND, OU OSTREVENT.

Anich, Annis, aujourd'hui Anniche.

Près de ce village, dont M. le marquis de Traisnel est seigneur, & près d'Anberchicourt, fur la chaussée de Bouchain à Douay, il s'est formé une compagnie dont les travaux en grand font parvenus à tomber fur deux veines de charbon de terre.

La premiere couche rencontrée fous la terre végétale, est une argille micacée, jaunâtre, de 18 pieds d'épaisseur,

La seconde, appellée par les ouvriers marle, est une craie blanche, solide, de 18 toiles d'épaisseur, plus compacte & plus dure à mesure qu'elle est plus enfoncée,

La troisieme est composée de deux couches nommées bleues & dieve, fai-

fant ensemble une épaisseur de 44 toises; c'est une argille grisatre & calcaire, à laquelle les eaux s'arrètent pour l'ordinaire.

La quartieme appellée tourin, elt une pierre argillo-calcaire, de couleur mélée de blanc & de noir; cette derniere couleur vient de cailloux roulés en menus graius, dont on en diftingue d'une grofleur marquée, fentée dans la maile; c'ett à ce rochere nonne de fix à fept pieds d'épailleur, trésconne dans toutes les foifes à charbon de dix heuses à la ronde, entre Condé, S. Amand, Montagnes & Valenciennes, que les veines de charbon prennent nailânce fur un plan incliné, défigné par le bane pierreux qui fuit.

naumance fur un pian incline, delighte par le banc pierreux qui fuit.

Ce cinquieme lit, appellé roc Quoirelle, a sept ou huit toises d'épaisseur.

Il est de la nature du grés, tendre, mèlé d'un peu de mica & de charbon.

Il ett de la nature du gres, tenore, meie d'un peu de mica & de charbon. L'enveloppe inférieure de la veine ell comme à l'ordinaire une eflore d'ar-gille durcie, mèlée de mica, mais liée fans ordre, ce qui annonce du charbon beniltar, e elle ell lifle au toucher, luifante & noireie par fa proximité du charbon, on l'appelle le mar. Son épailleur ell. de cinq à fix pieds.

Une des veines a d'épaisseur six palmes, faisant deux pieds & demi; l'autre a huit palmes, ce qui revient à trois pieds.

Le charbon dans une de ces veines se trouve assemblé consusément en bouillaz ; dans l'autre il est de meilleure qualité.

ARTOIS.

En 1747, le 10 mars, il y a eu un arrêt du confeil, portant privilege en faveur du fleur Louis-Joleph de Villers & compagnie, pour l'exploitation des mines de charbon de terre aux environs de Pemes, peute ville fur la Clarence, à trois lleues de Béthune, & à fept d'Arras. Cette fouille continuée jufqu'à une carrière de grès, n'a en aucun fisces; la place du puits recouverte aujourd'hui de terre, fur laquelle paife la charrue, est marquée par un arbre qu'on y a planté, a fin de le reconnaître dans le beloin.

Dans cette province, comme dans beaucoup d'autres, le bois devenu trearare, est aujourd'hui porté à un prix exorbiant. L'assemblée générale des états s'occupe des moyens les plus propres à procurer le chausting. Elle a réfolu en 1778 de demander un privilege exclusif pendant trente ans pour ceux qui feront agréés par les états à l'este d'exploiter les mines de charbon de terre qui peuveun se trouver dans le pays, & elle a annoncé par la voie des papiers publics (Gazette de France, lundi 2 mars 1778, n.e. 18, fd. 78) qu'elle leur accordera la fomme de 200000 livres pour récompense, lorsqu'ils auront mis une mine de chabbon de terre en pleine exploitation; mais je doute fort qu'il se trouve du charbon de terre dans cette province, magré l'affertion de M. Havé. Je ne connais pas d'exemple que les pays à tourbes aient en même tems du charbon de terre; les recherches fur cet objet dans ces endroits me paraîtraient plus qu'équivoques & rifquables.

M. le due de Guines, ancien ministre du roi auprès de S. M. Britannique, vient de se déterminer à procurer à la province l'avantage que les états attendent de la découverte il une mine de charbon de terre. Ce seigneur m'a fait l'honneur de me consulter, & a envoyé dans la terre de se seuvoyé dans la terre de se seuvoyé dans la terre de se seuvoyé dans convenables.

I C A R D I E.

Boulonnais.

Rethi. Exploitée d'abord en vertu d'un arrêt du conseil du 6 juin 1741, en faveur du duc d'Humieres; on en tire peu aujourd'hui.

Ardingheim, à quatre lieues de distance de la mer: c'est dans cette mine qu'ont été faites les expériences barométriques.

Deux puits, un trés-ancien, nommé Urg, épuis aujourd'hui depuis 1777, dont le charbon placé à neu fipieds de la lugréfice, se fouillait à neut cents sept pieds de profondeur, en trois endroits différens; ensuite, dans deux, le charbon était friable, & d'une qualité afiez médiocre. La seule mine travaillée advuellement, & qui a commencé à l'être il y a vingt-cinq ans, est appellée la Sant-partille. Son charbon se casse irreguliérement, & brûle bien, quoiqu'il se goule médiocrement au seu.

Le bane pierreux qui précede le toit du charbon est semblable à la kraw, mais pierreuse, des houillieres de Liege.

Le toit est graniteux, de couleur grise.

Le mur (on y appelle ainsi la lisiere des côtés de la mine) est formé d'une argille compacte, seuilletée & assez dure.

Le charbon qui s'y vend au barril, du poids de cinq cents vingt livres, est de trois prix distircens; le charbon sin a livres 10 sols; le rondin 3 liv. & le gros 5 liv.

M. le marquis de Courtanvaux, dans la vifite qu'il a faite de cette mine (a), dont la profondeur est de cent vingt toifes, rapporte que la maile est composée de plusieurs lits de roches, d'un lit de glaise feuilletée, couleur d'ardoife, semée de grande quantité de pierres faites en cœur, faifant feu avec l'acier, quoique leur consistance intérieure foir préque

(a) Journal du voyage de M. le marquis de Courtanvaux, fur la frégate l'Aurore, pour effayer par ordre de l'académie royale des feiences plufieurs infirumens relatifs à la longitude, mis en ordre par MM. Pingré & Meffier, in-4º. de l'imprimerie royale, chap. XIII, page 308.

aussi

aussi molle que la glaise dans laquelle elles se trouvent, & qu'elles paraissent ètre de la même nature.

A Souverain - Moulin , hameau distant de Boulogne d'une lieue , & dépendant de Huit - Mil, dont M. de Béthune est feigneur, il s'est finit, d'après un asseument de charbon, une fouille qui a été suivie inutilement, à grands frais , jusqu'à près de cent pieds de prosondeur.

BASSE - NORMANDIA.

Liury.

MAINE.

Landes de Rochalas, à trois lieues de Laval.

Anjou.

S. Georges de Chatelaison, à quatre lieues de Saumur. Travaillée en 1740 par huit puits, dont le principal étoit le grand puisard; les autres étaiens:

Le puits Hardouin.

De la Busse. De la Bretonniere.

Du Ponnir.

Bigot.

De l'Hirondelle, Gourion, communiquant au précédent.

La Bigotelle,

S. Aubin de Laigné, deux puits,

Chaudefonds, un puits. Chalonne, deux puits.

Montejean - fur - Loire.

Montreuil - Bellay, fur la riviere de Toé, à quatre lieues de Saumur,

Dout. Dot, à quinze mille pas de la Loire, à une lieue d'une petite riviere appellée le Toné, qui se perd dans la Loire, après s'ètre grossie de plusieurs autres petites.

S. GEORGES - DE - CHATELAISON.

M. Renon, directeur de ces mines, m'a envoyé un plan où le pendage des veines qui s'y rencontrent ell enticrement oppolé à celui exprinté dans un deffin que j'ai encore dans mon porte resuille, avec le mémoire de M. de Vogite, dont il fair partie. Dans le plan de M. de Vogite, les veines de charbon de S. Georges font en plattures ; le nouveau plan géométral, d'effé par M. Renon, aunonce un pendange & une disposition absolument Toma XPIII.

la mème que celle tracée dans la première partie, copiée de l'ouvrage de Lehmaun, pour le comté de Hohenflein, landgravait de Tlauringe, dans la haute. Saxe. La coupe transverfaie de la mine de S. Georges, sur une longueur de foixante & treize toilés de galerie, faite à trois cents pieds de profondeur, & dirigée du fud-ouest vers le nord-est, traverse quarre veines de charbon, & foixante especes de bancs de pierres distincts, dont voiri l'état tel qu'il m'à été envoyé, avec les éclaircissemes que je n'ai pu vérisser, m'ayant point encore dans mes mains les différens échantisser.

	p.	ieds	DO.
	Grès ou grison (a) très - dur, noir, pyriteux, faisant feu au		
•	briquet : fon épaisseur est inconnue		
2	La veine du puits Morat, à laquelle ce banc fert de mur, a		
~	d'épaisseur		
•	Roe doux (b), schiste servant de toit à la veine	7	
	Grison fin, espece de grès gris, micacé & ferrugineux	10	
7	Roc doux, schiste feuilleté, semblable au n°. III	ĭ	
5.	Grifon fin, femblable au no. IV.	6	
٠.	Roc doux écailleux.	•	7
έ.	Grison fin & tendre, participant beaucoup de la nature du roc,		7
٥.	& faifant feu contre l'acier.	2	
	Roc doux, écailleux & caillouteux.	,	
	Grison fin, très-dur & compacte	•	7
	Roc écailleux, tendre.	,	7
	Grison ressemblant au no. VI.		۰
* -	Roc, L'échantillon annonce un crin ou clou; il est formé en	,	
• 9•	couches concentriques, & participe plus ou moins de la nature		
	du grès; il fait feu contre l'acier, & fert de mur à la petite		
	veine du puits puissant.	7	
	Petite veine, mal nommée.	-	3
, q.	Roc doux, ressemblant au n'. XIII. & faisant seu contre		9
r).	l'acier, fervant de toit à la petite veine.		
	Grison pyriteux	,	6
	Roc noir, feuilleté & écailleux.	-	
. 7.	Crifon caillouteny tree-dur	4	
. 0	Grifon caillouteux très-dur	3	
19.	Grison caillouteux très-dur.	4	
20.		4	_
		67	7

⁽a) De la nature du grès, fouvent quartzeux, pyriteux, micacé, très-dur, & fe dilasant néanmoins ordinairement à l'air.

⁽b) Le roc est toujours un schiste plus ou moins bitumineux & inflammable.

E	\boldsymbol{T}	D	E	S	E	S	M	I	N	E	S

	ET DE SES MINE	S.				299
					pieds	
	Ci - contre		10.		67	7
21.	Roc doux				à	6
22.	Grison semblable aux num. XVIII & XX,				2	
23.	Roc à peu près semblable à ceux ci-dessus		40.00		11	4
24.	Grison très-caillonteux & très-dur				1	6
25.	Roc comme ceux des num. ci-desfus				10	,
26.	Grifon fin , très-dur & compacte				2	4
27-	Roc doux , scuilleté & charbonné				4	•
28.					27	
	Grifon, comme les num. X & XXVI				4	
20.	Roc charbonné.				5	
31.	Roc charbonné. Grison, comme les num. XIX, XXI, XXIII,	XX	v		ŕ	
22.	Roc caillouteux, brouillé, comme les clous, faifa	nt fe	n cor	tre		
	Pacier.				5	
22.	Grifon, comme le num. XXXIII	•		- 1	2	
34.	Roc doux écailleux	•	: :		2	
35.	Grison très-dur, un peu pyriteux	- :				
26.		:		•	9	
27.	Grifon noir, pyriteux, très-dur		: :	•	ī	6
28.			: :	•	4	•
20.			: :		7	
40	Caillou noir, formé de couches paralleles & ferva	ne d		- 3	- 1	
70.	la veine du puits folitaire.	iic u	· mu		10	
AT	Veine.	•		•	4	
	Roc écailleux, faifant le toit de la veine	•		•	10	
42	Roc doux, gris, formant fuite du num. XLII.	•			16	
	Grifon caillouteux très-dur			•	6	6
45		:		•	6	0
77.	Grifon. Extrèmité du roc	:	٠.	•	8	
47		•		•	ı	6
- 0	Grison quartzeux & pyriteux très-dur	•	٠.	•		
40.		:	٠.	•	9	
47.	Grifon, comme le num. XLVII	•	٠.	•	4	
		:		•	4	6
	Roc doux, feuillete & un peu charbonne Roc doux & écailleux, fuite du n. LI	•	٠.	•		
	Grifon, comme le num. LIX	•		•	7	
				•	.4	
14.	Roc mèlé de grifon.	•		•	14	
1).	Roc noir pareillement mêlé de grison & de gravier.	•	٠.	•	8	

-																	pieds	pe.	
	De l'au	tre p	art.														285	3	
16.	Roc pare	illem	ent c	onfe	ondi	ı av	ec d	u g	riſo	n.							15		
57-	Grifon q	uartz	eux	très	-du												10		
	Roc mele																		
59.	Grifon fi	n &	tendr	e.				٠					٠				4		
60.	Roc gris,	mèl	é & !	feui	lleté				٠								48		
	Roc char																		
62.	Roc gris	feuill	cté.														18		
63.	Grifon fi																		
	nord.																	6	
	Veine.				٠.								. •				13		
64.	Roc doux	: éca	illeux	, f	aifaı	nt le	toi	t d	e la	V	eine	٠,	épa	iffe	ur	in-			

Epaiffeur totale, connue. 409 9

La Gazette d'agriculture du mois d'avril 1774, p. 229, article de Poitiers, 'annonçait une nouvelle découverte de mines très-abondantes à Dos près Saumur.

POITOU.

* Noulis.
Courson ou Concourcon.

Ваз-Рогто и.

Pairincant. Pairincant. (Voyex la fination de estre mine à la table des maisters.) M. Gallot, docleur en médecine, e téidant à Saint-Maurice, le-Girard, près Fontenay-le-Comte, & qui s'elt donné des foins infinis pour me procurer par M. Lavau, propriétaire de la mine, le séclaireité mens fuivans fur le charbon de terre qui fe trouve en cet endroit, estime que la veine prend fon allure do sud-et au nord-et, à peu prês; il a observé que le terrein superficiel de la mine est de pierres calcuires un peu skibonenelles; à que le desfious est composé de couches argilleuses, de fésitles, de pierres allas dures pour avoir eu besoin d'etre attaquées par la poudre à canon, & de pryties.

Le charbon fur reconnu dans un chemin en 1774, à deux affluramens de près d'un deun-joid d'éguilleur, plas ou moins, ayant quatorze pouces de terre entr'eux deux; l'ouvrage a été entamé dans deux endroits, d'abord obliquement, enditie par tourret, d'où l'on avait c'abil des galeries qui ent été abandonnées en 1776, à 110 pieds environ de profondeur perpendiculaire, à 140 pieds en pittant obliquement. La feconde mine ouverte

dans un champ voifin à mi-côte, est au sud-est de la précédente sur la même veine, à deux ou trois cents toises de distance; à sept à huit pieds on a trouvé la pierre ou le roc très - dur accompagnant la veine, couchés I'un & l'autre insensiblement; à vingt pieds & au levant le charbon s'est élargi d'un pied & demi à deux pieds : il était rouillé, écailleux, fort sec, & très - friable fous les doigts. Cette voine s'est allise sur une pierre qui traversait diamétralement à quelque chose près le puits, ayant de trois à quatre pieds de diametre environ. Une espece de petite galerie qui s'est entamée, ne put être pouffée à plus de trois ou quatre pieds, parce que le puits s'affaiffait ; ce qui détermina à rentrer dans le puits, afin de chaffer une galerie fur une pierre accollée au mur, mais différente, & oui pouvait étaver en partie le puits : la premiere attaque une fois faite, la pierre se prétait à l'outil, mais elle s'est perdue à environ vingt pieds en avançant; au-deffous il s'est trouvé une terre noire fort grasse, plus forte qu'une argille la plus tenace, des pierres noires de la groffeur du poing & davantage, oblongues & très-pesantes pour leur volume, & que les ouvriers ont nommées clous; dans le puits il y avait des pelotes de charbon épars & très-fec; au-desfous d'un banc de terre de 15 ou 20 pieds d'épaisseur s'est rencontré une veine de quatre pouces, affez bien réglée; une autre de deux pouces, separée de la premiere par une couche terreuse de six pouces d'épaisseur, & encore d'autres petites veinules mèlées de terre; en fonçant encore 20 à 25 pieds, la veine s'est élargie imperceptiblement . & est venue à 16 ou 17 pouces d'une part, & 6 à 7 de l'autre, où toujours de la terre entre deux. En continuant à foncer, les veines paraiffent amincies; on se décide à aller en galerie; au couchant les veines font plus fortes, & au levant la moitié moins : dans la galerie du couchant elles diminuent ; dans celle du levant elles augmentent; de forte qu'on trouve par fois trois pieds de charbon; il va & vient, & est quelquefois fans melange de terre entre les deux; comme il parait encore diminuer dans la galerie du levant, on forme, pour foncer deffus, un autre puits de 50 à 60 pieds. La veine varie encore également dans sa plus grande épaisseur qui est de trois pieds quelques pouces; on a été en galerie, même variation; on en a fait deux l'une fur l'autre; enfin on a gagné cent cinquante pieds en trainant, avec la veine qui penchait toujours; le mur toujours affez uni & bon, mais étranglé par fois, & même accollé à une autre pierre très-épaisse & très-dure ; le rétrécissement de la veine & de ses couvertures augmentait à mesure que l'on approfondiffait; plus près du jour, & après le banc de cette terre noire, cette pierre accollée au mur, mais moins dure, s'est détachée d'elle-même, & a occasionné des réparations à la boifure. Cette pierre était traversée de frinosités noires, comme des veinules qui entrecoupaient beaucoup d'autres

pierres noires, molles, pourries, se définifiant aifement, fur-tout à l'air. Peu d'ean jinqu'à la profondeur de quarer-vingt & quelques pieds; mais on a rencontre une fource très-forte dans la galerie du couchant, où le chabon s'ell perdu; dans celle du levant il m'y en avair plus que fix pouces, sur lesques on sonça quelques pieds : on tronva les deux couvertures qui allaient se fevine.

M. Gallot, qui a descendu dans cette mine en 1776, a reconnu dans quelques endroits, depuis deux pieds & demi jusqu'à cinq d'épaisseur la veine de charbon, sans parler de ce qu'on laissait encore au mur, qui

était bon.

Cette defeription détaillée, & propre à faire juger de l'organifation de la mine, montre que fon charbon el difpôce en veine, de l'espece qu'on appelle vaine irrigulius; mais ce qu'il y a de plus à y remarquer, c'est la nature du charbon qu'elle donne: ce qu'il m'en a été envoyé, depuis la notice que j'en ai inférée à la table des matieres, annonce une mine en houyar, telle qu'elle est, qui le fêpare en maifse ésalleuses de grandeur & d'épailleur diffèrentes, d'un noir peu soncé & plutôt grifaire, trés-douces au toucher. Il ne laiffe pas que d'être semé de lames priteutes, & que que lois de petits noyaux pyriteux; c'est un des plus mauvais charbons que J'aie encore vu, qui ne mérite pas la moindre dépensé pour l'exploiter; il s'echantife & rougit dans le fue comme une pierre sans samber. On y avait entamé une nouvelle mine qui a été abandonnée en 1779.

Les fubliances pierreufes qui accompagnaient l'envoi, sont une mauvaife élepce de tampire, une pierre d'un grain fin, de couleur cendrée, mêtée de pailletes micacées argentines ; & enfin la pierre de toir ou la coque du bouyaz et une argille tapée, de couleur d'ardoite cendrée, comme elle le devient à l'air, tres-douce au toncher, vergetée de blanc dans fes cassires une roche catacires une roche dure, mêtée de gross morceaux de quatre.

Il y a une dixaine d'années qu'on prétend avoir aufil tiré du charbon de terre prête l'Pont-Gararat, à un demi-quart de lieue de Chantonnay, dans la même provinse, fire la route de la Rochelle à Nantes; on y voir encore les vefliges des puits & des charpentes d'étançonnage. M. Gallot, qui n'a più que se promener fiir le lieu, a reconnu à la superficie du terroir labourable des pierres calcaires, & des terres de même nature que celles qui se trouvent à Puirincent, & sur-touvent à Puirincent, & sur-touvent à Puirincent, & sur-touvent à celui de charbon semblable à celui de Puirincent, dont il paraitrait alors que la veine de Pont-Chararu est une continuazion.

Bas-Linousin.

Cinq endroits reconnus.

HAUTE-BRETAGNE.

Nort. Vieille - Vigne.

Montrelay ou Chapelle-Montrelay, près Ingrande, trois puits.

LORRAINE.

1. Hargarthen.

2. Vieille - Ville , près Nancy,

PAYS - MESSIN.

Mets, près des glacis de la porte des Allemands.

HAUTE-ALSACE.

La Ley à Val-de-Villers.

Saints-Hypolithe, à Sainte-Marie-aux-Mines, à deux lieues de Scheleftet. Le membre de charbon de cet endorit (fel composit de deux quartiers ou couches de houille toute menue, l'éparées l'une de l'autre par un lit glaifeux noir, qui a depuis un jusqu'à quarte peieds, la couche lipérieure de charbon a deux pieds ja couche infrieure, depuis deux jusqu'à trois pieds, la touter est une ardoife; la pierre de fol est une espece de granit grossier, femé de pail-lettes micacées & pyriteules.

Près Saime-Mairè aux-Minet, dans le haut, au deffus des montagnes à veines, à l'endroit nommé Saine-Coix, une couche de beau charbon foilée, formé de petites bandes affer fuivies, comme la houille du Hainaux Français, ayant depuis un piej luqu'à deux d'épaificur. Il s'y en rencontre à deux toifes au-deffus, xè aquatre toifes au-deffus, d'autres couches plus minces, féparées par un toc noir, fulligineux, alumineux & pyriteux. Le toit de la couche la plus remarquable eft formé de deux bancs ardoifés, & le fol par tois list de pietre noire.

FRANCHE-COMTÉ.

Près Salins, fouille en 1762, par feu M. Jars.

Champagne, Lure.

BRESSE.

1. Mellionaz.

Lyonnais.

Les endroits de cette province, connus pour avoir des mines de charbon de terre, sont principalement le long de la riviere de Gier, qui, après un

cours de huit lienes, depuis sa source au mont Pila, vient se jeter dans le Rhône à Givors.

Ces mines commencent fur la frontière du Forez, à la Vuiçulle ou paine Variçulle, où il s'en trouve de confidérables. Elles teinment à celles de S. Chan, mont, après lesquelles vienment celles de la paroillé de S. Puul-en-Jurgh, qui ne font plus exploitées; celles de Gravenand & du Mouillon, celles du bourg de Rive-de-Gier, à cing lieuse de Lyon, fur la route de cette ville

à S. Chaumont & à S. Etienne, dans une montagne.

Ce territoire de Gravenand & du Mouillon, en y comprenant une demilieue à la ronde, eft le plus risch de la province du Lyoniais. Ils font contigus l'un à l'autre, & préfentent fous la couche végétale qui varie en épaifieur depuis deux jufqu'à quarre pieds, quarre bance de pierre fuivrs de quel ques couches de fichile, apres lefquelles vient une première maife de charbon, à 15, 20 ou 30 toiles de profondeur au deflous du foi : ce membre de charbon. Dans l'ordre que nous avons détailé, l'exploitation de ces mines et en général irréguliere & peu profitable, telle que peuvent le faire de finghes particuliers, qui ne fongent qu'au produit, fans être en éat de fournit à de grandes avances ic equi fait que les premiers travaux portent préjudice à ceux que l'on veut entreprendre enfaite; l'eau fur-tout, en gagnant la plus grande partice des puits, avait ruiné ces travaux, pour lefquels une compagnie a éc autorifée par arrêt du collent priguée de l'en que les premiers travaux portent que une compagnie a éc autorifée par arrêt du collent priguée de l'en veux que pur le de l'en present le produit de l'en present le produit de l'en present le premier le present le premier les que les des l'en present le premier le premier les des l'en present le partice de l'en premier les des l'en premiers les des l'en premiers les des l'en premiers l'en premiers les des l'en premiers les des l'en premiers les des l'en premiers l'en premiers le deux de l'en premiers les des l'en premiers les des l'en premiers les les des l'en premiers les les des l'en premiers les des l'en premiers les des l'en premiers les des l'en premiers l'en premiers les des l'en premiers les des les des les les des l'en premiers les des les de

D'une centaine de puits achevés, prets à être exploités, & d'autant d'autres qui atteignaient le charbon, les puits principaux en exploitation sont:

AU GRAVENAND.

Le puits de M. Bonard.
Un fecond puits de M. Bonard, non ouvert.

Grand puits,

Sur la Vigne - Passeliere, deux puits non ouverts.

9 puiss (à la Dame Chastellux) dont cinq en pleine exploitation depuis l'année 1735.

L'ancien puits du Creux, non ouvert. Le puits du Noyer.

du Cou.

du Gros-châtaignier, non ouvert,

Le grand puits du Bel-air.

La mine Michon, ouverte par deux puits.

Le

Le grand, le petit, non ouverts. Le puits du Murier.

Total 22.
MOUILLON.

Le puits Chorlio.

Le puits Journoud.

Benoît - cote.

de M. Fleur - de - lix.

Chambeyron.

Truffel.
Fond.

du Maine, non exploité.

Total 8.

TERRITOIRE DE LA BASTIE, OU TOUS - HISSOME, OU LA BASTIE.

Le petit puits Donzel. Le puits la Croix.

Dupré.

Jean-Dard, appartenans tous quatre aux figurs Donzel freres.

Le puits du petit Peyrard.

Les deux puits Bajardon.

Le puies Madinier - Covette.

Le puits Celle. Le puits Champin.

Le puits Guinand.

Le puits Callet.

Le puits de M. Saint - Germain.

Le puits de l'Herze, non exploité ou non ouvert.

Le puits Toulet, non exploité.

Il y a plusieurs autres anciens puits dans lesdits territoires qui sont épuiles.

Hors du voisinage de la riviere de Gier, il s'en trouve dans plusieurs territoires qui en sont éloignés de plusieurs lieues, comme à S. Genis - les -Ollieres, qui ne sont plus exploitées.

Dans divers territoires de la paroifie de Saint-Genis-Terre-noire, à une petite demi-lieue de Rive-de-Gier,

La Varizelle, abandonnée.

La petite Varizelle.

La Catonniere.

Grand-Floin, paroisse S. Martin-la-Plaine; enfin en suivant le Gier. Paroisse de Tartara,

Tome XVIII.

2 01100 GTL 257

Q q

Dargoire. \$. Andwol - le - Château. Montrond, près Chaffigny.

Total 10

BEAUTOLOIS.

Les puits ouverts fur les bords d'un truifleau, en se rapprochant de S. Symphorien, qui n'est pas distant de la ville de lasy d'un quart de lieue, n'ont jamais donné qu'une sort petite quantité de charbon de terre très-imparfait, qui brubit à petine, se ne pouvait servir à la forge, de maniere ouvon les a abandonnés à ceute des caux.

HAU.T-DAUPHINÉ. BRIANÇONNAIS.

Briançon. Entre Cezannes & Seffriche.

BAS-DAUPHINÉ.

ELECTION DE VIENNE. Ternay.

GRAISIVAUDAN. GA PENÇOIS.

Les mines que j'ai indiquées dans ces deux cantons, d'après des papiers publics, me paraident plus que douteufes. J'ai tout lieu de foupçonner que ce n'est que quelque terre ou pierre d'asphalte, comme à Lamperssloch en basse-Alface.

Depuis les découvertes annoncées dans la feconde partie de non ouvrage, 'un particulier de Montboroud s'elt transforcé, a ma foliteiroin, dans deux des endroits que j'ai indiqués. A l'Epias où la fouille elt phandonnée & comblée, ette perfonne a retiré prés d'une poite fource d'eun ferrée, une maffe noite qu'elle m'a envoyée, pelotonnée à la main. Cette fibildance, qui par la défication a coutracté une couleur blanche, n'elt qu'une glaife fableule. Les payfins prétendent que, lorfqu'ils labourent au -defins de cet androit, le foc de la chartrue annene des morcaaux de charbon de terre.

A Montmour il fubliste un trou d'environ cinq cannes de profondeur, dans lequel on apperçoit un tochet trés-dur. Le particulier quel est allé visite et et ndroit m's fait paster trois substances, dont la première est une terte pyriteuse, tenant une partie de gypite & une partie de pyrites décomposses la féconde, un dépot terreux & fableux, dans lequel on distingue du mauvais charbon) la troissem, dont distinction de montre de marchise de manus morteaux.

PROVENCE.

1. Pepin, près Aubaigne.

- 2. Fort de Bouc.
- 3. Maifon de campagne de M. Velin,
- A. Fuveau.
- Près du château Pevnier.

CONTAT VENAISSIN.

Piolen.

Dans cet endroit on distingue trois qualités de charbon; la premiere est appellée vulgairement charbon plat, ou ne l'emploie à aucun usage; la seconde employée à cuire de la chaux, est nommée charbon inférieur; la troisieme appellée charbon fin, est employée à tous les usages pour lesquels on a besoin de fer, même pour le chauffage & pour la cuisine. On prétend qu'il ne donne point de mauvaife odeur : les deux especes d'usage que j'en connais . font terreux & d'un noir terne.

La haute & la baffe-Provence, dans une étendue de quarante lieues de long , fur trente à trente - six de large , se ressentent du sol bitumineux qui l'avoifine au nord, & de celui qui l'avoifine de l'autre côté du Rhône au couchant. A considérer cette superficie de l'est à l'ouest, depuis Piolen jusqu'au Var , & depuis le territoire de la Cran jusqu'à la partie opposée , terminée par la mer, on y trouve le bitume dans l'état fluide & dans l'état concret, sous forme de charbon de terre, même sous forme de jayet.

Pour mettre de l'ordre dans l'état où je vais entrer des nombreuses mines de cette province, sur lesquelles j'ai eu, comme on va le voir, des détails très-circonstanciés (a), il est à propos de faire une différence entre les mines que l'on connaît dans la haute-Provence, & celles qui font dans la baffe.

HAUTE-PROVENCE.

Dans cette partie, on en connaît dans la viguerie de Digne, dans les terres d'Antrages, de Cheverne, dans le val de Barresmes. Le charbon de ce dernier endroit est faible & pauvre; mais comme il ne s'en est trouvé qu'à une profondeur médiocre, il pourrait se faire qu'en fouillant plus avant, en en rencontre de meilleure qualité.

(a) J'en ai l'obligation à M. Darluc, docteur en médecine à Aix, que le goût des observations a conduit dans la plupart charbon en Provence, & à M. Bernard, directeur adjoint de l'observatoire royal de

Marfeille, qui a fait fur cet objet des recherches exactes à l'occasion du prix proposé par l'académie de Marseille, & qui ne des endroits où il se trouve des mines de s'est point fait une peine de me communiquer fon manuscrit.

Qqii

Les mines de haute. Provence se trouvent dans le prolongement des montagues de Lebron. Le pied de cette montagne, qui parcourt une douzaine de lieues allant du levant au couchant, en préfente les annonces. Dans une partie de cet espace, la liepeffeie des coteaux laisse à découvert des chiultes argulleux, friables, légers, & qui exhânet, lorqui on les sounce à l'action du feu, une odeur bitumineuse. A la distillation, ils donnent une huile approchant de l'hulle minérale, connue sous le nom de pétrole dans les grandes chaleurs, les rochers exhalent une odeur d'asphalte, le pied de ces cotes parait composi de terres bitumineuses; ensint, quelques ruisseux descendans de la montague entrainent des fragmens de charbont de terre qu'ils roulent quelque part dans son sein. On prétand qu'il et de milleure qualité, à proportion que les veines ont moins d'épaisseur elles affectent ails généralement une situation approchant de la verticale; & lorqu'elles s'ensonent en s'écartant de ce pendage, ce n'est que de quel ques degrés.

Autrefois il s'est exploité d'asse bonnes mines dans le terroit de la Crant mais le petit nombre de sibriques dans ce quartier & de manusscures dans les villes un peu consistrables du vossisnage, n'a pu être un sijet d'encouragement à liuvre ces soulles; elles feraient cependant une ressource ne à destrer pour la partie de cette province située dans des montagnes couvertes de neiges pendant cinq mois de l'année, & dont les habitans n'ont d'autres moyens de se garantis des rigueurs du froid, que de se consiner, tant que dure cette mauvaisse fiasson, a la se bestergreise, & dy vivre en société avec les troupeaux. Le manque de débouché poir la plupart des mines de la haute- Provence, est cause qu'elles sont en général d'un rapport médiocre, ou abandonnées des que le seu ou l'eau gagnent la soulle, & qu'elles sont uniquement conduites par le caprice ou l'éde des ouvriers.

A Polx, il s'ell tiré du charbon de terre, mais feulement de la fuperficie & d'une qualité médiocre, ainfi qu'à Forzalquir. Mas, évehê de Glandeves, Barke; Châtean. Redon, viguetie de Digne, la viguetie de Sifteon, Brenon, viguetie de Caffellane, Configadas, fon trépués noviet du charbon de terre. On prétend qu'il y en a entre Oltionles & Bandol. A Toulon, le long de Leigountier, on croit en recomsitre des indices: amis M. Bernard les regarde comme très-douteux. Le territoire de la Roque, celui de Brignolles, sous la montagen de Calderon, celui de Mazengues, tous dans le prolongement des endroits où il y a du charbon de terre, & fitués fur le flanc de la mem montague, out fournit din jayet.

VIGUERIE DE FORCALQUIER.

Les mines de charbon, seules dignes de teur place dans une description

qui ne renfermera que celles connues en exploitation, sont au quartier de Manosque & de Dauphin, viguerie de Forcalquier, formant tous deux une

étendue d'environ quatre à cinq lienes.

S. Martin & Dauphin ne sont séparés que par un torrent : dans quantité d'endroits, les côteaux font composés effentiellement de schiftes inclinés à l'horizon; dans l'été, on voit découler la poix minérale : les mines sont toutes les memes, & courent verticalement de l'est à l'ouest, Dans le quartier de S. Martin, où elles font élevées d'environ deux cents toifes audeffus du niveau de la mer, M. Bernard compte quatre veines, une de quatorze pieds d'épaisseur, trois de dix à onze pouces, sans comprendre une de quatre pouces; les mines de Dauphin, fur-tout celles dans lesquelles l'airage n'est ménagé que par un burtay à air, sont sujettes au lon mouquet; c'est ainsi que les ouvriers des mines de Provence appellent le mauvais air ou la moffette. Dans une galerie, quoique passablement élevée, on a eu l'exemple des facheux effets de cette vapeur sur plusieurs ouvriers qui ont été rappellés à la vie avec succès, par la simple aspersion d'eau froide que nous avons spécialement recommandée ailleurs. La voûte & les parois d'une ancienne galerie font revêtus d'une incrustation de soufre pur; l'eau de cette galerie forme an-dehors de la mine un ruisseau dont l'eau, d'une odeur fétide, noircit dans l'instant les métaux blancs, & dans laquelle le foufre, combiné avec une terre alkaline, est sous forme d'hépar. M. Bernard affure qu'on peut ramaifer aboudamment du foufre fur les pierres que cette source baigne dans son trajet.

Les mittes de Manofque ont été vilitées auffi par M. Bernard. Ce fivant les trouve élevées d'eurno 214 toifes an Jedfis du niveau de la mer, & croit qu'elles n'en pas confervé leur premiere fituation, vu qu'elles ne font sujourd'hui telles qu'ou les trouve, que par des affaifemens arrivés poffétieurement à leur première formation. Dans les montagnes où elles font, il

n'est pas rare de trouver du succin.

Les mines exploitées à Manofque, ne donnent que du charbon friable, appellé charbon de serve. Le toix de le fol des voines foint nommés les épaules de la mine; leur nature est marneuse. Le lit, ou cette couche appellée lon capine, n'un ordinairement que deux ou trois pouces d'épais; mais quelques fois ai sorme un croin qui interrompt la veine, & que les ouvriers appellent moud.

Au quartier de Gandes, territoire de Manofque, l'on a connu quarre veines en exploitation; la premiere a deux pieds & demi d'épais ; la feconde cinq pieds, fans y comprendre quatre pouces de fon caffion; la troitieme fept pieds y la quarrieme elt perdue dans un écroulement qui elt arrivé à fon épaule fupéreure; ce qui fait que l'épailier qu'elle avait, ne peut être affignée ici,

BASSR-PROVENCE.

Les mines de la baffe-Provence, dont la figuation eft au midi, occupent une étendue de plufieurs lieues depuis Mines jusqu'à Austic Une montagne calcaire d'environ cent ginquante toifes d'élévation au- deflus du niveau de la mer, couverte dans la partie du nord, de pins, de genétes épineux, de chênes verds, fépare le terrein de ces mines d'avec l'horizon de Marfeille au midi.

L'espace qu'elles occupent est une dépendance de cette montagne, & de même nature, distièrente de celle du terroin des mines de la haute-Provence, & ne présentant rien de semblable même pour les indices de la présence du charbon de terro. Les côteaux sont la plupart incultes, couverts aussi en général de petits pins, de chânes verds, &c. Dans le voisinage de ces côteaux, & dans les vailons entre des pierres calcaires, souvent divissées en lames, on remarque une terre qui le fait dillinguer par sa couleur noiratre; des pierres schitteuses de même couleur percent de la furface de ces côteaux, se fonds renferme de diltance en diltance, à une grande prosonedeur, des bancs pierreux, calcaires, durs & blanchitres; quelquestois à une prosondeur moyenne, quelques veines de mauvris scharbons, ou plutôt des schittes charbonneux; & au -dessous, entre des bancs de roche dure, de bonnes veines de châthot compact, s'un noir mat, pur neamonins, & rarement pyriteux, ditingué en Provence par le nom de charbon de piume, de celui qui el plus friable, dit charbon de terra.

La terre noitâtre, les pierres schiffeuses de même couleur, les banes calcaitres, sont dans le pays regardées de bon augure pour la présence du charbon. Lorsque ces substances se rencontrent, la dernière sur-cour, elles eucouragent à la pourfuite des recherches : elles méritent donc qu'il soit fait ici une mention déstillée. Pour templir cet objet complétement, s'pemprunerait ici une mention déstillée. Pour templir cet objet complétement, s'pemprunerait

du Mémoire de M. Bernard les détails intéressans qui suivent.

Les mines de charbon de la baile - Provence fortent du pied ou de la partie moyenne des plus hautes montagnes elles countre dans des collines contigues , peu inégales, le montrant fouvent fur leurs finus par des filtes noistres. La prenière inperficie de peu de profondeur , & peu ferule, ett d'un rouge bianchâtre, mêlée abondamment de petites pierres calcaires. L'afpect de ces collines els le même que celui d'une infinité d'autres qui fo voient par a tout dans le pays calcaire, & où la houille n'elt point connue, A cette couche fuperficielle luccede un banc de pierres d'une épaifeur variée, puis un lit terreux, s'entibable au prenier, qui est afis fur de nouveaux bancs de pierre compande. Cet ordre de disposition fe foutient en avançant en profondeur; ensûtes, au lieu de lits de cerre, ce sont des couches de ne profondeur; ensûtes, au lieu de lits de cerre, ce sont des couches de

houilles qui constamment se trouvent entre les banes de pierre calcaire. M. Bernard observe que cette pierre, quoique durc & calcinable, ne rend point, Jorsqu'on la frappe, le son net & aigu qui se fait entendre en frappant les bonnes pierres calcaires du pays. Je penseras que cette différence est lo résultat d'une innorégnation de flux bitumines.

Dans toute l'étendue des terreins où il y a des mines de charbons en Provence, on apperçoit une grande quantité de coquilles terreffres & fluviatiles, folliles, de trois efpeces; se font des moules, des vis, des camites à fitnes transverfales, d'autres à firies longitudinales, mais dont les valves ont arrement plus de trois lignes de longueur. Dans tous les bancs de rocher, oes coquillages se trouvent répandus sen quantité bien marquée; mais ils se retrouvent en amas prodigieux, & parfaitement conservés avec leur luifant sur les parties de roches qui sorment le toit & le nerd ses charbons,

Les lits de pierres & par conféquent ceux de charbon ont rarement les mêmes inclinations fur deux collines voilines : fouvent la direction de leur éponze ell entiérement oppolée. Auffi, quand une mine de houille elt à micôte, on n'eft pas fondé à le flatter de la retrouver fur les collines voilines, dans le plan qu'elle forme.

Dans la plupart des mines eonnues par l'exploitation en basse-Provence, le pendage parait insensible. Les veines éprouvent des interruptions par de éros rechers que les ouvriers anpellent tone rocus ainstant.

Pour ne pas être obligé d'interrompre les décarpitions particulieres qui m'ont éte fournies par M. Bernard, & pour en faeiliter l'intelligence, je crois à propos de faite connaître d'abord les différentes manières uitécès dans le pays, pour défigner chaque couche, & l'ordre qu'elles gardent ordinaîtement dans leur disposition réplective.

Mano. Sous ce nom générique font compriles toutes les substances placées entre le toit & le lit des veines. Il se trouve des menos de 3, 4, 8 pans d'épaisseur : (a) les plus fréquens sont les menos de 3 & de 4 pans.

Lon roussoun. Rocher caleaire, servant de lit ou de fol à toute la meno, & pareil en tout au lon lintaon.

Les eouches qui composent la masse de ces mines se présentent ordinairement dans l'ordre suivant:

Lon lintaon, faite, toit principal de la meno, qui toujours est un rocher caleaire, uni, & toujours chargé dans la surface qui touche les veines, d'empreintes de moules, de camites, & sur-tout de vis. Ce toit & le sol sont d'une couleur grise.

(a) Pan, empan, meîure utitée en Languedoc & en Provence, & qui est la même chose que palme. Voyez Empan, Palme, table des matieres. Dans le Languedoc elle est de neuf pouces deux lignes. Houille en masse (dépendance des menos) plus ou moins fale, disposée en bornes d'une épailleur varice, mais constamment très-grande, donnant un charbon moins solide, semé de taches pyricuesses, reste approchant quant à fa qualité de la houille des bornes inférieures. Il s'en trouve de légere & friable; ai s'en renourte aussi de pehante & terreuse.

Lon blus. Pierre calcaire fervant de lit à la veine supérieure, presque toujours d'un bleu soncé, plus ou moins imprégnée de bitume, plus ou moins

dure, plus ou moins luifante, & très-variée dans la même mine.

La crousto, dépendance du lon blus, moins pénétré de bitume, semé de quantité de vis terrestres, de moules stuviatiles, de camites brisés, & même

de beaucoup de coquillages entiers.

La mento, petite veine de houille, dont l'épaifleur va ratement à plus d'un demi-pan jouvent elle ne va point à plus de quatre doiges celles qui font moindres se distinguent par le nom de revetas; la houille qui provient des mentos el tréputée la meilleure; elle ell plus dure, plus luiflante que l'autre ; dans toutes les mines, on la sépare pour les uslages de forge les plus grofflers.

Lon mouliero. M. Darluc regarde ce firatum comme bitumineux; il abforbe aifiment les caux fouterreines qui se filtrent & se dislipent au travers, & par cette considération elle fixe l'attention des ouvriers dans les travaux; nous nous y arrêterons, lorsque nous parlerons de la maniere d'exploiter

ces mines en Provence.

Lon pouri, lon foibil, lon parca, terre tourbeufe, de couleur rouffare ou brune, felon qu'elle tient plus ou moins de fubflance végétale; elle brûle au feu & exhale une odeur de tourbe; elle est bonne à fervir d'engrais pour les terres labourables: le dernier de fes noms, lon parta, exprime aussi les especes de Layes ou de fentes que remplit cette fubssance dans les rochers de mines, autant que j'en puis juger par les obsérvations de M. Darluc; il semble que le lon moulière, le lon pouri, le lon foibil, le lon parca, ne foin qu'un même stratum diversement déligne par les ouvriers; le lon qu'ils croient devoir quelquesois en exprimer la nature, la position ou quelque propriété.

VIGUERIE DE S. MAXIMIN.

Dans la plaine de Nans, on a fait des fouilles en différens temes; mais la rencontre des caux & la quantité médiocre de houille qui s'eft trouvée, avaient fait abandonner les recherches : cette plaine est élevée d'environ deux cents toiles au-défus du niveau de la mer. En 1779, on y exploitait une mmo de quatre pans d'épaisfeur. La complé était fort oquillères; le charbon de la principale veine était en général pyriteux & peu soile.

Le terroir de S. Zacharie, voilin de celui de Noas, renferme auili du charbon de terre. M. Bernard a vu au nord de ce village, qui el élevée d'environ cent trente. Înt toifes au-déllus du niveau de la mer , une minen de charbon qui n'avait réé ouverte que pour fournir à quelques fours a chaux; dans le voilinage on trouve diverfes pierres feuilletées qui renferment beaucoup de moules fluvairies.

De S. Zacharie à Auriol, dont les mines font actuellement abandonnées, on reconnait les mêmes traces de houille; les collines fituées au pied des montanes qui font au nord, & la fréquence des mêmes coquillages, annoncent une même organifation.

VIGUERIE DE GRASSE.

Tout le terroir de Valdonne porte fur du charbon de terre ; on y connaît une mine enflammée qui brule tranquillement depuis plus de cinquante ans; la pente de la colline ell ouverte en plusieurs endroits, la mine la plus baile elt connue sous le nom de grand meno ou meno, bénéficiée par une galerie dont l'ouverture elt élevée de cent quatre toifes au - deilus du niveau de la mer ; l'épailleur de ce meno est de fix pans , il 'est incliné du levant au couchant. & comme tous les autres, traverse dans sa longueur par deux pans d'épaisseur de cronfto. Au meno succede le meneto, mondé & abandonné. A quatorze toifes de diffance du lon limaon du meno de cinque pans, vient un meno de quatre pans, exploité actuellement s'a croûte a environ deux pans & un quart d'épaideur, & le meneto un demi pan. A fix toifes au deflous, toujours fur la même colline, vient un autre meno de quatre pans non exploité, entiérement femblable au précédent : ces trois veines paraiffent avoir a peu près le même pendage. A l'ouverture de la galerie, le charbon était de médiocre qualité; il n'a commencé à se trouver bon qu'à trois ou quatre toises plus en-avant.

A une cinquantaine de toifes du grand meno, vers le nord, eft une mine umbrellés, on en a vu fortir, par une ancienne ouverture, de la fumée accompagnée d'une odeur défagréable & particuliere, vraifemblablement la meur que celle que l'on reconnaît à toutes les mines qui font enflammées, & dout je partieni à la mine de Megecore en Auvergene; les joines des list de pierre qui formaient le toit vers l'ouverture, diffilianent goutte à goutte les eaux pluviales qui avaient petierét daus la mine.

VIGUERIE D'AIX.

Entre Alianche & Roquevaire, il s'est exploité autresois une mine, de même qu'entre Roquevaire & Aubagae, sous la montagne, de Gardan, au Tome XVIII.

hameau de l'Escont; celle-ci était épaisse, mais terreuse & de mauvaise qualité.

La maffe de charbon la plus intéreffante de la baffe-Provence, est dans ce quartier, il s'en tire au voilinge de Minna, à Gardan, à Turnan, à Turnan, à Gratajue, à Belcodan, à Popin près Aubagna. Nous commencerons par ces endroits; & après en avoir donné la polition, nous finirons par d'autres moins confidérables. La polition de Minnet est à trois lieues d'Aix, du levant au couchant, au pied de la monagne de Notre-Dame-dies-Anges, qui termine l'horizon de Maffeille; Gardane n'en ett qu'à une lieue plus bas, tirant au nord, ensuite Fuveau à la même distance; Greasque est dans la même direction de Minnet, en avançant vers le levant, toujours au niveau de la même montagne; Belcoden, Pepin fe trouvent dans cette direction, n'ayant guere qu'une demi-lieue de dissance de Uma l'autre; ensorte que toutes ces mines occupent cinq à fix lieues de terrein allant du levant au couchant.

Parmi les principales que je viens d'indiquer, les mines les plus en valeur font celles de Creafique & de Fuveau. Au territoire de Greafique à on est ploite plufieurs; celle de M. du Breuil, dont l'ouverture est élevée de cent ciuquante, fix coites au-délius du niveau de la mer; en creusint dans le rocher, l'on trouva, à une toife de profondeur, un meno de lon foibli, de deux pans de hauteur : enlittie, à trètez toilés, un meno de quarte pans, traversé dans si longueur par un banc de pierre de deux pans d'épaisleur, & chargé de coquillages ordinaires; ensin, à cinq toisse au- destous, un fecond meno de quarte pans, donnant un charbon femblable en qualité à cleiul du meno précédent, mais plus abondant, parce que la croûte est moins épaisle. Dans chacun de ces deux menos, sons la croûte, est placé le mento qui fournit le charbon pour les forçe, sons la croûte, est placé le mento qui fournit le charbon pour les forçe, sons la croûte, est placé le mento qui fournit le charbon pour les forçe, sons la croûte, est placé le mento qui fournit le charbon pour les forçe, sons la croûte, est placé le mento qui fournit le charbon pour les forçe.

Au pied de la colline de Grassjaus, on rencource plusieurs mines vers l'est. Dour désendre dans la premiere, à la faveu de quatre-vinget reize marches qui font pratiquées exprès, on traverse un rocher calcaire tre-dur, ensuite on trouve un mone qui a un peu plus de trois pansi je premier lit est, comme dans toutes les autres mines, plus abondant en charbon; il a environ un pan & demi. Au - dessous de la corde vient le menteo, qui a environ un pan d'épaisseur l'uveurre de cette mine est élevée de cent cin-quante-fix toites au-dessu du niveau de la mer.

En descendant vers Fuseau, élevé de cent soixante & sêize toises au -dessis du niveau de la mer, on trouve plusieurs mines, toutes placées entre l'est & le sud de ce village, différentes des autres par la petite épaisseur des veines, par la qualité supérieure d'un charbon sur l'épaisseur & le nombre des lists de séparation; elles sous prosondes & marchent en pendâge de platture; el se site de s'éparation; elles sous prosondes de marchent en pendâge de platture;

leur allure est dirigée vers le nord. Les lits de pierre calcaire qui leur servent d'enveloppe, font remarquables par des empreintes & des amas de coquilles & de moules fluviatiles, quelquefois de corps marins, & une très-grande quantité de vis terrestres, appellées dans le pays limacons, dont on diltingue plusieurs variétés généralement assez bien conservées, malgré leur fragilité, & qui, la plupart du tems, paraissent écrasées, comme si elles avaient souffert du poids des couches supérieures, sans qu'il y ait de diffémination apparente de débris (a).

Dans la mine nommée la Fodade, dans laquelle on descend par cent marches, le meno a deux pans trois quarts d'épaisseur; vient ensuite une veine ou revelte de charbon de deux pouces, couverte d'une pierre de trois quarts de pans d'épaisseur, disposée par feuillets & couverte de coquilles; au-dessous est un rocher calcaire épais de quatre pans, couvrant une seconde revelte de charbon d'un pouce : cette veine est affise fur un rocher calcaire ; en fuivant les couches, se rencontrent après ces reveltes ou veines placées au-dessous de la principale. On observe que le principal meno, au-dessus du toit, est composé:

- 1. De houilles d'environ 1 pan-
- 2. Blus.
- 3. Charbon, I pouce.
- 4. Rocher coquillier.
- s. Houille dite revelte environ !.
- 6. Croûte coquilliere semée de vis terrestres.
- 7. Houille dite la meneto environ 1. 8. Rouffonn, ou sol de la mine.

En allant de Greafque à Mimet, l'on parcourt beaucoup de collines, dont la plupart des pierres présentent des indices de charbon de terre ; on n'y en emploie cependant pas. La premiere mine qui se rencontre , appartient à M. Rey, travaillée par un puits de 7 à 8 toifes de profondeur, au-travers du rocher. Sous ce rocher est placée une veine de charbon épaisse d'un pan & davantage, séparée du meneto par un lit de pierres coquillieres.

La mine de l'Oratoire, au territoire de Gardane, travaillée aussi par un puits d'environ 4 cannes, (b) 5 toises de prosondeur dans le roc, est composee d'un meno de 4 pans. Sous ce rocher, il y a d'abord un lit de charbon

(a) Cette enveloppe des mines de Fuveau est encore remarquable par une circonstance particuliere: lorsqu'on en échauffe un morceau en le frottant, il exhale fensiblement une odeur de pierre de porc. J'ai vérifié cette observation de M. Bernard , à font fix pleds deux lignes de France.

laquelle ie m'arrêterai lorfque i'en ferai à la qualité du charbon de terre de cette (b) La canne de Provence & du Languedoc eft de huit pans ou empans, qui de plus d'un pan d'épais, féparé du 'menne par la cruiv. Cette mine élevée de 15 toits audellus du meau le la mer, a plutieurs overtures placées à des hauteurs inégales, ce qui fat qu'elle n'éth point fujette aux moutiettes. A peud de difiance, il y a une mine intonde aujourd'hui é à bandonnée: le meno, de 7 à 8 pans d'épaifeur, avair un pendage plus marqué qu'à Tuveau & à Greaque, « Son allure étant dirigée vers le fud eft. Le chatton n'y était interrompu que par un lit pierreux d'un pan & demi d'épaifeur. La mine de Cepur, suffix ofine de l'Ortotier, étirégée comme la précédente, vers le fud et. Le chet d'expusité et le d'expusité et l'expusité, dirigée comme la précédente, vers le fud et. Le chet d'expusité et l'expusité et l'expusité et l'expusité et le fl'expusité, dirigée comme la précédente, vers le fud et. Le tenferme un moné épais de quarre pans ; mais l'épainfeur de fa croûte rend l'exploitation peu avantaréeur.

Ees mines de Vallon, de Lainoia & de Maurice ont des menos de 4 pans d'épailleur.

Hors des territoires de Gardane & de Mimat, il ne fe fait plus d'exploitations, quoiqui 35 minat, vigincie d'Apf, on trouve part-out des indices de charbon. Les ouvriers précendent qu'en cet endroit le pendage ell très-confiderable, & que le mono fet trouverait précipien roité. M. Bernard ellime que toutes les collines fituées à l'ouet de Simiane, & qui accompagnent la chaine de Montagne de Norze-Dame des anges, renferment toutes de la houilles qu'il a décrite ; & conjme elles lont contigues, il fe croit plus fondé dans ton opinion. Il ajoute que la grande carte du terroir de Marfeilles par Chevalier, marque du charbon & du jayet au valon appellé de la Charbonnies dans les montagnes de Lesaque, qui font une fuite de celles de Norse-Dame des sangs.

Tout le terroir de Belcodene est appuyé sur de la houille; pour le présent il n'y a que trois mines en exploitation.

L'ouverture de la Gater eff élevée de cent cinquante-fix toifes au-deflux du niveau de la mer. A environ fix toiles de profondeur fous le rocker, on rencontre une petite veine de deux pouces d'épaisitur, affife fur une autre femblable. A huit coiles plus avant, le trouve un maso de quatre pans, traverfé dans fa longueur ou épaisieur par deux pans & un quart de croûte. Le mento a environ un demi-pan d'épais ; le pendage eft infenfible, l'allure ett de l'oueft à l'éft.

A quelques centaines de toises de la Galere, s'exploite une autre mine, dont le charbon est à vingt toises de profondeur. Le meno, absolument de même nature que célui de la Galère, -est de quatre pans, & couvert d'un rocher semé de beaucoup de moules fluviailes.

A Pepin, diflant de Belcodene d'environ demi-lieue, on retrouve la même organifation qu'à Gardane, à Fiveau, à Greafque & Belefden, aux Michels, & dans plufieurs endroits du territoire de Peynier,

Pour dire un mot de la nature des charbons de Provence, que nous faifons comaître en détail dans la féconde partie, on remarque que les charbons de la baile. Provence font très-benux, de l'elipece connue vulgairement fous le nom de charbon de forges, ou charbon de marchal. A cette maniere vague de les défigner, il faur cependant ajouter qu'ils font d'une nature compacté & homogene, au point d'avoir quelque reflemblance avoje la javet.

PROVINCE DU HAUT-LANGUEDOC.

Carmaux , dont l'entrepôt est Gaillac. Quelque riches que soient les mines de charbou de terre dont nous avons donné les indications en parlant du Languedoc , elles ne sont pas encore à beaucoup près suffisiantes pour une pravvince où la consommation de bois à brûler elt aussi considerable qu'in-dispensible , pour pouvoir citrer parti avec le feu des principales productions du pays , qui sont aussi les principales matieres de son orà, comme des vius qui s'a distillent aus sin d'avoir des eaux - de - vie, des huites d'olives, dout les moultns ont besion de feu; des soies , dont les filatures consument une grande quantté de bois , dont la disfere, précissiment dans les cantons où ces manufactures sont établies , augmente les frais de fabrication , & met une entrave irrandisable au commerce.

La cherté extrème du bois dans le Languedoc, & qui acoroit annuellement dans une proportion inquiétante, a déterminé les états de cette province à s'occuper de ce befoin, & de pourvoir à la difette dont elle elt menacée: dans cette vue elle a chargé M.' de Gentlâne de faire une recherche des différens endroits où le charbon de terre pouvait fe trouver à la portée des villes principales : c'eft ce qui a donné lieu à l'ouvrage que nous avons cité fous le titre. Hilbier, antartle de la province de Langueine.

Nous allons en donnet ici un relevé pour ce qui concerne le charbon de terre feulement; mais, en nous en tapporanta purement & finglement aux recherches dont M. de Genfâne a été chargé, nous ne pouvous diffimuler une idée dont nous abandonnons la vérificación à l'autreur lui-même, & aux perfonnes qui feront à portée de s'en charger; il nous a paru que M. de Genfâne confond adies louvent avec le charbon de terre ce que nous appellons charbon de tôsis friffite, qui eff très différent quant au fond même, & des mines de pierre d'ajphatte, de l'efpoce qui fe trouve dans le conțié de Neuchatel, au Val - Travers; dans le camton de Berne, a uvilage de Chavornay; à la Sablonniere, en baffe - Alface, &c. Nous avions efferté d'être en état, pour ce féumé, d'apprécéer de d'eclaireir nos doutes par la collection que nous avions demandée des différens échantillons; mais il ne nous en ett parvenu aucun,

BAS-LANGUEDOC.

Diocese de Beziers.

Sur les hauteurs qui font à l'est des territoires de Caux & de Nossition commence à appercevoir la tête de veines de charbon de terre qui s'étendent le long des montagnes au nord de Nessitis & de Caux , jusqu'au-delà des territoires du prieuré commendante de Cassan à qu'au environs de Pezennes, jusqu'au nord de Badarieux , passent par S. Sixxe & au Bousquet, du coté de Caunas & de la tour de Broussin, & s'étendent au nord de Boussin, s'étendent au nord de Boussin, s'et s'et neue la nord de Boussin, s'et s'et neue de 12 pieds d'épassis y vers Camplong & Graissis d'un la veine reconnue de 12 pieds d'épassis vers Camplong & Graissis d'un la veine reconnue de 12 pieds d'épassis vers Camplong & Graissis d'un la veine reconnue de 12 pieds d'épassis vers Camplong & Graissis d'un la veine reconnue de 12 pieds d'épassis vers d'un la versit de la versit de

A Graissefac ces veines se partagent en deux branches; la droite s'étend vers S. Génies, dans le diocele de Eastras ; la ganche s'étend vers Oulongues, Cestienon, Bizc & la Caunette, du côté des dioceses de Narbonne & de S. Pons; se prolonge jusqu'à Monze, dans le diocese de Carassifonne.

L'auteur regarde les veines de cette province comme une suite de celles qui s'étendent depnis le pont-Saint-Esprit jusqu'à Alais, de lè à Durfort, à S. Loup dans le diocese de Montpellier, & à Nessiés, dans celui de Beziers.

La monsegne de la Traverfiere, à l'eft de Neffiés & nu nord de Caux, a été entiérement exploitée autrefois on y voir d'anciens veffiges de travaux abandonnés, si l'on en croit la tradition, à cause des mosffertes inflammables; il flubfifte encre quelques refles d'un ancient chemin qui conduit du pied de la montagne de la Traverfiere ju/qu'à Agule, & que l'on nomme encore aujourd'hui Carrisiro Carboniero.

Vers l'année 1776, on a attaqué avec permission du ministere une veine de charbon dans les roches de Caillus; elle a été rencontrée le quatrieme jour de travail, & resonnue de 4 pieds d'épaisseur.

A la montagne de Maniols, à deux lieues de Neffiés, il y a quelques années que les paylans tirerent du charbon; des qu'ils eurent trouvé Peau, ils en reflèrent là.

DIOCESE D'Uzès.

En remontant vers *Laudun*, quelques mines de charbon qui, felon M. de Genfâne, a beaucoup d'odeur & est trop bitumineux : il n'est propre qu'à cuire la chaux.

Font-Saint-Efprit. Aux environs, charbon jayet très-bitumineux, nelé de véritable succin jaune. Tout le territoire de ces environs, depuis la riviere d'Ardeche jusqu'à S. Alexandre, & même jusqu'à Venejean, est rempli

de charbon de terre qui s'étend au couchant, du côté de la Chartreuse de Falbonne, jusqu'à Cornillon: vers le nord-ouest, charbon de même qualité qu'au S. Eforit. Le toit calcaire de la veine contient des coquilles bivalves.

A un quart de lieue au fud-est de Barjac, plusieurs veines de charbon que

l'on fouille seulement à la superficie.

A La Pigere , paroiffe de Bannes , plusienrs mines abandonnées à cause des eaux , & reprises par une galerie d'écoulement qui va atteindre une veine de 18 pieds d'épaisseur & de la meilleure qualité : elles sont à pottée du Rhône par l'Ardeche qui n'en est pas éloignée.

A un bon quart-d'heure à l'ouest de Portes, deux mines de charbon de très-bonne qualité, dont on attaque maintenant la veine inférieure.

En defeendant de cet endroit, vers la Grande - Combe, au nord - ouest de Pradat, mine de charbon très-excellent, & qui s'exploite depuis long-tems. À un bon quart-d'heure de chemin plus bas, montagne appellée La Fort, dont on retire journellement avec des sacs une grande quantité de charbon.

dont on retire journellement avec des sacs une grande quantite de charbon. M. de Genssane, en examinant les alentours de cette montagne, s'est apperçu que le fen y est dans une partie. A l'Impossur, au-dessus du château de Trescol, bonnes mines de char-

A l'Impossure, au-dessus du château de Trescol, bonnes mines de char bon, dont on ne prend que pour les filatures de soie.

Entre le Colce de Deze & de S. Hilaire , fur le bord du Gardon.

Tous les environs de Pradet jusqu'au Mas - Dieu, où les habitans fouillent à leur fantaisse au pied de ce village pour leurs besoins.

Tout le territoire qui borde la Sege, depuis S. Ambrois jusqu'à Peires-

Molieres exploitée depuis long-tems.

Roque - Sadouilles.

Crealles, toutes trois abondantes & de bonne qualité.

Au bas du château de Montales , à un quart de lieue de S. Ambrois , mine qui vient entanée.

Toute la partie depuis Serviès jusqu'à Font - couverte,

DIOCESE DE NARBONNE.

A un petit quart de lieue de chemin au-dessus de Biçe, attenant l'ancien moulin à papier, plusieurs veines paralleles les unes aux autres, & de trèsbonne qualité, reconnues d'environ 12 ou 14 pieds de profondeur.

M. de Sanchieres, inspecteur des travaux publics dans le département de Bize, & qui m'a envoyé un plan du local, fait mention de deux veines, près du moulin de Bassonas, observe qu'elles out 38 degrés d'inclination;

il leur donne neuf à dix pouces d'épailleur, traverfée dans sa longueur par un mef très-dur; de manière que cette épailleur, y comprenant le met, varie de deux pieds à deux pieds six pouces. La dureté de ce gore & les eaux ont fait abandonner ces veines : je ne pense pas que ce soient les mêmes indiquées par M. de Genffanc, prês le moulin de Paziols.

Entre Bize & le pont de Caberac, on a reconnu, en approfondiffant un puits, quatre toiles de gravier & cinq toiles d'argille; alors on fit un trou de sonde de six toises, qui se sont trouvées audi de terre d'argille. On fit un autre puits à un endroit élevé de trente pieds au - desfus de la riviere à cette profondeur; l'ean se fit jour dans une abondance qui ne peut être épuifée. Un autre puits de cinquante-fept pieds eut le même fort ; on a cherché à s'affurer par la fonde s'il y a du charbon dans un plus grand enfoncement. Le même instrument a été employé dans d'autres endroits où le charbon était apparent; mais il ne parait pas à M. de Sanchieres que les veines puissent être exploitées avec avantage, leur pendage est horizontal. M. de Genssane avance que ce charbon est très - bitumineux & donne beaucoup d'odeur en brûlant ; il estime que si on en excepte les environs d'Alais . il n'y a point en Languedoc de canton où il y ait autant de veines que dans le voifinage de Bize (a). Dans l'étendue d'une petite demi-houe il en porte le nombre à trente-deux, à la vérité fort petites en général; mars au-deflus de Bize on en trouve beaucoup, dont les directions font convergentes, & vont fe réunir en deux maitreiles branches qui se prolongent parallélement, & se montrent au jour fur près de demi-lieue de longueur.

C'ett à cet endroit que, par rap-nort à la cherté du charbon de terre, on est obligé de tirer de Graidelac, éloigné de plus de quinze lieues, & par rapport a la proximité du canal royal. M. de Genslane s'été occupé de recherches pour reconnaître s'il y a polibilité d'y établir une exploitation en regles, nous failons comnaître dans la feconde partie de l'ouverge la manière.

dont cet écrivain a conduit ces travaux.

Pour l'inflant, je m'en tiendrai à indiquer ici la nature des échantillons de plusfieurs des couches de cette mine, qui metenta à portée de prendre une idée de son organifation; ils m'ont écé envoyés par M. Marcorelle, correspondant de l'académie, qui a bien voulu les aller recueillir fur les lieux, accompagné de M. de Sanchieres & du chef des ouvriers. La première subflance et d'une argille pyriteus de caloire, brillantée par du gypse crystalisse; à la feconde formant le toit de la veine, est une terre argillo-calcaire, chargée d'empreines de coupilles, il s'en trouve quelle pau est pyriteurs, plus ou moins semé de coquilies, il s'en trouve quelle.

(a) Histoire naturelle du Languedoc, tome IV, pag. 93 & suivantes.

quefois

quesois une si grande quantité de débris, que le peu de charbon qui s'y trouve mèlé le convertit, lorsqu'on le brûle, en bonne chaux: ce lit de charbon se trouve séparé par un ners d'un autre lit de même nature que le lit supérieur, mais plus calcaire, & qui repose sur un stratum de terre

argilleuse un peu imprégnée de bitume.

On ett au moment d'exploitet une nouvelle mine à Cafaftal, dans les monnagues des Corbieres; no prétend qu'il s'y trouve deux veines marchant du fudelt au fud-ouelt, fur neut heures, & ayant deux pieds éte chôte par toife vers le mid. Il y a toute apparence que ce terrein a céf fondé car on ajour- que la pecmiere veine a de trois pieds à trois pieds & demi d'épailieur, la feconde quatte pieds & demi environ, & que le fampe intermédiaire est un roc de vingt pouces d'épais; il m'a, en effet, été envoyé deux échantillous de charbon de terre de Cafacitle, placés 'un fur l'autre dans la mine. sins m'avoir spécifié s'ils appartiennent à deux veines différentes; une espece été de boune qualité, l'autre d'une qualité trésinférieure, ne donnant en brûlant, au rapport des gens du pays, ni odeur, ni vapeur acide, ce qui situ qu'on siture q'uil est naturellement de foustre.

Près de Saint-Jean-de-Lucultes M. de Gentfane obtérvé à Cararde des veines de charbon, dont la terre el femée de petites tellines quelquefois entières & dans leur état naturel, d'autres fois en parties diffoutes & converties en houille : ces coquillages paraiflent à M. de Gentfane un motif fufficiant pour attribuer la formation originaire des mines de charbon de

terre à une vase limonneuse imprégnée de bitume. (a)

A l'extrémité du territoire de Tuchan, qui forme une forêt de buiffons du côté de Segure, sur un terrein appartenant à l'abbaye de la Graffe, il se trouve plusieurs veines,

DIOCESE DE S. PONS. Au lieu de Mattes, plusieurs veines très-bonnes.

DIOCESE DE LODEVE.

Au pied de la montagne volcanisse qui est entre Lunas & Lodeve, indices.

GEVAUDAN OU DIOCESE DE MENDE.

Paroiffe de S. Pierre de Tripiés, sur le bord de la Jouante, veine ressertée entre deux roches calcaires; charbon d'assez bonne qualité; exploitée par quelques paysans.

(a) Histoire naturelle du Languedoc, tome I, page 205.Tome XVIII.

Si

Paroiffe de S. Prejet, sur le bord du Tar, à mi-côte au-dessous de S. Roman de Dolan, mine abandonnée à cause des eaux.

La gangue des mines de charbon de ce quartier est, felou M. l'abbé Griand, une roche Echifeules, rougeixte, qui sé débite aifement; dans plu-ficurs endroits elle est pulvérulente; s. par-tout où l'on trouve des feidures de la roche, on reconnait entre-deux des amas de maiteres par transfort, étrangeres, grantiques ou quartzeuses, même des portions de schille de même nature.

ALAIS

Au pied des Cévennes.

Toute la côte, depuis Roche-belle jusqu'au - dessus du Mas-des bois, en remontant le Gardon & le Galaison sur une demi-lieue de longueur, est entrecoupée de veines de charbon de terre souillées au hasard pour l'usage des sours à chaux.

En padiant de cette montagne vers celle de Sauvages, dans le vallon de Trapedeu, à l'opposite de mines de fer, font des verines de charbon de terre qui vers la Blaquière fe divifent en deux branches, dont la principale s'étend le long des montagnes fituées à la droite ou à l'êtf du Gardon, jufqu'au-delà de Portes, pres de Chamborigare, où le terrein change entiérement de nature : cette maircelle branche qui s'étend le long du Gardon, le replie vers Pradds & le Mas-Dieu, où il y ae un anciennement des travaux de mines de plomb & d'argent, auxquelles on pourrait employer le charbon de cet endroit, dont la mine eft dévrâlte, s'étend vers S. Jaan-ét-Palletsjuge, où le charbon eft très-abondant, mais mal exploité, Roubrac, S. Ambrois, Bannes & Barjac, & fe prolonge vers Coraillon & la Chartreufe de Palbonne, july'au Pont-Saint-Elprit; mais dans ces derniers endroits les charbons font trop bitumineux : ce font plutôt des mines u'afphate que des mines de charbon.

Dans les montagnes en remontant de Chamborigaut à Portes, indices de charbon à chaque pas que l'on fait.

La feconde branche, moins forte, s'étend à gauche des deux côtés du Galaifon, vers le château de la Fare, la Beaume-Olimpie, jusqu'au-dessurant des montagnes de Vaugean d'un côté, & jusques vers Bergyeirolles de l'autre.

Aux environs d'Alais, fur la rive droite du Gardon.

A Troulay,

Aux environs de Mialet, indices.

Au sommet de la montagne de Noguret, au-deffus de S. André de Valborgne, terrein de Pompidou, deux bonnes veines. En descendant la montagne de Laigoual, au-dessus de Cabrillac, indices le long de la côte à droite de la Jouante, depuis Gatuzieres jusqu'à Merucis. Dans quelques parties du sond de la riviere de Jouante, on apperçoit des veines de charbon.

En descendant la Jouante, à un quart de lieue au dessous de Merucis, près le moulin de Capellan, bonne mine de charbon, dont la veine a trois

bons pieds d'épaisseur au jour.

Au bas de Reven, sur les bords de la Dourbie, proche le moulin de Gardies, veine de dix pouces d'épaisseur, exploitée par deux mineurs & deux manœuvres qui en retirent communément en huit heures vingt quintaux par jour, vendu sir-le-champ à dix sols le quintal,

Entre Molieres & le Vigan, au-dessus du pont d'Avese, plusieurs veines qui s'étendent jusqu'au petit village des Fonts, où le charbon se trouve au-

deffous du fol de deux rivieres qui confluent en cet endroit.

A Fabreque.

Au Mas-de-Coularou, entamées toutes deux par des Allemands, abandonnées ensuite.

Près Sumene, dans la vigne du nommé Sales, quelques veines.

A demi-lieue au-deffus de Sumene, dans un endroit appellé Souna-lou ; de très-bonnes mines.

Sur le chemin de Sauves à Durfort, au pied de la montagne de Valfonds, indices qui s'étendent de l'autre côté du vallon, vers le chemin de Durfort à S. Hippolyte.

En descendant des hauteurs de Mas-Noblet à Vabres, sur le chemin qui conduit à la Salle, indices.

QUARTIER DES CEVENNES.

A une lieue de Vigan, cinq mines.

Montcoudour, près de Bouffague, dans la baronnie de ce nom.

VIVARAIS.

La mine de Janjac, fituke dans des montagenes grantiques, voifines de la mine de Prades, fournit à tous les befoins de la province. M. l'abbé Giraud de Soulavie a observé que le toit de cette mine est une rocht dans laquelle domine le quartz en petits grains, fouvent de forme globuleuse. Le charbon lui a para le même que cetui de Prades; on prétend même que la veine de cette mine lui est correspondante.

S f ii

Cantabre, diocese de Vabres.

Severac - le - Caflet, charbon vitriolique comme celui de Berghlob en Allemagne.

BASSE-MARCHE DE ROUERGUE.

M. Venel fait mention d'une mine de charbon à Cantabre, élection de Villefranche, diocefe de Vaberes; & il remarque que fon charbon exhale, lorsqu'il commence à brûler, une odent fétide.

L'occasion que j'ai eue, depuis la publication de mon ouvrage, d'être confulid, par lettres qui mont és darellées de cette province, couchant le privilege concodé pour l'éparation du charbon, c'est-à-dire, pour la réduction en brailes, & pour de nouvelles tentatives relatives à une cession de droits des anciens concessionnaires dont j'ai parlé; cette occasion, dis-je, em à procuré la facilité d'avoir des renségnemens exacts & détailés sur les mines de charbon du Rouergue. Ces renségnemens ont ensuite été éclaireis par une très- belle fuite d'écharillons.

Les mémoires qui m'ont été fournis avec empressement, lorsqu'on a été assuré de ma maniere de penser sur les concessions, m'ont fait reconnaître plusieurs circonslances relatives aux mines de cette province, & qui acheveront d'en compléter l'histoire,

La direction de la plupart de ces mines est presque parallele à la superficie des montagnes. Il y en a de si immenses qu'on n'en connaît pas l'étendue.

La couverture supérieure & la couverture inférieure du charbon, soit terreuses, soit pierreuses, soin désignées dans le patois du pays par les noms de tuf ou tab. Lorsque néanmoins cette couverture porte sentiblement un caractère de durecté & de péclaneur, on la délingue en patois par les noms de paire sie, pierre sie. Le mèlange fréquent de ces portions de toit ou de plancher, chas le charbon des mines du Rouergue, a pendant long-tens diminué la valeur du charbon à Bordeaux; mais on est occupé dans ce moment à remédier à ce défaut.

Les mines les plus remarquables du Rouergue sont celles de Cassal, de Cansal, de Cansal, de Cansal, de Cansal, même paroisse de Buanche, de la Caza, même paroisse de Firmy, de Palayret, d'Albin, de la Belsairie, du Montet.

Le charbon des autres endroits elt le même que celui des principales mines qui viennent d'être nommées; espendant le charbon de la mine flucé au dellus du village de la Beljúries, & celui de la mine qui elt su deslous de ce même village, fur la montagne, quoique toutes deux à côté l'une de l'autre, ne sont point de la même veine ; ils appartiennent à trois veines différentes. Je remarqueria s'étulement i de na passant, que parami les s'hustances de l'autre, ne s'entre l'une passant que parami les s'hustances de l'autre, passant que parami les s'hustances de l'autre de l'autre

provenantes de la montagne de *Montet*, il s'en trouve qui tiennent de l'alun cryfhillile, du vittiol martial, du fel ammoniac & de ce meme fel de volcan, prefque pur.

On y peut compter une cinquantaine de fouilles, entr'autres: Paroilles de Levinhac,

de Vialaret.

Une mine baignée par la riviere du Lot.

Firmy. Cranfac.

Le nombre des bateaux, partant année commune des mines de cette province, dont nous n'avons indiqué ici que les principales, se monte à 334. Leur charge est depuis 150 jusqu'à 250 milliers se qui, en portant chaque charge à 200 milliers pour terme moyen, donne 66800 milliers par an.

M. l'abbé Giraud-Soulavie, qui s'est fait connaître à l'académie par des mémoires minéralogiques très -intéressans, a eu la complaisance de me fournir sur la mine de charbon de Prades, ainsi que sur plusieurs autres qu'il a visités dans ses voyages, des notes dont je ferai usige.

a vintes dans les voyages, ues notes per la unige.

Celle de Prades, qui fournit à la plus grande partie des cantons du voifinage, eft fort riche; la noche fhisfiguif elt noiritre, fendue en fens vertical, renfermant dans ces fentes une noche apartieuf; comme en décombre; la roche schilteuse elf souvent semée de gros clous de spath dur ou sussible , en sorme de cuilloux roulés, ou de gross elous de spath dur ou sussible , en sorme de cuilloux roulés, ou de grosse lentilles. Ces cailloux tiennent quelquessos à d'autres, comme des grains de chapelet.

PROVINCES DE FRANCE,

Dont plusieurs mines de charbon sont à portée de la ville de Paris.

Il est très-licheux que cette richesse de premier besoin soit encore trop éloiguée de la capitale, pour pouvoir jamais espérer, (tant qu'il ne s'en trouvera pas dans le voisinage de la ville de Paris, ou de quelquesunes des rivieres combientes à la Seine), que l'Duige de ce combustible toujours cher, & par les frais d'une longue exportation & par les droits exorbitants dont il est chargé à son entrée, s'introdusse dans le chaussige & autres usages domessiques; mais l'importance de la position des mines de autres usages domessiques; mais l'importance de la position des mines de la company dont nous allons parler, pour l'approvisionnement de quelques consommateurs auxquels le charbon de terre est indispensable dans la capitale, mérite de former une classe à part.

B O U R G O G N E.

Auxois.

A deux lleues d'Avallon, dais un terrein appartenant aux chanoines do Semur, à cinq lieues de la riviere navigable qui defeend à Paris, mine découverte en 1778.

AUTUNOIS.

A Rezille près l'Épine, bourg à trois lieues d'Autun, & dont on donne communiment le nom à la mine de Rezille, le charbon découvert en 1744, n'à cét fouillé qu'en 1751, que les travaux ont préfenté les veiliges d'une exploitation. Les vignes ont un pendage de plateures au même degré d'inclination qu'à Champagne; on en connait deux de fix à neuf pieds d'épaiffeur environ, à cent pieds à peu près de profondeux, entre deux bancs de coirtiel,

Le charbon de chaque veine est distingué sur le lieu en deux especes ; celle employée pour les vereries, qu'on appelle gos charbon, & celle appellée charbon de marchat, qui est plus bitumineux. Lorsque le charbon de Rezille a été long-tems expolé à l'air, le vitriol & l'alun se crystaltifent sur ses sur la celle au le crystaltifent sur les sur la celle de charbon fourfaux. Ce que je siis, c'êt que le toit schiiteux de cette mine est quelques semé a semé partieux y le sol appellé le mars, et une couleur griss. Outre la puerte connuc sous le nom de coirule, se qui se trouve aussi dans cui sur la couleur sur la couleur griss. L'activité sur pelle titure au sui sur dans de sur la couleur griss. L'activité sur le sur la couleur griss. L'activité sur la couleur sur l

En 1779, le commis des mines, en approfendifiant pour fon utilité un bouxtay à 1,5 ou 20 pieds plus bas que le principal puits, ayant été obligé de le pouffer au delà à 30 pieds environ, pour fervir de second puisard, & pour la facilité de l'extraction du charbon, est tombé fur un banc de roche cendrée de quatre à cinq pouces d'épaillen, porté fur une couche de sept à buit pouces d'épais, d'une substance de même nature bolaire, comme le roc qui le précede, & de même couleur.

BRION-N-A-IS.

La Chapelle-fons-Dhun, à cinq lieues de Beaujeu, mine ouverte en 1778 par M. Tranchand l'ainé, rélidant à S. Etienne, à la profondeur de cinquante-

Describ Lion

quatre pieds, & compofé de deux conches d'un pied d'épaiffeur. Il a cru reconnaitre à une centaine de toifes de diffance une têre de veine de trois pieds d'épaiffeur à deux pieds de la fuperficie ; dans un paturage commun, on prétend avoit extrait de très-bon charbon en préfence de l'ingénieur de la province, à la profondeur de fit pieds ; & la ionde en a fait a ufit reconnaitre à la profondeur de quitaze pieds, une veine de fix pieds de hau sur.

Un particulier ayant droit de pâturage dans ce communal, a déjà obtenu la permission de profiter des recherches de M. Tranchand, & faisat creuser

un puits vers le mois d'août 1778.

BAILLIAGE DE BEAUNE.

Chorey.

Montluel , près du Rhône.

Bourbon - Lancy.

Marceney , près Chatillon-fur-Seine.

Sombernon. Il parait qu'on a trouvé du charbon dans le voifinage de la montagne de Sombernon, qui el une natie de terre agrilleufe & pourrie, de texture feuilletée semblable aux découvertes des carrieres d'ardoife.

Norget, près de Dijon. Montbar.

MONTCENIS.

Fanget, autrement appellé les Charbonnieres.

Montagne de la Chatelaine.

Guerfe.

Marigny. Breuil. Mine de Creuzot.

Blanzy.

Savigny.

Pleffis.

Sauvigné.

Voulon fur l'Arroux.

Martinet. S. Berain.

S. Eugene.

Charmoy & S. Nizier fous Charmoy.

Morey.

BOURGOGNE

Sur la montagne de la Chatelaine, dans une excavation de foixante pieds; Pon a rencontré un fraum schisteux, bitumineux, très-compact, d'un

beau

beau matte noir dans ses cassures. Les différens lits qui composent ce stratum ont contracté, par la juxta-polition, un poli très - luifant, les uns fur une surface seulement , les autres sur deux; quelques-uns même présentent un côté également plane & poli, qui rapproche sa couleur noire de celle d'un beau marbre noir antique; il se trouve de ces derniers qui forment des tables de dix lignes d'épaisseur, au rapport de M. de Morveau, correspondant de l'académie des sciences : ce savant a désigné cette pierre une espece de lave dure d'un beau noir, & polie naturellement (a). Je crois à propos d'observer que les ampelites ou pierres à crayon noir, très-communs en Bourgogne & aux environs d'Autun (b), ont tous les memes propriétés que cette pierre scissile de la montagne de la Chatelaine. Les recherches de M. Bayeu, sur cette substance qu'il a examinée complétement avec la sagacité qui lui est naturelle, & qu'il a même traitée dans des vaitleaux fermés (c), lui ont fait reconnaître que sa matiere charbonneuse, restée dans la retorte, a conservé dans un état friable une dureté qui permet que l'on puisse encore s'en servir à former sur le papier des traits d'un beau noir; il propose à cette occasion un moyen d'en tirer parti pour cet objet avantageux aux dessinateurs, & pense qu'il pourrait bien y en avoir une carriere dans les environs d'Autun.

C'est dans ce même quartier (dans la carriere de charbon de la montagne de Crenzot, attenant le mont Saint-Vincent) que M. de Morveau a obfervé une substance minérale qui peut intéresser la curiosité des naturalistes.

La mine de Montcenis a son allure du levant au couchant, & est inelinée à l'horizon d'environ un pied par toile. Le plancher, d'un pied d'épaisseur, est dur, pyriteux & chargé d'empreintes de plantes : il a été remarqué sur les lieux que le charbon de la teste se ressent de la nature pyriteuse du schiste qui sert de lit à la veine, mais que le charbon qui est plus enfoncé est moins pyriteux.

HAUT-FOREZ.

Dont les charbons paffent dans le commerce sous le nom de charbon de (a) Elemens de chymie de l'académie

de Dijon. (b) On en voit des affleuremens à Saint-Seyne, à Sombernon, où vraisemblablement

M. Béguillet l'a confondu avec du charbon de terre, & dans toute la direction de la même ligne julqu'à Arnay-le-Duc, de même qu'aux environs d'Autun. Il eft à présuoter que dans le voifinage de cette ville fur-tout l'ampelite placé à une grande profondeur

Tome XVIII.

fous terre, acquerra ce degré de perfection remarquable fur la pierre schifteuse des mines de Montcenis. M. Bayeu m'a donné un morceau analogue, poli par art, venant des ruines de l'ancien Autun, & qui lui avait été envoyé sous le nom de marbre noir antique.

(c) Effais chymiques, par M. Bayeu, partie de l'examen chymique de différentes

S. Etianne, capitale de cette province, affife en partie fur une maffe de charbon qui paraît être le centre de toutes les mines. Le charbon de S. Etienne eft en genéral plus tendre, plus propre à la forge, & ronge moins le fer que les charbons de Rive-de-Gier.

Montagne appellée Bute.

1. Treuil,

2. Monthieu . deux fosses.

I. Terre-Noire.

1. S. Jean de Bonnefond. Charbon très - melangé de parties terreuses qu'i le rendent difficile à brûler.

2. Villars , deux foises.

2. Bois-Monther, deux fosses.

Mine Sainte-Françoise, à Roche-la-Molliere ou la Mouliere, trois fosses.

3. La Beraudiere, trois folles.

3. Rica-Marie, trois foffes.
3. Chambon, trois foffes.

3. Firminy, du côté du Velay, trois fosses.

1. Le Clusel.

3. S. Germain - l'Ept, trois fosses, 8. Crémeaux, huit fosses,

I. S. Victor.

I. Sorbiere.
I. Fouilloufe.

1. Clapier.
1. Montfalfon,

BAS-FOREZ.

Rouanais.

Nillemontais.

1. S. Maurice - fur - Loire.

BASSE-AUVERGNE.

Le long de la Dordogne, plusieurs mines,

1. Lampres, paroisse de Champagnac.

1. Sauxillanges.

Territoire d'Anzat , fept foffes.

1. Salverre.
1. Cha-bonniere.

1. Sainte-Florine.

- 1. Les Barrivaux.
- 1. Les Gourres ou les Gorres, deux puits.
- 1. Collines de Lungiat.
- 1. Grille. I. Neuviaile.
- 1. La Poiriere.
- 1. Fondary.
- 1. La Vitriolle.
- 2. Chambleve, trois foiles,
- 1. Meche cote.
- I. La Leuge.
- 1. Mine rouge.
- 2. L'Orme, deux fosses.
- 1. Vergonhon.
- 1. Champelas.
- 1. Lande sur Alagnon.
- 1. Frugere. 1. Anzon.
- 1. Bofgros.
- 1. Barate.
- 1. Gros Menil ou Groumeni.
- 3. Les Lacs, trois foiles.
- 1. Puits de Brajac.
- La Fosse, autrefois travaillée par six puits, remise aujourd'hui en exploitation fous le nom de mine de Sadourny.
- 2. La Mouliere, deux fosses.
 - 1. La Taupe. 1. Champ ou Vigne de Madame,

BOURBONNAIS.

Fims, quatre fosses.

Noyau.

NIVERNOIS.

Champvere, paroisse près Decize, deux fosses. Le mauvais air qui s'opposait à la poursuite des travaux de cette mine en 1773, a été tout-à-fait corrigé & détruit lorsqu'on y a eu profondé un nouveau puits. MM. Perier , méchaniciens , y ont établi une machine à feu.

Ttij

Druy.

ISTE-DE-FRANCE

S. Germain - en - Laye,

Je lois informé à l'inflant, qu'un particulier prétend s'être affuré avec la fonde de la préfence du charbon de terre dans la montagne de S. Germainen-Laye. La nature des couches de cette montagne, qui ont été reconnues à la profondeur de plus de vingr-huis pieds par les travaux de M. Peromet, donne lieu de foupcouner ce qui peut induire en erreur fur ce point, & rendre la découverte três. docteufe.

Ces différens lits, dont M. Peronnet a fait voir les échantillons à l'académie, & décris par M. de Fougeroux dans le volume de nos Mémoires pour l'année 1771, étaient un lit de tuf de fable coquillier, de glaife ardoi. Ée, de glaife crétacée, de pyrite, de craie blanche, douce au toucher, fous

lequel il s'est rencontré du bois fossile jayeré.

On voit que le pouffer combutible, ramené dans le cullier de la fonde, lors de la recherche dont il s'agit, pourrait bien n'appartenir qu'à de la pyrire ou à du bois foffile, sans que l'on foit fondé à condure que ce pouffer était du charbon de terre; la tradicion de la préfence de ce foffile intéreffant dans un canton du voifinage de S. Germain-en-Laye, s'est déjà trouvée en détuit il y a plufeurs années.

Le particulier qui continue cette entreprife est le seur Tubeuf, concefionnaire des mines de charbon des Cevennes, & directeur de la mine d'Albin, lorsqu'elle était exploitée par des concessionnaires; comme aussi et la languetoe par une permission qu'il avait obseune, & où il ne s'est pas mieux siat vendre que dans les autres endroits où il a cherché à sitier des desblisses.

La permission qu'il a obtenue pour trente ans, par arrêt du conséil du co avril 1779, en exposiant dans si requête qu'il a découvert des mines de charbon de terre sur les rives de la Seine, particuliérement dans un lieu nommé Clos-Mossy, près de S. Germain-en-Laye, parosisse du Pecq, cette permission poter sur l'étendue des terreins compris entre Chantilly, la Fetté-sous-jouare, Rozey, Cotbeil, Chevreuse & Mantes, ayant Paris vers le centre.

Une parcille découverte, à la portée de la capitale, fissifit pour le moiss honners au concessionnaire. Je doute toujours très- fort qu'il puisse jamais parvenir à faire voir que sei ndices ne l'ont point trompé: une personne qui était au môment de hasfarct chans cette entreprise une partie considérable de sa fortune & de celle de ses parens, m'a consulté à cette occasion, je me suits transporté, à la grièree, sur les sieux, pour diriger cette occasion, je me fuits transporté, à la grièree, sur les sieux, pour diriger

fa marche avant de contracter. Je ferai entrer l'avis que je remis à ce fujet par écrit, parmi des confultations que j'ai données en différens tems fur des matieres de mines : je m'en tiens, pour le moment, à l'énumération des lits que les travaux du fieur Tubeuf avaient traverlés.

ETAT des couches reconnues dans la fouille faite au Clos - Moify, près S. Germain - en - Laye, visitées le 29 mai 1779.

- 1. Banc de pierre,
- 2. Idem.
- 3. Sable gris.
- 4. Sabte jaune.
- 5. Sable cendré.
- Glaife noire.
 Sable jaune foncé.
- Sable paune fonce
 Sable blanc.
- 9. Glaife noire.
- 9. Giaije noire.
- 10. Sable cendre.
- 11. Glaise noire.
- 12. Glaife verdatre.
- 13. Glaife grife veinée de rouge.
- 14. Glaife grife veinée de jaune & rouge.
- 15. Glaife grife fablonneufe, veinée de verd, gris & jaune.
- 16. Glaife grife , veince de rouge.
- 17. Glaife cendrée, veinée de jaune.
- 18. Tuf mèlé de gris-rouge.
- Tuf glaifeux, blanc, veiné de verd & de gris.
 Blanc d'Espagne, semé de quatre en quatre pieds de pierre à sussi.

Total en épaideur. 187 pieds dont foixante-sept pieds couverts d'eau,

Par les informations que l'ai prifes l'année fuivante, j'ai fu qu'au mois de mars 1780, ce puits, alors à plus de trois cents pieds de bas, fervait à extraire jour & nuit, au moyen d'un fimple tambour mu par deux che.

ee mars 1780, ce puits, aiors a pius de trois centipieros de oas, servait à actraire jour d'anti, au moyen d'un finipie tambour mu par deux chevaux, des terres de la meme efpece que la vingtieme couche de la fouille de 1779. Un fecond puits creufé de quarante-cinq pieds, est composé de galeries

Un fecond puiss creufé de quarante- cinq pieds, eft compolé de galerier horizontales, l'uivant plulieres di - clons, d'où Pon triait une glaile trèsnoire, parmi laquelle fe trouvaient basucoup de fubflances que l'on qualibrai de charbon de terre, dans lequel même on remarquiait quantité de molécules très-menues, que l'on didait être du foufre, parce qu'eant milies par motes dans. Je feu, elles s'enflammaient; les parties de glaife noire expolées de mèue à un brailler, s'enbrafiatent en le rédulfaite en poulfiere, Ça qu'il y a de fingulier dans les précentions du fieur Tubeuf, & qui prouve même le contraire de ce qu'il avance de la préficee du chabeon de terre, c'ett qu'il donne pour preuve un goût de foufre qu'on fent à la bouche du puise dans certains tens, loffque le vent eff au midi.

TOTAL, foit des endroits ou il a été fouillé du charbon de terre, & où les travaux peuvent être repris avec füreté, foit des endroits d'où "Pon en tire actuellement. 4,22 Follès ou puits de mines.

ADDITION à la page 117 du tome XVI.

Préparation du charbon de terre de la mine dite Sans-Pareille, à Ardinghem, par le cuifage.

LA quantité de charbon employé se montait à 96 barrils, & un sixieme de barril du poids de 520 livres, saifant environ cinquante milliers; ce qui revient à peu près à dix-huit voies & un huitieme & demi de voie, faisant 220 livres pesant la voie.

Pour cette opération , il a été établi fix fourneaux; le fol de chaque fourneau était derilé en élévation & de forme circulaire, fortifié dans fon contour par une ceinture de briques : il était croufé en rigoles paralleles & tranfverfales au nombre de douze, qui communiquaient nert élles, & qui continuaient jufqu'à l'extérieur pour former foupiraux ou lamites, qui fans doute le bouchaient ou fe framient felon la direction que l'on voulait donner à l'action du feu. Les parois de ces rigoles étaient revêtues de briques pofées débour, & les parties du refle du fol internédiaires à ces canaux, carrelées en briques pofées de plat : le point de réunion de ces rigoles au centre de l'air du fourneau, était occupé par une bûche étévée en droiture, vraifemblablement pour former une cheminée à la meule, à mefure que la combustion de la bûche fe faifait.

Les charbons en morceaux, de la groffeur de trois à quatre pouces, furent entaffés en pyramide, & effuyerent un cuifage d'environ trente. fix heures, qui a altéré le volume de charbon au point d'être diminué presque de moitié.

Telle est, sur le rapport qui m'a été fait verbalement par une personne présente à la préparation, l'idée que j'ai prise de la disposition observée dans ce cussage. Si l'on trouve un peu de précision à cette description, je la puis assurer exacte; d'ailleurs, la relation qui va suivre de ce cuifage à Aizy, aussi en meule, sera plus circonstanciée.

Cuisage de charbon de terre de Montcenis à Montbar.

Il fut choifi un certein dievé, fur lequel M. de Suuard établit en pierres calcaires une aire excédant ce terrein d'onviron huit à neuf 'pouces. Cette aire était creufée en rigole dans quatre endrous principaux qui fe correl pondaient dans le point du milicu ; de maniere que ces quatre canaux, deltinés à éloigne de à hitre évaporer les fraicheurs, formainent la croix de Malthe (e). Ces rigoles avaient quatre pouces de large fur environ fix pouces de hauteur. L'aire fur enfuite revêtue de fable gras à battu, pour unit la halce.

Les charbons de terre de Monteanis, du volume d'un œuf d'oie & de poule, firtent rangés à la main les uns contre les autres fur cette aire, en ob-fervant de laifler entre les morceaux le moins d'intervalle possible, à l'exception des endroits de l'aire répondant à la rigole en croix de Malthe, destinée à introduire & porter le feu dans toute la meule, & qui par conféquent reflaient toujours libres. La quantité de charbon soumis à ce cuifage, a été d'environ trois queues, juuge de Bourgogne, par chaque alumelle : dans le centre du premier soumeau, il a été mis de gros morceaux de charbon de terre, du volume de bouteilles de pinte de Paris.

Le fourneau entiérement drellé dans la forme des fourneux à cuite du charbon de bois, la meule à déc ouverte de tout le meu charbon de terre, à l'épaifleur de deux pouces & plus, & il y a été répandu affez généralement une petite quantité de terre calcuire; puis on l'environna, par le confeil d'une perfonne préfente à l'opération, de tue-vent on paillalfon, affi d'empécher que l'air ne fit courir le feu d'un côté plus que d'un autre, & pavenir en configueance à un cuitige plus égal. (b)

Pour mettre le fen à la meule, on a jeté quelques livres de charbon de bois bien allumé dans le petir cavea qui ai cét ménagé du centre de la meule à la citconférence; sur le plan horizontal de l'airc où était placée la meule, on a jeté du feu dans les quattre petites rigoles qui ont été bouchées légérement avec du menu charbon de tetre, quand on s'est apperçu que le copps de la meule s'allumait.

(a) Il est à propos que le terrein soit prive d'humidité.

(b) Sans cette précaution, on effuierait à ce fourneau les mêmes inconvéniens qu'aux fourneaux de charbon de bois, eu une partie du charbon fe trouve cuite, & une autre cchaudée ou en fumerons: &

dans les charbons de bois ces fumerons na nuifent pas à la fusion , donnent au contraire de l'activité au fru : on fient qu'il n'en est pas de même pour les braises de houille, p puisque c'est precissement tout ce qui exhale en fumée qu'on cherche à enlever, par oc cuisses, au charbon de terre.

Le vent qui foufflait lors de l'opération (a) était nord & bise. La conduite du feu a été confiée au charbonnier le plus intelligent de ceux employés dans la forge; & de l'avis d'une des personnes qui étaient présentes, la meule effuva une cuisson poussée jusqu'au rougissage : par le même conseil encore on répandit dessus une légere quantité de chaux fondue réduite en poudre, afin d'en absorber les parties vitrioliques & sulfureuses.

Ce cuifage a duré environ 36 heures ; les braifes qui en ont réfulté se sont trouvées tres-légeres; la quantité s'est trouvée diminuée d'un tiers environ. & le poids du charbon diminué d'environ deux tiers. On a prétendu, fans doute d'après M. de Stuart, que ce charbon n'est censé bien cuit que lorf-qu'il a perdu environ moitié (b). Tout cela doit varier selon le charbon, felon le degré du cuifage, & felon la méthode qui a été employée (c). Les braifes étaient entiérement dépourvues d'odeur défagréable lorsqu'elles ont été refroidies; les roulans après leur refroidiffement se sont trouvés n'avoir effuyé qu'un ressuage, c'est-à-dire, un cuisage imparsait pour ce charbon.

Pour tirer parti de ce qui restait des braises désectueuses du charbon de S. Etienne, M. de Stuart leur fit effuyer pendant quatorze ou quinze heures un nouveau cuifage par le même procédé; elles furent triées à la main, morceau par morceau; une partie fut mife au rebut. Ce fecond cuifage altéra la quantité de charbon au - delà de l'attente de M. de Stuart. Ces braifes recuites une seconde fois, & mises en usage, mèlées avec du charbon de bois choisi, se sont trouvées encore généreuses. Cette observation de la qualité que conserverent ces braises, malgré cette circonstance, est à remarquer ; il s'ensuivrait que dans un charbon de l'espece de celui de S. Etienne. le feu poussé au-delà du rougissage, ne fait que consommer le braison, le diminuer de volume fans l'appauvrir absolument, de mauiere que taut qu'il reste de cette substance spongieuse, de ce squélette de charbon, elle retient toujours, quoique dépourvue absolument de bitume, une propritété inflammable, active, comme le charbon de bois, tant qu'elle repasse au feu, jusqu'à ce qu'elle soit consumée. Si cela était, comme la chose paraît assez vraifemblable, la quantité de cendres qui se trouverait dans le sol du fourneau à feu clos, ou autre, pourrait venir à l'appui de l'observation de la fumée, & servir de regle pour reconnaître que le cuisage est achevé,

(a) On doit se rappeller qu'en général le tems favorable pour cette opération est le tems fec.

Etienne perd moins de fon poids. (c) Dans le Diffionnaire domeffique portatif, trois quintaux de charbon de terre (b) Il a été remarqué que celui de Saînt- doivent faire un quintal de braife.



HISTOIRE

HISTOIRE ET ANALYSE

Des opérations faites fous la discilion de M. le comte DE STUARD en Normandie & en Bourgogne, dans les années 1775 & 1776, pour fondre & affiner le fer avec les braifes de charbon de terre. Envoyées à l'académie impériale & royale des fiences & bélles-lettes de Bruxelles. Suppliment aux pages de ce traité, où il est parté fucitement de ces opérations.

Es tentatives & expériences en tout genre, même celles qui n'ont pas répondu à l'attente qu'on s'en était promise, sont toujours bonnes à connaître. Les fautes qui s'y font appercevoir, servent aux personnes qui fe livrent à de nouveaux edais, & conduifent quelquefois surement à la découverte que l'on cherchait. Les opérations dont nous annoncons l'exposé & l'analyse, m'ont paru, à tous égards, mériter d'être rendues publiques. Lorsque, dans la troitieme section de mon ouvrage, j'ai traité, au troifieme article, des opérations métallurgiques tentées ou exécutées avec le feu de charbon de terre en différens pays, je n'avais pu avoir de connaissance précise, relative à l'opération faite à Aizy, j'ignorais même qu'il en avait été fait une précédemment à Breteuil, La difficulté que j'ai eue d'obtenir dans ce tems les informations dont j'avais besoin pour enrichir mon ouvrage, ne m'a point découragé : j'ai été à même, au moment qu'on achevait d'imprimer la table des matieres , d'y inférer une notice sommaire de la maniere dont M, Stuard a obtenu ces brasses de charbon de terre à Ardinghem, ensuite à Aizy, & de l'application qu'il a faite de ses braises à la fonte des mines dans ces deux endroits.

Les personnes qui s'iméreilent à la métallurgie, on celtes qui y ont des comailiànces, ne penferont point, je crois, qu'inftuit aduellement en détail, sur cette entreprise importante, je doive ou je puisse men tenti à avancer, comme je l'ai fait, que ces essías mont spa réuss. Dans le point de vue que p'ai dù me proposer, une allégation n'eit point une preuve : tout le monde ferait néammoins en droit de me demander cette preuve, elle se trouvers dans l'exposs qui va suivre; j'e lui donne la forme la plus simple possibles, & propre néammoins, s'ij en me trompe, à jeter quelque jour sur la fonte des mines avec le seu de chardon de terre, & sur les points qui sont à rélouder dans ce probleme.

Ce ferait encore ici le moment, avant d'entrer en matiere, de nommer deux perfonnes, entr'autres, qui ont bien voulu me communiquer les prin-Tome XVIII. cipaux détails de ce mémoire historique; mais leur honnéteté ne leur à pas permis d'attacher aucune forte de métire à un simple récit de faits qui cit pu me venir par d'autres, puisqu'ils n'ont pas été feuls témoirs de ces expériences; leur complaifance à cette occasion a d'ailleurs été déterminée uniquement par le moit de l'utilité qui pourrait réfuiter de la connaissance & de l'examen de ces essains ; elles m'ont imposé l'une & l'autre la condition de paraiter méconnaissance; le ur volonité, de déclater que ces deux personnes ont voulu que je me dispensifié de leur donner publiquement la faible marque d'égard qui leur est du se l'autre la conner publiquement la faible marque d'égard qui leur est du se l'égitimement, & dont je me proposais de m'acquitter bien volontieres ne les nommans ici.

Opération faite en octobre 1775 aux forges de Breteuil en Normandie, pour fondre la mine de fer avec des braises de charbon de terre d'Ardinghem.

Cette opération paraît liée avec celle dont nous avons fait une fimple mention ailleurs. Les expériences de M. le chevalier de la Houliere, dans le comté d'Alais en l'an 1775, ont vraifemblablement donné origine aux clisis de M. de la Suard. Les fecours & les encouragemens qui avainté été accordés à M. de la Houliere dans ses généreuses entreprises, firent naître à M. Stuard l'espoir d'un stuccés plus heureux, & le projet dans la même province d'un établisément de forges à alimenter avec du charbon de terre. Le seu prince de Contry, à qui le comté d'Alais appartenait alors par d'orit patrimonial héréditaire, accueillit le projet, & procura à M. le comte de Stuard pour son expérience l'usige d'un fourneux a Breteuil. Il s'y rendit au mois de spetembre 1775, & l'opération s'ut exécutée ea présence de M. Cadet, de l'académie des sciences, de M. le chevalier de Fontanieu, propriétaire de la mine de charbon d'Ardinghem, chez qui avait été préparé le charbon, & de M. le situdélégué de l'intendance d'Alençon. M. le comte de Stuard avait fait transforer ce braisse à present

La quantité de charbon qui avait fubi cette préparation fur le lieu, se montait à 96 barrils & un fixieme de barril, qu poids é 920 livres, faifant environ 50 miliers : ce qui revient à très peu près, dans notre maniere de compete à Paris, à dix - huit voies & un huitieme & demi de voie, valant 2760 livres pefant, ce qui fait près de la moitié d'un bateau suppoid chargé de 28 voies. Voyes le prix de ces charbons au pied de la mine, dans l'état des mines de charbon de terre de France à l'articlé Badomanis, Au fourneau, ces braifs dominaient une chalteur beaucoup plus vive que celle du charbon de bois; elles furent mèlées avec un tiers de ce dernier.

Depuis le réfultat de cette opération, que nous avons donné à la table des matieres au mot Sizaard, le détail que l'on nous avait fait efpérer ne nous est point parvenu : nous n'infilterons ici que fur le cuivre qui s'elt fait voir dans la fonte exécutée à Breteuil. Voyez la table des matieres, au mot Union du Joufre, du caivre, p.c. avec le charbon de terre. (a)

Nous nous en tiendrons uniquement pour cela à une observation : de quelque cause qu'ait pu provenir cette singularité apperçue pour la premiere fois dans les fontes de la mine qui se traite aux forges de Breteuil, & que nous avons soupçonnée pyriteuse (b), on est fondé à présumer que ce fer provenant de la fonte exécutée dans ce fourneau au feu de braifes de charbon de terre, était de très-mauvaife qualité, & ne pouvait convenir à aucun des ouvrages qui demandent un fer souple, ductile & nerveux; l'expérience apprenant que la moindre partie de cuivre mèlé accidentellement à une masse de fer , comme cela arrive , par exemple , lorsque le museau de la tuvere du fourneau vient à se brûler & à tomber dans l'ouvrage de l'affinage, ou lorsqu'on use de vieilles ferrailles parmi lesquelles il se trouve quelque mitraille; cette partie de cuivre, versée dans les masses de fer, est suffisante pour l'empêcher de se rallier & de fe souder : de maniere qu'il ne peut être forgé, & que le cuivre enfin rend le fer dur & rouverain, c'est-à-dire, cassant à chaud, lorsqu'il est pêtri avec le fer dans le travail de l'affinage.

Opérations faites aux forges d'Aizy sous Rougemont, en Bourgogne.

Ce fut peu de tems après les effais de Breteuil, que M. Suuard difipoli fes nouvelles opérations. Dès le mois de novembre de la mème année 1775, il était arrivé à Montbar , chez M. le comte de Buffon , avec des lettres de recommandation de la part jéde M. Bertin, minifire. Le fourneau de Montbar n'était pas en feu alors , & ne devait pas y être de long-tems. Les effais fe firent à Airy , joù M. Stuard vins s'étaiblis ; al annora, qu'il emploierait à fes expériences des charbons de terre provenant de la mine d'Actinghem de de Saint. Etienne en Forez. En effet, il en avait fais remonter à Auxerre un affez grand nombre de tonnes , dont une partie a été transfordée à Aixy par Auxerre.

(a) On doit se ressourer que cette table des matieres contient des observations, des remarques, même des sugmentations & des explications circonstanciées qui peuvent la rendre utile à lire en entier. (b) N'ayant point requ les échantillons qui nous avalent été promit, nous n'avons pu en juger précifément; mais nous la foupçonnons telle, par la raifon que c'est ordinairement fous l'état pyriteux que le cuivre fe trouve uni au minerai.

V v ii

Les principales & premieres opérations ont été indiquées à la table des matières, au mon Xuaud. Voici une de ces expériences, fur laquelle nous avons eu le détail circonstancié qui fuit. Avant tout, nous garderons dans cette aualyfe le même plan que nous avons fuivi dans les tembalbles deficipions raifemblées dans la troifeme fection de notre ouvrage, où nous avons fait commaître la principale confluración des fourneaux dont on s'eff fervi pour exécuter ces fontes, la nature de la mine, la qualité des fers qui en proviennent. &c.

La forne & la dimention des fourneaux devant être relatives à l'époce de mine que l'on traite, la maniere dont les foyers de fogge font montés é.unt aulli relative à l'espece de fonte qu'ils doivent mettre en fusion, à précision, en fait de description de procédé, exige ces connaissances pré. Binmaires : nous les donuerons ici, quoique dans la méthode de M. Stuard il n'y ait absolument rien à changer dans la manutention usitée en France, Quant à la mine de fer qui le traite dans ce canton, nous préviendrons que c'elt une mine limonneuse en général, à grains de la grosseur de la poudre à tirct.

Dimensions de l'ouvrage de chausserie ou affinerie dite à l'Allemande, ou renardiere en usage à la forge d'Aizy.

Du fond au haut de l'aire, du côté de la varme (a), onze pouces & demi de hauteur.

Du fond au haut de l'aire, du côté du contrevent, treize pouces de lauteur.

Du fond au haut du contrevent, côté de l'aire, huit pouces de hauteur. Du fond au haut du contrevent, côté du chios, onze pouces & demi de hauteur.

Le contrevent incliné fur la hauteur, d'un pouce fur le bache. (b)

Du fond à la hauteur de la varme, côté du chiot, quatre ponces.

Du fond au haut du chiot, fix pouces, non compris l'épaisseur de la taque à recevoir les charbons pour la fusion de la gueuse & la fabrication des sers; cette sague (c) est ordinairement de quinze-lignes d'épaisseur.

(a) Les chés de l'ouvrage font faits par autre plaques, la nouvre fons la uyere du chét oppié. Le contrevent, l'aireu-aéffis, le chôt fui le d'earit, percéd'une suverture à la hauteur de la tuyere pour du chét suit coire, de d'une à flour d'aireu d'ouvre la la tuyere pour du fond dont on fe fere dans la macération des fontes; le bas de ce quarré eft garni d'une autre plaque appellée fond, parce qu'elle m fait l'office; le contrevent du

deffus est une autre plaque sur le contrevent pour retirer les charbons.

(b) Bache, auge de bois d'un pled de ruide sur six pieds de longueur, garnie de fer en dedans & sur les côtés, abreuvée d'eau pour rafraichir les putils & artoser

(c) Taque, taqueret, phque de forme qui termine l'ouvrage en dehors.

La largeur du fond de la varme au contrevent, côté de l'aire, quatorze pouces; & côté du chiot, quinze pouces de largeur.

Hauteur de la tuyere au fond, quatre pouces.

Eloignement de la tuyere au chiot, treize pouces.

Eloignement de la tuyere a l'aire, onze pouces.

La tuyere avance dans l'ouvrage de trois pouces trois lignes, & l'extrèmité de lon museau est à treize pouces de distance du contrevent.

La tuyere est posée de manière que le vent des soufflets darde horizontalement dans l'ouvrage; si la tuyere est trop inclinée, la sonte en suson zeste liquide, ou tout au moins se sorme disficilement en ser malséable (4).

Au furplus, la poficion de la tuyere fe trouve affervie à la qualité des charbons & à celle de la fonte de fer y de fort qu'il fe renontre des circonflances eù la tuyere doit être inclinée d'un ou de plufieurs degrés y d'autres, dans lefquelles il conveint de l'entretentir horizonalement; d'autres en fufion, où il faut qu'elle drige le vent des foufflets à un ou à plufieurs degrés au-deffus de l'horizon. Cette demirere méthode donne pour l'ordinaire un fet trés-afgre.

Le foyer monté, on place une taque de fonte fur la taque de contrevent qui s'incline fur le bache, afin de reflerrer le feu & tenir les charbons en repect, & pour entretenir les grenailles de hamecelach (b), qui fe font détachées des renards ou loupes, lors de l'inflant qu'ils feront martelés.

S'il était politible de fiabilituer à cette taque un corps non-métallique & non-fuible, la méthode en ferait infiniment avantageule, la taque échaule féc coopere infruduteulément à la conformation des charbons si le ni est de même de la taque kôte dans la cheminée au -deffus de la tuyere qu'on fait remplacer par de la brique de tuile.

(a) On doit observer que la construction & la position de l'ouvrage sont commandées par la position des buses des sousflets; l'ouvrage doit y être soumis, & non les soussers à l'ouvrage.

(b) Terme corrompu du mot allemnad hammesschlag, qui fignifie proprement écailles de fer qui s'en détachent par le, marteau, & que nous appellonsbattiures; mais dans nos forges l'hamecelach et un latiter en menus grains, qui se détache des ringards avec lesquels on pique la piece dans l'affinerse, ou que l'on introduit dans le

trou du chiot pour licher le luitier des chanfrieis de des affanciers, lonfque l'ouvier les plonge rouges dans l'eau du bache pour les réroidis. On le fet de cet haumerfchiag pour ranimer le fer grilloté, pour rendre les chauffreis shincufers, & pour refraichir les pieces un inflant avant de les tirer des ranadiress; ¿c'ela aufiu un excellent fondant lorfqu'il y a de l'embarras dans l'ouvage d'un fourneas: quelques maitres de forges en mélent au minerai pour en tirer de la fonte.



Opération exécutée le 12 fanvier 1776 à la grande chaufferie ou renardiere de la forge à fabriquer le fer en barres (a), avec des braifes de charbon de terre, déclarées par M. Stuard être du charbon de S. Etienne, cuit à l'air libre au village de Seve près Paris, à ce qu'on a prétendu.

La grande chaufferie était en bon train de travail au charbon de bois, bien garnie & fournie de ses charbons de terre enslammés, faisant du fer marchand de bonne qualité, c'est-à-dire, le plus compacte & le plus nervenx possible, pliant en même tems, & propre alors à être plongé dans les ouvrages qui demandent la plus grande folidité, tels que la construction des vaisseaux & des édifices, la ferrurerie, la taillanderie & la maréchalerie; (b) & au moment que la loupe ou le renard (c) fut tiré du foyer, battu fous le marteau, & reporté au foyer (à dix heures vingt minutes du matin), M. Stuard fit jeter du charbon de terre, & fur ces charbons de la chaux de pierre calcaire éteinte, à quatre reprises différentes * . & deux onces de sel marin **.

A ouze heures cinquante minutes la loupe fut tirée du foyer, ce qui fait une heure & demie de travail.

La loupe suivante, taillée de la même maniere en charbon de terre & en charbon de bois, avec l'addition (à quatre reprifes) de chaux calcaire, ne fut tirée du fover qu'à une heure 28 minutes après midi, ce qui donne une heure 28 minutes pour fa formation: on observa que le fer refusait absolument de se former au fond du creuset, ce qui engagea l'ouvrier marteleur, chef de la forge, à v faire fondre une forne & demie (d) réduite en grenailles : alors le fer fe forma.

Pour travailler la loupe suivante, on cessa de jeter du charbon de terre

(a) Une renardiere est une des chemi- & dont on rapproche les parties par l'effet nées de forge, laquelle fait l'office de l'affinerie & de la chaufferie, fond la gueuse & pouffe les pieces à leur perfection. Travailler en renardiere, c'est affiner la fonte & chauffer dans un même feu le fer crud pour le forger, tel qu'il doit passer dans le commerce: le fer que donnent les renardieres, ett un fer funérieur.

(b) Un fer de cette nature est d'un poids. specifiquement plus considérable & plus avantageux au fabricant.

(c) Loupe, masse de fer brut & impur, que l'on fait dans les affineries & qui est la premiere forme élémentaire du fer de loupe pétri dans le feu avec le ringard, du marteau dans l'opération du cinglage. (d) La difficulté à travailler les fontes fe corrige en jetant dans le foyer des craffes de forge pilées, qui servent de fondant; la forne employée ici pour cet objet, est la craffe, écume ou scorie, qui se forme au fond du foyer de la forge & que l'ouvrier est obligé de lever quand il s'apperçoit que cette crasse ou sorne , qui est ce que les maréchaux nomment mâche-fer, s'oppose par son volume à ses opérations, ordinaires. Une forne commune du fourneau d'Aizy doit aller aux environs de 20 à 25 livres ; ce qui, pour la quantité d'une forne & demie.

donne de 10 à 11 livres.

fur le foyer; il refla gami de fes menus charbons, & de bois & de terre, du renard ou de la loupe précédente. Ce foyer fut couvert à l'ordinaire en charbon de bois, julqu'à la formation de la loupe qui fut tirée à deux heures 19 minutes, ce qui donne 51 minutes pour la formation de cette loupe qui était d'une grande challeur.

La loupe luivante fut continuée au charbon de bois; on la tira à trois heures painutes, d'où l'on voit qu'elle a été 48 minutes à se former; la chaleur ou rouge brisant du seu était moindre que dans la loupe précédente ** *.

La premiere loupe a tét très-difficile à forger; elle a préfenté à l'util le rouge brifant, ainfi que fon effet; son poids en bande était et 44, livres. Cette bande caifée à froid dans la partie forgée au charbon de terre, préfentait une partie de veine ou nerf affez blanc, un gros grain à dri de crapaud, & caifáit fiacilement. A chaud elle ne fouffit point l'effampe, & elle échata. La partie de cette même bande forgée au fleu de charbon de bois, & dout l'extrémité était en barreaux, préfenta un gros grain couleur de fonte terne, affez grofifer. nerveux cependant dans fom milieu, mais de couleur brune.

La feconde loupe érait du poids de 73. . Elle exigea des précautions pour être forgée; le fer échatiait & el disjoignait fous le marteau : on en vint cependant à bout affez aifément, en répandant fur ce fer enflammé, lorfqu'il fut rapporté de nouveau au foyer, e de l'hametelah tries-menu, afin de le noutrit. Cette bande, pour la marteler, fut chanifée au charbont de bois. Paçonnée en barreau, elle préfent au grain groffier d'un blanc fombre, ayant néanmoins du nerf dans fon milieu. Une portion de cette bande fabriquée en fer plat, préfenta à peu près le même phénomene. A la chad-fètie du cloutier, ce fer tomba en inson comme de la fonte, & il fallut de grandes précautions pour en tirer quelque parti utile.

La troisieme loupe s'est trouvée d'une qualité bien inférieure pour le métal , à celui qui se fabrique avec le charbon de bois ****.

Remarques sur l'opération précédente.

• La fublitution de pierre à chaux à la terre d'herbue dans les foyers de forge, pour adoucir & rendre plus malfelàbles les fiers fragiles, n'est point une pratique propre à M. Stuard. La premiere personne connue pour l'avoir introduite est M. Rigoley, directeur des forges & fourneaux d'Aisy; c'est lui qui des 1764 a commencé à en faire quelquessos usage, & qui depuis 1768 l'a constamment adopté dans ses travaux; nous aurons occasion de révenir à cette méthode en terminant ce mémoire.

** A cette seconde addition il s'éleva l'instant après une flamme sulfureuse affez vive. *** Pour la formation d'une loupe au feu de charbon de bois, il ne faut au plus que 45 minutes. De l'expérience ditigée par M. Stuart, il réfuilte que, pour fondre & former au fond du foyer une loupe ou renard avec le charbon de terre, il faut le double de tems qu'il en faut avec le charbon de bois.

**** Cette troisieme loupe a en conséquence été environ sept minutes de plus à se formet que l'ouvrier n'en met communément en n'employant que du charbon de bois : cette troisseme loupe ne s'ett elle pas reflente de l'excès des parties vitrioliques & sulfureuses qui s'étaient fixées au suyer ou creuset de la forge, lors de la formation de la seconde loupe, par le charbon de tetre qui y dommait encore.

La qualité du charbon de terre n'a-t-elle pas aussi influé sur la quatrieme

Cette expérience du 12 de janvier 1776 n'ayant pas paru fatisfaisante. M. Stuard prit le parti de contremander ce qu'il attendait encore de scs braises de charbon de terre de S. Etienne; il fit enfoncer plusieurs des tonnes qui lui restaient, & qu'il trouva être de charbons désectueux dans le choix & dans le cuifage; ce fut alors qu'a la forge d'Aizy on indiqua à M. Stuard la mine de Montcenis, M. de Buffon, fur l'opinion que lui avait donnée de ce charbon un mémoire de M. de Morveau, approuva ce conseil. M. le comte de Stuard se transporta à Montcenis; il y sejourna quelque tems pour faire cuire de ce charbon felon sa méthode. A la plus grande proximité possible du même endroit . M. Roettiers avait fait l'acquisition d'un fourneau que l'on fit aller au feu de charbon de bois; M. Stuard fit conduire une bonne quantité de charbon de terre préparé, & une grande quantité de brut pour le cuire à Aizy, conformément au desir qu'en marqua M. le comte de Buffon. Il effava aussi de tirer parti du restant des braises de charbon de Saint - Etjenne, qu'il avait mis au rebut comme n'étant point bonnes; il leur fit effuyer un second cuisage, après lequel ces braises mèlécs avec du charbon de bois choifi, se trouverent encore généreuscs à la fusion des mines, comme on le verra bientôt.

Les opérations de M. Stuard qui paraifient lui avoir concilié une approbation de marque, ont été commencées dans les deniers jours d'avril avec les charbons de Montcenis préparés fur le lieu par le cuifige à l'air libre. En mettant fous les yeux le procès-verbal qui en a été dreflé, nous avons eru devoir nous abitlenir de le foumettre à une difcussion en forme, dans laquelle on puisse souponner l'envie de critiquer; nous nous en tiendrons à rapprocher de ce procès-verbal des considérations générales puisses sirces.

tement dans l'expérience.

Observations .

Observations préliminaires sur le haut sourneau de la sorge d'Aizy.

A la fuite d'une brochure initiulée, Art du charbonnier, publiée en 1771, par M. Rigoley, qui l'a envoyée à la bibliotheque de l'icadémie des feiences, nous trouvous dans l'avant-propos d'un mémoire très-intéreffiant fur les moyens d'améliore les firs aignes, que la forme fur laquelle elt monté le fourneux d'Airy, elt d'après les principes de M. Robert de Guignebourg, dont la divey, elt d'après les principes de M. Robert de Guignebourg, dont la dichement d'airy che d'après les principes de M. Robert de Guignebourg, dont le dépende de l'entre d'après de l'entre dans les fourneaux d'Airy, il a feulement été néceffaire d'apporter quelques différences principalement dans l'élévation de la tuyers, dans l'éloignement des coltieres fur la dame, d'ans l'eloignement des coltieres fur la des l'eloignement des coltieres fur la de l'eloignement des coltieres fur la des l'eloignement des coltieres fur la des l'eloignement des coltieres des l'eloignement des coltieres de la tuyer, d'ans l'eloignement des coltieres fur l'eloignement des coltieres des l'eloignement des coltieres fur l'eloignement des coltieres des l

Le fourneau, tel qu'il à été employé, pour être rempli exactement, tient de 78 à 81 rafes de charbon de terre (a). Il était tout en pierres calcaires qui n'éclatent pas au feu, faciles même à le féduire en chaux, λ il venait d'erre reconfirmit le 20 octobre 1775, Les dimensions qui vont en être données, ont été vérifiées lors de la reconstitution, a vant son miss n(a, (b))

Mesure de ses principales pareies.

Elévation du fond au-dessus de la bane ou guaulard, dix-huit pieds. Hauteur du sond à la nayres, treize pouces. Est piedes & demi. Eloignement du cotô de nayres à la mssine, sept pieds & demi. De la tympe à la tuyere, seize piede & un quart. De la tuyere au contrevent, quatorze piede & demi. Largeur de la rustine en bas sur le sond, treize pieds & demi.

(a) Raffe, rafe, raffe, raffe, grand panier compose en torme de van en brisa d'oiser, de vioure ou de bois de châne, contenant environ une feuillette ou o livres de charbon dans quelques provinces; dans quelques endroits le quart d'un fac de charbon d'environ și livres pesant: la livre de fix onces. La raffe ou raffe, su suffi peline qu'elle peut l'être, est quelquesis distinguée par le non de raffé.

(b) Pour comprendre ces dimensions, il suffit d'être prévenu que l'ouvrage ou beffin dans lequel le méral tombe en bain, était composé de son fond, de sa pièrrè de tuyere. & de celle de contrevent; les pierres affises sur le fond, avalent 16 pouces

Tome XVIII.

de hauteur ; celles de la tuyere étaient entaillées pour y recevoir la plaque du dessous de la tuyere de trois pouces & demi. Les pierres que l'on emploie pour l'ouvrage, font calcaires, d'une couleur rouffe, non-geliffes, plus tendres que dures; les ételages, la cheminée ou le gueulard sont aussi de pierres calcaires, d'un moilon peu épais, plus tendre que dur; cette qualité de pierre eft fans doute éprouvée dans cette forge , pour mieux rélifter à l'action du feu. M. Grignon observe que cet emploi de pierres calcaires, pour les parois intérieures d'un ouvrage , eft très - onéreufe. Voyez auffi l'Art des forges & fournehux à fer , troifieme fedion , mémoire de M. de Réaumur.

Хх

Largeur de la rustine en haut, quatorze pouces.

Hauteur de la pierre de contrevent sur le sond, seize pieds & demi.

Longueur des pierres de contrevent & de tuyere depuis la tympe à la rustine, deux pieds.

Largeur de la tympe, quatorze pouces & demi.

Dit fond à la tympe, quatorze pouces & demi de hauteur,

Hauteur de la pierre de tympe, vingt-six pouces. (a)

Largeur du dessus de l'ételage ou éthelage ou étalage sur la tympe (b),

A un pied en-dessous, cet ételage a trois pieds quatre pouces de largeur, A deux pieds en descendant, cet ételage a deux pieds six pouces.

Enfin cet ételage, au-dessus de la pierre de tympe, a vingt-un pouces de large.

Largeur de l'ételage sur la tuyere au haut, cinq pieds.

A un pied en descendant sur la tuyere, trois pieds neuf pouces & demi de large.

A deux pieds en descendant sur idem , trois pieds quatre pouces.

A trois pieds en descendant sur idem, deux pieds dix pouces.

A quatre pieds en descendant sur idem, deux pieds trois pouces, & cet ételage a seulement deux pieds de large en bas ou sur la tuyere.

Largeur de l'ételage fur la rustine, quatre pieds deux pouces au haut. A un pied en descendant, trois pieds neuf pouces, y comprenant un pied d'angle ou pan du côté de la tuyere & dix pouces du côté du contre-

vent.

A deux pieds en descendant sur idem, trois pieds, dont huit pouces d'angle du côté de la tuyere, & huit pouces du côté du contrevent.

A trois pieds en descendant sur iden, vingt - sept pouces & demi, dont lix pouces & demi d'angle du côté de la tuyere, & huit pouces du côté du contrevent.

. A quatre pieds en descendant sur idem, dix - huit pouces & demi, dont trois pouces d'angle du côté de la tuyere, & trois pouces du côté du contrevent.

A quatre pieds & demi au bas de cet érelage fur la ruftine, quinze pouces de large, y compris deux pouces d'angle du côté de la tuyere, & trois pouces du côté du contrevent.

Largeur de l'ételage sur le contrevent au haut, quatre pieds dix pouces.

(a) Partie du creuset qui est en oppofition avec le côté de la tuyere, ainsi que les pieces qui composent cette partie.

de tympe est indifférente ; elle n'ell portée ici que pour l'exactitude des dimentions. A un pied en descendant, trois pieds dix pouces.

A deux pieds en descendant, trois pieds deux pouces.

A trois pieds en descendant, deux pieds huit pouces.

A quatre pieds en descendant & sur le contrevent, deux pieds trois pouces & demi.

La hauteur perpendiculaire du fond, au haut de l'ételage du contreveut, est de cinq pieds dix pouces neuf lignes, & cette hauteur par inclinaison est de fix pieds deux pouces trois lignes.

La hauteur perpendiculaire du fond, au haut de l'ételage de la tympe, est de cinq pieds dix pouces neuf lignes, & cette hauteur par inclination

est de six pieds quatre pouces.

Hauteur perpendiculaire du sond au haut de l'ételage de la tuyere, cinq pieds
onze pouces, & cette hauteur par inclination est de six pieds quatre pouces.

Hauteur perpendiculaire du fond au haut de l'ételage de la ruffine, cinq pieds onze pouces, & cette hauteur par inclinaison est de six pieds quatre pouces.

Profondeur ou longueur du fond de la rustine à la dame, quatre pieds, Largeur du fond contre la dame, quatorze pouces.

Hauteur du gueulard, ou cheminée, depuis l'extremité d'en - haut des

ételages, jusqu'à l'extrémité horizontale de la bune, treize pieds. (a)

La bune a fur la ruffine & la dame vingr-deux pouces d'ouverture, &
fur le contrevent & la tuyere vingt-fix pouces.

Procès - verbal dresse & arrête le 4 mai 1776, sur une sente de mine de fer exécutée à Aizy le 30 avril, le 1, 2, 3 & 4 mai de la même année.

Nous fouffignés, Jean-Nicolas Dorival, avocat en parlement de Paris, prépofé par fon alcelle féreiniffine monfeigneur le prince de Conty, pour tère témoin des opérations ci-deflous; Jaqueus-Nicolas Roctiers de la Tour, écuyer, confeiller du roi en l'hôtel-de-ville de Paris & céhevin ; Claude-Jofeph Monnito de Fonrelle, ancien maitre des forges des Trois-Fvèchès & de Franche-Comté; Edme Rigoley, maître de forge à Aity, près Montar en Bourgogne, François Gauvenet, commis de la forge dudit fieur Rigoley; Michel Chaudouet, fondeur dudit fourneau d'Airy i & Pierre Malgras, chef marteleur de ladite forge affifté de M. Jofeph-Gabriel-Baille Ducles, sonfeiller du roi, gluie ul 'éléction de Tonnerre, délègué à M. Geradin,

(a) La cheminée dite le gueulard, & les ételages ont été montés à quatre pans : en appelle bune une fausse paroi excédant le massif, & sur laquelle le chargeur peut sommodément porter & sever une charge. Ou a fuivi la feconde opération de fonte dans l'ordre fuivant : trois raffes de charbon de bois , deux raffes de charbon de terre préparé, huit couches de mine , deux livres de chaux étenite , & quarante-neuf livres de terre d'het-bue. La gueufe qui en elt provenue le premier mai à fix heures dix minutes du matin , numérotée 360, s'eft trouvée ètre du poids de quatorze cents foixante & quince livres , ci. . . 1475. (3)

La troilieme fonte a écé conduite par un régime différent; M. Monniot de Fonrelle voyant une ardeur tries-grande, & qu'on pouvait, finas craime de faire aucun rort au fourneau, porter à tout charbon de terre préparé par la méthode du fleur comet de Stuard, & profiere de tous les avantages de la bonté dudit charbon de terre préparé, a ordonnié les charges fuivantes : cinq railes de charbon de terre préparé, neuf couches de mine, fix livres de chaux étenite & quarante- neuf livres d'herbue. Ladite fonte a rendu une gueufé du poids de feira cents vinge-tinq livres, qui a été oudie è dir heures trente minutes du foir ledit jour, & a été numérotée 361. Cotte fonte a lipporté quatore charges, ci. . 1625. (4).

La quarrieme sone, iunnérosée 362, a été conduire ainst qu'il suit : deux raffes de charbon de terre de S. Etienne préparé, trois raffes de charbon de bois, huit couches de mine, ce qui a été continué six charges; les sept autres charges ont été de rois rasses de charbon de terre préparé, deux rasses de charbon de bois, deux livres de chaux éteitne, & quarante -neul sivres d'herbus : ce qui a produit une gueusé du poids de dix-neut cents livres; elle a été coule à onze heutres du matin, le 3 mai ç.c... 1900. ()

Les trois premieres fontes ont été faites avec du charbon de terre provenant de la mine de Montcennis la quatrieme fonte a été faite avec des charbons de terre provenans de la mine de S. Etienne en Forez, préparés fuivant la méthode dudir fieure comte de Stuard : toutes lefdites fontes on réufif à la firitsfaction defdits Monnior de Fontelle & Rigoley. On a briffé des morceaux de toutes elegandes qui ont été préfentés à M. le comte de Butlon qui s'est transporté à ladite lorge, & a été témoin du fuccès le plus faitsfaifiant qu'on puisfe défirer dans cette partie; ce qui prouve avec la plus grande évidence que l'on peut fonde avec le charbon de terre préparé du fieur comte de Stuard, & avoir de très excellente fonte, non-feulement en y mélant une proportion de charbon de bois, ainfi qu'il et dé-tallé c'defüs, mais emcore avec le charbon de terre préparé, fans aucun mèlange. (6)

Pour fuivre l'effet desdites sontes, le lendemain 3 mai, les soussignés se sont transportés à la sorge; ils ont fait conduire à la chausserie la premiere gueuse numérotée 378; ont fait assiner & sorger par tous les sorgerous du seur Rigoley indisseremment (7) les diverses barres de ser qui en ont été tirées, qui ont produit du fer d'un très-bon grain & nerveux les autres gueufes, numérotées 361 & 362, ont été traitées avec le mème fluccèa. Tous leditas affinges fe font faits avec le charbon de terre préparé lans-mèlanges il y a eu cependant de la variation : la gueufe numérotée 361, qui n'à été fondue qu'avec du charbon de terre préparé lans auon mélange, a produit des fers d'une qualité flupérieure, tant par fon grain que par fon nerf. M. le comme de Buffon, auquel on en rendit compte, yétle en conféquence transporté le famedi 1,4 de mai, à onze heures du matin, à ladite forge d'Aisy; il à fait recommence routes les opérations 1 on a donn formé fous fes yeux plusfeurs ronauds ou longes des différentes gueufes, que l'on a convertis en harres, harreaux è bandes de toute groffeur & épailieur, lef-quelles ont eu le même fluccès; ce qui a été juyé facilement, leflites pieces ayant été rompues en fa préfence, et ant à chaud qu'à froid. Il a eu la curiofité auffi de faire porter à la clouterie & d'y faire forger de gros & petits clous qui on tréfillé à toutes les épreuves. (8)

De toutes ces expériences il réfulte qu'indubitablement M. Williams comte de Stuard a trouvé & elt vrai poliefleur d'un fecret unique, qui elt de fondre & affiner le fer avec du charbon de terre prépare fuivant sa méthode, dans les hauts fourneaux & forges, sans rien clangre à la manutention & ulleges qui font établis dans le royaume, avec telle ou moindre quantité de charbon de bois qu'on voudrait y admettre, mais même qu'on le fait suffi avec le charbon de terre préparé, fais aucun melauge de charbon

de bois.

Il a été remis à M. le comte de Ruffon, fuivant la demande qu'il en a faite, plusieurs morceaux de charbon de terre préparé, des morceaux de fonte de diverfes gueufes & fers forgés en provenant, pour être dépofés dans le cabinet d'hilotieu naturelle de Sa Majellé : il en a été remis de même audit fieur comte de Stuard fous le cachet de M. Rigoley, dont les moitiés déditis morceaux reflent dépofées entre les mains du fieur Rigoley, fous le cachet de M. de Stuard, ledit fieur Rigoley voulant bien s'en charger, (2)

Ledit procès-verbal fait & arreté entre nous sossites à Aisy près Monsbar , le quarteme jour de mai mil Espe cent (soiante & feites, pour fervit & valoir comme de raison. Signé, Dornval. fils, Roettiers de la Tour, Monniot de Fonrelle, Riocley, Basile Duclos, M. Giarddin, le comte de Stuard, Gauvenet, Chaudouet sondeur, Pierre MALGRAS.

Remarques sur le procès-verbal.

(*) Les personnes qui ne sont point au fait des travaux de forge doivent ètre prévenues, pour l'intelligence de ces numéros, qu'en exécution de Paret du confeil & des lettres patentes du 7 mars 1747 touchant la marque des fers, les maitres de forge pour le droit de marque font tenus de pefer & de numéroter toutes les gurufis qui le coulent depuis l'inflant du tire-pâle, à compter du numéro, & de fuite fans interrupcion à chaque coulée, afin que les commis de la marque des fers qui doivent être appellés, puisfent vérifier quand bon leur femble ces gueufes lorfqu'elles font entafées, & reconnaitre fi chaque n°. el trèellement du poids porté fur le regiftre.

Ayant voulu connaître par comparaiion la différence des produits de ces expériences avec les produits cordinaites du fourneau, une perfonne réfidant à Châtillou-fur-Seine a bien voulu, à ma follicitation, faire elle-même, fur le regiltre du commis de la marque des fers de ce tems, un relevé numéro par numéro, date par date, des fontes & coulées obtenues depuis le premier avril 1776 au fourneau d'Aizy. On reconnaîtra bientôt que octte influedion m'étain nécediaire.

Le mot coulée, qui a plusieurs acceptions dans l'art des forges, signifie tantôr, comme on le voit ici, le produit en poids & en nombre des pieces coulées, tantôt, comme dans le procès-verbal, l'opération par laquelle on coule la fonte dans les moules, mieux rendue par le mot coulaison.

(1) Il n'elt pas indifferent d'etre prévenu que la gueuse précédente au num, 358, c'él-à-dire, la gueuse num, 357, était du poids de 1700. & d'observer en même tems que celle-ci, num, 357, pour laquelle on avait commencé, après la coulaison du num, 358, à admettre le charbon de terre au fourneus, vêtt trouvée du poids de 1275; il elt clair que le produit du fourneus a baisse notablement, pussique ce num, 358, au lieu d'être de 1570 ou de 1800, &c. nes c'elt trouvé que de 1275.

Cette différence dans les produits ne doit - elle pas être attribuée aux changemens des matieres admises au fourneau, lesquelles out procuré le num, 219 du poids de 1621?

Les gueufes, num. 360, 361 & 363, d'un succès varié dans leur produit & dans la qualité de ce produit, ce qui a causé quelqu'embarras au fourneau, & a procuré des fontes de qualité inférieure, de même que pour les num. 362, 364, 365 & 366, pourraient très-bien aussi provenir de

"Vadmilfion du charbon de S. Exienne, a wec lequel a été coulé le num. 362.

(2) Cette remarque femblerait donner à entendre qu'on avaite u l'imprudence de procéder aux premieres opérations dans un inflant où le fournea n'était pas en état de la marche; li cela el ft, n'aurait - il pas dù en être queltion dans le commencement du procèt-verbal ? Cette obfervation n'aurait pas échappé : il n'ett donc pas poffiéle de prendre cette allégation défa-vorablement au fourneau, néanmoins on fait exactement fur quoi compter à cet fagral par le relevé du regilitre du commis de la marque des fers,

que nous donnerous à la fin de ce mémoire, pour juger, & de ce point, & de la différence des produits au feu de braifes de charbon de terre.

- (3) Produit fort inférieur (d'après l'état des fontes coulées à ce fourneau pendant le mois d'avril) à celui qui s'obtient avec les charbons de bois dans ce même fourneau.
- (4) Que peufer (cu égard à la tenue du fourneau, donnée ci. devant de 312 à 324, de cette manœuvre forcée pour les charges, formant un volume total de 625 chacune? En faifant attention à la confitruction des parois intérieures de l'ouvreage du fourneau, ny en pierces calcaires, & à la manirere dont on a brufqué ainfi l'admiffion du charbon de terre feul dans le fourneau, ny a -t-il pas de l'imprudence ? N'a -t- on pas couru le rifique de ruiner & do porter pour la fuite du fondage, le préjudice le plus réel? Les informations que j'ai prifie à ce fujer mont appris que, depuis les opérations de M. Stuard, le fourineau n'a marché qu'au préjudice du maitre, & que pour moins perder on a été obligé de l'éteindre. Quoi qu'il en foit, le poids de 1625, relativement de 13 charges à 14, ne donne que le poids commun de 1479 : ce qui eft un poids inférieur d'envivro 23 qu poids commun de superieures. Veyez le regifte de la marque des fas.
- () j. L'inconvénient oblevé d'une part dans l'ufige des braifes de charbon de terret de S. Etienne, employées tant à la forge qu'un fourneau de fuifon du minerai; cette réuflite obtenue d'une autre part avec les braifes de charbon de terret de Montennis, ne prouvenei-lis pas la nécefifié d'une attention particulière à avoir dans la qualité du charbon de terre dont on le propofe de fiire des braifies ? Ne fuit -il pas évidemment de ces deux différences, une dépendance certaine entre le choix du charbon & le degré du cuifage, qui ne doit pas être le même pour toutes les qualités de charbon ?

Pour faciliter la réussite de cette fabrication aux personnes qui voudraient Pentreprendre, nous en avons développé le procédé dans toutes ses circonstances, sous le titre : différentes especes de braises de charbon de terre ; leur subrication en général.

- Au furplus, le choix attentif des charbons de bois qui ont pu fuppléer au manque d'activité du charbon de S. Etienne, quoique foumis à un fecond cuifige, & qui doivent être regardés comme les principales caufes de ce produit de 1900 de la geuellé 362, ne doit pas lei détourner du vrai point, c'elt la qualité de la fonte qu'il faudra toujours apprécier, ce qui va être fait dans un inflant.
- (6) Les opérations, depuis les 7 heures 20 minutes du soir 29 avril, jusqu'au premier mai à 11 heures 30 minutes du soir, paraissent avoit été suivies avec la plus grande exactitude; depuis ce dernier instant jusqu'à la coulée

coulée du num. 362, qui cft du poids de 1900, il est très -douteux que l'on puille y faire tout le fouds, les oblervations sont trop négligées: le fondeur dans ces demires inflants s'elf éloigné différentes fois de son polle, a été occupé à faire charger & régir le fourneau. La conduite tenue surtout pour la dernière geues coulée, num. 362, offre des variations s'ûtéen tibles de beaucoup de réflexions & de queltions. Dans ce moment, où il est à propos de ne point interrompre l'attention fur la luite du procès-verbal, nous nous contentons en général de prévenir le lecteur fur cette circonftance, & nous canniférons à part, en faiffaint, la qualité de ces fets.

(7) Dans cette revue il n'elt fair aucune mention de la gueuse num, 318 (du poids de 12.75), coulce apres treize charges, qui est au moins du tiers de la charge ordinaire du soumeau dont on s'elt fervi. Les maitres de forges ont à décider sur la raison de cette disférence de 415 en moins de celui de la gueuse num, 315, a un'a estuye cette geuese num, 315.

On n'a pas non plus éprouvé le num. 360; par quelle raison? Au surplus, les fers qu'il a produits se sont touvés semblables à ceux du num. 359;

l'examen qui en a été fait depuis sera rapporté en finissant.

(8) Les fers provenant des fontes faites avec les braifes de charbon de Montenis étaien pleius de nerfs, & paraifiaient très-bons ja qualité ex-cellente a été prononcée d'après la contexture de l'évoffe, d'apres l'apparence d'un bon fer nerveux jorfqu'il est réfroidi, d'après quelques effais, & cet effais font rapportés au procès-verbal. Mais ces expériences font -elles décifives l'Oouflatent -elles bien l'excellente qualité de ces fers ? Foyeç ce qui a été observé formairement en parlant de ces xoériences.

Pour accréditer une pratique qui n'est pas encore bien connue parmi nous, les rédacturs du procès- verbal devaient- lis se presser de de la laction de la comment qu'ils y out énoncé? Nous avons prostié au mot Tour, à la table des matieres, de la décirption du cabellan propre à s'ailurer de la qualité du ser de barres, lorsqu'elles sont entiérement refroidies, & qui a cér publiée dans un ouvrage de M. Griguon. Au striplus, nous sommes en état de suppléer à extee omission des commissiers : la personne à laquelle nous sommes redévables des détails hiltoriques que nous donnons ici, a bien voulus faishier à coutes nos demandes, & nous pouvons affurer qu'elle est digne de toute confiance, non-leulement comme témoir des expériences portées au procès- verbal, mais encore comme connaissieur. Voic iles remarques & les expériences faites ultérieurement sur les barres de fer fabriauses avec les grueufes.

Avec celles num. 359, 361, 362, il y a eu quelques barres fabriquées, 1º. Les fers provenant du num. 359 avaient l'apparence d'une bonne quatré; mais ils étaient difficiles à raffembler fous le marteau, étant chauds Toms XVIII.

Y y

au point nécessaire d'attirer la loupe en barre, & ils étaient alors disfossés à éclater de toute part; d'ailleurs ils n'ont pu soutenir l'eltampage à chaud, non plus que les num, 361 & 361; & l'on adirer dans l'exacte vérité, que ces fers, num, 379 & 361, étaient de la qualité de ceux connus dans le commerce pour rouvezaint.

29. Les fers provenant du num, 361 avaient cependant l'apparence de la qualité la plus supérieure, étant très-nerveux & pliant à froid dans tous les sens sans se casser, la fusion du minerai en sonte & la réduction de cette sonte en ser forgé avant été faites au seu de braises de charbon de Montenis.

3º. Les fers provenant du num. 362, dont le minerai a été fondu au forurneau en partie avec les braifis de charbon de S. Etienne foumifies à un fecond cuifige, fe font trouvés de la qualité la plus inférieures au point que le fer forgée ne préfentait dans la califure qu'un gros grain (vulgairement nommé ait de crapaud) terme, a vec l'apparence du luifant du charbon de terre. Dans le faix il flut de la plus grande difficulté à marteler dans fis fabrication en barres, les paries de unétal ne voulant pas fe réunit : des paries de cos burres portées à la groffe cloureire, ce n° a été qu'avec beau-coup de peines & de foins qu'on eft parvenu à en faire au feu du charbon de bois quedques clous dont les parties feuient mal [Oudées].

4º. Le num, 3ca ayant été, après le départ de M. Suuard, fabriqué en fer au feu de charbon de bois, ces fers ont fouffer à la clouterie pluz du quart de leur réduction, tandis que les fers ordinaires n'y fupportent qu'un cinquieme; en même tense ces clous ont emporté à la bivitication à la forge du cloutier un tems plus considérable; enfin, à l'emploi ils fe font trouvés fragilies. Une partie des fers de ces deux num, 3c6 x 3c3 n'ay uètre deflinée au rouage, non-feulement parce qu'ils n'ont pu supporter l'édempeur, mais encore à cauté de leur eraude fraellité.

6°. Mèmes observations sur le num. 363.

Les épreuves à la clouterie, énoncées au proces-verbal, comportent plutieurs remarques. Il est d'abord à propos de savoir que ces épreuves ne

tombent point fur les num. 319 & 361.

Les fers provenant de ces fontes se sont trouvés de la qualité la plus inscrieure. Pour les fers provenant des sontes faites au seu de braises de charbon de S. Etienne, on a été obligé de les mettre avec grande perte à la clouterie, & les consommateurs en ont fait des reproches.

La qualité des fers provenant des sontes faites avec les braises de charbon de Montcenis, quoique pleins de nerfs, n'a pas eu plus de suffrages. Il es est revenu de même des plaintes de la part des consommateurs.

(9) Il a été remis auffi entre les mains du fieur Rigoley, fous le fecau de M. le comte de Stuard & de M. Rigoley, des morceaux de fonte

& de fer du num. 361 feulement; pourquoi n'eu a-t-il pas été fait de même pour les num. 369, 365.2 C'éstia la vaie maniere de laire une comparailon auchentique; mais un bon nombre d'échantillons des fers prevemant de ces num. 369, 8,362, donnés à une perfonne qui a bien voulu s'en deffaifir en ma faveur, annoncent l'infériorité de leur qualité, ainti que de celle des fontes dont ils font provenus.

Examen des conclusions du procès - verbal.

En me chargeant volontairement de la tâche que je me suis imposée dans mon ouvrage, de raffembler fous un même coup d'œil, non-feulement tout ce qui a rapport aux usages ordinaires du charbon de rerre, mais encore tout ce qui pourrait venir à ma connaissance touchant les différentes tentatives faites pour en multiplier , pour en étendre ou pour en perfectionner les avantages , j'ai eu soin particuliérement pour ce dernier article de me tenir en garde contre toute espece de prévention ou d'enthousiasme; je n'ai aucune raison de présenter ou d'adopter, comme méritant de l'être, des procédés douteux ou imparfaits, encore moins des procédés défectueux. Les questions, ainsi que les observations sommaires ; auxquelles nous avons eru devoir donner place en exposant historiquement les opérations de M. le comre de Stuard, ont du fuffire pour faire naître d'autres questions. & pour donner lieu à des idées plus approfondies de la plupart des perfonnes qui par état s'occupent en grand des travaux métallurgiques : les conclusions qui terminent le procès-verbal nous ont paru mériter d'être discutées à part. On ne peut se dissimuler qu'elles sont trop généralisées; qu'en même tems elles ne font point conféquentes aux opérations auxquelles on a voulu les rapporter. Ces opérations n'apprennent rien de neuf; la question à laquelle se réduit ce que l'on cherche en France depuis long - tems , & que M. Stuard a dû chercher , est bien simple. D'après les données & les conditions, il ne s'agit que de trouver dans les opérations dirigées par M. Stuard, telles qu'elles font rédigées dans le prosès - verbal, la folution du problème que nous avons exposé généralement.

En commençant par le combultible fublitué au charbon de bois pour la fonte des nuines, on voir que pour les opérations exécutées à Breteuil il a été employé un mauvais charbon: on voir que celui de S. Etienne s'élé trouvé mal conditionné; qu'enfinite il y a eu une irrégularité considérable dans les charges: donc point de facet fur le charbon à employer; donc point de méthode fur le dégré de feu à donner au charbon pour le réduire en brassles, lequelles néamnoints doivent par leur qualité douce influer auxant en brassles, lequelles néamnoints doivent par leur qualité douce influer auxant en brassles, lequelles néamnoints doivent par leur qualité douce influer auxant en brassles, lequelles néamnoints doivent par leur qualité douce influer auxant en brassles plequelles néamnoints doivent par leur qualité douce influer auxant en brassles ples que le manuelle de la consideration de la consideration

que le grillage de la mine, foit fur la qualité des fers, foit fur la foute ent fourmeau. Ne remarque-t-on pas au contraire, dans toute la marche divisé à Aizy, une incertitude fourenue, & fur la connaillance préalable des charbons de terre, & fur les regles que lon pourait flatuer touchant la libritation de ces brafles ? Pour reulir genéralement à ce que ces brails: foient bien conditionnées, c'ell-à-direr, qu'après leur cuifage elles ne foient pais fournies de ce qu'on veu enlever au charbon brut par la préparation qu'on lui fait efluyer, ou qu'eiles ne foient pas énervées ou meme trop confommées par un cuifage poulé diferpoprosionnément à la nature du charbon en qu'on la fur de la préparation pur préparation pur préparation pur préparation pur regle de conduite dans le gouvernement du feu.

Pour ce qui est de l'avantage, au moins économique, de ces braises, & de la préférence à leur donner sur le charbon de bois, pour ces sortes d'opérations, c'est une affaire de comparaison. Sans doute on a voulu tout au moins s'en affurer au fourneau dont M. Roettiers avait fait l'acquifition dans les environs de Montcenis, & qu'il fit aller au feu de charbon de bois. Nous ignorons ce qui a été reconnu à cet égard; nous nous fommes peu embarralles, quoique nous en ayons encore été à même, d'avoir la communication des réfultats obtenus dans ce fourneau. On fait, dans les opérations ordinaires au feu de charbon de bois, le nombre de bannes (a) nécessaire pour fondre une quantité de mine suffisante pour produire un millier de fonte en douze heures. On fait le coût de la banne achetée dans la foret, &c. Il est aise ensuite, par rapport aux conformations, par rapport au tems employé à la fusion, & par rapport au produit, de comparer le tout avec le travail dirigé par M. Stuard, avec les opérations du même genre exécutées avant lui avec fuccès, c'est-à-dire, avec les résultats que nous avons donnés des opérations au fourneau de Newcastle, au fourneau de Sultzbach, même avec l'esfai de M. de Morveau : tout est connu & fixé par l'expérience. Les personnes du métier, auxquelles nous prétendons uniquement faire connaitre les tentatives exécutées à Breteuil & à Aizy, & à qui il appartient d'en juger, n'auront pas de peine à prononcer fi la conduite tenue dans ces opérations s'accorde bien avec les idées recues dans l'art des forges & fourneaux à fer. La seule lecture attentive du proces - verbal a du leur suffire; toutes les réflexions qui en sont des dépendances, les nouveaux détails dans lesquels nous allons entrer relativement à la conclusion de cet écrit, ne sont que pour

(a) Bannes, différentes par leur poids, foit à raifon de celui du charbon, foit à raifon de la banne même, contiennent 20 poinçons: le poinçon, dans quelques endroits, a 20 pouçes de diametre fur 28 de hauteur; il se trouve des bannes qui ne pesent que 1500 livres. Entre Sambre & Meuse, on estime que la banne pese 2560 livres. les perfonnes peu au fait de la mariere, & qui néanmoins pourraient être curreules de tenter de nouveaux clisis en ce gente. Il nous a paru utile dans ce cas, & même polifible de mettre les opérations qui viennent d'être expofées, & les conclutions du procès-verbal, à portée d'être jugées par les perfonnes les moins infitruites. Une fuite de théorèmes & de lemmes que nous allons ratiembler fur la fonte des mines, & dont l'application fe fera naturellement, remplira à peu près ce but; la liaifon de ces lemmes entr'eux formera un enchainement de rapports directs avec les opérations décrites dans le procès-verbal, & conduira, par des principes connus, à appercevoir le défaut de ces opérations. Cef fainti que les principes des arts peuvent être réduits de maniere à être faits facilement par les perfonnes capobles feulement d'une attention raifonnable. Celles qui defiercont un plus grand éclair, ciffement, le trouveront dans la defeription de l'art des forges & fourneaux a tet.

THÉOREME I.

L'art des forges & fourneaux à fer confifte à établir dans un fourneau une grande chaleur avec le moins de combustible possible,

THÉOREME II.

Le fer ne pent subir l'action du seu, ou qu'il n'acquiere un degré de perfection, ou qu'il ne se détruis. Dans l'opération la mieux conduite, il s'entraine nécessiriement braucoup de ser qui se scorise, & coujours il y a une perte considérable de la sibblance: la science, l'habileté, en traitant le fer, consistent donc à en retenit tout ce qu'il peut sournir, de maniere qu'il s'en consomme en pure perte le moins possible.

LEMME I.

Un fourneau de fonderie demande à être rempli avec égalité, uniformité & fans relâche.

LEMME II.

La quantité mesurée & combinée d'alimens pour le fourneau, eft ce qu'on appelle charge; elle fe donne fuccellivement à des distances réglées d'environ quatre-vingt minutes de durée, & doit le confommer en tems égaux; la régularité de ces charges n'elt pas une circonflance de moindre conféquence que l'uniformité des mines & des charbons ; l'exaditude du produit d'un fourneau en dépend aussi élémitellement (a). On doit dont

(a) La pratique du maître du fourneau pour employer plus de matériaux, loin dont on s'est fervi, & qui est annotée dans qu'il en résulte de l'avantage, il s'ensuit le procés-verbal, est des plus fages; car beaucoup d'inconvéniens, soit pour la cun-

faire attention que ce n'est qu'avec la plus grande prudence qu'on doit se permettre de s'écartet, même le plus légérement, de la maniere dont un fourneau se charge.

LEMME III.

Le mèlange proportionnel d'alimens pour le feu, ainsi que de minerai, de fondant & de correctif, dont les charges doivent être compolées, est décidé article de conféquence.

LEMME IV.

Le volume du charbon doit être invariable. (a)

LEMME V.

Le volume proportionné de mine au charbon employé, est un article fur lequel on eft affez d'accord. Dans pluficurs provinces, il est presque généralement recu que, pour les plus grandes charges, le nombre de conges peut être porté à vingt-quatre sur douze rasses de charbon ; on peut cependant observer que quelques maitres de forges n'adoptent point cette preportion.

LRMMR VI.

La proportion de mine avec le charbon en général, est estimée comme 4010 est à 2484, ce qui donne 1798 de fonte; chaque coulée, supposée de neuf charges, est de douze heures de durée, devant produire de dix - huit cents à deux mille au plus pour une mine riche,

Un fourneau bien conduit peut, à vingt charges, produire cinq milliers de fonte en vingt-quatre heures, & foutenir un an & plus de travail; on prétend même qu'il est des especes de mines qui, à ce travail, produiraient jusqu'à six ou sept milliers, sans différentes circonstances qui peuvent réduire ce produit à moins de moitié.

LEMME VIII.

Le déchet ordinaire de la fonte réduite en fer, est communément d'un

du mélange de beaucoup de matieres. (a) Le poids variable du charbon & la contenance de la raffe différente dans diverses provinces , fait que cet article ne

fommation d'alimens, foit pour la difficulté peut s'évaluer exactement que dans chaque forge. M. Grignon fixe ce volume à cinq raffes, pefant 230 livres, ce qui ferait 170 livres pour une raffe pelant 14 livres.

tiers au moins; quinze cents de fonte pour un mille de fer, le poids diminuant au prorata du nombre des chaudes & des coups de marteaux.

De ces principes conflatés par l'expérience fondée fur des contaiffances certaines de la mine, fur une manipulation intelligente, il rédule un procédé conflant & invariable dans tons les points, un départ exact des matieres étrangerse qui relitant uniest intimement à la fonte ; & en même tems, dans chaque endroit, un état de confommation fixe pour un mille de fonte. & vour un mille de forte. & vour un mille de fere.

Les opérations d'Airy avec les braifes de charbon de terre préfentent, à l'égard des réfultats, un fait qui ell à remaquer. Il a été employé, pour parvenir à la coulaison, heauconp plus de tems que si l'on eût employé des charbons de bois : de là deux inductions très probables; favoir, une plus grande confommation de combutible, è dans la fonte une qualité défectuelle, suite nécessaire de la lenteux avec laquelle on est parvenu à la coulaison.

Quant à la manipulation variée, il est aifé d'en juger, en suivant dans le procès-verbal les charges qui ont en lieu pour chaque gueuse. L'attention & l'exactitude à suivre la fonte du num 363, & peut-être de quêlques autres, ne font pas bien constaées. Voyet la remarque frieme. Enfin l'in-sinuation que préfente le procès-verbal sur la gueuse num. 359, voyez sa remarque 2, mérite d'être réduite à sa justile valeur. Le registre portait du commis de la marque des sers à Châtillon-sur-Seine, peut rempir ce dernite objet: j'ais cherché à m'en éclairer d'une manière positive.

Corollaires pour se vir de résumé à ce mémoire.

En terminant cette analyse des opérations exécutées à Breteuil & À hizy, mous ne pouvons nous empeubente de revenir à une réflexion qui certainement se présentera à l'idée de nos lecleurs. Plusieurs d'entr'eux regresteront fans doute que les intentions du ministre qui a facilité ces tentatives, & les dépenses dus gouvernement foient entiérement infructueules. Ne fersit-ipas au moins à desirer qu'elles pusient servir dans les occasions où l'on voudrait tenter d'autres esiais l'elles nou téc mes vues en folliciant des renfeignemens qui ne me sont parvenus qu'avec bien de la difficulté , & pour léquels j'ai été obligé de m'adreiest (uccessivement à différentes personnes. Le motif d'utilité qui m'a conduit, m'eugage à essignet personnes. Le motif d'utilité qui m'a conduit, m'eugage à essignet personnes de l'est personnes d

En s'arretant d'abord-à ce qui regarde le combustible que l'on voudrait

fabilituer à celui qui est d'usage, il me semble qu'il est plusieurs questions

bonnes à faire.

1º. Ne ferait-il pas néceflaire de connaître, d'une maniere très précife ou três approchante; le degré de chaleur de ces braifes, par comparaifon avec le degré de chaleur du urbarbon de bois, & fur tout avec le degré de chaleur du même charbon de terre brux? Pour ce fecond article, célt-dire, pour ce que j'appelle braifes de charbon de terre, j'ajoute ici, d'un charbon de terre fuppelé convenablement chofi, un auteur qui, je cross, et M. Baumé, a avancé comme certain en général, que trois dofes de charbon de terre cuir, célt-à-dire, ainfr édut en braifes, produifent la nième chaleur qu'une dofe de ce même charbon donnait brut, ou avant d'être préparé.

2°. N'y a-t-il pas une attention à faire pour ces braises comme pour le charbon de bois, relativement au tems écoulé depuis le cuisage, qui peut le

rendre plus ou moins actif?

3°. Pour les forges, il ne faut employer le charbon de bois qu'après trois femaines de fon refroidissement. S'il est trop nouveau, il se consume trop vite. & sa chaleur très-brusque altere le ser.

Les braifes de houille long-tems reposées, c'est-à-dire, employées longtems après leur fabrication, conservent-elles toute leur qualité ?

Pour nous rapprocher maintenant de l'expérience en elle-même, c'ellà-dire, d'une expérience pour laquelle, en cherchant à éviere les frais d'une conftruction ad hoc fur les principes de M. Genssane, on voudrait fe fervir des hauts fourneaux de forges, tels qu'ils sont établis dans le royaume (a), ne pourrait-on pas proposfer la marche suivante, si l'ont voulait éviter la dépense du fourneau propossé par cet auteur l' Nous exjons d'autant plus devoir exposir ei cette marche, qu'elle ell le résultat des réstations de l'une des personnes qui se sont précés obligeamment à nos différentes demandes succellives : c'elt par conséquent chos à laquelle cette personne a seule part, qui lui appartient en propre, & dont elle n'est pas libre de sé dévouiller par modeltie.

1°. Echauffer le sourneau avec du charbon de bois, & le faire marcher de même jusqu'à ce qu'il y ait au moins vingt coulées de faites au charbon de bois.
2°. N'admettre par charges, dans les premiers instans, qu'une demie

rafée de charbon de terre.

3°. Après s'être affuré que la qualité de la fonte & des fers fe trouve la même qu'elle était avant l'admiffion du charbon de terre, augmenter alors d'une autre demic rafée de ce charbon, & ainfi de fuite, jusqu'à ce qu'on fût

(a) Tous les fourneaux à fondre la mine de fer, font des fourneaux à manche, conftruits dans les principes des athanors, & dont la tour est perpendiculaire au foyer.

convaincu que l'on ne peut faire mieux; il n'est pas difficile de présumer qu'il peut être fort effentiel d'habituer peu à peu le corps d'un fourneau en feu à un combustible, qui est pour lui un aliment tout nouveau, & dont la qualité encore mal connue doit autant influer fur la qualité des fers, que la qualité des charbons de bois influe sur le même point. Il serait très-permis de penfer qu'il conviendrait d'agir avec la même circonspection aux foyers de forge construits suivant l'usage des lieux, tantôt en renardiere ou à l'allemande (ce qui est la méthode la plus économique), tantôt en affinerie.

4º. Chercher à fixer la quantité de chaux qu'il conviendrait d'ajouter, foit aux fourneaux, foit aux fovers de forge, ainsi que le tems de l'y admettre. (a) De l'utilité de l'admission du charbon de terre à la fusion des mines; telle mine en admettrait une plus grande quantité que telle autre mine, sans que la qualité des fontes & des fers en fut altérée; ce ne sera pas avec des principes vagues & généraux que l'on peut admettre une feule méthode.

Dans le nombre des citoyens, entre les mains desquels la fabrication des fers est aujourd'hui, il en est plusieurs qui non - seulement sont très-éclairés, mais encore qui sont capables d'en étendre la connaissance; l'intérêt général doit être une circonstance pour les engager à communiquer sur cet obiet le fruit de leurs lumieres & de leurs expériences : l'hiltoire sommaire que nous publions de l'usage que l'on a tenté des braises de charbon de terre, pour fondre la mine de fer & affiner la gueuse, leur ouvre un autre champ non moins important,

A-VIS INTERESSANT

Aux phyliciens naturalistes, aux entrepreneurs d'exploitation de mines de charbon, aux propriétaires de mines, aux chefs d'atteliers à fourneaux & autres consommateurs de chauffage, sur les differentes parties de cet ouvrage qui peuvent concerner les uns ou les autres, & qu'ils peuvent se procurer separement.

Pour remplir le but qu'on s'est propose, en entreprenant ce travail, de raffembler de toutes parts ce qui tient au charbon de terre , de faire de cet

(a) L'auteur du mémoire que j'ai cité lesquelles il est parvenu à persectionner sa plus haut, fur les moyens d'améliorer les methode d'admettre la chaux fondue aux fers aigres, & de leur ôter leur fragilité, foyers de forges, à fixer la quantité & le fait connaître les différentes tentatives par tems de l'y admettre. Tome XVIII. Ζz

ouvrage une espece de dipot général dans lequel on puisse aller à la cecherche des distirens renseignemens à desirer touchant l'histoire physique, l'extraction le commerce & se vuliges de se fossile, il técé indispensable en
propose de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce del la commerce del la commerce de la comm

La premiere, publiée en 1768, est l'histoire physique, tant du charbon de terre que de se mines, ou, si l'on veut, la comaissance de la substance soumise aux opérations ultérieures de l'exploitation & des divers usages; cette partie est principalement du ressort du naturaliste, qui peut s'en tenir à

cette premiere distribution de l'ouvrage,

La Îconde partie, composse d'une premiere & d'une seconde section publéses en 1737, s'ait comaitre la pratique de l'exploitation, les usages & le commerce du charbon de terre au pays de Liege & en Angleterre; elle peut regarder les propriétaires de terreins à charbon, comme premiers intéresse à avoir des notions fur les moyens pratiqués pour mettre en valeur une production de leur sol, ait les moyens pratiqués pour mettre en valeur une production de leur sol, ait les moyens pratiqués pour mêtre plaval et residunt en étureprendre de ces exploitations, & qui doivent être jaloux de réuliff, s'astificaront à sonds dans ces deux sections sur l'art de conduire en grand les souilles & les travaux souterreins.

La troifeme fection de cette feconde partie, publiée en 1774, préfente le même tableau pour la France feulement. Les différentes provinces du royaume qui possible en mines de charbon de terre (& elles sont nombreuses) sont passible son expense de la considerace de la maniere dont on y exploite ces mines du prix & de la qualité du charbon qu'elles sournisses y du prix & de la qualité du charbon qu'elles sournisses y de prix en prendre une proprie de la considerace provinces. La marche de ce commerce dans Paris y est consigné dans toutes se spaties, pour aider à en prendre une idée, & éclairer en même tems fuir le monopole ouvert & caché. L'homme d'état, verieux de porter sis fuir le monopole ouvert & caché. L'homme d'état, verieux de porter sis

(a) Avertiffement de la description des arts par l'académie royale des sciences, publié en 1759, & inséré à la tête de la description de l'Art du charbonnier de bois, la premiere qui a paru. regards fur les nouvelles fources de richeffes & de commerce intérieur , pourra puifer dans cette féction quelques vues de fépéculation fur la circulation animée de ce commerce, fur les moyens d'augmanter l'avannage du négociant de du confommateur, fur la législation retainte à ces mines, même fur les abus par lesquels on parvient fouvent à en éluder la fagesse. Voyez l'introduttion.

La quatrieme section est divisée en quatre articles, dont les trois publiés en 1776 renserment une théorie-pratique de l'exploitation, & des vues générales sur l'administration des exploitations de mines; cette partie regarde proprement ce qu'on pourrait appeller ses ingénieurs des mines de charbon de terre.

Le troisieme & dernier article de cette quatrieme section publiée en 1777. traite de tout ce qu'on peut retirer d'utile pour les arts, tant du charbon de terre brut, que de ce qu'il laisse après lui lorsqu'il a passé par le feu. Ce fossile y est ensuite considéré en particulier comme combustible qui ne doit pas etre absolument exclus des sourneaux métallurgiques, & qui peut dédommager complétement du dépérissement des forèts pour les foyers domestiques. Les personnes qui sont les vraies intéresses à la chose, c'est-à-dire . les différens consommateurs & artistes qui ont besoin d'appliquer le seu à leurs opérations, trouveront dans cet cifai de théorie-pratique, des regles de conduite pour employer à leur avantage le charbon de terre dans leurs atteliers. Tous les endroits enfin qui éprouvent de la difficulté pour le chauffage, y reconnaitront les resources de ce fossile, pour suppléer à la rareté & à la cherté du bois ; on peut dire que cet article est pour des provinces entieres, foit en France, foit en pays étrangers, qui font menacées de disette de chauffage, une éveille importante sur le combustible qu'elles possedent dans leur fol, ou qu'elles peuvent tirer, par la communication des rivieres, des contrées qui les avoilinent.

Note des éditeurs. On voit à la fuite des travaux de M. le comte de Stuard un reconirir a lditions & de corrections pour l'ouvrage même de M. Morand; & mous devons d'autant plus les fupprimer ici, que tout ce qu'elles contiennent d'intéreffant efft tré des notes que nous avons ajoutées au texte

de la premiere partie de son ouvrage dans notre tome VI, & donti il a cru devoir tranfcrire quelques unes dans celui-cil, afin, comme il le dit lui-même, que l'édition Parifienne des cahiers des arts in-sol. se trouve, comme la nôtre, revue, corrigée & augmentée.

Zzii



NOTIFETTEC ADDITIONS

NOUVELLES ADDITIONS.

Manufacture de menus bijoux & ustensiles de jayet.

La propriété de quelques charbons comus dans différens pays, de pouvoir erte débirés, comme l'ambre, en petite ouveriges utiles ou curieux,
en utlenfliet de cabiness & de ménuge, talfés, pommes de cannes, faileres,
tabairers, fambaeux, grands écritoires de bureaux, & c. m'el point du
tout un objet éranger au plan de notre ouvrage. Les collections d'hitfoire
naturelle offrent de ces échantillons de différens pays, où l'on s'occupe de
cette effece de bijouterie de goût pour les colonies. Ce charbon, kanad
ceats, commun en Anglectre, dans le Stafforshire & le Lancashire, &
qui n'elt autre chose que le jayet, ne se travaille pas, un rapport de
Robert Plot, avec des outils à pointes; ils calieraient le charbon: en emploie d'abord à cet ouvrage de grosse limes, auxquelles on fait succéder
enfuite des limes plus fines; on acheve de poir avec du jone

Ce dèbit du charbon de terre-jayet en petits ouvrages, peut être pour quelques cantons un commerce digne d'attention. M. le Monnier (a), en parlant des mines de jayet de Bugarach, bourg fitué au pied du pie du même nom, dans le Rouffillon, remarque qu'on y travaille cette matiere aufler proprement, pour en fier des colliers, des boutons, des boutons, des

M. de Genssane (b), qui a vu à Peyrat & à la Bastide, villages sur le Ters, dans le vallon de Sainte-Colombe, deux moulins à jayet, en donne une description que je vais placer ici.

Moulin à jayet pour la polissure.

Celui de Bugarach elt renfirmé dans un bătiment quarré, de feize pieds dans œuvre, dont le fondement en terre occupe en longueur tout le milieu: ce fupport de l'édifice est une voûte de huit pieds de large, de fix pieds de hauteur, & qui s'eleve d'un bon pied au-deffins du rez-de-chaussée, pour formet le fol ou le plancher du laboratoire.

(a) La méridienne de l'observatoire royal de Paris, par M. Cassini de Thury, avec des observations d'histoire naturelle, faites dans les provinces travesses par la méridienne, par M. le Monnier, page CCXV.

(b) Hittoire naturelle de la province de Languedoc, tome IV, page 205.

Cette voîte eft percée au centre d'un trou de dix-huit pouces de diametre, & reçoit un arbre vertical de dix pouces d'équartifiage & de quinze
pieds de longueur. Cet arbre eft garni par le bas d'un pivot de fer arrondi
en fuseau, qui porte fur une crapaudine de cuivre entaillée à demi-hois fur
une traverté à monté-enterrée fur le foi de la voîte. L'extrémité fupérieure
de l'arbre eft garnie d'un tourillon engagé dans un anneau de far, & fixò
dans une poutre qui porte de part & d'autre fur les mus du bâtiment, &
afin que la poutre ne varie point, elle eft retenue par deux traverses placées en
croix fur les quarte angles du même bâtiment.

Cette charpente forme tout-à-la-sois le plancher supérieur du laboratoire, & soutient celle du bâtment qui, comme on vient de le voir, a quatre faces.

L'arbre montant porte une roue horizontale à ailerons recourbés, de cinq pieds de diametre; elle elt entiferennet fembable à celle dont on fait utige dans la plupart des moulins du Languedoc & du Dauphiné 5 fa potion est fluy l'arbre, dans la voûte 3 dix 4-huir pouces de terre, & elle reçoit d'un canal ou lançoir fait d'un gros arbre creoff, l'eau qui y eft amenée par un canal pratiqué de cet efte au rec-de-chauffée; elvoi l'on voir que cette roue tourne plus ou moins vite, (pivant qu'on lui fournit plus ou moins d'enu.

Le même arbre portant la roue, après avoit traverfé le trou pratiqué à la voûte, porte un tambour favé à deux pieds & demi au-deffiss du foi du laboratoire, où il elf foutenu par un croifilon emmortais dans l'arbre. Ce tambour a trois pieds de hauteur, fur cinq pieds de diametre; il elf formé avec des douves comme celles d'un tonneau, & elt trés-uni & poi autour; fon diametre ell le même par le haut & par le bas, ses deux fonds débordent d'un bon pouce tout à l'entour, ce qui donne à ce tambour la forme d'une efpece de groffe bobeche; de manière que la roue qui eft dans la voûte ne flurait tourner fins que le tambour ne tourne également,

A un pied au-deflits du tambour, il y a un canal circulaire d'environ buit pouces en quarré dans œuvre, qui regne tout à l'entour du tambour, & dont la moitié déborde en-dehors. Ce canal reçoit l'eau par un petit chieneau qui aboutit à une auge placée au - dehors du biciment, & cotte même eau est élevée dans l'auge par une légrer roue à pots, placée fur le courant de l'aqueduc qui conduit l'eau fuit la roue placée au bas de la voûte.

Lorque le canal circulaire se trouve aux deux iters plein d'eau, il y a un petit canal de déharge à l'opposite du premier, qui conduit l'eau superdue hors du bâtiment; on a sur-tout grand soin que tous ces chêneaux ne perdent pas une goutte d'eau, afin d'éviter toute espece de gâchis dans le laboratoire : on ser abientot connaître leur usige.

A dix-huit pouces de distance de la fursace du tambour, & à neuf pouces plus bas que son fond inférieur, sont places horizontalement & à égale diffance tout à l'entour, fix meules entiérement femblables à celles des lapidaires , avec cette différence que celles-ci font d'un gres très-fin & tresdur; elles ont quinze pouces de diametre, fur environ un pouce & demi d'épaisseur; elles sont montées chacune sur un axe ou arbre vertical de fer, d'un pouce en quarré, & dont l'extremité inférieure qui est au - dessous de la meule, est faite en pointe, & portée sur une petite crapaudine fixée à fix ponces au-dessous de la meule. La partie supérieure de ces arbres, qui est au-deffus des meules , est arrondie à fon extrêmité en forme de tourillon, & s'éleve à trois pieds au-deflus de la meule, où elle est engagée dans un petit collet de fer, fur une petite charpente ou espece de potence : ce qui maintient l'arbre à plomb, afin que la meule foit parfaitement horizontale. Au moyen de ces précautions, les meules tournent avec tant d'aifance, qu'au moindre monvement qu'on leur imprime elles se nieuvent long - tems fans s'arrèter.

La partie supérieure de chaque arbre est garnie d'une bobeche de bois dur, de quatre pouces de diametre, & d'environ cinq pouces de longueur, v. compris leur bourrelet. Ces fix bobeches font toutes placées à différentes hauteurs fur leurs arbres, enforte que chacune répond à-une hauteur différente du cylindre ou tambour.

Chaque bobeche recoit une courroie ou laniere de cuir flexible qui passe fur le tambour de la même maniere que celles des roues de couteliers; avec cette seule différence , que chez ces ouvriers le mouvement est vertical , au lien qu'ici il est horizontal. De cette maniere, les six courroies se trouvant fur le tambour à des hauteurs différentes, font féparées les unes des autres, & ne s'embarraffent point au moyen de la disposition des bobeches; & c'est afin d'éviter cet inconvénient, qu'on les a placées à différentes hauteurs fur leurs arbres. On ferre & on lâche ces lanieres à volonté, suivant que le travail l'exige, au moyen d'une petite courroie en forme de lacet, à peu près comme l'on nouait autrefois les courroies des fouliers.

Par cette disposition, le tambour ne saurait tourner sans faire tourner en même tems les bobeches, & conféquemment les meules, avec beaucoup de facilité. M. de Genssane a observé que, lorsque le moulin travaille rondement, le tambour fait son tour en quatre secondes de tems, & consé-

quemment les meules font près de quatre tours par seconde.

Ce travail ne pouvant se faire qu'autant que les meules sont continuellement arrosees d'un filet d'eau, le canal circulaire, dont il a été parlé, est percé d'un tron vis-à-vis de chaque meule; chaque trou est garni d'une espece de robinet de bois, au moyen duquel, & d'un petit cheneau qui est au-desfous, on fait tomber fur la meule l'eau qui y est nécessaire.

Les meules font enchisfées à feur dans des lunettes pratiquées au milieu d'une forte planche de bois, de manière qu'il n'y a qu'un bon quart de pouce d'intervalle entre la meule & le bord du contour de la lunette; c'elt par cet intervalle que s'échappe l'eau qui tombe fur la meule, & va se perdre au moyen d'un conduit ou plan incliné dans le trou de la voite. Pour que les petits grains de jayet qui peuvent échapper des doigts des ouvriers ne le perdent point en tombant dans cet intervalle, on a fixé autour, sur le bord de la lunette, une rondelle de cuir qui porte d'un demipouce tout autour de la meule, au moyen de quoi l'eau peut s'échapper entre la rondelle & la meule, ce que ne peuvent pas faire les grains de layet.

Ces meules durent environ quatre ans, on les tire des bains de Rennes, dans le diocefé d'Alet. Quoique leur grain foit très-fin, elles ne feraient cependant pas capables, fans quelque précaution, de donner aux ouvrages de jayet le poli néceflaire. Auprès de chaque meule, il y a un morceau d'agate d'environ deux pouces de groffeur plus ou moins, & poil fur un de fes côtés. Le moment & la manuere de s'en fervir feront indiqués à leur place : nous finirons cette déferpition par une remarque que fait M. de Genfâne fur la construction du bâtiment. Il eltime que, si au lieu de la forme quarrée qu'on lui donne, il était construit en hexagone avec une troifée à chaque face vis-à-vis de la meule, les ouvriers feraient mieux éclairés, & que leur travail ferait plus commode.

Premier travail pour dégrossir le jayet.

Les ouvriers à qui le jayet est remis par ceux qui en sont le commerce, fe nomment s'époneauirs, dont le travail constité à dégroist l'ouvrage, & à lui donner la premiere façon; ils travailleut chacun dans leur particulier sur une espece de billot ou fort établi, & ne se servent pour leur beségne que de couteaux à lame large & sine. (a) Prés d'eux sont plusieurs petites sébilles de bois; dans les unes ils mettent les boutons dégrossis de jayet, dans une autre les grains de chapelet, dans une trossisme les grains pour les colliers, & ainsi de fuite; de maniere que chaque fébille ne contient que des pieces de même grosseur, soit en la tutres ouvrages.

Toutes ces febilles passent à des semmes, dont la tache est de percer ces pieces avec des forets différens en finesse & en grosseur, montés sur de petits tours à bobeche, qui se tournent avec l'archet.

⁽a) ils font délignés, dans un ouvrage que je ne me rappelle pas, gros couteaux, ayant un grand pan de longueur, larges d'un demi-pan, du côté de la pointe venant en rétréciffant julgu'au mambe.

Chaque espece d'assortiment de même grosseur, après avoir reçu cette saçon, est remise dans une petite sebille, pour recevoir une derniere main qui ne regarde plus les escapontaires,

Second & dernier travail du jayet au moulin.

L'opération qui s'exécute au moulin, demande une bonne vue dans l'ouvrier; par rapport à cela, ou n'y emploie que de la jeunefile. Quatre filles ou femmes alfifes, deux à droite & deux à gauche de la meule, ont chacuue devant elles deux fèbilles de bois; dans l'une font les ouvrages dégroffis, dans l'autre les ouvrages finis : la planche qui forme la lunette dans laquelle tourne la meule, fert de table, autour de laquelle elles font affiés de chaque côté de la meule, de maniere que deux travalient de la main droite, & deux de la main gauche; elles peuvent avoir les uues & les autres tout le jour de la croiffe fur leur ouvrage.

La fille qui travaille de la main droite, appuie fa main gauche fur fon genou gauche; avec le pouce. B'index de la main droite, elle prend une piece dégroffie dans la febille, & l'applique fur la meule, le coude étant appuyé fur la table; de cette maniere elle forme la premiere facette à la piece; elle n'n pas befoin de l'autre main pour la feconde, l'habitude lui a fait contracter la facilité de tourner fa piece avec les deux doigts de la main droite, & de lui donner toutes les faces que demande l'ouvrage; d'où l'on voit qu'il n'y a que la main droite qui agifé, la main gauche refatur toujours appuyée fur le genou, afin d'aftermir l'attitude de l'ouvriere. La pièce finie, ec qui eft prompe, elle eft misé dans la febille qui lui elf dellinés ; une autre déjà dégroffie, est reprife dans la febille qui elt auprès, & ainfi de fuite. Cette manœuvre laiffé juger qu'il l'égard de deux fille qui font à l'opposite & en face, c'est la main gauche qui agit, à la main droite c'il appuée fur le renou.

Quand le poli des pieces devient terne, les ouvrieres prennent l'agate placée près de la meule, la passent sur la meule pour émousser le grain du

jayet, & le rendent très - uni.

Les ouvrages finis sont remis à d'autres femmes qui passent des fils dans les pieces qui en ont besoin, comme grains à colliers, grains à chapelet, &c, On les arrange ensuite sur du papier, pour être mis en paquets, & prèts à être vendus.

Circonstances particulieres sur ce commerce, rapportées par M. de Genssane.

Le jayet employé à ces ouvrages dans l'attelier de Bugarach, appartient aux veines qui font les moins fortes: on prétend que plus elles font fortes, moins

moins le jayet oft dur , & moins il est précieux; il oft en morceaux de différens volumes, dont les plus gros ne paffent guere quatre pouces d'épaitfeur, & font meme fouvent beaucoup plus petits (a); ils fe vendent à la livre depuis quatre jusqu'à dix francs, selon la finesse & la dureté.

Tout ce travail se paie à tant la grosse, ou au cent, suivant la qualité. Sur fix meules qui composent un moulin à jayet, il y a vingt-quatre filles employées : elles gagnent huit à neuf fols par jour , l'un portant l'autre,

Pour fournir au travail de ces ouvrieres, il faut sept à huit escapontaires, cinq à fix femmes faifant agir les forets, autant pour paffer les fils & arranger les ouvrages polis; de maniere qu'un moulin peut occuper entre quarante & cinquante personnes.

Tout ce monde ne laisse pas que de gagner chaque mois au-delà de 550 livres; les cinq moulins établis fur la riviere de Lers font entrer dans le vallon de Sainte-Colombre près de 33000 livres par an, outre le bénéfice du négociant qui occupe toutes ces perfonnes.

Fabrication de braises de charbon de terre dans des sourneaux clos , par M. Charles-Frédéric Kiefmann, minéralogiste de Bruxelles. (b)

Construction du fourneau.

Les pieds de ces fourneaux peuvent être bitis de briques lices avec un mortier de chaux ordinaire jusqu'à la voûte des cendriers inclusivement; là commencera le fol du fourneau, lequel, comme le reste du fourneau, doit être fait intérieurement jusqu'à la hauteur du-dessus de la porte de pierres bien réfiltantes au feu, ou de bonnes briques cimentées avec une bonne argille : le trou de la grille ayant un pied en quarré, il faudra pofer les barreaux de fer, qui doivent être d'un pouce en quarré & de trois pieds de longueur, de maniere qu'il y ait deux pouces d'intervalle de l'un à l'autre: afin de pouvoir ôter à volonté & remettre affément les barreaux en place, on pratiquera des coulifies. Ces fourneaux construits, on les laiffe secher

grand en Angleterre, donnent lieu de penser que l'opinion reçue à Bugarach n'est point du tout exacte; mais c'est toujours une maniere de tirer parti des petites portions de jayet.

Tome XVIII.

(a) Les pieces travaillées bien plus en posé en 1777 par la société royale des sciences de Montpellier, en consequence d'une delibération des états-généraux de Langue. doc. Ce memoire, envoyé des le mois de juillet 1777, a été imprimé en 1779 à la fuite des memoires lus dans l'affemblee pu-(b) Mémoire qui a remporté le prix pro- blique de la société royale le 25 nov. 1778.

lentement; après trois ou quatre jours on peut achever ce desséchement en y allumant un petit feu.

Après avoir mis un peu de menu bois fur la grille, choîtî une bonne houille graffe exempte de pierres ou de pyrites, on en prend des morceaux de la grofficur à peu près de fix, huit ou dix livres pefant 3 on en remplit le premier fourneau aux deux tiers ou aux trois quarts de fa hauteur intérieure, en rangeant les morceaux de manière que l'air puilé circule librement dans les fourneaux, & de façon que les morceaux puilfent être retournés comme on le voudra avec un infitument quand lis feront allumés.

Le feu mis au premier fourneau, Jon arrange le fecond, on l'allume, & ainîd de fuite à chaque; deux ouvriers en fe relevant, peuvent gouverner quatre fourneaux jour & nuit: les didirentes chofes dont ils doivent être approvisionnes, conflitent en un long sissenier, ou simple, ou armé dans son bout de deux pointes comme une fourche, d'une longue & forte tenalite qui se manie à deux mains , d'un rable de far à long manche, d'une grande petite à son audit à long manche, de Saques tremplis de menue houille en petits morceaux menus, & d'un parlé-çia, à la faveur duquel l'ouvrier peut approcher du fourneau lorsqui'il ett embrafe, & maneuvrer aissement. La fruclure de cette piece est tres-simple, les pieds ou pates de deux morceaux de bois quarrés ou croifés, dans le militu delquels et fiché une perche de médiocre grosseur en forme d'un pied de tête à perruque ş sur cette preche on cloue une planche large de six pieds.

Quand les fourneaux font allumés, les morceaux qui font on fur la grille ou près de la grille, doivent être ataqués & échaulfs, par le feu plus que tous les autres : c'elt ce qui arrive aufli; ils fe détachent en conféquence des autres morceaux de charbon qui fe collent enfemble, parce que leur bitume n'elt pas encore détruit. Il elt donc nécessaires de visiter de tems et tems les fourneaux en ouvrant la porte; j'ouvrier tire une, deux ou trois barres de la grille, & avec le titonnier il first tomber par le trou de la grille dans le cendrier les morceaux de charbon qui font cuits, d'où il les faissit avec la tensille forqu'ils ne donnent plus ni odeur ni famme, pour les porter à une autre place derriere lui par tas: là ils s'éteignent d'eux-mèmes.

Quant aux barres de fer qu'il a retirées, il aura foin d'y jeter do l'eau, afin de les refroidir, puis de les remettre en place; & avec le tifonnier ou le rable il fera retomber les autres charbons écans les endroits vuides.

Avec les charbons que l'on retire, il tombe de tems en tems des braifes qui ne font point completes; il faut les remettre dans le fourneau par la porte.

A mesure que le fourneau se vuide jusqu'à la moitié de la hauteur de la

porte, Pouvrier prend avec la pelle à feu de la menue houille, la met au fourneue fur les charbons allumés, ayant attention de la mettre par tas de diflance en diflance, afin que ces tas venant à fe recoller par la chaleur, forment une feule & même piece. Lorfqu'ils font pris enfemble, l'ouvrier, à proportion qu'il aura retiré du clarbon par le cendrier, remettra par la porte du fourneau de nouvelles pieces de houille, en les y entaffant autant qu'il fera poffible. Cette manceuvre fe continue tant qu'on veut charbonner de la houille, fans que les fourneaux fe refroidiffent, (a) Ces fourneaux à la longue s'endommagent: pour les réparer il elt nuitipenfable de les laifer refroidir.

Tandis qu'un ouvrier elt occupé aux fourneaux , l'autre transporte en brouettes les braifes refroidies dans le magasin; là des enfans, foit avec des petits blocs de bois de dix ponces ou d'un pied de hauteur, foit avec un couperet, hachent & coupent les gros morecaux, pour les avoir de la groifeur d'œuss de poules à peu près : il est indifférent qu'ils soient un pen plus gros on un peu plus petits. Ces morceaux conviennent également pour les fourneaux de fonte & pour les foyers de raffinage : M. Kiefmann s'en sert journellement dans fon laboratoire, tant pour la fonte des métaux que pour le raffinage, pour la coupelle de l'argent, pour la refonte de l'or . & pour les cifais de toute forte de minéraux. Il affure faire avec un quintal de charbon de houille plus d'ouvrage qu'avec deux quintaux de charbon de bois, M. Needham, de l'académie impériale & royale des feiences, arts & belleslettres de Bruxelles, attefte dans un certificat figné de lui à la fuite du mémoire, s'etre trouvé plusieurs fois au laboratoire du sieur Kiesmann, lorsqu'il travaillait à la fonte de différens métaux, & l'avoir vu n'employer dans ses fourneaux que des charbons de houille charbonnés de la maniere détaillée dans le mémoire : le même favant ajoute que toutes les opérations, les essais même, out été aussi parfaits que s'ils avaient été faits avec du charbon de bois.

La houille ainst réduite présente à l'œil les phénomenes connus sur toutes les braiss de charbon de terre. M. Kiefinann dit qu'elle perd considérablement de son poids, mais rien de son volume; au contraire, un quintal de bonne houille grasse, qui est la millare ospece pour cette opération, sans pierre ni pyrite, aequiert, étant charbonnée, un plus grand volume que colu qu'elle avait avant le charbonnage; plus il est poreux & lèger, plus il est propre aux travaux : c'est la vraie marque qu'il est bien charbonné. Ces braiss allumées dans une sorge ou dans un sournean à vent, ne donneut que la même samme des charbons de bois, de ne communiquent aucune

 ⁽a) Cette methode ingénieuse d'avoir des braises de charbon paraît approchante de ce qui se pratique à Scheffield, & dans les manufactures de limes, du voisinage de Newcastle.
 A a a ii

mauvaife qualité au fer dans les fontes en grand. É tes faces d'aminerair font d'une fonte qualité d'une nature convenable. Cette termarque importante à mon avis, & fur laquelle j'ài infilié lorfque j'ài décrit les différentes opérations métallurégiques seveutées aveu le habbon de terre réduit en coakte ou braides, n'à pount échappé à M. Kiefmann. Pour charbonnet commodément ce qu'il faut de houille pour un ou deux fourneaux de fonte, il prupole, felon la quautité de brailes dont on a befini, trois ou quatre fourneaux fur un même conts de mayonnérie, fervant de piedellal, dans lequel on unemigna des trous de cendriers, fous les grilles de chaque fourneau en parcueller.

M. Kiefmann ajoure à ces remarques deux observations bonnes à rapporter ici : avec les menus briffons qui fe détachent des coa ks, on peut, felonlui, en les empatant avec de la glaife, en faire des boulets pour le chauffore ; ce qui s'accorde avec ce que nous avons rapporté ailleurs. Il penfeauffi que les petits forgerons peuvent les préférer à la houille brute, en lestrempant simplement avec de l'eau, l'observe à cet égard que l'idée de M. Kielmann est tres - intéressante : la réflexion vient entiérement à son appui. Si , en effer , on fuit un peu attentivement le travail de ces ouvriers, il est aile de remarquer que ce n'est point du tout lorsque le charbon donnede la flamme, que leurs fers se chauffent; cet effet ne s'opere véritablement: que dans l'instant où tout le charbon ramailé est parvenu à l'état d'incandescendance; il reste néanmoins à constater si ces braises pourraient satisfuire avec fuccès à cet usage, à quelque degré que ce soit qu'elles eutlent été cuites ou desféchées. Il serait possible que cette préparation portée au dernier période les appauvrirait à un point qui les rendit infructueules pour cet obiet. M. le Prieur, curé d'Albin en Rouergne, a fait faire l'expériencedes carrals par des maréchaux du lieu, & ils n'ont pas trouvé que ces braifes. chauffent autant que le charbon brut.

Opération pour une fonte avec les braises de charbon de terre obtenues dans les fourneaux de M. Kiesmann. (a)

IL est. essentiel avant tout de ne pas perdre de vue la remarque que Jui mppellée à l'occasion de la méthode de cet artisse, sur laquelle javais déjà teiché de fixer l'attention de ceux qui s'occupent de ces métaux. M. Kief, mann observe que dans les distrentes especes de mines ferrugineuses il y en a dont on ne peut par aucune opération tirer un bon ser à forger, mais seulement du ter à couler, que, si les minerais de ser sont de nature à soute-

(4) Extrait du mémoire qui a remporté le prix de la fociété de Montpellies.

nir un bon fer quand on les traitera avec le charbon de bois, ils le fourniront également quand ils feront travaillés avec la houille charbonnée. Voici maintenant la maniere dont il procede.

D'après la propriété connue de ces brailes, de s'allumer plus lentement que le charbon de bois, on doit, pour se disposer à une sonte, commencer par mettre dans l'ouvrage un peu de charbon de bois foutenu par une efocce de grille formée de barres de fer eroifées, l'allumer & charger immédiatement après des charbons de terre par-dessus. Comme il convient de chausier toujours les fourneaux de fonte à un certain degré, avant de charger les minéraux, il faut que ce fourneau foit rempli de charbon jusqu'à la moitié & un peu plus; on fera mouvoir les foufflets tres-doucement & feulement autant qu'il est nécessaire pour donnet un peu plus d'activité au feu, qui doit allumer les coacks de maniere qu'on ne s'en fervira plus quand les charbons seront bien allumés, (a) Lorsque cette partie de charbon sera bien en feu, on en remettra auffi-tôt d'autres par-deffus, jusqu'à ce que le maître fondeur reconnaitée que son fourneau est en état d'être chargé de minerai. ce qui aura lieu au bout de dix-huit heures. Si le fondeur s'apperçoit que le feu est trop violent, il doit y mettre une petite charge de nouveau charbon pour amortir le volume du seu; en même tems on retirera les barres de fer . & l'on fera agir les foufflets; peu à peu on chargera du minerai. lusqu'à ce qu'on voie qu'il commence à y avoir de la matiere dans le fond du fourneau : pour lors, après avoir chargé du charbon, on augmentera la charge des minerais chaque fois que l'on aura chargé peu à peu du charbon; par là on obtiendra une meilleure gueufe.

Pour faire une fonte blanche,

On ne doit pas craindre de faire la charge du minerai plus forte prefigne de moitié que celle qui le met ordinairement pour une charge de bois, parce que le feu est braucoup plus vis & plus ardent que celui du charbon végéral, & que la fonte tra beaucoup plus vire ; elle fera au moins un quart de tems plus tôt achevée qu'avec les charbons de bois; & comme on peut charger les braifes de charbon de terre d'une plus grande quantité de minerai, outre le gain du tenso ne fagragnera bacucoup de combutible, ce qui dédommagera bien des frais & des dépenses de la main-d'œuvre & de la façon des charbons.

Pour réussir encore mieux, il serait bon, selon M. Kiesmann. que les deux

⁽a) Ces foufflets doivent, selon M. Kielmann, être samples & de la grande forte, donnant beaucoup de vent.

foufflets ne fussent pas dans une même tuyere, mais que chaque soufflet est fa tuyere pose de façon que le vent sút obligé de se croiser dans l'intérieux du sourneau.

Il réfultera de là que les charbons de terre qui font plus durs & plus lents à se consommer que les charbons de bois, se consumeront mieux, &

que l'œuvre sera plus nette.

Le fondeur doit auffi se ménager, ou par les tuyeres, ou encore mieux entre les deux tuyeres, une ouverture par laquelle il puisse introduire de tems en tems pendant la sonte un tifonnier ou une baguette de ser un peu courbée à son extrémité, nettoyer en la tournant le devant des tuyeres, & soulerer un peu les charbons trop affaités, asin que le vent des soullets se distribue mieux dans toute la caponicié du sourneau.

En observant ponchuellement cette manœuvre, M. Kiesmann regarde comme certain que l'on obtiendra des gueuses de fer aussi bonnes en qualité que celles obtenues avec le charbon de bois.

Raffinage du fer.

Pour cette opération avec les braifes de charbon de terre, M. Kiefmann obsérve feulement qu'il couvient de mièter ec combultible avec un tiersou une moitié de charbon de boiss ce n'est pas, à ce qu'il prétend, que celui-ci contribue en rien à la bonne quaitié du fer, mais c'elt uniquement parce que les charbons de terre font sujest à s'éteindre par le contact de l'air. & que les fortes de l'air. As que le foyer du raffinge dans la partie extérieure, sur laquelle les foullet ne peuvent étendre leur action , est exposé à l'air. Il n'est donc ici question que d'entretenit le feu des braisse de houille.

L'auteur observe de plus, dans le rassinage des gueuses, qu'en faisant dans le premier seu des perients logies, & en les passant ensuite à un second seu, aân de les ramader & d'en slaire de grossis loupes, on obstient un seu d'une bien meilleure qualité que si l'on eût d'abord sait de grossis loupes à un feul seu. M. Kiesmann préser la qualité de son ouvrage à la quantité, & aime mieux le vendre à bon marché, ou même n'en point avoit de débit.

Désoufrement du charbon de terre dans des alumelles, par M. de Genssane.

Les canaux ou rigoles marqués d'espace en espace sur l'aire du soutneau paraissent une perfection ajouteé à cette construction. Elles donnem de l'activité au seu, &c. aussi elles ont été depuis adoptées par toutes les personnes qui se sont occupées de cette fabrication, entr'autres par M. de Genilâne, qui a publié, en 1779, ses vues & se sidées ser cet objet. (e)

(a) Extrait du Journal de physique du mois de novembre 1779. page 337.

Ce minéralogitle pole d'abord pour principe, que le nœud de l'épuration du charbon de terre, pour le rendre propre à la inte des mines, conflité dégager ce foifile de deux fiabliances également muifibles à ces fortes d'opérations (le fourfee & le bitume) & à prendre garde cependant de l'édpouller de fa qualité combultible : il obferve que le fourfe, quoique bien plus volatil que le bitume, ne s'en fêpare qu'après que cette partie graiffeufe s'en et dégagée, ou qu'après qu'elle eft confumée par le feu , & que ce n'est qu'alors que ce charbon rend une vraie odeur de fourfe.

L'auteur recherche ensuite pourquoi jusqu'à ce jour cette opération de l'épurement en alumelle à l'air libre, la plus commode & la plus expéditive, felon lui, n'a pu etre exécutée en France affez parfaitement pour que les charbons ainsi préparés aient pu être employés avec succès aux travaux des forges à fer. Ayant remarqué que dans les meules faites tout simplement sur un terrein uni, comme cela se pratiquait assez communément, les couches supérieures de la meule se trouvaient incomparablement mieux épurées, & que les couches inférieures, quelques précautions qu'il prit, contenaient toujours un peu de bitume qui les rendait mattes & beaucoup plus pefantes que les premieres : il en a conclu que le degré de chaleur, éprouvé par ces dernieres couches, était insuffisant pour détruire la partie bitumineuse, encore moins pour dissiper la partie sulfurense, qui ne s'en separe qu'après la consommation du bitume. Il présume que ce bitume ne dépose son acide que lorsque le feu l'a entiérement atténué; & qu'alors cet acide, se combinant avec la partie inflammable, forme le soufre qui ne peut s'exhaler qu'apres qu'il a été formé. La chose lui parait d'autant plus probable, que pour dégaget le soufre des substances minérales qui le recelent, il ne faut qu'un léger degré de feu.

De ces différentes remarques M. de Genflane conclut que, tant qu'il ya du bitume dans les conches inférientes, le fourir en peut s'en feparer, & que jamais le charbon de terre ne pourrait vépuere complétement. La chofe, felon hii, efl encore moits pofible dons des vaificants fermés, tels que ceux thirfée dans quelques endroits de l'Altemagne & en Ecoffe, où l'on profite d'une partie du bitume & de l'huile du charbon, prece que le feu n'à jamais affet d'intenfiée dans ces fourneaux pour confommer toute la partie bitumineufe qui donne lieu à la formation du foufre. Ce n'est qu'en pratiquant au-deffous du foi du fournean des canaux, qu'on peut protret de l'air dans tous lest as de charbon, & y maintenir un ku égal, ce n'elt qu'en ménageant une retraite au bitume, qu'on peut prevenir à deputer parfaitement le charbon des fublicances muifibles à la fonte des mines: M. de Genflane a, en confiquence, imaginé pour ceia de placer d'ans les intervalles des rigoles, da faible dans lequel découlte ce bitume. En effet, ce fable pénétré, imprégné de bitume, devient quelquéois brauide, j il fe graiffe meme; il faux tolss le changer,

& en le faifant bouillir dans l'eau, le dépouiller de cette huile qui vient à la furface de l'eau, dont on le sépare en l'écumant: c'est une espece de goudron très - bon pour les voitures quand il a été trassiné. L'opération se borne à le faire bouillir à seu lent, jusqu'à parfaite évaporation de l'eau qui y était uuie,

& julqu'à ce qu'il prenne la consistance d'une huile grasse.

Pour obvier à l'inconvénient réfultant de l'engorgement que pourrait occasionner le bitume. M. de Genssane imagina d'abord des rigoles en terre. comme on a vu que l'a pratiqué M. le cointe de Stuard, afin que le bitume fondu pût s'écouler par les canaux ; mais jugeant en même tems que celui qui se trouverait éloigné de ces conduits n'aurait pas la facilité d'y arriver, & observant que les couches inférieures de la meule ne recevaient pas affez d'air . conséquemment affez de feu, pour que la dépuration se fit exactement, il prit le parti de former ses rigoles en pierres, & de remplir les intervalles angulaires avec du gros gravier bien lavé, pour servir de réservoir au bitume coulant des charbons; & comme il peut aussi, selon lui, refluer de ce réservoir dans les rigoles, ou plutôt s'engorger dans ces canaux faute de conferver l'état coulant, M. de Genssane est d'avis de ne pas joindre exactement les briques dont il recommande de couvrir les rigoles, comme on le verra. Ces rigoles n'ont pas seulement l'avantage de savoriser l'évacuation du bitume en liquéfaction, en devenant des especes des registres pour porter l'air dans les parties qui en ont besoin, & pour le supprimer dans les endroits où il serait trop fort, en fermant les portes ou ouvertures extérieures des regiltres, du côté où le feu est trop fort. & les ouvrant du côté où il est trop faible. Cette construction présente encore l'avantage de fournir tout l'air Inécessaire à l'entretien du feu dans les couches inférieures de la meule.

Avant de décrire la construccion du fourneau telle qu'il la propofe, M. de Genssiane donne son fentiment fur le choix des charbons les plus propres à fubir cette opération. Il exclut, conformément à la pratique reçue, les charbons mellés de sogé, se qu'il appelle charbons arreus, c'éth-àdre, mêlés avec un tchitle noir, plus ou moins semés de grains pyriteux. Les coacks qui en réfultent font terreux à plus unishbles que fies charbons ravaient pas été épurés : il exclut aussi les charbons que j'appelle charbons fees, & qu'il nomme charbons j'ayar. Ces charbons strata librés à un bitume qu'on pourrai dire delâché, peu nourri, ne laissent après leur cuisige qu'un caput mortuum stérile.

Les charbons adoptés par M. de Genifane, comme propres à cette opération, sont le charbon maréchal, séparé de ses nerss; il est en cela d'accord avec l'expérience.

Le charbon qu'il nomme charbon léger, ne donne, étant épuré, qu'un coack de peu de durée au feu, & qui se réduit en cendres,

Fourneau

Fournesse en alumelle pour obtenir en trente-fix ou quarante heures ou davantage, soixante à foixante & dix quintaux pesant de braises, de cent soixantedix à cunt quattre-vinga-quinze autinaux de charbon de terre.

Difpoiri. On commence par se munir des matériaux qui doivent entrer dans la construction de l'alumelle s, suivir, de charbon de terre en menu poussier, ou mis dans cet état, ou tiré parmi les charbons, même de poussier de charbon brulé, de de pierres seches, soit de grès, soit de schille, un peu fortes, de briques, de quelques tuileaux de degros sheb bien lavé, pour qu'il n'y air plus aucun melange de terre. La suite de cette description va faire voir les udiges de chacun de ces matériaux. On rumafie aussi le charbon de terre qui doit entrer dans le sourneau, concasié de la grosseur du poing, de chois saucun ners.

On commence par former une aire de vingt-quatre pieds en quarré, bien battre avec une hatre ou une demojélit bien applanie, &c Sur le milieu de l'aire on trace un quarré dont les côtés auront huit enjambées de longueur 3 on coupe enfuite les angles de ce quarré pour avoit une aire de fagure ochogone, donnant aux getits côtés fix pieds de longueur & neuf pieds & demi aux grands côtés.

Dans l'intérieur de la ligne qui forme l'octogone, creusez un bon demipied de profondeur la fondation d'un mur de pourtour, auquel vous donnerez quinze pouces d'épailleur & dix huit pouces de hauteur au-deffus des terreins , en observant de laisser au milien, de chaque côté & à fleur de terre, des trous ou ouvertures d'un bon demi-pied en quarré : cela fait, vous formerez diagonalement, d'une ouverture à l'autre, des canaux ou rigoles, comme le faifait M. de Stuard, de six pouces de largeur & autant de profondeur. Ces rigoles seront faites avec les pierres dont il a été fait mention, de maniere qu'elles aient une bonne affife & qu'elles ne fe dérangent point facilement. Vous les couvrirez ensuite avec vos briques placées à un pouce d'intervalle les unes des autres, fans être aucunement affujetties, de maniere qu'on puisse en lever quelques-unes au besoin. Les portes de ces rigoles doivent être munies chacune d'un bouchon, pour les ouvrir ou les fermer felon les circonftances. Les rigoles arrangées, on remplit les intervalles avec le gros sable jusqu'à fleur du deffus des briques qui servent de couvertures aux rigoles , en unissant bien le tout de niveau, de façon qu'il y ait du jour entre les briques.

Arrangement & gouvernement du fourneau.

La place ou fosse à charbon préparée, on couvre l'aire avec les plus forts morceaux de charbon; ceux de moyenne grosseur sont arrangés dessu ce preTome XVIII.

B b b

mier lit, & ainsi de suite pour les couches supérieures disposées en forme de cône surbaille de la hauteur environ de trois à quatre pieds, de maniere que le pied de la meule se trouve retenu contre le mur de pourtour de la charbouniere.

En formant la meule, on a foin de conserver dans le centre un vuide de fept à huit pouces fur toute la hauteur du tas, rempli à mesure qu'on a formé ce vuide de menus branchages de bois fec & de tout autre combustible, au-

quel on doit mettre le feu pour allumer le fourneau.

Le fourneau chargé, en suivant l'arrangement des différens lits, on égalisera aurant qu'il se peut toute la surface de la pile. Sur sa totalité, excepté néanmoins le desfus du tas où l'on ne met rien, on formera avec l'espece de mortier fait de poutlier de charbon brut , ou de braifes un peu mouillées , une chemife d'environ deux doigts d'épaisseur, un peu davantage vers le pied de la meule. On affermit legérement cette chemise en la battant à plat avec une pelle , pour que le feu ne la dérange point, & qu'elle devienne par l'embrasement une espece de croûte; elle se fend & se crevasse dans plusieurs endroits, & cela ne

favorife que davantage la fortie de la fumée.

· Cela fait , portez dans le centre de la meule , qui ne doit pas être couverte de frasser, une pelletée de braise ou de charbon de bois allumé : des que le centre elt enflammé, fermez le trou avec un gros morceau de charbon, ayant attention que le feu ne s'éteigne point; observez en même tems la marche du feu, afin de la conduire. Elle doit être telle qu'à mesure que le seu descend en brûlant le bois qui a fervi à l'allumer , le charbon de terre qui lui est contigu dans le centre du fourneau s'allume aush, & gagne peu à peu à l'entour sur soute la hauteur. Si l'on s'apperçoit que le feu s'étend plus d'un côté que d'un autre, & qu'il ne s'éloigne pas également par-tout du point milieu, on ôte l'air de ce côté , & on arrête le progrès du feu en fermant la porte de la rigole du côté qui répond à celui où le feu gagne trop vite. Lorfque le feu devient grop violent dans toute l'étendue de la pile, il est nécessaire d'ôter l'air au fourneau, en bouchant toutes les rigoles, & de veiller attentivement à ce que la flamme ne forte point en-delfous du tas ; ce qui ferait confumer le charbon en cendres. Dans le cas où la flamme s'échapperait du tas, on y jeterait une pelletée de frasier. Les trous un peu considérables, qui paraitront se former. feront bouchés avec du fraiil mouillé, ou bien on les couvrira avec des tuileaux.

Marque de l'opération achevée.

La fin de l'opération est annoncée par la fumée & par l'odeur qui s'exhale de la pile. La premiere fumée est noire & épaise, ayant d'abord une forte adeur de bitume ou d'asphalte, qui s'anéantit; la sumée devient ensuite bleuatre & transparente. A l'odeur de bitume, succede une odeur de souire : à mefure que celle-ci fe diffipe , la fumée diminue & devient blanche.

Quand il n'y a plus d'odeur de foufre, & qu'il n'y a presque plus de fumée. on bouche avec du fraisser tous les endroits par lesquels la fumée s'échappe ;

on bouche les portes des rigoles, afin d'étouffer le feu.

Sept ou huit heures après, on retire les charbons avec légéreté, de maniere à ne pas brifer les braifes qui font alors tendres & friables. On emploie à cette manœuvre des rateaux de fer à longues dents un pen recourbées; à mesure qu'on retire ces brailes, on les étend à terre & elles s'éteignent d'elles-memes fort promptement. Elles ne doivent être portées au magalin que lorsqu'elles sont refroidies en entier.

Toutes les fois qu'on charge de nouveau le fourneau, il est bon de s'affurer si les rigoles ne sont point embarrassées par la graisse qui a transjudé des charbons : il ne s'agit pour cela que de lever quelques-unes des briques placées lut les rigoles; & si elles sont embarrassées, il faut changer le sable qui peut fervir encore, après l'avoir fait bouillir dans l'eau, d'ou l'on peut en reurer le bitume.

Un homme pour le jour & un homme pour la nuit suffisent à trois fourneaux; il en faut un troisieme pour aider à charger & à décharger le fourneau, préparer le fraisser . &c.

M. de Genssane remarque que les hraises résultantes de ces cent soixante-dix à cent quatre-vingt-quiuze quintaux de charbon brut, ne sont parfaitement épurées & propres aux travaux des forges à fer, que quand le charbon a subi la diminution de poids, que nous avons portée dans le titre de ce mémoire.

I'n'en n'eit pas de même du volume ; car au fraitier près , on retire , fe'on lui , presqu'autant de braises qu'on avait de charbon brut; & à la fonte elle foisonne beaucoup plus que le charbon de bois.

Exploitation des mines de Provence. (a)

PRESQUE par-tout dans cette province, on s'en tient à exploiter les mines les plus iuperficielles ; la modicité des prix du charbon de terre ne permet pas de penser à faire des travaux en grand.

Dans les commencemens on dounait dans ces mines depuis quinze jusqu'à vingt livres aux propriétaires, & l'on pouvait extraire pendant une année le charbon que l'on voulait. Les frais de l'exploitation & de l'exportation regardoient l'extracteur ; aujourd'hui ce sont les propriétaires qui se chargent de tout; ils font exploiter, & vendent le charbon au poids.

(a) Tout ce que je vais dire fur cet ar- dont j'ai emprunte tout ce qui a trait dans ticle, est un relevé du mémoire que M. Ber- le supplément aux états minéralogiques à pard a bien voulu me communiquer, & la composition des mines de Provence.

La maniere de procéder confifte à enfoncer un puits de mine quelquefois dans la direction de la veine; mais communément on l'affici dans les bancs de rocher, afin de les traverfer, en y pratiquant groffiérement des degrés fort étroits. Le toit s'étançonne avec des pierres de mefs, de élus, &c.

Trois outils sufficient pour le travail de ces mines, 1°, Un pie de fer prissatique d'un pouce d'équartisse, long d'un pied, etreminé en pointe, qu'on a soin de réparer & de tremper tous les jours : le manche a environ quatre pieds de longueur, 2°. La masse de fre est employée principalement à briser les rochers qui sout la croûte & les meuds sormés par le lon cassion, 3°. Enfin le levier avec le pie & quelquessein la poutre d'acuson sont mis en usage pour la pierre dure. Il en coûte jusqu'à foixante francs pour la canne quarrée d'excavation dans cette pierre.

Les nœuds qui se renontrent dans ces mines sont sormés par le lon cassona qui au lieu de former à l'ordinaire une couche de deux ou trois pouces d'épais. seur , preud toute la place du charbon dans la veine, au point non-feulement d'occuper tout cet espace entre les deux épaules , mais encore d'écarter les épaules l'une de l'autre & de les renser.

Communément les ouvriers exploitent ce nœud, lorsqu'ils lui foupçonnent une grande étendue, & qu'il y a affez près de là une galerie ouverte: ils percent des couches intermédiaires, afin d'éviter ce nœud, en allant de

l'une de ces galeries dans l'autre.

Dans les mines où les veines sont étroites, c'elt-à-dire de peu d'épailfeur, on ne perce point de galeries; il faudrait pendre sir la couverture que l'on a vu ètre un banc de rocher dur & sauvage, & défunir la cloifon qui sipare les deux veines, les seliquelles vion fouvent qu'un pied d'épaisseur, la dépensé excéderait de beaucoup le profit; on aime mieux siire travailler ces veines de la maniere la plus incommode qui se puisse pour les ouvriers. A demi penchés, le corps appuyé principalement sur le côté opposé à la partie de la mine qu'ils attaquent dans un espace à peine de deux pieds de large, ils s'y trainent en soutemant la cloison avec des pierres plates, prisse d'espace en espace sur le lit & sur le tot de la veine, & détachent la houille. Des enstans à moitié nus, qui s'uivent l'ouvrier, placent le charbon sir un petit chariot d'un pied de haut, ou dans des caésas; ils le trainent au pied du puits de la mine, & le portent en haus fur leur tête.

A Manossue, à Saint-Marin, à Dauphin, & dans le quartier limitrophe, on ouvre dans la partie la plus basse possible, une galerie tracée horizuntalement; la hautent est ordinairement de six pieds; la largeur se regle sur Feloignement des épaules; le toit de la galerie s'appelle lon céloste, le sol lon sonnement des épaules; le toit de la galerie s'appelle lon céloste, le sol lon

Quand la mine est au voisinage d'un_ruisseau ou d'un torrent, la galerie

s'ouve quelquefois dans un endroit affez élevé, au - defins du niveau de l'eau. La raifion de cette conduite et fle fortir plus commodément le charbon, & de le garantir du rifique d'être emporté par les caux. Afin de remplir cet objet, on donne un peu de pente à la galerie, & elle ne se pousse horizontalement que lorsque l'on est arrivé aux cavarons da raiffeau.

Comme dès que le travail se fait au-dessous du niveau du ruisseau, les ouvriers se trouvent dans l'eau, ils ne sont pas toujours à même de creuler leurs nouvelles galeries au-dessous de la premiere, ce qui est plus avantageux, à ce qu'ils imaginent: ils mettent toujours à prosit, autant que ce'a est pos-

fible, la disposition du local, pour se garantir des eaux.

Aux mines de Manofque, le long de Paradis, où le ruisfau a dans ces endroit beaucoup de pente, & le lit une tois de largeur feulement, le it et creusé devant la mine, de maniere que le sol de la galerie ouverte se trouve su prieda au -defius a plan primitere, & les eaux des veines se rendent dans le ruisfeau. Si le ruisfeau n'a pas affex de pente pour en faire le puidre de la mine, ou s'il faut creuser le lit sur une trop grande longueur, on ouvre alors dans l'intérieur du coteau un canal dans lequel se portent les eaux des galeries instrieures, au vont se rendre dans une partie du ruisseau, où le lit se trouve au-dessou du niveau des galeries; cela est ainssi aux mines de Saint-Martin.

Les galeries fe pourchaffent jusqu'à ce que les lumières ne puissent plus fe fouenir; alors on ouvre une communication sece d'anciennes galeries, ou ils donnent de l'air par le lon citifé. Ils ouvrent une seconde galerie au-dessius ou au-déssius de la premiere, & plus communifement au-dessius de lors premiere, & plus communifement au-dessius. Poblervation leur ayant appris que la qualité du charbon est meilleure, en proportion que l'on attentie le bas de la veine, sur-tout si le octoau dans

lequel est la couche n'a pas beaucoup d'élévation.

Quand la feconde galerie est poussée sur la premiere pour former le lon Jeon, on laisile environ un pied de houille, qui s'est à porter les épaules de la mine, & à foutenir les travailleurs. Si elle est ouverte au-desfous, on ne laisif que le déblai de la premiere galerie, & ce déblai, en s'affernissant avon le tems par les allées & venues des ouvriers, devient le lon câtifé de la feconde galerie; à liter en même tems d'étançon aux épaules de la mine.

Dans le cas où les épaules sont sendues ou crevasses, on pose des traverses de bois pour empecher que ces sentes ne se séparent en quartiers.

La galerie la plus longue est estimée par M. Bernard avoir environ cent trente cannes. A Saint-Martin, il y en a une qui peut avoir deux cents toises de prosondeur.

Pour atteindre les veines obliques, on est dans l'usage de pratiquer deux

puis de mines. La premiere ouverture definiée à fervir d'entrée & de fortie è et toojours plus fincieule : la éconde est pour l'airage de la mine, c'éthadire pour entretent la communication de l'air intérieur avec l'air extérieur, prévenir ains le leo nonoque ou la moudifete, dangereux fur - tout en été, lorsque les ouvrages out chommé quesques jours. Sans cette précaution, les lumières s'éteindraient dans les ouvrages, les travailleurs freanet fidé, foqués. Depuis long tems on n'a point entendu parler de ce malheur dans ces mines, excepté dans celles de Duaphin.

Le charbon érant détaché de la veine, on le sépare des éclats pierreux qui s'y méleut; on en emplit des cabas de spare (a) qui se placent sur de petits charious de quatre à cinq pieds de longueur sur un pied & demi de largeur, montés sur trois rouses d'environ dix pouces de diametre, & dont une siolée est sur le devant; toutes rois ont un cercle de ser. Des

enfans de dix à douze ans trainent ces chariots.

Quand les veines aboutissent à l'ouverture de la mine, on en fort tout le charbon dans ces cabas; mais lorsqu'elles aboutifient à des puits, les enfans qui trainent les chariots ne vont pas plus loin que l'endroit où le puits rencontre les veines : la ils se partagent le charbon , & ils le portent hors de la mine fur leurs têtes dans des demi-cabas d'environ cinquante livres de charge, en montant que que fois jusqu'à cent cinquante degrés, toujours baignés des eaux pluviales. Pour affiirer leur marche, ils s'appuient du mieux qu'ils peuvent fur un baton. Dans la mine de M. du Breuil , territoire de Greufque, ou les enfans ont cent vingt-fix marches à monter en portant le charbon fur leurs têtes, on croit oblerver qu'ils font tous faibles & mal faits. Deux hommes & deux enfans futfiient dans ces mines pour l'entretien du charbon qui se consomme à Manosque. Les deux premiers travaillent chacun dans une galerie différente : les enfans charient le charbon, & le portent sur leurs têtes dans des cabas. Comme seulement il ne ferait pas aifé de la rettrer de cette maniere du Fillaon, on a percé en plutieurs endroits la combe intermédiaire, pour faire passer le charbon de la galerie du Fillaon dans celle de lon Mero; & alors il elt tranfporté hors de la mine avec beaucoup de facilité.

Dans la mine de Saint-Martin, le charbon étant toujours en menus morceaux, se transporte de l'intérieur de la mine dans des sacs de la conte-

(a) Spartum, lignum spartum, de la famille des graminées, formant une gerbe de deux à trois pieds de haut, à feuilles d'une ou une ligne & demie de large, fur dux-huit à trente pouces de long, & fe terminant en poiate aigué. Cette plante qui

eroit spontanément en Espagne sur des montagnes arides, se voit au Jardin Royal de Paris. Les Espagnols en sont, comma les anciens, des cordages, des tapis, des tapisseries, des corbeilles, &c. mnce d'un quintal, revêues du côté qui porte sur les épaules de la mine, de plusseurs pieces de cuir très -épais, placées au nombre de quatre le long du sac; de maniere que la piece placée près de l'ouverture, tombe fur le sécond, celui-ci sur le troiseme, &c. Par cette précaution, les sacs acquierent une fortre de souplesse, & se prétent aux mouvemens.

Les ouvriers se paient à raison de six sols par quintal ; ils en tirent jusqu'à quatre quintaux, & assez promptement. Dans l'été leur tiche est Banie quelquesois à neut heures du matin. L'huile pour leurs lampes , les instrumens, les sacs sont à leurs frais.

Deux ouvriers se mettent dans une même galerie, l'un exploite le charbon, l'autre le transporte; ils doivent entr'eux deux se sournir huit sacs,

Aux mines de Saint-Martin & de Dauphin , il y a ordinairement quatre ouvriers quelquéofois il y en a julgu'à douse dans ces deux endroits, felon les demandes que l'on fait de la marchandife. On retire cependant une plus grande quauticé de houille de ces mines. On permet aux ouvriers qui y font, de tirer depuis huit jusqu'à douse quintaux, au lieu de quatre : alors leur journée eft double ou triple.

Qualités & usages des différens charbons de terre de haute & baffe - Provence,

La houille de S. Martin & de Dauphin eft tendre, & exhale en brhlant une fumée plus épailé que toutes les autres du quartier; c'él la feule qui foit propre à tous les ouvrages de forges. La mine du terroir de S. Martin, nommée Quarcep-piels, n'en fournit que de mauvailé qualité pour les fours; chaux. Le bon charbon qui se trouve quelques is dans l'intérieur de la couche a beloin, comme les charbons sândrins, d'êxer mouillé, savant que d'être employé; d'aiilleurs, il ostre les mèmes phénomenes au seu; il ne se tire de la mine qu'en fraisil.

Celle qui s'est tirée d'une houillere pour les sours à chaux, & aujourd'hui abandonnée, au nord de S. Zacharie, était friable & d'une qualité médiore, comme celle de la houillere qui a été exploitée au hameau de l'Escout.

Le charbon qui se tirait d'une mine à peu de distance de celle de l'Oratoire, était de même d'une qualité très-médiocre. Celui de la Meneto, de la houillere de Capus, servait aux sorges.

Dans les mines de Faveau le charbon, toujours de veines minces, se rapproche généralement pour la qualité de celui qu'on tire des veines minces dos autres mines.

En général, le charbon de ces quartiers est à l'œil très-ressemblant au jayet; au seu il sambe beaucoup, se sépare en morceaux, sans s'amollir. Celui dont l'este et le plus actif, est en même tems le plus dur & le plus luisant.

M. Bernard en a examiné avec soin de toutes les mises, & il n'a trouvé de

différence marquée dans aucun, même dans leur pefanteur spécifique, qui

est, felon lui, à celle de l'eau dans le rapport de 316 à 112.

Cette espece dure & folide est la seule qui puisse ètre employée aux forges. Dans toutes les mines, on la s'foare pour cet usige : elle ne chaustie cependant point le ser jusqu'à le pousser à la blancheur & à la soudure; elle est mème lente à le rougir au point de pouvoir être battu sous le marceau. Les forgerons ont dit à M. Bernard qu'ils ne peuvent s'on servir que pour les usages grossiers. La bonne houille qu'ils emploient leur vient de Dauphin, du Lyonnais d'Alais, de Flandres.

Les houilles provenant des bancs les plus épais sont plus variées : elles sont souvent tachetées de pyrites. Il y en a qui approchent beaucoup plus, pour la qualité, de celles des Mentos; il s'en trouve de très-légeres & de très-friables. On en voit aussi qui sont fort terreuses & très-pefantes.

Le meilleur charbon des Menos parait à M. Bernard être constamment plus pefant que celui des Menctos. Sa pésanteur spécifique, comparée à celle de l'eau, s'est trouvée exactement, selon M. Bernard, comme quarte est à un.

La houlle la moins pefante ne lui parait être que ce qu'il appelle de la terroule faiblement bitumineuse. L'auteur en conclut que ce n'elt pas par le poids de ce fossile, sous un volume déterminé, qu'on peur se décider sur fa qualité. Il est certain que ce n'est pas la seuse circonstance; il en est eucore pluseurs autres. (a)

Aux mines fituées dans le prolongement des montagnes du Letern, l'on remarque beaucoup de différences dans les qualités des charbons, comme dans les couches terreules & pierreules qui accompagnent les veines. On y oblèrev, de même qu'à Fuveau, &c. que le charbon elt meilleur à proportion que les veines ont moins d'éasifieur.

Le charbon le plus eftimé des mines de Manofque reffemble fort, felon l'Opinion de M. Bernard, à celui qui vient d'Alais dans la Provence. Il fe met aifement, comme ce dernier, en fraifil; il est un peu moins brillant, & a une odeur de foufre plus marquée. On l'emploie avec fuccès pour tous les ouvrages de forges. Il chauffe fuithfamment le fer pour le blanchir & le fondre jusqu'à foudure dans un degré cependant plus faible que le charbon d'Alais, qui est linférieur aux houlles du Forcez & est Flandre. Ce charbon fâmbe très-aisfement, s'amollit alors considérablement & si l'on fouffle, il s'étendrait, s' on ne le remuait pas, ou du moins si l'on ne le fervait pas de fouffles.

Plusieurs mines donnent du bon charbon, quoiqu'il ne soit pas propre à tous les ouvrages de forges; il resemble entiérement pour la dureré à celui de Fuveau. M. Bernard remarque néanmoins qu'il lui a constanment trouvé

· (a) Voyez quatrieme partie, section IV, article III, caracteres de bonté dans les charbons de terre en général.

MIL

un caraclere, au moyen duquel on pourrait le diftinguer. Quoique fes casfures foient très -nettes, il n'a jamais ni le luifant ni le coup-d'œit vernissé, qu'on observe fur celui de Fuveau.

Il fe trouve enfin des mines de très-mauvaise qualité, & dont le charbon ne sert qu'aux fours à chaux. Cette espece est moins luisante & plus pesante; ce que M. Bernard attribue à une quantité surabondante de matiere terreuse. Il remarque qu'elle perd très-peu de son volume en brûlant.

Le charbon des mines de Manosque est quelquesois melé avec taut de pyrites que lorsqu'on le détache, il se décompose à l'air, en décrépitant, comme du

sel dans le fer.

Aux environs du Mont - Effet la houille est d'une qualité disférente, felon la position du local. Elle est ne général d'une qualité inférieure à la houille qui s'emploie dans les fabriques : elle ne sert que pour les sours à chaux. Les quatre veines de S. Marzin, de Dauphin, i de Votr, sont exploiées pour les sintiques de Manosque, les teinturiers, les chapeliers, les tanneurs. Ceux qui brillent le vin en emploient le charbon avec avantage depuis un equinzaine d'années; c'est le meilleure connu dans ce quartier ; il differe même beaucoup des autres. Selon M. Bernard, il est plus léger, plus abondant en matiere combutbile, de approche fort de celui de Puveu pour la qualité. Les ouvriers out ailuré M. Bernard qu'il s'employait aussi avec success dans les forges de Manosque pour les ouvrages! sel pais grollières les plus grollières.

Il elt pyriteux & se décompose à l'air, lorsqu'il y a été long-tems expose. Il se réduit alors en petits seuillets, sur lesquels se montrent des crystaux de

vitriol martial, d'alun, de félénite, &c.

On l'a effayé, il y a quelques années, pour les fiatures de foie ; les ouvriers précedient que les entrepreneurs en avaient trouvé le feu trop ardent, & fia vapeur préjudiciable à la foie. M. Bernard attribue ces deux inconvéniens à la mauvaité confluction des fourneaux dont on s'était fervi. Cela pourrait être; mais la qualité pyriteuté de ce charbon me femblerait une cause sufficience, ou du moiss une causse de plus.

La mine de Gande, territoire de Manosque dans le Mont - Espel même, & qui est composee de quatre veines, ne donne que des charbous propres aux sours à chaux, peu différens en qualité des charbons employés dans ces

fours sur le bord de Paradis.

Les mines de Volx, à l'est de celles de S. Martin. & de Dauphiu, dans des coteaux, fituées sur le prolongement de la chaine qui renferme celles de S. Martin, & organisses de même, souruissent aus un charbon qui parate de la même naure; c'est-à-dire, frisable & approchant de celui d'Alais, Pour le moment, qu'on n'a pas encore pénétré bien avant, le charbon qu'on en tire est inférieur à celui de S. Martin.

Tome XVIII.

Le charbon de Confegudes à trois ou quatre lieues environ des Mas, n'était bon que pour les forges; ce qui a fait abandonner la mine presqu'austi-tôt qu'ou a eu commencé à l'exploiter.

Une mine de houille exploitée vers l'année 1770, à peu près, dans la communauté de Meyronnes, au -defins du village appellé Srours, vallée de Barcelonette, donnait en abondance des charbons très-gras, parmi léquels les entrepreneurs précendent en avoir observé qui étaient comme humeclés de matiere huileuse.

A Fuveau, l'ouvrier qui détache le charbon de la mine gagne depuis huit jufqu'à douze fois, felon la difficulté de l'extraction. La houille de cette mine ouire par charge environ quarre fois de plus que celle des autres mines. On la préfere à Marfeille à toutes les autres qu'on y emploie, comme plus compacte, chauffant mieux, comme moins fullureule & moins incommode par fa fumérez c'elt peut-être ce qui en haufle le prix, à moins que la difficulté qu'elle a de fe féparer de la veine n'y foit pour quelque chole.

Des charbons de terre qui s'emploient dans les différentes manufactures de Marfeille.

Le prix de la houille, rendue à Marfeille, varie peu. Le charbon de la qualité la plus médiocre ne vau jamis mons de trene- lis fols par charge (de trois quintaux pelant), & le même poids de la meilleure qualité n'elt jamais payé plus de quarante- cinq fols. Le proprietaire des mines n'a qu'une treis-petite partie de cette fomme: la variation du prix de la houille elt toute, ou à fon profit, ou à fon préjudice : le voiturier a vingre quarte fols par charge.

La rareté des bois de chauffage à Marfeille, comme aux environs de toutes les grandes villes du royaume. & la cherté qui s'enflit, ont déterminé, depuis quelques années, plusieurs fibricans de la ville de Marfeille à subfitiuer au bois le charbon de terre. On y emploie indifférenment celui de Pepin, de Corrasque, de Gardane, de l'uveau, mais entr'autres ce demire; à s'ai reconnit que tous les autres ont, comme lui, une odeur particuliere & désignéable.

Les voitins de ces manufactures fe font d'abord récriés; le chapitre noble de l'abbaye de Saint - Victor intenta, il y a environ vingt ans, un procès au fabricant d'une favonnerie établie à fa proximité, de dont le fourneau fe chaufait, comme aujourd'hui, pluficurs autres, avec le charbon de terre. Dequis ce tems le voitinge s'sy elt accoutumé.

Tout nouvellement un chausournier, qui s'est établi à peu près dans le meme quartier, s'est cru permis, pour son sour, de préférer au bois qui est trop cher, le charbon de terre. L'administration du chapitre de Saint-

Víctor, & plusicurs habitans voisins de cette abbaye ont porté plainte. Les médecins municipaux, à la requisition de MM. les maire, échevins & asifeiteurs, se font transportés fur le lieu , & ont donné leur avis : il s'en est fuivi une sentence de MM. les échevins, par laquelle il est défendu au chausoumier de se sur le défendu au chausoumier de se sur le sont de la charbon de terre pour cuire sa chara. Celui-ci en a appellé au partement d'Aix.

La communication que j'ai eue du rapport qui est la base de la sentence de MM. les échevins, mc met à même d'en donner ici un extrait. Les commillaires paraiffent avoir connaidance au moins d'une partie de ce qui a été publié en France depuis quelques années fur cet objet, & qui combat les préjugés fur les émanations du charbon de terre au feu; ils déclarent être éloignés de regarder l'usage qu'on peut faire de la houille, avec toutes les précautions & les ménagemens convenables, comme aussi pernicieux qu'on le pense communément; mais ils n'en paraissent pas davantage regarder les émanations de ce fossile au feu, comme pleinement justifiées de tous reproches : ils renouvellent à ce fujet les vieilles préventions que l'expérience, forcée par la rareté & par la cherté des bois de chauffage bannit de proche en proche de toutes les provinces où l'on a pu se procurer du charbon de terre, & qui se dissipent en sumée avec celle de tous les atteliers où l'on brûle impunément de ce fossile; & ce qu'il y a de remarquable ici, c'est qu'il y a actuellement dans Marseille même un grand nombre d'atteliers que l'on peut donner pour exemple. La matiere soumise à la calcination dans le fourneau inspecté de l'ordre de MM, les échevins, donne ensuite lieu aux commissaires d'insister séparément dans leur rapport sur les vapeurs àcres & gazeufes qui s'élevent des pierres calcaires, lorsqu'on le réduit en chaux; & les commissaires pensent que, dans un climat sec & chaud, ces vapeurs font capables d'augmenter la disposition des habitans aux maladies dominantes à Marfeille.

Tel est en macourci le rapport des médecins municipaux, dont il résulte deux consequences: 19. le four à chaux, chausse avec du charbon de terre, doit ètre prosent; 2º. le même sour à shaux, chausse si avec du bois, soit avec du charbon de terre, ne peut être conservé à la proximité de la ville.

Dans la fentonce interventie, il est feulement interdit au chausournier de se fervir dorienvant de charbon de terre. Je me crois permis de placer ici à ce flujet quolques résexions. Quant au charbon de terre, objet unique de la réclamation qui a donné lieu à la vitis des médécians, & à la sentence dans laquelle néaumoins les craintes de ce combultible sont éliminées, si le parlement d'Aix considere la difficulté qui s'et élevée, la causse fors biencté éclaireie. Elle est toute instruite à mon vavis. La sumée, l'exhalation du charbon de terre en elles-mients ne fout aucumement préjudicibles à l'au charbon de terre en elles-mients ne fout aucumement préjudicibles à l'au charbon de terre en elles-mients ne fout aucumement préjudicibles à l'au charbon de terre en elles-mients ne fout aucumement préjudicibles à l'autre de la réseau de l'autre de l'aut

Cccij

'la fanté; j'ai eu occasion de m'étender sur cet article dans une lettre simprimée, où j'a parté de ce procese; (e) M. Bernard penfe suffique cette sumée est sort analogue a celle du bois, & prélume qu'elle est incapable de produire des esties plus nuisibles (é); le charbon de terre de Fuveau, en particulier, examiné chyniquement par un artifle de Marfelle, est discluée de reproches que l'on pourrait faire à un très-petit nombre de charbons de terre. (c) Ce charbon au sirpulus, & tous less autres employés à Marfelle, sont consus directement par les estées; on pourrait compter dans cette ville plus de doux, cents fabriques, comme chapelers, raffineurs de sucre, sibricans de sont sub-view.

Le chaufournier, dont l'établiffement est situé hors des remparts, & par conféquent bien moins à la proximité de la ville que les autres manufactures établies dans l'enceinte même, peut donc uniquement être le fujet de quelques réflexions. Quant aux émanations que donne la pierre à chaux foumife à la calcination & à leurs influences relatives au local, on doit convenir que la vapeur des fours à chaux en feu est très - incommode . & fe fait fentir très au loin; mais cette incommodité que l'on objecte, pourrait n'être par entiérement lans replique : je ne fais même fi la doctrine de Prestley fur l'air fixe ne pourrait pas être invoquée en faveur de ces feux de fours à chaux. Je crois que ce favant les a confeillés quelque part dans un de ses ouvrages pour purifier l'air des villes. D'ailleurs la côre maritime de cette partie de la Provence, très - chaude & très - seche à la verité, est cependant tempérée par des vents continuels , fur-tont par le vent nord-ouelt circins ,. nommé dans ce pays mistral, MM, les médecips de Marseille sont plus à même que personne de balancer judicieusement ces différentes considérations. & la chose en mérite la peine. La vue de l'état floriflant des différentes. manufactures de Marfeille, fource en partie des richesses de cette ville, qui seraient taries lans la substitution du charbon de terre au bois devenu rare dans ce canton : cette vue , dis - je , est sans doute ce qui a déterminé l'académie des sciences, belles - lettres & arts, établie à Marseille, à prendre le charbon de terre en confidération comme combustible. & à tenter Jenproposant un prix , de fixer les opinions des Marseilleis sur cet objet ,

(a) Lettre à M. le chevalier de Heuzy, ancien bourguemaître de Liege, & ancien minître de S. A. S. près S. M. Très - Chrétienne. Esprit des journaux, octobre & nowembre 1779.

(b) It s'en exprime ainsi dans le mérroire qui m'a fourni tout le supplément pour, les mines de charbon de terre de Provence, & imprimé à Marfeille 1979. (c) M. Jacquart, apothicaire-chymifte de l'amirauté à Marfeille, a envoyé à l'académie des férences de Paris une analyfetré-bien faite de ce charbon, l'aquelle et admife à l'impreffion dans le volume X des Savans étranages. comme la faculté de médecine de Paris l'a fait encore nouvellement pour les habitans de Chailtot prese de la vulle de Paris, à l'ocación de l'etablisiement d'une machine à vapeur, dite vulgairement pompe à feu, à la porte de la Conférence pour élever les eaux de la Seine dans que/ques quartiers. On peut voir l'extrait du rapport des commissaires de la faculté à ce fujier dans lettre à M le chevaliter de Heuzy. Dans chaque entoris où l'on commencera à faire vilgage du charbon de cerre, on dout s'attendre à bacucoup de difficultés, a ration des présugés : l'état de dépérissement de nos forêtes à la portée de nos grandes villes, doit conduire de proche en proche à l'abapton de ce combustible , & Eaire desirer en conséquence l'auéantissement de tous les présugés qui s'y opposient mal-à-propos.

Construction de la cheminée de cuisine avec tuyaux aériens, de la frégate anglaise le Prince Frédéric. (a)

Cette cheminée est faite comme les poèles; elle a seulement de plus, dans l'intérieur, une grille de ser, sur laquelle porte le charbon de terre, & cette grille est de quelques pouces plus élevée que le fond qui lui sert de cendrier. Au desfous de ce poèle est une maçonnerie de briques, dans laquelle on

place les chaudieres destinées à la cuisson des alimens.

Trois tuyaux de cuivre de six pouces de long & de trois pouces d'ouverture sont places horizontalement dans la maçonnerie de la cassifient du côté de l'avant, dont les orisces répondent au cendriet de la cuisse; & ayant fait lever des briques du malss de la maçonnerie en-dehors de la cuisse, toujuns en -avant; nous avons trouvé quatre autres tuyaux de deux pouces & demi à trois pouces de diametre, aussi de cuivre, placés verticalement, dont les orisces font dans une espece de canal ou auge pratiquée dans la maçonnerie, avec trois séparations ou closisons de briques; de forte que chaque tuyau horizontal répond à son tuyau vertical, excepté l'un des tuyaux horizontal deux autres verticaux.

None, L'auge est vuide & faite de briques s son sond est aussi de briques & de platre, ainst que tour le contour relle est exactement couverte de briques quarries & plates, maçonnées avec du mortier, appuyées sur le bord de l'auge & sur les cloisons. Les deux premiers tuyaux verticuax sont dans la même chambre; le premier qui est à bas-bord, & le plus proche de l'atre de la chemitée, descend perpendiculairement sur le premier pont, où il est recourbé & court le long & à côcé de l'ibier, jusqu'à l'arriere de la grandé couttile, ou

(a) Achetée en 1749 par la compagnie des Indes de France, visitée par ordre de la compagnie le 18 novembre 1749, au port de l'Orient, par MM. Bauffier, Délise: & Bory. où il eft recourbé, & entre daus l'archi-pompe, où il éprouve une autre coubure pour défendre perpendiculairement dans ladies archi-pompe, jufuju'un pied de la varangue. Ce tuyau est recouvert de junelles dans toute de longueur; le fecond & le troidieme tuyau percent feulement le fetond pout & reflent au niveau du bordage dudit pont. Leur orifices font fermés par une lame de cuivre, percée de guarre à cing trous, & répondent à la cambule; lorfque les vivres font dans l'entre-pont pour les voyages de long cours; le quarteme tuyau, qui elt aussi de cuivre, est au bout de l'auge, du coét du tribord & décend perpendiculairement jusqu'au fond de cale, & le bout reste dans un entre-deux de membres : il et l'eszlement couvert de inmelles.

Fourneau de Newcastle, pour réduire le charbon de terre en braises nommées cinders.

Explication de la planche,

Num. I.

A, B, C, D, élévation en façade du fourneau en perspective.

E, entrée du fourneau qui est garnie d'une porte de fer.

Num. II.

C,D,E,F, plan ou coupe horizontale du fourneau, prife à la hauteur de la porte.

H, forme intérieure du fourneau.

I, porte par laquelle on introduit les charbons dans le fourneau, & par laquelle on les retire quand ils font réduits en cinders.

Num. III.

A, B, C, D, coupe verticale du fourneau.

E, intérieur du fourneau.

F, H, hauteur à laquelle on emplit le fourneau.

I, porte du fourneau.

K, L, cheminée dont l'embouchure K se ferme à demi ou en entier avec une brique.

Num. IV, V, VI, VII, VIII.

Fourneau dont se sere M. Kiesmann, mintralogiste de Bruxelles, pour saire des braises de charbon de terre.

4, plan premier du fourneau.

5, plan deuxieme.

- 6, élévation du fourneau.
- 7, coupe du fourneau. 8, plan du desfus.
 - Num, IX, X & XI.

Elévation en face d'un foyer proposé à Paris en 1780 pour être alimenté au feu de braises de charbon de terre au lieu de bois.

- A, A, jambage du foyer de deux pouces de largeur & de vingt-quatre pouces de hauteur, construit dans une cheminée de cinq pieds de largeur, & de trois pieds de hauteur sous le manteau.
- B, B, petit manteau de foyer de deux pouces de hauteur, deux pouces d'épaisseur & vingt-huit pouces de longueur.
- C, C, ligne horizontale ponctuée, qui indique la hauteur de la gorge supérieure de la hotte de la petite cheminée; cette partie peut être plus élevée, fur-tout quand la cheminée est sujette à donner de la sumée.
- D, D, lignes ponctuées qui indiquent la direction des angles du devant de l'intérieur de la hotte de la cheminée.
- E, E, lignes ponctuées qui tracent la direction des deux angles de la rostie de la cheminée.
- F, bouton servant à tourner la soupape, laquelle est fermée quand le bouton est en position horizontale.
- G,G, ligne ponctuée horizontale, qui indique la position & l'étendue de la soupape quand elle est fermée. (a)
 - H, H, les deux jambages de la grande cheminée.
- I. I, ligne marquée en points indiquant la pente de la rostie & l'inclination des côtés R, R, & qui répond aux lignes E, E.
- L, L, partie antérieure de la grille, composée de quatre barreaux, non compris le barreau du fond, tous assemblés dans les montans N, N.
 - M, M, manteau de la grande cheminée.
- N, N, montans du chassis de la grille; leurs pieds S, S, peuvent être courbés ou roulés en-dehors, afin de rendre la grille plus solide. Ces pieds ont trois pouces de hauteur au dessous du sol de l'atre.
 - O, petit oreillon qui est faillant, L dans la fig. num. XI.
- P, petite arcade pratiquée dans le deuxieme barreau de la grille pour introduire le feu.
 - Q, Q, côtés vuides entre les jambages H, H, de la grande cheminée
- (a) Cette larguette placée ici comme une perfection. elt très- mal imagipée & même dangereufe ; sa construction détaillée nutible de cette braise.

& ccux A , A , de la petite. Ces places peuvent fervir à emmagafiner du charbon d'un côté , & à placer de l'autre les garnitures de fer ; ils peuvent fe fermer avec des panneaux fimples ou ornés.

R, R, côtés intérieurs du foyer qui s'élargissent à mesure que la maçonnerie s'éleve & que la rostie s'incline.

Num. X. Profil de la figure suivante. Num. XI.

A, D, C, massif de la rossie F qui a huit pouces à sa base D, C, & se termine à rich en A, qui a trente pouces de hauteur.

A, B, axe de la foupape qui tourne en A dans une virole de fer scellée dans le mur, & se met en B par l'olive ou le bouton dont le grand diametre

doit être parallele au plan du volant de la foupape.

E, foupape formant un trapesc composé d'une seuille de tôle assujettie

E, foupape formant un trapele compole d'une teuille de tôle affujettie par un rivet & deux petites chappes à fon axe; on la dirige fur différens degrés d'ouverture au moyen du bouton qui est au-dehors du manteau de la cheminée.

F, malif de la rollie coupé fur une ligne inclinée de quinze degrés; dans les cheminées qui auront beaucoup plus de profondeur que celle figurée num. IX & X, il faudra donner une plus forte inclination à la rollie, parce qu'on fera obligé d'avancer la maçonuerie du foyer, pour que la chaleur puils fe répandre dans l'appartement.

G, coupe du manteau de la grande cheminée,

H, partie autérieure de la grille.

I, fond de la grille.

L, cendrier de trois ponces de hauteur.

M, jambage de la grande cheminée,

N, partie supérieure de la hoste du foyer, qui s'embouche dans la base du tuyan de la grande cheminée.

O, espace de deux pouces, qui reste libre quand même la soupape E serait fermée.

P, partie antérieure de la piece du cadre de la cheminée du foyer.

Q. portion de la partie amérieure de ce cadre au-deilis du manteau : elle eft inclinée en-dedans pour regagner la ligne de l'à-plomb du manteau G de la grande cheminée.

R, manteau de la cheminée du foyer.



Num. X I.

Plan d'un plus pesis foyer à employer les braises de charbon de terre au chauffage domessique.

A, base de la rostie qui forme un quarré long de huit pouces sur sept. B, B, les deux jambages coupés sur un angle qui aboutit au derriere de

la grille G. C. C. parties antérieures du petit chambranle de deux pouces de largeur, formant une ouverture de vingt-quatre pouces, sur la ligne ponctuée I, I.

D, fond de la grille composée de cinq barreaux de quatre à cinq lignes, posés sur leur diagonale, & alsemblés à tenous dans les deux côtés F, F. Cette grille a six pouces de largeur, vingt de longueur en devant, & sept fur le derrière en G.

E, oreillon foudé au premier barreau de la grille pour poser un charbon allumé.

F,F, Côtés du chassis de la grille.

G, G, malfif de la base de la grande cheminée.

I, I; ligne de l'affleurement des deux jambages qui est à un pouce de la grille.

Dimensions de l'ouvrage de chaufferie ou affinerie dite à l'allemande ou renardiere, en usage à la forge d'Airy.

Du fond au haut de l'aire du côté de la varme, 11 pouces de hauteur.

Du fond au haut de l'aire du côte du contrevent 13 pouces de hauteur, Du fond au haut du contrevent, côté de l'aire, 8 pouces de hauteur,

Du fond au haut du contrevent, côté du chiot, 11 pouces é de hauteur.

Le contrevent incliné sur la hauteur d'un pouce sur la bache.

Du fond à la hauteur de la varme, côté du chiot, 4 pouces.

Du fond au haut du chiot, 6 pouces, non compris l'épaifleur de la zaque à recevoir les charbous pour la fusion de la gueuse & la fabrication des fers; cette taque est ordinairement de quinze lignes d'épaisseur.

La largeur du fond de la varme au contrevent, côté de l'aire, 4 pouces; & côté du chiot 15 pouces de largeur.

Hauteur de la tuyere au fond, 4 pouces.

Eloignement de la tuyere à l'aire, 11 pouces.

.. La tuyere avance dans l'ouvrage de 3 pouces 3 lignes, & l'extrêmité de fon mufeau est à 13 pouces de distance du contrevent.

La tuyere est police de maniere que le vent des fousillets darde horizontalement dans l'ouvrage; si la tuyere ost trop inclinée, la fonte en susion Tome XVIII. reste liquide, ou tout au moins se forme dissiclement en fer malléable.

Au lurplus, la polition de la tuyere fe trouve aifervie à la qualité des chailbous & à celle de la fonte de fer; enforte qu'il fe rencourte des circonflames où la tuyere doit être inclinée d'un ou de plufieurs degrés; d'autres dans lefquelles il convient de l'entretenir horizontalement, d'autres enfin où il flat qu'elle dirige le veut des foufflets à un ou plufieurs degrés au-deliss de l'horizon: cette derniere méthode donne pour l'ordinaire un fer très - aigre.

Le foyer monté, on place une taque de fonte sur la taque de contrevent, qui s'incline sur la bache, afin de resserrer le su & tenir les charbons en respect, & pour entretenir les grenailles de hamecelach, qui se sont détachées des renards ou loupes, lors de l'instant qu'ils seront martelés.

S'il était podible de fublituer à cette taque un corps non métallique & non fuible, la méthode en ferait infiniment plus avantageufe : la taque échaudic coopere infractueusement à la conformation des charbons; il en eft de meme de la traque fixée dans la cheminée de la tuyere qu'on fait remplacer par de la brique de tuile,

Additions pour les mines de Janjac, dans le Vivarais.

M. l'abbé Girand-Soulavie, qui a obfervé cet endroit volcanifé, appellé Volcan-la-coupe, regarde toute cette maffe comme un composé de couraus de laves de houille X de laves commencées du volcan. (α)

Il a trouvé aufii dans plusieurs quartiers de ce voitinage la houille difpotée en lits & en veines dans les enfoncemens, ce qu'il appelle lav bafalte, couvrir la houille en petite quantité à la vénié, & polée entre le bafalte & le fol grantique fondamental : ce qui se rapporre, comme il te
dit lui - mème, avec la remarque de M. de Genslane, que les cantons du
Vivariais qui ont été volcanises, forment un alignement presque parallele
a celui - ci. Cet alignement, s'eloin M. de Genslane, commence à RocheMaure fur le bord du Rhône, s'e, dirige vers le mont Coiron, passe du coté
de Janjac. Thueitz, Montpeart, la chartrucife de Bonne-Foi, & s'étend vers
Pradelle. Lei cet alignement se partage en deux branches, la premiere à droite
se répand vers la plus grande partie du Velay, & se prolonge au-deià de
Clermont en Auvergne. La seconde pernel la gauche vers Langogne, va
gagner Cabrilhae, passe par le dioces de Lodeve, & descend dans celui de
Beziers, du côté de l'Averne & Visus, continue vers S. Tiberi, Agde &
S. Loup, & se termine au Port-Brefoon de la mer Méditerranée.

(a) Histoire naturelle de la France méridionale, tome II, page 229.

Addition pour la mine d'Anniche.

M. le chevalier de Ferrulfac, capitaine au Corps-Royal d'artillerie, a trouvé dans la nouvelle fosse de cette houilliere l'empreinte que nous avons fait graver, & qui est désignée par les houilleurs du Hainaut fous le nom de grillage; il remarque (a) que la nature de la subtlance dont est formée cette empreinte, est d'argisse verinfable, d'un gris bleuarre, & qu'il y en avait pluseurs appliquées l'une sur l'autre par lames, mais séparées chacune par une couche mince de charbont trés-pur.

une coulent mince et chardont erze-pur.

La couche de roche, dont elle fait partie, eft tantôt de l'espece connue fous le nom de quoiritle, tantôt argilleuse, fabbeuse, à peu près paraille à celle du grillage, & contient quantité d'empretintes végétales toujours tracées & enduites d'une couche de charbon. L'observateur remarque à cette occa-fion ; que ces empreintes ne sont pas uniquement comprise dans le toit & dans le murd ela veine, ni disposées paraillétement au sens de la couche.

Les mines de charbon exploitées dans le Mont-Espel présentent quelques particularités bonnes à connaître,

Les trois premieres couches , éloignées l'une de l'autre de trois toifes , ont à peu près ving pouces d'épaifeur : la derniere ou quatrieme, qu'in l'elt éloignée de la troifieme que d'un pied, a neuf pouces d'épaifeur, & est appellée lon fillons ; & celle qui la précede, ou la troifieme, la men. Le premier nom est donné par les ouvriers à toute veine de houille d'une épaifeur médiorre, & le fecond aux veines d'une épaifeur marquée. & voifilne des lon fillons.

On remarque que les mines de ce quartier font embraifées d'un coté par une couche de pierre marneule qui elt tantot au midi, tantot au nord de la veine, & de l'autre par une couche de pierres calcaires. Ce font ces deux bancs que les ouvriers appellent les épaules de la mine; mais quelquéois c'elt tantot une pierre marneule, à l'autre une argille pure: d'autres fois les deux épaules font de pierre marneule, de pierre calcaire, même de terre arvilleufe.

Dans une partie du territoire de Manofque, appellé Gaude, dans le Mont-Efpel, fur le bord du ruiffeau de Volverane, & à l'eft de celles qui font fur le bord de Paradis, on exploite des mines de charbon tant toit peu élevées au - deflus du fol de Manofque, les veines font dipofées de même, mais elles font plus épaiffes, & les épaules font d'une nature différente. MM. Bernard & Gerard, auteurs des décriptions dont nons faifons ufige, y ont reconnu quatre veines; la première, la plus proche de Manofque, eft épaiffe de deux pieds, la feconde eft divifée en deux parties par quatre

(a) Observations sur les couches solides & terreuses de la terre. Journal de physique, juin, 1780, page 453.

D d d ii

poucs de lon coffon i httoifeme a fept pieda d'épaisfeur, une des épaules est pierre marneulé de trois pouces d'épaisfeur, après laquelle vient une couche d'argille de deux ou trois pouces : la quatrieme veine placée fous le lon célefte, a été abandonnée par rapport à l'écroulement de fou nédum. Il y a une veine de lesp pieds, travaillée à vingt toits de profonders.

En travaillant à demi - lieue de Manofque au nord-eft de cette ville, dans un terrien argilleux, pour y confiturie un aqueduc qui doit potret des eaux à Manofque, il s'eft rencontré de la houille a fix toites de profondeur, fuir le flanc d'out octeau composé en grande partie d'une argille jaundres cette houille en couches de fix pouces d'épais, était d'une mauvaise qualité, & a fété employée à cuitre de la chaux.

Fabrication d'alun.

D'après tout ce que l'ai fait remarquer sur les mines de charbon de terre de différens pays, on reconnaît que les schittes, que l'on sait en général être des mines d'alun plus ou moins riches , font particuliérement de cette nature dans les carrieres de charbon de terre, indépendamment des efflorescences fulfureuses, jaunarres, que M. de la Tourette a observées à la mine de S. Etienne qui brule, & dont il a été parlé ailleurs. Il en a reconnu d'autres de couleur blanche , d'un goût falin & très-styptique ; elles sont melées avec les terres grillées ou ammoncelées en mas & dans les fentes des rochers, faifant corps avec les pierres grillées, M. de la Tourette les a reconnu pour un véritable alun dont la formation est la même que celle de l'alun de la Solfaterra près de Pouzzol. On fait, ajoute ce favant dans la lettre qu'il m'écrit à ce fujet, que cet alun n'est point en veine ni contorse dans des pierres, comme dans les mines d'alun ordinaires. La Solfaterra est le cratere d'un volcan sous lequel le feu agit encore vivement; l'alun se forme à la surface du cratere, par la décomposition du soufre que les seux souterreins volatilisent; le phlogistique s'échappe; l'acide vitriolique se combinant avec les terres argilleuses qu'il rencontre, forme de l'alun qu'on obtient par cristallisation, après l'avoir fait disloudre dans l'eau.

Il ferait possible, continue M. de Fleurieu, par des procédés semblables à ceux qui sont eu sugae à la Soliaterra, de tirre de l'alun de publicurs pierres & de plusiteurs terres qui se trouvent au-dessus de mine & dans les environs; il importe uniquement de s'ailurer si la quanties ferait suffishne pour former les établissements nécessières. On doit se rappeller en effet qu'à Champagne & dans pulséures méroits on a établis ser des mines de chapton de terre des manufactures d'alun. M. de Fleurieu me marquait dans sa même lettre que le situer Gleiner, hortoger de Lyon, venait d'obsenir, en 1775, un arrêt

du confeil, qui autorife l'hôpital de S. Etienne, propriétaire des mines emhorfiées, à loure au fieur Gléntere pour foixinnte aunées les terreins brûlés, & y établir une manufacture d'alun. La Gazette d'agriculture (a) annonçaite auffi cette exploitation, en fisifiant obfetrer que cette vapeur de la mine, quit y y forme l'alun, eft telle que les mêmes pierres pulvérifées & leffivées pour en extraire l'alun, s'impregnent de nouveau d'une grande quantié d'acide vitriolique, en les exposint dans les endroits de la mine d'où la fumée fort le plus shondamment.

M. Monner, en obfervant que le charbon de terre fournit de l'alun, à mison de la pyrite qui y eft commanément répandue, fait une remarque très-importante pour les perfonnes qui voudraient se livrer à ces entreprises. L'alun de ce schilte charbonneux elt rarement ou jamais affez pur, ni affez crystal-life à la premiere fois. Il exige une purification extérieure par la dissolution de se crystaux, dans une subfiante quantité d'eau; on la fait bouillir, on l'écume à la superficie, on la fait couler dans un baquet ou tonneau, dans lequel elle se crystallise. Après cinq ou six jours de repos, on obtient l'alunt en masse de la torme du vaisseun, dans lequel on l'a laissé s'éjourner, on le brisé en mocreaux, on le porte égoutter sur un plancher pareil à celui que l'on constitut dans les manufactures de vircio.

En 1780, dans le mois de juillet, on écrivait de Cette, qu'on y éprouvait d'une maniere fenfible & finisfiante combien cere fublituions au bois qui n'employait auparavant, écait avantageule pour la diffillation des vins & des efprits. Ces avantages ont été aulli reconnus dans tous les environs du pays de Lavaur, où cette diffillation ne fe fait plus autrement. Il, ne réfulte une diminution dans le prix du bois, qui de 18 à 20 fols le quintal qu'on le vendait, environ deux ans auparavant, ne fe eurel plus que 12 à 12 fols.

A Cette, on a calculé que la conformation du bois pour cette partie, se portair pour ces objets selutement, avant l'Époque de l'introduction de la houille, à plus de 400,0.0 quintaux, faifant 17000 charretées de 30 quintaux chacune. S' l'on ajoure à cette conformation celles des verreires, suvon neries, raffineries, teintures, & tant d'autres fabriques qui ont besoin de fee u, l'on juez de l'énorme conformation qui fe faisit de tout.

M. Bernard. dans fon Mémoire qui a remporté le prix propofé par l'académie de Marfelle, a parcoure fur le miem plan que M. Venel les différens arts auxquels on peut appliquer avantageulement le feu de charbon de terre. L'auteur a mis à profit avec beaucoup d'intelligence les expériences directles, qu'avit fait le chymitle, & donne de treis-bonnes vues fir les modifications que les circonflances du local, & l'état des fabriques de Provence peuvent indiquer.

⁽a) Do 14 mai 1774, page 308.

Avis pour la fonte de la mine de fer, & pour les forges d'affinage dans les hauts fourneaux,

"Dout la fonte on avertit MM. les maitres des forges, qu'il faut commencer à mettre le fourteux eu fieu avec du charbon de boiss que huite jours après on peut mèler un fixieme de charbon épuré, un quart-huite autres jours après, & moitié à la troifieme huitaine: à 6.4 degrès la fonte contra en un tiers moins de tems qu'avec le charbon de bois feul, & nne mellur de charbon épuré tiendra lieu de trois mefures de charbon de bois, ce qui donne une économie de tems & de matieres. "Voyez, à ce fujet, l'art d'exploire les mines de charbon de teres.

Quant à l'affinage, il y a deux manieres d'opérer. " De deux feux qui 30 font dans une forge, l'un ne doit ètre employé qu'à former la loupe ou le 31 lopin, & l'autre à l'affinage.

"Le feu destiné à former la loupe ou lopin doit être composé de deux tiers de charbon épuré & d'un tiers de charbon de bois.

s A l'égard du feu d'affinage, il peut être tout en charbon épuré, fans aucun mélange de charbon de bois.

L'importance de pouvoir par ces braifes obvier à la difette des bois, dont fe trouvent menacées presque toutes les forges du royaume, a déterminé des expériences résterées dans les mois de sevret & mars 1780, dont les résultats ont été publiés séparément avec des remarques, dans un imprimé instituté: Avis aux maitres de freges, (a)

Expérience faite à la forge de Halberg, dans la principauté de Nassau-Saarbruck.

Le procés-verbal de cette épreuve a conflaté que l'on a fait d'excellentes fontes (b) avec trois cinquiemes de charbon de bois & deux cinquiemes de charbon épuré, avec deux cinquiemes de charbon épuré, avec quatre cinquiemes de charbon épuré & un cinquieme de charbon épuré & un cinquieme de charbon, efins avec le feul charbon épuré.

On a remarqué néammoins que les fontes faites avec le feul charbon épuré, félon l'utige des Anglais, & mêm celles fiaires avec quatre cinquiemes de ce charbon, n'étaient pas propres à être affinées, mais feulement à refler en nature de fontes, que les fontes coulées avec trois cinquiemes de charbon épuré & deux cinquiemes de charbon de bois, n'ont donné qu'un fer commun; mais que les fontes coulées avec trois cinquiemes de charbon de bois, deux cinquiemes de charbon de piuré, ayant été affinées au charbon de bois,

⁽a) Quatre pages in-4°, avril 1780.

⁽b) La nature de la mine de fer n'est pas indiquée.

bois, ont rendu de très-bon fer nerveux, particuliérement du fer dentelé . de la femelle à fer-blanc, du fer de martinet à bandes, & tont ce qu'il est possible de forger avec le fer provenu de fontes coulées avec le seul charbon de bois.

Il eût été à defirer que cet affinage se fût fait aussi avec partie de charbon de terre & partie charbon de bois.

Mais cette tentative n'a pu réuffir même avec le melange de moitié charbon de bois & moitié charbon épuré.

Le procès - verbal porte que la loupe n'a pu se former : la raison qu'on en donne, est que le charbon de terre épuré, n'étant pas si léger & ne se confommant pas si vite que le charbon de bois, il se mèle dans le fer. & l'empêche de fonder.

Sur cette premiere épreuve, il a été fait différentes observations. La premiere, que si les Auglais n'ont par réussi à affiner les fontes coulées avec le charbon de terre épuré, cela provient peut-être moins de l'impersection de leur préparation que de ce qu'ils emploient ce charbon seul & sans mélange de charbon de bois.

La feconde observation, que si, dans l'épreuve faite à Saarbruck pour la fonte de la mine on a adopté le mèlauge de charbon de bois, afin de modérer l'ardeur du charbon de terre épuré, on n'a point encore connu le degré de chaleur de ce charbon, dont une mesure remplace trois mesures de charbon de bois à volume égal.

La troisieme, que ce melange est absolument nécessaire, soit pour la fonte, foit pour l'affinage; mais que pour rénssir dans l'une & l'autre opération, il faut être extremement avare de charbon épuré, & ne l'employer que dans les proportions suivies lors des éprenves faites à S. Dizier, dont voici le procèsverbal, accompagné aussi de remarques,

Procès - verbal d'expériences faites à la forge du Clos - Moutier , près S. Divier en Champagne, (a)

" CE jourd'hui, 17 mars 1780, M. Caronge des Bornes, maître des n forges de Guengorfar en Charolais, intéretfé dans la compagnie d'épurement des charhons de terre de France, & administrateur de celles de la prin-" cipauté de Nasiau - Saarbruck , demeurant à Paris , rue de Tournon ,

s'étant transporté à la forge du Clos - Moutier près de Saint - Dizler chez

(a) La mine de fer n'est point indiquée gnon prétend qu'elles sont toutes, ainsi que pour fon espece. M. Rouelle pensait que les leurs analogues, produites par la deftrucmines de fer de Champagne étaient des tion des pyrites martiales. Mémoire sur la mines par transport & par dépôt, M. Gre. formation des mines de Champagne, p. 20.

M. Contenot , propriétaire de ladite forge, à l'effet d'y faire l'épreuve des charbons épurés pour la fonte & l'affinage des fontes, il y a été procédé en présence de MM, les propriétaires & maîtres de forges des environs de S. Dizier, invités à cet effet par mondit fieur Contenot, & de la maniere fuivante : "

" Les charges ordinaires du fourneau du Clos-Moutier, étant de neuf à raison de sept rasses (a) de charbon de bois, & onze à douze couches (b) de mines, d'où il réfultait toutes les douze heures une gueuse d'environ deux mille livres. Ces mesures ont été changées, le charbon de bois a été réduit à trois raffes ; & pour tenir lieu des quatre autres , il a été mis feulement deux raffes de charbon épuré, dont la chaleur s'est trouvée affez confidérable pour supporter jusqu'à treize couches de mines, au lieu de la charge ordinaire de onze à douze couches.

" Ce procédé continue à rendre des gueuses & de très-belles fontes, depuis

. 2000 julqu'à 2200 & 2200 livres pelant. ..

" Le 21, deux de ces gueuses qui ne pesaient, l'une que 1500, & l'autre " 1300 livres, à cause des plaques qui avaient été coulées avec, & qui avaient " distrait une partie de la fonte, ont été affinées au seul charbon de bois & , toutes les bandes qui en sont résultées, avant été mises séparément, soit pour " reconnaître la qualité du fer, foit pour en constater le poids, eu égard à la qualité ordinaire des fers provenant des fontes coulées au seul charbon de ., bois, & de leur produit en fer il a été unanimement reconnu que les fers étaient de bonne qualité; que vingt-une bandes produites par la gueuse pe-" fant 1500 livres, ont rendu 1135 livres de fer, au lieu de 1000 livres qu'on " a coutume de retirer d'un pareil poids de fontes; & que dix-sept bandes " produites par la gueuse pesant 1300 livres , ont rendu 958 livres , au lieu " de 866 livres deux tiers, qu'on en obtenait ordinairement.

,, Le 22, une troisieme gueuse coulée avec pareille portion de charbon de .. terre que celle ci . dessus annoncée , a été affinée en partie avec moitié " charbon de bois & moitié charbon épuré; c'est-à-dire, que la quantité de " mesures de charbon de bois, que l'on a coutume d'user pour faire une " piece , a été divisée en six mesures : trois de ces mesures ont été seulement ", employées; & pour tenir lieu des trois autres, il a été uniquement mis une " mesure de charbon épuré, du pareil volume que l'une des trois de charbon ", de bois, & qui a elle seule produit autant d'effet.

" Le fer qui a réfulté de cette fonte, a d'abord donné beaucoup de peine

cette forge; elle varie dans les provinces, comme il a été dit. Au fourneau Bayard, pres Saint-Dizier, elle pese 46 livres de

(a) On a omis le poids de la raffe dans charbon; au fourneau d'Unville qui en est voifin, elle pefe 42 livres & demie. (b) A voir du quel poids est la couche.

., aux

" aux forgerons, puis ils font parvenus à faire de très-bon fer, qui épronvé, " foit à la fonderie, foit à la forge, a donné de tres-belles verges & d'excellens fers à chevaux. "

Le 23, M. le Blaue, propriécaire des forges du Builon, qui avait affilés, de de durs lumieres opérations, & qui n'a celle, ainfi que fon commis, d'aider, de leurs lumieres les diffèrens ouvriers employés à l'épreuve, ayant defirés les continuer dans les proprets forges, en failant affiner avec moiné charbon de terre, dans les proportions ci edfus, une gueufe coulée au charbon de bois: M. le Blauc nous a fait le rapport qu'il était réfulé d'éxecllens fers, propres à tous les ufages.

Fait & dreile, pour fervir ce que de taison. Signé, Contenot. Le Blanc du Buisson. Contenot de Montreuil. Bourgeois de Richemont, Clement de Marnaval. Le comte de Bienville. Le Page. Caronge

DES BONKES.

Ce procis-verbal annonce, comme on le voit, quatre fortes d'épreuves.

C'eft outjours le rédacteur de l'avis qui parle.) La premiere, des fontes
coulées avec trois railés de charbou de bois s' deux de charbou de terre épuré,
qui ont tenu lieu de quatre autres railes ide charbon de bois, que l'on avait
coutume d'émployer.

Dans cetre opération, une mesure de charbon épuré ne représente que deux mesures de charbon de bois; mais le fourneau ayant supporté une plus grande quantité de mines, le charbon épuré a toujours produit l'avantage d'une mefure contre trois.

Les charges des fourneaux différent fuivant les formes; mais quelles qu'elles foient dans une forge, la feule maniere d'employer le charbon épuré dans un fourneau, c'elt de iorner fix métures égales en volume du charbon de bois que l'on elt dans l'ufage de mettre pour chaque charge; de n'employer que trois de ces meffures; & de remplacer les trois autres avec une méture do charbon épuré, d'un volume égal à l'une des trois métires de charbon de bois.

Il faut évitet de mettre cette mesure de charbon éputé dans le fourneau, ou la premiere, ou la derniere avec le charbon de bois; ou même dans le militu, parce que quand elle artivo seule au bas du fourneau, elle y resto trop en masse; mais, à mesure que l'on mer les trots paniers de charbon de bois; il faut les entre- mêter de la mestire de charbon éputé.

On doit même observer, lorsque l'on met un sourneau en seu, de le faire aller au seul charbon de bois les huit premiers jours, avant que de commencer à se servir du charbon épuré.

La deuxieme épreuve a été d'affiner au charbon de bois des gueufes coulées avec partie de charbon de bois, & partie de charbon de terre, comme il a été pratiqué à Saarbruck.

Tome XVIII.

La troisieme épreuve a été d'affiner avec partie de charbon de terre & partie de charbon de bois, des sontes coulées au seul charbon de bois.

Enfin la quatrieme épreuve, & la plus essentielle, a été d'affiner avec partie charbon de terre & partie charbon de bois, des sontes coulées aussileavec l'un & l'autre charbon, en observant l'économie du charbon de terre, dans la proportion indiquée.

Presque la totalité des forges du royaume font aujourd'hui montées en renardiere. Il en reste très-peu qui travaillent en assinerie & chausserie.

Dans les unes comme dans les autres, l'affinage peut se faire avec partie charbon de terre, & partie charbon de bois, dans les proportions ci-dessus indiquées.

Dans une renardiere, il faut d'abord faire une première loupe avec le feul charbon de bois, & lorfque la piece elt foudée, la rapporter à la renardiere. Celt alors que l'on peut comméncer à faire ufige des trois mefures de charbon de bois avec la mefure de charbon épuré, repréfentative de trois autres métures de charbon de bois.

Voici la maniere d'en ufer: fi-rôt que votre premiere loupe mife en pieces elt rapportés lir la reaudiere, & que la feconde loupe va commencer, mettres fur-le-champ la meſure de charbon épuré, elle accèlere la fuſion de la gueuſe; se & pour achever l'ouvrage, n'employex que vos trois meſures de charbon de bois, qui ayant moiss de chaleur que le charbon épuré, opere plus facilement la formation de la loupe.

Le procédé est le même pour les affineries. A l'égard de la chausterie, où fon acheve la piece qui "n' été faite qu'à demi à l'affinerie, on peut n'uler que de charbon épuré fains mèlange de charbon de bois ; à moins que dans cette chaustère, on n'y faite suisfi des loupes, comme cela fe-pratique dans qu'elques forges; auquel cas il faudrait n'y employer le charbon épuré que dans les tense & proportions ci -dessis indiquestiques.

Mais il y a lieu de croire que l'ufige des charbons de terre épurés achevera de faire détruire ce qui refte des forges na ffinerie & chaufferie, fi l'on en vient au point de recomaître que le travail le fait mieux & avec plus d'économie de charbon dans les renardieres, fur-tout avec partie charbon épuré, qui accidere l'ouvrege d'un fixieme.

M. Contenot, chez qui se font faites les expériences, a pris ce parti, & il va faire un second marteau, parce que le charbon épuré chaudint plus vite que le charbon de bois, un seul marteau pourrait suffire à trois seux en renardiere. Peut-être trouvera-ton par la fuite le moyen d'employer le charbon de terre épuré & sins aucun mèlange de charbon de bois; mais quant à présent, il résulte toujours, d'après le procédé indiqué, une très, grande économie pour les forêts du royaume, en employant le charbon épuré. Cet

avis imprimé annonce que déjà plusieurs maîtres de forges de S. Dizier ont traité pour six années; que d'autres out donné leur parole; qu'enfin ceux de Normandie, à la veille de manquer de bois, demandent des épreuves dans éles forges.

Le réslacteur de cet avis prélume que ces exemples feront flivirs dans toutes les provinces du royaume, même à prix égal. Les raisons de son atreute font que, s'. il y a peu de maîtres de forges qui ne foient dans le cas de chommer quelques mois de l'année par la dilette du charbon de bois, & qu'à la iaveur du charbon de terre épuré, ils itreront tout l'avantage de leux ufines; 1.º, que leuxs fers travaillés à ce feu, étant de meilleure qualité, ils en obtiendront un prix plus forts; 3º. enqu'avec ce mêlange de charbon épuré, on obtient un dixieme de fer de plus, qu'avec l'usige du charbon de bois feul.

Je crois inutile de métendre davantage fur cet article, qui occupe aujourd'uni avex nicion & les phyliciens, & les mattere de forges, Les expériences nouvellement fiites à Breteuil, chez M. le Vacher, ois 'étaient exécutées celles de M. le comet de Stuard, donneront de nouvelles lumieres, foit que ces expériences réutifiént, foit qu'elles ne réutifiént pas. (a) Je finitai feulement par quelques oblevrations qui four venues depuis à ma connailfaince.

Réflexions sommaires sur cet avis.

Us maitre de forges, jugé avantageulement par un de ses collegues, que le fais être três instituit dans li partes, trouve que cet avis aux maitres de forges, dont nous venons de donner un relevement, renserme des assertions tendantes à conserver des prégiess au progrès de l'art des forges, & de la demicre perfection de la méthole qu'on cherche d'employer les charbons de terre à la fonte & a l'affiniage des fres. Cet artille, qui me parait s'ètre occupé de tout ce qui est relatif aux forges, n'imagine point que l'emploi de ces brailes puisse être aussi général qu'on pourrait le croire, quoi-qu'on lui ait aissuré (par une lettre du 1,2 avril 1780) que dans la Champagne 6 dans la Maine, on les emplois evec tout le siects possible dans las formans, les districts de les chardiries. Voic in abrêgé ce que pense sur coloite ce maitre de forges, dont les Mémoires ont été remis à M. le directeur général des finances. L'auteur m'à commanique des dessines évolicatifs.

Relativement à la façon de travailler dans ce qu'on appelle renardiere, il ne l'estime point avantageuse à la qualité du set, il la juge au contraire sor préjudiciable pour l'économie. L'avantage est du côté des assineries; les renardieres nécessitent une plus grande consommation de charbon, une moindre

(a) Il est à présumer qu'on s'empressera de les rendre publiques, sur-tout si elles ont reussi.

fibrication, en s'oppoint par la foultraction des maieres réfrachaires, & par la dell'uction des maieres analogues, à la perfection dont le ser est fusée par un bon allinage. En un mot, ect artitle pense fernement qu'avec la méthode publiée par la compagnie, on ne parviendra jamais à tirer du minerai tout te mital qu'il contien. É de la vaulité dont il doit être.

Il ne peut se persuader qu'il ne faut rien changer aux dimensions des fourneaux, sondé sur ce que la diférence des deux especes d'aliment en doit indispensablement nécessiter une dans les moyens de l'emploi, & doute absolument que, sans ce changement, on puuse parvenir à ce qu'on cherche.

Utilité de l'emploi des braises de charbon de terre pour l'affinage.

A Paris, on a commencé la fonte de l'or, de l'argent & du cuivre, avec le charbon épuré feul. Le fuccès qu'il a eu, a déterminé l'affinage de la monnoie & pluficurs fondeurs à en faire ufige, à caufé de l'économie du tems & de l'économie de la matière, qui font confidérables. La chofe paraît démontrée par l'Opération qui fuit, i

On a mis dans des creufets égaux cinquante mannes de chaux d'argent; on les a placés dans des fourneuxu d'égal diametre son a chauff l'un avec le charbon de bois, R l'autre avec le charbon de terre dit épuré. La fonte s'elf faite dix minutes plus viet avec e de mierre. L'expérience a été répète cinq fois avec un fincés égal. Pour les cinq opérations, on a confommé dixneut boiléaux de charbon de bois, R feulement quatre de charbon de terre épuré. Les rapports pour la dépenie font comme deux livres huit fols à huit livres quavorzes (ols fix denires cols fix denires des conformes deux livres huit fols à huit livres quavorzes (ols fix denires des

Etat des couches qui se rencontrent sur une veine de charbon de terre, dans la paroisse de Crische, & dans d'autres quantiers voisins, à dix milles au nord de Derby, dans l'étendue d'un demi-mille. (a)

Une couche de clay courant du nord au fiul; fa largeur de l'eft à l'oueft est prétimée peu confidérable. Elle varie en épaitieur depuis deux aunes jusqu'à vingt, étant couverte à l'endroit où elle vient gagner la lioperficie, d'une clay rougeatres mais à une plus grande profondeur on trouve une fubfilance femblolae à l'humars , épaite d'un pied.

Une day rouge, de confittunce ferme, ayant environ une aune d'épaisseur.

(a) Cet état est traduit de l'Histoire gille, qu'il nomme argilla indurata Derdes fulliles, par Acosta, fect. 1, membr. 1, bienfig. XVIII. Cronch voluite chai in Derpage 42, parmi les éclaireillemens fur l'arbiente lifter.

Dans plufieurs puits où l'on fouille la elay, fur-tout dans l'endroit où l'argille est mélée avec un sable rougeatre, on rencontre des masses détachées de pouffier de pierraille, grit flone, callantes, couchées horizontalement.

Shale, dont l'épaisseur varie suivant la profondeur de la couche de clay. Ce shale, à mesure qu'il est plus profond, devient plus dur, & se sorme en plus grandes couches, qui prennent un caractere du schiflus terrestris niger carbonarius, nommé plate dans les mines de Durham & de Newcaltle. Quand les flr. ta placés au dessus sont de consistance lache & molle, il s'imbibe des caux de fources & de torrens, qui, en détrempant les parties ocreuses martiales (a) dont il est fans doute imprégné, lui donnent alors une teinte jaunatre. Il est souvent entrelardé de rognons globulaires d'iron stone.

Charbon, dont l'épaificur varice depuis un pied jusqu'à trois, quarts d'aune, va en augmentant à mesure qu'il s'enfonce en terre.

Espece d'iron stone rouge d'environ six pouces d'épais.

Clay renfermée entre deux couches distinctes, dont la supérieure est pierreuse, noiratre, pesante, de même qualité que la clay, & dont l'épaitseur est d'environ demi-pied. La couche inférieure, foal, parait être une substance femblable. La bande de clay intermédiaire varie elle-même en épaisseur qui a été reconnue depuis un pied jusqu'à trois quarts d'aune.

Notes pour le mot claie, tome VI, page 463.

Marne ou plutôt areille, ainsi nommée dans les mines de charbon d'Angleterre, formant pour l'ordinaire la couche supérieure de la terre. On a vu par l'état minéralogique de ces carrières dans la Grande-Bretagne, que la finetle. la qualité onctueuse, la couleur, la consistance des clays, est variée à l'infini, & produit des especes nombreuses. Nous avons taché de les faire connaître à leur place. Nous ajouterons à ce qui en a été dit, ce que nous avons pu trouver encore de relatif à cette forte d'argille.

Pour peu que la clay se rencontre en couches de peu d'épaisseur, sa confillance en général n'est point légere, ni son tison lâche. Lorsqu'elle forme des couches de deux à huit aunes d'épaisseur, elle est compacte, folide, grasse & onctueule au toucher. Cette épaisseur est plus considérable en Sommerset & au pays de Durham; dans quelques endroits, toute clay pefante & ferme est nommée stiff.

Quant à ses variétés, l'auteur du Treatife upon coal mines en distingue iulou'à cing.

mune dans les galeries de plusieurs mines France & ailleurs. de charbon de Cumberland , & d'autres par-

(a) Ocra rufo-flava, Acoft. très-com- ties du nord de l'Angleterre, ainsi qu'en

1º. La clay bleue & graffe, comme en Sommerset,

2º. La clay fine, de couleur bleue, argilla plastica particulis subtilioribus.

3°. Clay bleue ou bleuâtre, ferme & compacte, pius ou moins onctueufe au toucher, & disposée en couches situées à une prosondeur affez confidérable. Dans le Statfordshire elle forme une couche remarquable.

Dans le voitinage de Dudley, dans quelques mines de Sommerfet, de même que dans le nord de l'Angleterre, elle se trouve en couches fuccellives depuis la diperâcie. En Sommerfet, elle elt eflimée indice du voitinage de charbon toutes les fois qu'elle forme des la fuperâcie un freutum très-épais, On y rencoutre des impretilions de plantes; il se trouve quelquéois, foit audelfus foit au-deflous du charbon, une clay de couleur brunâtre foncée, avec un mêlance fableux.

4º. Clay blanchatre, communément appellée cray crétacée.

§3. Clay jamiatre, qui se trouve en moindre quantité que la clay bleue; On dois souter à ces variéés, ou renfermer dans ce nombre, l'argile compace & douce, qui se trouve dans plusieurs mines d'Angleterre, & qui dans celles de Dudley & du voissinge de Litchefiel et lapgedé en langue de mines tlands, clum, dont on en a vu quelques-unes dans les états minéralocisques de la Grande-Bretanne. (a)

Pointe clay, terre à potier. L'aucur effine les meilleures celles qui fet trouvent près des mines de charbon ; toutes les potters clays, font nommées throwing clay, terres à tourner, parce qu'elles font plus compactes, propres à ces fortes d'ouvrages ; c'elt en quoi elles different d'un autre genre de clay nommée stips, qui à caufe de leur texture plus friable & plus làche, font terres courtes.

Pour clay, terre à bouteille, d'une couleur claire blanchâtre, tirant sur le jaune.

Hard fife clay, terre réfissante au feu, de couleur blanchatre, plus obscure, mèlée d'un jaune soncé, servant aux marchandises noires.

R.d. blanding clay, clay rouge, douce au toucher.

White clay, clay blanche, quoique de couleur bleuåtre, fervant aux marchandifes jaunes, parce que cette couleur eft la plus chere qu'ils emploient.

enanimes jaunes, parce que extre couleur et la pins cherce qui se imploment. L'efpece de day nommée súp, employée à peindre les marchandiles, est d'une nature telle qu'étant mélée avec de l'eau, cette eau prend une consiliance oléagineuse ou firupeuse, au point qu'étant mise dans un seau, elle pusse au-travers d'un tuyau de plume. On en distingue de trois couleurs,

1º. Orange slip, slip de couleur orangée.

2v. White slip, slip blanche.

(a) Robert Flot, dans fon Hift. nat. du comté de Stafford.

3º. Red slip, slip rouge.

Les clays étant communément fableuses, forment souvent un genre de clay connu sous les noms de bam ou malm, dont une partie brunâtre, & d'autres de couleur bleue, rangées en couchos épaislés, tres-compactés & trespelantes, à cause des parties de pobble & de finit, dont le gravier est rempsi.

Dans les vallées ou dans les bas-fonds, dans lesquels le charbon se trouve à découvert aux environs de Charmagna, la surface est un sol rouge, qui à

la premiere ou à la feconde spit dégénere en marle.

Il est aussi un sol rougeatre, qui se termine promptement en loam dans quelques collines en deçà de Newcattle, & dans le voisinage desquelles on trouve beaucoup de couches de sable & de ram flone, qui étant calciné, sorme le line sont.

Ce loam, ou terre en partie clayeuse en partie sablonneuse, se trouve souvent aux environs des charbons. Acosta en dittingue plusieurs especes, employées la plupart comme terres à brique, & dont quelques-unes sont appel-

lées par Hill thransfomichtes, par d'autres glischtomichtes.

Les malm remarquables font les suivantes :

Fire earh, terra missella, luteo sussa, dura. Acosta 1, p. 112. Thranstomichtes sluvescens, durior & aspera. Hill. Hist. fost. 11°. 4, p. 423.

Penny earth de Northampton, appellée à Londres Win for loam, parce

qu'il en vient de couleur rouge, du voifinage de Windler. Tera misiella fusea, Acolt. 11, p. 113. Themson inches durissima fusea. Hill. 11º-6, p. 426. Sonp esth. Steaties qui se trouve dans les mines de charbon. V. Sonp son for

fal, p. 308. Les talcites des environs des mines de charbon de S. Chaumont font une espece de sécutivs.

Addition pour le supplément du catologue alphabétique.

BASALTE. Pavé, chauffee des géans. Peire-Ferran en haut-Vivarais. Peires-Ferroques dans le bas - Vivarais. Bafeltet farie i coloris 6 duitiei. Plin. Hilt. nat. lib. 36, c. 7, Bafeltes Iapis qui angulis conflat, minimum quature, plurimum fiptom. Contrad Gefin. de fig. Lipid. p. 20, Bafeltes Iapis refferos, Jounne durus, variis in locis Germania raperus. En. Konig, Reg. min. p. 293. Bafaltes ferrir coloris & daintiei lapis, marmori congener in longiu/Guits frafiis beautifue croffero. Mich. Bern. Valent. Marmore - pri from niquum, columnare & polygomam. Bafaltes mificus didus, Emm. Mendes d'Acolh. Hilt. nat. of foifilts, p. 261, num. 2. Marmor migerinum durifficum solumnare, quod bafaltes d'apis lydius anniquorum. Hill. Hilt. of foifil. Bafaltes fue bafanus, acti marmoris ganus. Boet. de Boot. de lapis & gemm. 2. cap. 327, p. 396. Cryflallographie, par M. Romé de Lisle, cipece 1, p. 246. Voyez Mine de Janise.

Schorl . all. schoerl, Cockle, Coll. an.

Schirl, all. Skiort, fa. Genre de balalte en petites maffes de différentes couleurs. Balaltes fu borax lapidaus, columnars, politus, pyramidibus triquifis, Sylt, nat. edit. XII. Stammun cyflatilis columnaribus nigits Sylt, nat. edit. XII. Stammun cyflatilis columnaribus nigits Sylt, nat. edit. XII. Stammun cyflatilis columnaribus nigits Sylt, nat. edit. XI. Stam Stammun cyflatilistus syntamia solongi integralaribu. Calt. min. Bafatus cyflatilifaus. Contt. min. \$5, 75. Roche de corne cryttallife. Wall. Crythilographie, par Romé de Lisle, elpece 11, p. 261. Pierre tantôt opaque, tantôt transparente, dont le gran ett plus ou mons fin & fercê, d'une texture fouwent lamelloufe on threafe, quelquefois graveleufe, affectant différentes formes, dont la prifinatique ett la plus ordnasie.

Chautice, pavé des géans, an. Voyez Bafalia. Corneus cryftaltifatus. Voyez Schort. Cockle. Coll. Schoerl, an. Voyez Schort. Schir, alt. Schoerl, an. Voyez Schort.

AVIS A U. RELIEUR.

It fera attention à la réclame ci - bas, & ira de réclame en réclame jusqu'à la fin du Charbon de terre & de se mines; après quoi il placera la Nouvelle Methode pour diviser les instrumens de mathématiques, &c. ensuite la Description d'un microscore, qui terminera le volume.



ADDITIONS.



ADDITIONS.

ENTREPRISE formée en 1779 à Paris Ef dans tout le rovanne. pour appliquer au chauffage domestique en particulier les braises de charbon de terre.

Seconde fuite des tentatives exécutées dans les fourneaux des forges d'Airy.

Les tentatives exécutées fous la direction de M. le comte de Stuard n'avaient pas eu de fucces; il eut été déraifonnable d'en tirer aucune conféquence contre l'espoir ou la possibilité de meilleures réussites : aussi la fabrication des brailes se continuait-elle. La chose était au point que, des l'année 1778, une nouvelle compagnie se trouvait en état d'en fournir à des provinces. (a) Cette compagnie instruisait le public qu'elle se proposait d'approvisionner de ces charbons tous les pays qui se trouvent entre le Rhin, la Sarre & la Moselle. On y prévient (b) que cette préparation est le fruit de dix années de travail, d'épreuves réitérées, qui ont conduit à la découverte de ce secret, (c)

Ce que l'ai dit en 1773, en traitant des mines de charbon d'Angleterre, où j'annonçais que je m'arrêterais en particulier à ces charbonnieres , l'histoire que j'ai donné en 1777 de tout ce qui a rapport à cette méthode, soit à feu clos, foit à l'air libre, (d) donnent à juger de l'affertion avancée dans le prospedus que je viens de citer; elle parait cependant avoir été la base de l'obtention d'un privilege exclutif, accordé en 1778, pour l'espace de quinze années, à J. P. Ling natif de Saarbruck, ayant fait un fonds de douze cents mille livres pour l'établifement des atteliers , fourneaux , magafins & emplacemens néeeffaires à cette préparation , & étant en état de fournir de ces charbons aux provinces dans lesquelles S. M. jugerait à propos de lui accorder le privilege de cette préparasion , à l'effet de récompenser & dédommager le fieur J. P. Ling des peines & dépenses que lui a occasionné cette découverte.

- (a) Avantages de la méthode nouvellement découverte d'épurer le charbon de terre, en deux colunnes, l'une en français, l'autre en allemand, fol. 1, alinea 3.
 - (b) lbid.
- (c) Ayant eu, en 1776 ou 1777, quelques recherches à fuivre à la bibliotheque

Tome XVIII.

du roi, j'appris de M. l'abbé Defaunay, que l'on était venu à differentes reptiles lire & confulter la derniere partie de mon ouvrage; & j'augurai des lors, que c'etait la partie qui concerne toute cette fabrication.

(d) Art d'exploiter les mires de chorbon, fuite de la quatrieme fection, part. II.

Par lettres-patentes du même jour de l'arrêt du conseil d'état, 7 août 1778, cette permiffion exclusive est donnée au fieur Ling , dans toute l'étendue des provinces de Normandie, Dauphiné, Provence, Languedoc & dans les généralités de Lille & de Valenciennes, avec défense à tous autres de faire ladite préparation, sous quelque denomination que ce puisse être, à l'imitation dudit sieur Ling, dont la propriété distinctive est de faire surnager le charbon, quand bien même ils parviendraient à découvrir le secret de la préparation du sieur Ling.

Ces lettres patentes qu'on s'est haté de faire enregistrer dans les cours souveraines, & qui l'ont été en septembre 1778 au parlement de Toulouse, à celui de Rouen. &c. ont porté l'alarme dans tous les pays de mines de charbon. An moyen de la correspondance que j'ai été obligé d'entretenir dans ces endroits fur l'objet de mon travail pendant vingt ans, j'ai été instruit positivement que plusieurs provinces ou cantons de provinces sont inquiets sur ce privilege, dont la teneur, comme on vient de le voir, semble interdire la liberté bien naturelle à ceux qui ont des mines, de préparer en grand ou de vendre des braifes qui se font journellement en petite quantité dans les foyers où l'on brule du charbon de terre. Dans le cas où ce privilege exclusif servirait de prétexte pour dépouiller les propriétaires de mines du droit de tirer euxmèmes de leurs mines, de leur charbon, tout le bénéfice qui en dépend, en vendant leur charbon brut, ou, s'ils le jugent à propos, réduit en braifes qu'ils connaitfent dans leurs foyers domeltiques & dans les grands atteliers ious les noms d'efcarbilles, efcabrilles, gronesses, recuits, grefillons; il est incontestable que dans ce cas ce privilege serait abusif. (a)

Au furplus, les papiers publics annoncaient de ces charbons épurés par le fieur Ling dans différens endroits. Il en avait été transporté à Lyon, qui venaient des mines de S. Chaumont & de S. Etienne. L'annonce moutait, on en a été affer content. En 1779, il en est encore venu de Montcenis en Bourgogne, au quai de la Saone à Lyon, un bateau qui a été annoncé dans les affiches de cette ville & dans le Journal de France (b). Il était dit expressément dans ces papiers publics, que ce charbon était pareil à celui dont on a fait l'année précédente de nombreuses expériences, & qu'il avait très-bien réussi dans toutes les opérations métallurgiques. Il ne manquait à cette allégation, pour qu'elle foit exacte, que l'indication des endroits où s'étaient exécutées avec fuccès les opérations métallurgiques Mais on voulait tirer parti de ces braifes pour d'autres usages, les étendre sur-tout aux feux domestiques; & comme le charbon de terre a,

(a) J'ai eu occasion, à la requisition de la communaute & mandement d'Albin dans le Rouergue, de développer ce que j'avance ici. On trouvera à la fin de cette édition la confultation que nous avons trouvé

moyen de nous procurer. (b. Annonces, affiches, avis divers & journal genéral de France, num. 3, pag. 2, de Lyon, 8 decembre.

plus particuliérement que tout autre comboflible, befoin de l'action de l'air pour s'allumer & se maintenir, comme aussi ca agait que le seur plus nécessire au charbon passé à l'état de braise, il parait que le seur le seur plus nécessire au charbon passé à l'état de braise, il parait que le seur Ling était embarraise fur le moyen ventilateur, propre à le maintenir enflammé dans les foyers où on l'emploierait. Il ne s'agit plus, que il dit dans le Journal de France, cité il n'y a qu'un instant, "il ne s'agit plus que d'employer ce , charbon s'euré dans les foyers domestiques. Il l'audrait disposer à cet este de des cheninées. On a cru devoir en conséquence, sans promettre ni médicilles mi argent, en offrant fuelmente pour prix la reconnaissance pubique, proposer aux physiciens & aux architectes la folution de la question
fuivante:

", Le charbon épuré, purgé de fon acide vitriolique, de foufre, fi l'on
veut, ou enfin préparé à la maniere de M. de Stuard, & tel qu'il vient des
particles résablis presé de Montenis, ayant befoin d'un grand courant d'ait
pour entrer & s'entretenir en incandefeence, & jusqu'à parfaite combuftion,
difpoler les cheminées, les fourneaux de cuifine & autres âtres & foyers
dometiques, de maniere que ce charbon puific étre fublitué au charbon
dometiques, de maniere que ce charbon puific étre fublitué au charbon

de terre crud, & fur - tout au charbon de bois. ...

L'objet desiré sut rempli affez promptement ; ces cheminées à l'ulige du charbon épaire, s'urent aunoncées la mème année dans un premier profjecties sur les chaustiges. En 1790, parut l'avis instructifi avec deux planches gravées fur l'exécution de pluséeurs de ces cheminées. On reconnist clairement dans les sigues repréfentatives, que cette construction a été drigée avec intelligence; que l'article y a combien élogineusement les proportions les plus favorables pour établit dans ces soyers un courant d'air capable d'allumer ces braifes à d'entretenir le seu qu'on peut en obsenit. C'est précisiement eq qui chit demandé jous la promuffe de la reconnaissance publique. Mais sur la parole du seur de l'article était part d'un point taux touchant l'innocence abfolue des exhalaisons de ces braises : c'est sur un terrete in tendre de l'est la propertie de la reconnaignement properties. Il est inécentirée de y arrèter, pour la soumettre à un examen attents! ; il fera à propos d'examiner enfuite si l'avantage de l'éconnemie sur le bois est réel.

Dans le premier profectius, le fieur Ling, en propofait un charbon qui, à la vue, et fiembable au charbon de bois, raflure, tant qu'i) peut, les perfonnes qui craignant les évaporations mortelles de ce domier. Il ne fe laife point de répéter que les conformateurs na faont point expofés aux accidens de l'afgrysie, ce charban épuir ayant la propitée de n'exhalie autum apeun délétaire, comme le charbon de boix. Le lieur Ling a compté que le public s'en rapporterait fur cela à une allégation politive, & il n'en donna autume preuve. Mais en lifant l'avis publié en 1780 fur la conftruction des cheminées à l'utige du char-fre fit.

bon fant fante, (a) on remarque qu'on avait cherché à finire enforte que de ce charbon fant fante, fant vapar, il ne puisse réjante aucant vapar dant l'expandint à aigne de ce chansses, contradictoires è car s'il n'y a point de vapeur, il ett certain qu'ellen et de pas mitible. Re also son ne doit pas craindre ce redoulement. Le lieur Ling, en même tems qu'il dit que ce charbon n'a point de vapeur, en reconnait cependant une. Ne dourant pas de ln innocence, apres avoir avancé qu'il n'en extle pas, il n'a point hésité à faire entrer dans la construction de sa cheminée une certaine foupper qui s'avare 6 fs fant a valorité, dont la posit. cheminée une certaine foupper qui s'avare 6 fs fant a valorité, dont la posit. 1, 1, 2, 3, 3 p. 1, 1, 1, 5, 3, 3, 5, 6 s, 5, 6 s. Le fieur Ling crott qu'on peut a fauten en jirair quard on vaudra prolonger la daric du fu, en privant (w'un ent pous cela l'instant suquel le chaivon quard aux au displie (aux fa principes infant atte l'instant suquel le chaivon quard aux au displie (aux fa principes infant att. Ella la la construction indiquée, cette fou page fermée ne la tite plus que deux pouces d'ouverture, a fin d'entretent la combustion de haboon.

Lo tque le fieur Ling a demandé par la voie du Journal à être échiré fur la veutulation à apphigure à fon meassau conshéthét, si a mivite les phyticiens à joindre leurs lumieres à celles des artifles, Il avait raifon; à Cell en conféquence qu'on elét rus permis de lui certifer que les phyticiens, perient unanimement que les vapeurs de ce charbon dans des endrous clos ne font, pas plus que les vapeurs des autres charbons, fins innonvénient. Ces memes phyticiens ailurcrent encore qu'ils font fondés à douter tout au moirs que cette ouverture faifait partie de la conffuedion de la forpaps, soit fuithiante pour laifier une libre iffue à cette exhalation, Il ell entin plus que prolable que dans l'appartement échauff à evel e charbon feuré, fa forpage étant l'etrnés,

fe rapproche dangereusement d'un endroit clos.

Le fieur Ling à la vérité temblait coire de tems en tems, & déclarait même affirmativement que cêt un deuffige fans spans mufféles mass il et rompe, & il n'elt point fait pour en juger. Le public a été averti de nouveau que la vapeur du charbon de terre a quelqueiós occasionné des accidens trées graves à des perfoinnes qui y avaient été expofées. A Albin dans le Rouergue, il elt certain que chezles chapeliers, où l'on fe fert de ces braifes, les garçons étrangers en font incommedés dans les commencemens. Aux duffèrens exemples à dacidiens que p'is rapportés, l'occasion m'engage d'en ajouter un autre arrivé dans le pays de Liege, quelques années avant le voyage que fy ai faic En 17-67, à peu près dans la faifo de l'hiver, par un tems de geéée, on fabriquait des hockets au chiseau de Wigimont, appertanant alors a M. de Magis, confiélite autique de SAI. On travaillant à ce approvisionnement das

(a) Avis fur la conftruction des cheminées à l'usage du charbon épuré, suivi de Pexplication des deux plancher, in-4°. huit feuilles, alinea 2, page 1.

une cave, comme cela fe pratique quand il fait grand froid. Les bottereffet y avaient allumé un feu de houille; & afin d'etre plus chaudement, elles avaient bouché le fouprait de la cave. Le haurst ayant conduit un des fils du feigneur (a) à cet endroit, lorfque toute la belogne était finte, il vt., à la luour d'une lampe qui éclairait la cave, une bottereile relle feu feu fet se bochets. S'étant approché pour lui faire quelque quellion, il la trouva fans connuillance, fans mouvement è hors d'état de proférer une feule parole: elle était morte. La circonflance dont je viens de parler quant au fouprait de la cave, fut remarquée & regençalée comme caufe du malheur de la bottereils.

Si l'on n'avait pas connailiance de faits de cette nature, qui doivent fervir de leçon contre l'ignorance ou contre l'imprudence, il ferait railonnable de demander l'avis des médecuis & des chymiltes. Les premiers ont prononcé en 1769. Les feconds, pour être fondés à préfumer fortement du danget des exhalaifons de toute espece de substances réduites dans l'état de charbon, n'auraient besoin que de remonter aux premiers principes, ou plutôt à la premiere confidération des choies. Toute jubitance combultible contient des fluides en partie aqueux & en partie huileux; c'elt la réduction de ces fluides en vapeur, qui donne occasion à la flamme, sur tout lorsque le fluide aqueux elt diffipé en plus grande partie. A mefure que ces fubitances huileules perdent leur fluidité, l'état enflammé diminue au point qu'il n'y a plus qu'une flamme légere, voltigeant fur la furface du corps allumé, qualifié alors charbon. Si la dédagration le fait dans un appareil fermé, tel que dans les fabriques de charbon, comme la flamme n'a pas d'iffue, il n'y a que l'état fluide qui fe diffipe, & la plus grande partie des substances qui se seraient enflammées demeure dans l'état de ficcité qui conflitue le charbon ; avec cette remarque ellentielle, que l'acide qui accompagne ces fortes de fluides acquiert, & phis de concentration. & un plus grand degré de combination avec les autres fubstances. Ainsi, en prenant telle substance charbonnée que l'on voudra, foit de nature végétale comme charbon de bois, foit de nature minérale comme les coaks ou braifes de houille, foit même animale comme les lubs. tances offeufes, les matieres huileufes & acides tres concentrées font, lorfqu'on vient à les allumer de nouveau, chattées, par l'élat incandescent, en vapeurs très - subtiles, dont la présence dans un endroit clos ne peut jamais être indifférente.

Fou M. Venel, très-bon juge en matiere de chymie, & dont fans doute le sieur Ling ne voudrat pas réculer le sentiment, pensait bien de mene. Dans un ouvrage qu'il a publié (4) cinq ans après l'édition in-4°. de mes

(a) M. l'abbé de Magis, auiourd'hui
(b) Sous le titre: Infiridions fur l'utantine de Liege, qui m'a plusieurs s'ois
affure ce fair.
Lyon, 1774.

Mémoires sur la nature, les effets, propriétés & avantages du seu de charbon de terre, avance que les coaks répandent des le commencement de leur combustion, & fur - tout quand leur feu expire , quelques bouffees rares à la vérité , mais trèsfensibles, de vapeur acide, sulfureuse, Il donne sur cet objet pour affertions rigoureuses une remarque de fait très-importante ici, & qui est connue de tous ceux qui ont l'expérience du feu de charbon de terre dans les différens périodes de sa combustion. (a) C'est donc de la part du sieur Ling une témérité que d'annoncer le chanffage de charbon de terre comme dépourvu de vapeurs nuisibles, fans y metere aucune restriction. Les renseignemens que donnait le fieur Ling pour faire connaître le moment auquel il permet de fermer la soupape de sa cheminée, ne dirigent, n'éclairent pas le commun du peuple qui ignore ce que c'est que le principe inflammable. Ce document, le langage dans lequel il est exprimé, ne corrige nullement l'allégation hafardée, trop foigneusement mife en tète du prospedus, chauffage fans vapeurs nuife. bles. M. Ling induisait constamment en erreur le particulier inattentif; il exposait à un danger évident les portiers de maison, les hommes du commun, dejà affez imprudens, malgré ce qu'ils en favent tous, pour allumer du charbon de bois dans leur logement toujours fort resserré, ou peu aéré, & où souvent il n'v a pas de cheminée. Sur la foi d'un imprimé muni de l'approbation de la police, le peuple ne ferait aucune difficulté de substituer sans ménagement au charbon de bois ces brailes de charbon de terre, déclarées exemptes des inconvéniens du charbon végétal. Le fieur Ling ne peut être admis pour garant qu'une issue de denx pouces laissée aux vapeurs de ce charbon, sur la nature desquelles il est d'ailleurs en erreur, soit suffisante pour mettre à l'abri de risques aussi graves que ceux qui viennent d'etre exposés.

Il est assurément du devoir d'un médicain, & pour moi spécialement c'en était un plus particulier que pour personne, de relever ces annonces ; j'al dans le tems commencé par latisfiaire à cette obligation, par la voie des papiers publics; à la terter dans laquelle je m'expliquais d'une maiere circonstancie, a paru depuis dans plusieurs journaux. (2) Aucuni médecin, aucun phylicien, aucun chymille m'a instrmé ni contredit ce que j'ai avancé sur cet objet, soit dans mon ouvrage, soit à l'occasion de M. Ling,

(a) Enforte, ajoute M. Venel, que la préparation definiée à épurer les houilles ne les corrige que pour le tens de leur combuffion, pendans lequel elles n'exhalent aucun principe fuffureux; ette préparation y a laitié fubfifter en entier les principes « la disportion d'après lesqueis toute houille brute ou préparée exhale à

la fin de la combustion une légere vapeur fulfureuse, qui se manifette même affez constamment dans un lieu sermé, si l'on se sert de ce seu hors d'une cheminée.

(b) Lettre & réponfe à M. Leroi, de l'académie royale des feiences, touchant le chauffage économique, préparé par le fieur Ling.

dans les fourneaux. Il y a toute apparence que personne ne m'a trouvé fautif, ni dans mes principes, ni dans mes preuves, & certainement M. Ling

n'est pas homme à prétendre avoir raison tout seul, (a) Quant à la ressource des braises de charbon de terre substituées généralement au bois pour le chauffage domestique & pour la cuifine, ainfi que le propose le sieur Ling, un peu de réslexion réduira à sa juste valeur tout ce qu'il avance sur ce point, de même que sur l'économie qu'il veut procurer aux peuples par ce remplacement général dans les foyers domestiques: c'est uniquement de ce remplacement, & de son résultat économique, dont je veux parler, n'y avant pas à héliter, pour les fourneaux, pour les feux d'artiftes. Examinons la marche que tient le fieur Ling, vis - à - vis du public : il pose pour principe que l'économie résultante de son charbon épuré eft, relativement au degré de chaleur & de la durée, d'un tiers par rapport au bois le plus dur, de moitié par rapport au bois commun, & de trois quarts par rapport au charbon de bois, à volume égal. En conséquence il regarde son nouveau combuftible c'est-à-dire, le charbon épuré, comme devant être un chauffage admissible dans tous les foyers domestiques. Il le produit au public, confidéré par comparaison avec le charbon de bois, & quant à la mesure qui sera la même . & quant au prix de vente. A Paris , la mine ou voie, du poids de 80 à 86 livres, sera du prix de 3 liv. 10 sols; ce qui revient à 7 liv. Le conformateur qui adoptera ce chauffage est assuré par le fieur Ling , qu'il ne dépensera que 7 liv. au lieu de 27 liv. 10 fols qu'il lui en couterait en charbon de bois, attendu que, pour obtenir les effets d'une voie de charbon préparé, il en faudrait six de charbon du prix de 43 livres 12 fols.

Tel est l'échasaudage sur lequel est bâti le système que le sieur Ling préfente à la capitale, à toutes les provinces du royaume, sur ces brasses, qu'il prétend pouvoir être employées avec un succès étonnant à tous les usages possibles.

Des confidérations indifférentes pour le lecteur, m'ont empèché, dans ma réponse à M. Leroi, de toucher cet article, & même de me laisser pénétrer sur ce que j'en pensais : je jugeais que la chose n'aurait point ce

(a) Le Mercure de France, du 26 août 2780, no. 16, renferme, paze 187, une lettre d'un maitre de forges en réfunation de la lettre à 'Un Frech. Je puis dire que cette apologie du chauffage de brailes de charbon de terre, quant à leurs vapeurs que je déclare nuilibles en lieu fermé, & que le fieur Ling prétend tanté nuifibles, tantét innocentes, que cette apologie eff

control de la co

succès étonnant pour tous les usages possibles; il me suffisait pour le moment de prévenic le public sur ce qui l'intéressait essentiellement. A l'égard de la chole en elle-meme, c'est-à-dire de l'emploi, & de l'emploi économique de ces brailes pour tout le chauffage domestique, il me suffisait auth de renvoyer, comme je l'aj fait, au tems & à l'expérience. En difant l'expérience, je ne parle point de toutes celles faites à Bordeaux, à Lyon, dans les atteliers de divers artiftes diffingués, tant à Paris que dans les provinces. Je montrerai bientôt qu'elles n'ont aucun rapport avec ces mèmes braifes employées à chauffer indillinclement toute espece d'appartemens. Les feux allumes dans la grande falle de l'hôtel de -ville, à l'hôtel d'Aligre, à l'hôtel de Danemark, chez M. de la Blancherie, & dans différentes maifons de tous les quartiers de Paris , ne signifient rien non plus ; ces spectacles multipliés, réitérés (a) rendent sensible uniquement ce qu'on pourrait appeller le premier effet d'un combultible nouveau, pour le public de Paris. ou de quelques provinces, & très-reconnaiffable pour toutes les personnes qui habitent les pays dans lesquels on emploie le charbon de terre à tous les usages domestiques. Dans ces endroits, il n'est point d'ensant qui ne fache à merveille que toute braile restante d'un grand seu de houille (& c'est un charbon devenn, si on veut l'appeller ainsi, épuré) donne longtems une chaleur très-ardente & foutenue, felon que la houille convertie en braises était de telle ou telle qualité : il n'est pas d'enfant qui ne s'entende parfaitement à ranimer , à entretenir cette chaleur , en jetant de tenis en tems dans le brafier quelques morceaux de houille brute, & principalement de celle nommée houille graffe : ce qui fait tres-bien. Précisément à l'instant que M. de la Blancherie a discontinué son journal, quelques Liégeois qui avaient été voir ce feu à l'atlemblée de la rue de Tournon, avaient adreilé à l'auteur de cette feuille une lettre de réclamation sur toute cette nouveauté prétendue. La circonstance de l'interruption des nouvelles de la république des lettres, où cette piece n'a pu paraître, m'en a procuré l'envoi par un des Liégeois. (b) Je reviens aux expériences publiques & particulieres, faites dans des cheminées d'appartemens : elles ne font point du tout, comme le dit le sieur Ling, propres à donner au publie la facilité de juger de ce chauffage ; elles ne font rien voir de ce qui importe réellement; c'est - à - dire, qu'elles ne forment point pour l'acheteur qui se décidera à essayer de ces braises, une démonstration de la supériorité de ce chauffage fur les feux ordinaires avec du bois : c'eft ce qui reste tou-

(a) Un chandelier de la ville de Metz, giftrats, une montre de ce feu appliqué à dans une affemblee extraordinaire qui fe des foyers de neuf differentes conftruc-

(b) Elle est datée du 26 janvier 1780.

tenait à l'hôrel-de-ville, a fait en presence du commandant, de l'intendant & des ma-

Jours à prouver. Quant à fon usage général dans les cheminées, tous les rasisonnemens, tous les calculs de comparaison que le sieur Ling a rapprochés entre ces braifes & le charbon végétal, après avoir oublié de suivre cette

meme comparation avec le bois, ne vont point ad rem.

Le chauflage dont il s'agit, n'ell pas fans mérite: il était conflant, avant que M. Ling en cht affuré le public, que ces braifse employées après avoir été étenutes, meme pluficurs fois, retiennent dans les moindres portions non parvenues à l'intenferation, la propriété de s'allumer de nouveau, c'ett. à – dire, de devenir incandefecntes, & quelquefois légérement flambantes, de donner alors une chaleur aufli confidérable & plus foutenue que celle du charbon végéral. Cette propriété évaluée comparativement à environ le double dans la houille préparée en alumelle, c'eft. à « dire à Pair libre, ett une conféquence de la texture primitive du charbon de terre. Ces brailes font plus dures , par conféquent plus lentes à le confumer & de nouve durée au feu.

Il n'y a point de doute que, toutes les fois qu'il s'agira, dans les endroits ou l'on aura la houille de la premiere main, de balancer entre elle & le charbon végétal, il n'y aura pas à hésiter en faveur de cette braife de houille, confiderée quant à fon application dans les fourneaux: mais dans la thele du sieur Ling, tout cela ne décide rien pour l'avantage & pour l'économie dans les cheminées. Ce ne ferait tout au plus, & toujours fur les lieux où le charbon de terre est constamment à bas prix, que pour les personnes habituées par caprice ou par fantaisse à se chauffer avec du charbon de bois, & qui voudraient lui préférer la braife de houille : encore faudrait-il, pour l'économie (& ceci demande attention), que ces personnes aient à consommer pour leur usage toute la quantité de braise réfultant d'une voie ou d'un minot de chatbon de terre brut. & non le volume seulement que représentait auparavant cette voie, ou ce minot en nature, c'est-à-dire avant d'avoir été charbonné. Mais d'abord, a-t-on vu quelqu'un chauffer un fallon avec du charbon de bois, dans les pays même où le charbon de terre est le seul combustible connu ? Est-il venu à l'idée de beaucoup de personnes, de ne l'employer toujours en chauffage que lorfqu'il est charbonné, ou, en suivant la qualification du sieur Ling, épuré? Comme dans cet état il ne donne plus de filmée marquée, on peut bien s'en fervir quelquefois. Il a bien été avancé que, pour l'ulage des cheminées dont la fumée du chauffage rentre dans les appartemens, on pourrait n'employer que le restant du seu de la veille : c'est un cas spécifié en particulier, auquel on pourrait peut-etre en ajouter quelques autres, comme pourrait l'avoir penle M. Dangenoult; mais alors la chaleur que le charbon de terre avait donnée avant que d'être réduit en brailes, avait profité Tome XVIII.

dans un autre foyer. & n'était pas perdue : n'y a-t-il point de l'abfurdité, tout au moms de la bizarretie, à venir propoier au public de chaudier journellement pendant tour un hiver une faile de compagnie, un appartement, toutes les pieces d'une maifon, avec un brailer, au lieu d'un beau, & bon feu, ou de bois dur, ou de charboun de terre brut PN ys a-t-il point de la fingularité à employer ce brailer aux feux de cheminées des cufinnes? Commeut carackériler le féireux, y lemphafe, avec loquelo ne allau d'exarter cetter reliource dans une capitale où le charbon de terre apport de loin , et treconund d'un prix trop haut pour pouvoir être d'un ubage économique, même employé dans fon état brutş état daus lequel il chauffe le double, de tems, oujidue d'abord il y a eu tout le tross de l'inflammation?

Le fieur Ling, au licu de s'on tenir à infilter fur les avantages réels de ces braifes, connues pour être très-profitables é économiques dans nombre d'arteiers & de manufactures qui ont befoin de combuffibles, s'eft entété d'un fyithen faux, & qu'il n'a pu jignorer être tet. Après avoir effayé de le faire valoir par un calcul de comparaifon pour le prix & pour la me-fure de vente, entre le charbon de terre & le charbon de bois, avec le-quel perfonne ne se chauffe, il s'efforce de se concilier le dernier suffrage du public, en déclarant que le volume de charbon priparis, égal au volume d'une voie de charbon de terre ordinaire (du prix de 73 à 76 liv. dans Paris) ne reviendra au conformanteur au (3 cl. liv.). Dolt of conformateur au (4 cl. liv.).

Le filence raifonné, dans lequel je me suis rensermé sur l'analysé que j'aurais pu de solrs présenter des promesses économiques du sider Ling, n'a pas dû lui saire illusion : tout le monde était émerveillé; ma discretion était un parti couvenable à cette époque. Les premieres préventions du public méritent des égards, c'est toujours avec circonspection qu'il doit ètre désabilé, & jamais cela ne doit ètre au premier instant. Aujourd'hui que le chaustinge économique sans tumée ni vapeurs à été estigé pendant un hiver, une partie du public, plus disposée à écourer le pour & le contre, prétera voloniters. Con attention aux éclaricissemes propres à lever le fédusfant des déclarations du sierus du seu suit de la contre de la contre de la contre de harbon de best plus de la contre de la contre de la contre de la contre de la contraisance de la fabrication du charbon épuré, & à celle du commerce de charbon de terre.

Ce combustible entrant dans Paris, revient essectivement à l'acheteur, à la somme de 72 à 76 liv. la voie, y compris les droits, formant presque moitté de cette somme.

Le gouvernement, pour favoriser les consommateurs, a voulu que le

charbon de terre converti en charbon épuré, c'est-à dire réduit en braises, soit réputé marchandise de charbon de bois.

Cette braife, ou ce charbon épuré, supporte uniquement dès lors, selon toute apparence, les droits qui se perçoivent sur le charbon végétal, (savoir une livre par voie) & non ceux qui se paient sur le charbon de terre,

lesquels le font monter alors au prix de 72 à 76 liv. Cette conjecture suit naturellement de ce qui est avancé par le sieur Ling, que su vente est en tout soumisé au même régime que le charbon de bois,

comme il aurait pu dire encore du charbon épuré, que sa fabrication est très - analogue à celle de ce charbon de bois.

L'épece d'infiruction déclaratoire du prix du charbon de terre dans Paris, très - fupérieur au prix de la mème marchandife fur le lieu & aux portes de Paris, avant d'avoir payé les droits qui le doublent tout d'un coup; cette infiruction déclaratoire ne revient donc ich rien : elle ne peut éclairer le public ; étant liée avec toutes les autres citconfiances de mélirer, de volume, tant de ce charbon que de celui végétal, elle ne peut qu'écarter ou embarraffer les recherches que l'On voudrait faire pour artive aux mêmes fupputations que le fieur Ling a faites dans fon particulier : elle n'ell pas fuffidante pour aidre à reconnaître fi le vendeur en bon citoyen ne s'elt confervé qu'un bénéfice honnète, tel que l'acheteur jouisfe récllement de tout l'avantage poille attaché à ce prix, à cette mélure, à ce volume dont il est parié dans le prospectus : car après l'article de la non-existence de vapeurs, le point essentielle da faifaire git dans l'écounoire promisé, en attendant l'expérience fuivie; sins quoi l'avantage pour le confommateur n'elt qu'apparent & illustire.

Je ne m'arrèterai point à présenter aucun calcul sur cet objet, je m'en tiendrai à présenter les données sur lesquelles on doit faire porter les supputations qui pourraient venir à l'idée. Elles doivent avoir pour base:

1°. Le prix du charbon de terre acheté au pied de la mine par le sieur Ling, ou tout autre marchand qui se proposerait de fabriquer des braises.

2". La quantité qu'il faut de charbon brut, évalué au poids, pour avoir tant pesont de braises de ce charbon.

3°. La quantité qu'il faut de ce même charbon, en volume, pour avoir un semblable volume en braises.

4°. A combien peut revenir en province, (a) la fabrication d'une quantité donnée de charbon de terre.

Quant au premier article, l'avantage du marchand s'approvisionnant sur le lieu, mérite fort d'ètre remarquée. Sur douze voies, par exemple, du prix

(a) Où sont établis les différens atteliers du sieur Ling.

Gggij

à Villeneuve S. George, & qui d'ailleurs se fabrique sur le lien, la voie du charbon de terre, dis-je, lui revient encore à un prix bien inférieur, lossqu'il la vend dans Paris sous forme de braise, dont une mesure de contenance quel-conque ne représente jamais que la moitié ou à peu près, de ce qui avait été en charbon brut, dans la même mestire, avant d'être fabrique, dans la même mestire, avant d'être fabrique.

Si l'on capproche de la dépenfe néceffaire pour une fibrication, l'avance faire pour cette entreprise, d'un fonds de douze cents mille finnas (a), on trouvera que la compagnie s'elt mile vértablement en état de fubbenir à un très - grand approvisionnement de ce consbutble, puissant le pourrait d'âle mane, charkonnifer 8130 160 3 4 quintaux de houille brûte, lesquelles produiraient en braifes ou charbon epur 4,4,75,75,5,55,50,40 minaux pefant.

Pour être mieux entendu des habitans de l'àris, oit de nos marchands accoutumés à ellimer extet marchandite à l'evil par voise du muisé, la quantité de 836,160 3 quintaix de charbon brut, foumis à ce que le fieur Ling & quelques autres perfoinnes ont nommé éouvement, peut être évalué à 27,922 voies de trois mille pédaix i. & la quantité de 54,445,445 3 quintaix de charbon de tetre réduits en brailes por le cuiflage, peut être évaluée à 18,182 voies.

En laifant un inflant routes ces confidérations à part, deux fairs blen pofitifs contredifient abfolument fans replique les deux principales allégations du fieur Ling, l'une concernant l'avantage inappréciable & incontellable, felon lui, de ce combufible pour le chauflage général, l'autre concernant la découverte précendue d'un moyen fupérieur à tous les autres connus, de réduire le charbon de terre en braifes.

Quant au premier, il est notoire que heaucoup de monde s'était empresse de faire construire les cheminés insiduées pour ce chausige. Ce grand nombre de personnes, convaincues d'avance de tout ce que prometaient les professeur du sieur Ling, a sité à recommètre plus prompement ce qui en est, foir pour l'écomonie, foit pour la privation abfolue d'exhabisious & de vapeurs. Je ne citerai iel personne, quoique la chole foit très - permiés un seul fait jupiféera à tout. Le mardi 30 janvier, en conséquence d'ordres donnés à ce supiet, coutes les cheminées qui avaient été construites pour ce chausige dans les bureaux de Verfailles, on tet été déruites.

Pour ce qui eft de la découverre du fieur Ling, un voyage que je viens de faire dans le Languedor, m's mis à mème de me convaincre par moi-mème qu'il n'y a rien de neuf dans l'opération du fieur Ling pour délètiumer le charbon de terre, é, que fon procédé et décrite en entre dans l'Arn Expediet les laisses de charbon. Dès le mois de février de cette année, il m'avait été-mandé d'Albin dans le Rouargue, que le fieur de la Birconiere, l'un des agens

(a) Expolé de la requête du sieur Ling au conseil d'état du roi, en demande du gravilege, 7 août 1778... du sieur Ling était à Cahors; que le sieur Vassal, autre agent, avait passé au mois de septembre aux mines d'Albin, & qu'il y avait un attelier d'épurement établi aux environs de Cahors près du château de M.d'Arcambal. Le lundi 18 juin , étant à Cahors , après être allé visiter les mines de charbon du Rouergue (a) je gagnai, en herborifant, le village de Gallettfe, qui se prononce Gallècies, fur le bord du Lot, près de Sagenne. On m'avait bien indiqué l'endroit. & en effet il faut paffer près du château du Boufquet, dont M. le marquis d'Arcambal est seigneur ; je n'étais point attendu à l'attelier si éloigné de l'aris , l'étais accompagné dans ma courfe d'un ieune eccléfiaftique neveu d'un chanoine. Ayant d'abord été à même, par la polition de cet attelier sur le penchant d'une colline qu'il me fallait descendre pour y arriver, de le voir, chemin faifant, par deilus le mur, de diftinguer des parties de chaque fourneau, de reconnaître ensuite que l'entrée de l'attelier était ouverte, & qu'il y avait des travailleurs, nous gagnâmes cette porte, mon compagnon & moi , pour en profiter. J'aurais pu m'en dispenser & retourner sur mes pas ; je m'étais arrêté d'abord à voir fort à mon aise par-deffus le mur. & l'avais reconnu que les fourneaux d'épurement sont exactement les mêmes que ceux décrits dans l'explication des planches de mon ouvrage, employés par M. de Stuard, détaillés depuis dans l'ordre de construction en 1779 par M. de Gensfane, Journal de physique, mois de novembre (b). Je vis dans cet attelier fix fourneaux absolument, je le répete, les mêmes que ceux que j'ai décrits. Ils étaient sur un même alignement; plusieurs étaient en réparation : on était occupé à en dresser un pour être mis en feu sous peu de jours. Je partis le furlendemain, & je n'y fuis point retourné : qu'y aurais-je vu que je ne suffe pas? Ainsi le degré de persection, dont la préparation anglaise n'approchait pas, felon l'avis, aux mines de forges, contifte uniquement à maconner la place à charbon en briques, & à construire le ceintre en briques à demeure, ce qui effectivement maintient toujours mieux la pile ou meule de charbon, qui est ce qu'on appelle fourneau dans les charbonnieres de bois & accélere en même tems le dreffage; mais il est clair que cela a été pratiqué à Montbar & à Ardinghem en 1775, avant que le fieur Ling eut quitté M. de Genssane dont il était ouvrier pour la construction de ses sourneaux. Il est encore évident que cette perfection a été publiée en 1779, & qu'il ne peut être qualifié auteur du fecret de la purification du charbon de terre.

Une des chofes les plus fingulieres, avancées par le fieur Ling, eft celle énoncée dans fa requète en demande de privilege d'un fonds déjà fait de douze cents mille francs pour son opération, qui pour toute son exécution

⁽a) Particulièrement les deux qui y sont embrasées, dont la description a été lus à l'entrée publique de l'académie du 14 novembre 1780.

⁽b) Ce détail dans l'ordre de conftruction est insesé dans cette édition in- 4".

comporte très - peu de dépense. Les personnes instruites, ou cestes qui pourraient consulter tout ce qui a rapport à cette subrication dans la derniere gartie de l'Art d'exploiter les mines de charbon de terre, en jugeront facile-

ment par un résumé bien simple.

Il n'est personne au surplus qui ne doive desirer de voir quelqu'un parvenir par fes spéculations ou par fes recherches à la gloire de contribuer à l'introduction du charbon de terre dans Paris; & dans les provinces, le tableau des avantages de cette adoption, pour les citoyens mal-ailes, tracé dans la description de l'art d'exploiter les mines de charbon de terre, doit sur ce point ranimer les vœux, & foutenir le courage de faire de nouvelles tenta ives : mais le fieur Ling, en voulant trop étendre l'usage des brailes de charbon de terre , dont la fabrication est connue depuis long-tems , & dont les propriétés particulieres ne le font pas moins, n'a fait, selon moi, qu'ôter à ce combustible le mérite qu'il a réellement, & éloigner l'époque de son introduction à Paris, où elle pouvait être infiniment utile dans les atteliers à fourneaux, &c. J'ai tout lieu de craindre que la spéculation économique, exposee dans lessdifferens prospectus du fieur Ling, ne vaille pas mieux que celle du particulier qui en 1770 avait paru vouloir se charger de faire connaître à Paris le chauffage à la Liégeoife, d'après les procédés que j'avais communiqués à l'académie & à la faculté . & qui ont été depuis publiés à leur place, dans la description de l'art d'exploiter les mines de houille.

-4"4-

CONSULTATIONS ET AVIS

Donnés par l'auteur sur plusieurs points de jurisprudence, & autres, concernant les mines.

Riponse en consultation demandée au nom du mandement d'Albin dans le Rouergue, par son premier échevin, (a) fur une concession des mines de ce canton, & sur le privilege exclusis de débitumer le charbon de terre.

J'Al reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date du 20 avril dernier, de la part de la communauté & mandement d'Albin, pour me témoigner au nom des propriétaires, & des habitans de ce canton leur reconnaillance sur oe que j'ai interé en 1774 dans mon ouvrage aca-

(a) M. Brassat de S. Parthem, avocat au parlement de Toulouse, premier échevin de la communauté & mandement d'Albin,

de leurs privileges, fouvent odieufes, par les dommages & les violences qu'ils font fouthrir aux propriétaires, par les affaires injuftes qu'ils leur fufcient, par les procédures frayeufes & fatigantes qu'ils leur font effuyer.

Depuis que les vues répandues dans mon ouvrage ont fait connaître ma maniere d'apprécier en général ces fortes de privileges dans leur principe & dans les abus fans nombre qui s'en font en France, j'ai été interrogé de divers endroits fur ces concessions, qui deviennent le plus souvent autant d'ontrages faits à un gouvernement doux & modéré, en lui attribuant une intention injuste. Ces occasions d'avoir à répondre à plusieurs personnes, font devenues en peu de tems pour moi des occasions de m'exercer & de me formet en filence dans une partie que je n'avais qu'ébauchée dans mon ouvrage, d'après des appercus multipliés, (a) Il était tout fimple que j'eusse à cœur de donner des solutions exactes & précises; je me suis tenu alors obligé d'employer mes loifirs à méditer fur ces matieres. Ce n'est pas, monsieur, le seul point sur lequel j'ai été à même de donner mes avis; les eutreprises de mines sont sujettes à des différends dont la plupart. & les plus difficultueux par conféquent; ont besoin d'être éclairés par des rapports d'experts; les juges ordinaires ne peuvent s'en paffer, faute de réunir à leurs lumieres les connaufances du métier. Ayant eu quelquefois à répondre fur des objets contentieux de divers genres, qui n'avaient point été faisis sous leur véritable point de vue, il m'a été nécessaire, pour ne rien négliger, de confidérer tout à la fois en légiste & en homme du métier ces différentes parties, qui jamais ne sont connues par une seule & mème personne. Je me suis déterminé à les approfondir, pendant vingt ans qu'a duré la rédaction de mon ouvrage. J'avais railemblé de divers pays les coutumes, les usages, la législation, les réglemens pour l'exploitation, pour les affociations de mines, même pour le commerce. Cette collection intéressante, dont j'ai fait mention dans mon ouvrage, a été la base de mes premieres études. Ce recueil comparé, rédigé, rapproché, m'a présenté des principes furs & simples touchant l'administration civile, politique & économique des mines. J'en ai formé pour mon usage particulier, dans les cas où on me demande avis, une espece de code applicable à notre législation, sauf quelques circonstances que je n'ai pas encore prévues. Après l'avoir projeté, je n'ai pas tardé à sentir la nécessité de faire une application de ces connais-

(a) Cette espece de canevas, tracé sur nombre de sujets, autant que le comportait la nature de l'ouvrage, paraît être jugé très-avantageusement par les avocats. Pluficurs y ont déjà eu recours pour diférenpoints contentieux; tout récemments, dans Tome XVIII. un mémoire pour M. le marquis de Caftries, ministre & fecretaire d'état, contre le sieur Tubeuf, l'ouvrage don: nous donnons une seconde addition d'un format plus commo de, est cite comme plein de vues excellentes sur, la matiere de la législation, fol. 28. H h h fances à celles du droit, en particulier du droit commun de la France & de la jurisprudence. En effet, depuis trois ans je suis inférit, comme on vous l'a affuré, nomfieur , dans la faculté de droit à Paris.

Voilà, monsseur, comme de proche ca proche j'ai été conduit à aquérit fur toutes les matieres de houillerie, des connilissanes réfichites, dont je ne me ferais jamais avisé de m'occuper, & qui naturellement ne peuvent être supposées dans un physicien. Elles ne pouvaient, monsseur, enconduire à une époque plus honorable pour moi, que celle dont vous me faites part, en m'annonçant que la communauté d'Albin vous charge, en qualité de premier échevin, d'invoquer ces connaissances. Sensible aux douceurs attachées à une profession qui me met à mêm ad chirgier les hommes dans la conservation de leur fanté, je ne me sélicite pas moins aujourd'hui, monsseur, de me trouver à portée de diriger un corps de citoyens dans les moyens de défendre leur droit, leur propriété, leur fortune. Je me fais aussi un vrait plaiss de répondre d'une manier circonstancée, conformément à ce que vous destres, aux deux questions qui intéresseur le canton d'Albin , relativement à s'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que le comment de le canton d'Albin , relativement à l'es mines de charbon que l'est de l'

PREMIERE QUESTION.

Que pensez vous dn droit des concessionnaires de nos mines, de leur requère. & de l'arrêt du conseil, qu'ils surprient en 1763? Ont ils pu vendre leur droit, & les acquéreurs sont ils sondés à s'emparer de nos mines, qui sont la seule ressource de la contrée?

RÉPONSE.

La preuve aifée à produire de l'émulation & de la concurrence qui regne entre les propriétaires des mines d'Altin pour l'exploitation de ce foffile, donne exclusion à toure permittion de l'espece demandée & obtenue par les sieurs Droin & Tuilier le 1,5 sérier 1,94; il suffix, pour s'en convaince, de remonter d'abord aux vues que le gouvernement se propose lorsqu'il accorde des concellions de mines. Ces vues sont exprimées nettement dans le préambule de l'arrèctu conscili d'est du roi du 1,4 junvier 1,744, portant réglement provisiore pour l'exploitation de mines de charbon de terre. Il peut quesquestois etre utile pour l'état, d'obvier aux inconvéniens résiletans, 1.º. de la négligence des proprietaires; 2.º. de la liberté indéfinie dont ils jouisitent depuis 1,698, & de laquelle on a cru voir résulter en certaines occasions une concurrence muisible à leurs entreprise respectives. Le préambule de la déclaration du roi, du 2,4 décember 1762, euregistée en parie-

ment le 26 mars 1763, concernant les privileges en fait de commerce, affigne clairement l'objet de ces concessions : récompenser l'industrie des inventeurs. exciter celle qui languissait dans une concurence fans émulation. Ce font les termes de l'arrêt. La quantité considérable de charbon de terre qui s'exporte de tout le car.ton d'Albin dans le cercle du Rouergue, jusqu'à Bordeaux, dans la haute-Auvergne, dans le haut-Querci, donne à juger que le travail des mines du quartier d'Albin n'a pu être présenté au conseil du roi, languiffant dans une concurrence fans émulation : aussi ne trouve-ton dans la requête des fieurs Drouin & Tuilier, qui ont cependant obtenu le privilege, aucun des motifs qui quelquefois peuvent les faire obtenir. Il est donc ailé de prouver que le privilege sur lequel la communauté d'Albin demande avis, est absolument oppose à l'esprit & à la lettre de tous nos réglemens français fur l'exploitation des mines, & notamment à la déclaration du roi, concernant les privileges : mais dans l'état préfent des choses, on reconnaîtra bientôt qu'il est absolument innutile de traiter à part le premier membre de la question. La communauté d'Albin est entiérement dispensée de suivre les concessionnaires dans leur requête, de contester fur les opérations singuliérement diligentes des arpenteurs choiss à l'effet de fixer l'étendue de la concession, ni de revenir à réclamation du procèsverbal, commencé le 20 avril 1760 & clos le 22, ni enfin contre l'arrêt du conseil qui s'en est suivi. La solution du second membre de la question proposée emportera la solution du premier : Les concessionnaires ont - ils pu vendre leur droit ? & les acquéreurs font-ils fondés à s'emparer de nos mines qui font la feule ressource de la contrée ?

Sans s'arrêter pour le moment à l'espece du droit dont il s'agit, droit qui, selon les loix, non protrahitur de personna ad personan, de re ad rem, neque de casu ad casum, il sussit d'envisager la question sous le point de

vue général.

Pour transporter un droit à autrui, il suu être réputé habile à consièrer, c'éth à d'ite être possesseur legiume, de bonne soi, & reconnu suns opposition quelconque L'acquiereur d'un droit dont l'auteur ne réunit pas ces conditions, est aussi peu sonde à l'exercer, que celui qui en fait estilon; cet acquiereur vélt procuré visiogan rem. Le droit romain qualité sinsi una chose qui ne peut servir à l'uiage auquel elle est destinée : les auteurs du droit que la communaute d'Abin déclare être transséré, cles concessionaires) ont - ils une possession sonde & titrée ? C'est ce qui est à examiner.

Leur titre primordial & originaire est le droit de souveraineté du roi sur les mines, jus principatus, jus pradria, mais vu à la sicon des solliciteurs de concessions, parvenus en France depuis plusieurs années à faire conson-H h h ii dre perpétuellement, par des sens détournés, le droit du souverain, celui du public & celui des propriétaires de maniere que le droit de souverainets fur les mines, pris dans l'acception de quelques auteurs pour le droit de s'approprier les mines, ou la faculté d'en accorder la fouille à qui l'on iuge à propos, est véritablement dégénéré, par les furprise & par les abus des concellionnaires, en un droit appellé aussi par les auteurs latins jass mompossii, dont le nom seul était is doieux aux Romains, que Tibere, au rapport de Suctone, étant obligé de s'en servir en plein senat, se crut obligé de demander la permission de le faire, parec qu'il était empouré du grec.

Quel est donc au vrai le jus principatus fodinarum, considéré selon le droit de la nature & des gens, & dans l'esprit d'une nation dont le roi est le pere? Ce n'est autre chose que la suprème intendance d'un roi , d'un empereur , d'un prince quel qu'il foit, fur les mines; d'où il fuit que cette autorité du fouverain doit être regardée comme un pouvoir protecteur & confervateur fur la chose ainsi que sur les propriétaires. En admettant ces principes, que les propriétés font entre les mains du roi, il est incontestable que c'est, non comme le prétendent les concetlionnaires, pour en disposer, mais uniquement pour maintenir & conserver les propriétaires dans leur jouissance, & pour affurer le droit régalien , qui tout simplement est le droit de dixieme sur les minéraux & les substances terrestres; encore, selon toute apparence, lorsqu'elles sont déplacées & transportées, comme marohandises: d'où vient la maxime, omne metallum eft veiligale, ex eo quod omne metallum vehitur. La preuve que l'autorité du fouverain n'a jamais pu être relative qu'à l'impôt fur les substances de mines, & point du tout au droit infini du propriétaire, se trouve dans tout l'exercice que ce dernier fait de son droit, à sa volonté, de son vivant & après sa mort. La puissance privée du propriétaire est siréelle, que sa possession se transmet à sa possérité par droit de succession, & que les lettres - patentes portant concession de mines , ne peuvent , dans la rigueur des loix, être mifes à exécution qu'après nombre de formalités. Il n'est pas hors de propos de les retracer ici en opposition à la marche que fuivent nos concessionnaires. Pour obtenir une concession, il doit être bienprouvé d'abord qu'il existe véritablement une mine dans le terrein concédé. 2º. Il doit avoir été constaté juridiquement qu'il ne s'y faisait point d'exploitation : 30. que le maître du terrein se refuse, par quelque cause que ce soit. à faire jouir le public & l'état des avantages dépendans du travail de la mine. Une autre preuve non moins forte du droit du propriétaire, c'est que, malgré le privilege concédé à un étranger, il est donné au propriétaire un tems pour rentrer dans son droit & faire connaître le dessein qu'il en a. Un dernier argument péremptoire est, que dans les cas où , par raison d'état, qui n'est autre shole que l'utilité publique, le roi femble déroger par tue concession à la loi

naturelle de la proprièté, le privilégié est au même infant assujett à indemnité envers les propriètaires, cela en tout pays & en France par les plus anciennes ordonnances lur le fait des mines. Cette charge ou cause ne devient-elle pas évidemment une espece de nouvelle propriète qui supplée à la première, & qui authenitaque le droit du propriètaire, auquei il a été momentanément & socément porté atteinte pour le bien général? En effet, toutes ces parmissions ordonnent au préable, en termes exprès, ces dédommagemens à dire d'experts, dans le cas où l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de propriète de présent de l'experts de son l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de son de l'experts, dans le cas où l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de son de l'experts, dans le cas où l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de son de l'experts, dans le cas où l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de son de l'experts, dans le cas où l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de son de l'experts, dans le cas où l'ouverture ou l'exploitation désdites mines causs'entire de son de l'experts, de son de l'experts de son de l'experts

En partant de la lettre de cette injonction formelle, que nul concessionnaire ne peut éluder, & qui est importante dans la concession dont il s'agit, comment pouvoir estimer se prejudice porté à la contrée d'Albin ? Comment les concessionnaires, dont elle a déjà à se plaindre, parviendraient ils à s'acquitter de l'indemnité, lorsqu'on viendrait à établir invinciblement les propositions suivantes? L'extraction & le commerce du charbon de terre sont en vigueur dans la communauté & mandement d'Albin. Ce travail en fait la seule ressource; ce n'est qu'en s'y livrant, comme les propriétaires l'ont toujours fait depuis plus de huit fiecles, que les habitans acquittent les charges multipliées dont ils sont tenus envers le roi & envers les seigneurs, qu'ils se procurent le bled que leur sol ne leur sournit point ; ce n'est qu'à la faveur du commerce de charbon de terre que les seigneurs, les bourgeois , les laboureurs & autres cultivent leurs possessions , &c. En un mot, l'atteinte portée à cette liberté d'extraire & de vendre leur charbon, leur porte un préjudice confidérable; & l'extension donnée par les concessionnaires à leur privilege réduirait à l'indigence quinze paroiffes dont la population est évaluée à environ vingt mille ames.

Il eft clair que c'est afan d'obvier à toute espece de surprises & d'injustices, que toutes ks législations ont voulu que ces fortes de privileges qui intro-duisent un étranger ou une fociété dans le patrimoine d'autrui, ne foient légitimées qu'autrait que les droits octroyés aux concessionaires s'accordent avec exux des hauts justiciers & des propriédaires des terreins qui deviennent assurprises à l'exercece de ces privileges.

Ceft auffi fous ces mémes points de vue que de tout tems l'exhibition, préfentation, publication & vérification des lettres patents portant privilège, ont été décidées nécessaires & indisponsables pour leur entérinement & accomplisiement, après examen des causes contenues en icelles; toutes choies confisment pratiquées, comme ou le voit en 1483 par la onsifimation de lettres du roi Charles VI, dacées de Paris le 30 mai, par la déclarition donnée en février 1483 au Mont-les - Tours. La même formuliée à été renplie par le ficur Claude Grippon de Guillem, feigneur de S. Juilen, pour les lettres guatentes qui lui avaient éé accordées le 29 juillet 1560, éen 1562. La fect.

cour, en les eutérinant, ordonna qu'il fût fait publication dessités lettresparentes, & l'arrêt d'ennérimement d'icole, regulie par letili feur de Saint-Julien, tant aux personnes qu'il appartiendra & pourront commodément être rencontrées, qu'à fon de trompe & cri public par les finchauffées, baillages, provinces, yilles & villages des lieux où il appartiendra, à ce que nul n'en présende canfe d'ignorance.

Ces dispositions annoncent sans replique que la puissance réglée du fouvernin e précute jumais interventir l'ordre des loix en s'evur des s'upplians, au dériment d'autroi. Dans les lettres pateures de privileges & de concessions, au dériment d'autroi. Dans les lettres pateures de privileges & de concessions, le tori jouve toujoures, fagir en aures chofés, Quand cette claule n'est pas exprimée, elle est tonjours fous-entendue; de maniere que le particuler les fig run un privilege, a toujours le droit de s'opposér à l'estre de l'accéunion des lettres-patentes. Les formes presentes les loix donnent cette facilités, elle a été removellée de non jours dans la déclaration du roi, concernant les privileges en fisted commerce (a.). Il est ordonné art. VII, que les breves foire enregirés dans les cours, 6 y accopies collationnées d'iceux psinne envoyées aux baillages, dans le respor déguets its deix ent avoir leux accéusion. L'internit on du legislateur est clairement expliquée ans ce maime articlé, afix, elle idit, que sous ceux qui peuvent y avoir intérés, ca vernante connoillantes.

La ducheffe d'Uzés, s'était abstenue de l'exercice de la concession s'aire en 1689 au duc de Montuzier son pere, jusques à ce que trois ans après, en 1691, elle eut obrenu des lettres patentes, & jusques à ce que le parlement de l'aris eût vérifié son privilège, qui ne peut avoir aucun ésté dans la province de Rouezque, notamment dans celle d'Anjou, ou son concessionantes Goupil, pour avoir abulé du privilège, s'ut condanné par arrêt du conseil en mille livres de dépens, domanges & intérêtes enver les propriétaires.

Quels peuvent donc ètre les puissas appuis, sur lesquels les concessionaires d'Albin comptent asset dans le fecter pour ofer mépriser des formalités qui font la sureit publique l'ou quels sont les motifs plausibles, qui
ont pu les porter à s'en dispenser l'Oudrainent ils, pour se discupper de ce
grief, arguer de l'opposition mentionnée dans l'arrêt du confeil, attribuéo
au sieur Antoine Roux co-seigneur d'Albin l' Précendainent-ils intérer de cette
opposition, que leur gémarche en demande de privilege a eu une notoriée
publique l'Unduction est fauste, cette opposition supposé videnment que
le seur Roux acé unstruit dans son particuler du moti de l'arrivée du sinddelégué aux mines d'Albin le 21 avril 1756. Voilà tout; le rette s'explique
affec naturellement, il sustre de pronource les nons consessions, consessionaire.

⁽a) Cité déjà plus haut,

pour porter l'effroi ou le découragement dans tont un canton, Qui dit une compagnie privilégiée de mines, dit une compagnie fortement foutenue & appuvce par le gouvernement, & d'autant plus puissante que les principaux membres de cette société ne paraissaient pas. Cette impression a pu agir à un certain degré fur le sieur Roux, & le déterminer à s'occuper dans ce moment de son intéret particulier : excusable par les circonstances, il a pu se résoudre à demander pour lui personnellement (& sans avertir ses voisins de l'invasion qui les menaçait) la conceifion de fon terrein, espérant, selon toute apparence, mieux réutsir dans sa demande. Qui sait meme si , sur cela , il n'a point été trompé par les folliciteurs du privilege? Ils sont fertiles en promesses & en artifices les concessionnaires; peut-être ont-ils flatté le sieur Roux, sous la convention du filence absolu de sa part, de seconder ses vues & ses desirs en tems & lieux; c'est même ce que laisserait entrevoir le ménagement avec lequel le sieur Roux est traité dans l'arrèt en faveur des concessionnaires. On est tout étonné de voir qu'après la formule simple & courte, qui le déboute de ses demandes & oppositions qui paraissent datées du même jour que le proces - verbal de transport du subdélégué de l'intendance sur les lieux. on a feint de mettre ses prétentions à couvert par un fauf audit sieur Roux à demander par la suite, s'il le juge à propos, la permission qui lui est nécessaire pour of tenir une concession de mine de charbon. La maxime de droit, testis unus, testis nullus, est appliquable ici; l'opposition sur laquelle voudraient se fonder les fieurs Tuilier & Drouin est la feule, & ne justifie point co'il y air eu une notification légale du privilege. Il n'y a pas à douter que, fi d'autres que le fieur Roux en euffent ou connaissance, ils fe seraient réunis contre les demandeurs de la concession; & il n'est pas douteux qu'en faisant caule commune, ils n'eussent obtenu justice.

Les concellonnaires feraient- ils aflez peu réfléchis pour efliyer de faire valoir en leur faveur fuc ep point une fignification faire au fileu Braîlîs de li ville d'Albin, dans une aflignation donnée devant le fubdiblégué de Ville-Franche, commis par l'intendant, en débifiement d'un pré à lanquiés, pour y faire l'ouverture d'une mine, & y confircuire les bistimens néceditires? L'examen de cette piece dépoie contr'eux y ce exploit à la requiete du fiaur Tubeuf, qualifié de directeur des mines, et le premier qui ait fait comaitre dans le pays & les prétentions des conceffionnaires, & leur début à l'exercice du privilège ; l'arrèt du confeil elt en date, du 13 février 1764, 3 l. e privilège était nul le 13 février 1764, à plus forte ration le 24 nurs, date de l'alfignation. Ainfi, dans le cas où le privilège fê fût trouvé revêtu de toutes les formes, il était devenu entifécement unil Levplotid u 24 nus 1764, ell arrivé hors du tems preferit. la déclaration que nous avons citée ne donnant aux conceffionnaires que le terme d'un en pour le mettre après l'exploitation de

leur privilege. L'art. VI porte que tous les privileges dont les concessionnaires auraien nigligi l'ujage & l'evercice pendam le cours d'une année, seront & deneuerent nuls & révoques, à moins qu'ils n'aiem été suspendus pour quelques causses légimmes.

Les préextes pour mériter cette indulgence qui peut avoir lieu, ne manquent jamais aux conceilonnaires ; jamais on ne les a vu embaratiles, jorfqu'il s'agit de s'exculer, ou fur le manque d'abondance de la denrée, dont l'abondance de lo toujours une de leur premiere obligation, ou fur l'interruption de l'exercice de leur privilege. La malveillance des habitans du pays leur fournite ordinairement un échapatorie rafts (pécieux. On a vu les conceillonnaires d'Anjou le rejeter, pour fe défendre de femblables reproches, fur les contradictions perpétuelles de leurs advertiaires. C'elt anni qu'in font dans l'utige de déliquer les propriétaires qui affurément ont bien thoit d'être les contradictions des concellionnaires.

Le fieur Tubeuf voudrait-il donner pour taifon de l'abandon du privilege le foulevement général du cannou, le renverlement des mines & des blûmens des concetionnaires? Il prarit que les habitans d'Albin ne nient point cet évenement fattil a la concetifion ; mais les dates détruifient tous les fuberfuges , & changeut abfolument la thefic. Si les empéchemens apportés par les habitans d'Albin n'ont eu lieu qu'à une époque à laquelle les concetifionnaires avaient perdu le droit qu'ils avaient futpras, ces deminers font feuis compalées ; ils font meme punit-bles ; ils ont commis un délit public, En rétablisant les faits datus l'ordre qu'ils le font puffés, on jugera que le mortif fur lequel les concetifionnaires voudraient s'excufer de l'interruption de leur privilege ett illufore.

Le flour Tubeuf, pourfuivi à la requite du fieur Braffir, était àu moins dans le cas d'enouère le fort qu'avat éprouvé en Anjou le concetionnaire de la dueheit d'Uzès. Par lentence du juge de la communaué d'Albin & de la communaué de Livanhae, il fur décrèté le 13 août 1764, & le 24 du mème mois, le partement de Touloufe endit un arres portant défenfe de mettre à exécution le privile, eq ui n'éanit point revètu des formalités. Diffinuleration ici que cet arret vengeur d'infractions à la loi a été calé l' Pourquoi le difinuler Ce n'à cit encore qu'une nouvelle larprife faite par les concellionnaires au confeil du roi. Le malheur est, que cecte effece de fuces a été un nouvel encouragement a l'inconduite des alurpateuts, foutenus d'une compagne de draggos du régiment de Beaufremont. Le fieur Tubeuf, anérétieurement à l'arrèt du confeil en calation, du 18 feptembre 1764, a vait pris policition à main armée de mines ouvertes, qui n'uppartensieur point à la conceffiololofiqu'elle avait une exillence appareue, qui n'uppartensieur point à la conceffiololofiqu'elle avait une exillence appareue, qui n'up partensieur post advantagle et 3 févriet 1764 était annulié par le partensieur point qu'en partensieur point appartensieur point appartensieur point de le 20 févriet 1765 était annulié par

Part. VI de la déclaration. Enhardi par ces victoires militaires, il empècha Pexploitation de toutes les autres mines qui n'étaient point comprises dans le terrein limité par la conceifion. A ces troupes, on fubititua enfuite une compagnic d'invalides, renforcée d'une ordonnance de l'intendant, portant amende de cent livres à vour contrevenant au privilege.

Ces voies d'autorité, roujours lublituées aux voies légales, aux voies ouvertes, ont cu l'effet qu'on doit en attendre; elles ne rendirent les concofionnaires que plus enceprenans. Un fleur Floury, qui remphaça le fiour Tubeuf, subandonma à le nouveaux excès; fes menaess, fes vexacions portente le déclopior dans l'ame du peuple, qu' à a d'autres rfjources pour foi chauffage que le charbon. Il y eut un foulevement général: la deltruction des mines & des bâtmens, l'expulsion des étrangers, qui dès le 13 février 176, n'étaient plus réellement fous la fauve-garde du fouverain, ramencrent la tranouillité.

Les concessionnaires ne peuvent donc point dire qu'ils ont éprouvé des empéchemens réels; ceux dont ils voudraient arguer ne constanct que des empéchemens provenans d'une part de leur manque de soumillon à la disposition expersité les ordonnances du royaume, renouvellée dans l'art. VIII de la déclaration du 24 décember 1762 i provenans de l'autre part de l'abus énorme, qu'ils ont fait de leur privilège. Qu'était en este le fieur Tubeus l'a l'époque que les concessionnaires voudraient cière en leur faveur (eleur l'eloignement forcé du canton d'Albin 3/ Il était convaince d'avoir usirpé le bien d'autrui, fans y avoir aucunt nôte; toomme te il avait été décrété; il avait d'ailleurs encouru de fait la punition d'un délit prévu dans le préambule de la déclaration du rois, concernant les privilèges, le défaut de publicules des sitres, qui donne souven l'au aux privilégis de l'étendre & de gener abustivement l'industrie & le travail des figus du noi.

Les habitans d'Albin, injustement dépossédés par les concessionnaires, ou leur tepréleutant (le fleur Tubeut), avaient droit à ter les contradicteurs de ces étrangers. Dans le déssépoir, ils ont fait ce que permet le droit de la nature, ils se sont assemblés pour rentrer en force dans leurs propriéées; & depuis ce tems, les concessionnaires nont point fait de nouvelles tentaites.

Il eft donc démontré à l'égard des conceffionnaires, fur lefquels la communauté & mandement d'Albin defire aujourd'hui de nouveaux éclaricéffennes, que le droit de ces conceffionnaires, (qui en lui-même n'eft point un droit, réel, jus lui puir) dérogeant au droit commun, n'était qu'un droit imprafise qui eft relbé tel; il a'a donc pu devenir droit parfait qu'autant qu'il aurait, été revatu des formalités preferites dans norte legislation françaife fur le fait.

(a) Voyez la déclaration. Tome XVIII. des mines, parmi lesquel'es on a rangé les carrieres de charbon de terre. Ces formalités donnent seules à ces sortes de graces, aux privileges, force de loi, a diffrent seules aux compagnies légitimement pourvues d'un privilege la pleine jouissance de la concedition, l'afurance, la protection, foit du roi ou de se ministres, soit des cours souveraines, qui ont appos le dermier lecau aux clauses & restrictions relatives au droit des proprietaires, soit pour la présir nes qui lur apparitant para faire es fauilles, soit para les indeministrations auxquelles illes patrones précentes. Le privilege dont il s'agit, détectueux par ce vice de sormalité, n'eutile paire can chos qui n'existite pas ne peut être cédée.

En supposant que ce privilege ne su infecté d'aucune irrégularité sur ce point, il a été anéanti le 14 sévrier 1764, y ayant alors une année révolue, Aus exercice de la part des concessionnaires séconde raison pour ne pouvoir

étre sédé.

Une troisieme enfin ôte aux sieurs Tuilier & Drouin tout moven d'avoit fait une cettion valide. La même déclaration du roi, dans laquelle les concesfionnaires qui n'ont point fait nfage de leur privilege dans l'espace d'un an, fe trouvent déchus de la concession, a pourvu au cas qui fait l'objet des craintes de la communanté d'Albin , & réfout le fecond membre de la queltion proposec, Les concessionnaires ont-ils pu vendre leur droit? Par l'art. IV. L'exercice du privilege est permise pendant la vie du privilégié à ses enfans ou petits. enfans, mais non à d'autres, fans autorifation spéciale du roi. Les sieurs Tuilier & Drouin, déchus de leur privilege par toutes les raisons qui viennent d'etre données, n'ont pu certainement obtenir cette autorifation qu'en surprenant la religion du roi, comme ils avaient fait pour obtenir leur privilege. Cette nouvelle concetsion ou provogation serait donc subreptice : elle rétablit des lors la communauté d'Albin dans tous ses droits de réclamation. Les acquéreurs de cette espece de nouveau droit des concessionnaires n'ont pu dans l'espece présente recevoir de bonne-foi un droit pour le moins litigieux ; ce droit est odieux en justice. Ces acquéreurs ne deviennent pas plus les maitres que les auteurs du droit acquis ; ils sont présumés de mauvaise soi & évincés.

SECONDE QUESTION.

Quel est votre avis sur la requête du sieur Ling, & sur le privilege exclusifqu'il a obtenu pour quinze ans d'éputer le charbon de terre dans le royaume? N'avez- vous pas, monsieur, connaidance du procédé de saire de ces escarbilles, & ne l'auriez- vous pas publié?

RÉPONSE.

Le privilege sur lequel la communauté d'Albin demande avis par cette

feconde quellion, a en tout point un rapport direct avec la conceffon de mines, qui a fait lobjet de la premiere quellion. Les principers mis en ufage pour la difeuter, ainfi que la déclaration du roi concernant les privileges en fait de commerce, s'appliquent entiérement à cette feconde quellion, & fourniraient plufieurs moyens de nullité contre celui-ci, s'il s'agiliait de conteller fur la forme; mais je crois indilipentable de faire obterves avant tout, que ce privilege en particulier doit être confidéré, quant à fon objet, fous un point de vue la krovable, comme je le montrerai bientôt; dés lors la quellion fo réduit naturellement à ce qui touche les propriétaires de mines de charbon de terre. Le privilège du fieur Ling eff extudif ; il demble par la porter ateinte à la liberté dont tout proprietaire de mine doit jouir, celle de vendre fon charbon, ou tet qu'il fort de la carnere, ou, forfay'il le vouder, quis, s'affayif, spurt, fi on veut appeller ainfi avec le fieur Ling, la préparation qu'il donne, comme beaucoup d'autres perfonnes, à ce charbon o , mis tous toures les formes pofibles.

Les vues du minittere , pour etre quelquefois ignorées ou non exprimées, n'en font pas toujours ni moins claires, ni moins digned ut relped de tout bon citoyen: le gouvernement a voulu accueillir, favorifer fous le nom de J. P. Ling une tentative de laquelle il pourrair étiluter un encouragement qui rendrait l'ufage du charbon de terre plus commun, plus étendus il n'elle perfonne qui ne fiente le grand avanuage politique qui s'en-

fuivrait pour la conservation de nos forets.

En regardant de cette maniere le privilege foumis à la ouestion, dont nous développerons davantage le sens par la suite, en présumant ainsi des intentions du gouvernement, qui a toujours pour objet l'avancement du bien général, très-conciliable ici avec le droit des propriétaires; ceux du canton d'Albin, comme ceux des autres provinces de France, doivent bannir jusqu'a l'ombre d'inquiétude fur l'atteinte que le privilege du fieur Ling pour l'épurement des charbons semble d'abord porter à leur droit. Les défenses faites par l'arrêt du conseil du 7 août 1778 à toutes autres personnes que le sieur Ling ou ses ayans-cause de faire pendant le tems qui lui est accordé la préparation de charbons épures , ne peuvent porter que fur les marchands de charbon de terre, & non sur les propriétaires de mines. Je ferai voir, dans le courant de cette réponfe, que la compagnie Ling semble ne pas se proposer de gener aucunement ces derniers : il n'y a pas de doute en consequence, qu'elle ne se porte à en donner toute espece de garantie, à fouscrire volontairement sur ce point, pour lequel les propriétaires seraient admis fans difficulté à réclamation, même dans les cours feuveraines ou le privilege est enregistré, ou au conseil du roi, pour avoir un arrêt d'interprétation , dans le cas où le sieur Ling resuscrait de se soumettre à cette modification.

La communauté d'Albin, qui confulte, a donc deux marches à icnir : la premiere confifte à interpeller le ficur Ling, pour s'aflurer s'il entend ap-

pliquer aux propriétaires de mines de charbon de terre l'exclusion énoncée dans fon privilege. Selon toute apparence, le mandement d'Albin aura fatif-

faction, & fera dispente de la seconde marche.

Dans la fuppolition néanmoins, ou, coutre toute attente, le fieur Ling attaché à la lettre de fon privilege, voudrait en faire valoir l'exécution pleine & enriere, & mettruit les propriétaires de mines dans la néceffiné d'une réclamation, je vais faitsfaire tant fur les points de forme que fur le fond, à la quellion propolée par la communaué d'Abbin : je ferai voir d'abord, que la méthode d'épurer les charbons de terre, donnée par le fieur Ling pour chofe nouvelle, eft connue & pratiquée depuis long-tensis que le prétexte fur lequel il a obtenu fon privilege est nul par conféquent. Je finitai par indiquer les raisons de droit à d'état qui militent en faveur des propriétaires de mines pour épure eux-mêmes, s'ils le jugent à propos, le charbon de terre avant de le vendre.

L'objet des privileges en fait de commerce, est de récompenfer l'indusfrié des inventures (a). Une des conditions pour mériter & pour obtenir un privilege (récompense de l'industrie), est donc qu'il y ait invention, déconverte. Celt uniquement à ce tirre que les seus l'une a obtenu son privilege, en date du 7 août 17783 c'est à dire, que le sieur Ling a présenté comme fécrar qui lui est particulier, une méthode qu'il a adoptée pour spurer les charbons de terre : terme dont il se fert auffi pour désigner son procédé. Mais ce terme, disons -le en passant, également applicable aux liqueurs distillées ou Birteés, aux métaux qui ont de front le la surjection, en doit pas en imposer. Epurement ne désigne point iet un procédé, mais uniquement l'état particulier, la qualité qu'à contractée le chabon, ressillée, aux ou désignés, sin on veut, c'ést-à-dire, dégagé, par une préparation quelocque, est ce qui le rendait contraire à certaines opérations.

Le fieur Ling expole dans fa requière, que tous tes procédés inasginés & faivies en France, en Angletere de dans d'autres pays, font demarcis inappfaites pidqu'au toms qu'après des recherches & des épreuves longues & multipliées, il a rouvei le fecci det perfétionner. Il n'a point hélité à vanuere que fa méthode pour le defleufrement eff la plus fimple, la plus fire et course : certain de la perfección de la méthode qu'il dit ailleurs (a) lui souvir coiré beancomp de dépunfée, & dix ans de revaist; certain qu'elle lui appartient privativement, & qu'elle ne peut être revendiquée par perfornne, saffuré en même tems de

en deux colonnes, allemand & français. Paris, chez Simon, 1780, sous le titra: Avantages de la méthode nouvellement découverte d'épurer le charbon de terre, page 1, lie 10.

(b) Espece de prospectus de trois pages, page 1, lig. 10.

⁽a) Préambule de la déclaration du roi, concernant les privileges en fâit de commerce, du 24 décembro 1762, enregifirée en parlement le 16 mars 1761.

la réufite de ses démarches pour sollicitet son privilege, il s'est hité de procédet à ce qui pour l'ordinaire n'a lieu qu'après la concession obtenue, il a some avec pussieurs personnes un fonds de douce cons milletieures pour l'établifoment des autelers, fourneaux, magassins de emplaceauns nécossaires à la jusdite préparation.

Tout ce que le sieur Ling met en avant, ainsi que sa précipitation à se mettre en devoir d'exercer le privilege qu'il attendait, fait affez voir que sa prélomption n'a point eu de bornes; la hardietle lui a donné tout l'avantage ; elle a cependant été quelquefois chancelante : ici, il annonce fa méthode comme découverte, ailleurs il l'annonce comme une perfection de méthodes, dont il ne pent s'empecher de faire une mention : il se place lui - meme. tantôt entre la gloire d'avoir inventé, tantôt entre le bonheur d'avoir porté un procédé connu à sa derniere persedion. Quelle que soit l'espece de gloire qui est réservée au sieur Ling , elle doit lus assurer récompense & dédommagement; mais il faut preuve non équivoque qu'il y a découverte, ou que fa méthode d'épurer les charbons de terre est supérieure à toutes celles connues. Encore faudra-t-il, lorfqu'il s'agira de prononcer, ne point confondre la méthode, toute supérieure même qu'elle pourra être, avec l'application heureuse de ce charbon de terre artificiel à des opérations importantes. Ce font deux articles très - différens. l'avais délà été interrogé par plusieurs performes fur l'annonce de ce nouveau combustible propose pour le chauffage : (a) dans une lettre à M. Leroi (b), il a été affigné plusieurs époques bien antérieures à la date que prend le Geur Ling, & même à celle dont il a été force de ne point s'éloigner, en citant les procédés suivis en Angleterre. en France & dans d'autres pays. La question qui m'est proposée sur le meme objet pour la communauté & mandement d'Albin, est plus directe & plus precife : je vajs la traiter dans les détails qu'elle exige relativement à la ci renftance supposée.

L'ordre à fuivre dans le folution de la queftion exige nécessiment, comme le vieure dans le faire temarquer, de diffusquer, s. L'invassion, miem la perfétion dont le sieur Ling se fait honneur dans le public; relativement à luv, c'est le selu point dont is s'agit. 20, Les avantages de la chose en elle-mieme, pour examiner si le sieur Ling doit ou peut, dans aucun tems, se prévalor de ces avantages en suveur de si méthode.

Quant au premier point, la découverte a-t-elle été constatée appartenir

(b) Lettre en réponse à M. Leroi, de

⁽a) Prospectus initiulé: Chauffage économique funs furnée ni vapeurs nuifibles, sique, janvier 1780, page 248. Journal de charbon préparé par J. P. Ling. Paris, griculture & du commerce, mars, page 130. 1779, in -4°.

au sieur Ling ? Comment cela a-t-il été constaté ? La lecture de la requête fait voir que le privilege a été accordé sur les dires du sieur Ling, qui a déclaré avoir un fecret. Il ne s'elt pas contenté de s'exprimer ainsi dans sa requete; voici comment il s'en est expliqué depuis : Ce fecret eft un charbon de terre qui, au moyen de différences manieres dont il est préparé à l'épurement suivant les différens aucliers auxquels il est destiné, peut être employé avec un succès étonnant pour tous les usages possibles. Il l'a même exalté comme un chauffage incomparable, merveilleux : un nouveau combustible tiré du charbon de terre, auquel une préparation particuliere a enlevé toutes vapeurs nuifibles , & tout aliment de fumée. Il permet hardiment , quand le feu est bien embrase, de fermer une soupape de la cheminée. Cette affertion n'était pas indifférente pour les agrémens du chauffage domestique : mais la fanté publique y elt interredée : on ne voit pas que l'affertion ait seulement été examinée; la vapeur qu'exhale le charbon de terre préparé par le cuisage ou épuré d'une maniere quelconque, cette vapeur n'est pas fensible sous forme de fumée. Le fieur Ling en a conclu, qu'il n'v a point d'exhalaifous incommodes & dangereuses. L'hiver prochain achevera de décider le public sur ce qu'il doit penser à ce sujet, ainsi que sur l'économie de ce chauffage dans la capitale & dans les endroits très - éloignés des mines. Quant aux expériences, elles n'ont point effectivement été éparguées; il s'en est fait beaucoup, & en grand, dans plusieurs provinces : en mon particulier, j'en suis assuré par des lettres circonstanciées. Sont-ce des preuves qu'il y a découverte dans la préparation ? Non, affurément : à la vérité, c'était du nouveau pour la plupart des endroits où l'on a fait ces montres de feu de charbon de terre épuré; mais comme combustible, ses avantages pour quelques opérations sont connus : ils ont été exagérés en partie par le sieur Ling, ils ont été raprochés à propos de l'utilité que le commerce pourrait effectivement retirer de l'application de ce charbon à beaucoup d'usages. autres que ceux pour lesquels ils sont employés, sur - tout si, en devenant le chauffage général, il pouvait remédier à la disette de bois : sur ce seul expose, les parlemens de Toulouse, de Rouen & plusieurs autres cours fouvergines se sont déterminés à l'enregistrement du privilege, sans songer à l'examen du fond & du principal; des compagnies plus occupées des objets de phylique & d'économie, auraient pu, avec connaitfance de cause, confirmer ou infirmer la découverse du fieur Ling, prononcer sur ce qu'elle a de commun ou de particulier, quant à fes avantages, avec les moyens connus, pratiqués même avant lui d'après l'avis aux maitres de forges. Il a été jugé à propos de passer par - dessus cette formalité préalable de le foumettre ou de le renvoyer à aucun jugement. Cette omission de forme généralement plitée, convenable, on peut dire nécessaire dans cette occasion,

pour s'affurer des deux points fur lesquels porte le privilege du sieur Ling. ne donne matiere à aucun reproche contre lui. Le motif de cette irrégularité doit dans son principe être respecté de tout bon citoyen; mais le sieur Ling s'abuserant grotsièrement, s'il prétendait donner à son privilege, dont les limites font fixées tacitement, une extension préjudiciable aux droits des propriétaires de mines de charbon, dans quelques provinces que ce puisse être : c'est donc uniquement pour tranquilliser la communauté d'Albin, aider ce corps nombreux de citoyens à remettre le fieur Ling dans fon chemin, s'il fongesit à s'en écarter, qu'il devient utile de suppléer à ces omiffions, & de faire voir que tout au moins il est très - douteux que ce qu'il s'attribue foit une découverte. Comment prouver cette proposition ? Le soin avec lequel se cache le procédé, dans les endroits où il s'exécute, (a) devient un fujet de grande difficulté , lorfqu'il s'agit de contredire positivement cette qualification de découverte que l'on a bien voulu conferver extérieurement à sa méthode : cela n'empeche pas que l'on ne puisse percer le voile de mystere dont se couvre le sieur Ling; nous mettrons pour cela à profit, 1º. l'inspection même du charbon préparé par le sieur Ling, 2º. les expressions employées dans sa requête du 7 août 1778, 3º. les expériences qui ont étés faites.

En portant d'abord un coup- d'œil connaisseur sur les charbons spurls qui ont été vendus à Paris Thiver dernier, ces échantillons s'annocent à la ssimple vue s' sin en cecepte leur étut fonore, leur légéreté, leur configuration irrégulière, remaquable par de profondes gerçures) comme des morceaux de charbon de terre brut, & en ayant la même couleur; fouvent ils étaient mouillés quand on les achetait, & shithaint les doigts, comme s'ils eusseint été laupoudrés de poulstiere de charbon de terre, ou comme s'ils eusseint été laupoudrés de poulstiere de charbon de terre, ou comme s'in couror dans leurs fissurés iléurs séréquers une quantité remarquable de poulsiere; en lavant ces charbons l'eau se noireit, & il s'y précipite beaucoup de fezié, alors toutes les luperficies de ces charbons mises à nu, laitsent à découvert la contexture reniste, porculé, crevailée, que tout charbon de terre gars acquert par le cuigles, soit à l'ait libre, soit dans des sourneaux fermés. Il sera à propos de se ressourent le maiss sourieure.

On n'ofe foupconner que certe pou l'ee soit un déguisement pour changer la forme extérieure & apparente, pour que ces brasiles ne soient point d'abord connaissables. Ce poussier ferait : il pour favoriser tant soit peu la première

⁽a) Les épureurs sont fort cachés dans leurs opérations. Lettre écrite le 24 mars 1780, de Valenciennes, où il y avait un attelier d'epurement, près de la citadelle, vers la porte de Tournay.

incandescence de ces especes d'éponges à seu, lorsqu'on les allume ? Donneraitil l'explication de ce qu'avance le fieur Ling dans fa requête, lorsqu'il dit qu'il a un procédé particulier pour travailler très-avantageusement le poussier de charbon de terre, qui dans toutes les autres préparations eff perdu ? Si le fecret ou la perfection du fecret git dans l'attention à conferver quelque tems fur l'extérieur du charbon le pouffier qui a pu être jeté dessus pour achever de l'éteindre ou de l'étouffer, il n'y aurait rien de bien merveilleux dans la recette, puisque la maniere d'employer économiquement ce poutsier au chauffage n'eit point ignorée; & d'ailleurs le pouffier de charbon, réfervé pour des usages particuliers , n'est jamais perdu : ces charbons en seu , dit le sieur Ling , furnagent l'eau, Voilà ce qu'ils donnent lieu de remarquer lorsqu'on les conti. dere. Je viens au lecond moyen que je me fuis proposé d'employer pour démèler par ces expériences inférées dans la requête, la concordance du procédé du fieur Ling avec les procédés publiés dans plufieurs ouvrages,

Sa méthode n'elt, comme de raison, désignée dans cette piece que d'une maniere très - superficielle, très - imparfaite; c'est un fecret. En raisonnant néanmoins sur deux propositions qui y sont énoncées, en les rapprochant ensuite de tout ce que l'on sait sur la fabrication de ce que j'ai cru pouvoir appeller braifes de charbon de terre , nommées à Albin escarbilles , carruls , je crois très-possible, à la lueur de ces particularités, de pénétrer le secret du sieur Ling & de le dévoiler. Voici les deux propositions qui se lisent dans fa requete: 1º. Sa méthode, quoique très-fimple, doit être variée suivant la qualité des differens charbons. Il elt inutile d'ajouter ce qui fuit ; favoir , que sa methode ne pourrait être suivie par des ouvriers ordinaires, puisque pour le succès de chaque opération il fallait être dirigé par des analyses recherchées.

2º. Une qualité distinctive du charton épuré par le sieur Ling, est de surnager.

Quant à la nécessité de varier le procédé suivant la qualité des charbons, on ne peut s'empecher , quelque fens que l'on veuille donner à cette expression , d'être frappé du rapport fingulier qu'elle a avec ce qui se lit dans le cahier de l'Art d'exploiter les mines de charbon de terre, publié en 1777. Toutes les parties auxquelles il me fuffit de renvoyer en note, méritent d'etre comparées avec cet avertissement du sieur Ling. Tout lecteur impartial jugera s'il y a quelque différence essentielle; nous négligerons de nous arrêter a ce qu'il a aiouté concernant les analyses recherchées, qui ont pu être nécessaires pour diriger ses opérations. Cette espece d'affirmation, si l'on voulait adoucir l'hyperbole dont il a plù au sieur Ling de l'askaisonner, se trouverait assez conforme à ce qui est recommandé dans la description de l'art d'exploiter les mines de charbon sur la nécessité de l'analyse chymique pour connaître les parties

parties constituantes du charbon de terre, p. 980. Elles se rapprocheront peutètre aussi de l'opération qui se faisait à Sultzbach, dont cependant le sieur

Ling ne fait point usage pour épurer ses charbons.

La feconde propolition est remarquable à plusieurs égards; nous nous arrêterons au simple énoncé : la qualité diffinctive du charbon de terre, préparé par la méthode du sieur Ling, fruit, dit - il, de dix ans de travail & de dépenses confidérables , est de se maintenir sur l'eau. C'est ici , on ne peut trop le répéter , où se montre la faveur dont on a use envers l'exposant, pour acquiescer à sa requête, fans doute afin de réveiller par ce privilege l'attention des marchands de charbon de terre & des confommateurs sur une substance qui sera trèsprécieuse, lorsque les artistes, métallurgistes ou autres, qui ont besoin de combultible, feront parvenue à rrouver les moyens d'employer le charbon de terre couré à différens usages. On ne doit pas se tromper sur le motif de cette concedion, & les propriétaires de mines doivent fouter fur ce point leur confiance : telle a été évidemment l'intention du gouvernement , lorsqu'il a accordé le privilege, en faifant abstraction de toutes les autres allégations impofantes & hasardées du sieur Ling, que le moindre examen aurait réduites à rien. Cette qualité distinctive, attribuée à son charbon qui est du nombre de ces allégations, va nous occuper : sans doute il a cette propriété pendant quelque tems, il est affez aifé de s'en convaincre; mais si le gouvernement n'avait pas eu, pour le bien de la chose, des raisons particulieres, il eut certainement demandé l'avis des personnes qui peuvent avoir quelques connaissances sur cette matiere. Le résultat de cette information n'aurait pas été favorable au fieur Ling, comme auteur d'une découverte, comme étant parvenu à fabriquer un charbon de terre avec la propriété distinctive de surnager l'eau. Dans les grands atteliers , il est au su des moindres employés , que toute espece de scories a cette propriété. Les physiciens savent que tout charbon de maticre, foit végétale, foit animale, foit minérale, est dans le même cas, & que la chose ne peut être autrement ; de façon que cette propriété (distinctive, selon le sieur Ling) dans son charbon épuré est une propriété qui constitue toute espece de scorification, toute espece de charbon, qui est commune à tous les charbons , & qui ne peut pas ne point se rencontrer dans toute substance complétement charbonifiée. Aussi se fait-elle appercevoir dans les charbons préparés à l'anglaife, par M. Jars, par M. de Genssane, par M. le comte de Stuard, par M. Kielmann de Bruxelles, de même que dans ceux qui s'épurent par la scule combustion dans les soyers domestiques, où le patois de chaque pays les défigne sous différentes dénominations : voilà des vérités incontestables. Lorsque le sieur Ling a demandé (ce qui lui a été accordé) qu'il fut désendu à toutes personnes de s'immiscer, sous que que dénomination que ce puisse être, dans ladite préparation de charbon épuré, quand bien même elles par-Tome XVIII. Kkk

viendraient à la découvrir, il prévoyait sans doute que la découverte ne serait pas difficile, je ne dis point, aux naturalistes physiciens, mais à quiconque est dans l'usage de brûler du charbon de terre, & d'en avoir perpétuellement fous les yeux des braifes désignées effectivement dans plusieurs provinces (il n'est point indifférent de le répéter) par des dénominations différentes. On ne soupçonnera pas que le sieur Ling ait intention de défendre à toutes perfonnes de confumer le charbon de terre; & cependant, pour rendre son privilege exclusif valide, c'est ce qu'il faudrait, puisque long-tems avant que le fieur Ling parût avec son fecret, toutes les personnes consumant du charbon de terre, opéraient, sans s'en douter, le secret du sieur Ling, & l'exécuteront encore, fans la plus légere tentative d'aller contre son privilege. Enfin le fabricant de braifes de charbon, le sieur Ling anraie - il prevu la question proposee aujourd'hui ? N'avez-vous par , monfieur , connaissance de ce procédé ? ne l'auriezvous pas publit > Beaucoup de personnes auraient pu être également interrogées, elles auraient répondu comme moi. Vovez la premiere partie de l'art d'exploiter les mines de charbon de terre, publiée en 1773. Voyez l'art. III de la quatrieme section, publiée en 1777. Patfant maintenant aux expériences faites sur le charbon épuré par le sieur Ling, pour juger du rapport qu'elles peuvent avoir avec ce que l'on connaît des charbons épurés par toutes les méthodes connues, nous ne pouvons pas mieux faire que de transcrire ici l'enregistrement d'une cour souveraine; je m'arrête à celui de Rouen, du 20 novembre 1778.

" Il est démontré que par la préparation de l'exposant, non-seulement le charbon de terre perd ses propriétés désagréables, incommodes & nuitibles, mais qu'il acquiert de nouvelles qualités supérieures à celles du bois, auquel il peut dans tous les cas être substitué avantageusement pour les consommateurs & pour la qualité des fabrications; qu'il est plus économique dans l'usage que les houilles brutes, par l'accélération de les chauffer, par les qualités qu'il donne au fer & à l'acier, qu'il ne corrode jamais, qu'il rend plus propre à recevoir le fini, & parce qu'il ne laiffe que peu ou point " de mache - fer après s'être confumé. Les avantages du charbon épuré par n le sieur Ling sur le charbon de bois, font une durée triple, un prix beau-" coup moindre & une chaleur infiniment plus active. "Résumons en deux mots. Les expériences sur les charbons préparés par une méthode dont le fieur Ling garde pour lui le fecret, ont démontré tout ce que l'on fait des charbons préparés à la façon anglaife. Les chymistes, les naturalistes, les physiciens diront unanimement que ces expériences ne leur apprennent rien de nouveau, & que tous ces faits sont confignés dans les ouvrages de MM. Jars, de Gendane, Kiefmann, cités par M. Venel, & recueillis dans la description de l'art d'exploiter les mines de charbon de terre; mais il était très-important pour le bien général (la chofe elt évidente) de donner occasion aux recherchers, aux tentaitres qui pourreiant conditré à trouver, nou le fiera de Ceparemera, puisqu'il est consu & publié, mais l'art de faire de ces charbons un emploi tôt neueux & constant. C'est la le probieme dont la folution à rél proposée en 1777 s'est là ce que le gouvernement a cherché à procurer pour l'avancement des arts & la confervation des forèts. Il a ejéré, il a préva que de ce privilege accordé pour l'épauement du charbon, supposé découvert ou non, il réfluenti un concous d'artiste experts & de favans, qui prendraient à tâche de rendre à l'état ce service important. Ce privilege accordé fous le nom de J. P. Ling est donc une espece de prix d'émulation, proposé par le gouvernement. La fagelle de servues semble être à la veille d'être couronnée par le tuccès, s'il on en juepe ay les annouces publiques.

De toutes les différentes applications que l'on peut faire des braifes de charbon de terre à différens arts, il n'en et aucune d'aufil grande conféquence que celle que l'on ferait avec avantage aux travaux métallurgiques.

Aufil les confommateurs intérefiés à cet objet n'ont pas manqué de tourner leur attention fur ce point. L'énoncé du problème rappellé plus haut si es effisis entrepris infructueusment par M. le comte de Stuard, que le sieur Ling dit avoir été son éleves ceux qui ont été continués depuis cette époque, pour tèter de nouveaux procédés propres à fixer l'emploi uniform des charbons épurés dans la sonte de l'alfinage du ser, nous conduisent naturellement au fecond point que nous nous sommes proposé de disseure, pour voir la part qu'a ou que n'a point, dans les réussites qu'on annonce, la méthode, quelle qu'elle soir, d'épurer le charbon de terte.

Les avantages de la chose en elle-même appartiennent-ils privativement à la méthode particuliere que le sieur Ling prétend avoir, d'épurer mieux que personne les charbons de terre? Afin d'être surs de nous faire entendre, présentons la these d'une autre maniere : les succès obtenus particuliérement dans la principauté de Nassau-Saarbruck & à S. Dizier en Champagne, aves les charbons du sieur Ling, doivent-ils être attribués à l'emploi de ses charbons épurés? Ces succès, en les supposant définitifs, ne seraient-ils pas plutôt le fruit des lumieres, des connaissances, d'un genre indépendant, soit de la science, soit de la pratique d'épurer le charbon? Voilà la vraie question, à laquelle il faut toujours ramener le sieur Ling, quand il voudra s'en faire trop accroire. Les personnes qui connaissent la physique des sorges & les rapports intimes qu'il y a entr'elles & la physique générale, les hommes du métier instruits dans la pyrotechnie métallurgique, dans l'art des grands fourneaux, reconnaîtront d'abord que la question n'est pas si déplacée; bien plus, elle s'accorde absolument avec ce qui a été déclaré pour la fabrication des charbons de terre à la maniere anglaife, dans le petit écrit imprimé, adressé Kkkij

aux matres des forges. On y convient judicieussement, au sujet d'unc épreuve faite à la forge de Halbery, principauté de Naslau-Saurbruck, que le manque de fuccès des Anglais à affirer les sontes coules au su de charbon de terre, provient peuv-ètre moins de l'impérission de la méthode anglasse que de ce qu'elle n'admutuit que le charbon de erre seul.

Au furplus, il v aurait un moven facile de lever le doute, particuliérement celui qu'il nous est permis d'élever ici au sujet de la supériorité du charbon épuré par le ficur Ling fur les charbons épurés par d'autres personnes qui n'auront point connaillance du procédé du fieur Ling , puisque c'est un fecret. Il ne s'agirait que de recourir à des expériences de comparaison, faites à diverfes reprifes dans les mêmes circonstances, les mêmes proportions, avec toutes les mêmes attentions, en employant des charbons de terre préparés par des méthodes connues sous différentes dénominations; de cette maniere on juggrait clairement s'il y a dans ceux préparés par le fieur Ling une découverte. Toutes les personnes qui ont connaissance des différentes recherches publices fur cet objet, ne feraient point étonnées que les charbons du fieur Ling n'eusfent rien de merveilleux. Il est plus que probable que ceux épurés par M. Jars à S. Bel, par M. de Gentlane, par M. Kiefmann, on par d'autres personnes, se trouveraient aussi bons. M. de Hayanges avait déjà trouvé les proportions pour les faire réntfir à la fonte. Ne voit-on pas même pour les charbons de bois, que pour les grands fourneaux à fondre la mine de fer . le meilleur charbon oft celui qui oft mèlé? Ne ferait ce pas alors mal-àpropos que le fabricant de braifes, par un procédé dont il fe dit auteur, attribuerait à fa méthode une perfection par laquelle les charbons épurés se trouvent être applicables avec plus de succès aux opérations métallurgiques ? Ne ferait-il pas évident que le fuccès dont il prétendait tirer avantage en faveur de son procédé, à l'exclusion de tout autre, ne dépendrait pas de l'imperfection des méthodes connues pour épurer le charbon de terre, ainsi que l'ont très - bien remarqué les favans qui ont dirigé les opérations rendues publioues dans l'avis aux maîtres de forges ? Cette réflexion ne se trouve-t-elle pas conforme auffi à ce qui a été avancé dans la description de l'art d'exploiter les mines de charbon de terre? Il est dit en termes exprès : Les recherches à faire pour y parvenir, foit en les mélant ensemble, foit autrement, doivent aujourd'hui rencontrer bien moins de difficultés. En présentant ailleurs un essai de comparaifon entre les charbons de bois & les charbons de terre, il est remarque que dans l'état où font les différentes connaissances qui font le nœud des opérations métallurgiques, peut-être ne s'agit-il plus que de faire une étude compar des effets & des qualités des charbons de bois & des charbons de terre. Il est facile de s'appercevoir qu'une bonne partie de la troisieme section a été employée à décrire la fabrication des brailes de charbon de terre dans un détail beaucoup

plus étendu que dans tous les autres ouvrages, à éclaireir cette méthode de maniere à en faciliter l'exécution ou à la conduire à la perfection dont elle peut être susceptible. & à présenter meme tout ce qui pourrait ouvrir sur cette matiere de nouvelles vues aux perfonnes au fait de la construction intelligente des fourneaux de forges, expérimentées dans l'art de gouverner le feu, exercées dans les autres pratiques de la fabrication des fers ; c'est à eux à qui j'ai adressé la parole, comme pouvant seules suggérer habilement les modifications, les variations nécessaires dans toutes les parties de ces essais ; mais sans doute les efforts des artiftes , à la veille d'une réuffite sans replique , si l'on en croit le fieur Ling, fusient à jamais restés incomplets, s'ils n'enssent été guides, secondés, comme ils l'ont été, par des favans instruits dans la physique des forges, qui ont apporté avec zele dans ces épreuves intéressantes, des connaisfances profondes fur la manipulation de la mine, fur le développement, la concentration, l'intenfité de la chaleur, &c. &c. qui influent en général fur la bonne ou mauvaile qualité de la fonte du fer & de l'acier. On ne peut nier que ce ne foit par ces gradrations d'essais entendus & concertés . qu'on parviendra à réudir avec le charbon épuré pour la fonte & l'aifinage du fer.

Ceft done au concours de la théorie & de l'expérieuce fur l'art des forges, aux lumières réunites des mistres de forges & de l'avans, aux vues du gouvernement, plus qu'au combultible employé (puifqu'il était connu.) qu'on fera redevable d'ân a l'abri du la sijieux de bois, donn fi trouven menacie, projeus toutes les forges du royaume, & qu'on fera redevable de tous les avantages attachés à l'emploi plus étentul d'un combultible reléctué dans les petites forges.

De cet instait, où cel le mérite du feret du fieur Ling ? Si d'ailleurs on vient lui oppoler les manques de formes, il a été prouvé que son privilego est nul. Si on lui objecte l'exposi contigné dans sa requière, il est prouvé que sa méthode, qu'il dit être un feret, est non-leulement connue dans les moin-dres détails , mais encore pratiqué depuis vinge ans à S. Belme nu Lyonnais, qu'elle a été pratiquée pair M. de Gentslane, par M. de Stuard. Son exposé est donc faux.

Finitions par difeuter la caulé des propriéraires de mines du canton d'Albin & de toutes les provinces de France. L'examen rapide, e acté cependant, que nous venons de faire de la progreffion des tentatives exécutés en France pour découvrir la méthode avantageule d'employer les braifes de charbon de terre dans les opérations métallurgiques, « de ce qui a donné lieu à ces expériences, jultifie ce privilege, quoiqu'acconté à un procédé comun, mais qui ayant encore befoin d'autres fecours étragers au procédé en lui-même, ne peut être un privilege dont les propriétaires de mines puident éprouver la moindre léfon. Ces detniers ne peuvent, fous acutou prétexte, être dépouillés

du droit naturel de tirer tour le bénéfice pollible de leurs mines, de prépare ; charbonne cux - mèmes en graud leur charbon de terre, de faire des braigles qu'ils voient se faire journellement en petite quantité dans leurs soyres, ou dans leurs soirs, où l'on brûtel du charbon de terre, du droit de vendre leurs charbons, soit bruts, soit réduits dans l'état de charbon, parce que tous ces droits sont sondés fur le droit naturel, que ne peut infirmer aucun privilege.

Si la méthode du ficur Ling est réellement supérieure à toutes celles connues, ou à celles que fuivront les propriétaires de mines, qu'a-t-il à craindre? Ne doit-il pas être fur de la préférence que lui donneront tous les confommateurs, auxquels le charbon épuré sera nécessaire ? Si le sieur Ling songeait à étendre aux propriétaires de mines l'effet des prohibitions portées dans son privilege, n'aurait-il pas bien mauvaise grace? Pourrait-il être indifférent au risque qu'il courrait d'être regardé comme exacteur? Une comparaison fort simple sera sentir combien sa prétention serait absurde, déraisonnable & inique. Une partie de la récolte des châtaignes dans les Cevennes & le Rouergue eftféchée au feus dans ce dernier endroit on emploie même le charbon de terre. Que le sieur Ling soit supposé pour un instant être un de ces récolteurs. Si alors un particulier, une compagnie, qui auraient une maniere différente pour obtenir ce dessechement de châtaignes, ou autres choses semblables, venaient, en vertu d'un ordre supérieur, faire sécher, exclusivement à tous les récolteurs, foit les castagnoux dans les Cevennes, soit les aurnols dans le Rouergue, comment le fieur Ling recevrait-il ces fabricans privilégies ? C'est aujourd'huit la communauté d'Albin, ce font les propriétaires de mines de charbon dans toutes les provinces de France, qui lui proposent cette question. Je crois qu'on peut aller au-devant de sa réponse par les réflexions suivantes.

Il n'est dans les arts aucune pratique, aucun procédé, qui ne puisse devenir Pobjet d'un privilege ausli abussif, aussif contraire au libre exercice du moindre talent, y ayant très - peu de matieres dont l'industrie ne puisse altérer, sinon

l'effence, du moins la forme.

Prenons un exemple plus frappant encore, & qui foit plus à la portée générale : avec du raifin l'on fait du vin; avec des pommes & des poires, du cidre & du poiré; avec des colives on fait de l'huile : avec du charbon de terre faire des braifes, n'ell -ce pas fendiblement la mème chofe ? Pgu-il raifonnablement y avoir une permifion exclusive, fous le préexte d'un procédé parciculier, d'empècher le propriétaire d'une vigne, d'un pommerai, d'un olivet, de faire de fes pommes, de fes poires, de fes olives, oe fes voiins font chagun à leur maniere? Il y aurait non-feulement de l'migulitice, & le gouvernement ne le foutifrait pas; mais il y aurait encore un inconvénient réel pour le bien général : une obsérvation très - courte, dont il elt perturs à beaucoup de monde de ne point fe douter, pour la dont il elt perturs à beaucoup de monde de ne point fe douter, pour la

fabrication du charbon de terre, mettra cet inconvénient dans le plus grand jour. Il est nécessaire de se rappeller ici une des circonstances qui se remarque à la vue sur les charbons de terre épurés, dessoufrés, &c. selon une méthode

quelconque. Le boursoufflement qu'éprouve le charbon de terre, lorsqu'il est préparé par le cuifage, est tel qu'il y a augmentation de volume; cette augmentation est relative à la maniere dont on s'y prend pour faire ces braises; elle est auffi en proportion de la qualité plus ou moins graffe & bitumineuse du charbon de terre foumis à l'opération : ce charbon épuré, paifant dans le commerce à la même mesure qu'il se vend ou crud ou brut, rend au fabricant pres de deux mesures pour une, s'il est un charbon gras de la premiere qualité, & par conféquent près du double du prix. lorfau'on le livre à l'acheteur au meme prix que la mesure du charbon brut. Sans doute le fieur Ling n'abusera point de l'autre qualité distinctive du charbon épuré. (ce renflement) pour porter à un prix trop haut sa marchandise. On peut croire que le sieur Ling ne mésusera point de cet avantage; mais un des grands principes de gouvernement en matiere de commerce. & qui fait une portion confidérable de fa liberté, est d'affurer, de maintenir par tous les moyens possibles la concurrence. Cette source d'abondance, de l'aisance du plus grand nombre d'hommes possible, ne peut dans cette occasion ètre entretenue surement, qu'autant que les propriétaires se trouveront en position de pouvoir vendre de leur côté à un prix inférieur de celus du fieur Ling, le charbon qu'ils auront épuré eux-memes, & qu'ils feront jaloux de vendre ou auth bons, ou meilleurs. Ainfi, de quelque mantere que l'on veuille envilager le privilege du fieur Ling dans ce qui a rapport à l'exclusion donnée à toutes personnes de s'immiscer dans la fabrication des charbons épurés . les propriétaires out manifestement pour eux la justice de leur cause & la sagetse du ministère, puisque leur droit est lié inséparablement avec l'intéret général,

Au furplus, fi ce qui fe dit à Paris est vrai, que la compagnic du fieur Ling ell occupée d'afferme des mines dans plusteurs provinces, qu'elle vient d'en acquérir en Bourgogne, c'est un fujet de présumer des dispositions rasionnables à la compagnie : peut-être même est ce elle qui a cru pouvoir fe fubrogre dans le canton d'Albin à la concession qui a fait le sujet du remier mémoire.

La compagnie n'y pensera plus, lorsqu'elle aura reconnu que ce privilege est nul dans son principe, & annullé par quinze ans de non-exercice.

Elle se bornera, dans les provinces de France, à acheter le charbon de terre au pied des mines, comme les autres confommateurs; elle se bornera à l'épurer, & à le vendre dans cet état, concurremment avec les propriétaires, sans leur imposer une loi qui n'a pu être faite pour eux.

Paris, le 20 mai 1780. Signé, MORAND.

LETTRE de M. de Busnel, avocat au parlement de Flandres, ancien doyen de la saudié de droit en Lunivessité de Douay, à l'auteur de l'Art d'exploitet les mises de charbon, touchant sa conjustation en saveur des propriétaires de celles d'Albin en Rouetzus Philippoville, 31 mai 1780.

E ne puis, monsieur, affez vous remercies de l'honneur que vous m'avez fait de me communiquer le mémoire en façon de lettre, que vous adresse en réponse aux propriétaires de la communauté d'Albin.

La mattere des préjugés relatifs à l'exploitation des minétaux ne peut tre mieux traitée. Vous avez fuil les varis principes, & vous les sevaz éclarics en juriconfulre profond & qui ett bien pénétré des maximes du droit public du royaume. Soyez bien perfundé qu'elles lonc celles du gouvernement; mais fon autorité n'elt que trop fouvent furprile fous le précexte du bien public, lorfau'il ne s'agit que d'un intrêt tres- particulier.

Salas populi, Jupiema kx eflo. Ce'll de ce principe bien entendu que dérive l'exercice du domaine émineut du fouverain, en veru duquel il peut s'empacer d'une propriété, ou la concéder à un tiers. Vous avez, monfieur, développé l'epirt de cette loi en citoyen & en homme d'état 30 nn e pourrait rien ajouter à vorze mémoire, l'ans rompre la chaine des configuences que vous avez établies avec une précifion fais replique; car où il n'y a pas de raifon d'écix, il ne peut naître de privilege, fans devenir nuifible à l'étar lui -même, qui elt intéreité à maintenir les propriétés.

L'extraction des minéraux, fur - tout celle du charbon de terre, est fans donte un bien public; mais lorsque le propriétaire du fonds peut & vent bien s'y vouer, il est le premier privilégié, puisqu'il fatisfait aux besoins de l'état, & qu'il dispense le souverain d'user de son autorité.

Les propriétaires de la communauté d'Albin ont pour eux les raifons de juttes et la déclaration de 1762. Vous les avez instrutts, & ils feront écoutés.

Vous avez, monsseur, entichi cette partie par des recherches infinies fur l'exploitation des mines de charbon; il vous restait à prévenir les disficultés qu'elle peut faire naître; ce que vous venez de dounter à ce sujet, mérite bien de trouver place à la suite d'un ouveage sait pour éclairer nos contemporains & la posserie.

Recevez avec les fentimens de ma reconnaissance, ceux du respect infini avec lequel j'ai l'honneur d'etre, &c. Signé, DE BUSNEL.



Ar 15 sur un secours d'argent, à solliciter du gouvernement, pour une mine dijà en exploitation, & sur les moriss qui doivent assure un accueuit savorable à la demande, quoique la mine soit en train.

Par une suite des connaissances que j'ai acquises sur toutes les parties relatives aux mines de charbon de terre, par une suite de la faissaction que féprouve, en citoyen, à voir former de ces entreprises dans le royamen, j'ai lu avec autant d'attention que d'intérêt l'expose qui m'a été communiqué de l'état actuel (éclatic par un plan) de la fouille commencée en 17.. à Anniche dans l'Oltrevent, sur le chemin de Bouchain à Douay, entre cette chaussée de celle de Marchienne. Le local m'ett spécialement connu depuis 174, à siq quelqu'idée des travaux dont il est question, par les échantillons que j'ai pum procuert dans le tenns, des différentes coucles qui sorment ce que l'appelle couverant de la mine, ainsi que de celles qui forment les enveloppes des veines de charbon.

Je foupçonne fort que le premier jugement porté de la qualité du charbon d'Anniche, uniquement d'après la fonde, felon toute apparence, a été trop précipité, en regardant le charbon extrait de cet endroit, commesupérieur au charbon d'Angleterre. Les comparaisons mises souvent en - avant dans la plupart de nos mines, entre leurs charbons & celui d'Angleterre, m'ont presque toujours paru hasardées. l'ai expliqué sur cela ma facon de penser dans mon ouvrage académique fur l'art d'exploiter les mines de charbon de terre, à l'occasion de celui de Littry, comparé avantageusement d'après quelqu'échantillon au charbon de la Grande-Bretagne. C'est bien affez, selon moi, & l'on doit être fatisfait, quelque part que ce foit, de rencontrer un charbon à peu près égal en qualité à l'espece de bon charbon d'Angleterre, que l'on pourrait nommer charbon de premiere qualité, ou comparable à celui de Fims en Bourbonnais. J'observerai même que j'ai tout sujet de croire que la seconde veine de la fosse d'Anniche est une veine en bouillaz, ou irréguliere, qui en conféquence se trouvera étranglée, peut-être même interrompue dans quelque partie de fon trajet.

Au furplus, l'entreprifi d'Anniche, faite par le maître des très-fonds, n'en n'en gras moins recommandable; & il s'en faut de beaucoup que l'obfervation précédente, amenée par le fujet, tende à dégoîter l'entrepreneur; mais le maître des très-fonds, pour lequel on me demande avis, doit être prévenu de tout ce qui l'attend, de tout ce qui l'enenace peut-être dans la pourfuite de fes travaux: c'elt même l'éclairer fur l'étendue de lon projet, pour lequel il doit, plus qu'il ne l'ap un faire enorce, s'armer de perfévéraince, afin d'être à l'abri du chapitre des accidens, qui dans ce genre d'affaires font un vrai la byrinthe, Tome XYIII.

Il y aurait pour des entrepreneurs un grand inconvénient à 6 trop flatter fur les finites de leur entreptife, en la regardante portée aujourd'hui à fon détriter terme d'incertirule, de rifques & de hafrads; ce ferait enfin une grande imprulence de leur part de le pertiualer qu'ils ne doivent plus s'attendre à des déponfes beaucoup fupérieures à celles fur lefiquelles même ils pourraient avoir comtée; que dis : el même à des pertes confidérables.

M. le marquis de Trefinelle, dans le travail qu'il fait exécuter à fa terre d'Anniche, cherche faus doute l'intérêt public en même tems que le fien propre. Il permettra firement que l'on prenne cette opinion de fa perfonne, c'et donc à un le figneur refleçable par ces fentimens, que le réponds i el luc le Mêmoire qui m'à úté préfenté, concernant la fituation des travaux d'Anniche. En homme qui a l'ame noble & élevée, le mattre des tres fonds doit avoir pour objet d'exploiter en grand, je veux dire, de fiuvre une entreprife utile à plufleurest des fieles qui fuccéderont à fa mémoire.

Aujourd'hui qu'il a été allez heureux pour découvrir deux veines qui, d'aprècs eque l'éxpérience apprend, en couvrent d'autres au -délous, qu'atal à faire? S'affurer de la préfence d'une troifieme, d'une quatriene, peutètre d'une cinquieme, inférieures aux deux premeres, dont il est en possefion; creuser à cet este des bouxarys ou torrets, c'est-à-dire, de petits puis
fouterreins, qui viendront tomber sur la troiseme, d'en prosonder de nouveaux sur cette troiseme viene, afin d'arriver à la quatrieme, & anni de faite;
le plus qu'il pourra, afin de travailler les veines les plus prosondes, avant
de chusse les remieres veines trouvées.

Cette poursuite de travaux préliminaires en approsondiffement, qui n'auront que l'avantage de faire connaître la richeffe à venir du canton & de l'état. en retardant le bénéfice réel & mérité, n'est ni la moins pénible, ni la moins incertaine, ni la moins dispendieuse. Les exhalaisons, les incendies souterreines, les eaux, sont des obstacles fréquens & formidables; il faudra favoir les vaincre, les combattre; & dans ces profondeurs, où il est nécessaire de s'engager, ces obstacles sont bien plus embarrassans que pour les premieres veines. Les dépenses qu'entrainent, soit les différentes précautions pour se garantir de ces dangers, foit les machines variées pour les diminuer; les unes & les autres, fouvent infructueuses pendant quelque tems, se trouvent toujours bien supérieures à celles qui ont été nécessaires pour les premières souilles. C'est une vérité qui s'apprend par la pratique , c'est aussi la raison pour laquelle nous voyons en France, où nous ne manquons point de mines de charbon, tant d'exploitations bornées aux premieres veines, les plus pres du jour. Ces veines cependant ne doivent être composées que pour l'écorce d'une mine; elles font communément les moins bonnes : leur travail uniquement dicté par une économie forcée, je veux dire, par la crainte des dépenfes attachées à la fouille des veines profondes, pour couvrir de mer d'eaux, comme s'expriment les Liégeois, les veines inférieures, par lesquelles on doit toujours commencer une véritable exploitation; & si les eaux ne noient pas ces veines placées au dessous, elles les rendent presqu'inaccessibles pour la suite

des tems où l'on voudra se discoser à les attaquer. D'après ce tableau fort resserré d'un travail exécuté dans les grandes regles, dans les vrais principes & dans des vues d'utilité publique, quoique l'entreprife fur laquelle je fuis confulté, ait débuté fous d'heureux auspices, puifqu'en peu d'années on a extrait du charbon en abondance suffisante pour « remplir une partie des premieres miles de fonds, M. le marquis de Trefuelle ne doit regarder encore cette entreprise que dans une sorte d'état d'enfance, fi je puis m'exprimer ainfi : elle aura encore long-tems besoin de l'intelligence des prépolés & ouvriers, des resfources des affociés dans l'affaire, de la vigilance & des encouragemens du maître des très - fonds. M. le marquis doit de ce jour regarder la mine de charbon , placée dans sa terre d'Anniche , comme un poste tres-difficile, dont il ne pourra s'affurer qu'après bien des affauts, & avec perte de beaucoup d'argent. De ce que, par la nature du terrein & la situation peu enfoncée des premieres veines. M. de Tresnelle a été plus heureux que d'autres exploitans, qui dans différentes provinces ne sont parvenus à traverser l'enveloppe des veines qu'après des difficultés rebutantes, après des dépenses énormes, la seconde fouille en profondeur, & qui est toujours celle à desirer, celle à laquelle on doit l'inviter; cette seconde fouille, la principale, n'est donc point du tout celle qui entraîne à beaucoup près moins de frais & moins de difficultés. Il y a de quoi être effrayé : il ne doit pas moins s'y attendre & s'y préparer. Pour citer un exemple de nos pays, même du voisinage de l'Ostrevent; où est la fouille d'Anniche, il suffirait d'être instruit historiquement des non-succès qu'éprouva successivement & pendant bien des années confécutives, après les facilités données en 1720 par le gouvernement, feu M. des Androuins, subrogé aux premiers intéresses des fosses à houille de Valenciennes & de Condé. Les puits ouverts fur Aubry, ensuite aux paroisses de Treux, de Courombes, & à Bosquian du Bruay, n'ont profperé, malgré l'établissement de ce qu'on appelle pompe à fen, qu'à force de constance & d'argent,

Afin donc de prévenir d'avance & d'applanir ces obstacles, capables de désespérer, de ruiner même ses affociés, M. le marquis de Tresnelle doit s'occuper des actuellement de faire une nouvelle maffe de fonds; il doit enfuite procéder à l'établissement qu'il projette, d'une machine à vapeur, à l'aide de laquelle il peut profonder avec fureté & fuccès les puits fouterreins qui doivent le conduire sur les veines inférieures, sur les richesses & de la mine d'Anniche & de l'état.

LIII

En proietant de fiuive son entrepris de la maniere qui vient d'être esquisse, la selue, è le tépere, qui soit variament utile à l'état, al me parastrait que M. le marquis de Trednelle Israit foudé en raison pour s'adretler avec constance au gouvernement, & folliciter quelques l'écours, le dois lut donner le confeil d'en Saire la démarche. L'idée qui se présente à moi dans ce moment four cette ressource, ne parait pas être venue à M. le marquis, am à se associes.

Du moins je n'apperçois rien qui y refemble, dans le Mémoire que m'a remis M. l'avocar Peirl. Je crois au contraire y entrevoir qu'on n'a pu être que très-éloigné de cette idée par les craintes que l'on pourrait avoir, que la mine en train. A domnant un produit, ne foit une railon à objecter vala blement à la demande d'un fecours au minillere. De la naît tout naturellement une ouellou ouje ine fais à moi même pour la première foit une uuellou ouje ine fais à moi même pour la première foit par

Une exploitation de mines, dont les travaux font parvenus à donner du produit, peut elle, doit elle ètre favorifée de quelque fecours par le gouvernement? A quels titres, fur quels motifs, un entrepreneur de mines,

dans l'espece donnée, peut-il demander & elpérer ce secours ?

Ces deux quellions abfolument neuves ne font pas indifférentes: leur difcultion raifonnée, en Exant les moifs fur lefquels le miniflere peut raifonnablement le porter à accorder ou à refufer des [fecours d'argent dans ce cas; ces deux quellions, diale, inferteffent le miniflere même se lells nitérellent direckment les maitres des très fonds, particuliérement dignes de toute efpece de bienveillance, de toute efpece d'encouragement & d'un papui préfqu'illmité. L'importance du fujet m'engage à le traiter (ci, fans y être invité s d'ailleurs tout ce qui a précédé, pour faire fentir l'étendue d'une enterprife en grand, renttera dans le développement du point de la queffion și li vient même à l'appui, & fervira de bofs à ce développement. Tout git à décider une autre queltion, entitute à rappeller fommairement l'intention foutenue du minisfere fur le fitt des mines.

Dans un terrein à charbon, importe-t-il à la chose publique qu'une exploitation se fasse en grand? Est-il mississent, vu les dépenses énormes qu'entraine une exploitation en grand, de se borner à des souilles vagues & ambu-

lantes feulement fur les premieres veines rencontrées?

Dans la plupart de nos provinces, où le charbon de terre est plucé, comme on dit, prés du jour, où le proprietaire n'a quelquefois qu'un coupt de beche, de pioche, à donner dans son jardin, dans son champ, pour se procurer son chantsfigae & quelque petti bien- être, en vendant de son chaton; c'est de la manière expose dans le second membre de la question, que les choses se condusient, tant que les eaux ou d'autres embartsa n'obligent point de quitter la place. Le moyen d'intervention d'autorité, pour que cela ne soit gas sinss, est alluscement rest-embartassal n'obligent point de guitter la place. Le moyen d'intervention d'autorité, pour que cela ne soit gas sinss, est alluscement rest-embartassal na sinagiere y du moins personne

n'a encore proposé d'expédient sur ce point. Interdire an particuléer cette fouille de place en place, ce servit évidenments, sur-tout dans guelques endroits (comme dans la haute. Provence, dans le Rouergue) priver un particulier d'une resource de première nécessité, à laquelle la nature semble avoir voulu pourvoit. (a)

Cela n'empèche pas qu'on ne foit frappé du vice inhérent à cette manière d'extraire le charbon ; manière forcée par l'impossibilité toujours réelle, mêne pour le plus riche particulier , de fournit à la dépense qu'entrainerait

un travail en plus grand approfondidement.

Cette liberté naturelle de travailler fon terrein à fi volonté, est suffi le grand cheval de bataille, (find l'expression) que mettent en-avant les follactieurs de concessions sur le terrein d'autrui, où its favent qu'il y a du charbon cone silions auxquelles font attachées nombre de franchises, immunités, graces, laverus de nos rois.

Or, dans quelle disposition M. le marquis de Tresnelle s'annonce - t - il aujourd'hur par ces premiers travaux dans la mine de fa terre d'Anniche? Ces fouilles, quoique de rapport, ne sont point à dédaigner ; le ministère ne peut les bandonner au fort des événemens; comme celles que fait un fimple particulier, pour fon ufige feulement ou fon bien - être. C'est ici un maitre des très-fonds, qui ayant eu le courage de former en grand fon entreprife, s'occupe sérieusement " de l'ouvrage & continuation de mines, qui concernent grandement le bien du roi, & le bien de la chose publique. , le me fers des propres expressions consignées dans la ratification des lettres du roi charles VI en 1412, par Charles VII en 1427, de l'avis, confeil & délibération des gens de finance : expressions adoptées (occessivement dans toutes les déclarations & ordonnances subséquentes à celles - là ; il est ailé de s'en affurer dans la confirmation des lettres de privileges de Louis XII , en 1498 , vérifiées par les receveurs généraux des finances , par le fénéchal & ies e us de Lyon. Il n'est pas un de nos souverains qui ne se montre " desirant ladite œuvre (de l'extraction des mines) être continuée au bien, profit & utilité de nous, de notre royaume & de la chose publique. _

(a) Cet expélient n'elt pas impossible à touver; line faut pour clès que mettre abblament de chié tout l'éprit de fifther achellement palle en principe les les concellions. Ce point de législation m'a tou-principe de l'autre de l'a

de prévention que celul d'étre choqué des abus des concellions, m'a conduit qu'il me foit permis de faire les crets annonce) à un plan très l'ample, qui pare enlièrement à cous les innovements de cell fortes comment à cous les innovements de cell forte differniblement néceffaires, é noramment à celui de d'opublier un pauver payfandu produit de fon champ, dont il ne peux le paffer pour vive. C'est ainsi que s'expriment François Premier en 1515, & Henri . . . en 1548, à l'occasion du sieur Roberval, " desirant l'augmentation du bien, " profit & utilité de la république de notre royaume " dans fa déclaration amplifiée dans les mêmes vues . & dans les mêmes termes par Henri II . en 1552.

Toutes les ordonnances de nos rois respirent la même sollicitude judicieuse & bienveillance relativement au travail des mines ; par ce motif, ils se sont presque toujours départis ou relachés du droit de dixieme : " considérant . " difait Louis XII en 1.198, le grand bien & profit qui revenait aux rois à "l'occasion des mines; & la nécessité, dit François . . . dans sa déclaration du 29 juillet 1560, entérinée au parlement de Grenoble, de remédier à la " disette des moyens de procurer diligence d'aisembler ouvriers & commis pour besogner en proson leur icelles mines, & ice'les mettre en l'état qu'elles " doivent être pour en tirer les métaux , minéraux & lubifances terreftres qui y scront trouvées, pour nous en accommoder nous & nos sujets; afin . ajoute le roi dans la même déclaration concernant le sieur Roberval, de donner audit fieur plus grande occasion & moyen de fournir aux frais , faits & à faire pour la recherche & perquisition des mines, & supporter n ceux que pour cette occasion il pourra faire a l'ouverture d'icelles, & en chercher d'autres. " Dans les mêmes vues, le roi Henri " confirma, augmenta en 1152 les privileges du sieur Roberval, sur ce que ledit sieur " avait remontré que les facilités antérieurement accordées n'étaient pas " futhfantes pour attraire, ainsi qu'il est requis, ouvriers pour besogner les-" dites mines, ni audi induire à s'affocier pour fournir argent, & satisfaire à la dépense grande & excessive qu'il convient y faire, ni pour donner occasion à tous nos sujets promettre deniers, encore qu'ils puissent savoir qu'il y a grand nombre de minieres qui font dejà ouvertes & atteintes jusques aux " gangues & filons principaux . &c.

D'où procede en partie le préjudice de la discontinuation de l'extraction

des minéraux & fémi-minéraux dans nos pays. ...

Dans la même ordonnance, le roi fait à l'entrepreneur de mines, abandon de bois, dans quelques cantons, N'a-t-on pas vu dans ce siecle le conseil du roi, d'après ces grands principes politiques, venir au secours de M. des Andronins, qui expofait sa fortune pour l'utilité de l'état, lui accorder une gratification confidérable en argent & en bois?

Enfin la remise du dixieme par Henri en 1552, a pour but, que les nobles & seigneurs de nosdits pays, terres & seigneuries, aient moyen d'aider à entretenir & continuer lesdites mines, & favorablement traiter les marchands & ouvriers.

Telles sont les intentions constamment & clairement exprimées dans les

ordonnances de nos rois. Toutes ces déclarations énoncent bien prédifienent le but qué le proposent noi solverain d'ailet par tous les moyens possibles les entreprises des mines, immunités, franchifés, liberés, encouragemens de toute espece si écris mème des concessionnies, c'elle-Airet à des entre-preneurs mis, pour raison d'état, en possission momentanée du bien d'autrun, & qui naturellement doivent être traites (htélement, pusique la concession d'auné érendue de trerin, sir lequel il et premis à un concessionnaire, par gace spéciale & particulière, de fouiller privativement à tout autre, est délà un don, une graitsfeation très-considérable. Son tirre el un tirre de rigueir, qui ne doit plus être susceptible d'extension, & qu'il saut exactement restreinder y un concessionnaire, par un mot, une sois revêu légalement de son privilège, en mérite plus aucune faveur : c'est à lui à en acquérit les fruits à fest siques, périlà & forum.

On ne peut difconvenir néamonin qu'unarimement il a pu èrre quelquefiois utel d'acceulière ces demmèuers de concefion pour des terreins neuf; c'ell-à-dire, on ne connoilluir point de chirbon de terre; muis les maires des très-s fonds font thans un cos bien différent & bien plus frovrable. M. le marquis de Trefielle, travaillant en grand, doit èrre regardé d'un autre cell qu'un concefionmier. Il fe proposé d'aller attaquer les veines de charbon que couvrent celles qu'il a reconnues; ce font pécifiement ces vines profondes, l'pécifiés dans la déchardion de Henri, en 1552, qui fint les gangues & filons principaux; bons à ètre mis en œuvre, pour apporter dans le royaume, dans la province, profei inervable.

De ce dépouillement fidele, qui vient d'être fait des plus anciennes ordonnances de nos rois, dérivent irréfragablement les conféquences suivantes : Un secours aucleonque, auquel se détermine le ministère, en faveur d'un maître de tres-fonds, décidé à poursuivre sa mine de la maniere la plus avantageufe à l'intérêt public, ce fecours ne peut être regardé accordé auparticulier qui en fait la demande : il doit être réputé un bien pour l'état. Le fife, le domaine du roi est destiné pour ce grand objet. Dans un gouvernement éclairé, cette propolition n'elt ni téméraire ni ablurde. En venant au fecours d'une entreprise, telle qu'est présentée celle commencée à Anniche le gouvernement avance le bien de l'état; l'esprit, la lettre des décharations. de nos souverains, l'exemple récent que fai cité, & qui fait tant d'honneur au conseil d'état, sont des garans de la disposition du roi , incliner libéralement, pour parler toujours le langage du législateur bienveillant, & comme il est dir dans les lettres de Louis XII, en faveur des maitres marchandsfaifant l'œuvre & des ouvriers & mineurs du Lyonnais à incliner libéralement. à la demande de M. le marquis de Trefnelle.

Je me ferais honneur, si la circonstance le permettait, de soutenir, de dévetopper cette these, & de faire valoir les droits que M, le marquis de Tresselle: a dans cette occasion sur les regards du gouvernement; mais il n'y a pas à douter que le ministre des finances, ayant le département des mines, ne soit frappé des confidérations que je viens d'exposer, & qui font de vrais titres pour M. le marquis de Trefnelle, ainsi que pour tout maître des trèsfonds & de mines. Paris, ce 29 avril 1781.

NOUVELLES de la république des leures & des ares. Liege, le 30 décembre.

On vient d'envoyer la délibération suivante à M. Morand de l'académie

des sciences de Paris.

Le magistrat de la noble cité de Liege a agréé avec une grande satisfaction la table générale du grand ouvrage de M. Morand fur l'art d'exploiter les mines de charbon de terre, qui lui a été présentée de sa part, par M. le consciller de Saive. Les éloges que l'on doit au favant & estimable auteur de ce beau & utile traité ne pourraient être affez répétés, & le magistrat se glorifie d'avoir agrégé au nombre des bourgeois de cette ville un personnage dont le mérite & le zele font un honneur infant aux corps & aux fociétés dont il est membre, L'ouvrage de ce favant fera un article précieux dans la bibliotheque de la ville; & la maniere généreule dont l'auteur l'y a déposé, ne mérite rien moins que les fentimens de la plus vive reconnaissance & de la plus haute considération de la part du magistrat.

Fait au conseil de la cité, tenu spécialement le 18 septembre 1779, par ordonnance des seigneurs, des magistrats. J. S. F. ROUVEROY, pro DE Co-LOGNE. Grand sceau, avec quatre rubans de soie, deux jaunes & deux rouges.

LETTRE de S. E. M. le comte de Scheffer, grand-chancelier de S. M. le roi de Suede, à M. Morand, touchant la partie de l'ouvrage intitulée: Recherches & confeils de médecine fur les maladies & accidens qui mettent en danger la fanté & la vie des ouvriers de mines , dont le cahier imprimé separément . avait été envoyé par l'auteur à S. M. le roi de Suede. Stock volm , 22 mars 1776.

Le roi m'a ordonné, monsieur, de vous remercier en son nom, de Pou-, vrage très - intéressant que vous avez fait parvenir à S. M. Elle en a été trèsfatisfaite. & l'a fait remettre d'abord à son college de médecine, afin que vos observations, si importantes pour la conservation des hommes, soient mises à profit dans ce pays fur-tout, où un si grand nombre d'individus sont employés aux travaux des mines.

Après m'ètre acquitté des ordres du roi , trouvez bon , monfieur , que l'aie l'honneur de vous témoigner en mon particulier, &c.

Signé, LE COMTE DE SCHEFFER.




TABLEAU GÉNÉRAL

Des préjugés ou erreurs populaires contraires à l'emploi de la houille. Réfutation de ces erreurs. (a)

Le premier & le plus grave de ces préjugés est celui qui fait regarder les fumées & vapeurs de houille comme nuilibles, & au moius comme incommodes.

Un fecond, beaucoup moins grave fans doute, mais qui contribue beaucoup à faire rejeter l'ulige du feu de houille, c'elt colai qui fiait cortier que ce teu elt très-difficile à allumer & à entretenir, qu'il faut l'exciter continuellement par le vent du fouffler, & qu'au moins on ne peut faire ce feu que fur une grille,

D'après un troisseme, on reproche à ce seu d'être faible; & d'après un autre bien opposé, d'être trop ardent, trop apre.

Enfin l'ai entendu objecter l'éricusement, à l'usage des feux de houille, qu'ils feraient caule d'une disette de cendres propres pour les lessives du linge, & qu'on n'en pourrait pas gamin les chaustieretes.

Nous allons examiner par ordre chacune de ces préventions, & nous ne

(a) Il a paru en 1775 un excellent ouvrage, publié par ordre des états de la province de Languedoc, fur l'usage de la houille. L'auteur en a destiné un chapitre entier à examiner ce combustible relativement à la fasté & à la commodité ; & comme on y trouve beaucoup d'idées & de faits qui ne font point dans l'endroit du travail de M. Morand, où il traite de la même matiere, j'ai cru devoir transcrire & placer ici ce même chapitre en forme d'addition. Quelques vues patriotiques font devenues pour moi un nouveau motif de prendre un tel foin. On se plaint dans plufieurs quartiers de la Suiffe, du dépériffement des forêts & de la cherté toujours croissante du bois de chaussage; on est réduit à brûler de la tourbe, même dans des lieux tres - élevés , & où l'on a été fort

Tome XVIII.

heureux de trouver quelques terres marécageufes, D'un autre côté, l'on connaît des mines de charbon de terre dans les cantons de Zuric, de Berne & de Fribourg. Il est très - probable qu'il s'en trouverait dans la principanté de Neuchatel & Valengin, puisque celles d'asphalte y abondent; mais comme l'usage de ce charbon n'a lieu que depuis peu tems , le pré-jugé touchant son insalubrité subsiste encore, fur-tout parmi le peuple. J'espere donc d'avoir acquis quelque mérite auprès de mes compatriotes, en multipliant, autant que je l'ai pu, les moyens de les raffurer fur l'emploi d'un combustible auquel on fera peut-être obligé de recourir plus tôt qu'on ne le pense, autant pour le chauffage domestique, que pour l'exercice de divers arts. Note des éditeurs.

M m m

croyons pas trop préfiimer de la bonté des raisons que nous avons à leur opposer, en nous engageant à les rétuter, sinon vitorieus ment (car les vieilles erreurs ne s'extirpent pas ainsî), du moins avec évidence.

C. I

Des prétendues qualités nuisibles des fumées & vapeurs de houille.

Les fumées & vapeurs de houille font accufées premiérement d'être infaiblèse, ou du mois nicommodes pour les hommes; fecondement, de noireir ou enfamer les ficux où l'on fait ces feix, le linge & les habits de ceux qui les habitent, les meubles qui peuvent y étre contenus, & mème l'exérieur des batimens, les murs qui bordent ou forment les rues des villes dans lefquelles l'ulage de ces feux elt communis trottifement, d'altéer, de faitr, d'infecter les objets traités par l'application de ces feux, ets que les viandes, l'huile d'oive, l'eau-de-vie, la loie, le verre blanc, la porcelaine, &c. quatriément, de détruire les grilles, fourneaux, chaudieres, &c. expofées à leur action.

1. L'infalubrié des Tumées de houille eft confidérée fous deux points de vue ; en tant qu'elles font appliquées de près au corps des hommes qui habitent les lieux férmés où on fait des feux de houille, ou bien en unit qu'elles font répandues au loin dans l'athmosphere, & qu'elles peuvent le mohifer diverfement, l'infécter de principes mal-fains, ou au moins l'embrumer, l'Obleurier, & être par-là la Gurtee d'une vreux incommodife.

Sous le premier aspect, c'elt principalement dans les foux qui appartienneut de plus pries à tous les ordres de ciropens, comme le chaultage & la cuiline, que ces prétendus mauvais etles font conflidérés ; ear les ouvrers, les hommes qui, par état, execrent différens arts, s'embarradient comuniément fort peu des inconvéniens atrachés à leur exercice, quoique ces inconvéniens foient quelopéis très-réels & tres-graves. Sous le fecond point de vue, il s'agit ou de l'uige commun, univerlel, des leux de houille dans les villes, ou de grands feux employés dans leur fein ou dans leur voitinage, pour l'uige de différens arts, test que la fabrication de la chaux, la cutte des briques, les verreries, &c. Neus allons confidèrer la chofe par ces deux difféerns côtés.

L'infalubrité des fumées & vapeurs de houille reçues de près & en abondance, ell principalement dédure de leur prétendue qualité fullureule; & certainement, en ceci, la qualification ou le nom a affecté plus que la chofe. Mais nous avons délà prouvé que ces vapeurs ne font pas fulfireutles, si Pon excepte néamoins celles qui s'exhalent des feux de houille expirans, c'elf-à-dire, d'un tems très-court &, d'ailleurs inutile de ces feux , & par conféquent qu'il fentit très - ail de su fuperimer s'il y avait l'april. Mais, quand même les fumées & les vapeurs exhalées pendant toute la durée des feux de houille ferainte littureufes, les l'unnées de fourde brûlant font-elles donc vénéneufes? Ne font-elles pas employées dans différeus arts, par evemple, à blanchir les écofies de fois, et laine, &c. fins qu'on ait jamais foupconné leur infalubrité proprement dite? Qui elt-ce qui craint; piglu'à un certain point, d'enflammer une allumette fourfée? Qui elt-ce qui prend, en l'allumant, quelque précaution approchant de celles qu'on a coutume de prendre contre les exhalátions vénéneules? Cependant il elt connu que la vapeur du foufre brûlant, répluée de trop prés, excite la toux, & même qu'elle peut fuffoquer, lorqu'elle est fuffishamment denie ou concentrée : mais cela ne prouve point, n'infinue pas même que cette vapeur rés-édoyée, grés-trace, fois infalubre; c'et au contraire une opinion ancienne, que Dificorid rapporte exprediément, & affez généralement recue en médereine, ou urune telle vaeure et flatubre, & même endicamentuel, ce un médereine, un urune telle vaeure et flatubre, & même endicamentuel,

Le célebre Fr. Hoffmann affirme dans ses observations physico-chymiques. que ceux qui travaillent à Goslar à la fonte & à la cuite du foufre, font bien portans & vigoureux, relativement aux autres ouvriers employés dans les travaux des mines. Tout se réduirait donc, en cas que les sumées de houille fussent sulfureuses (& encore faudrait - il, pour soutenir la comparaison de l'allumette, qu'elles fussent denses ou concentrées), à éviter de respirer de très-près ces sumées, Mais va-t-on mettre la bouche au - dessus d'un tes de houille fumante? Mais la houille fumante, dans les foyers domestiques, répand - elle ses fumées dans les lieux où ces fovers sont établis . & où respirent les hommes pour l'usage desquels elle brûle ? Ne croirait - on pas, à entendre les déclamations du préjugé contre les fumées de houille. ou'on la brûle dans une cassolette au milieu d'une chambre, comme les parfums? Nous avons déjà observé qu'on la brûlait sous des cheminées, c'est-à-dire, dans des circonstances où ses sumées; quelles qu'elles fussent, seraient puissamment déterminées au-dehors, & chasses au loin. Cette observation répond d'avance à l'opiniatreté de la prévention contre les feux de houille, qui forcée de reconnaître que les vapeurs de houille ne font point sulfureuses, s'obstinerait néanmoins à les tenir toujours pour permicieuses par un principe quelconque; car ces sumées, quelles qu'elles soienc, ne peuvent agir fur les hommes qu'autant qu'ils s'y exposeraient de propos délibéré ou par imprudence, & encore si cet événement était cause par des vices de construction des cheminées,

On pourrait chicaner encore, & dire qu'il ne faut pas même risquer les simples accidens quand il s'agit de la santé, & que ce n'est pas altèz que d'ètre désendu des eftes d'one sume suislubre par l'action des cheminées, qui n'est pas sure & constante. Hé bien, nous retournons à notre assertion

M m m ij

absolue; nous disons rondement & positivement que les sumées quelconques de houille, même respirées dans des lieux fermés, ne sont point infalubres. & que les dogmes des médecins, en faveur de la falubrité des vapeurs fulfureuses reques de près, s'étendent aux vapeurs quelconques exhalées par les bitumes, dans la classe desquels la houille doit être placée incontestablement, Plusieurs auteurs modernes, presque tous ceux qui se sont occupés des moyens de corriger le mauvais air des vaisseaux, des hôpitaux, des prifons, ont proposé, comme un moyen très-efficace, de remplir ces lieux. d'exhalations fulfurcules, bitumineules, & d'autres parfaitement analogues; & ils n'ont fait que renouveller en cela les pratiques des anciens médecins qui, dans les maladies épidémiques & la pelte, même, cherchoient à corriger & à purifier l'air, en v brûlant de la poix, du foufre, de l'asphalte. Ce dernier bitume nommement ne differe de la bouille, qui est aussi une espece de bitume, que par la furahondance de terre qui se trouve dans ce dernier, & qui ne change point fans doute la nature des fumées & vapeurs qu'il répand par l'action du feu.

Les pays où l'on ne fait du feu qu'avec cette matiere, ne font expofés à aucune maladie particuliere qu'on puisse soupconner de dépendre de cette cause. Les ouvriers qui travaillent dans des atteliers où ils sont continuellement exposés à ces surnées , ne sont sujets à aucune maladie particuliere. Dans tous ceux ou i'ai pris des informations (& j'en ai pris dans un grand nombre . à Liege & dans les pays voifins, à Lyon, à Rive de-Gier & a Saint-Chaumont: en Lyonuais, à Saint - Etiennue en Forez, à la verrerie de Carmaux, à celle d'Hérépian, à Alais & dans les envirous), par-tout on a recu avec un ton. de dérifion les quellions que j'ai faites à ce fujet; & j'avoue qu'à la fin je ne. les faifais plus qu'avec une certaine pudeur.

Parmi les prétendus effets infalubres des famées de houille, on en a compté un qui serait en effet bien singulier, s'il était réel; savoir, que ces sumées pénetrent le corps , l'impregnent d'une matiere noirâtre , l'enfument intérieurement, s'il est permis de s'exprimer ains. Ce préjugé bizarre est néanmoins fonde fur un fait qui m'a été attesté, & qui me paraît très croyable . d'après plusieurs autres faits analogues. Les chausourniers, les batteurs de plâtre, les cribleurs de bled, &c. font fujets à rendre des crachats chargés de la pouffiere respective à laquelle ils sont exposés. Les ouvriers qui manient. affidument la houille, par exemple, les tiseurs de verrerie (a), sont sujets à cracher noir. & même quelque tems après avoir discontinué leur travail. Mais c'est la poussière de houille qu'ils ont humée, reçue affidument dans la

(a) On appelle ainsi dans les verreries dans les verreries la houille br'sée, & par. les ouvriers qui font occupes à jeter la confequent mêlce de beaucoup de poufiler houille dans le fourneau; or on emploie ou poulliere.

bouche, & qui s'eft dépofée dans leur gorge, qui ell la caufe de cette couleur de leurs crachas; ce mél point du tou la limée. Une preuve de cela, c'ét que les autres ouvriers, foit de verrerie, foit de différent autres autres arts, qui font beaucoup plus expofés à la fumée que les tifeurs dont nous parlons, que enchent point noir, & m'éprouvent aucun autre fymptome qui puillé faire s'auponner, cette prétendue pénération. Au refle, ce crachen toir m'eft accompagné d'aucune malaucie. commodité, & il n'eft jamais fuivi, même à la longue, d'aucune malaucie.

M. Morand, doclepr-régent de la faculté de mélecine de Paris, qui s'ocsope depuis pulleurs annieé? avec le plus grand zele & les vues les plus
faines, de différentes recherches relatives à l'emploi du charbon de terre, a,
publié, entraiver-écris furc et figie tintécellait, des Mémoises fir la naune,
les effets, propsiéts & avantages du fiu de charbon de terre appties, pour tre
mospoy écomodimens, écomoniquemen & fina inconvinient au chanfigs & d'e
vous les ufajes domeffiques ; à Paris, chet Délalain, 1770, in-12. Cet ouvrage
wille métine étre couru.

Ainfi qu'une these foutenue aux écoles de médecine de Paris, par M. de Villiers, sous la présidence du même M. Morand, en 1771, sous ce titre, an lithantracia, vulge bille, pabulam igni prabeam fanitati innoxiam ? c'elt-à dite, les charbous de ture, vulgairemen appellis houilles, fournissim: l'au fis un alimm qui ne spis point nussible à la fami? & dans laquelle l'auteur con-olut affirmatiment, d'après des rechetches très-exactes & des raisonnemens très-séveces.

L'un & l'autre peuvent concourir efficacement à l'objet que nous nous proposons dans le présent écrit, quoique nous ayons déjà observé que les propriétés attribuées spécialement par M. Morand au charbon de terre qu'il appelle appreté, c'est-à-dire, aux pelotes & boulets, appartiennent effentiellement & de la même maniere à la houille comme telle. & fous quelque forme qu'elle foit employée. Cet auteur estimable a recueilli & publié, dans le livre que nous venons de citer, des témoignages très-graves pour appuyer sa doctrine. Nous ne pouvons nous refufer de joindre à ces témoignages une induction qui nous parait de la plus grande force en faveur de l'innocence abfolue des vapeurs quelconques exhalées par les houilles brûlantes; c'est celle qui est tirée de la perfévérance dans l'usage presqu'exclusif de la houille des Anglais, des Liégeois, des habitans d'Aix-la-Chapelle & de plusieurs autres grandes villes, où l'habitude de tous les agrémens de la vie, & l'impatience des moindres incommodités, qui en est la suite infaillible, doit faire redouter à plus forte raison toute cause reconnue de maladie. & où les préjugés contre les seux de houille sont des long-tems connus, ont été publiquement discutés avec tout l'avantage que donne la commodité de faire, sur chaque fait particulier, des expériences journalieres & répétées à volonté. Certainement c'est là une espece de consentement général; car il ne faut compter pour rien l'opinion, fût elle univerfelle, qui peut régner à cet égard dans tous les pays où cet usage n'elt

Il est encore prouvé d'une maniere à peu près évidente dans cet ordre de chofes, que les feux de houille ne font pas fumeux, par l'ufage constant qui est observé dans les villes d'Allemagne, où nous venons de dire qu'on fait habituellement des feux de houille. Là les feux de chauffage, dans les appartemens mènie les plus ornés, & habités par les gens du plus haut rang, se font tous à découvert dans de petites chemines peu enfoncées dans le mur. Une grille posée verticalement, & destinée à soutenir la houille brûlante dans ces cheminées, est au niveau des murs voisins, & par conféquent dans la polition la plus propre à répandre la fumée hors de la cheminée. Si donc cet usage a persevéré dans ces pays, c'est qu'en effet les feux de houille ne sont pas fumeux. Les poeles inventés principalement pour faire des feux fans fumée, y font presqu'ignorés; tandis que le reste de l'Allemagne ne fait ses feux de chauffage avec du bois, que dans des poeles.

Au reste, nous renvoyons encore à ce que nous avons dit dans notre chapitre II, de la nature de ces fumées & vapeurs, & de leurs effets directs fur les hommes, & fur d'autres animaux qu'on y a exposés à dessein,

Quant au reproche de simple incommodité, on pourrait peut-être ne tenir que fort peu de compte de cette imputation, quand même on supposerait qu'elle fut fondée; foutenir, par exemple, que c'est un bien petit mal que d'etre expose quelquesois de loin en loin, par accident, à des vapeurs qui ont une odeur délagréable, qui peuvent obscurcir l'air des appartemens où clles se répandent. & peut-être enfumer ou ternir un peu le teint . le rendre un peu bafané; car c'est à cela que se bornent les incommodités directes des feux de houille, fur les hommes qui les emploient, D'après cette façon de voir, on pourrait dire que la vie sociale est de soi une source infinie d'incommodités très-réelles, qu'on s'accorde tacitement à supporter en faveur de quelques avantages vrais ou imaginaires, & que le malheur d'être exposé à la fumée de houille est un des moindres inconvéniens de la vie civile; qu'affurément, dans un ordre de choses fort analogue, la fumée des lampes & des chandelles, les exhalaifons des boucheries, des latrines, l'air empelté des prisons, des hopitaux, sont bien d'autres fléaux affurément, sans parler de cent autres poisons publics tolérés ou même protégés; (a) mais

(a) Je ne puis me défendre de remarquer à ee fujet, que des incommodités nouvelles, fuscitées dans le fein ou dans le voifinage l'des villes par l'établifement ees incommodités, & cela même fur la

de quelques arts utiles, Etant déférées aux juges de police, l'établiffement de ees arts est souvent proscrit par cela scul qu'il cause

nous ne sommes pas réduits à reconnaître les incommodités des sumées de houille, & à les excuser par une considération si peu consolante : au contraire, nous avons déjà plufieurs fois observé, & nous attestons encore, d'apres des faits avérés, que ces incommodités font absolument imaginaires & nulles, & qu'en s'approchant d'un feu de houille placé dans les circonstances communes, les gens même les plus prévenus sont forcés de reconnaître qu'ils n'éprouvent aucune de ces incommodités. Certainement les Anglais & fur-tout les Anglaifes n'ont pas le teint bafané, par exemple. Cetteprévention ne réfifte jamais à la premiere expérience; tous ceux à qui on a dit , venez & éprouvez , & qui se sont prêtés à l'épreuve qu'on exigeoit d'eux , ont été convertis fur-le-champ : je n'ai encore rencontré qui que ce foit, qui en voyant des feux de houille pour la première fois, frappé d'ailleurs de tous les avantages qu'il a fur le feu de bois, ne fe foit récrié avec un ton de vérité & de fentiment, & n'ait déclamé, à fa maniere, contre le préjugé & l'ignorance, qui lui avaient fait négliger pendant si long-tems une pratique si avantageuse; mais il faut en convenir, sans se hater cependant de l'adopter, tant est tyrannique l'empire de l'habitude, que la persevérance des fages administrateurs de cette province détruira cependant enfin : tous ont été encouragés, raffurés contre un danger qu'ils ont déclaré imaginaire, ne concevant point, ne prevoyant point d'où le danger & l'incommodité pourraient naître..

J'il fur ce fair une expérience qui ne paralt pouvoir être regardée comme ayam beaucoup de poids, vul egrand nombre & l'état des perfounes à l'égard deliquelles elle a été exécurée. Lorfque je fis con furire, dans une elpece de halle peu ouverte, un fourneau de fluture de fois, pour y opérer avec des feux de houille, je n'adaptai à ce fourneau qu'une cheninfe de deux pieds & demi de, haut, ouverte dans la halle oil y aidit que plavais établic fourneau un ont objet n'étant jas, dans ce moment, de mettre les ouvrieres & la fois à l'abri des fumées, ou plutoit fichant d'avance que les ouvrieres ne foutfriaient poire, & que la fois ne feran pes garée par les fumées qu's ferépendraient dans l'attelier. Je fis dans ce fourneau des feux de houille pendant pulcaries jours confécutifs, à quelques-uns même après avoir abattu ma cheminée à deficin je niforte que les fumées ne s'échappaien plus de moi fourneau que par deux foupiraux pra-

réclamation particuliere d'un petit nombre de citoyens qui y funt feuls expofés, J'il wi des villes pordre par de parcils jugemens les avantages infinis que leur aurait procur! Pexcericcibible de cestarts. Ce n'eft pas ici le lieu, & ce n'eft pas ém oi de balancer les avantages & les dévantages de Perercice d'un art neceffaire, & des incommodités qui peuvent en récliuler. Mais illei. de mon état & de mon objet de faire obferrer que, d'une les fociétés qui ons des boucheries publiques, des prifons & deshôpitaux, les incommodités provenant d'un four à chaux doivent être comptetes pour rien, tandis que la chaux peut être & ell fouvent, dans la plupart des villes, une matière de premier béloin. tiqués à côté de la bassine établie sur ce fourneau, à deux pieds & demi au plus du fol ou terrein. Par consequent les fumées turent toujours répandues & portées çà & là, pour ainsi dire à leur gré, dans tout l'intérieur de la halle. Cette halle, pendant le plus grand nombre de mes expériences, était remplie d'ouvrieres qui travaillaient, soit à mon fourneau, soit à sept ou huit autres qui étaient établis dans le même lieu. L'entrepreneur de ces travaux, toute sa famille, les voisins, toute les filcules de la ville, au nombre de deux ou trois cents, attirées par la nouveauté du spechacle & par l'intérêt qu'elles avaient à la réforme qu'elles entendaient projeter, vinrent en foule obferver mes feux de houille, dans un fourneau de filature de foie; & toutes vinrent sans doute avec la prévention ordinaire contre les nouveautés & contre un usage dont elles avaient entendu dire tant de mal. Et cependant pas une ne se plaignit de la mauvaise odeur ou d'aucune autre incommodité qu'elle dit éprouver dans un lieu où on avait pris si pen de précaution pour les prévenir. Les simples curieux ne furent pas plus difficiles, Qu'aurait ce été donc si, en continuant la cheminée du fourneau jusqu'au - dessus du toit de la halle, jetant par consequent les fumées au-dehors, il eut été rigoureusement impossible de deviner si c'était de la houille ou une autre matiere combustible qu'on brûlait dans ce fourneau?

Tous les étrangers qui ont habité quelque tems dans les pays où en n'entploie que ce feu pour le chauffage, ont adopté fur le champ cet usage : ils ont eu leur cheminée de chauffage, comme les gens du pays; ils s'en font bientôt fait une habitude & une espece de besoin : ils l'ont regretté quand ils font retournés chez eux, & plufieurs y en ont transporté l'usage. Je ne répéterai point ici ce que j'ai déjà observé sur l'autorité insinie de l'exemple de plusieurs grandes villes, que j'ai cité tout-à-l'heure, lorsque je combattais la prétendue infalubrité des vapeurs de la houille brûlante. Mais l'induction que j'en ai retirée est tout aussi forte, au moins, contre les prétenducs incommodités, peut-être plus forte, puisqu'il paraît que dans les grandes fociétés, les fenfations défagréables font encore plus redoutées que les

influences pernicieufes.

Tout ce que nous venons de dire des vapeurs & fumées de houille, confidérées dans des lieux fermés, peut leur être appliqué, & même avec beaucoup d'avantage, lorsqu'on les confidere dans l'athmosphere, où elles font fans donte, tout étant d'ailleurs égal, plus délavées, plus dispersées, & par confequent moins énergiques ; non pas d'après notre doctrine , c'est-à-dire d'après l'expérience raisonnée, mais d'après la supposition que ces sumées se répandent en effet dans les lieux fermés, où on fait des feux de houille fous des cheminées. Mais l'effet de ces cheminées elt constamment tel, que la houille qui brûle dessous ne peut répandre ses vapeurs dans les lieux où elles font font établies, comme nous l'avons déjà dolfervé, comme nous le répéterons tout à l'hutre, & infalliblement encore ailleurs : car on ne peut trop infilter fur cette vérité fundamentaie. Leur action dans ce nouvel état mérite néamoins quelques confidérations particulieres que nous allons propoler à préfent.

D'abord, ces fumées répandues dans l'athmosphere s'y élevent directement pour la plus grande partie, & par conféquent font dispersées, distipées de maniere que l'athmosphere des hommes, proprement dite, en est à peine modifiée. Il peut, à la vérité, y avoir quelques variétés à cet égard; elles dépendent des diverfes conflitutions de l'air fec ou humide, ferein ou en brumé, calme ou agité par les vents; mais dans les cas même les plus défavorables, qui font ceux du calme abfolu & de la brume on brouillards, ce qu'on appelle dans le langage ordinaire le tems bas, tous les inconvéniens des fumées répandues en très-grande abondance au-deilus d'une ville, se bornent à la couvrir pendant ce tems d'un voile un peu plus épais ; mais l'air qu'on respire dans les rues & dans les places n'est pas même chargé d'une odeur particulière & incommode, ou du moins cet accident n'elt que très-court, tres padager; & dans ce cas-là même, cet air n'elt point infecté. Il n'est pas infalubre : aucun médecin ne penfe aujourd'hui que quelques maladies auxquelles font spécialement sujets les Anglais, nommément que la consomption dépende des vapeurs & sumées de houille, c'est au contraire de ces sumées répandues dans l'athmosphere que ces médecins ont principalement célébré les merveilles; c'est dans ces circonstances qu'ils leur ont spécialement attribué la vertu de la corriger, d'y détruire diverles qualités infalubres & malfa fantes, même par la constitution de l'air qu'on appelle communément gras & épais, c'elt - à - dire, chargé de brouillards. La ville de Lyon, dont l'air a fouvent ces qualités, est devenue célebre à ce titre, c'est-à-dire, comme fournisfant aux phtifiques & aux asthmatiques un séjour salutaire. Or, la ville de Lyon ne jouit pas seulement de cette athmosphere savorable, à raison de ses brouillards, il faut remarquer qu'on y fait un usage affez étendu des seux de houille; enforte que son athmosphere est encore enrichie des vapeurs que ces feux exhalent. l'avoue que je n'ai pas une grande opinion de cette reffource diététique, non plus que d'une pratique analogue qui s'est renouvellée de nos jours : favoir, de faire habiter les poitrinaires dans des étables à vaches. Mais mon fentiment particulier ne detruit point fans doute un dogme de médecine généralement adopté, & qui prouverait toujours pour le moins l'innocence des vapeurs dont il s'agit. Il a été particuliérement observé par Wallerius dans sa Minéralogie, vol. I, pag. 362 de la traduction française, sur les habitans de Falun en Suede, qui font habituellement & continuellement exposes aux vapeurs de houille brûlante, qu'ils ne font point sujets

aux maladies de potirtine, ni à la confomption des Anglais. L'autorité du célebre Fr. Hoffman elf fur-tout remarquable à ce fujet, & a été fiécialement cicée par tous les défenieurs de l'innocence des feux de houille. Ce favant médecin a donné à ce fujet une petite differtation qui fait la vingrquatrieme oblérvation du fecond livre de les obfervations phylico-chyniques, choifies. Nous donnerons la traduction de cette differtation, avec quelques notes, à la fin du préfent ouvrage.

J'ai cherché fans prévention, en parcourant la ville de Liege, à reconnaître l'effet de ces fumées dans l'athmosphere : je n'ai rien senti; je suis même arrivé pour la premiere fois dans cette ville par un tems très-bas & orageux, & ie n'ai point appercu ce qu'on appelle à Londres le chapeau de fumées dont on croit vulgairement que cette derniere ville est continuclement converte, ce dont les observateurs exacts ne conviennent pas; & qui, s'il existe, est très-vraisemblablement du àdes causes communes, & point du tout à la nature particuliere des fumées de houille; enforte que fous l'influence des mêmes causes, ce chapeau se formerait sur la ville de Londres dans les mêmes circonstances, si l'on y usait généralement & exclusivement des feux de bois. Ceci me paraît démontrable d'après les observations que j'ai déjà proposées. & sur lesquelles nous reviendrons encore dans le présent chapitre. J'ai fait les memes recherches dans la ville d'Aix - la - Chapelle , où l'usage des feux de houille est à peu près aussi universel qu'à Liege, & le résultat de ces nouvelles recherches a été exactement le même.

Sur quoi il faut néanmoins faire attention qu'en allant par les rues de ces deux villes, on se trouve exposé de tems en tems à de fortes bouffées de vapeurs provenant de la houille brûlante. J'ai constamment observé, toutes les fois que cela m'est arrivé, que j'étais à portée de quelque forge : or, cette espece d'incommodité n'est pas particuliere aux villes où on fait un usage universel des seux de houille, puisque, & dans les villes aussi où les feux de houille font inconnus d'ailleurs, les forgerons n'emploient que des seux de houille, au moins par-tout où ils peuvent s'en procurer. Mais pourquoi les feux des forges répandent ils leurs exhalaifons dans les rues , tandis que les autres feux sont exempts de cet inconvénient? La taison en est bien simple; la voici : c'est que les soufflets qui produjsent la ventilation dans ces feux, font placés horizontalement & de maniere qu'ils chaffent une partie des vapeurs de houille brûlante hors de la cheminée dans laquelle la forge est posée, & par conséquent dans l'attelier où elle se trouve, vers les portes & les fenêtres de cet attelier . & par-là dans les lieux voilins ; tandis que dans les foyers ordinaires, la ventilation se fait dans le sens contraire, savoir, par un courant d'air qui est déterminé des portes & des fenètres vers le foyer; & ce courant chaffe par conféquent toutes les fumées que le feu exhale, dans la cheminée fous laquelle le foyer est ordinairement placé.

Cette observation est plus intéressante qu'elle ne parait au premier eoupd'œil, paree que ee font précilément les feux de forge qui font connus dans les lieux où tous les autres feux de houille sont entiérement ignorés . & que c'est par conséquent d'après l'incommodité des seux de forge dont nous venons de parler. d'après les exhalaifons qu'ils répandent dans les rues, qu'on est porté à conclure que dans une ville où les feux de houille seraient généralement employés pour les usages domeltiques, les rues feraient infectées en raison de la multiplicité de ces feux : cependant dix mille foyers doinestiques ne répandraient pas dans les rues autant de fumée de houille, qu'une seule forge de maréchal ou de serrorier; par consequent il n'est pas permis de conclure de l'effet d'une forge à celui des foyers domestiques, & à celui des foyers des arts quelconques, dans lesquels la ventilation se fait dans une direction de bas en haut. Et plus généralement encore : on ne peut légitimement raisonner sur les fumées des seux établis dans des lieux fermés, mais fous des cheminées, d'après les effets de ces fumées répandues hors des maifons, foit par les portes & fenètres, foit par-dessus les toits; ce sont au contraire deux manieres d'être de ces fumées, qu'il faut foigneusement distinguer; ear fi on ne peut nier qu'une athmosphere, dans laquelle sont portés les produits volatils d'un grand nombre de feux de houille, ne foit, dans quelques eirconstances, fumeuse, fuligincuse, fétide, cet aveu ne prouve rien pour un pareil état de l'air d'un lieu fermé, dans lequel on fait un feu de houille sous une bonne cheminée; car dans le premier cas, les fumées de houille peuvent vaguer dans les airs, y éprouver des directions indéfinies, ou un état de stagnation, par plusieurs eauses accidentelles; au lieu que le jeu de l'air puissamment & constamment déterminé dans une cheminée par la chaleur d'un fover qui v est convenablement adapté, ne permet point aux fumées de houille de se répandre hors de cette cheminée Au reste, je suppose toujours de bonnes constructions; mais les constructions les plus communes sont suffifantes. On entend bien encore que je prétends excepter les coups de vent violent qui peuvent quelquefois repouffer la fumée dans la cheminée la mieux construite; mais on ne fait aucune espece de seu dans aucune espece de cheminée, tandis que durent ces obstacles passagers.

Il. Si l'action des fumées de houille ne peut pas être regardée comme directement & immédiatement unitible aux hommes qui y font expoles, foit dans lets lieux fermés, foit en plein air, on peut affurer enore que le re-proche qu'on leur fait de fait ou enfumer les corps fur lesquels elles se répandent, nommément les habits, les meubles & les bâtimens, que ce reproche, diais, le, n'est gam mieux fondé.

L'intérieur des maifons de Lieze & d'Aix-la-Chapelle, dont Jai vifité un grand nombre avec beaucoup de foirs, n'ell point enfumé: cependant il y a prefque dons chape pièce de ces maifons une cheminée où l'on lait des feux de houille pen lant une homie partie de l'année (depuis le commencement d'ochbre indyal à la fin de juin, 'J'y en ai vu cette année judques dans les premièrs jours de juillet) & fur des foyers très peu enfoncès dans le mur où ils font praticipés, comme le Poblérve ailleurs.

Les cuitines, où l'on fait allidument de grands Rux de houille, établis fous d's cheminées qui n'ont rien de particulier, ne font point enfuncies; le mur, le plafond, ou le plancher y font blanes, clairs, propres. Ou m'affure qu'on n'et pas obligé de les reblanchir plus d'une fois l'ans quant aux membles des appartemens, je les trouve tout aufil frais, tout aufil

peu ternis qu'ailleurs ; le linge & les habits à plus forte raison.

Une indiction très-plaufible que la fumée de houille, ou plutôt que l'emploi de la houille n'expole pas l'intérieur des appartemens à être enfumé d'une manière particultere, c'elt que l'ufage d'avoir des lambris, des plafonds, des meuliles b'a ics & de toutes les couleurs tendres, elt au moins audi établi dans ces villes qu'ufilleurs; car cet ufage fe forait réformé de lui-même, d'

les feux de houille enfumaient d'une maniere particuliere,

Quant à l'expérieur des batimens , les facades des maifons ont en général . à Liege, un alpect noiraire; mais il m'a été facile de m'affurer que cette couleur n'était point due à l'influence des fumées de houille; que ces fumées n'v contribuaient même en rien : la pierre dont la ville de Liege est bâtie est d'un gris noirâtre. On y est dans l'usage de peindre de la même couleur le bois & la brique qui y font employés aufli à la conftruction de ces maifons. Cette couleur cit quelquefois appliquée auffi fur la pierre, dont elle renforce la couleur naturelle. & fur des barreanx de fer, qui couvrent prefque généralement tout le devant des rez-de-chaussées. Le sol ou pavé des rues est fort noir à Licge, & la boue y est tres-noire aush : ce qui est dû en partie à la couleur du payé, qui ctt la même que celle de la pierre à bâtir (l'une & l'autre de ces pierres étant un marbre noiratre), en partie à la pouffiere & aux petits fragmens de houille, provenant du charroi continuel de cette matiere; & enfin du débris des fers des chevaux : mais très-certainement les fumées n'y contribuent en rien. Ces observations directes ont été singulièrement confirmées par l'examen qu'on pourrait appeller contradictoire, que j'ai eu occasion de faire bientôt après à Aix - la - Chapelle, sur le même sujet. Les rues de c.tt: dernierc ville, où on brûle de la houille auffi généralement qu'à Liege, ne présentent pas le coup-d'étil noiratre qu'offrent les facades des maifons dans cette derniere ville : ici tout est c'air , nitidum , loyalement blanc, gris, rouge, fclon fcs couleurs propres, & rien n'y peut faire foupconner l'action des fumées de houille, parce qu'il n'y a ici ni pierre de taille noirâtre, ni peinture de façades des maifons, ni berceaux de fer, qui par leur

couleur puissent imposer pour l'enfancer.

l'ai observé la même chose à Valenciennes & dans plusieurs autres villes du Hainaut, de la Flandre. Je crois être en droit de conclure de ces observations, que si dans quelqu'autre ville, par exemple à Londres, les choses font autrement, fi l'intérieur des appartemens est enfumé, les meubles ternis, les façades des bâtimens noircies par l'induence des fumées de houille, il faut que la chose dépende de quelque vice particulier du climat , ou d'autres caufes absolument étrangeres à la houille, & qui agiraient sur les sumées exhalées par tout autre feu, comme fur les fumées de houilles, ou enfin de quelques négligences dans l'emploi & le choix des houilles, ou de quelque vice de conftruction dans les foyers. Il faut avouer cependant que l'extéricur des bâtimens est véritablement enfumé à Saint-Etienne en Forez, l'ai reconnu que la couleur noire des façades des maisons était due en effet à la fumée de houille, qui frappait aulli presque constamment l'odorat & quelquefois la vue dans les rues de cette ville; mais il est une cause affez évidente de cette exemption : la ville de Saint-Etienne est remplie de forges ; elle est peuplée à la lettre de forgerons : or, nous avons déjà observé que le jeu & la position des soufflets adaptés à ces forges chaffait dans les rues une partie des fumées de la houille qu'on y brulait, & cela avec la circonftance remarquable, que ces forges étant toujours placées dans des rez-dechauffées, la fumée s'élevant enfuite dans l'athmosphere, par la direction naturelle, parcourait une espece de canal formé par les maisons opposées, & que par conféquent elle les atteignait chemin finfant ; tandis qu'au contraire , les fumées exhalées fur le faite des mailons par les tuyaux des cheminées , n'étaient que rarement rabattues par les vents, & dans les cas communs se diffipaient on tout au plus se soutenaient au-dessus des villes. Ainsi donc. de même qu'il n'est pas permis de conclure de l'effet des feux de forges aux fovers ordinaires quant à l'emission des sumées hors de la cheminée. de même l'exemple de la ville de Saint - Etienne, qui ettremplie de forges, ne conclut-il rien contre l'usage universel de la houille dans les soyers domestiques, & dans tous ceux qui poussent toutes leurs fumées dans les cheminées fous lesquelles ils sont poscs.

III. La troisieme imputation coutre les fundes de houille n'est pas mieux fontée que les précédentes : il n'est pas verai qu'elles failifents, alterents, infectent les sujets des opérations exécutées au moyen du feu de houille.

D'abord cela n'eft pas poffible pour les fujets qui ne font point directement exposés à ces sunées , par exemple, pour les eaux de-vie, les esprits parsumés, Phuile d'olive, les étosses dans les teintures, &c. Il faudrait être bien mal-

adroit pour permettre à ces fumées d'atteindre ces corps ; & les appareils ordinaires, sans être trop recherchés à cet égard, sont construits néanmoins de maniere que les fumées de houille n'ont aucune communication avec les fujets des opérations dont nous venons de parler; & en cas qu'il y eût quelque réforme à introduire, quelque nouvelle attention à recommander à cet ' égard, tout cela ferait fort facile & fort simple : mais je puis attefter d'avance, que j'ai diltillé, avec des feux de houille, des eaux de fenteur & des cfprits, parfumés, pour des liqueurs de table, de la classe de celles qu'on appelle fines, comme cannelle, cédra, jasmin; & que les produits de ces distillations n'ont pas reilenti la moindre impression, non-seulement des fumées groffieres de houille, mais même de sa vapeur aromatique, qui clt beaucoup plus expanfible; & cependant je ne distillai que dans une construction ordinaire, la porte de mon fover avant une fermeture ordinaire & une cheminée formée d'un tuyau de poterie de trois pieds de long au plus, qui ne portait pas fa fumée directement hors du laboratoire, mais seulement sous le manteau de la grande cheminée de ce laboratoire. Il est d'autres arts dans lesquels il n'est pas possible d'intercepter exactement la communication des fumées de houille, avec les sujets de leurs opérations, ou du moins qui jusqu'à préfent, n'ont pas été perfectionnés à ce point-là : tels font les glaceries & les manufuctures de porcelaine.

Eufin, il est un grand nombre d'autres arts, qui se trouvent, pour ainsi dire , dans un cas moyen; c'est - à - dire que leurs sujets, quoiqu'exposé julqu'a un certain point aux vapeurs de houille brûlante, n'en reçoivent aucune altération: par exemple, la brique, la chaux, le verre commun, le sel commun, le savon, & même la soie dans les filatures. On a prétendu que les viandes cuites à ce feu devaient contracter l'odeur de ses fumées, & nommément les grillades & le rôti. J'ai pris un gigot de mouton ; je l'ai expolé à dessein à un fen de houille fumant , jusqu'au point de l'enfumer tellement qu'il sentait la fumée de houille, comme les tourbillons même de cette fumée: dans cet état, je l'ai fait mettre à la broche devant un bon feu de houille, & il s'est trouvé excellent : il a été impossible de soupçonner , au goût & à l'odeur, qu'il eut été cuit à un feu de houille. Dix personnes à qui jel'ai fait goûter ont unanimement reconnu cette vérité: cependant je les avais averties que cette viande avait été expofée exprès à la fumée de houille, & rôtie à un feu de houille. La chose me parut affez claire , pour me croire en droit de braver la prévention.

IV. Les fumées de houille, & pour donner encore plus d'extension à la cause de l'altération dont il s'agit, l'action de la houille brâlante ne détruit point les grilles, les fourneaux, les chaudieres qui y sont exposés, ou du moins ne les détruit pas avec l'énergie que lui prête le préjugé; tous les

feux, à proportion de leur aftivité, détrufient plus ou moins vice les métaux dont on a coutume de former les grilles, les valideux, certaines parties des fourneaux, les infitrumens, &c. expofés à leur action. Il n'y n donc, dans toutes ces alfertaines, que des différences du plus au moins, relatives d'une parr à la durée & à l'intenfité des feux, & d'autre part aux diverfes efepeces de matieres combufblise qu'or y emploitre part aux diverfes efepeces de matieres combufblise qu'or y emploitre part aux diverfes efepeces de matieres combufblise qu'or y emploitre part aux diverfes effects de la combination de la combin

Pour juger donc avec équité de l'effet particulier des feux de houille fur les grilles, fourneaux, chaudieres, &c. il faudrait rejeter dans cette ellimation tous les élémens communs de fon action, & u'évaluer que les agens qui lui font vértablement proprese. Cette difficulion rigourcule ferait fans doute fingulièrement favorable aux feux de houille, & l'on trouverait peut-être que tout et fégal à cet égard, ou du moiss qu'il n'y a qu'une faible différence entre le leu de houille & tous les autres feux ufuels. Mais, fans nous embarrafler dans cette difeuffion & dans ces comparailons, plufeurs faits févérement vérifiés prouvent affez que le feu de houille n'est pas aufit destructeur qu'on l'immerine.

Des barreaux de fer de deux pouces d'équarriffage au plus, qui forment les grilles des fours des verreries fervies avec la houille, réfiftent à ce feu énorme jusqu'à trois ou quatre jours, & c'est beaucoup; ce seu est tel, qu'il est cauable de fondre le fer.

Les chaudieres de cuivre de la raffinerie de fuere établie à Montpellier, qui font formées avec des tables de cuivre affez épaiffes, mais tout au plus cependant de trois ou quatre lignes, réfiftent jufqu'à trente ans à des feux continus de houille, & à des feux énormes; car il les faut tels pour faire bouillir du flrop dans une chaudier immenfa.

Les plaques de fer fondu, avec lesquelles sont formés les poèles des étuves de la même raffinerie, dans lesquels on fait aussi un seu continu & trèsconsidérable, durent cinq ou six ans.

Les chaudieres à diffuler l'eau-de vie, les baffines où s'exécute la fisture de la foie, les chaudieres des moulins à huile, &c. où il ne s'agir que de faire bouilife de l'eau ou du vin, dureront à plus forte raifon, fin des feux de houille, auvant qu'un vaiffeau quelconque de fer ou de cuivre puisfe durer aux petits feux quelconques.

Les grilles des fuyers de chauffage, de cuifine, felon le témoignage unanime de grand nombre de perfonnes que j'ai confluitées à ce fujet, dans les divers pays où j'ai été examinet toutes les circonflances de l'emploi des feux de houille, n'éprouvent aucune altération remarquable. Tout cela dure aflez long-tems pour qu'on n'ait point oblervé le termé de leur durée.

J'ai rapporté ci - deffus que le vaisseau à distiller la houille, à la forge de Theux, était de ser fondu, & que ce vaisseau avait très - bien réssité à cet nisge,

En un mot, ce n'est encore qu'une vaine déclamation, que tout ce qu'on a dit de la qualité rongeante & de l'effet destructeur des feux de houille sur les grilles, chaudieres, &c.

6. II.

Sur la prétendue difficulté de faire les feux de houille.

On ne faurait croire combien l'objection contre les feux de houille, tirée de cette prétendue difficulté, toute miférable qu'elle cft, a retardé la propagation de l'usage de ces feux. C'est une chose inconcevable, quoique ce soit une observation vulgaire, que la résistance stupide que des hommes instruits & raifonnables d'ailleurs, opposent aux nouveautés les plus utiles. l'ai eu de fréquentes occasions, dans le cours de mon travail sur la houille, de reconnaître la vérité de cette maxime, mais jamais d'une maniere si choquante que lorsqu'on n'a pas voulu faite des seux de houille, parce que cela ne voulait pas s'allumer, que ce feu ne pouvait brûler que par le secours continuel des foufflets, qu'on comptait à peine sur l'effet d'une grille, qui était d'ailleurs un embarras . &c.

l'ai déjà dit que la houille brûlait à plat fur un fol quelconque, & par . conféquent fur celui des atres ordinaires ; elle brûle même dans un feu fuffoqué, comme nous l'avons dit en proposant la méthode de charbonner la houille en meules. Le secours continuel du jeu des soufflets n'est donc pas nécesfaire ; mais , au contraire , un foufflet elt un instrument inconnu dans les âtres & dans la plupart des atteliers où l'on fait des feux de houille.

Enfin , quant à l'embarras des grilles , le préjugé s'est si fort abusé à cet égard, que l'usage des grilles pour l'emploi du charbon de terre est un véritable persectionnement de l'art de l'employer, nommément quant à la commodité; & que c'est de cet usage que naissent des avantages nombreux & considérables, tant absolus que relatifs à la maniere ordinaire de faire des feux de bois, fur lesquels les feux de houille méritent la présérence, sur tout & principalement par la circonstance d'erre faits sur une grille ou derriere une grille.

C. III.

Sur les deux excès opposes, reprochés au feu de houille ; savoir , d'être trop faible , ou , au contraire , d'être trop ardent ou trop apre,

Nous avons déjà répondn d'avance à la premiere de ces imputations , lorsque nous avons déclaré que le tems de la combustion de la houille, représentant à peu près le quart de la durée totale de ce seu, & qui est marqué par l'emillion d'une flamme claire & l'égere, provenant de la houille nou embrallée, que ce tems, dis-je, ne fournifâit qu'une chaleur médiocre. Loriqu'un membre de l'allemblée des états remarqua qu'un feu de houille qu'on avait fait dans la grande faille de l'alfemblée, pendant les états demires, ne donnait point de chaleur, ne chauffait pas, il avait raifon, il obérvait trèsbien : c'ell qu'alors le fou n'était que étans ce tems cù il ne donne qu'une faible chaleur; une heure plus trad, ce ficu lui ch' par ui nfailblement trèsvif, très-ardout; car il aurait fans doute interprété cette nouvelle fenfaiton audie zackemen cull'avait fait la normiere.

Il fuit de cette oldérration, que, pour jouir de tout l'effe d'un feu de bouille, il faur l'allumer quedques heures d'avance; mais suffi, lorfqu'on a convenablement mémagé le progrès de fa chuleur, pour trouver au befoin le degré defiré, on a l'avanagé de jouir de cette chaleur pendent fept à huit heures de fuite, dans un peut foyer chargé de vinge ou vinge-cinq livres de houille. Ains entretien ou addition de nouvelle matère.

Or ce n'elt pas affarément un grand embarras que d'allumer le feu de bonne heure dans mi lieu qu'on aveu échaufier, & où il durera de laimème & fans entretien, toujours bon, toujours clair, toujours chaud, pendant fipt à huit heures, fans y comprendire le tens beaucoup plus court pendant lequel la chaleur s'y fera fucceffirement élevée au plus fort degré. Par cette précaution, on cloigne d'autant plus encore le tens fomeux, ou finant, qui eft le premier, celui pendant lequel on allume la houille, en y appliquant une chaleur étrangere.

Quant à la trop grande violence, la trop grande apreté reprochée au feu de houille, il faut avouer que ce feu, dans le tems du plein embrasement, est en effet violent & apre. Mais c'est ici éminemment le cas d'invoquer cette maxime vulgaire, qui peut le plus, peut le moins; & certes, pour peu qu'on foit versé dans le gouvernement du feu , qu'on en possede la science ou la routine, fouvent équivalente dans l'exercice des arts, rien n'est si aisé sans doute que de trouver une chaleur modérée & même faible autour du feu le plus ardent. Il faut convenir néanmoins que la ressource de faire un petit feu, c'elt-à dire, un feu avec un peu de matiere ou d'aliment, manque, puilque les petits feux de houille ne brûlent point, Mais, pour prendre les exemples dans cet art même, rien n'est si aifé, quant aux sujets qu'on veut traiter par le moyen d'un feu trop fort, que de les éloigner de ce feu; par exemple, de pofer les grils à un pied au deffus, au lieu de les pofer à un pouce; & quant à l'artifte qui en ferait incommodé, de fe mettre à l'abri d'un garde - feu. Mais, encore un coup, tout cela fera ultérieurement difcuté dans le détail des arts. Relte des à présent que le reproche est abso-

Tome XVIII.

lument vain, & que le feu de houille n'est en soi, in concreto, ni trop faible, ni trop fort.

6. I V.

Difette de cendres propres à lessiver le linge,

Il faut confesser d'abord qu'en effet les cendres de houille ne sont pas propres à leffiver le linge. Mais les leffives du linge ne confument pas la centieme partie des cendres qui proviennent de toutes les especes de feux, Depuis quelques années, l'établissement qui s'est formé à Montpellier pour extraire le fel des cendres de bois , confume la plus grande partie des cendres de cette ville & des environs, & cependant on n'y manque pas de cendres pour les leffives du linge. Or vraisemblablement l'usage des seux de houille ne fera iamais affez univerfel, affez exclufif, pour qu'on ne faffe pas quelques feux de bois & de charbon de bois. Les pays à vigne brûleront toujours au moins leurs gabels. Dans tout le bas-Languedoc, on brulera encore les fagots d'o'ivier, le marc d'olives, les coques d'amandes, le bois mort d'olivier, murier, amandier, fignier, &c. Voilà donc des cendres pour les lesfives.

Mais, quand cette reflource manquerait absolument, les soudes, les cendres gravelées, la porasse même ne manqueraient pas. Bien plus, ce serait peut-ètre des aujourd'hui un avantage, que d'employer ces fels lixiviels, au lieu de celui des cendres de nos fovers, dans les leffives du linge. La plupart de nos cendres sont si peu riches du principe propre à nettoyer le linge, qu'il ne faut qu'une tres - petite quantité de l'un de ces fels alkalis, que le commerce fournit à vil prix , pour fuppléer à une grande quantité de cendres. Celles du marc d'olive en contiennent très peu ; celles du tamarife, fort commun dans la contrée voifine du Rhône & affez commun dans tout le reste du bas-Languedoc, n'en contiennent point du tout. Or, ces cendres en nature ont aujourd'hui un prix, tant à cause de la fabrique établie à Montpelher, dont nous venons de parler, que parce que les agriculteurs, plus attentifs depuis quelque tems à multiplier les engrais, emploient auffi plus communément les cendres à ce titre.

Cette derniere objection, très-frivole faus doute, vu le peu d'importance de fon objet, est encore parfaitement nulle quant à fon peu de réalité, & plus encore quant à la facilité infinie de suppléer à la diserte qu'elle suppose,

Li cette disette était réelle.

6. V.

Manque de feu pour les chaufferettes.

Nous convenons que le chauffage par le moyen des chaufferettes est devenu

ôn bofoit majeur pour les femmes de tous les énats. & peut-ètre dans notre pays plus qu'alleurs, majers le douceur du climat. Nous avourns aufit, que la houtile cubratés utét pas propre au fervire des chautierettes, puifqu'elle s'y étendrait fur-le-cham. Mais il flur que fon convienne aufit que l'alige des chaufferettes eft mal-fain & permereux à plus d'un cure; qu'il vautrait beaucoup meux que les pecionnes qui éte frevent fe connomaiste de tenir les pecis fur un tapis, fur une peau d'ours, de mouton, &c. ou fur une natte e ce qu'i fuffirait communément, introdu dans ce pays, pour préferver les pieds les plus déluxes de l'imprellion du froid du pavé, qui ett réellement incommole, mais rien que cels les froid de l'aire il trarement inflipportable.

Mais fi ceux qui font cette objection (car ce font des hommes qui ont ce fouri pour le beuu fexe) ne veulent pour abfolument qui'll foit privé du la jouislance des chausferettes, ils permettront au moins qu'on traite peu s'arteulement une objection si peu embarrasiance, & qu'on leur réponde qu'ils ont l'épart plus galant quitrentis. En effet, un morceau de fer, de pierre ou de brique, qu'on peut échausfer très-ficilement sins doute dans un feu de houisle, pourra porter dans les chausfrectes une source de chalteu aufit considérable, aussi qu'arable, & beaucoup moins sojette à divers accidens que la brais de bois. Or extre pratique est conune, & presque commune.

Mais ee n'est pas affe d'avoir réfuté les objections vulgaires courte l'usage de la houille, il frut prouver encore (& cela fora tout aufs facile) que cet usage est accompagné de beaucoup d'avantages, & nommément quant aux principales circonstances de son emploi, qu'on avait accusées des inconvéniens que nous venons de jusqu'en la distinction de la convéniens que nous venons de jusqu'en la convéniens que nous venons de jusqu'en la convéniens que nous venons de jusqu'en la conveniens que nous venons de jusqu'en la conveniens que nous venons de jusqu'en la convenience de la conveni

A*Z _____

Avantages des feux de bouille, taut absolus que considérés en opposition aux désavantages ou aux moindres avantages des feux de hois.

Nous avons déà, fur-tout dans le chapitre précédent, en réfutant les préjugés contraires aux feux de houille, annoncé plus ou moins directement divers avantages abfolus de cet ufige. Le principal objet du préfent chapitre est de prouver, que non-feulement le feu de houille est parâtiement exempt des inconvéniens que ces préjugés lui attribuent, mais encore qu'il mérite la préférence à divers titres tim le feu de boit.

Et cette preuve renforcera sans doute singuliérement celles que nous avons déjà proposées en saveur du premier; puisque, quand on accuse le seu de houille de certains inconvéniens, ou qu'on méconnait ces avantages, on

suppose tacitement & nécessairement que le feu de bois est exempt des mêmes inconyégiens, ou qu'on a reconnu dans son emploi des avantages réels.

Nous allous parcourir fous ce nouveau point de vue ces diveis avantages, en les rangeaur lous trois chés, qui feront le fujet d'autant de paraguables. Dans le premier, on difeutera ceux qu'on peut regarder comme principaux, comme fondamentaux, se qui font relatifs aux phérômenes se aux étes de l'une de Paute feu. Le fecond expoêra ceux qui cleaneux à l'économie particulière. Le troifieme eft detliné à en fire comattre quelques autres qui, quojque feconduires, mériteux ménumés quelque condidération.

S. I.

Avantages principaux ou fondamentaux du feu de houille fur le feu de bois, déduits des priénomenes & des effets respectifs de l'un & de l'autre seu.

Nous avons observé que la fumée de houille était moins nuifible & moins incibel en fumée de bois. Nous avons fit voir-eucore, dans ce que nous avons dit ci-deffus, que, moyenuant l'usige conflant de brder la houille pour les usiges dometiques, dont il eft principalement question dans ces discussions, sous de bonnes cheminées, les hommes se trouveient artement expossé à les finances, les nommes se trouveient artement expossé à les finances, les seux de houille ont à cet ségard, c'est-à-dire, quanta à la nature de ses sumées & à l'esset des cheminées, un avantace infinis fur les seux de bois.

1º. Parce que les cheminées fous lefquelles on fait les feux de houillefou mieux confirmites que celles dans lefquelles on brûle communément les feux de bois,

2º. Parce que la houille fe brûle communiment far des grilles bien entendues. Cette circonflance, en fivorifion fingulérement la vendiation, édétermine puisamment les fundes & les vapeurs de la houille brûlante dans la cheunides, qui par -la les abforbe conflammant & reis - complécement. Il et de fait qu'un moyen d'une grille à brûler de la houille, on peut faire mème des foux de bois qu'i font plus fumuex en foi que cent de houille, fous une cheminés finjette à fumer, fins que cette cheminés fine comme, quand on y fait le feu de bois à l'ordinaire, c'étil-à-dire, a peu près à plas.

3º. Parce que les fundes qu'exhale la houille convenzblement entaffice dans une gralle, e, eq al fe bit de foi -mème. & a peu près infaithbement, partent du haut du trè bien tamaifées & réancise en une feule colonne, tamiles qu'un feu de bois joite le plus fouvent des fundrés de toutes fes parties, & que les plus abondantes & les plus fares partent du point le plus foligné du centre ou Foyrs; & d'eft là une des principales caufés au fât furmer les mauvaifes cheminées. Cela est si vrai, qu'en agençant le bois, en faisant bion le seu, en réunissant dans un centre, autant qu'il est possible, tous les tisons d'où partaient diverses colonnes de sumée, on remédie à cet accident jusqu'à un certain point.

Je fais bien qu'on pourra me répondre qu'en faifant le feu de bois fous de bonnes cheminées, en le tiliant fur de grilles femblables aux grilles à brûler de la houille, & enfin en bien arangent le bois dans le feu, tout fen égal entre le bois da la houille. Mais je replique d'abord qu'on n'en fran rien, & que l'emploi abfolu de la houille & celu du bois font tellement liés aux circonliances relipctives dont nous venons de parler, que chaque de ces foux continuera à le faire comme il s'eff fait; le pereiner, dans de bonnes c'heminées firr des grilles, & au moyen d'un tus de houille bien arrangé; & le ficond, fous des cheminées mois bien conflutires, prefaire, plat & avec de longues biehes, fomantes de toutes parts, J'ajoure que, fi l'en veu emprunter du feu de houille les circonflunces tulles que nous venons d'examiner, autant vaut adopter la matière, dont l'emploi a d'ailleurs tant d'avantes en deflus de chiu du bois.

4º. Si, malgré les circonflances favorables que nous venons d'expofer. une partie des fumées de houille s'échappe hors des cheminées , s'il le rencontre quelques feux de houille répandant une partie de leurs fumées hors des cheminées, comme il y a tant de feux de bois qui l'y répandent prefqu'entiérement, & encore dans les cas où les fumées, foit de houille, foit de bois. font repoullées ou refoulées dans les meilleures cheminées, par exemple, par l'effet des vents, ce fera dans ces cas fans doute où les feux de houille feront infiniment moins incommodes que ceux de bois, puisque, tout étant d'ailleurs égal, un seu de bois répand des fumées acres, incommodes, prenant aux yeux & à la gorge, tandis que les seux de houille ne répandent une fumée d'ailleurs beaucoup plus supportable que pendant la vingtieme partie au plus de leur durée. On fait que lorfou'on fait des feux de bois fous descheminées qui laiffent échapper de la fumée, les lieux où ces cheminées font établies font inhabitables ; à moins qu'on ne tienne conflamment , tant que le sou dure, une porte ou une fenêtre ouverte; ce qui, pour le sou de chauffage fur - tout, eft, comme on dit, un remode pire que le mal, puilqu'il elt moins facheux encore de fe paffer de feu que de fonffrir devant le feu le vent d'une porte ou d'une fenêtre. Mais avec un feu de honille, il suffirait, dans les mêmes circonstances, de tenir cette porte ou cette fenètre ouvertependant le tems fumant du feu de houille qui, comme nous venons de lo rappeller, ne constitue qu'une petite partie de fn durée, ou tout au plus jusqu'à ce que ce feu fut parvenu à l'état de plein & entier embrasement : ce qui arrive lorfque le quart de la durée totale de ce feu s'est écoulé. Alors & pen-

dant toute la durée restante, on n'a plus à craindre de sumée; le feu n'en exhale point; on est à l'abri de tout accident à cet égard. Ceci est prouvé démonfrativement par l'ufage des foupapes ou languettes pratiquées dans les tuyaux des cheminées de chauffage, dans lesquelles on fait des feux de houille; car on ferme exactement ces tuyaux au moyen de ces languettes, lorsque toute la houille dont est garni le foyer est dans l'état de plein embrasement, comme nous l'avons déjà rapporté. Or , comme d'ailleurs un fen de houille établi dans un âtre de cuifine ou de chauffage, doit v durer, fans addition de nouvelle matiere, à peu près huit ou dix heures; & comme les deux premieres heures de ce feu ne produsfent qu'un effet médiocre, c'est un usage constant d'allumer ces feux à l'avance, c'est-à-dire, deux heures environ avant qu'on veuille s'v chauffer ou v travailler. Il est clair que, pendant ce tems où perfonne n'a à faire dans le lieu ou est allumé le feu, il est fort indifférent que les portes ou fenètres foient ouvertes ou fermées. Donc , pendant le tems qu'on peut appeller usuel des seux domestiques de houille, on ne peut trouver aucune circonstance, même en en supposant exprès, comme nous venons de le faire, dans laquelle les feux de houille répandent leurs fumées hors de la cheminée. L'observation confirme merveilleusement le résultat de cette discussion. Les incommodités résultant de la sumée répandue hors des cheminées, font abfolument ignorées dans les pays où l'on fait habituellement des feux de houille; & au contraire, le défagrément, le fupplice que causent constamment les cheminées fumantes, lorsqu'on y fait des seux de bois, font trop connus & trop communs pour qu'il foit nécessaire de s'u arrèter.

Ie rapporterai cependant un exemple qui me paraît frappant pour conftater qu'en général le feu de bois répand infiniment plus de fumée hors d'une même cheminée que le feu de houille. Tandis que je fuivais cette comparaison sur toutes les especes de seux domestiques, le fis chauffer avec de la houille, fous une cheminée ordinaire de cuifine, de l'eau dans un grand chauderon pour leffiver du linge, ou ce qu'on appelle dans ce pays faire la leilive. Cette cheminée fumait un peu loriqu'on y brûlait du bois pour les befoins de la cuifine : mais elle fumait énormément lorfqu'on v faifait du feu fous un grand chauderon qui interceptait la direction de la fumée dans la chappe ou manteau de la cheminée ; enforte qu'un jour de lessive , pendant lequel, comme on fait, on fait fous un chauderon un grand feu de flamme du matin au foir, la maifon entiere se remplissait de sumée; & il fallut l'abandonner ce jour - là. Ce fait m'était très - connu; car c'est dans ma maison que l'expérience dont je parle fut faite. Mais, en établiffant mon feu de houille dans un fourneau construit groffiérement, ouvert par en-haut de toutes parts autour du chauderon, & fans fermeture à la porte du fover, ce qui confervait l'égalité des circonstances, je prédis que nous n'aurions point de sumée, nonfeulement dans la maison, mais même dans la culine: & cela arriva ainsi, & cela deviat curiver insialiblement ainsi. La lavandiere en luc femereille. Je lui fis voir par occasion que j'avais épargné d'ailleurs les trois quarts de la dépense, & je lui offists de lui construire dans la buandere, ou elle travaille à peu près journellement, un fourneau beaucoup meilleur que le mien, pour fistre les lessies à l'aventir avec du charbou de terre. Elle me répondir que co n'étât pas la courune, & il n'avait pas été non plus difficile de prévoir cette réponde.

J'aurais pu d'ailleurs, si cela esta éé nécessaire, mettre mon seu en train, avant d'établir le chanderon, & alors J'aurais été quitte même de quelques petites boulfes que la houille répand lorsqu'on l'échaulle pour l'allumer. Mais ce ne sut pas la poine de prendre extre précastion, parce que la l'igre incommodife qui pouvait en s'editer, ne devait durre n'ul moment.

Je réfume, & je conclus que le feu de houille est moins incommode, à raison de ses sumées, que le seu de bois. 1º. Parce que dans l'usage ordinaire les funiées de houille font plus constamment & plus complétement abforbées ou pompées par les cheminées que les fumées de bois, 2º. Parce que les feux de houille ne jettent de la fumée que pendant la quatrieme partie de leur durée au plus & que les feux de bois fument toujours. Enfin parce que la fumée de houille est beaucoup plus supportable que la fumée de bois. Mais que fera-ce si nous considérons la fumée de houille ou la vapeur du charbon & de la braife de houille par opposition aux vapeurs du charbon de bois? C'est dans cette comparaison sans doute que la houille l'emportera sur cette matiere tirée du bois, avec un avantage incîtimable. Mais avant de finvre cette comparaifon, il faut observer que le fou de houille neuve pout etre on effet comparé au feu de charbon de bois , une fois que le premier est parvens à l'état d'embrasement; puisque dans cet état, c'est un vrai seu de charbon de houille, comme nous l'avons observé ailleurs, & que la houille complétement embrafée peut se brûler dans les lieux fermés & hors des cheminées, comme on a coutume de brûler du charbon de bois. Mais, pour qu'on ne nous accuse pas de mettre des suppositions à la place des faits, & pour que les deux termes de la comparaison soient bien manifestement égaux, ce ne fera pas la houille neuve, portée à l'état d'embrasement, mais le charbon même de houille ou le coak, que nous mettrous en opposition avec le charbon de bois.

Tout le monde fait que le charbon de bois, lors même qu'on le broile four une cheminée; répand une vapeur qui porte fingulièrement à la tête, qui gène la refistration, qui donne des naufées, qui devient, lorfqu'on la reçoit en abondance dans un lieu fermé, pernicieuse & mortelle, comme suiloquante & ancodique. Au commencement du mois d'août dernier, un mari & une fremme on téct treuvés morst dans leur chambre à Paris, rue Saint-Honoré. Ils y avaient été flufoqués, tandis qu'hi étaient au lit, par la vapeur d'une aillée méliocre quantité de charbon de bois qu'on alluma dans une chambre audéclous de la leur. & dont la cheminée commiquait avec celle de la chambre où ils périrent. Il n'elt pas si connu, mais il est également vrai que cette vapeur, en agistant fourdement & la longue fur des fujets qui s'y expofent habituellement, les dispos peu ave maladies des netis, aux tremblements des membres & à la panylisé.

J'ui obfervé ces événemens pius d'une fois', nommément fur deux fixurs à qui je le prédis, dont l'une elt déjà morte paralytique, et dont l'autre vic encore paralytique. J'ai menacé du même fort une perfonne très-vigourcufe, qui elt dans la mauvailé habitude de s'expofer jourpellement à la voyeur du charbon allumé dans des lieux fixuris & Alans cheminée, & nommement à celle du foyer, qui a été fi funelle aux deux autres que je viens de citer. Mais l'avoue que judiqu'à préfent je raij obfervé fur cette troidieme.

auenn préfage de l'accomplisiement de mon pronostic.

Mais, si în quantici vénéneuse de cette vapeur est généralement connue, on n'en prend pas communément pour cela plus de foin pour s'en grantir. On compte troe généralement, par exemple, sur l'est des cheminées, pour la pemper R le empècher de se répandre. Le jue de l'air dans les cheminées, pour la pemper R le empècher de se répandre. Le jue de l'air dans les cheminées n'a lieu que lorsqu'un bon sen ett établi dans cette cheminée, sa bonne construction étate d'ailleurs rapposées mais sans ce bon sen, qui est le véritable agent qui détermine le courant d'air dont il s'agit, on compte vaintement sur l'este des cheminées ensorre que, jorsqu'on allume du charbon de bois sous une cheminée avec un peu de braile brilante, ou quelques brias de sigot ensammé qu'on met au pied ou au-destiu at usa de charbon, comme cela se praique ordinairement, un tel seu n'est pas eapable de détermine le courant d'air dont il s'agit; & dans ce cas, les vapeurs du charbon qui s'allume, & qui sont très-expansibles, se répandent en grande partie hors de la cheminée.

Cette mauvaife pratique devient fur-tout fuacite par une circonflunce qui l'accumpagne fréquemment; favoir, qu'on fait le plus fouvent les feux de clarbon dans des cheminées fujettes à renvoyer la fumée, & oà, par cette raifon, on n'ole faire des feux de bois. Et ceci arrive principalement dans des chambates, dans ce cas, un feu d'éclavilles pouvoit mer-viilleufment à ce befoin, & le vice quelconque de la cheminée n'a pas le plus léger inconvénient avec ce feu - là.

Meis c'est bien pis, lorsqu'on allume le charbon de bois dans un lieu clos & sans cheminée, nommément dans les cuisines, les boutiques & les acreliers liers de berucoup d'ouvriers , où cette pratique est journalière & vulgaire : dans ce cas , tout le lieu où on fait le seu , est empetié de cette vapeur ; elle se répand mème au loin dans tout le reste de la maison & dans la rue , où clie incommode vérigablement les passins.

J'ai été fouvent appellé pour des fileufes de foie qui avaient éprouvé auprès de leurs fourneaux, fervis avec du charbon de bois, différentes affections très-graves, caufies évidemment par la vapeur du charbon de bois, quoi-

que le plus souvent on l'attribuat à toute autre cause

Il est très-connu qu'une des causes les plus pernicienses des maladies particulieres des artisans qui emploient des seux de charbon de bois, est la mossette ou vapeur vénéneuse qui s'échappe de cet aliment du seu.

Je ne dois pas negliger de noter ici un préjugé fingulier, «harvès lequel beaucoup de gans «xyofent fau trans crainte aux, vapeurs du Charbob hritlant, qu'ils faveut d'uilleurs être dangereufes, Je veux parler de celui qui fait croire qu'en bribant du charbon dans un vatilcau de fer, ou en plegant un morceau de fer daus le foyer, la malignité de cette vapeur eft putifirmment cortigée. Il el démontré par une fuite conflater d'obbervations, que le fer n'a pour le fre n'a pour le fre n'a pour le fre n'a pour le conflater d'obbervations, que le fer n'a pour le fre n'a pou

cette propriété.

Le chribon de houille en abfolument exempt du principe vénéneux dont mous venous de priete. Il n'exhaie, au lieu de cela, qu'un principe aromatique trés-innocent, & d'ailleurs trés-faible. Le fait eft conflant; & non-feulement il en eft exempt en foi; cell-à-dire, lonfquil els charbon parlist, mais encore lorsque, par quelque négligence dans la préparation, il fe trouve parmi le conk des morceaux de houille inalérée ou imparfairement charbonnée. Jour l'innonvénient qui en résulte, c'elt un peu de funde aus innocente que la vapeur aromatique légere dont on vient de parlet. Tout cela a cité prouvé déja par les expériences & les obsérvations rapportées ci-devaux. & que nous crayons inutile de répérer; & cu occi cucore le charbon de houille a un avantage considérable sur le charbon de hois que norque mèté de morceaux imparfaits appellés famerons, il en devient encore plus incommode & plus dangereux.

Cecia été prouvé d'une maniere bien findible, par les expériences que j'ît finise dans un articlier de fisuare de foie, a vec un fourneux donnt la cheninée fait ouverte dans l'insérieur de cet artelier ; enforre que, dans le premier terms de la combultion de la houille, & par conféquent touse les fois qu'on renouvellait la charge du fourneux, le lieu était rempil & obcurci de fumée. Les ouveirers qui y travaillaient dans ce tens, j'ne manquerent pas de comparer l'incommodité quéclonque de cette fumée avec celle de la vapeur du charbon de bois qu'on allumait dans les autres fourneux de cet arteier, quarte fois par jour au meins , & clles convintent unanimement qu'elles étaient à peine T. me XVIII.

fensibles à l'effet des fumées de houille, quoiqu'elles n'y fussent point accoutumées, & qu'elles souffraient véritablement des vapeurs du charbon, malgré la longue habitude.

Le feu de houille a une chaleur spécifique, très-forte, très-vive, très-ardente. Cela elt prouvé dans les uligos les plus vulgaires par quelques effets que nous avons déjà rapportés; savor, qu'en touchant un tas de houille bien embralé avec du menu bois, ce menu bois était enslammé fur le-champ; qu'on ne pouvait faire les grillades sur un feu de houille, aprien plaçant le gril à une grande distance au -dessi su loyer; se encore faut-il attendre que le feu commence à builder ou tomber. On verra dans les détails de l'emploi des seux de houille dans les distêrens arts, de nouvelles preuves de cette propriété vagiment précèusel des seux de houille.

Le feu de houille ett treis-agréable, riant, gai par la clarté, la légéreté & Pàbondance de fa flamme dans le premier temes, & par l'éclat éblouifiant du brafier qui lui fucede. C'est un vrai fpectacle pour ceux qui voient pour la premiere fois du bon feu de houille dans une grille de cuifine, par exemple, que le brillant & la netteté de ce feu : J'en fus frappé à Rive-de-Gier; & deux perfonnes qui m'accompagnaient. & pour qui ces feux étaient une nouveauté,

comme pour moi, en furent dans une vraie admiration.

Un avantage bien plus confidérable sans doute du seu de houille, c'est c lui d'être finguliérement égal pendant un tems très-confidérable, & de pertévérer de foi-même dans cette égalité, fans addition ou foustraction de matiere; enforte qu'on est sur d'avoir à peu près infailliblement une chaleur égale pendant plusieurs heures de fuite. Un foyer chargé de vingt livres de houille peut fournir cette chaleur égale pendant la plus grande partie de fon état d'embrasement, qui se soutiendra avec la même force pendant quatre heures au moins. Il est très-difficile de faire des feux de bois qui donnent une chaleur égale pendant aussi long-tems; c'est un fait connu : aussi l'usage du bois est-il banni de tous les arts où il faut gouverner le feu avec quelque exactitude: il est inusité, par exemple, pour cette raison dans la plupart des opérations chymiques & pharmaceutiques, pour celles de l'office, &c. C'est principalement pour cette même raison qu'on emploie pour tous ces ufages, & pour un grand nombre de femblables, le charbon de bois qui donne une chaleur plus égale & plus maniable. Mais le charbon de terre est bien supérieur à cet égard au charbon de bois, puisqu'il dure au feu beaucoup davantage, & que l'égalité de chaleur dont nous parlons, suppose néceffairement la durée au feu du corps qui la procure; car c'est le besoin de renouveller la matiere du feu, qui expose à en faire varier les degrés. Tout ceci fera ultérieurement prouvé & développé dans les détails des arts. On y verra nommément que celui de distiller les vins reçoit un perfectionnement fingulier de l'emploi du feu de houille, à cause de l'égalité de ce seu.

Une autre commodité, & qui n'elt pas à dédaigner, que prouvre la houille par fa maniere de brûler, c'est que le foyer étant une fois chargé de la quantité de houille proportionnée à chaque besoin, & qu'on apprend par l'usige à prévoir avec altéz d'exactitude, on n'a plus rien à y laire pendant plusturs heures; & lorque le feu commence à y diminuer, on n'a qu'à remuer le braiser ou à seoure la grille, comme nous l'exposerons plus au long dans le premier chaptère de la seconde partie. Ces manœuvers très-courres & très-simples ne sont pas mème nécessaires le répuire de la seconde partie. Ces manœuvers très-courres & très-simples ne sont pas mème nécessaires lorqu'on fait des feux avec des céabrilles ou avec des petoles. On est par conséquent exempt du fouci de fourgonner, tisonner, fouffler, faire le seu continuellement, y ajourer de nouvelles bûches, &c. qu'on a fans celle avec les feux de bois car je ne crois paqu'on réclamo fériculement le plaisif de faire toutes ces choses en se chaussairi, à d'ailleurs ce n'est pas sequement du seu chaussige qu'il s'agi'.

Enfin, on doit compere encore un avantage de la houille relatif à fa maniere de fe comporter au feu, use M. Morand, dans le livre déjà cité, met au premier rang, & qu'il déduit de ce que " les pelotes embrafées ne quitteut » jamais les grilles dans lefquelles elles font contenues, & ne renvoient jamais » des éclats enflammés. Ces circonflances ne font point indifférentes, ajouto » Pauteur, pour les perfonues qui babitent des appartemens parquerés, » pour peu qu'on fe rappelle des incendics furvenus par le défaut d'artention » à écartor les meubles des cheminées où 10 nn fait des feux de bois »,

La houille & les escabrilles nues ou sans appret ont aussi oette proprié é. Passons-nous d'apprèts, autant qu'il est possible, pour les matieres de premiere nécessité.

S. I I.

Comparaison du feu de houille & du seu de bois, relativement à l'économie particuliere.

Nous avons déjà dithingué ci-defius l'économie publique, celle qui fait un objet d'adminitration publique, d'avec l'économie particultere ou privér, celle qui regle la dépende journaliere & privée de chaque citoyen, indépendamment de toute prévoyance, de toute follicitude fur un avenir éloigné, qu'on ne peut ni exiger ni attendre des particuliers, lors même qu'on peut leur luppoler des leurimens vraiment particitiques, cels que la bomes de douce administration de la province lu inférir fais doure à fes habitans. Il fallait donc, dans un ouvrage definir à faire adopter dans la province l'utage du feu de houille aufil univerdélement qu'il l'érait possible, s'occuper effer-tiellement à faire voir que l'utage de ce feu eft très -invorable à l'économie particulière.

Mais, pour établir cette vérité fondamentale fur des faits févérement vérifiés, il a fallu fe livrer à des recherches, & faire des expériences qui font devenues la partie la plus pénible de l'ouvrage par la multiplicité des objets. 1º. D'une part le gros bois, le menu bois, les brouffailles, les iones, la paille, le marc d'olives, le charbon de bois, la braile, &c. & d'autre part les différentes especes de houille neuve, les coaks, les escabrilles, les pelotes ou briques . &c. 20. Celle des rapports de la houille neuve au bois, du charbon de bois an coak, de la braife aux escabrilles, des baches & gros rondins à la houille en groffes maffes, des broudailles, paille, leuilles, ou fraifil ou poufsier de houille . &c. sous lesquels il a fallu les comparer. 3º. Les circonstances dont quelques-unes font effentielles . & dépendent du feu onvert . clos . différemment ventilé, au moyen de différentes grilles, des différentes conftructions de fourneaux, de foufflets, &c. D'autres font aecidentelles, telles que font les différentes conflitutions de l'air froid, chaux, sec, humide ; les vents & la pluie dans les feux en plein air, &c. circonflances qui ont porté dans les points de comparaison des variétés qu'il a fallu compenser, combiner, réduire.

Le détail de toutes ces opérations & de leur réfultat particulier, feralt auffi Lie détail qu'inutile pour le lecteur, nous croyons devoir le lui épargner. Nous nous contenterons de rendre compte des précautions que nous avons priles pour procéder avec une exactitude fuffiaire, & non pas avec une exactitude rigiquereils car nous devons convenir que les effinations rigoureules auraient été à peu près impraticables & certainement minutieules & de peu de juvegmant. Voici les réfultats moyens de nos principaux effisis.

D'abord, en eltimant la valeur des objets comparés par leurs prix refpectifs, nous l'avons faité d'après es prix tels quils font aujourd'hui scelui de la houille eucore fort haut dans presque toure la province, & non pas el qu'il y sera lorsqu'on exploitera des houilleres de toutes parts, qu'on aura ouvert dans toutes les parties de la province des voies de communication, &c. & celui du bois exove modique dans un pays où il s'en trouve escore un peu, où l'arber feuitier, Joivier, par exemple, n'ell encore eltimé que comme bois à brûler, & non pas tel qu'il sera biento, Jorsqu'il sera devenu plus rare, Jorsqu'il manquera presqu'abbloiment, Jorsqu'il orça duvin oliver doit être estimé par le prix que la rareté de cet arbre donnera un jour à la dentré qu'il produit.

Il n'y a pas trois aus qu'un expert nommé pour ellimer la valeur de quelques oliviers qui avaient été arachés d'un terrein deltiné à la conftruction d'un chemin public, faxa à trois livres le dommige qui davait être adjugé, pour chique olivier arraché, au propriétaire de ce terrein, à qui d'ai leurs le bos retait. Or le bois d'olivier n'elt bon qu'è brûler. Chacun de ces oliviers pouvait produire pour environ vings-cinq francs de bois. Volid doné àtros livres pris, & fous une espece de findion publique, l'olivière réput bois à brûler, & dédomnageant à ce titre l'aucien possation d'une olivette; tandis qu'un cultivateur prévoyant & biene calculaine ne devrait pas livrer un grand olivier en plein rapport pour cent livrers, & par conféquent pour un prix quadruple de celui du bois d'olivier condamné pu us feu.

On fera plus: on fuppofera la houille à fon plus haut prix d'enviton trente fons le cent pefint, petti poids, & le bois feulement din fin prix moven de quinze fous le m'eme poids, les figors, le charbon de bois, le mare d'olives, & c. à l'avenant on mettra par configuent la houille dans les circonflances les meins fivorables, pour mériter d'autrait plus de confance, & pour tèrre en droit de propofer l'argument de la plus fiver aiffin dans les circonflances les moins fivorables, pour mériter d'autrait plus de confance, & pour tèrre en droit de propofer l'argument de la plus fiver aiffin dans les

combinations qui feront plus favorables à la honille,

Dans toutes ess comparations, nous n'avons tenu un l'eompte d'as petits feux languillien, par lefquels du bois fe confiume leutenent, effuite une combuttion fourile, ou qui ett fins ceffe excitée en foutilant & en tifionnant; 19. parce que cette effece de feu, bien loit de ménager le bois, en confume encore davantage, du moins relativement au peu d'effet qu'un tel feu produit, & par confiquent à peu pris en pure peret; 3º, parce que, dans cet ordre de chofs», les befoins font à peine flitsfaits, fil fon y pourvoit avec s'une certaine provinfon su mpetite un nefquint é peut-être prie que le manque de feu. Cette obfervation est prouvée par une maniers de prefer proverbules on dit communément que ces feux - la gelen. Ce n'effevon que les bons feux de bois , que nous comparerons aux bons feux de houille. Nous no tenons pour feur éd à utile que le feu britain gaiment & fe fontenant de lui-même, c'el-à-dire, par l'abondance de l'aliment qu'on lui prépare d'avance en gernfaut le forct.

On a prie le bois, figors, brouffailles, &c dans Vétat fec, parce que la comparation en est plus exacte en foi; mais principalement parce qu'il elt généralement reconnu que le feu de beis verd est beaucoup moins économique que celui de bois fec, Par conféquent, en n'employant, dans la comparation dont il s'agit, que du bois fec, c'eft encore hui donnet le pus d'avanage.

posible.

Entrautres manières d'effinne la quantité du feu par fa dutée & par feeffer, unus avons fuiri particulièrement celle-ci, qui nous a part fréalament fure, & dont on peut faire d'ailleurs des applications fort étendues : la vécid. Dans un fourneus à chaudièrer, où l'égalité des circenflances à été oblevée autant qu'il a été poffule, où la mem chauditre a été chargée da la même quantitée de la même liqueur, d'ean du même puits par exemple, ou a fait du feu uvec des quantiés égales le differentes matières mifées me comparaison par la même température de l'air, autant qu'il a été possible; ou en tenant compte de la varicé à peu près inéviable de ces températures. On a observé le progrès de la chaleur dans l'eau, la durée de la plus grande chaleur ou de l'état d'ébullition, & ensin la quantité d'eau qui a été évaporée par l'action entière de chaque seu.

On a exécuté des expériences équivalentes dans le feu ouvert, eel qu'il Peft dans les âtres de cuiline, de chauffage, &c. Enfin l'on a pouffé à la forge les matières de chaque claffe qu'on a courame d'y employer; fâvoir, d'une part, la houille neuve, le coak & les efcabrilles; & de l'autre, le charbon de bois que les maréchaux, férruriers, &c. emploient dans les pays où ils manquent de houille, les orfevres partour, & les chymiftes prefque généralement auffil.

Il a résulté de toutes les expériences faires d'après ces attentions, que les feux de báches & de rondins de dittièren bois fees, s'oliver, e le chene-verd (Porme, le frène, le hètre, l'amandier & le mûrier, fairs dans les foyers ordinaires, coûtent à peu près le double que les pareils feux de houille fairs tier les grilles ordinaires, & encore en négligant la valeur très-réelle pourtant des séclabrilles que laisse le feu de houille, & auxquelles riem ne correspond dans les feux de bois ; car le feu de bois vif ne laisse point ou presque point de braisse.

Le feu de fagots d'olivier est à peu près, avec le feu de houille, dans la même proportion d'économie. Le service journalier d'un moulin à huile consumant cent fagots d'olivier de la valeur de douze francs, a été fait avec quarre quintaux de houille valant six francs.

Le feu de mare d'olives est encore aussi à peu près le double plus cher que le seu de houille. Celui qu'on fait avec le marc de raisin ou avec le tan, est trop incommode & d'ailleurs trop peu commun pour qu'on ait cru devoir le prendre en considération.

Le feu de fagots de farment, appellés communément gabels, coûte trois fois autant que le feu de houille.

Une forge de maréchal ou de ferrurier dépenfe, à feu égal, pour quatre francs de charbon de bois, tanis qu'elle ne dépenfe que pour trente fous de houille; & dans les feur domeftiques, ainsi que dans les fourneaux à chaudiere, la dépenfe en charbon de bois eft au moins double de la dépense ne houille. Deux des plus intelligens entrepreneurs de faitures de foie, qui furent témoins de mes expériences particulieres dans l'attelier de l'un d'eux, reconnuent qu'il y avait en effet la moitié à épargner, en y employant la houille au lieu du charbon de bois.

L'économie est bien plus considérable encore dans les tuileries & dans les fours à chaux, comme nous le darons dans les chapitres particuliers, deltinés à ces arts.

Nous avons dijà obferté qu'il fallait laifer le coale aux travaux mécalurgiques, pour lequole il avant des propriécés particuliers qu'imaquaient à
la houille neuve, & que dans tous fes autres ufiges, nommément dans les
emplois domeliques, ecte préparation ne pouvait par être économique, furtout parce qu'on pouvait y employer avec beaucoup plus d'avantage abfolu la
houille neuve, qui octait d'ailleurs la moitié moins. Mais, felon le calcul
de M. Jars, il y a environ un quart de béséfice fur l'emploi du coak dans
les foures des mines de Saint-Bel, au lieu du charbon de bois ; & cela ensore fins compter le gain du tems, qui eft cependant un objet de contéquence.

Les efcabrilles, que nous avons négligées ci-deffus dans l'effimation du bénérice des feux de houille, font cependant un objet d'économic très-confidérable. Elles donnent de très-bons feux, a linf que nous l'avons obfervé plus haut, & la quantié, c'eft-à-dire, l'effet & la durée, de ces feux eft telle qu'elle correspond au moins au quart du feu de houille neuve; car les clabrilles réultant de quarte - viurges livries de houille, par exemple, fournité un feu à peu près équivalent à celui de vingt livres de houille, but exemple, fournité un feu à peu près équivalent à celui de vingt livres de houille bruste.

Les pelotes, briques ou boulets de houille ne nous ont jamais paru produire un plus grand effet dans le feu, que celui qui était proportionnel à la quantité de houille qu'elles contenaient. Des pelotes formées avec parties égales de fraisil de houille & de glaise, n'ont produit dans notre fourneau à chaudiere un effet égal à celui de la houille neuve, que lorsqu'on les a employés en une quantité double de celle de la houille brute. Il a fallu, par exemple, quarante livres de pelotes pour produire le même effet que vingt livres de houille brute. On n'a donc qu'une vaine opinion de l'effet de la terre dans cette préparation. On a trop compté fur la chaleur qu'elle retenait après l'entiere extinction de la houille avec laquelle elle avait été intimement melée pendant la combustion. Il peut bien être que dans le chauffage cette terre qui s'est réellement très-échauffée tandis que le feu a duré, pourra répandre un reste de chaleur plus considérable que celui qu'auraient retenu & répandu les escabrilles & les cendres qui auraient resté à nu dans le foyer. Mais cette source de chaleur doit être bien faible; & par consequent le nom de chauffage économique doit être donné au feu de houille neuve ou brute, & non pas au scu de pelotes. Les pelotes sont le produit d'un art; or les opérations quelconques des arts se paient. Quelqu'un gagne à faire des pelotes, le prix de ce labeur est à la charge du confommateur; donc les pelotes fournissent un chauffage moins économique sous ce rapport, que la houille brure qui n'exige point une preparation, & par conféquent une dépense préliminaire; & encore un coup, elle a paru fans effet dans nos expériences les plus exacks. Cependant c'elt toujours abfolument un moyen d'économic que la préparation de cs pelocse, en ce qu'elles diploents le frailli ou poullet de houille à être employé dans les foyers domeltiques avec uutant d'avantage que les gros morceaux ; ce qui ferait moiss facile & moiss commode fain cette préparation, & ce qui donne un débouché de plus à la houille en pouf-

Nous avons observé plus haut qu'il fallait abandonner l'usage des gâteaux ou mottes de marc d'olive, de marc de raisin on tan, formées avec un mêlange de chacune de ces matieres & de fraisis de houille.

S. III.

Avantages secondaires de l'usage habituel de la houille pour faire du seu,

1. La houille contient, fous volume égal, infiniment plus 3'aliment proper du feu, qu'ucume autre muièree combulbile comme & ufféei ce qui non-leulement procure la facilité du transport dont nous avons parlé comme avantage public, mais qui florurit encore la commonité privée à particuliere d'eure portée avec moins de peine du lieu où on la garde au foyer où on doir la bouler. Celt une albire, une occupation, que de transporter fans cellé du bois du blother à la cheminée, x même l'occupation d'un fort mancourre dans les grands feux, ou les feux multipliés. Plutieus valets fuffient à peine à cette fonction dans les grandse mailons : le moindre enfant, qu contraire, coornit à l'approvisionnement du meilleur feu domeltique en une feule fois, en un feul voyage, &c.

2º. D'après cette même propriété d'être peu volumineux, il faut encore beancoup moins de place pour le loger; ce qui ne laile pas que d'être commode encore, fur-tout dans les petits ménages. Nous ne craignons pas d'avancer que le volume de différens bois gros & menu, biches, sagors, &c. et au moins dix fois plus conflérable que ceptif de la quantité de houlle correspondante, quant à la quantité de feu qu'on peut faire avec chacune de ces maitres.

Avec la houille on n'a pas besoin de bucher, ni d'en embarrasser la cave ou le grenier. On peut la garder en plein air, comme dans un magasin quel-conque, au coin ou dans le milieu d'une cour. Cette facilité est encore quelque chole.

J'ai trouvé parmi les forgérons, qui font un ufage ancien & affidu de la houille, cette opinion presque généralement adoptée, que la houille s'éventait loriqu'on la gardait un certain tems, par exemple trois ou quatre mois, nonfeulement en plein fair & exposée à toutes les vicillitudes du tents, mais encorre de la corre de correct en corre

encore à couvert dans un charbonnier, ou dans un coin de la boutique. Ces ouvriers prétendent encore que les houilles, qu'ils appellent éventées, ont

moins de Jorce dans le feu.

Jai fait beaucoup de recherches & pris beaucoup d'informations à ce fujet;
d'où il réfulte que estre opinion vulgaire était établie fur une obfervation
for vaque & fortineeraine. Le fait le plus favorable à cete opinion, dont plai
pu m'affuer, c'eft qu'en effet quelques houilles gardées en plain air pendant
très-long-tens, une année au moins, s'atterrifies tujqu'à un certain point,
c'eft-à-dire, fubilient une division fipontanée, s'e divident en plus petire morceaux, & forfiture mème une varie décomposition dans quelque-auus de leurs
motreaux, s'e ce sont principalement les especes fujettes à s'echauffer dans
leur uns, qui éprouvent exter altération. Le d'icréaur de la varreite royale
d'Herepian, où on emploie la houille de Graidelie, m'a positivement assuré
que les clabrilles, dont on forme des tas s'notymes en plein air, s'y détruifait à la longue; mais aussi que l'intérieur du us est toujours plus ou moirs

Enfin on rifque très-peu les incendies, qui n'artivent que trop fouvent par la négligence des paurres gens ou des domeliques, qui entrent dans les béchers avec de la lumière ; car, quoiqu'il ne foit pas abfolument impoffible que le feu fe communique à un tes de houille par une earfs de cet ordre, cependant il faut le conocus de tant de circonliances, exte communion et fit difficile; la communication du feu fenit fi lent en companifon de celle qui fe finis dans le bois, il feutif fi facile de l'éteindre dès qui on s'en appercevait; de enfin la circonftance d'être gardée en plein air, commo on le fernit tout s'es fois qu'on fernit logé pour cela, ce qui ferait un cas for ordinaire tous cela, dus-je, rend le danger des incendies par cette caufe véritablement mulq de cet avantage mérite encre confidération fans doute.



Oñ trouve dans le Morcure de France, du 22 décembre 1781, un Extrait de la Lettre de M. Norand fur les fourneaux qualifiés fourneaux à épurer les charbons de terre, laquelle nous avons inférée dans et Tome XVIII de nos Definipions des arts 6 méties; 6 comme elle y est entiere, cette circonflance feule fuffira pour prévenir toute accusation de plagiat de notre part.

Fin de l'Art d'exploiter les mines de charbon de terre.

NOUVELLE DIVISION

NOUVELLE

MÉTHODE

POUR DIVISER LES INSTRUMENS

DE MATHÉMATIQUE

ET D'ASTRONOMIE.

Par M. le Duc de Chaulnes.

Tome XVIII.

Fff



NOUVELLE MÉTHODE

POUR DIVISER LES INSTRUMENS

DE MATHÉMATIQUE
ET D'ASTRONOMIE.

INTRODUCTION.

La perfication de la divission des instrumens de math/matique a été sondée jusqu'itet sur la fineste de la vue & Padresse de la main des artistes qui en étaieux chargés; mais indépendamment de ce que ces qualités se trouvent rarement réuntes au point où elles sont nécessaires pour former un artiste délingué, la nature ne leur permet d'un jouri qu'un certain nombre d'années : d'alleurs, quelle que soit l'adresse d'un homme, & quelle que soit la perficiacité de si vue, ni l'une ni l'autre ne peuvent égalet la préssion d'un mouvement méchanique, ni la prodigieuse augmentation que les infitrumers d'optique donnert aux ficultés qu'il tient de la nature.

Ceft ce double avantage que j'ai appliqué à la division des instrumens dont je vais rendre compte. Je commencerai par donner la description de ceux que j'emploie à cet u'âge, après quoi je donnerai la méthode & les divers moyens que j'ai employés pour m'en servir.



DESCRIPTION DES INSTRUMENS.

Instrumens à tracer.

 \overline{X} . A f_{S} . I est une planche de bois A BCD, percée par de six mortaises $\overline{\Sigma}$ E destinices à laisiler passer des vis $\overline{\Sigma}$. f_{SC} , z, pour arreter cette planche sur des établis dont on parlera plus bass | les traces circulaires pontucles $\overline{\Sigma}$ $\overline{\Sigma}$

L'échelle qui est au bas de la planche en donnera les proportions, ce qui est dit une sois pour toutes les autres planches, à moins de quelqu'exception dont

alors on fera mention.

La fg. 2 est le profit de la planche de la fg. 1, dans lequel on voit la vis E qui paile à travers les mortaises E E de la fg. 1, comme on l'a dit plus haut; on y voit aussi le trou M dessiné à recevoir la vis N de la fg. 4-

La fg. 3 est une plaque circulaire de cuivre, dont on voit le profil à la fg. 5. Sur cette plaque il ya un limbe K K percé de quatre trous K K K K qui servent à fixer par le moyen des vis en bois k cette plaque circulaire dans l'emplacement marqué auss K K, K c, dans la fg. 5 sur la planche A B C D.

Le limbe KK, dont nous venons de parler, est taillé en biseau en-deffous, comme on le peut voir en K, fig. 5, pour retenir la piece A B de la

fig. 8, comme on le verra plus bas.

La fg. 4 eft une regle circulaire de cuivre de même épaiffeur que la plaque circulaire dont nous venous de parler, en y comprenant fon limbe X; elle a dans fon épaifeur & à fa partie convexe une gorge creufe & arrondie, qu'on peut voir en O. fg. 6, dont on expliquera plus bas l'ufage; elle clt percée de quiarre trous L L, &c. pour recevoir des vis à qui fervent à la fixer fur la planche A B C D, fg. 1, dans les endroits marquès auffi L L, &c. dans ectte feque.

Commé les extrèmités P Q débordent la largent de la planche, on y a mis les deux regles de champ Q M, terminées par les oreilles M qui fervent à la fixer par le moyen des vis N dans l'épaifleur de la planche à l'endroit mar-

qué M dans la fig. 2.

La fig. s est le profil de la fig. 3, où l'on voit en K la coupe & par con-

séquent le biseau que doit avoir le limbe K de la fig. 3.

La fig. 6 elt le profil de la fig. 4, où l'on voit la largeire M Q de la regle de champ M Q de la fig. 4, & la coupe O de la gorge creuse formée dans la partie convexe de la regle Q P L L P Q de la fig. 4. Lorsque toutes ces pieces sont montées ensemble, comme on vient de Pexpliquer, elles sont en état de recevoir l'outil dont on va décrire aussi toutes les pieces.

La fg. 7 est une regle de cuivre qui porte à une de ses extremités une piece de cuivre A B, qui y est fixée en-demons par des vis ou des rivures,

parce qu'elle n'en doit pas être féparée

Cette piece A B ett circulaire du même rayon que le limbs K K de la fg. 3, 8 porteu un hierau, comme on le voit en B A de la fg. 8 qui en ettle profil. Ce bifeau entre dans celui de ce limbe K K, & empéche que la piece entere, quand elle ett momée, ne poullé s'échapper & fortré de cette portion circulaire, quoiqu'elle lui laifie la liberté de tourner circulairement autour d'elle en appuyant fa convexité contre la conçavité du premier.

On voit dans cette plaque deux trons frailes en dessous C C, destinés à laisser passer deux vis D D, fg. 10, dont nous parlerons plus bas.

Cette même regle porte en E une petite plaque fur laquelle font fixés deux pieds deflines à fervir de point d'appui à un levier \hat{p}_2 , 11, dont le profil le voit \hat{p}_3 , 12, & dont nous indiquerons plus bas l'utage.

Elle est percée en F, d'une petite senètre carrée, dont deux côtés sont taillés en biseau pour laisser voir les lignes tracées sur la regle circulaire

QPLLPQ de la fig. 4, auxquelles elle doit répondre.

G est une mortaile dans laquelle entre le tenon de la piece dont on voit le plan fig. 13, là fiace fig. 14, & le profi fig. 15, & qui est arrêtée par une goupille quand le tenon est entré dans cette mortaile.

H H font deux coulifeaux rivés fir la regle & taillés en bifeau en-deffous pour recevoir & laifler couler la piece dont on voit la coupe fig. 16,

& le profil fig. 17.

I est une piece fixée sur la regle & destinée à laisser passer dans un collet la vis de rappel fig. 18, dont elle ne pent plus sortir quand on a passe la petite goupille a dans le trou que l'on a sait à cette vis pour la recevoir.

La fg. 8 elt le profil de la même regle, dans lequel les mêmes lettres reprétenent le profil des mêmes parties que l'on vient de voir en plun dans la fgure précidente; on y voit de plus en K, le profil d'une piece attachée en-declous K dont la longueur et égale à la largeur de la regle, dans laquelle on voir une gorge creuie femblable à celle qui est formée fur la convexité de la piece circulaire de la fg.;

Cette piece K est attachée à la regle, de saçon que quand cette regle est placée, comme nous l'allons dire, elle se trouve vis -à - vis, mais à quelque dislance, comme de quarre ou cinq signes, en -dehors de la convexité

de la piece fig. 4.

Toutes les pieces qu'on vient de décrire étant en cet état, il est facile

de comprendre que , si l'on applique la regle f_{ig} , f fur la planche f_{ig} , t, gatuit des pieces f_{ig} , a, b, b. de la façon que la plaque circulaire A B, f_{ig} , r, foit engagée sous le biseau de la piece f_{ig} , a, dont la courbure circulaire est concentrique à celle de la f_{ig} , a, on pourra faire tourner la regle autour du centre commun de ces deux courbures sins qu'elle quillé échapper de la piece f_{ig} , a, taut qu'on la tiendra appuyée contre cette piece; mais pour l'empechet de s'en éloigner d la face sur l'autre, a le profil f_{ig} , a0, d0 en l'ensonant dans les gorges creus formées formées sur la convexité de f_{ig} , a0, d0 ans la piece d1 attache sous la regle qu'on voit dans le profil, f_{ig} 0, a0, a0, a1 cette regle, elle fe truvers a retrêté dans le luc d8 a position que l'on iugera convenable,

Il n'est pas moins aise de comprendre que cet estet aura lieu de même quand la regle sera chargée de toutes les pieces dont elle duit être garnie; & ce n'est en estet que pour plus de clarté que j'ai cru devoir parler ici de ce mouvement de la regle & de la façon de la fixer, Reprenons la description

des autres pieces.

La fg. 9 est une piece de ser vue en plan, dont l'élévation en face est à la fg. 10, & le profil en R, fg. 47. Cette piece porte deux oreilles L destinées à recevoir les deux vis d'acier M, qui sont terminées, en pointe, & qui portent deux contre-écrous dont l'usage est de leur otor joute espece de jeu quand elles font facés à la distance convenable.

Cette piece est percée de deux trous formant écrou, qui servent à la fixer par le moyen des deux vis D, se, 10, sur la regle se, 7, au travers des trous C

de cette regle.

La fig. 10 est l'élévation en face de la piece fig. 9, dont nous venons de

Les fig. 11 & 12 fout le plan & le profil d'un petit leviet definié à foulever le chaffis de fer fig. 24, dont il fera parié plus bas. Le levier est terminé d'un côté par le petit talon à qui doit porter fous le chaffis, & de l'autre par un petit plateau au milieu duquel est bu trou en écrou, fait pour recevoir la vis 6 du petit l'eau qu'on voit à la fig. 21.

Ce levier se place & est mobile sur le point d'appui E des sig. 7 & 8, par

le moyen d'une goupille qui en traverse les deux montans.

Les fg. 13, 14 & 15 font le plan, la face & le profil d'une petite piece à tenon qui se place dans la mortaise G de la regle fg. 7, pour servir de point d'appui à la vis de rappel fg. 18, dont nous perserons plus bas.

La fg. 16 est la coupe de la chape d'une poulie dont la base A B est une couliste à double biseau, comme on le peut voir en A & en B, de l'élévation en face de cette même chape fg. 17. Cette chape porte en C une petite piece percée en écrou pour recevoir la vis de rappel fg. 18, qui la fait avancer ou

reculer lorsqu'on la fait entrer dans les coulifleaux H de la fig. 7. On y voit aussi en D, un trou fait pour recevoir l'axe de la poulie.

La fig. 17 est la même chape vue en face avec la poulie : on y voit en A & en B, le profil des biscaux de la coulisse; en C, le trou en écrou pour la vis de rappel; & en D, le quarré de l'axe de la poulie, dont on voit le profil fig. 22.

Ce quarré est destiné à recevoir la petite elef fig. 23.

La \hat{p}_0 , 18 est une vis de rappel qui travers le trou hist de la piece maquée 1 de la \hat{p}_0 , \hat{p}_0 , \hat{q}_0 , comme on l'a dit, doit être artictée en \hat{p}_0 to regle \hat{p}_0 , \hat{p}_1 , de là elle passe dains le trou C en écrou de la chape \hat{p}_0 , 16 & 17, 8 enfiu va s'appuyer dans le pecit trou a de la piece \hat{p}_0 , 1, forqu'on il fixée par le moyen de son tenon goupillé dans la motais G dy la regle \hat{p}_0 , 7. Lorque ecte vis est dain si placée, on a l'attention de mettre la petite goupille a dans le trou de la vis qui y répond , pour l'empècher de resort de la piece \hat{p}_0 , \hat{p}_0 .

Ces pieces étant ainsi disposées, il est évident que, quand on fait tourner la vis d'un seus ou d'un autre, on fait avancer ou reculer la chape sig. 16

& 17, qui porte la poulie fig. 22.

Les fig. 19 & 20 font le plan & le profil d'un petit coin de bois dur, qui sert, comme on l'a dit plus haut, à fixer la regle fig. 7 contre la

convexité de la fig. 4.

La fig. 21 est un petit seau de euivre mince, destiné à recevoir des grains de plomb pour charger plus ou moins la queue du levier fig. 11 & 12. Le sond de ce petit seau porte une petite vis b qui sert à le fixer dans le petit trou en écrou b de la queue du levier fig. 11.

La fg. 22 est le profil de la poulie qui entre dans la chape fg. 16 & 17. On y voit en E, les deux bouts de la corde qui y sont fixes parce que cette poulie n'est pas destinée à porter une corde sans sin, mais seulement à tirer un des bouts de la corde en même tents qu'elle relâche l'autre,

& à les tenir en même tems dans le parallélisme.

La fg. 23 est une petite clef qui s'applique au quarré D de la poulie fg. 22, pour la faire tourner d'un fens on de l'autre.

Après que toutes les pieces qu'on vient de décrire sont montées, il n'est

plus question que de suspendre entre les deux pointes des vis M de la fig. 9, le chassis destiné à porter le tracelet qu'on va décrire en détail.

La fg: 24 eft un chassis de fer dont on voit le profil à $\ln fg$: 25, percé de coulisseure trous \hbar a. a. destinés à recevoir les vis qui servent à attacher les coulisseurs fg: 29 & 20, de deux autres B pour les vis fg ui doivent fixer la piece fg: 26, 27 & 18, & enfin de deux trous e destinés à recevoir les vis D.

La fg. 25 eit le profil du chaffis fg. 24.

Les $\beta_{2,-26}$, 2.7 & 2.8 font to plan, le profil & l'élévation d'une nèces qui tejonatu a chalif $\beta_{2,-2}$ et que lle, par le mayon de deux vis R, $\beta_{1,-26}$ et Cette piece et definies a recevuir la gran le vis $\mathbb{E}_{-\beta_{2,-26}}$ a, font l'écrou qui fevut en $\mathbb{C}[\beta_{2,-26}]$, doit refreson deu \mathbb{C} & $n = \beta_{2,-26}$, $\beta_{2,-26}$ font l'errou qui exvire s'une petre diffance l'ai de l'airre pour que la vis \mathbb{E}_{-36} aut moins de devers,

La β_p , ag ell un des coulificaux qui doit être fivé fur le cha l'is β_p , ag en a par l'is via a de la β_p , 31; ce coulifica ref une penite regle de cuivre, lur laquelle on a fond β deux pieces E dont on voit le profil β_p , 32; a l'exception que dans celui c.i., β_p , 29; les pieds A n'y font pas comme dans le fuivant β_p , 31; fur celui -1 fon voit en E. I deux petits trous fur charume des pieces E; le premer qui el le p'us preis de la lettre E et d'actin β a recevoir une vis C, β_p , 31, faite pour contenir le petit refort d'acter β_p , 33, A; le ferond onor recevoir une vis dell'ins δ fixer la piece β_p , 34, On y voit au fi un trou F dell'ins δ recevoir une vis pour arrêter la piece β_p , 30 & 1; doit on outler a plus bas.

La fig. 40 eit le feom I coainéan deitiné à être placé en A A, fig 21; il est femblable au précédent avec les différences, 1°, qu'en E, il n'a qu'unt feul trou pour la vis du petit reifort, n'y ayant point de ce côté

de picce fe. 34.

26. Qu'il porte deux pieds b, comme on le verra dans le profil fig. 31 & 32.

3°. Que ses trous A A sont oblongs, pour lui donner la facilité de couler sous les vis a a du profil 3 s'.

Les fig. 31 & 32 font les profils du coulifleau fig. 30; on y voit en a les vis deithices à l'arreter en A fur le chaffis fig. 24, en paffant à travers les trous A & A de la fig. 30, qui font oblongs, comme on l'a remarqué plus haut, afin qu'il puifle écder au mouvement dont nous allons parler.

La f.g. 33 est un petit reffort d'acier très-mince, que l'on place sous les vis c, f.g. 31 & 33, sur les languettes de la coulifie f.g. 35, pour en rendre le mouvement plus doux, & lui ôter le ballottage qu'elle pourrait prendre.

La fig. 34 est un index qui porte à ses deux extrêmités deux mortaises alongées,

alongées, dans lesquelles passent deux petites vis ϵ , ϵ , qui se placent en E. & E. fg, 29, & qui donnent la liberté de pousser ce index d'un côté ou de l'autre, & de le fixer où il est convenable; l'usige de cet index sera marqué plus bas.

La fi, 35 ett une coulifie ou regle qui potte deux languettes qui eutrent dant les rainures d'est deux coulificaux fi, 31 & 3, a entre laiquie leil peut se mouvoirs on place deux petits resforts, tels que celui de la fi, 33, sir les parties supériteures de se languettes, contre lesquelles ils peuvent ètre presids par les petites vis c des fig. 31 & 32, comme on l'a die plus haut.

Cette conliste porte à l'une de ses extremités A, une piece élevée sur elle en équerre, dont on voit l'élévation dans la fig. 37, dans laquelle il y a une ouverture destinée à laisser passer la piece fig. 42, dont on pariera plus bas.

En B l'on voit un trou en écrou, destiné à recevoir une vis pour fixer la même piece fig. 42.

En C eit un crochet qui sert à fixer le bout d'une corde dont on parlera plus bas,

A fon antre extrémité D, elle porte une piece de cuivre épaifié, dans laquelle se trouve une espece de douille quatrée, dellinée à recevoir les tracelets, poinçons & autres outils que l'on veut employer à marquer les divisions ; il y a deux petites vis E, E, pour assignétir les ontils que l'on fait entret dans cette douille, à la hauteur convenable.

La fig. 36 est le profil de cette même regle ou coulisse.

La fg. 37 est, comme on l'a dit, l'élévation en face de la piece fixée en A fur un bout de la regle fg. 35.

La fig. 38 est la même regle 35, vue en élévation & en face du côté D. La fig. 39 représente un tracelet d'acier, vu sur ses deux faces, & un poinçon aussi d'acier.

La fg. 40 & la fg. 41 font le profil & la face d'une chape qui porte une petite poulle. Cette chape s'attache par le moyen des deux vis f, f dans les deux trous F, F des fg. 29 & 30.

La fig. 41, dont on voit le profil fig. 43, est une piece que l'on fait passer à travers l'ouverture A du profil fig. 37, marquée aussi A dans le plan de la fig. 35. Cette piece fig. 44, s'arrête en B sur la piece fig. 37, par le moyen d'une vis à tête noyée, & de deux petits pieds G, fig. 43, qui se logent dans les petits trous C, G, fig. 54.

Cette piece porte en A un écrou dont on voit le profil fig. 44, dans lequel paffe la vis fig. 45.

Tome XVIII.

Ggg

Elle porte encore en D, une vis dont le collet est lisse pour recevoir la

boucle d'une corde dont on va parler.

Tout étant ainfi monté, l'on attache une corde à boyau au crochet marqué C, f.g. 47; on la fait paffer par-defius la poulie D, & l'on en fixe l'autre bout dans un petit trou fait en E dans la rainure de la poulie E.

On prend ensuite un autre bout de la même corde, on l'attache à la vis F, & l'on fixe son autre extremité en E dans un second trou sait dans

la ramure de la même poulie, ainsi que le précédent.

La fig. 46 & la fig. 47 font le plan & le profil de la machine à tracer toute moutée.

Il ettaifé de fentir que, fi l'on fait mouvoir la petite clef G de droite à guache, la coulifié H F, qui porte le tracelet, obéria à ce mouvement en le rapprochant de la poulie E, & qu'elle obérin également au mouvement centraire lorique on l'exécutera, puisque la conde C D E tirerale recorder G, & par confiquent la coulifié à laquelle il elt 'fixé vers le coéé H; d'où 11 s'enfuirt que, fi 'lon fixe le tracelet fg. 39 dans la donille D de la coulifié fg. 37 par le moyen des deux vis E, E de la même fg. & que l'on arrête fous ce tracelet la piece fit laquelle on veut tracer des divisions, cet outil tracera fur la piece une ligne que l'on rendra plus ou moins profonde par les moyens que l'on va décrite.

En effer, il est facile d'appercevoir que la vis I, fg. 47, qui peut s'accourcir ou s'alonger, mais dont l'écrou Lest fixé au chassis qui porte la coulisile, artèrera cette coulsile au point que l'on jugera convenable, lorsque fon mouvement se fera vers E, & que la vis K, dont l'écrou M est fixé sur la coulsile, l'artèreta de même en s'appuvant contre la piece L qui tient au coulsile.

chassis immobile, lorsque fon mouvement se sera vers H. .

D'où il elt aifé de conclure que, par le moyen de ces deux vis, on peut fixer le chemin que l'on veut faire faire à la coulifie, & régler par-la les diverfes longueurs que l'on veut donner aux lignes qui doivent former les

différentes divisions.

 quent le tracelet à ne tracer que la longueur que l'on aura déterminée. Un

exemple fera encore mieux fentir cet ulage.

Si Îon veut, pat exemple, divitêr un cercle en degrés comme on en voit une portion f_E , ξ_B , & que l'on veuille diflinguer les lignes a,b,c,d, qui marquent les degrés fimples, les cinq degrés & les dix degrés, on voit cout d'un coup qu'il faut plus de courfe an tracelet pour les cinq degrés que pour les degrés fimples, & plus pour les dix que pour les degrés fimples, & plus pour les dix que pour les cinq.

Alors, en traçant fur la petite piece β_i 34, qui ell la même que N, β_i 46, 19, une lique α_i qui borner. l'extrémué de toutes les autres i 3º, une attre ligue qui foit à la diffance a b de la premiere i 3º, une troifieme à la diffance a c, δ enfin une quatrieme à la diffance a d, δ que par le moyen des vie 1 & K, on ne laife au tracelet, pour les degrés imples, que la courfe a b; pour les cinq, la courfe a c, δ c, on fera fûr que toutes les lignes de chaque effece feront en même lonqueur.

Lorque l'on aura ainsi réglé la longueur des lignes, si l'on veut rendre les divisions plus ou moins profondes, on peut se servir de l'une des deux

méthodes furvantes.

La première eft de mettre dans le petit feau O, 15, 47, une plus ou moins grande quantité de grains de plomb. Comme ce petit feau et floorté par la queue du levier O P Q, dont le point d'appui eft en P, il est aifé de voir que plus il fera chargé, & plus il fera eltort contre la queue du chaffis qui porce le tracelet, qui étant lui -même en bafcule fur le point d'apput R, fera enfoncer davantage le tracelet à mefure que le petit levier O P Q fera plus d'élort fur fa queue

La feconde méthode est de repasser plusieurs fois le tracelet sur chacune des divisions ; l'extreme justesse de la machine permet d'employer cette méthode sans crainte de faire des lienes doubles , ainsi que l'expérience répétée

bien des fois l'a prouvé.

Je préférerais même cette méthode à la premiere, parce qu'elle ell moins fupcte à inconvéniens; acr if, en le fervant de la premiere, on chargeait trop le petit feau, il pourrait arriver que le tracelet, entrant trop profondément dans le cuivre, pourrait, s'il rencontrait quelque graint dur, comme cela arrive quelquefois, ou s'égrener ou faire quelque faut qui rendrait la division moins propre. D'ailleurs il el tries - avantageurs pour l'égalité de la division, de n'avor pas beloin d'ailluser le tracelet pendant tout le cours de cette même division s, éc c'ett un des plus grands avantages de la mochine que l'on vient de décerte, l'expérience ayant appris que l'on a fait des divisions de 2830 parties, telles quu fip fed divisie en 20° de ligne, sins avoir eu befoin de tour cher au tracelet; au lieu que les plus adroits divisiurs d'inftrumens convienment qu'ils font obbles, dans des divisions du beaucoup plus petit nombre, pent qu'ils font obbles, dans des divisions du beaucoup plus petit nombre,

Gggij

d'affuter plusieurs fois leurs outils , ce qui rend nécessairement leurs divisions

moins égales & moins parfaites.

L'outil que l'on vient de décrire depuis l'explication de la fig. 7 inclusivement, étant ainsi monté, se place sur la planche de bois décrite dans les fix premieres figures. On le fixe sur cette planche par le moyen du petit coin de bois fig. 19 & 20, ainsi qu'on l'a détaillé dans l'explication de la fig. 8.

Il el ficile de voir qu'on peut l'arrèter dans la polition que l'on juge convenable, & lui faire faire avec le côté A C de la planche ge, r, tel angle que l'on voudra, & qu'on pourra le fixer par-tout où on le jugera convenable, puilqu'étant reteau fous le bileau du limbe K, de la ge, r d'un côté, & le talon K de la ge, r qui et concentrique au limbe K de la gé, a qui et concentrique au limbe K de la gé, a qui et concentrique au limbe K de la gé, a pen plaçant le coin de bois ge, 19 & 20 entre cette cannelure O & le talon K dont on vient de parler, on fixe l'outil d'une façon inférentable.

Quand il fera question de la planche ainsi garnie de l'outil, pour abréger

& pour plus de clarté, nous l'appellerons l'instrument à tracer,

Cet infrument à tracer peut s'appliquer à deux établis différens, l'un propre à divifer le cercle, & l'autre à divifer la ligne droite, qu'on va décrire l'un après l'autre, après que l'on aura fait quelques rédexions générales.

Si l'on fuppose nue plate-forme divisse avec la plus granda précision, on domnera par la fiutie le moyen de la diviser ainsi. Si sir cette plate - forme, dis-je, mobile sur son centre, on fixe le cercle que l'on veut diviser de façon, 7º, qu'il foit bien centré, c'écit à -dire, bient concentrique avec elle, 2º, qu'il foit asserve l'en 2º, que le tout soit disposé de maniere que le cercle à divisier présente tous les points de sa circonitereuce sous le tracelet à divisier présente tous les X-laises de l'index avec l'en 2º, que l'on aux à c'à d'une façon in-échardable, 4º, que l'on puisé faire tourner la plate-forme X-larserve à chacune de ses divisions, l'une après l'autre, vis-à-vis d'un index tres-désié & inchranlable auss'; il et decrain que si l'on tite un trait avec le tracelet sur le cercle à divisér, chaque sois qu'une des divisions de la plate-forme s'era artétée vis-à-vis de l'index, les divisions de ce cercle feront par-fairement conformes à cells se la plate - forme.

On peut dire les mêmes chofes de la ligne droite, en suppossant, au lieu de la plate-forme, une regle bien divise qui se meuve parlatement, paral-felement à elle-même, & portant la regle à diviser, la présente toujours sous le tracelet avec les mêmes conditions dont on vient de parler pour le cercle.

Il est facile de varier les moyens d'exécuter ces deux suppositions & de donner aux machines qu'on fera pour cela , telles dimensions qu'on voudra: nous nous contenterons de donner ici celles qui ont été construites, & dont le succès a été justifié par l'expérience, Elles peuvent être succeptibles d'etro perfectionnées, ou peut-être même remplacées par de meilleures; mais elles ferviront toujours à mettre fur la voie ceux qui voudront s'appliquer à ce genre de travail.

Nois avons préféré de commencer par donner la description des machines avant d'expliquer la méthode que nous avons employée pour construire la plate - forme & la regle que nous avons feulement supposé divitées avec la plus grande précision, parce que la connaissance de ces machines donnera beaucoup de facilité & de clarté à l'explication que nous donnerons ensuite de la méthode même.

Etabli pour diviser le cercle.

LES fig. 48,49,50 & 51 font le plan & différentes coupes d'une piece de bois qui est proprement l'établi, fur lequel doivent être montées toutes les pieces qui fuivront.

La fig. 48 est le plan de cette piece. On y voit en b un trou destiné à recevoir une vis saite pour placer le microscope dont on donnera à part la description.

GVHX est un incrustement sait pour recevoir différentes pieces qui seront décrites plus bas.

P Q R S est une espece de pied d'escabeau destiné à recevoir l'instrument à tracer, qui s'y fixe par le moyen des quatre vis E de la fg, 2, qui en traversime les mortailes E E de la fg, 1, entre dans les trous t, t, t, t, t de cette fg are ci. G est un pivot de cuivre qui sera décrit fg, 51.

La $f_{\mathcal{B}}$, 49 ell la coupe de la $f_{\mathcal{B}}$, précédente prife fur la ligne C D, dans laquelle on voit en M un fécon de cuivre encalité dans le bois, fait pour recevoir la vis L qui ett deltinée pour arrêter le microficopo; en N, la coupe de la raipure & du trou N qui eft conique, pour donner la ficcilité de tourres une vis dont la tête fe loge dans cet elpace, comme on le dira plus bas j en P Q, l'élévation en coupe du pied deltiné à recevoir l'inframent à rateer; enfin en K, l'une de deux brides de fre qui, par le moyen des vis en bois l, l, qui entrent dans les trous i, i, l, l de la $f_{\mathcal{B}}$, 48, fervent à contenir la piece de fer $f_{\mathcal{B}}$, 8, 4, ont on parlera plus bas.

Là fig. 50 ell la coupe de la fig. 43, faite fur la ligne XV. En regardant du côté marqué D., on y voit en A une vis qui entre dans féctou Y qui lett à appuyer fur le talon O de la piece de fer fig. 53, & à l'affermir dans la rainure; en N, le trou conique dont on a parié dans la fig. précédente; & en G, le bour d'un pivot de cuivre dont on va partie.

La fig. 71 ett la coupe d'une partie de la fig. 48, prife fur la ligne G H. On y von fig. 72 et la coupe G Z & , dont l'embale Z porte fur le bois, pendant que l'écrou qui fe place par-dedious, l'affermit dans la position verticale. Ce pivot est déterminé par en-haut en vis , & est destiné à recevoir un écrou qui empêche la plaque fig. 60 du micrometre , qui doit tourner sur ce pivot , de res-

fortir quand on l'y a fait entrer.

La fig. 52 eft le plan d'une piece de fer dont on voit l'élévation en perfpeditve fig. 73, qui avait été originairement faite pour une machine à refendre les roues d'horlogerie. On y voit en A & B deux montans terminés par deux tenons, dont le bour elle en vis pour pailer dans les mortalis à R & de la traverle fig. 54, & y elf fixé par l'écrou à pans 4, fig. 53. On voit a util dans ces deux figures le tron en écrou C, deffiné à recevoir la vis E qui porte le contreécrou D. Cette vis terminée en pointe, & qu'on peut affermir par ec contreécrou. elf deflinée à foutenir & à laiffer tourner librement le pivot de la plateforme dont on parlera dans un moment; c'elt pour laiffer la place de cette vis & de son contre-écrou qu'elt fait le trou conique N des fig. 48, 49

la fig. 48..

Îl elt bon d'observer que l'on ne peut employer de bois trop se pour faire la piece sp. 48, 8, même qu'il faut teni l'incrutillement VX un peu plus long que la piece de ser, en lui donnant du jeu à chaque bout; fins quoi le bois, en se resterant contre le ser, peut since cétater la partie V, & peut-ètre même la partie X, comme cela ett arrivé à deux dissertier pieces de bois qui avaient cependant été chossies avec soin.

Les fg. 54 & 55 sont le plan & le profil de la traverse de ser qui termine le challis dont on vient de parler. On y voit le trou C, que l'on doit concevoir un peu conique & évase en-dessous, pour recevoir le pivot de la piece

fuivante, sans le laisser passer au-travers.

La g_k , g_k est ha vue en perspective de la plate-forme, dont on voit le plan g_k , g_k . Cette phate-forme est marbrée fur un pivor de ser qui déborde en-deslous de quelques lignes , & est percé aussi en-deslous d'un petit trou fait pour s'appuyer & tourner librement fur la pointe de la vis E, g_k , g_k , g_k , g_k ana sa partie supérieure , il se termine en cône tronqué pour pouvoir entrer dans le trou conique C de la g_k , g_k

laquelle il est fixé. Ce pivot, par le moyen d'un trou quarré percé dans son centre, sorme une espece de douille définée à recevoir des arbres tels que A, fir lesques on monte les eccles à divisér, ainsi que l'on en ule pour les roues d'hotlogerie qu'on veut resente. Quand on a placé un de ces arbres dans la douille, on ly arrète par la vis de pression B son A voit en A ce un limbe qui est relevée en relies, B qui est sollimé à recevoir les divisions.

La fg. 57 est le plan de la meme plate-forme, sur laquelle on apperçoit la place des divisions dont on va parler. Cette plate-forme est taillée en vis sur le champ, par la vis sans sin du micrometre qui sera décrit un peu

plus bas.

La fig. 58 est une portion de la plate-forme représentée en grand pour y voir la place des divísions. La division a' est celle d'un cercle en degrés; la longueur des lignes ab marque les degrés simples; la longueur ac, les degrés de cinq en cinq, & la longueur a', de dix en dix.

La divition e est en transversales dont les intersections marquent les minutes. Nous en parlerons ailleurs plus en détail.

La division f est aussi en transversales, dont les intersections marquent les décimales de la division suivante.

La division g h marque une division en cent parties avec les demi-parties, les parties de cinq en cinq & de dix en dix.

Enfin la division h i ne marque que de dix en dix les tours de la vis fans fin du micrometre dont on va parler,

La fig. 59 est le micrometre tout monté lorsqu'on a raffemblé toutes les pieces suivantes.

La fg., 60, dont on voit le profil fg. 61, est une piece de cuivre, fur laquelle on a boude un morceau aufil de cuivre qui lui est perpendiculaire, dans lequel on a fait un trou conique désigné A, fg. 60, par des lignes poncluées; on ovit en B, miemefg. 60, un trou roud & liffe, desliné à recevoir le pivot G Z 6 de la fg. 51, fur lequel cette piece d'oit courner. Quand cette piece est placée fur ce pivot, pour l'empecher de resfortir, on passe dans le bout du pivot la rondelle percée d'un trou quarré, & on y met l'écrou qui est marqué à la fg. 62.

La même piece fg. 60 est percée de deux petits trous c & c destinés à laisser passer les vis C qui sont saites pour arrêter en cc, sur la piece fg. 60, la piece fg. 63, dont on voit le profil fg. 64; ensin on y voit le petit trou d

destiné à recevoir la vis D de la fig. 65.

La fig. 61 est le profil de la piece précédente, dans lequel on voit le trou e destiné à recevoir la vis E de la fig. 67; on y ovit aussi une échancrure F siatre pour laisser la place de la fig. 43, par dessus laquelle celle - ci doit se placer dans l'incrustement GH de la fig. 48. Il faut observer que cette échancrure doit être plus grande que la largeur de la piece $\S 3$, parce que si elle était feulement égale, elle empêcherat le petit mouvement circulaire que la piece β_i , $\delta 0$ doit avoir fur le pivot G Z, $\delta \cdot$.

La fg. 62 représente la rondelle & l'écrou qui doivent se placer sur le

pivot G & & de la fig. 51, comme nous l'avons dit plus haut.

La fig. 63, dont on voit le plan fig. 64, est une piece qu'on assujettit par le moyen des vis C sur la piece fig. 65, dans les deux trous e, e; cette piece est percée d'un trou désigné par des lignes ponctuées, pour laisser passer la vis fig. 73, qu'elle ne doit que soutenit.

La fg, 65 eft une piece de cuivre qui se fixe en d., fg. 60, par le moyen de la vis D. Cette piece porte deux petits morceaux de cuivre qui y sont soudes. & dans sesquels on a pratiqué deux eaunellures deni-circulaires, pour recevoir & appuyer la vis sans sin fg. 73, dont les pas se trouvent placés entre ces deux morceaux.

La fig. 66 est le plan de la même piece , dans lequel on voit le trou d,

desliné à laitier passer la vis D de la figure précédente.

La g_S 67 eft le plan d'une piece dont on voit la fice fg_S 68, & le profil g_S 69. On voit dans ce plan les vis E 5, deltinées à la fixer en ϵ , fg_S 61, de un vis G G, destinées audit à la fixer dans la piece A de la fg_S 61, & un peits pied H qui doit entrer dans un trou du cadran fg_S 75, dont on parlera plus bas.

La $f_{\mathcal{G}}$: 68 cft la face de la $f_{\mathcal{G}}$ ure précédente, dans laquelle on voit un grand trou roud Λ pour recevoir le bout Λ de la vis $f_{\mathcal{G}}$: 73; deux petits trous δ , δ , δ dellinés à recevoir les vis qui doivent alliquetir le cadran $f_{\mathcal{G}}$: 73; deux autres trous ϵ ϵ , qui doivent recevoir les vis qu'on voit en G G, G, G, ϵ ϵ enfin un petit pied d, qui doit entret dans le trou d d acadran $f_{\mathcal{G}}$: 74.

La fig. 69 est le profil de la même piece, qui doit être sussissamment en-

tendu par ce qui vient d'etre dir.

La fig. 70 est le profil d'une piece dont la face se voit fig. 71. & le plan fig. 72. Cette piece s'attipertit au bout de la piece fig. 61 par le moyen de deux vis A, A, qui entrent en a a dans la piece fig. 61, dont nous venons de parler. Au-deilus de cette vis, elle a une échanerure la pour laiser passer le boud de la plate-forme, & enfin en -dessus elle porte une petire chape percée d'une goupille pour recevoir le bout de la tringle fig. 79, dont on excitourer a lous bas l'usige.

La f_E : 71 est la sace de la même piece, dans laquelle on voit en c le trou qui doit recevoir la goupille; en B, une échancrure qui sert à laisser passer le bord de la plate-forme; & en a a, les trous des vis A qui servent à faxer cette piece en a a, sur la f_E : 61.

La fig. 72 est le plan de la même piece.

La gis, 73 est un arbre qui porte en C une vis sins fan; le hout A de cet atbre est terminé par un quarté sit pour recevoir la manivelle gis, 77. Il a entitite un rendrement qui se termine en B, destiné à entrer dans le trou consique marqué en lignes poncluées en A, gis, 60 ; le bout D est terminé en une pointe qui doit entrer dans un petit trou sait au bout de la vis de la gis, 20 ; le son de la destiné de la giste de la

La \$\textit{\rightarrow}\$, \$\tau_{e}\$ eft une vis qui porte un contre-écrou \$\textit{\rightarrow}\$, \$\textit{\rightarrow}\$ qui après être entrée en le viifant dans le trou B de la \$\textit{\rightarrow}\$ et \$\textit{\rightarrow}\$, \$\textit{\rightarrow}\$ content de façon que, fans l'empécher de tourner far elle-mieme, elle ne lui permet aucun jeu en-avant i en-artière; foi contre-écrou fert à la \$\textit{\rightarrow}\$ et elle-mieme que un avant in en-artière; foi contre-écrou fert à la \$\textit{\rightarrow}\$ elle-mieme aucun jeu en-avant i en-artière; foi contre-écrou fert à la \$\textit{\rightarrow}\$ elle-mieme aucun jeu en-avant i en-artière; foi contre-écrou fert à la \$\textit{\rightarrow}\$ elle-mieme aucun jeu en-artière; elle-mième aucun jeu en artière; elle-mième aucun jeu en artière; elle-mième aucun jeu en artière; elle-mième aucun jeu en ar

point convenable.

La β_E , γ_S eft un cadran qui porte un limbe relevé en épaifleur fur le fond du cadran deliné à recevir la divition s i ell epecé en B s de deux trous fraifés, faits pour recevoir les têtes de deux vis qui le faxent en b b fur la piece f_B 68. Il l'eft encore en g_S de deux trous faits pour laiffer paffer les vis qui attachent cette piece f_B 68 de fur la piece A de la f_B 63. L'afin il porte un petit trou d pour recevoir le petit pied d de la f_B 63. On voit en D un allidade dont l'épaisfleur el la même que celle du limbe du cadran, & qui le termine en portion de cercle pour recevoir une division de Vernier correspondante à la division qu'on tracera fur le limbe. Cette allidade es place au bout de l'arbre f_B γ_S , a près qu'il a traverfé le cadran, & s'y fixe par le moyen de la petite vis a de la f_B g_{BB} (unvante,

La fig. 76 est le profil de l'alidade dont on vient de parler.

La fig. 77 est la manivelle que l'on met au bout de l'arbre fig. 73.

Il eft bon d'observer que, quand on veut monter l'arbre fg. 73, il faut avoir attention, nº. à le faire passer par le bout D à travers le trou de la piese fg. 63, qu'il ne faut artètet par le moyen de se vis c, que quand tout le reste est monté 2°, qu'il en saut user de même pour la piece fg. 65; 1° 2°, qu'il faut le faire passer sus piece A des fg. 60 & 6; 1° 3°, qu'il faut le faire passer sus present par le pour A, à travers la piece A des fg. 60 & 6; 1° 3°, qu'il en faut tracher la piece fg. 70, qu'il ou strecevoir le bout de ce arbre, que quand il est placé. En suivant cet ordre, on n'éprouve aucune difficuté.

Après avoir conçu ainsi séparément la forme & l'usage de chacune des pieces que l'on vient de décrire, la fig. 59 qui les représente toutes rassem-

blées, achevera de donner une idée complete de ce micrometre.

Lorque ce micrometre est ainsi monté, on le place dans l'incrussement G H de la fg. 84, qui est assez ape pour lui laisser la liberté d'un petit mouvement circulaire autour du pivot G Z &, qui a été décrit dans l'explication de la fg. (1) ce mouvement circulaire est destiné à faire appro-Tome XVIII. cher ou éloigner la vis fans fin ε , fg. 73, du bord de la plate-forme; lorsqu'on le fait approcher & qu'on l'appuie contre avec une force suffiante. En faisint courner l'arbre du micrometre par le moyen de fa manivelle, il grave lui-même son pas sur la tranche de la plate-forme qu'il sit tourner par ce moyen on continue ec mouvement jusqu'à ce que toute extet tranche ait le pas de la vas bien formé 3 & quand il est dans cet état, il ne set plus qu'à faire tourner la plate-forme d'un mouvement fort lent: quand au contraite on éloigne le micrometre de la plate-forme affect pour que la vite sans sin n'engrene plus, on peut tourner la plate-forme aussi vite qu'on le veut.

L'expérience ayant appris que, si la pression de la vis sans sin contre la plate-forme n'est pas continuellement égale, les pas qui se formen sur tranche sont inégaux : on s'est servi, pour rendre cette pression égale, du

moven que l'on va décrire.

Li β_c, 78 eft une espece de mouvement de sonnetté, composé de deux picces. L'une A B, est une espece de petite chape procée en A d'une gou-pille sur laquelle peut rouler la seconde piece qui est une équerte D A E qui porte aussi en D une petite chape dans laquelle on fait entret un des bouts de la β_c, 79, qu'on y arrête par le moyen d'une goupille. L'autre côté de l'équerte marqué E, est destiné à foutenir un poids que l'on varie à volonté. La petite chape A B se fine par le moyen de deux vis en bois ε e sur la tranche de l'établi β_c, 48, à l'endroit marqué ε, de façon que le trou D de la petite chape de l'équerte foit à la même hauteur que celui de la petite chape, marqué D dans la β_c, 59, & qui est aussi la β_c, 50, % qui est aussi la β_c, 50 p.

La fg. 79 est une petite tringle de cuivre, percée d'un petit trou à chaque bout; on l'arrête par le moyen des goupilles, un bout dans la chape de la fg. 59, & l'autre dans celle de la fg. 78, que nous venons de décrire.

Il est ais de comprendre qu'en appliquant un poids sur la branche E de l'équerre fig. 78, si entraine la branche D, même figure 75, 78, si entraine la branche D, même figure 75, 78, si qui par ce moyen est parce parce moyen est parce pa

Tout étant ainsi dispose, c'est - à - dire, le chassis qui porte la plateforme, & le micrometre placés & arrêtés sur l'établi par les disférens moyens que l'on vient de décrire : si l'on veut diviser un cercle, voici les dissotentes opérations qu'il y a à faire. 19. Il faut monter le cercle que l'on veut divifer fur un des arbres tels que A, f_2 , f_3 , g_4 l'arcèrer fur cet arbre par le moyen du petit écrou a, de facon qu'il n'ait aucun jeu.

2°. Il faut faire entrer cet arbre dans la douille B, même fig. 56, & l'y

affujettir par le moyen de la vis de pression destinée à cet usage.

3°. Il faut placer l'instrument à tracer sur le pied P Q R S, fg. 48, & le faire avancer ou reculer dans les rainures E, E de la fg. 1, jusqu'à ce que le tracelet réponde sur le cercle à diviser à l'endroit où l'on juge à propos de tracer les divisions,

4°. Il faut, par le moyen des vis I & K de la fg. 47, & par la petite piece N de la fg. 46, régler les différentes courfes du tracelet, ainfi qu'on

l'a marqué en détail dans les explications de ces figures.

5°. Il faut placer le microfcope (dont on donniera ailleurs la defeription en détail) en h , fg. 49, & l'P arrêter par le moyen de la vis L, fg. 49, de fixon que le cheveu ou fil placé au foyer de l'oculaire de ce microfcope paraitle placé bien exactément fur le premier point de la división de la plate - forme, que l'on a supposé faite avec la plus grande exactitude.

Alors, si l'on fait marcher le tracelet par le moyen de la petite clef marquée G, fig. 47, il tracera sur le cercle à diviser une ligne de la longueur

que l'on aura délignée pour le premier point de la division,

Ce premier point étant marque, il faut appuyer avec le doigt fur la queue du chaffis qui porte le tracelet, soit en L, soit en Q, fg. 47, afin de sou-lever le tracelet de façon qu'il ne traine point sur le cercle à diviser pendant le mouvement qu'on va lui donner,

Dans cet état, f. fe ur regardant dans le microfcope on fait tourner la plate-forme par le moyers de la vis fans fin, en appliquant la main à la manivelle, on pourra faire arriver le fecond point de la division fous le même fit du microfcope qui est demeuré immobile; a alors on laisfera tomber doucement le tracelet qui tracera le fecond point, comme il aura fait le premier, en observant ceperdant d'avoir déterminé sa course suivant la longueur que l'on aura marquée fur la pette piece? N pour les divisions simples. En recommençant cette même opération autant de fois qu'il y a de divisions à tracer, on sera sûr qu'else feront tracés avec la même exactutude sur

le cercle à divifer, que sur la plate-forme même. La fig. 80, qui représente en perspective cette machine toute montée & prête à travailler, achevera d'en faire concevoir plus clairement l'usage.

Etabli pour divifer la ligne droite.

LA fg. 81 représente tout l'établi qui est composé de trois pieces de bois, H h h ii La première A B C D et une espèce de table sur laquelle on a fixé les deux autres E F, G II de même longueur, mais beaucoup plus drivites, qui doivent être bien dressées & placées bien parallélement l'une à l'autres, dans la table A B C D, on voir un grand incrustement quarré, déstinés recevoir l'infettument à tracer que l'on y assignation des une sur sur le moyen des outres vis E de la fe. 2.

La piece E F a une grande échancrure delfinée à laiffer approcher, le plus près qu'il elt possible, l'instrument à tracer de la regle fig. 85, qui doit couler dans l'épace qui le trouve entre cette piece & la piece G H, que l'ou peur regarder comme les deux joues de la coulific. Ces deux pieces out joues ont chaonne deux rainvers l'une au-delits de l'autre, comme on le voit dans le profil fig. 83; les plus hautes de ces rainures, & qui forment l'ouverture la plus large, sont definées à portre la regle fig. 85, qui doit couler entre ess deux pieces; les deux inférieures fout faites pour donaer passage à deux cordes dont on martera plus bas-

On voit dans la piece G H en K & en L, deux ressorts de cuivre, bien écrouis, destinés à affujentir la regle fg. 85 contre la piece E F, & à l'empècher de s'en écarter pendant son mouvement.

Il y a en M un trou dans lequel on a incrusté un écrou en cuivre destiné à recevoir une vis qui est faite pour arrêter le pied d'un microscope.

On voit en O P Q.R.S, les incrustemens nécessaires pour recevoir une roue avec un micrometre dont on donnera plus bas la description.

Ou y voit aussi deux petits trous e, e, faits pour recevoir les vis destinées à assujettir le bâtis qui doit porter la roue & le micrometre dont ou vient de parler.

Enfin on voit en V une petite piece de cuivre qui porte deux poulies faites pour laisfer rouler deux cordes dont on parlera plus bas.

La fig. 82 est la coupe de l'établi faite sur la ligne X V.

La fg. 83 est la face de l'établi vu du côté V, dans laquelle on voit l'épaiseur des trois pieces qui forment l'établi & la face de la piece V qui porte les deux poulies,

La fig. 84 est la coupe de l'établi sur la ligne RY, dans laquelle on voit en NO le profil de l'incrustement que l'on a fait en pente pour conserver

plus de force au bois que si on l'avait fait perpendiculaire.

S'il reste quelque chose d'obseur dans ce qu'on vient de décrire, cela s'éclaircira à melure qu'on expliquera les figures des pieces qui doivent se monter sur cet établi.

La fig. 85 est une regle de cuivre épaisse, qui porte en-dessous une regle de champ sondue d'un même jet avec elle, pour la rendre instexible. Cette-regle de champ ne peut s'appercevoir dans cette figure-oi, parce qu'elle ne

présente que la face supérieure de la regle; mais on l'apperçoit aisement dans les trois seures suivantes.

On voit dans celle-ci en C D, une regle que l'on fuppole ici divifice auffi parliatement qu'on a fuppole précédemment que l'était le plate-forme, de l'on donnera également par la fuite les moyens de la divifer ainfi. Cette regle est failigiteit far la grande en C & en D par deux vis qui traverlent deux trous oblongs faits dans cette regle, pour pouvoir la placer plus parfaitement dans le parallélifien du mouvement de la grande recle la grande recle.

On y voit encore en E F, une crémaillere qui y est aussi fixée par des vis en E & en F, de façon que ses dents débordent la grande regle.

La fg. 86 est la même grande regle vue en-deisous; on y apperçoit la tranche de la regle de champ; on y voit de plus en G deux petits pitons qui reçoivent une corde à boyau qui traverse la regle de champ, & dont les deux bouts se voient en g g.

Tous les petits trous représentés sur ces deux figures sont saits pour recevoir des vis qui assujettissent sur la grande regle les différentes pieces que l'on veut diviser, ou qui ont d'autres usages dont on parleta par la suite.

· La fig. 87 est le profil de la même regle vue dans sa longueur.

La fg. 88 est encore un profil de la même regle, mais vue par le bout B de la fg. 85.

La fig. 89 est une portion grande comme nature de la regle qu'on voit en petit en C D, fig. 85, pour y mieux distinguer les divisions.

La fig. 90 est aussi une portion grande comme nature de la crémaillere représentée en E F. fig. 86.

La fig. 91 est une portion grossie par le microscope de la division A B

de la fig. 89: on l'expliquera dans la fuite plus en détail.

Il est facile de concevoir que cette regle A B, f_{ig} , g_{ig} , étant posse sur le deux rainures supérieures des deux piouse EF R G. H de la f_{ig} , g_{ig} avail la liberté de s'y mouvoir d'un bout à l'autre; mais il convient d'observer, 1° , que les deux ressors K R L de la f_{ig} R 1 appuyant sur les coté C D E F de la regle f_{ig} R 3, R 1 biligeront à s'appuyer continuellement contre la joue E F, qu'il et la parconsequent très - important de dresser le plus parfaitement qu'il fera politible.

20. Que les rainures des deux joues E F, G H de la fg. 81 ne doivent avoir de profondeur que celle qui est nécessitire pour que l'épaisieur de la regle puisse y loger; encore même faut-il qu'elle foit un peu moindre, pour que la crémaillere E F de la regle 85, qui doit la déborder, ne traine pas sur la joue G H, fg. 81.

39. Que les bouts g g de la corde g G g qu'on voit dans le dessous de

cette regle représentée dans la fig. 86, passent sur les deux poulies de la piece V, fig. 81. Un coup-d'œil sur la fig. 109, qui représente en perspective la ma-

chine toute montée, achevera de faire fentir tout ce'a.

Il s'agit à préfent de faire connaître les moyens de donner à cette regle les mouvemens prompts ou lents, dont on peut avoir befoin, & de l'arrêter à chaque point que l'on jugera convenable: c'elf ce qu'ou va faire par l'explication des pièces fuivantes.

Les $f_{\rm E}$ 92 & 93 fout le plan & le profil d'un inflrument dont les moures mens font à peu pres (smblables à ceux de la machine que prorte la plate-forme que l'on a décrite plus haut avec les différences fuivantes : 1º, que dans la première, la plate-forme porte fur fon champ un pas de vis formé par la vis fans fai; au lieu que dans celle-ci, elle ell traillée dans tout fon contour d'une deuture proportionnée à celle de la crémaillere decirie $f_{\rm E}$ 8, $f_{\rm E}$ 8, 6 % 90.

2°. Que le même arbre qui porte la plate-forme est entiérement nu, au lieu que dans celle-ci il porte une feconic roue qui a fur fon champ un pas de vis tracé par la vis fans fin du micrometre, comme la plate-forme de la première. Le détail de chacune de ces pièces achevera d'en donner une idée nette.

La g_0 , g_4 est le plan de la traverse instricture d'un chassis de cuivre, dont on voir le profil g_0 , g_2 , Ω 0 voir dans ce plan, 19, en Γ 7, dout trous fraisse pour recevoir la tere de deux vis en bois destinées à afujuetir le chassis dans les deux trous f_2 , f_2 de l'établi g_0 , g_1 , g_2 , g_3 , g_4 , g_4 , g_4 , g_4 , g_5 , g_4 , g_4 , g_4 , g_4 , g_5 , g_4 , g_5 , g_6 ,

La fig. 95 est la traverse supérieure du même chassis, dans laquelle on voit le trou A destiné à recevoir la vis B qui porte elle-même son contre-écrou C, & qui est percée au bout d'un petit trou dans lequel doit entre la pointe supérieure de l'arbre fig. 106; ce qui se voit encore mieux dans le

profil fig. 93.

On voit aussi dans cette fig. 95, les deux trous quarres longs, ou mortaises

D, D, dans lesquels entrent les tenons des montans du chassis.

La f_E , 96 est une piece dont on voit le proîli f_E , 97. Elle porte, 1º. en A, un pied terminé par une vis, comme on le voit mieux dans le proîl. 2º. En B, un petit trou en écrou qui reçoit une vis dont la tête est logée dans un trou fraile, fait en -deflus el la piece f_E , 94, A; qu'on voit par-deslus en B. Cette vis est est dellinée à unir cette piece 96 à la piece 94, de fiscon qu'elle lui foit perpendiculaire, ou en forme de croix \hat{x} extete vis feule suffix au moyen de l'échancture qu'on voit dans le proîli f_E , 97, qui embraîle la piece 94.

3°. On voit encore en C un trou fait pour recevoir le pivot de la fig. 99, dont on parlera plus bas. On voit autour de ce trou un cercle ponctué qui exprime un incrustement circulaire, destiné à recevoir la rondelle D & Pécrou E, qui doivent se placer sur le bout du pivot dont on vient de parler.

La fig. 97 est le profil de la piece précédente, dans lequel on voit, 19. le pied A qui doit passer dans le trou oblong A de la fig. 98; 20. l'échancrure B destinée à embrailer la fig. 94; 30. le profil en ligne ponctuée du trou C, destiné à laisser passer le pivot D de la fig. 99, & l'incrustement fait endesfous de la piece pour recevoir la rondelle D & l'écrou E de la fig. 96.

On voit en a l'écrou qui se place sur la vis du pied A, après qu'il a passé

au-travers du trou oblong A de la fig. 98.

La fig. 98 est le plan de la plaque inférieure du micrometre, destiné au même usage que celui de la plate-forme dont on a parlé ci-devant, & dont on voit le profil fig. 99. Dans ce plan on voit, 10. en A, un trou oblong destiné à laisser passer le pied A de la fig. 97; 20. en B, une piece qui y est soudée, & qui est destince à recevoir la vis A, fig. 102; 3°, en c c, deux trous destinés à recevoir les vis C, C de la piece fig. 101.

La fig. 99 est le profil de la piece précédente, dans lequel on voit l'élévation de la piece B, & de plus en D, le pied ou pivot destiné à entrer dans le trou C de la fig. 96, & à y être contenu par la rondelle D & par l'écrou E de la même figure.

La fig. 100 est la face de la piece B des deux figures précédentes, dans laquelle on voit le trou en écrou destiné à recevoir la vis A de la fig. 102. La fig. 101 est une piece qui se monte par le moyen des vis C, C dans les

trous c, c de la fig. 93. Elle est destinée à recevoir le bout E de l'arbre fig. 102 julqu'à son épaulement, & à porter le cadran D, dont on voit la face fig. 104.

La fig. 102 est un arbre dont la pointe C doit entrer dans un petit trou fait au bout de la vis A, laquelle chargée de fon contre-écrou B, doit entrer

elle-même dans la piece B des fig. 98, 99 & 100.

Cet arbre porte en D une vis sans fin; & vers le bout F, il porte un épaulement E destiné à s'appuyer contre la piece fig. 101, pondant que le reite de l'arbre la traverse, & va se terminer en F par un quarre deitiné à entrer dans la manivelle fig. 103.

La fig. 104 est la face du cadran, dont on voit la tranche en D, fig. 101. La fig. 105 est l'alidade du cadran précédent, qui font l'un & l'autre sem-

blables aux cadran & alidade décrits ci-devant fig. 75.

La fig. 106 est un arbre A A, dont la pointe inférieure entre dans le trou A de la fig. 94, & la supérieure dans un trou fait au bout de la vis B de la fg. 95: Il porte une roue dencée B B, affujettie par une rondelle & un écrou.

& une seconde roue CC, qui dans cette sigure en est séparée, mais qu'on voit dans sa place sig. 93, dont la tranche est taillée en éerou par la vis sans sin D de la sig. 102.

La fig. 107 est le plan de la roue dentée B B de la fig. 106.

La fig. 10% ett le plan de la roue c de la mème fig. 106.

Le micrometre composs de toutes les pieces qu'on vient de décrire étant monté, i et fiacile de voir que la plaupe sig. 98 & 99, étant mobile sir le pivot D de la sig. 99, qui entre dans le trou C de la piece immobile sig. 96, il peut avoir un petit mouvement circulaire par le moyen de fon trou oblong A, qui lui permet de s'approcher ou de s'éloigner de la roue C C de la sig. 106, & par configuent d'engreure le pas de lu vis sins fin D, sig. 102, dans celui qui est tracé sir la tranche de cette roue C C. Il n'elt pas moins sicile de voir que l'étrou a sig. 97, en pressint s'ur la plaque A, sig. 98, qui porte tout le micrometre, ne puisite le fixer dans le moment où il est engrené, ou dans celui où il est dégrené.

Alors, si l'on pose toute cette machine dans l'incrustement QRS 2 t de l'établige, 81, qui est sait pour le recevoir, & qu'on l'y fixe par le moyen de deux vis en bois qui entrent dans les trous T. T de la fig. 94, & dans les trous t, t de l'incrustement de la fig. 81, la roue dentée de cette machine se trouvers engrenée dans les dents de la crémaillere qui est portée par la regle

fig. 86.

D'où il s'enfuit que si l'on a sait engrener le micrometre en tournant la manivelle E des sse, 92 & 93, la vis sans sin décrite sse, 102, sera tournet la roue C, & par conséquent la roue B de la sse, 931 & que celle-ci fera avancer ou reculer toute la regle sse, 86 d'un mouvement fort lent.

Si au contraire on tient le micrometre dégrené, on pourra donner à la regle un mouvement aufli prompt qu'on voudra, quoiqu'elle ne ceffe pas pour cela d'être engrenée avec la roue dentée, parce que le frottement des pivots de l'arbre, fur lesquels cette roue tourne, doit être compté pour rien.

La feule inspection de la sig. 109, dans laquelle on voit en perspective l'établi chargé de l'instrument à tracer & de toutes les pieces qu'on vient de décrire, rendra tout ecci parfaitement sensible, & même fustirs pour l'intelligence de l'opération, lorsque nous aurons expliqué le détait d'un pied fait pour recevoir le miscrospoe.

Les fig. 110 & 111 font le profil & le plan de ce pied avec toutes les pieces qui le composent, dont on donnera le détail dans les figures suivantes.

La fig. 112 est le plan de la piece principale de ce pied, & qui est destinée à recevoir toutes les autres. Cette piece consiste dans la plaque de cuivre dont cette figure présente la sorme sur laquelle on a soudé en A la piece A qu'on

voit dans l'élévation en face fig. 113, & en coupe dans la fig. 114. Cette meme piece A est foutenue par deux étais B, qui y sont soudés, ainsi qu'à la plaque fig. 112, pour ne faire de toutes les quatre qu'une seule & même piece.

I sfaut observer que les mortaises C de la fig. 113, dont on voit la conpe dans cette fig. 112, sont un pen en queue d'aronde pour une raison que nous expliquerons plus bas.

La fg. 113 est l'élévation en sace de la piece dont on vient de parler. On y voit deux mortaise C, C séparées par une traverse D qui est réservée dans la même piece.

La fig. 114 est une coupe de la meme piece, On y voit en E la coupe d'un trou fait pour laisse passer la vis de rappel fig. 1183 dont on parlera plus bas; & dans la traverse D, la coupe d'un trou fait pour recevoir la pointe de la même vis.

La g, 115 est le plan d'une piece dont on voit la face possirieure gg, 116, & la coupe fg. 117. Cette piece est une plaque de cuivre qui porte sur si face antérieure deux collets F, G dellinés à recevoir le microscope; & sur si face possirieure, deux tenons H, I, qu'on voit tous les deux dans les Fg. 116 & 117, mais dont on ne voit que le premier H dans le plan fg. 115.

Ces deux tenons font faits pour entret dans les mortailes C, C de la fig. 113, & font taillés en queue d'aronde pour se serret de plus en plus, à meliure que se vis qui les y contiennent & dont nous parlerons plus bas, lea y sont entret.

La fg. 116, qui est la face postérieure de cette piece, laisse voir le collet F, mais ne peut laisser paraître le petit collet G qui est moins large qu'elle.

La fg. 117, eft la coupe de la même piece. On y voit en K le trou formant écrou, qui reçoit la vis qui fert à ferrer ou relabelte le microfloop quand il eft entré dans le collet F. Céla se voit encore plus clairement dans le plan fg. 115, Le petit collet G n'a pas besoin de cet ajustement, le petit bout du microscope y entre de justesse, le tout est sussimant asserting ar celui dont nous venons de parier. On apperçoit en H, dans cette même fg. 117, le tenon supérieur qui porte une vis à pour recevoir un écrou à oreile à qui est figure à côté; on la terminé ainsi par une vus, au lieu de le percer d'un trou comme le tenon I dans lequel entre la vis à oreille i, parce qu'il est percé d'un autre trou destiné à recovir la vis de rappel fg. 118, dont nous parlerons tout-à-l'heure. Il est aif de services de la piece, dont nous venous de pater, dans les mortaites C., C de la fg. 113, on peut, par le moyen de l'écrou à & de la vis i, affermir la piece que nous venons de l'écrou à & de la vis i, affermir la piece que nous venons de Tome XVIII.

décrire, ou lui laisser la liberté de glisser sur la piece 113, comme on le veut.

La fg. 118 est une vis de rappel représentée comme étant déit passe dans la picce M., qu'elle ne peut traversér à cussé un égouviement qu'elle porte en L. Cette vis étant ainsi adaptée dans la piece M.M., entre hise dans le trou E de la fg. 114, passe en chiite dans l'écrou du tenon II de la fg. 117, & va de la s'appuyer sur la traversé D de la fg. 114, dans laquelle il y a un petit trou sait pour recevoir la pointe qui la termine; lorqu'elle et ainsi passe, on arrête la piece M.M. par le moyen de deux vis sur le pield, comme on le voit en M. fg. 110. La fg. 119 est le proâl de cette même piece M.M.

Lorsque cette piece est ains arrètée, on place le bouton O sur le quarré N de la vis de rappel fg. 118; & pour l'empècher de sortir, on met la petite vis B dans un trou formant écrou, sait dans le bout de la vis.

Tout étant ainsi monté, il est facile de voir que, si l'on a pris la précaution de ne ferrer que peu l'écrou h & la vis i de la fig. 117, en tournare la vis fig. 118, on fera monter ou descendre à volonté la piece fig. 117, qui porte le microscope, dans les collets F & G qui sont faits pour le recevoir, & l'on pourra facilement par-là le placer à son point.

Préfentement, lorfayon veut placer le microfeope monté fur ce pied, fur Pun des deux câblis, on commence par le préfenter, en le retenant avec la main, pour voir à peu près la pofition qu'on veut lui donner; quand on l'a trouvée, on marque vers le milieu de l'ouverture qu'on voit dans le plan du pied fig. 112, un point pour y percer un trou de vrille destiné à recevoir une vis en bois, telle que la fig. 110. Quand ce trou est fait, on place le pet de la même fiçon dont on l'avait préfentés; mais avant d'enfoncer la vis dans le bois, on la fait passer à travers la roce de fig. 112, a un poyen de cela, la vis serrant ces deux pieces contre la plaque fig. 112, qui sert de base au pied, elle l'affermit d'une facon inbranlable.

On sent aisment, qu'avant de serrer tout-à-sait cette vis, on a l'aismee de pouvoir saire un peu avancer, reculer ou marcher de côté le pied qui porte le microscope, pour le placer avec exactitude sur le point que l'on veut observer, & qu'on ne le fixe entiérement que quand on l'a ainsi p'acé,

Tout ce qui vient d'être dit étant bien entendu, il fera facile de comprendre l'ulage de l'instrument, pour diviser le cercle ou la ligne droite.

Division du cercle.

Si l'on veut diviser le petit eercle de cuivre A, fg. 80, il saut, 1°. le placer sur un arbre A qu'on voit séparément fg. 56, & l'y arrêter par le moyen de son petit écrou a. 2°. Il faut faire entrer cet arbre dans la douille B de la plate - forme même fig. 56, & l'arrêter par le moyen de la petite vis de pression B.

3°. Il faut faire engrener la vis fans fin D' du micrometre décrit à part fig. 59, dans la caunelure formant écrou tout autour de la plate-forme ce qui s'exécute en abandonnant à lui - même le petit poids E fig. 78, qui tite tout le micrometre, & par confèquent le fait appuyer contre la plate - forme.

4º. Il faut placer le microscope monté sur son pied en F, de façon qu'après l'avoir mis à son point, on apperçoive distincément le premier point de la division marquée sur la plate - forme que l'on sait correspondre au sil fixe du micromerer intérieur du microscope; ce qui s'exécute en faisant tourner la manivelle G de la vis sans sin du micrometre, qui s'engrene dans la plate-forme.

50. Il faut faire avancer l'instrument à tracer tout entier par le moyen des mortaises H, H, & l'arrêter par les vis I, I, lorsque le tracelet sera

au-deffus du cercle que l'on veut divifer.

60. Il faut ajufter le tracelet, c'est-à-dire, l'alonger ou le raccourcit dans la douille H fg. 47, dans laquelle it est placé, de façon que los fiquil porte sur le cercle à diviser, le chassis R Q. fg. 47, qui fait bascule, se trouve dans une situation parallele au plan de ce cercle. Il sust de plus avoir attention à tourner le tracelet de façon que, dans son mouvement, il commence la ligne qu'il trace par si pointe en allant vers son talon, c'est-à-dire, de A vers B fg. 39; parce que, s'il tracait de l'autre sens, c'est-à-dire de B vers A. les divissons seriant beaucoup moins nettes.

7°. Il faut charger le petit feau O fig. 47, avec des grains de plomb, autant qu'on le juge à propos, pour donner plus ou moins de profondeur

aux divisions.

8°. Il faut ajuster la petite piece fig. 34, qui sert à régler la course du tracelet, & dont l'usage est décrit en détail.

Tout étant ains préparé, si l'ou abandonne la machine à elle-même, le traceles s'appuiera sur le cercle à tracer par le moyen du poids du petit feau qui ly force dans cette situation; si l'on fait agir la clef G sig. 4,7, le tracelet titera une ligne sur le cercle à diviser, & formera le premier point de la division.

Alors, en appuyant le doigt für le bout Q du chaffis à bafeule Q R fig. 47, on empéchera que le tracelet ne continue à potret für le cercle à divifer; & dans ce moment, en appliquant l'autre main à la clef G, même fig. 47, on ramenera le tracelet dans le premier point d'où il était parti, & il fera prêt à recommencer fon opération.

Pour tracer la seconde division, on applique l'œil au microscope, & la I i i ij main à la manivelle de la vis fans fin , qui est appliquée à la plate - forme ; en fuifant tourner cette manivelle, on amenera le second point de la division de cette plate-forme sous le fil fixe de micrometre du microscope, & l'on tracera cette division comme la première, & ainsi de suite jusqu'à la fin.

II eft évident que le cercle à divifer étant bien fixé fur la plate. Forme, & ne faifant, pour ainfi dire, qu'un tout avec elle, le tracelet ne peut manquer de répéter avec la plus grande exactitude fur le cercle les mêmes parties, ou pour mieux dire, des parties proportionnelles à celles de la plate - forme, telles qu'on les voir fous le microflope, & par confèquent avec inne exactitude infiniment au - deflis de celle qu'on pourrait avoir fi l'on n'avait le fécours de cer infirument.

De là il réfulte encore que, si l'ou confiruisait par cette méthode une très-grande plate-forme, par exemple, de trois piels & demi de rayon, comme on l'a proposé dans un mémoire lu à l'académie, un pareil influment deviendrait une marrice universelle, non-feusement pour les grands influments d'âtronomie, mais encore pour former les petites plates-formes dont plusients artistes ont un besoin journalier, comme les horlogers pour les machines à resendre, &c.

Il convient encore d'observer ici, qu'en se servant du micrometre qui est dans l'intérieur du microscope, situ'ant la méthode indiquée dans le mémoire dont on vient de parler, & qui sera imprimé dans les Mémoires de l'Ecadémie pour 1765, on peu pousller la bidavivision encore bien plus loin, & rendre sensibles sur la grande plate - forme jusqu'aux secondes de degré: ce qui porterait la divission du cercle jusqu'a', 126,6000 porties ; nombre si constitérable qu'il serait facile d'en dédurte avec la plus grande exactitude tous les nombres rombus dont on aurait befort on aurait selon.

Division de la ligne droite.

Lorsque l'on veut diviser une ligne droite, telle qu'une regle (je suppoferai ici un pied de roi; ce qui fera dit de celui-ci pourra s'appliquer à toute autre messure), il faut,

1º. Placer l'inltrument à tracer sur l'établi fig. 109, par le moyen des mortaires & des vis, de la même façon qu'on l'a dir pour la division du cercle.

2°. Appliquer en A B fg. 109 la regle matrice, que l'on suppose toujours toute divise, sur la grande regle A E, & l'arranger de façon que, dans tonte l'étendue de son mouvement, elle suive exactement le fil tranfversal du micrometre du microscope, sous lequel elle doit passer. 3º. Placer & arrèter la regle à divifer en C D, de façon que, quand par le moyen de la roue dentée qui engrene dans la crémaillere, on aura amené le premier point A de la regle matrice fous le microfcope, le premier point C de la regle à divifer fe trouve fous le tracelet de l'inflrument à tracer.

Enfuite il faut faire pour l'instrument à tracer toutes les mêmes préparations qu'on a décrites pour la division du cercle, & opérer de même en traçant les divisions sur la regle à diviser, à mesure que celles de la regle matrice passerons sous le microscope.

On voit également dans cette opération, comme dans la précédente, que la regle à divitér & la regle matrice étant fixées fur la grande regle mobile, il n'ell pas possible que le tracelet ne répete pas avec la plus partiale précision les mêmes divisions que celles de la regle matrice que l'on voit sous le mittors(open).

Lorqu'on a ainfi tracé toutes les divisions, soit sur le cercle, soit sur la regle, il suit tracer les lignes qui doivent les renfermer; pour cet effet, il suit tracer le tracelet de la douille dans laquelle i elt retenu, & le tourner de façon que son tranchant faile un angle droit avec les divisions qu'il vient de tracer, & Tarreter dans la douille dans lans cette positions.

Enfoite il faut faire revenir la grande regle au point où l'on a commencé la division.

Alors il faut faire tomber le tracelet fur le bout de la premiere ligne de la division, à l'endiroit ou l'on veut commencer la grande ligne qui doit les terminer; ce qui s'exécute par le moyen des deux vis Î & K de la Fg. 47, qui peuvent le faire avancer ou reculer. Se qui, lorqu'en l'a fait atriver au point convenable, peuvent l'y fixer en s'arcboutant l'une contre l'autre.

Quand tout est ainsi préparé, en abandonnant le tracelet à son propre poids, il ne reste qu'a faire tourner la plate sorme, si c'est pour le cercle; ou à faire marcher la grande regle, si c'est pour la ligne droite; & la ligne que l'on veut faire se trouvera tracée également & exactement.

Toutes les lignes semblables se tracent par la même méthode.

Divisions en transversales.

Sr Pon veut faire des divisions en transverfales, comme cela se pratique dans les échelles, dans les fuelles on veut avoir des decimales on d'autres sub-divisions, i lett aisse de voir qu'en faisant tourner tout l'ouil F G, fg_2 , toy, fur les quirts de cercle H 1 & K L, qu's font concentriques , & dont le centre ett vers le tracelet F, on pourra donner à ce tout telle inclination que l'on

voudra par rapport aux divifions qu'il aura tracées perpendiculairement à la ligne du mouvement de la grande regle, quand il était au point du milieu de ces quarts de cerole.

Par exemple, il Ton a commencé par tracer sur une regle se 123, les divisions 1, 2, 3, &c. & les lignes a, b, c, &c. & que l'on veuille tirer les transversitas ro IX, 9 VIII, &c. il faut placer l'outil sur les cercles dans une inclinaison telle que son mouvement parcoure ces lignes ro IX, 9 VIII; & pour cet effet, a prise lui avoit donné la course convenable par les moyens indiqués plus haut, on le présentera d'abord en IX, en faisant avaneer ou recueller la grande regle jusqu'à e e que la pointe du racelet combe bien exachement sur ce point; en suite de que la pointe du racelet combe bien exachement sur ce point; en suite de pour ne pas faire de sux traits. Dans cet état, on le sera venir au bout de sa course; & en le laiffant tomber tout doucement, on examiners si fa pointe porte sur le laiffant tomber tout doucement, on examiners si fa pointe porte sur le point 10; & s'il n'y tombe pas, on sera marcher l'outil sur les cercles; jusqu'à ce qu'il tombe exachement sur les deux points aux deux bouts de fa course.

Quand on s'en fera bien affuré, il faudra examiner le microscope; & s'il ne se trouve pas exactement sur la division, il faudra l'y remettre.

Il est évident, par tout ce qui a été dit jusqu'iei, que toutes les lignes inclines que marquera le tracelet, seront toutes paralleles & à mêmes distances entr'elles que les divisions.

Nous avons dit qu'il fallait présenter la pointe du tracelet sur les deux points opposés, de l'un desquels doit partir, & à l'autre desquels doit arriver la transversale; mais quelque sine que puisse être la vue de celui qui fait cette opération, elle ne serait pas suffisante pour la présison qu'elle demande,

Pour y supplier, il faut faire faire le petit banc dont on voit le plan fig. 124, & le profil fig. 124. Ce banc porte un petit microscope A B, serré par le collet C, par le moyen duquel on peut l'approcher ou l'éloigner, & enfuite le fixer à la distance convenable. Ce collet lui-même est porté par un genou D qui stre à inclince emicroscope en tout sens.

La longueur du bane & tous ees divers mouvemens donnent la facilité de placer le microfcope de façon qu'on puille voir commodément le point de la division fur lequel on veut faire tomber le tracelet, & en même tems la pointe du tracelet, qu'i vient pour ainfi dire chercher ce point,

En général, ce petit mieroscope ainsi monté sur son banc, est très-commode pour observer le tracelet & les divisions, pendant le tems même des opérations, afin d'examiner s'il n'y survient aucun dérangement.

Il fert auffi à placer avec précision les points qu'il faut quelquesois placer dans les divisions, comme nous le dirons plus bas.

Division en mosaique ou par intersections.

J'APPELLE division en mosaïque ou par interscitions celle qui est représentée, fg. 91, en grand, à peu pres comme elle paraît sous le microscope.

Cette divition ell compose de lignes qui se coupent en angles droits a elle m'a paru plus commode que celles qui ne sont marquées que par de sini, les lignes ou par des points, parce que si l'on veut placer ces dernieres sous le sil d'un nucronnetre ou vis-à-vis du fil à plomb d'un instrument, i il ett plus difficile de juger exactement, sur-vous sous senieroscope, quand le sil répond au milieu du point ou de la ligne, qu'au milieu d'une interfection.

Les raifons de cela font, qu'une ligne ou un point, fur-tout quand ils font groffis par le microforpe, on tune largeur fenible, dont le milien rède pas déterminé; au lieu qu'une interfection, quand même les lignes qui la compoient auraient une largeur confidérable, a toujours deux points determinés, qui font ceux où les deux bords des lignes fe rencontrent par exemple, quelques largeurs qu'aient les lignes $CD, EF, \beta g.$ 126, les points a & b font toujours déterminés ξ aglement.

Cette division a encore un avantage; c'est que les lignes qui se coupent ainsi, étant prolongées, elles forment une mosaque dont tous les losanges devant être parfaitement égaux, ont deux propriéés, l'une de donner un moyen de vérification de l'égalité de la division qui ne peut être parfaite s'is ne font parfaitement égaux, & l'autre de libdivisfer en deux la division que l'on a tracée. Ceci s'entendra mieux lorsque nous aurons indiqué la manière de tracer cette division.

Pour l'exécuter, il faut d'abord placer l'outil fur les cercles près de H, β_{g} 109, fur le point qui y el marqué à β_{g} 109, fur le point qui y el marqué à β_{g} degrés du millieu s alors apres toutes les préparations décrites ci-dellus, on tracera de fuite toutes les lignes A, A, β_{g} , β_{g} , β_{g} , qui vont du même fens, δ_{g} qui fe rouveront à des difiances égales, telles, par exemple, qu'un dixieme de ligne, à celles qui font marquées fur la regle matrice.

Quand elles feront toutes ainfi tracées, on transportera Pouitl en I fur le point qui y est marqué aussi à 45 degrés , & l'on tracera autant de lignes B, B, qu'on en a tracé précédemment. Ces lignes recomperont les premieres A, A, à angles droits, & formeront la mossique f_3 : 91, dans laquelle il est évident que si, comme on l'a lippose four le recemple, les points ε , ε , ε , & font à un dixieme de ligne l'un de l'autre, les points d, d, & répondront au milieu de la dislance d un de spoints ε , d, d, & répondront au milieu de la dislance d un de spoints d, d, l'arc artivés sous la ligne E f equi représente le fil du micropints d, d, for a artivés sous la ligne E f equi représente le fil du micropints d, d, d cu représente le fil du micropints d, d, d cu représente le fil du micropints d, d, d cu représente le fil du micropints d.

metre, la grande regle n'aura pareouru qu'un vingtieme de ligne: c'eft ce qui m'n fair dire plus laut que cette divition en molâque a l'avantage de flubdivilfre en deux la divition qui eft tracée fur la regle matrice, pufique dans l'exemple préfent les divitions de la regle matrice n'étant que des diviemes de ligne, la divition nouvellement tracée donue des vingtiemes.

Il et bon d'obferver ici que, quand on veut faire la feconde opération pour recouper les premieres lignes A, A, il faut avoir attention à ajuffer la courfe du tracelet par le moyen des vis I & K de la fg. 47, de façon que les nouvelles lignes B B bient de la même hongueur, & qu'elles recouper pent les premières A, A dans leur milieu, afin qu'il vi ait pas plus d'inter-géctions au -d'ins qu'au -defons; le moindre nâge de l'inflemment mettra au fait de routs. Ses fortes d'attentions, en même tems qu'il en démontrera la nécefficé.

Lorique toutes ces interfections font faites, elles font fi femblables qu'il feriait inprofible de les dithiquer l'une de l'autre fous le microfope; & l'on a fouvent intérêt de comaître celles qui apppartiennent au commencement de quelques divisions ; par exemple, fi al division effaite en disieme de ligne, on veut dithinguer celles des interfections auxquelles commencent les lignes & les demi - lignes.

C'est dans cette vue que l'on peut placer, comme on le voit dans la fig. 91, deux points, l'un au-dessius & l'autre au-dessous de l'intersection du commencement des lignes, & un seulement au-dessus de celles demi-lignes,

Pour est effet, il fuffit de fubiliturer au tracelet fg. 39, le poinçon qui eft repréfenté à coté ; alors, sprés avoir mis dans le petit feau le poids que l'on juge nécessire pour la profondeur qu'on veut donner aux points par le moyen du petit microfeope fg. 11.4 & 12.1, & par les mouvemens dont on a déjà patié plusseurs lois, on ajuste la pointe du poinçon dans les lossinge dans lequel on veut placer le point; & quand il est teq qu'on le veut, on abandonne le chassis à bascule à son propre poids, sons le laisser tomber à coup, & ces a fuith pour marquer le point. On soluve le chassis à bascule à l'on propre poids, sons le laisser tomber à coup, & ces dintir pour marquer le point. On soluve le chassis à bascule à l'on pour par que le point. On soluve le chassis à bascule à l'on cour une demi ligne, par exemple, ou cinq divissons. On laisse de nouveau appuyer le poinçon qui fait un nouveau point, & ainsi de suite jusqu'à la fin de la regle qui fe trouve ainsi marquée de demi ligne en demi ligne.

Pour faire le fecond point qui doit marquet les lignes, on commence par rajuller le poinçon fur le losange qui se trouve au deilous du premier point, & on répete l'opération, avec la différence que ce n'est que lorsqu'on a fait marcher la grande regle d'une ligne ou de dix divisions, qu'on marque les points.

Division

Division de Vernier, connue aussi sous le nom de Nonius.

Tour le monde fait que cette efpece de division, dont le but est de rendre fensibles à la vue de petites talvoirions, consisté à appliquer contre une ligne divisée en parties égales une autre ligne qui foit égale à un certain mombre de ces parties, mais qui foit en même terms divisée en un nombre qui farpessife le premier d'une unité. Par exemple, si l'on veut avoir les dixiemes d'une ligne (douzieme de pouce) & que l'on ait une regle divisée en lignes, on marque sur la petite regle que l'on doit appliquer contre la premiere, un espace de neul fignes que l'on divisée ndix partiers égales. Lorsqu'on fait couler doucement cette regle contre la premiere, il elt tres-facile de diffinguer la quelle des divisions de la fecondir étooid à la quautité de dixiemes dont la regle a marché. Je ne n'étendrai pas davantage fur cette division qui el très-connue.

Il eft facile de juger, par tout ce qui a été dir jusqu'ici, qu'il eft très-aifé de faire ces efpeccs de divisions avec les influments qu'on vient de décite. En effet, si l'on vout, par exemple, faire une division de Vernier qui marque les disiemes de ligne, on place sous le tracelet la pétite regle qu'on veut divisiers de me gradrat dans le microstope, on sair palier pour chaque division neud dixiemes de ligne au licu d'une ligne ensirer, & il en résulte que l'on a dix divisons égales dans l'espace de neuf lignes, comme on le definier. Cet exemple suffit pour faire comprendre la méthode que l'on peut étendre à tous les nombres demandés.

Toutes les différentes opérations que l'on vient de décrire, & qui fe font fur les méraux & fur les autres matières moins dures par le moyen d'un tracelet d'acier, peuvent s'exécuter de même fur le verte & fur les matières plus dures, telles que le cryital de roche & les pierres précientes même, fi, au lieu du tracelet, on fe fert d'un diamant de mirotiter adapté à une monture faire pour entrer dans la douille deflinée à recevoir le tracelet.

Il eft fouvent intéreffant d'avoir des divisions très-fanes & très-exacles four des matieres transparentes; si l'on n'en a pas fait plus d'ninge jusqu'ici, c'écuit par l'impossibilité qu'il y avait à les tracer par les moyens connus jusqu'à présent. Les machines qu'on vient de décrite en fournissant des moyens aussi sins que faciles, p'olique pourta en être plus fréquent à l'avenir.

Dans tout ce qui a été dit jusqu'ici, nous avons toujours supposé que la plate-forme & la regle marice éstient divilées avec la plus grande précision, & nous avons annoncé que nous donnerious la méthode pour y parvoir; nous n'avons pu la donner plus tot, pance qu'il était nécessitare, pour la bien entendre, d'avoir l'intelligence de l'instrument : voici donc les Tome XVIII.

ann In Copel

moyens dont nous nous fommes fervis pour divifer l'une & l'autre, qui formeront deux articles.

Division de la plate-forme.

Avant de commencer la division de la platesforme, il faut, indépendamment de tous les instrumens que nous avoin écrits, fe pouvroir d'abord d'un grand nombre (rel que 30 ou 40) de petites pieces de culvre de trois ou quatre lignes de long siru étux environ de large, & dont l'épaisleur fois égale su limbe qui est en relief sir la plate-forme, & qui est marqué en CCC, plates d'experience par la commentation de la commentation de

Il est bou d'observer que, pour que cette ligne soit sensible sans la rendre trop forte, il est utile de polir les petites pieces sur lesquelles on doit les tracer, dans le sens de leur longueur, ce que les ouvriers appellent tire de long, afin que les petites rayures que laisse le pois, & que l'on appercoit très-sensiblement sous le microscope, se trouvant perpendiculaires à la

petite ligne, ne puissent se consondre avec elle.

Ces petites pieces ainfi disposes étant destinées à ètre placées le long du limbe en relief de la plate-forme aux disfauces convenables, comme nous le dirous plus bas, pour y tenir lieu des disvisions qui doivent être tracées par la suite sur le limbe même, serout désignées par le nom de divisions mobiles. Le couve par serve et suitent mobiles le long du limbe, qui les en-

Lorsqu'on veut fixer ces divissions mobiles le long du limbe, on les enduit en-dessous de cette espece de cire verte dont on se sert pour arrêter différens ornemens dans les desserts, afin de pouvoir leur donner les petits mouvemens nécessaires pour les assuiettir & ensuite les fixer.

Il faut encore avoir deux petits microscopes pareils, de l'un desquels on va donner la description. Nous les désignerons sous le nom de microscopes à division.

La fig. 127 cft le profil d'un de ces microscopes monté sur son pied.

Les gg, 118, 129 & 130 font leplan, la face & le profil du pied. On voit dans le plan fig. 128 en Å, un trou defithe à la lifter paffer la vis en bois Å, fg. 127, qui fert à fixer ce pied fur l'établi quand on le veut : car le plus fouvent on le contente d'arrêter ces microfropes avec de la cire verte. On voit dans ce même plan en B un trou defliné à laiffer paffer la vis de rappel qu'on voit en B dans les gfs. 127, 129 & 137, 120 de 137.

Les fig. 131, 132 & 133 font le plan, la face postérieure & le profil d'une piece destince à glisser le long du pied que l'on vient de décrire.

Cette piece porte sur sa face amérieure un anneau brisé, destiné à recevoir le corps du microscope; cet anneau marqué A dans les fig. 121 & 132, est

arrèté sur cette piece par les vis B, B, marquées en lignes ponctuées dans la fg. 131, & dont on voit les têtes B, B, dans la fg. 132.

Cette même piece porte fur sa face poséricure deux pieds C & D, dont le premier Ca un trou que l'on voit en C, fg. 13, qui forme écrou pour tecevoir la vis de rappel B, 127, 129 & 130; & le second D est destiné à entrer dans la mortaise qu'on voit en B D, fg. 129. Ce pied est terminé par une vis qu'on voit en B D, s 133. Cette vis reçoit un écrou à oreille d, qui fert à contenir la piece & le mieroscope qu'elle porte, & à le fixer quand on l'a mis à son point.

Les fig. 134 & 135 font la coupe & le profil du corps du microfcope, Ce microfcope qui n'eft qu'à deux verres, porte au foyer de fin oculaire un réciule compolé de deux brins de foie de cocons en croix 31a, par le moyen de la via qu'on voit en d'anta ses deux fjeures, la ficulté de pouvoir approcher ou éloigner l'oculaire du réticule, comme on l'a expliqué plus en détail dans la décirption du microfcope.

Le collet brifé B fest à fixer le tuyau qui porte l'oculaire, quand on a trouvé, par le moyen de la vis A, le point auquel le réticule parait le plus dillinct à l'obfervateur.

La fg. 136 est le plan des deux microscopes à division, lorsqu'ils sont rapprochés le plus qu'il est possible.

Tout étant ainsi préparé, il faut placer l'instrument à tracer sur l'établi, de façon que le tracelet puisse porter sur le limbe de la plate-forme.

Pour cet effer, on sent bien, en voyant la fig. 80, qu'il saut supprimer l'espece de sellette sur laquelle l'instrument à tracer n'est placé que pour se trouver à la hauteur des pieces à diviser.

Quoique l'on puiff divifer la plate forme en tel nombre que l'on veut, je ne parlerai tei que de la division du cercle en degrés, minutes, &c. tant pour la clarté que parce que c'est la plus usitée & la plus nécessiaire, il fera ais, si l'on a besoin de quelqu'autre nombre, d'y appliquer la même méshode.

Division du cercle en degrés, minutes, &c.

It faut d'abord placer une des divisions mobiles à un endroit queleonque du limbe; mais comme celle-ci doit fervir par la luite de premier point de la division, il faut l'arrèter sur la plate-forme avec deux petites v.s.

Quand cela est faix, il faut placer les deux microscopes à division sur l'établi à peu près aux deux bouts d'un diametre quelconque de la plate-forme, comme A B, sg. 127, & les siufter de façon que l'un des sils crosses du réteiue tende au centre de la plate-forme, & que l'aurze soit sangen au bord extérieur du limbe, comme on le voit en A & c. B 3; possion que K k k ii

.....

Lon doit toujours observer dans tout le cours des opérations.

Alors, en faifant tourner la plate forme, il faut faire venir la division mobile qu'on a fixée avec deux vis, & que j'appellerai par la suite le point ¿éro sous le fil du mieroscope A.

Ensuite il faut placer avec de la cire une des divisions mobiles sous le microscope B.

Il est évident que cette division mobile n'étant placée qu'à peu près, si l'on fait faire à la plate - forme la moitée de fa révolution pour la mottre sous le microscope A, le point c'o me se trouvera pas sous le microscope I). & que les deux moitiés de la révolution de la plate - forme ne seront pas égales.

Alors on fera marcher la division mobile de la moitié à peu pet de la différence de la grande moitié à la petite, ensulte on remetura le point zéro fous le microscope A. Dans ce moment, la division mobile ne se trouvera plus sous le microscope B, mais on y fera venir ce microscope, a l'on recommencera ces opérations jusqu'à ce que les points A & B étant placés sous ceuli des deux microscopes qu'on voudra, l'on appreçoire le point opposif sous l'autres ; alors on sera sur d'avex deux points s'aimétralement opposités avec la plus grande précision, ce qui est très-important.

Quand on est ainsi parvenu à avoir ces deux points, il faut enlever les deux microscopes, parce qu'ils deviennent inutiles dans cette position qui

n'était nécessaire que pour avoir ces deux points,

Dans cet état, il faiu placer un des deux points dont on vient de parler, fous le tracelet; & pour s'aifurer de fa polition, l'on peut se servir du petit nieroscope décrit fg. 124 & 125.

Après quoi il faut placer un des microscopes à division au dessus du point appose; & comme il est nécessaire qu'il reste invariablement dans cette situation pendant toutes les autres opérations, il convient de le faxer avec la vis
en bois A, fg. 127.

On concrit que par ce moyen le tracelte se trouve toujours diamétralement oppose au microscope, & par conséquent qu'il est en état de répéterfidèlement d'un côté du cercle ce que le microscope fait voir avec la plus

grande précision de l'autre côté.

De là îl réfulte que, fi l'on parvient à bien divider la moitié du limbe, elle fervira à divider fans peine l'autre moitié, puisqu'en faisant passer les divissons de la premiere sous le microslope, le tracelet les répéters sur la féconde; c'est donc pour divisser ce premier demi-cerele qu'il faut faire les opérations suivantes.

Pour cet effet, il faut placer sur la plate-forme deux nouvelles divisions, mobiles C & D, fg. 137, à soixante degrés à peu près l'une de l'autre.

ains que des points T & Z, qui représentent le tracelet & le point zéro, afin de patragre le demi cercle en trois espace s'gaux. Ces linti ; il faut placer le fécond microléope à divisions, en C, avec les mêmes attentions qu'un avait entes lordigun il Vauit place en B dans la premier opération. Alors on fait tourner la plate-forme jusqu'à ce que le point C foit arrivé fous le microléope fixe a dans extett fizuation, l'on place la división mobile D fous le fecond microléope qui est restlé en C, sessitie l'on fait encere tourner la plate-forme jusqu'à e que le point D arrive à son tour sous le microléope fixe i dans cette s'internation alors de l'arrive l'on tour sous le microléope fixe dans cette s'internation l'on examine la difance du point T, qui est à peu prês sous le fecond microléope au fis de ce mêm microléope fous lequel il davrait être, si les trois parties Z C, C D, D T écaient écales.

Si l'on trouve que les trois diffances surpassent le demi-escele, on en conclut que la distance des deux microscopes (que je désigne par le mot d'ouverure par analogie à celle d'un compas) est trop grande, & qu'il faux rapprocher le microscope mobile de celui qui est fixe, du tiers de l'espace dont les trois divisions ajouvées ont surpasse le demi-escrete, & vice versé, si les trois distances n'activent pas jusqu'au point T, c'est-à-dire, si elles four tron escription.

font trop courtes.

On recommence cette opération jusqu'à ce que l'on foit parvenu à rendre ces distances ajoutées ensemble parfaitement égales au demi - cercle , & alors on est sur d'avoir parsaitement les points distans entr'eux de soixante derrés.

Lorsqu'on en est ainsi venu à bout, on peut commencer à tracer sur le limbe; pour cet effet, on remet le point zéro sous le mieroscope, & l'an trace le point T sur le limbe; on fait venir enssité sous le même mierof cope le point C, & l'on trace le point c qui lui est opposés & l'on en use de même mourel le points D & d.

On procede culuite par la même méthode pour marquer & tracer les points de trento en trente dégrés, enfluire de dix en dix, & sain si de sitiez, jusqu'à ce que l'épaisleur des microscopes les empeche de pouvoir s'approcher aîize pour embrassifer de trop petites distinaces. Par exemple, si le smi-croscopes ne peuvent embrassifer que l'espace d'un pouce, & que par la proportion du trayon du cercle un arc de six degrés n'occupe qu'un pouce, on ne pourrait subdivisér les arcs de six degrés en deux, c'est-à-dire, en arcs de cinq degrés.

Pour lors il faut avoir recours à un autre moyen que voici.

Par la supposition, on a eu tous les arcs de dix degrés; ainsi on a le point de 90 & celui de 180 bien déterminés. Comme ces deux nombres sont divisibles par neuf, il saut donner aux deux microscopes une ouverune de neuf degrés, qui étant répétée dix fois depuis o jusqu'à 90, donnera le 9e, le 18e, le 27e, &c. degrés; & depuis le 90e jusqu'au 180e, le 99f, le 108f, le 17f, &c. Les trois points de zéro, de 90 & de 180 ayant été donnés par la premiere opération, deviennent des points d'appui surs pour celle-ci.

Il faut oblever que, par la propriété du nombre de 9, tous fes multiples failfant par des chilfres qui vont toujours en décroilfant d'une unité, tous les points que l'on aura marqués aini, deviendront à leur tour des points d'appui pour les autres degrés de dix en dix, dont le nombre finira par un chilfre femblable à eux Par exemple, le point du 9 degré, ainif que celui du 99, ferviont de points d'appui aux 199, 295, 295, 306, degrés, la point du 18°, aux 28°, 38°, 48°, &c. degrés, d'appui aux 1 des autres; ce qui fervira à marquer très = exactement tous les degrés.

En effet, il l'on replace le fecond microfcope à l'ouverture de dix degrés, & que l'on faile tourner la plate-forme jusqu'à ce que le point du 9° degré fe trouve deflous ce microfcope, la division mobile qu'on placera alors sous le second, marquera le 19°; & en continuant l'opération, on aura de même le 29°, &c.

Par ce moyen l'on aura tous les degrés du demi-cercle, que l'on pourra tracer à mesure sur le limbe.

Il faut rennaquer que, si le rayon de la plate-forme énait affez grand pour que l'efipace de quatre degrés part être embraifé par les microfospes, il y aurair plus d'avantage à fe fervit des nombres de quatre & de cinq que de ceux de neus ex de dix, dont on vient de parler; parce que si le cercle se trouvait (comme il le serait dans ce cas) divissé de iniq en cinq degrés, & que l'on divista ensuite de quatre en quatre, on trouverait toujours des points d'appui (c'eltà-dire, des points donnés par la première opération de vingt) en vinge degrés, & que plus il s'en trouve de cette espece, plus on est sûr de l'exactitude de l'opération.

C'est pour cette raison que l'on a tonjours commencé par les plus grandes divisions en descendant aux plus petites.

On pourrait avoir par le même moyen les divisions des demi-degrés, Il ne ferait question que de partager en deux un nombre impair de degrés, divisieur du demi-cercle; tel que 15, qui partagé en deux, donnerait le demi-degré entre le 7 & le 8 degrés, de de là de 15 en 15 degrés donnerais plusieurs points d'appui, sur lesquels on recommencerait toures les opérations qu'on a décirtes pour les degrés; mais indépendamment de la longueur de cette opération, elle ne donnerait pas encore toutes les subdivisions que l'on seut destre.

Voici une méthode beaucoup plus courte, & qui remplit les deux objets. Il faut avoir un arbre fig. 138, qui entre dans la douille B de la plate-forme

fig. 56, & qui porte à son extrêmité une grosse douille de cuivre destinée à recevoir à frottement l'arbre A de la piece fig. 152.

Cette picce dont on voit le plan fig. 153, le profil en face fig. 152, & le bout fig. 154, cit deflinée à recevoir un télelope de réfaction, ou autre, qui le fine fur cette piece par le moyen de deux vis qui tiennent au télef-cope, & qui après avoir paifé dans les trous G, G de cette piece, font affermis par deux écrous à oreille, comme on peut le voir dans le profil fêg. 142.

Nota. Il ne faut pas faire attention à la petite regle que l'on voit dans ce profil, & qui est deltinée à un autre usage dont on parlera plus bas.

Cette piece porte en - delsous un pent arbre destiné dans cette opération - ci à tourner à frottement dans la douille de l'arbre fig. 138.

Il est aifé de voir que le télescope ainsi monté est susceptible de deux mouvemens concentriques, mais indépendans l'un de l'autre; car il peut être mené par la plate-forme, & il peut tourner indépendamment d'elle.

Il faut avoir attention à placer au foyer du premier oculaire du télescope un fil de cocoit dans la tituation verticale.

Il faut enfuite avoir une regle épaille. fig. 139, d'environ fix ou sept pieds de long, sur laquelle on colle du papier blanc pour pouvoir y marquer des divisions.

Sur cette regle, après y avoir tiré une ligne bien droite au milieu de fa largeur, on place fur cette ligne deux pointes à ba difiance qu'on voudra, pour repréfenter le degré qu'on veut divifer, par exemple, de cinq pieds. On divide cet épace en autunt de parties que l'ou veut marquer de lubdivisions dans le degré, par exemple, en 6 fi l'on veut diviter de 10 en 0 minutes, en 10, fi c'elt par 6 minutes, $k_{\rm F}$, 139 Å; en 60, fi c'elt par minutes, & Con fait pafier par chacune de ces divisions une ligne de crayon perpendiculaire à la grande ligne, afin de placer plus exactement la petite plaque qui l'ert à marquer les divisions une lou on va parler.

Cette plaque, fgr. 140, qui est de cuivre mince, découpée en croix ée S. Andrés, est de la même espece que celles qu'on emploie pour sitre les lettres des livres de chant, & qui sont connues sous le non de caracters découpé. On fait que la façon de s'en servir est d'y appsiquer une brosse les rement humectée d'eau & pailée sur une petite planche sur la quelle on a mis du noir de sumée, avec laquelle on frotte le papier sur lequel on les a posse à travers leurs découpers. Leur propriée est d'imprimer sur ce papier la figure de leur découpure d'une maniere très-nette sans bavure, & qui est sche chan s'instant.

C'est de cette façon que l'on marque sur la grande planche les subdivisions du degré; & pour les distinguer plus facilement, on place auprès de celles qu'on vent distinguer, les chiffres relatifs que l'on imprime aussi avec

des caraderes découpés.

Tout étant ainfi préparé, on va placer cette grande regle horizontalement
à environ 43 on 45 roufes de l'endroit où eil placée la plate-forme, il l'on
a pris cinq pisto pour degré, 8 l'on a attention à la mettre da la hauteur convenable, pour qu'elle fe trouve toujours dans le champ du rélefcope pendant
fon mouvement.

Cette regle, dans la rigueur, n'est pas un are, & n'est qu'une corde; mais dans un are d'un degré, la différence de l'are à la corde peut être négligée fans erreur fensible.

Maintenant, pour appliquer ceci à la division de la plate-forme, il faut faire venir lous le premier microsope le point zèro, & Riare tourrel retief-cope par son mouvement propre, jusqu'à ce que le fil qui elt au soyer de Kon ocalaire se trouve bien exadement sin le premier point da la grande regle que j'appelle se mirs; ensuéement se l'apsiqu'à ce que plate-forme, qui dans ce monente memmes le teléscope avec elle, jusqu'à ce que lon apperçoive dans le microscope le point du premier degré, on regarde si le fil du télescope for trouve fur le deriner point de la mirs. Si l'on voi qu'il n'y loi pas arrivé, c'est une marque que la mire est trop proche; & s'il l'a passe, qu'elle ell trop olin en consideuene, si s'int la faire approcher ou éloigner jusqu'à ee que le télescope en parcoure exactement la distance dans le mème tems que la plate-forme tourise d'un deeré.

Quand on y ell parvenu, on sent aisément qu'il ne reste qu'à tracer une ligne sur le limbe à mesure qu'on voit une des subdivisions de la mire dans le télescope, & que par la similitude des arcs elles doivent se trouver de la plus grande exactitude.

On pourrait tracer par ce moyen les subdivisions de tous les degrés : il n'y surait pour cet effet qu'il ranneur à la fin de chaque degré, par son mouvement propre, le télesope au premier point de la mire; mais comme éctte opération est aire longue, à qu'elle ne peut être faite que dans un grand espace, elle pourrait éprouver des inconvéniens & des dérangemens qu'on peut prévenir adment quand il n'est question que d'une seule opération, mais qu'il serait fort disficule d'éviter s'il fallait la répéter 360 fois.

Pour éviter cet inconvénient, au lieu de tracer les fubdivisions d'un degré fur le limbe même, on peut les tracer fur une division mobile, que l'on peut fixer pour ce moment. là leulement avec des vis, afin qu'elle ne puist éprouver aucun mouvement pendant l'opération, & quand cette division mobile et lu ne fois bien exactement divisie, on peut l'appliquer luccellivement à tous les degrés qui passent puis le microscope, & ainsi elle fervira de regle pour tous les degrés l'un aprés l'autre. Dissipon Division de la regle matrice pour la ligne droite.

Nous ferons ici d'abord une obfervation de la même espece que colle que nous avons faite à propos de la plate forme c'est que, quoiqui no puisse employer la même méthode pour divister une ligne d'une longueur quelconque, nous ne déctions que la divission d'un piet de- roi, parce qu'on peut en déduire aissement ce qu'il serait nécessaire pour une autre longueur quelconque; & ceale ser suffisiant pour faire entendre ce qu'il efferait pour diviser en parties égales; mais comme on a besoin quelquesois de divister une ligne en parties inégales, comme les condes d'un cercle, éte. unous donnerous la méthode qu'il suu employer; ce qui ne sera qu'un corollaire de la méthode générale.

Division d'un pied-de-roi en pouces, lignes, dixiemes, vingtiemes de ligne, &c.

L'OUTIL à tracer étant placé fur l'établi convenable, comme on le voit dans la fg. 109, il faut être pourvu, comme dans l'opération précédente, d'un nombre de drisfipars médits qui foient de même épailléeur que les deux regles dont nous allons parler, & qui n'aient de largeur que celle de l'espace qui reflera entre le bourd de la grande regle mobile À E & le bord de la regle A B qu'on appliquera défus, comme on va le dire.

Il faut avoir deux regies de cuivre A B, B C, d'environ treize pouces de long, bien dreffees & bien égales d'épaiffeur, qui foient percées à chaque bout d'un trou un peu oblong, destiné à recevoir les vis qui doivent les arrêter

fur la grande regle mobile A E.

Enfluite il faut matquer fur la regle A B, avec le plus de précision qu'il fera possible, la longueur d'un pied-de-roi, qui est celle qu'on veux divister, & tracer les lignes qui en marquent les extrèmités très-légérement, parce qu'elles doivent être vues sous le microscope; & en même tems il faut les continuer jusqu'au bond de la regle.

Cela fait, il faut placer cette regle A B fur la grande regle mobile, de façon qu'il reste entre le bord de cette regle & celui de la grande un espace

suffisant pour placer des divisions mobiles.

Ensuite il faut placer le microscope comme on le voit dans la fig. 109, en observant que l'intersection des fils croises de son micrometre se trouve

fur le bord de la regle A B, qu'on vient de placer.

Mais comme il est important que le bord de cette regle, pendant tout le mouvement de la grande regle À E, réponde toujours à ce point des fils croifés, il faut, par le moyen des trous oblongs qui sont aux bouts de la regle & qui ont été ménugés exprés pour cela, l'ajuster de telle façon que son bord ne s'en écatre pas.

Tome XVIII.

Cette regle étant ainsi placée, il saut disposer la regle C D, de façon que fon bout C, ou pour mieux dire, le point près de ce bout où doit commencer la division, foit sous le tracelet en même tems que le premier point tracé proche du bout A de la premiere regle sera sous le fil croisé du microscope. Pour placer cette regle dans le parallélisme, il saut avoir les mêmes atten-

tions qu'on a eues pour la premiere.

On vérifie l'une & l'autre, en faisant parcourir à la grande regle tout l'espace qu'elle peut faire; car, si après avoir placé le bord de la premiere sous le fil croilé du microscope, & le bord de la seconde sous la pointe du tracelet au commencement du mouvement de la grande regle, on les trouve à la fin de fon mouvement dans la même polition, on est sur que ces deux regles sont parsaitement paralleles à la grande, ce qui est absolument nécesfaire pour la perfection de l'opération,

Tout étant ainsi préparé, il faut placer les deux microscopes à divisions l'un à la place du grand microscope, & l'autre à environ six pouces de distance du premier, & ensuite mettre sous le fil croise de celui-ci une division mobile, pendant que le premier sera placé sur le premier point que j'appellerai aussi le point zéro, Si dans cette situation l'on sait marcher la grande regle jusqu'à ce que la division mobile que l'on vient de placer sous le second microscope arrive fous le premier, le second point de la regle qui est à l'autre bout du pied, se trouvera près du fil croisé du second microscope. On en usera alors . comme on a sait pour les deux bouts du diametre du cercle; c'est - à - dire, qu'en recommencant l'opération, on avancera ou on reculera la division mobile jusqu'à ce que l'ouverture des microscopes réponde parfaitement à chacune des moitiés du pied : alors on aura le point de six pouces parfaitement placé. On fera la même chose pour avoir les distances de trois pouces, & ensuite

d'un pouce, en diminuant l'ouverture autant qu'il est nécessaire pour chacune de ces divisions.

On ne s'étendra pas davantage sur ces opérations; ce qu'on a dit pour la divition du cercle doit fuffire pour les faire entendre aisement. Quant à la subdivision du pouce en lignes & en portions de ligne, quoique

le principe soit le même, son application demande quelques soins & quelques instrumens de plus, dont on va donner les détails.

Les fig. 141 & 142 sont le plan & le profil de l'instrument nécessaire pour les subdivisions de la ligne droite, & dont on va détailler toutes les pieces. Les fig. 142, 144 & 145 font le plan, le profil & le bout d'une regle

épaisse, longue d'environ trois pieds, & taillée en dessous en double biseau, comme on le voit dans la fig. 145, faite pour entrer & gliffer dans la rainure en queue d'aronde marquée & dans la coupe de l'établi, fig. 82, qu'elle traverse dans toute sa largueur & & , fig. 81. On voit en & , fig. 81 , le bouton . d'une vis de pression destiné à fixer cette regle au point que l'on juge à propos.

Cette regle est armée à l'un de ses bouts d'une piece de cuivre A, f_{ig} , 143, 144, 64 inté à recevoir la vis de rappel B, qui doit conduire la piece dont nous allons parler tout-à-l'heure. C'est la f_{igure} plus en grand de la rondelle qu'on voit en ϵ sur la vis , B, qui y est arreice par la goupille D.

Les fig. 146 & 147 sont le plan & le profil d'un piedestal de bois destiné

i porter le télescope sur son pivot. On y voit,

1°. En Λ, fg. 146, un trou rond qui doit être évalé en-dessous, pour

donner plus de facilité à tourner la vis & fon contre-écrou, fig. 149. 2°. En B B, &c. quatre trous, fig. 146, destinés à recevoir les vis à caller

B B, fig. 147.

3°. Quatre trous C C, faits pour recevoir quatre vis en bois, pour fixer fur ce pied la plaque fig. 148.

40. Quatre autres trous D, D, pour laisser passer le bout de quatre autres vis dont on parlera plus bas.

5°. En E, fg. 147, une rainure semblable à celle de l'établi, & destinée,

comme elle, à laisser passer la regle, fig. 143, 144 & 145.

6°. En F, un écrou de cuivre noyé dans le bois, fait pour recevoir la

vis de rappel B de la fig. 144.

Il est ais de voir que cet appareil n'est fait que pour donner le moyen de faire avancer ou reculer par un mouvement lent ce piedestal sur la regle, de que les vis a caller B B ne sont destinées qu'à l'affermir quand on lui a douné la position convenable.

Les fig. 148 & 149 font le plan & le profil d'une plaque de cuivre que l'intre fur le piedetlal, fig. 146 & 147, par le moyen de quatre vis en bois dont les têtes se logent dans les quatre trous C, C, fig. 148.

On y voit en A un trou formant un écrou pour recevoir la vis A de la fig. 149, qui est destinée à recevoir la pointe d'un pivot dont nous parlerons plus bas.

Les quatre trous qu'on voit en D, D, & qui forment écrou, doivent recevoir les vis fig. 169.

La fig. 150 représente la vis A de la fig. 149, séparée de son contre-écrou dont on voit le profil en a, & la face en a'.

La fig. 151 est un petit pontet de cuivre dont on voit le profil en B. On y voit en A une petite pointe d'acier destinée à entrer dans un petit trou fait au haut a du pivot fig. 152.

Les pg. 152, 153 & 154 font le profil, le plan & le bout d'une piece definée à fourenit e télécope. On voit dans le profil pg. 132 en a A, un pivot d'acier dont le bout A fe place dans le trou A fait au bout de la vis A des pg. 149 ou 150, & le petit trou qui est en a reçoit la pointe A du pontet pg. 151, que l'on pole par-dessis est piece. On voit en G G deux trous destinés à laisser passer deux vis attachées au corps du télécope, & L'I ij

qui fervent à l'affermir fur cette piece par le moyen de deux écrous à orcille, comme on le voit en G G., fg. 142.

Quand on a placé ainti par - defius la piece fg. 172 le pontet fig. 171, on pole fur fee oreilles D, D, les deux petites regles fig. 176, dont on voit le profil fg. 177, & on fait paffer dans leurs (rous D, D, les vis à clef fig. 178.

Il est aise de voir par cet exposé & par l'inspection des soures, que le ponter se, 151, avant que d'etre serre par ces quatre vis, a la liberté de se mouvoir un peu, soit en-avant, soit en-arrière, soit de cosé, sans sortir de deisous les petites regles se, 155 & 156.

On lui a confervé ces mouvemens, parce que, portant un des bouts a du pivos fg. 152, pendant que l'autre bout À demeure £xé dans le trou À de la plaque fg. 148, il peut faire incliner un peu ce pivot, & lui faire pretidre facilement un mouvement parallele à celui de la grande regle, corame on le dira plus bas.

Les fg. 159 & 160 font le plan & le profil d'une petite regle de coivre dont la longueur est indécreminée. On peut même en avoir plutieus de longueurs driférentes, siuvant les opérations qu'on vout faire; nous sipposerons celle dont nous allons parler, d'environ quatorze à quinze pouces. Cette regle est terminée par une petite plaque de cuivre percée d'un trou G, & gamie de deux petits piede 8, h, Le trou G est destiné à kinder paster une des vis G du corps du célescope qu'ai déjà passé dans un des trous G de la piece fg. 13, and n'aditipetric cett regle à cette piece pri le moyen du mème écrou à orcille, qui y fixe le télescope de façon que le tout ensemble soit tellement affermi que l'un ne puit le pas se mouvoir sans l'une controllement affermi que l'un ne puit le pas se mouvoir sans l'une outer les des l'entre de l'entre

La feule inspection des fig. 141 & 142, qui représentent toutes ces pieces montées, le seront mieux concevoir que tout ce qu'on pourrait en dire de plus. Pour empêcher que cette petite regle, qui doit être assez longue pour paiser au-delà de la grande regle de l'établi, ne puisse pier par son propre

poids, on fait une petite douille qui peut couler fur cette regle, & qui porte une petite roulette de la hauteur convenable, pour en fortenir le bout à la meme hauteur que celui qui est arrêté au éleicope. On en voit les profile & le plan en A, B & C, fig. 161.

Cet instrument ainsi monté, il faut encore établir sur la grande regle mobile une petite piece sig. 162, dont voici le détail.

A B C elt une petite équerre de cuivre que l'on fixe fur la grande regle mobile par le moyen de la vis D. Cette équerte porte un petit reflort E B F G, qui y elt attaché par une vis B, dont la tête, au lieu d'être refendue, forme une espece de pied qui, entrant dans un petit trou fait sur la grande regle mobile, contribue à affermir le petit instrument.

Ce ressort porte dans sa partie supérieure un petit cylindre de cuivre F G qui y est rivé & qui sert à appuyer la petite regle sig. 159 & 160 contre le bout

de la vis H, comme nous l'expliquerons tout-à-l'heure. La vis H, dont la pointe eft un peu moude, porte un contre-écrou qui fert à l'affermir quand on l'a mulé à ion point.

Venons maintenant à l'usige de ce que nous venons de décrire.

Il faut commencer par fixer fur la grande regle mobile la petite piece fig. 16:; & quoiqu'il n'y air rieu qui détermine exactement la place où elle dont être, on peut la placer vis-à-vis du huitieme pouce de la regle A B de la fig. 10:9. On verra plus bas quelque ration pour cette détermination.

Enfuite il faut placer la regle épaisse A B, fg. 142, dans la raissure en queue d'aronde A de l'établi fg. 82, & l'arrêter par le moyen de la vis

de profion &.

Dans la fg. 166, qui montre une partie de l'établi, A B C D représente une portion de la grande regle mobile.

EF, une regle qu'on a divisée en pouces, & qui est placée sous le mieroscope.

GHIK est une partie de la grande regle de bois qui porte le télescope.

L. M., une partie de la regle de cuivre qui dirige le mouvement du télescope. N., la douille qui porte la petite roulette décrite fig. 161; O, la petite piece décrite fig. 161; O, la petite piece décrite fig. 161.

Cela pole, il faut commencer par fixer la piece O, comme on le voit dans cette figure lur la grande regle A B C D, de façon qu'elle reponde à peu près au hutieme pouce de la regle E F qui el divisée en pouces.

Il faut enflute placer la regle de bois G H I K dans la rainure en queue d'aronde de l'établi, qui eff faite pour la recevoir à l'arrêter par le moyen de la vis de preflion, de façon que le bout M de la petite regle de cuivre qui dirige le télékope, furpafé aitez la grande regle mobile A B C D, pour que la rouletre portée par la douille N, puille rouler fur l'établi.

Après cela il faut engager, comme on le voit dans cette figure, la petite regle de cuivre L M entre la pointe de la vis & le resfort de la piece O qui a

été décrite fig. 162.

Tout étant ainsi disposé, il est évident que lorsqu'on mettra on mouvement la grande regle, la petite piece O qui y est fixée emmenera avec elle la petite regle M qui communiquera son mouvementau sélescope auquel elle est arretée. Ce mouvement bien entendu, il sera facile d'appliquer sei se qui a été die

pour la fubdivision du cercle, & d'entendre ce qu'il convient de faire.

1°. On construira une mire semblable à celle qu'on a faite pour le cercle

fs. 139 B, excepté que celle -ci fera divifée en douze, pour repréfenter les lignes, & chacune de ces parties en 4st, 10^{ct}, ou 20^{ct}, comme on le voudra, 2°. On enverra cette mire à peu près à la diffance convenable pour que

2°. On enverta cette mire à peu près à la diffance convenable pour que le monvement que fera le télefeope pendant que la grande regle parcourra un pouce fous le microfcope, en embraile les deux extrémités. Mais comme il elt important que le célefope les embrade avec précision , & et le délegée à la diffance du centre du mouvement du télefope à la grande regle mobile ; lorfqu'on aura placé la mire à peu près où elle doit être , on pourra aifément faire varier cette diffance par les moyens qu'on s'ett méragée.

En efict, si l'on trouve une trop grande différence, on peut éloignet ou approcher le télélope, en enfonçant ou on retirant la grande regle de bois dans la rainure de l'établis & si cette différence est petite, on fait marcher feulement le piedefala qui porte le c'écleope par le moyen de la vis de rappel qui est au bout de la regle de bois. Enfin l'on acheve de le placer dans la plus grande exaditude par le moyen de la price Vo qui est sufortier la representation.

On ne croit pas avoir besoin de répéter ici que tous ces mouvemens doivent toujours être comparés au mouvement d'un pouce de la grande regle examiné sous le microscope.

On ne doit pas avoir besoin non plus de rappeller que les triangles que forment les deux extrêmités du pouce sur la regle, & les deux extrêmités de la mire avec le centre du mouvement du télescope étant semblables, leurs subdivissons respectives le sont également.

On voit par-là qu'on peut tracer par ce moyen sur une divisson mobile, un pouce subdivisse comme on le voudra, & qu'on pourra l'employer ensuite sous le microscope pour divisser tous les pouces de la regle, comme on a divise tous les degrés du cercle.

Il ne nous reste qu'un mot à dire des divisions inégales, telles que pourraient ètre les cordes d'un cerole, ou quelqu'autre de celles qu'on veut mettre fur un compas de proportion.

Il est facile de conclure, de tout ce qui vient d'être dit, qu'il ne faut que tracer en grand fur une mireles divisions que l'on veu kirie; mais il faut observer en même tems que la longueur de la piece sur laquelle on veut tracer ces divisions, étant beaucoup plus grande que celle que nous renons de décrire, qu'u'était que d'un pouce, il saut changer dans la proportion convenable ha ditance du centre du mouvement du télescope à la grande regle; et que pour cet esse et el faut que la regle qui sert à diriger le télescope soit plus longue.

Heft bon d'obferver qu'une seule mire peut servir à tracer la même espece de division sur toutes sortes de longueurs, parce qu'il ne faut, pour qu'elle puise y convenir, que la placer un peu plus pres, ou un peu plus loin.

Fin de la Nouvelle division des instrumens, &c.

DESCRIPTION

D'UN MICROSCOPE,


ET DE

DIFFERENS MICROMETRES

Destinés à mesurer des parties circulaires ou droites, avec la plus grande précision.

Par M. le Duc DE CHAULNES.

DESCRIPTION



DESCRIPTION D'UN MICROSCOPE,

DE DIFFÉRENS MICROMETRES.

Description du microscope.

La description que nous allons donner du microscope ne sera point relative aux verres qui le composent, mi à leurs effets, cette partie appartenant à l'Optique, qui doit être tratée à part, mais selument par rapport à la confetruction & aux différens instrumens qu'on y a ajoutés pour en rendre Pusage plus commode, plus sur œ plus propre à toutes les expériences & à l'application qu'on en a faite à la mesure exacte des objets qui y sont soumis.

La $\hat{f}_{\mathcal{S}}$. I représente en perspective le microscope tout entier, monté sur son pied & garni de son micrometre, dont on va donner le détail dans les figures suivantes.

La fg. 2 est le plan du chassis qui fait la basse du pied. On y voir: 1º, en A, quatre trous stormant écrou, destinés à recevoir les vis A, A des fg. 4 & 7, saites pour caler l'instrument. 2º. En B B, le plan des quatre montans qui protret la tablé du microscope, dont on voit le prossifig. 4 & 7. 3°. En C, un trou fait pour recevoir le pivet C du micro fg. 5. 4°. En D, D, D, to sis trous trous fait pour recevoir le pivet C du micro fg. 5. 4°. En D, D, D, D, To sis trous pour recevoir les vis de la piece fg. 40°.

La fig. 3 est le plan de la table du microscope. On y voit, 1°. en A, un grand trou rond, destiné à laisser passer la lumiere renvoyée par le mi-Tome XVIII.
M m m roir f_0 , f_0 & f_0 . f_0 & f_0 & f_0 & f_0 & f_0 & f_0 do from tenues par les quarte vis G. Cs deux joues font dellines à recevoir un micrometre f_0 , f_0 & f_0 & f_0 do from partera plus bas, f_0 que l'on y fixe par le moyen de la vis de perficion D, f_0 & f_0 & f_0 & f_0 deux petite tablette qui porte deux jones parcilles à celles dont on vient de parler, & qui font definices au même nige. On voit le plan de cette piece entirers f_0 , f_0 , f_0 & f_0 for deux petits index, dont on parlera dans l'explication de la f_0 , f_0 & f_0 for f_0 are definited are recevoir la barrer f_0 : f_0 .

La fg. 4 eft le profil de la bafe fg. 2, jointe à la table fg. 3, par les montans B, B, vue dans fa longueur; & par-derriere on y voit, 1º en A, une des quarre vis à caler, 2º en C, le trou d'une vis faite pour fixer la barre fg. 17 contre la table, 3º en F, F, les deux petits index dont on voit le profil en ff. & dont on expliquera l'uflage, comme on l'a dgia dit.

à la fig. 38.

Les β_k : § & 6 four la coupe & la face d'une monture qui contient deux petits mirriers, l'un plan & l'autre coulte, adulfs l'un à l'autre. Cette monture elt mobile dans un demi-cercle, dans lequel elle roule fur les deux pivoss a a, pour pouvoir préfeiteur celle des deux faces dont on a befoin. Ce demi-cercle porte lui-mème fur un pivot C, qui tourne librement dans le trou C des β_c 2 & 8.

La fig. 8 eft une piece deltmée à fervir de base à la douille fig. 11, 12 & 11, 00 vois, 1°, en F. un trou deltiné à recevoir la vis fée la fig. 14, 2°, en E, E, deux trous correspondans aux trous D, D, D de la même fig. 2; 4°, en D, D, trois trous correspondans aux trous D, D, D de la même fig. 2; 4°, en C, un trou aussi correspondant au trou C de la même figure, & deft tiné, comme lui, à laistier passer les proves C du mirroit fig. 5; 5°, deux petits trous h, h, pour trecevoir deux petits press, dont no voit l'un dans le prosit fig. 10; 6°, quatre patits trous g, g, g, g, pour recevoir les vis g, g, &c. des fig. 12 & 12.

La fig. 9 est le profil de la précédente.

La \hat{p}_R^{\prime} . 1c cft le profil d'une rondelle qui sc pose par-dessus la partie D D D, h h C de la \hat{p}_R^{\prime} . 8, qui est percée des mêmes trous qu'elle, mais qui sont en écrou pour recevoir le bout des vis qui als mblent les picces 2 & 8, parce que ces vis se montent par-deilous. On y voit en-deilous en h_1 un des deux

petits pieds qui doivent entrer dans les trous h, h de la fig. 8.

La fig. 11 est le plan d'une douille quarrée. On en voit l'élévation dans les fig. 12 & 13.

La fig. 12 est l'élévation de cette douille dans le fens le plus étroit. On y voit en A un trou fait pour recevoir la vis A de la fig. 14, & en g g, deux des

quatre vis qui doivent l'affujettir fur la piece fig. 8, en g g g g.

La g_0 , i_2 est encore une élévation de la même douille, sur le fens le plus large. On y voit en g e les mêmes vis dont on vient de parler dans la fgure précédente. A en B B, les trous fraises, faits pour recevoir les têtes des vis δ δ , dellinées à arreter la barre, fg, 17, contre une des parois intérieures de cette douille de cette douille par la fait fg.

La f_{2} : 14 et le profil d'une confole destinée à affermir la douille qu'on vient de décrire dans la friumoin perpensituaire, fir la piece f_{2} s. Con voir, t? en A, une vis qui duit entrer dans le trou A de la f_{2} : 12, 2 $^{\circ}$, en f_{3} une vis faite pour entrer dans la face pollérieure de la douille, dont on appere cevra plus facilement la place dans la f_{2} une fuivantes g_{3} °, en f_{3} , une vis définée a pailer au . travest du trou F de la f_{2} s.

La fig. 15 est le plan de la même confole, dans lequel on voit les deux vis A, faites pour entrer dans le trou A de la fig. 12, & la vis b dont on a

parlé dans la figure précédente,

La fig. 16 eft le profit d'une barre de cuivre destinée à entret dans la douille, fig. 12, & à y è trei fixée, comme on le dira tout-à l'heure. On y voit, 1, 2 en C, le bout d'une vis faite pour entret dans le trou C de la fig. 4, & rendre fa fituation invariable; 2º, en D, une vis faite pour y attacher la petite confole qui est à coté, & dont on expisquera plus has l'usige. Cette petite confole potte un pleaf /, qui doit entret dans le trou f de la fig. 17; 3º, en E, fur le bout l'upérieur, une vis dont la tèce est a flez large pour déborder la piece, afin de fervit d'arrêt à la piece, fig. 18 & 19, dont on parlera dans un moment.

La fig. 17 est la face de la même piece. On y voit, 1°. en C, le trou fait pour la vis C de la figure précédente ; 2°. le trou D correspondant aussi à la vis D de la même figure; 3°. en f, le trou qui doit recevoir le pied f de la petite console, même figure. Enfin en B B, les deux trous faits pour recevoir

les vis b b de la fig. 12 ou 13.

La β_0 . 18 elt le profit d'une feconde barre de cuivre, qui doitentrer aussi dans la douille β_0 . 12; mais avec la disfèrence qu'elle y ell mobile. & qu'elle peut couler le long de la barre, β_0 : 16. On y voit, γ^2 en a, un trou pour recevoir une des vis « de la piece β_0 : 11 & 22; 2^2 . en $b \cdot b \cdot b$, trois trous pour recevoir les goupilles dellinées à arrêer la cérnaillere, β_0 : 20, dont on parlera plus bas ; γ^2 . en c, une retraite faite pour recevoir l'écharicture c de la piece β_0 : 30 & 31. M m ii j

La fie, 19 est la face de la même piece. On v voit en A, le trou fait pour recevoir la vis A de la fig. 21. Au - desfous on appercoit la face de la crémaillere (dont on voit le profil fig. 20) logée dans un incrustement fait pour la recevoir. On voit au-deflus de cette figure en c, le plan du bout de cette barre, dans lequel on apperçoit en e le trou de la vis e de la fig. 30, & en d d deux petits trous pour les petits pieds d de la même piece, fig. 31.

La fig. 20 est le profil de la crémaillere dont on vient de parler, dans lequel on voit en b b b trois trous pour passer les goupilles destruées à la fixer dans l'incruftement de la figure précédente, & qui font correspondans aux trous b b b

de la fig. 18.

Les fig. 21 & 22 font le plan & le profil d'une piece qui fe fixe fur la piece, fig. 18 & 19, par le moyen de la vis A, qui entre dans le trou A de la fig. 19, & des deux vis a, qui répondent au trou a de la fig. 18, & à celui qui elt de l'autre côté, & que l'on ne peut pre voir. Cette piece porte un anneau refendu pour faire resfort contre le petit bout du microscope qu'il embraile.

Les fig. 23, 24 & 25 font le plan, la face & le profil d'une piece deftinée à porter un arbre à vis de rappel, fig. 28, dont on parlera plus bas. Dans le plan fig. 23, on voit en a l'écrou refendu qui doit recevoir cet arbre, & en b la vis de pretsion qui doit arrêter cette piece sur la barre immobile, fig. 16 & 17, pendant que la vis de rappel qui tient, comme on le dira plus bas, à la barre mobile, la fait descendre ou monter par un mouvement très - lent.

La fig. 24 est la même piece vue en fice. On y voit en C, une petite plaque mince qui coule & fait reffort contre la barre immobile, fig. 17.

La fig. 25 est le profil de la même piece, dans lequel on voit en face le bouton de la vis de pression b, qu'on n'avait vu qu'en profil dans les figures précédentes.

La fig. 26 est le plan d'une piece qui porte un anneau refendu, destiné à recevoir le corps du microlcope. On y voit, 1°, en a , un trou lille, destiné à recevoir le collet de l'arbre, fig. 28; 2°, en bb, deux trous faits pour recevoir deux vis deltinées à attacher fur cette piece celle de la fig. 30; en c, une ouverture quarrée, faite pour laisser passer la barre immobile de la fig. 17; 4°. en D D, deux vis dont on voit le profil en d, fig. 27, & deltinées à fixer fur celle-ci la piece D, même figure.

La fig. 27 est la coupe de la précédente. On y voit, 1°. en a la moitié du trou 4 de la fig. 26; 2° en c la moitié de l'ouverture e de la même figure; 3°, en d, la vis qui doit fixer la piece D avec celle - ci. Il faut observer que cette piece D, dont on ne voit ici que le profil, doit avoir une largeur égale à celle de la barre immobile, fig. 17.

La fig. 23 eft 1°. un arbre de fer taraudé de A en B, qui entre dans l'écrou a de la fig. 23; 2°. un équalement a, qui doit porter contre les bords du trou a de la fig. 27; 3°. un quarré b, deltiné entrer duns la douille du bouton fig. 29, qui aifujettit l'arbre de maniere à ne pouvoir defecuêre; d°. une petite vis ϵ , pour recevoir l'écrou E de la même fig. 29.

PS-29.

La fg, 29 est le profil du bouton qui doit faire tourner l'arbre ou vis de cappel, dont on vient de parler; on doit supposer que ce bouton est percé d'une douille quartée, dans laquelle doit entrer la partie quartée de cet arbre; le petit écrou E est fait pour se monter sur la petite vis e de cet arbre, se empécher le bouton de resfortir. Ce bouton porte une petite aiguille ou index fait pour montrer les divisions sur le petit cadran dont nous allons parler.

La fig. 30 est un petit cadran qu'on fixe en b, b sur la piece fig. 26, par le moyen de deux vis qui passent par les trous b, b, & sur le bout de la barre

mobile, par le moyen de la vis e, fig. 31.

La g_c 31 est le profil de la précédènte, dans lequel on voit en e, la vis qui, en pasitar à travers le trou e de la g_c 30, va se vinéer dans le trou e du bout de la barre mobile, qui est représenté au -destits de la g_c 19, On voit aussi en d, un des pieds qui doivent entre dans les trous d, d, qui sont aux deux côtés du trou e, dont on vient de parler dans la même g_c 19.

La fig. 32 représente deux petites pieces qui s'attachent fous les deux joues de l'échancrure G de la table fig. 3, par le moyen de deux vis qui passent en travers des petits trous a a j. ces pieces, de l'une desquelles on voit le profil fig. 33, reçoivent les deux bouts d'un arbre fig. 34, dont on

va parler.

La fg. 34 est un petit arbre qui porte au milieu de sa longueur un pignon dont les dents sont proportionnées à celles de la crémaillere fg. 20; cet arbre est terminé par deux petits quarrés a, a, saits pour recevoir les boutons qu'on voit en a, a, fg. 37.

La fig. 35 est une petite boite de cuivre mince, dont on voit la coupe fig. 36, qui fert a recouvrir le petit arbre dont on vient de parler, pour empécher la poutsière d'entrer dans les dents du pignon; elle s'arrête par deux vis endesions des deux petites pieces fig. 31.

La fig. 36 est la coupe de la boite de cuivre de la figure précédente. La fig. 37 représente en coupe le petit arbre fig. 34, avec ses deux bou-

tons a, a, tout monté dans les deux pieces fig. 32.

La fig. 38 est la face d'un des boutons a de la figure précédente, sur laquelle on voit une division qui, en tournant avec le bouton, présente succeffivement toutes ses parties à un des index fixés à la table , & qui sont

marqués f, f dans les fig. 3 & 4.

La fig. 39 cft une petite plaque destince à porter le micrometre; cette plaque dont on voit la naissance en E, fig. 3, s'assujettit contre la table, par le moyen des vis h, h; elle porte deux joues & une vis de prellion comme la table fig. 3 , & pour le même ulage.

La fig. 40 elt le profil de la même picce.

La fig. 41 est la coupe du corps du microscope tout monté, avec ses verres & fon micrometre. On y voit :

1º. En A B C D la piece qu'on appelle l'ailleton, c'est - à - dire, à laquelle on applique l'wil pour voir dans le microlcope. Cette piece cft percee en B, d'un trou que l'on couvre ou que l'on découvre à volonté, par le moven de la coulide B; cette piece qui se monte à vis en C, D, dans la piece CDEF, fert autli à contenir l'oculaire D dans sa place.

2º. En C D E F, une piece qui porte en C D, une vis intérieure, faite pour recevoir la piece précédente ; en D, un épaulement pour loutenir l'oculaire D; & en E F, une vis extérieure faite pour entrer dans la piece

furvante. On voit le profil de cette piece fig. 42.

3°. En EF, une piece dont on vort le plan fig. 44, & le profil fig. 43. Cette piece qui s'arrête sur la face supéricure du micrometre du microscope, porte une vis intérieure pour recevoir la piece précédente. On parlera plus bas de fon ufage.

4º. En F G, un micrometre semblable à ceux que l'on met dans les

lunettes astronomiques, qui est décrit ailleurs.

5°. En G II 1, une portion du corps du microscope qui s'attache en G fur la plaque inférieure du microscope, & en HI, une vis extérieure qui entre dans la piece suivante, & qui scrt en meme tems à contenir l'oculaire H dans fa place.

6°. En HIKL M, l'autre portion du corps du microscope, qui porte en H I une vis intérieure faite pour recevoir la piece précédente. En I, un épaulement pour fontenir l'oculaire I. En K L extérieurement, une portion lide faite pour entrer dans le petit collet fig. 21 & 22. En L M, une vis intérieure pour recevoir le porte-lentille M N O P, & une autre vis extérieure pour entrer dans celle d'une autre espece de porte-lentille plus large que celle que l'on voit ici.

7°. En L M N O P, le porte-lentille, qui lui-même est composé de deux pieces , l'une L M N O , dont on voit separément le profil fig. 45 , qui porte une vis extérieure L M, faite pour entrer dans la piece précédente, & de l'autre côté une autre vis, aufli extérieure, pour entrer dans celle de la feconde, qui elt la calotte O. P, dont on voit auffi le profil fig. 45,

& qui cst dellinée à contenir la lentille O dans ce porte-lentille.

La fig. 42 est le profil de la piece C D E F de la figure précédente.

La fig. 43 elt le profil de la piece E F de la fig. 41.

La j_0 j_0 j

La fig. 45 elt le profil du porte-lentille, qui est marqué L M N O dans

la fig. 41, dans laquelle on l'a expliqué.

La fg. 46 elt la coupe d'un autre porte-lentille, qui est fait pour recevoir la vis extérieure L. M du corps du microscope fg. 41.

Le microfcope que l'on vient de décrire étant ainsi monté, il ne reste plus, pour en faire usage, que d'exposer sous la lentille les objets que l'on veut examiner. & d'approcher ou d'éloirent le microscope des objets, suivant la

force de la lentille que l'on y a adaptée.

Nous expliquerons plus bas les divers moyens qu'il faut employer pour préfenter les objets fous le microfcope de la façon la plus avantageufe, « de leur donner les mouvemens nécellaires paur préfenter fuccellivement les différentes parties de ces objets; mais avant d'entrer dans ce détait, « pendant qu'on a préfenter l'idée de la monture qu'on vient de décrire, il faut expli-

quer fon ufage.

Lorfqu'on veux chercher le foyer d'une lentille que l'on a adaptée au microfope, & que l'on a pour cet effet placé d'une façon quelonque un petir objet fur la table, de manitere cependant qu'il réponde au trou de la leutille, il faut en approcher ou en éloigner le microfope par un mouvement affez prompt pour pouvoir juger, à peu de chofe près, de l'endroit où il commence à laiflet voir l'objet, quoique confidment, & enfuite avoir un mouvement affez lent pour trouver avec exactitude le point précis auquel Pobjet prait le plus ner & le plus tranché.

Pour remplir le premier objet, il faut 1°. lâcher la vis de pression A, fg. 1. 2°. En plaçant l'œil en B, pour regarder dans le microscope, appliquer les deux mains aux boutons C, C qui sont aux deux bouts de l'arbre

du pjenon qui engrene dans la crémaillere, & les faire tourner d'un fens ou de l'autre : a lors : il ch'évider que ce pjenon qui tourne dans les deux pieces qui out rés décrites g_0 , 2_1 , & qui font fixées à la table, forcera la crémaillere à monter ou à décendre ; mais comme cette crémaillere de trecture dans la barre mobile décrites g_0 , 18, & 9, & qu'elle porte avec elle les deux colliers D. & f_0 , g_0 , f_1 , qu'elle qu'elle porte avec elle les deux colliers D. & f_0 , f_0 , f_1 , qu'elle porte avec elle les deux colliers D. & f_0 , f_0 , f_1 , f_1 , qu'elle porte avec elle les deux colliers D. & f_0 , f_0 , f_1 , f_1 , f_2 , f_1 , f_2 , f_2 , f_1 , f_2 , f_1 , f_2 , f_2 , f_1 , f_2 , f_2 , f_2 , f_3 , f_4 , f_2 , f_3 , f_4 , f

Ceft le fecond objet que l'on avait à remplir. Pour cet effet on commencera par fixer à la barre immobile, par le moyen de la vis de preffion A, la piece qui a été décrite fg. 23, 24 & 25, qui porte l'écrous de la vis de rappel F, fg. 1; mais comme cette vis est actenue dans sa partie supérieure dans un collet qui tenut à la barre mobile décrite fg. 18 & 19, & à la quelle tient aussi le microscope, il s'ensuit que, quand on fait tourner cette vis, elle fait monter ou décleurdre la barre mobile, & par conssiguent le microscope, par un mouvement très-lent & proportionné à fon pas qui est fia. Cette opération donne nne grande facilité pour trouver le foyer de la lentille

avec la plus grande précifion.

Nota. On a marqué fur les boutons C C, & fur un petit cadran ou collet de la vis de rappel G, des divisions pour les parties des révolutions du pignon ou de la vis, mais elles sont de peu d'usage, & l'on peut s'en passer.

Venons maintenant aux moyens de présenter les objets sous le microscope

de la facon la plus favorable.

Il faut d'abord obferver qu'il est nécessite d'éclairer les objets que l'on veut examiner, foit qu'ils loient trausparens, foit qu'ils loient opaques. Dans le premier cas, on les place sur de petites plaques de verre qui laissen pafier la lumiere dans une proportion convenable aux lentilles dont on veut se servir celles d'un plus court foyer ayant besoin d'une lumiere plus vive, & celles qui en ont un plus long exigeant quelquesois que l'on diminue la quantité de lumiere. Outre cela, les unes & les autres demandent que l'on écarte les rayons qui ne sont pas utiles, parce qu'ils nuisent souvent à la diffinction de l'objet.

Dans le fecond cas, c'est-à-dire, pour les objets opaques, ou ceux dont on veut examiner les couleurs, on les place sur des plaques opaques, noires ou blanches, suivant la natute des objets, & on les éclaire par-dessus, en faisant faifant tomber des rayons de lumiere, ou directement, ou en les raffemblant par réfraction, ou par réflexion, de façon que leur foyer tombe fur ces objets.

Mais, quelle que foit la manière dont on venille examiner ces objets, il el toujours for ruile de potivoir leur donner des mouvemens prompts ou lents dans deux directions différences, pour pouvoir en l'aire paffer fous le microfopo les différences parties; lé de pouvoir en méturer exadement les dinaculions. C'est pour templir ces deux différentes vues qu'est fait le micrometre dont nous allons donner la defeription; après quoi nous donnerons celle des différentes pièces defituées à préfetuer les objets fous le microfope, dont la plupart doivent s'adapter au micrometre, & quelquesuns en font indépendances.

Description du micrometre.

LES fig. 47 & 48 font le plan & le profil du micrometre tout monté.

La $f_{b'}^{\mu}$ 45 eft une plaque de cuivre fur laquelle fe montent toutes les pieces qui composent le micrometre. On y voit 1º, en Λ Λ , deux trous qui sont sites pour laisfer passer les vis 4, $f_{b'}$, $f_{b'}$ 6, $f_{b'}$, q, ul doivent arrêcte la piece $f_{b'}$, f_{b'

On voit que ces deux joues portent des divisions qui désignent les révolutions de l'arbe à vis gr. 68, dont on parlera plus bas. Il sus observe que, pour plus de dissinction, l'on n'a marqué sur chaque joue les révolutions que de deux en deux mais avec l'attention que l'une marque les révolutions paires, c'est. à. dire, la 2*, la 4*, la 6*, &c. & l'autre marque les simpaires, c'est. à. dire, la 12*, la 3*, la 5*, &c.

4. En D D, la place aussi ponctuée de deux vis d, fig. 50, qui doivent

arrêter la piece fig. 58, 59 & 60. La fig. 50 est le profil de la piece fig. 49.

La fig. 51 est la face du bout de la piece fig. 49, dans laquelle on voit en profil le biseau qui termine les deux joues CD & CD de cette piece

Les fig. 22. 13 & 24 font le plan, le profil & l'élévation d'une piece défluée à porter le cadran fig. 69, dont on parlera plus bas. On voit en A, dans le plan fig. (21, les deux trous A formant écrou pour recevoir les vis a du profil fig. 52. On voit chans l'élévation fig. 54, en E. E. deux trous formant écrou pour recevoir les vis E du profil fig. 52. On voit chans l'élévation fig. 54, en E. E. deux trous formant écrou pour recevoir les vis E E, dont on voit les têtes dans le cadran fig. 64.

Tome XVIII.

Les fg. 55, 56 & 57 font le plan, le profil & l'élévation d'une piece qui s'arrete en B B, de la fg. 49, par le moyen des vis b, du profil fg. 60. On voit dans l'élévation fg. 57, en G G, deux rainures deslinées à recevoir les deux lauguettes G G de la fg. 61, & le trou H qui doit re-

cevoir la pointe de l'arbre fig. 68.

Les f_2 , f_3 , f_3 & 60 font le plan, le profil & la face d'une piece qui entre fous le bout des joues C D. C D de la piece f_5 , g_3 , où elle ett arrêtée par les vis d'des f_5 , f_5 0 %, 90. On voit dans la face f_5 , 60, qu'elle a deux bléaux deffinés à recevoir la couldié f_5 , f_5 , f_5 , f_5 quand elle eft entrée dans le bout de la piece f_5 , f_5 , repréfenté f_5 , f_5 , f_5 ces deux bifeaux, avec ceux que l'un voit dans exter f_5 , f_5 , torment une effecce d'ouverture en hexagoné irrégulier, propre à recevoir le bout de la coulide f_6 , f_5 , f_6 de treoffence f_5 , f_6 , f_6 .

Les β_{ij} , δ_{i} & δ_{i} Somt le plan & le profil d'une piece dont on voit le bout du côté de A, β_{ij} , δ_{i} , δ_{i} be bout du côté de C, β_{ij} , δ_{i} . Dans le plan β_{ij} , δ_{i} , on voit en G, G, les deux trous faits pour recevoir let vis g, g, du profil β_{ij} δ_{ij} , dellinés à fixer la piece β_{ij} , β_{ij}

La fig. 63 représente le bout de la même piece vue du côté de A A. On v voit deux trous k k, formant écrou pour recevoir les vis K K, de

la piece fig. 67.

La fg. 64 représente le bout de la même piece vue du coéé de C C 1 en y remarque les bifeaux de la partie B C, de la piece fg. 66 & 77, & deux autres bifeaux qu'on ne pouvait voir, parce qu'ils font en-dessous de la piece, dont on ne voir que le dessite dans la fg. 65. Ces quatre biseaux se trouvent ici projecés sur le profil quarré de la partie A B de cette piece.

Les fg. 65, 66 & 67 font le plan, le profil & la face d'une petite

piece qui s'adapte au bout A A de la piece fig. 61 & 62.

On voit dans le plan fg, 6f, les vis K, K, qui entrent dans les trons k, k, de la fg, 6g, en palfant à travers les trous k, k, de la fg, 67, qui est la face de cette piece, les deux trous K, K, qui laiffent palfer les vis K, K, dont on vient de parler, K le trou K formant écrou qui doit recevoir la vis fg, 6g.

La fg. 68 eff un arbre à vis deltiné à faire mouvoir la coulifié fg. 61 & 61, qui gliffe par son bout C C, fg. 61 & 64, dans les joues dont on voit le plan en C C, fg. 49, & le profil dans les fg. 11 & 60, & par fon bout A A, dans les rainures G, G, de la piece fg. 57. La pointe H de cet arbre se place dans le trou H de la fg. 57, après qu'on l'a sait entre dans le trou L formant écrou, qu'on voit en L, fg. 67.

Il porte en F, un épaulement destiné à l'empècher de passer au travers du trou F de la piece ½, 34, qui ne laisse passer que la partie quarrée de cet arbre, & le petit collet destiné à porter le bouton & l'aiguille qui

doit montrer les divisions du cadran fig. 69.

La fg. 69 est un cadran divisé en cent parties, qui s'attache en E, fg. 64, par le moyen des vis F, E; le limbe fur lequel font marquées les divisions est relevé en relief, de la même épaisseur que l'alidade marquée M, qui est une piece taillée par son extremitée n portion d'un cercle égal à celui de l'intérieur du limbe, afin de le toucher dans noutres ses parties, dans le mouvement de l'aignille, & porte lui-même une division de Vernier, qui donne les dixiemes parties es divisions du limbe.

La fig. 70 est le profil de l'alidade dont on vient de parler. On y voit en f, une petite vis destinée à la fixer sur le collet f de l'arbre fig. 68. 6 & g sont le plan & le profil d'un petit écrou qu'on met en g au bout de l'arbre se. 68 , après qu'on l'a fait entrer dans le bouton de la se. 68 .

pour l'empecher de reflortir.

Il est important d'observer ici, que , quoique la petite vis f, qui doit arrêter l'aiguile sur l'abre , ne paraisse qu'une vis de press, on se qui pourrait par conséquent permettre d'arrêter l'aiguille à distress points de la circonsfirence de l'arbre, comme on l'a paraiqué jusqu'ei aux cadrans de micrometre, il faut, au contraire, faire dans l'arbre un petit trou qui ré-ponde à cette vis, afin de la remettre toujours dans la même position. Sans cela, on ne pourrait compter sur la justesse de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire du micrometre, comme nous te d'arons aillustes de la table qu'on doit faire dans l'arbre de l'arbre de l'arbre de la table qu'on doit faire dans l'arbre de l'arbr

Les fig. 71 & 72 sont le plan & le profil d'une piece qui doit êtreplacée lur la piece fig. 61, de maniere à y être mobile sur un centre : pour cet estet, on fait passer le pivot l, fig. 71, à travers les trous I de la piece elle-même fig. 71, de la rondelle N, & de la piece fig. 61, lequel formant écrou, reçoit la vis qu'on voit au bout du pivot, pendant que la partie lisse de ce pivot qui traverse la piece, lui permet de se mou-

voir fans qu'il se dévisse.

On voit dans le plan fg. 71, en O, une portion de cercle (dont le centre ell e mème que celui du pivot) qui elt taillée ne écrou fur fa tranche, pour pouvoir s'engrener dans une vis fans fin, dont on parlera plus bas; & l'on y voit aussi en l'un trou destiné à recevoir la vis p duprofol fg. 72.

Dans ce profil fg. 72, on apperçoit la forme d'une espece de pince Q. N n n ii

destinée à recevoir la queue des différens porte-objets qu'on vent adapter au micometre, & la vis de pression p faite pour les y contenir.

Les fg. 73, 74, 75, 76 & 77 font le plan, la coupe & les profils d'une piece dellinée à recevoir & à contenir un arbre à vis fans fin fg. 78. Cette piece s'alfujetti en G G, fg. 61, par le moyen des vis gg de la

fg. 62

On voit dans les coupes, suivant sa longueur fg. 74, & dans sa largeur fg. 76, que cette piece est creuse de façon à loger la vis sans fin, & à recevoir la tranche circulaire O de la piece fg. 71, qui doit s'engrener avec elle.

On voit dans le profil fig. 75, & la face fig. 77, une petite piece faite pour recevoir & arrêter l'arbre à vis fans fin fig. 78, quand on l'a mis

en place.

Tous ces détails acheveront de s'entendre clairement, en donnant un coup-dœil sur les fig. 47 & 48, dans lesquelles toutes les pieces qu'on vient de décrire sont représentées toutes montées, & sont faciles à reconnaître.

On y appercevra aiffment, qu'en tournant le bouton G, la vis à laquelle il ett appliqué fera avancer ou reculer toute la coulifé qui et terminée par la pince, & que par conféquent la ligne R R, tracée fur cette coulife, répondra fuccethivement aux divisions marquées fur les jouec C, C, dont on a parlé fg. 493 & que fi, d'un autre côté, on tourne le bouton H, la vis sins sin à laquelle il ett appliqué fera décrire une petite portion circulaire à la pince Q, qui tourne sur le pivot I.

Par ce moyen, tous les porte - objets que l'on veut arrêter dans la pince du micrometre en faivant ces mouvemens, préfentent à volonté fous le microfcope toutes les parties des objets qu'on veut examiner, & l'on voit siément quelle facilité ils fournifient pour en déterminer la mefure, foit qu'on venille se service de ce micrometre même, soit que l'on veuille employer celui qui ett placé dans le corps même du micrometre.

Voici maintenant plusieurs pieces que l'on peut adapter au micrometre, & quelques autres que l'on peut appliquer simplement au microscope en

les placant fur la table.

La fg. 79 est un anneau de cuivre qui porte une queue suite pour étre placée dans la pince du micrometre. Cet anneau est fait pour receviré une petite piece de bois tournée, qu'on appelle un modérateur, dont on voit le profil fg. 80, & la coupe fgg. 81. Cette coupe fait voit le trou conoide qui est percé à travers extete piece, & qui est fait pour laisser paile la lunière qui vient du miroir fg. 5, placé sous la table du microscope, & de grannitr des travous étrangers les petites plaques de verre sur lesquelles on expose les objets qu'on veut examiner & qui se placent sur cette

petite piece.

La fg. 82 est une plaque de cuivre qui est aussi destinée à être adaptée à la pince du micrometre, dans laquelle on sait entrer sa partie échancrée. Elle est percée d'un trou rond, destiné à laisser passer le modérateur dont on voit le profil fg. 84, & la coupe fg. 84.

La fg. 85 représente deux petits porte-objets composes d'un petit cylindre divoire ou d'ébene, attachés par un fil de cuivre un peu courbé à une petite queue de cuivre faite pour être adaptée à la pince du micrometre.

La fig. 86 en représente le profil.

Ces porte-objets font faits pour les objets dont on veut éclairer la face supérieure, & pour passer au-dessous d'un miroir de réslexion, dont on va parler tout-à-l'heure.

La fg. 87 eft un anneau de cuivre destiné à porter le petit miroir fig. 89 & 90. Cet anneau, dont on voir le profil fig. 83, porte une douille A, qui entre dans l'arbre A de la fg. 88, fur lequel on le fixe à la hauteur que l'on veut par le moyen de la vis de pression 8

Les fig. 89 & 90 font le profil & la coupe d'un petit miroir courbe de cuivre, argenté dans la conacvité, dont la partie l'upérieure est percée d'un trou allez large pour laisfier pasfer la partie K P du corps du microléope, fig. 41, fous lequel on le place. Ce miroir est fait pour raifembler les rayons qu'il recoit du miroir fig. 5 & 6, qu'i est flous la table du microléope, afin d'échairer la face supérieure des objets que l'on a placés sur un des petits porteobies fig. 8 & 86.

Les fig. 91 & 92 font le profil & la coupe d'un modératur qui porte endeflous une rainure en queue d'aronde, faite pour recevoir une des pieces fig. 93. Ces pieces fig. 93 font percées chacune de trois trous de différentes grandeurs & fevrent de disphragme à ce modérateur, afin de pouvoir diminuer à volonté la quantité de la lumiere qui vient du miroir de dessous, & qui a été dectif fig. 6 x 6.6.

La fg. 94 repréfente les deux faces, l'une noire & l'autre blanche, d'une dame d'ivoire d'un côté, & d'ébene de l'autre qui porte une queue dans laquelle se place un petit balustre de cuivre, tel qu'on le voit dans le profit fg. 95, & qui s'assipettit dans la position qu'on veut par le moyen d'une petite vis de pression a.

La fg. 9x est le profil de la piece précédente, dans lequel on voit le petit balustre dont on vient de parler. Ce petit balustre porte une aiguille qu'on peut tourner à frottement, & qui sert à percer & à tenir isolés les insectes ou autres petits corps qu'on veus présenter sous le microscope. Ce balustre se monte également sur l'une & sur l'autre face de la dame, afin de donner un fond noir ou blanc à l'objet que l'on veut examiner, fuivant que l'un des deux

est plus favorable à la couleur de cet objet.

La fig. 96, dont on voit le profil fig. 97, est une plaque de cuivre, destince à recevoir un fecond micrometre entiérement femblable à celui des fig. 47 & 48. Pour cet effet, elle porte deux joues A A, semblables aux joues B B de la table du microscope, fig. 2, avec une vis de pretsion B. parcille à celle qui est marquée D dans la fig. 3. Elle est échancrée en C, pour pouvoir être adaptée à la pince du premier micrometre. On v voit en D une ouverture oblongue, faite pour laiffer passer la lumiere du miroit fig. 5 & 6; elle est percée en E d'un petit trou formant écrou pour recevoir une vis qui doit fixer fur elle la piece fig. 101, Comme cette petite plaque est destinée à servir aussi quelquesois sans être adaptée au premier micrometre, elle est percée de deux autres trous FF, qui servent à la fixet fur un morceau de bois fig. 98, qui lui fert de pied, & dont nous parlerons plus bas.

La fig. 97 est le profil de cette même plaque. On y voit en A un petit rouleau de bois destiné à en foutenir un des bouts, pendant que l'autre est pris dans

la pince du premier micrometre.

Cette plaque est destinée à plusieurs usages. Quand elle est ainsi prise dans la pince du premier micrometre, & qu'elle en porte un second qui se trouve pose en sens contraire du premier, elle sert à faire la table des révolutions & des parties de celui - ci, fuivant la méthode que j'ai décrite dans un Mémoire que j'ai lu à l'académie, au mois de mars 1767.

Un autre usage de cette même plaque, fig. 97, est de porter le micrometre pour mesurer les foyers des petites leutilles. Voici le détail du petit appareil La fig. 98 représente cet appareil tout monté. On y voit en A un petit

nécessaire pour cela, & son usage.

piedestal de bois, sur lequel on arrète en B C la petite plaque qui a été repréfentée à part, fig. 97. On arrête dans cette plaque, par le moven de la vis de pression D, le micrometre dont on voit la pince en E, quand on le juge convenable.

On voit en F G une petite plaque de eulvre, pliée en équerre, dont ou voit à part la face & le profil, fig. 99 & 100.

On y voit encore en C H une autre petite plaque de cuivre pliée aussi en équerre . dont on voit le profil fig. 101.

Les fig. 99 & 100 font, comme on vient de dire, la face & le profil d'une piece qui est portée par la pince du micrometre. On y voit en A une plaque de glace plane, qui doit être taillée en biseau par les bords, & qui est fixée par une fertiffure fur la plaque de cuivre, mais de façon qu'elle n'excede pas la furface du verre.

La fg. 101 eft, comme on l'a dit aussi, le profil d'une plaque de cuivre, pliée en équerre, qui est arrècée sur la plaque fg. 96, par une vis qui entre dans le trou E de cette fguere.

On y voit en B un petit trou dans le centre d'une concavité qu'on y a formée pour pouvoir y placer l'œil dans le tems de l'observation.

Tour étant ainsi disposé, on place la lentille dont on veut mesurer le soyer en 1, comme on le voit dans la fg. 98, & on l'arrête avec un peu de cire verte autour de ses bords, avec l'attention de ne pas laisset la cire excéder l'éoaisseur de la lentille.

Énfuire, après avoir difpofé le micrometre de façon que se index foient arrèciés un point zéro de leur division, on l'approche tout entire en lachant la vis de pression D, jusqu'à ce que la furface K du verre plan, fur laquelle on a mis des poulfieres de papillon, vienne touchet la furface de la entille. Alors on fixe la vis de pression D, & on fair reculer la coulisfe du micrometre qui emporte avec elle la piece F K G, jusqu'à e equ els poussifieres de papillon paraident les plus distinctes qu'il est possible; & quand on a trouvé es point, les divisions du micrometre donnent for texaclement le spoyer de la levielle que l'on cherchait, en tenant compte, comme de raison, de l'épaisseur de la levielle plensille.

Il artive fouvent, fur-tout lorsque le foyer des lentilles est un peu long, quel on a peine à décider bien précissement du point auquel les petite objest paraillent le plus distinchement, & que l'on fait cheminer le micrometre pendant quelque tens fans appercevoir de changement bien sensible alors il sur recommencer l'opération & s'arrêter au premier en. Iroit où l'on commence à voir l'objet presqu'entièrement net, quoique l'on espere encore une plus grande netted, & écrire ce que donnent les divisions du micrometre, ensitue on continue jusqu'à ce qu'après avoir vu l'objet le plus désinchement qu'il est possible, on commence à voir d'infinier en tenteter à slors on marque encore ce que donnent les divisions du micrometre ; & en prenant un milieu, on a allez précisément le point de la plus grande diffinchion.

Description du sphérometre.

Le sphérometre est un instrument destiné à mesurer les courbures des vertes lenticulaires, afin d'en conclure le rayon des spheres sur lesquelles ils ont été travaillés.

Cet instrument est composé de deux parties qui doivent être posées l'une contre l'autre.

La fig. 102 repréfeute la premiere partie qui est proprement l'instrument, La fig. 111 représente la seconde, contre laquelle la premiere doit être appliquée, Voici le détail & l'asige de l'une & de l'autre. centieme de ligne de différence, laissait appercevoir ou faisait cesser le ballottement.

Lorfqu'on a ainfi pris trois points de la courbure, si l'on applique le sphérometre contre une regle bien dressée, de fixon que les deux pointes si II portent contre cette regle, il est évident que la distance qui reste entre la pointe E & la regle est la sleche ou le sinus verse de l'arc I E, dont la corde I I est contue, & qu'ainsi il est facile d'en conclue le rayon de la sphere qu'on cherche; mais pour cela il faut avoir bien exactement la mesure de tette distance.

Le moyen qui se présente naturellement, est de faire rapprocher la pointe E de la regle par le moyen de la vis de rappel, & cela pourrait réellement se pratiquer ains ; mais indépendamment de l'inégalité de la vis, dont il faudrait par conséquent avoir fait d'avance une table, il y aurait encore quelque difficulté à s'affurer du constact de la regle.

Il parait plus fimple & plus für de pofer le fishérometre für la piece, für 1117 de façon que les deux pointes H, H touchent la regle, & de placer cette piece dans la plince du micrometre; alors en expositut le tout fous le microfcope, on mesure facilement la distance de la pointe E à la regle par le mouvement du micrometre.

On sent que pour cet effet il est nécessaire que la pointe E soit dans le même plan que la regle, & que si celle-ci ne s'y trouvait pas, il serait aisé de la caller de facon qu'elle s'y trouvait.

Il est bon d'observer que , si l'on placait le micromette comme on le voit dans la fgg. 1, la longueur de la regle B B de la fgg. 111, ainsi que celle da sphérometre, empécheraient de pouvoir avancer le tout sous le microscope. Cett pourquoi il laux placer le micrometre dans la petite planchette H qui a été faite à cette intention.

Instrument pour mesurer les profondeurs.

LES fg. 113, 114 & 115 représentent le plan, le profil & la face de cet instrument.

Dans cette figure A B C, est une double équerre de cuivre, dans laquelle on a fait une rainure en queue-d'aronde, dont on voit le profil en D, fig. 115. Cette rainure est faite pour recevoir la petite réglette D E qui doit y couler à frottement.

Pour rendre ce frotzement doux, on sjulle sous la partie BF de la double équerre, un petit ressort de cuivre, dont on voit séparément le plan fg. 116, & le profil fg. 117, & qui est représente tout monté fg. 118. Ce rest est fixé par un bout au moyen de la vis G, & porte à l'autre bout un pied H, Tome XVIII.

O o O

ne AVIII.

476 DESCRIPTION DUN MICROSCOPE.

qui en passant à travers un trou fait au sond de la rainure D, fg. 115, appuie contre le dessous de la réglette D E, fg. 113, & l'empèche de couler trop librement.


La réglette D E, fig. 113, est divisée en pouces & lignes, & l'on trace fur le bord de la rainure en I K une division de Vernier.


Il est aise de voir qu'en plaçant la regle A C sur les bords de la prosondeur que l'on veut mesurer, & en poussant la réglette jusqu'à ce qu'on en attesgne le sond, on aura la mesure de la prosondeur à un dixieme de ligne prés-

Fin du Tome XVIII.





369800






Settier Sing.



















1.

